فن صناعة المعادن

الدكتور مهندس محمد بكير مصطفي بكير

الطبعة الأولى 2013م

الناشر مكتبة الوفاء القانونية محمول: 0020103738822 الإسكندرية





مقدمية

إن معدن الحديد هو من أهم الأساسيات في علمنا مند ألاف السنين وقد أستعملة الإنسان الأول بعد إكتشافة لهاذا المعدن وطور الإنسان علي مر الزمان وأصبح يدخل في كل شئ تحتاجة الحياة علي هذة الأرض. فهي تدخل في تشيد المنشآت المعماري وتصنيع الأسلحة الحربية وصناعة السفن والطائرات فإن هذا المعدن الذي حباة الله بقدرتة علي أن يشكل أدوات ومعدات الحياة. ومع التطور العلمي الذي نحن بصدده والذي يوضح ما هو هذا المعدن وكيفية إستنساخ معادن أخري حسب الحاجة إليها.

والمعادن الحديدية وهي عبارة سبائك من الحديد المخلوطة مع الكربون وعناصر أخري ومنها السليكون والفسفور والكبريت وغيرها من المواد.

إن العلم الحديث قد طور صناعة المعادن لإستخدامها ية شـتي المجـلات الحياتية للإنسان وأصبحت من أساسيات أسلوب الحياه العملية للفرد والمجتمع والترابط التجاري بين الدول بعضها ببعض.

نتمني أن تقدم هذه الصفحات تفسيرا علميا عن تكنولوجيا صناعة المعادن ومشتقاتها .

المؤلسف











تنقسم سبائك الحديد والكربون حسب نسبة الكربون فيها، إلي صلب وزهر، فالسبائك التي تحتوي علي كربون بنسبة لا تزيد عن 2٪ تعد صلبا، أما التي تحتوي علي كربون بنسبة أكثر من ذلك فتعتبر من الحديد الزهر. وفي الواقع فإن نسبة الكربون في أنواع الزهر المصهور عنليا تتراوح بين 2,5 - نسبة الكربون في أنواع الزهر الخروان العالية (ويسمي عند 4,5 ٪ ويستخلص الحديد الزهر في الأفران العالية (ويسمي عند صبة منها بتماسيح الحديد)، أما الصلب فيحصل علية بالتحويل من الزهر.

والجزء الأكبر من الزهر المستخلص في الأفران العالية يستعمل لإنتألج الصلب. كما أن جزءا من هذا الزهر يستعمل لإنتاج المسبوكات الزهر.

1- المواد الأولسة لاستخلاص الحديد الزهر باأفران العالسة :

هذه المواد هي خام الحيد والوقود والفلكس.

** خامات الحديد :

هي خامات طبيعية تحتوي علي مختلف أنواع الأكاسيد الحديدية وما يعرف بأسم المادة العاطلة وهذة المادة العاطلة تتكون عادة من السليكا (SiO2) والإلومينا (Al2O3) وأكسيد المغنسيوم (MgO) وتتحدد صلاحية خام الحديد للإستخلاص بنسبة الحديد فية وبتركيب المادة العاطلة، وبوجود عناصر ضارة مختلطة بة ومن هذه العناصر ..." الكبريت والفسفور – والزرنيخ وغيرها .

و من خامات المديـد الصنـاعي: –

خام الحديد المغنطيسى:

وهو يحتوي علي الحديد في شكل أكسيد الحديد المغنطيسى (Fe3 O4) ونسبة الحديد في هذا الخام تتراوح عادة بين 45 – 70 ٪ والخام ذو خواص مغناطيسية، شديد الكثافة، أسود اللون، ويوجد هذا الخام في الورال وسيبريا ومقاطعة كورسيك.

خام الهاتيت الأحمر:

وهو عبارة عن أكسيد الحديد غير مائي (Fe2 O3) وتتراوح نسبة الحديد في هذا الخام من 50 - 60% ولونة أحمر داكن . وإختزالة أسهل بكثير من خام الحديد المغناطيسي . ويتواجد هذا الخام في حوض كريفوي .

خام الليمونيت (الهماتيت البني):


وهو عبارة عن أكسيد الحديدالمائي (2Fe2O3.3H2O) ونسبة الحديد فيه من 20- 60% ولونة بني ذو صبغات مختلفة . وهو سهل الإختزال مما يجعل إستخلاص الحديد الزهر إقتصاديا حتي الأنواع غير الغنية منة ويوجد في جبال الاورال وحوض ضواحي موسكو .

خام كربونات الحديد (السبار) :

وهو عبارة عن كربونات الحديد (Fe2CO3) وتتراوح نسبة الحديد فية عمليا من 30- 42% ولونة رمادي مصفر. وخام السبار سهل الإختزال.

– تحضير وتركيـز النام:

إن عمليات تحضير الخام وتركيزه التكسيرة الفرز و التجميص والغسيل والتركيز الكهرومغناطيسي والتلبيد، ويتوقف سير عملية الإستخلاص في الفرن العالي وإستهلاك الوقود وجودة الزهر المستخلص علي حسن تحضير الخام، ويتم التكسير في كسارات مخروطية أو وجهية ويفرز الخام المكسر علي هزازات أو غرابيل تفصل الأحجار الكبيرة عن الصغيرة، وهذة الأخيرة فيما بعد يجري تلبيدها أي تجميعها وتسويتها إلي أحجار كبيرة.



الشكل رقم: 1- رسم لتركيب ماكينة تلبيد الخام 1- صندوق 2- الخلاط 3- مشعل 4- غرفة التخلخل 5- عربة 6- ترس محرك 7- قضيب 8- غربال هزاز 0

وتفرز الأحجار الكبيرة حجم 30- 100مم الناتجة الي درجات وترسل للصهر . ولجعل الخام مساميا وسهل الاختزال وخاليا من الشوائب الضارة يجرى تحميص الخام. ويغسل الخام بالماء إذا كان يحتوي على نسبة كبيرة من الطين والرمل والطفل .. إلخ فعند الغسيل يحمل تيار قوى من الماء هذة المادة العاطلة بعيدا عن الخام ويركز الخام إذا كان ذا خواص مغناطيسية في مجاهز خاصة تقوم فيها مغناطيسيا كهربائية بالتقاط أجزاء الخام وتلقى المادة العاطلة غير المغناطيسية بعيدا، أما الأحجار الصغيرة وغبار الخام المتطاير الراجع من قمة الفرن العالى فتلبد للحصول على أحجار كبيرة . وماكينة التلبيدي الشكل السابق (رقم 1) عبارة عن جنزير حامل مجموعة من العربات الصغيرة تتحرك في دورة مغلقة وهي تحمل علي القضبان الموجودة على هذه العربات طبقة يصل سمكها إلى 250مم من خلطة مبللة من الخام والوقود المفتت ويشعل الوقود بواسطة مشعل ويسحب تيار الهواء من أعلي $^{\circ}$ لأسفل وتتولد عند اشعال الوقود درجة حرارتة 1200-1300ويتم معها تسوية أجزاء الخام الصغيرة إلى أجزاء كبيرة مسامية تصلح لعملية الصهر في الأفران العالية. وقد بدئ في الوقت الحاضتر في تلبيد ختليط من الخام والوقود والفلكس (الأساسي) للحصول على مركب مختلط بالفلكس، وترفع هذه الطريقة كثيرا من إنتأجية الأفران العالية وتقلل إستهلاك الوقود عند صهر الحديد الزهر.

الوقود:

الوقود هو مادة عضوية تتكون من جزء قابل للإشتعال وجزء غير قابل للإشتعال (ويسمي بالجزء العاطل) والأجزاء القابلة للإشتعال هي الكربون والهيدروجين أما الجزاء العاطلة فهي

الرطوبة والرماد والكبريت، والكبتريت وإن كانت تتولد عند إشتعالة حرارة، الا أنه يعتبر مادة غير مرغوب فيها لأنة يسئ خواص المعدن عند اختلاطة بة . ويجب علي وقود الفران العالية أن يكون ذا حجم محدد ومتانة كافية، ومقاومة جيدة للإنسحاق . كما يجب ألا ينشق عند درجات الحرارة العالية وأن يحتوي علي أقل كمية من الشوائب الضارة التي يمكن أن تختلط بالمعدن، وأن تتكون عند أحراقة أقل كمية من الرماد، وأن يكون ذا قدرة كبيرة علي توليد الحرارة وثمن رخيص، ويستعمل أساسا في الأفران العالية كوقود فحم الكوك ونادرا الفحم الخشبي .

فحم الكوك:

هو أهم أنواع الوقود المستعملة للصهر بالأفران العالية ويحصل علي الكوك بالتقطير الإتلافي للفحم الحجري، ويجتري انتاج الكوك في أفران خاصة عند درجة حرارة 1000 – 1100 م، والكوك الجيد لونة رمادي فضي فاتح وهو غير ملوث للأيدي، مسامي بشكل واضح وعلي سطحة شقوق، ويحتوي علي 85 – 8٪ كربون و 5,1 – 2,0 ٪ كبريت 5 – 9٪ ماء و 100 – 13٪ رماد والقيمة الحرارية للكوك 7000 – 8000 كيلوكالوري /كجم وتببلغ مقاوتة للإنسحاق 140 كجم /سم2، فتتميز أنواع الكوك الجيد بنسبة ضئيلة من الرماد والرطوبة وبنسبة نوعية صغيرة من الكبريت في تركيبها ومن مزايا إرتفاع قيمتة الحرارية ومساميتة ومقاومتة العالية للإنسحاق والتهشم ورخص ثمنة، ويستعمل الكوك في الأفران العالية علي شكل قطع يبلغ حجمها من 50 – 80مم.

الفحم الخشبي :

ويحصل علية بتقطير الخشب في أفران خاصة، والفحم الخشبي الجيد لونة أسود لامع ويتركب من 80 – 90٪ 0 ، 10 . 10 . 12 ٪ (H+O+N) ورماد من 6,0 إلي 1٪ وقيمتة الحرارية 65000 - 8000 كيلوكالوري / كيلوجرام 0والمزايا الأساسية لهذا الفحم (الفحم الخشبي) هي عدم وجود الكبريت وإنخفاض نسبة الرماد أما عيوبة فهي إنخفاض متانتة (نحة 20 كج /سم 2) وارتفاع ثمنة، ويستعمل الفحم الخشبي عند صهر الأنواع الجيدة من الحديد الزهر فقط

الفلكس:


هو مادة معدنية توضع في الفرن العالي فتتحد مع المادة العاطلة للخام ورماد الوقود مكونة خبثا سهل الإنصهار، وعند وجود الشوائب الرملية أو الطينية في الخام يستعمل الحجر الجيري كفلكس أما اذا كانت المادة العاطلة جيرية التكوين فتستعمل بمثابة فلكس مواد تحتوي علي السليكا والكوارتز والحجر الرملي والكوارتزيت، ويكسر الفلكس قبل الصهر إلي قطع حجمها من 30- 80 مم.

3- الفرن العالى وتركيبة:

الفرن العالي هو عبارة عن جهاز مركب جبار، متواصل العمل، وتصل انتاجيتة الي 2000 طن من الحديد الزهر في اليوم (24ساعة) ولقد وضع العلماء تصاميم للأفران العالية الحديثة وعلي رأسهم العالم الروسي مأ بافلوف. وفي الشكل التالي 3 مقاطع

تبين التركيب الداخلي لفرن عالى حديث، والجزء العلوى (1) من الفرن يسمى القمة، وبالقمة جهاز ناثر لإنزال الشحنة ومواسير (2) لخروج الغازات (تخرج منها) غازات الفرن العالى ويؤول هذا الجزء إلى مخروطي (3) ويسمى بالقصبة أما أكثر أجزاء الفرن إتساعا (4) فيسمى بمنطقة الإنصهار وتقع تحتة الأكتاف (5) ويليها الكور (6) وهو ذو شكل أسطواني ويسمى قاع الكور (7) القعـر، [وعلى مستوى القعر توجد قناة صب الزهر (8) وتستخدم لخروج الحديد المنصهر وأعلى منها بقليل قناة (9) لخروج الخبث المنصهر وفي الجزء العلوي من الكور توجد على محيطه من 12 إلى 18 فتحة مركب بها أجهزة (10) انفخ الهواء (تويير) وبطانة الفرن (16) مصنوعة من الطوب الحراري الشاموت وتركيبة بالتقريب 50-65/ SiO2 /65 با Fe2O3 /3 – 1,5 ، Al2O3 /42 –35 ، SiO2 /65 مقاومتة للحرارة بين $1580 - 1730^{\circ}$ م والفرن مغطي بغلاف (15) ملحوم أو مبرشم من ألواح الصلب (الصاج) وتوضع في بطانة الكور القرميدية والأكتاف مواسير (مردات) يجرى فيها الماء بإستمرار ويرسل تيار من الهواء الساخن في أنبوبة الهواء (17) فيسير في الأكواع المثنية (11) حتى يصل إلى فتحات دخول الهتواء (التويير) ويصل الإرتفاع النافع (منطقة التشعيل) للفرن العالى الذي يعمل بالفحم الخشبي إلى 20 مترا والأرتفاع النافع للفرن هو المسافة من قعر الفرن حتى مستويإنزال الشحنة، ويسخن الهواء الذي يدخل إلى الفرن العالي خلال فتحات الهواء (التويير) في مسخنات للهواء عبارة عن أبراج (1) (شكل3) مبطن بالطوب الحراري ومغطاة من الخارج بغلاف (2) من الصلب وتوجد داخل البرج غرفة الإحتراق 3 وقلب من الطوب (4) بة عدد من القنوات ويمر خليط من غاز الفرن العالي والهواء الي المسخن خلال الماسورة (5) ويشعل هذا الخليط في غرفة الإحتراق وتخرج نواتج الإحتراق إلي القبة (6) ومنها تسير خلال قنوات القلب وتخرج من المدخنة إلي الجو 0 وبعد تسخين القلب (2- 3ساعات) توقف تغذية الخليط وتقفل المدخنة ويدفع في البرج خلال ماسورة (8) هواء بارد فيسخن عند مروره في القلب الي درجة 800م ويسير في الأنبوبة (9) إلي مواسير الهواء الساخن المتصلة بالماسورة الحلقية للفرن العالي وتستمر التغذية بالهواء الساخنامدة ساعة تقريبا.

وتقوم بتغذية الفرن من 3- 5 مستنات للهواء تعمل علي التوالي فيما بينها، أحدهما (يغذي) الفرن بالهواء الساخن والأثنان الباقيتين في فترة التسخين بالغاز . ويشغل الفرن العالي الحديث في الفترة 24 ساعة كمية ضخمة من المواد الخام ولهذا فجميع الغمليات الخاصة بتجهيز الخامات وشحنها تتم ميكانيكيا كمأنهتا مزودة الي حد كبير بوسائل الإدارة الاوتوماتيكية، ولكي يسير العمل في الفرن سيرا طبيعيا يجب أن تحستب مقدما نسب الخام ولوقود والفلكس المجهزة ويسمي خليط الخام والوقود والفلكس بالنسب المحسوبة مقدما (بالشحنة) وتنزيل الشحنة في صناديق للأستقبال توجد بجانب ومنها تنزل إلي عربات – ميزان تحملها بعد الوزن علي عربات صغيرة خاصة (أسكيب) ترفع مع ما تحملها بعد الوزن علي أعلي الفرن بواسطة رافعة مائلي أنظر شكل(1)



1- قبة الفرن، 2- ماسورة خروج الغاز، 3- القصبة، 4- منطقة الصهر، 5- الأكتاف، 6- الكور، 7- القعر، 8- قناة صب الزهر، قناه الخبث، 10- التويير (فتحات الهواء) 11- كوع الهواء، 12- حلقات، 13- حلقة السند، 14- مسند، 15- الغلاف الخارجي، 16- البطانة 17- أنبوبة الهواء، 18- رافعة عربات الشحن، 19- قضيب، 20- عربة شحن، 21- القمع الكبير، 22- المخروط الكبير، 23- القمع الصغير، 25- مواد الشحن

ويت كون جهاز النشر (شكلاً) المركب بأعلي الفرن 12 و العالي من مغروط كبير 22 ومغروط صغير 24 وقمعين 21 و 23 وتشحن مواد الشحنة من العربة 20 (الأسكيب) في القمع الصغير 23 وعندما يكون المغروط الصغير 24 مغلقا وعند أنزال المغروط الصغير الصغير تنساب المواد إلي القمع الكبير 21 وبعد هذا الأخير ينزل مغروطة 22 فتتزل الشحنة إلي الفرن وفي هذا الوقت يكون المخروط الصغير مرفوعا ومغلقا وبهذا يمنع خروج غازات الفرن إلي الجو، وبهذه الطريقة يضمن احكام الفرن أثناء عملية الشحن ونظام الشحن كلة في الأفران العالية الحديثة أوتوماتيكي تماما.

3- عملية الاستخلاص بالفرن العالى:

يوجد في الفرن العالي عند عملية تياران متواصلان متضان الإتجاه فمن أعلي إلي أسفل ينزل الخام وفحم الكوك والفلكس الداخلة إلي الفرن ومن أسفل إلي أعلي تصعد نواتج أحتراق الكوك والهواء الساخن، ويسخن الكوك عند نزول ة بواسطة الغازات الساخنة الصاعدة، وعند تلامسة بالهتواء المدفوع في الجزء الأسفل من الفرن يحترق حسب التفاعل : +C+O2 = CO2 + الأسفل من الفرن يحترق حسب التفاعل : الحرارة إلي 1600 Kcal م ويتفاعل ثاني أكسيد الكربون المتكون مع الطبقات الجديدة من الكوك المتوهج فيختزل إلي أول أكسيد الكربون حسب التفاعل :

المتوهب الخليط الغاز المتوهب الحربون وحامض المتوهب الحربون وحامض المتوهب السخي يتكون من أول أكسيد الكربون وحامض الكربونيك وأزوت الهواء إلي أعلي فيتلامس مع مواد الشحنة ويسخنها بإسمرار مما يخلق في أجزاء الفرن المختلفة مناطق حرارية مختلفة، فعند القمة والجزء الأعلي من القصبة يجف الخام النازل وتظهر بة شقوق وفي الجزء الأوسط من القصبة وما تحتها عند درجة حرارة 400 - 900 م يتفاعل أول أكسيد الكربون مع الخام فيختزلة تدريجيا حسب التفاعلات الأتية:

$$3\text{Fe}2\text{O}3+\text{CO} = 2\text{Fe}3\text{O}4 + 8870 \text{ Cal}$$


 $2\text{Fe}3\text{O}4 + 2\text{CO} + 6\text{Fe}\text{O} + 2\text{CO}2 - 9980\text{Cal}.$
 $6\text{Fe}\text{O} + 6\text{CO} = 6\text{Fe}\text{O} + 2\text{CO}2 + 19500$

ومن العوامل المختزلة أيضا لخام الحديد اكربون الصلب الذي يتكون نتيجة لتفكك CO حسب المعادلة = 2CO = الذي يتكون نتيجة لتفكك C+CO2 ويتم اختزال الخام بواسطة الكربون حسب التفاعل الأتى :

$$FeO + C = Fe + CO - 34460Cal$$

وتبدأ القطع الكبيرة من الحديد المختزل في الإنصهار فتكون كتلا من الحديد المسامي وفي منطقة الأكتاف عند درجة حرارة من 1100 إلي 1200°م تقريبا يختزل المنجنيز والسليكون والفسفور ثم تذوبهذه الشوائب في الحديد ويتم تشبع الحديد بالكربون عند تكوين كربيد الحديد حسب المعادلة التالية : 3Fe + 2CO = Fe3C + CO2 .

ويذوب كربيد المتكون وكذلك الكربون الصلب في الحديد المسامي الذي يتحول نظرا لهذا التشبع الي زهر، وتذوب في الحديد كذلك المركبات الكبريتية بالخام والكوك، ويسمي الحديد المذاب بة كربون وسليكون، ومنجنيز وفوسفور وكبريت بالزهر، وتظهر في منطقة الأكتاف فطرات من الزهر المنصهور تنساب تدريجيا إلي الكور، وكما بينا سابقا فهناك مادة عاطلة بالخام وهذه المادة العاطلة صعبة الإنصهار جدا، ولخفض درجة إنصهارها يضاف الي الشحنة الحجر الجيري، ويكون الحجر الجيري بتفاعلة مع المادة العاطلة (أو بأنصهاره معها) الخبث.



مسخن الهواء (شكل 2)

يـزوب في الخبث جـزء مـن المـواد الضارة (الكبريتيـة والفوسفوريـة) والرماد، ويسمي الخبث الذي يحتوي علي نسبة كبيرةمن ثاني أكسيد السليكون SiO2 حمضيا، عند إرتفاع نسبة أكسيد الكالسيـوم CaO في الخبث فيسـمي قاعديا، وكلمـا كـان الخبث أكثر قاعديـا كلمـا ساعد أكثر علي تخلص الحديد الزهر من الكبريت، وينساب الخبث علي شكل قطرات كالحديد إلي أسفـل الفـرن العـألي، ولمـا كـان الـون النوعي للخبث أقل من الوزن النوعي للحديد الزهـر، فإن الخبث المسهـور يطفـو فـوق الحـديد الزهـر المصهـور، ويخـرج الحـديد الزهـر من الفن العالي من القناة السفلي المسمـاة بقناة الحديد الزهـر 8 (شـكل"1") أمـا الخبث فيخـرج خـلال الفتحةالعليـا المسماة بقناة الخبث وقال الخبث وقـنـاة الخبـيـد النهـر المسمـاة بقناة الخبـيـد النهـر المسمـاة بقناة الخبـيـد النهـر المسمـاة بقناة الخبـيـد النهـر المسمـاة بقناة الخبـيـد النهـر 8 (شـكل"1") أمـا الخـبث فيخـرج خـلال الفتحةالعليـا

ويجمع الخبث مرة كل ساعة تقريبا، ويحمل الخبث المجمة ع في حملات الخبث الي مكان تحويلة التالي، أما الحديد فيجري إستخراجة 6 مرات تقريبا كل 24 ساعة ولإستخراج الحديد يوقف تيار الهواء وتثقب سيدادة قناة الحديد الزهر، فينساب الحديد الزهر المصهور في الميازيب إلي بوادق كبيرة مبطنة (مآخذ المعادن) نسمي كذلك بالخلاط، ويحمل فيها إلي مكان إستعمالة، ويذهب جزء كبير من الحديد الزهر في حالتة السائلة إلي ورشة صهر الصلب، أما الجزء الباقي فيسبك في متكينات السأبك للحصول على حديد التماسيح.

وأهم دليل فنى اقتصادى على كفاءة عمل الفرن العالى هو V معامل استغلال سعته النافعة K و هو نسبة السعة النافعة للفرن

K بالامتار المكعبة الى انتاجه فى فترة 24 ساعة بالطن T . و المعامل يساوى T

$$m^3/t K = V T$$

فكلما قل K كلما زاد مقدار الحديد الزهر المستخلص بكل متر مكعب من حجم الفرن، و بالتالى فكلما قل K كلما زادت انتاجية الفرن. و بالستعمالالطرق المتقدمة التى يطبقها خبراء الافران العالية السوفييت يمكن الوصول الى قيمة متوسطة للمعامل K بنحو 0.65 ويقوم الصناع المجددون فى الانتاج بتطبيق الاجراءات التالية للحصول على افضل استغلال للسعة النافعة للفرن:

- 1- شحن الفرن بخام وكوك مجهزة بالاحجام المناسبة .
 - 2- الاحتفاظ بدرجة حرارة عالية و ثابتة بالافران.
- 3- استخدام اجهزة المراقبة و القياس الاوتوماتيكية لتسجيل دلائل سير العمل في الفرن كما يوجه المجددون عناية خاصة لمكننة العمليات التي تطلب جهدا كبيرا للتحكم في الافران العالية .

و قد بدىء فى السنوات الاخيرة فى دفع هواء غنى بالاكسجين الى الفرن و ذلك مما يزيد من انتاجية الافران العالية . و لتزويد العمليات المتالورجية بالكمية اللازمة من الاكسجين فقد عكف الخيراء فى الوقت الحاضر على تجهيز تركيبات لتحضير الاكسجين تتتج من الوقت الحاضر على تجهيز تركيبات لتحضير الاكسجين تتتج من من الماعة .

4- نواتج الفرن العالى:

من نواتج الفرن العالى – الحديد الزهر و الخبث و غاز الفرن العالى . و الحديد الزهر هو الناتج الاساسى لعملية الصهر فى الفرن العالى ، و ينقسم الحديد الزهر للفرن العالى حسب تركيبه الكيميائى و استعماله الى حديد زهر للسباكة و حديد زهر للتحويل و حديد زهر خاص . كما ينقسم حسب نوع الوقود المستعمل الة حديد زهر الكوك و حديد زهر الفحم الخشبى .

1) حديد زهر السباكة يستعمل للحصول على مسبوكات زهر في ورش سباتكة الزهر . و يتراوح تركيب زهر السباكة المنتج في الافران العالية في الحدود التالية :

سليكون 1.25 – 4.25 %، منجنيز 0.5 – 1.3 %، فوسفور الليكون 0.5 – 0.3 %، منجنيز 0.5 – 1.3 %، فوسفور الى 0.3 %، كبريت الى 0.7 % و ترقم انواع زهـر السباكة بالارقـام JIK - 3.7 ، JIK - 3.7 ، JIK - 00 . وفي هذا الترقيم كلما زاد الـرقم الموجـود في الترقيم كلما كانت نسبة السيليكون اقل ، فنسبة السيليكون في 3.76 مثلا من 3.76 %.

2) حديد زهر التحويل و هو الزهر الذي يحول الى صلب و يسمى هذا حديد الزهر الابيض حسب طريقة التحويل اما بحديد زهر مارتن (م) او حديد زهر باسمر (ب) او حديد زهر توماس (ت).

والجدول التالى (1) يبين التركيب التقريبى لانواع الحديد الزهر للتحول ومنه نرى ان بهذه الانواع نسبة صغيرة من السيليكون و نسبة كبيرة من المنجنيز، وعلى الاخص فى حديد زهر مارتن، ويوجد الكربون فى هذه الانواع فى حالة متحدة مع الحديد ولهذا فهو ذات ميكسر ابيض وكثيرا ما يسمى بالحديد الزهر الابيض.

3) احدید الزهر الذی یحتوی علی نسبة کبیرة من السیلیکون او المنجنیز و المسمی بالسبائك الحدید و تستعمل سبائك الحدید کاضافات خاصة عند انتاج الصلب و کذلك عند انتاج المسبوکات من الزهر . و فی جدول (1) ترد ترکیبات انواع زهر التحویل و زهر السبائك و الانواع الخاصة من النه مدید المسبوکات شبائك الحدید المستخلصة فی الافران العالیة . حدول رقم 1 شبائك الحدید المستخلصة فی الافران العالیة .

تركيب حديد الزهر التحويل وسبائك الحديد المنتجة في الافران العالية				
الكبريت	الفوسفور	المنجنيز	السيليكون	أنواع الحديد
حتى0.07	حتى0.3	3.5 -1.5	0.5 -0.3	حديد تحويل (م)
حتى0.06	حتى0.07	1.5 -0.6	2 -0.9	حدید تحویل (ب)
حتى 0.8	حتى1.6- 2	1.3 -0.8	0.6 -0.2	حدید تحویل (ت)
				حديد سباكة الحديد:
0.04	0.2	3	13 -9	حديد- سليكون
				(فروسيليكون)
0.03	0.45 -0.35	75 -70	2	حديــــد -منجنيــــز
0.03	U.TJ -0.33	13 10	2	(كرومنجنيز)

- 4) خبث حديد الافران و يستعمل لانتاج طوب الخبث و كتل الخبث و الاسمنت الخبثى كما يحصل من الخبث الحامضى على صوف الخبث الذي يستعمل عازل حراري لرداءة توصيله للحرارة.
- 5) غاز الفرن العالى و يستعمل بعد تخليصه من الغبار كوقود لمسخنات الهواء و الغلايات و غيرها من التركيبات الصناعية و النسب المتوسطة لمركباته هي : 27٪ co 2 . CH4 2 . CO2 2 . CO3 2 . CH4 2 .








المادة الخام الاساسية لانتاج الحديد الصلب هي حديد زهر التحول و كذلك الحديد الخردة و يجب ان يكون نسبة الكربون والمواد المختلطة الاخرى في الصلب اقل بكثير منها في الحديد الزهر ويتوصل لي ذلك بأكسدتها في عملية التحويل و من الطرق الحديثة لانتاج الصلب:

- -1 طريقة التحويل -2 انتاج الصلب في افران مارتن -1
 - 3- انتاج الصلب في الافران الكهربائية.


1- **طريقة التحويل** :

و قد اقترحت هذه الطريقة المتالورجي الانجليزي ه... بسمر 1855، و هي مبنية على نفخ الهواء المضغوط خلال الحديد الزهر المصهور المصبوب في وعاء خاص يعرف بالمحول، و المحول عبارة عن وعاء أكمتري الشكل كما هو مبين بالشكل التالي مبرشم من صفائح الصلب (الصاح) سمكها 15 – 30 مل و التجويف الداخلي (2) للمحول مبطن بمادة مقاومة للحرترة (بطانة) سمكها نحو 300 مم و السعة النافعة للمحول تصل الى 30 طن و يدخل الهواء خلال القاع القابل للتغيير (3) الذي له نحو 300 فتحة و هذه الفتحات مغلقة من أسفل بواسطة الصندوق (4) الذي يدخل فيه الهواء عن طريق المحور المجوف و الكوع (5) و تقوم تركيبة خاصة بادارة المحول الى الوضع الافقى لشحنه بالمعدن او لصب الصلب الجاهز خلال العنق (7) و عند صهر الصلب يدار المحول الى الوضع الرأسي و في هذا الوضع تكون تغذية الهواء على أقصاها 5.1 – 2.5 ض. ج و يكون التحويل حامضيا و قاعديا حسب التركيب الكيميائي للحديد الزهر المحول .



و يجرى التحويل الحامضى و يسمى بطريقة بسمر فى محول ذو بطانة حامضية من الطوب الديناسى المجهز من مادة مقاومة للحرارة تحتوى من 90- 97٪ سيليكا و لما كانت البطانة الحامضية تتآكل عند تعرضها للخبث القاعدى فلا يمكن ان تحول بطريقة (بسمر) الى انواع الحديد الزهر السيليكى التى تعطى خبثا حامضيا بالاضافة الى ذلك فان الحديد الزهر المحول يجب ان يحتوى على الاقال كمية ممكنة من الفوسفور و الكبريت، لانه لا يمكن تخليص الصلب من هذه المواد عند التحول لعدم وجود خبث قاعدى.

و قبل أن يبدأ نفخ الهواء في المحول، يوضع في الوضع الافقى شكل (4) و يسخن، ثم يملا بالحديد الزهر السائل الى 1/3 حجمه تقريبا . وبعد ذلك يبدأ نفخ



شكل (4) المحول في وضع الصب ووضع النفخ

الهواء و يدار المحول الى الوضع الرأسى (العامل)، و تنقسم عملية التحويل الى ثلاث مراحل متميزة :

المرحلة الأولى:

و تتميز بظهور شرر كثير عند عنق المحول و يفسر ظهور الشرر بالتأثير الميكانيكي لتيار الهواء على الحديد الزهر المصهور الذي تتطاير قطرات منه و تحرق في الهواء بشكل نجوم مضيئة و في هذه المرحلة تبدأ الاكسدة الشديدة للمواد المختلطة بالحديد الزهر المصبوب نتيجة لتفاعل اكسيد الحديد المتكون والمنجنيز المختلطين بالحديد و تتم هذه العملية حسب التفاعلات التالية :

Fe +
$$\frac{1}{2}$$
 O2 = Fe O + 64430 Cal
2Fe O + Si = SiO2 + 78990 Cal
Fe O + Mn = Fe + Mn O 32290 cal

و يصحب أكسدة السيليكون توليد كمية كبيرة من الحرارة و ارتفاع حاد لدرجة حرارة المعدن .

المرحلة الثانية:

و تبدأ عند ارتفاع درجة الحرارة الى 1500° م، مما يخلق الظروف الملائمة للاحتراق الشديد للكربون:

$$Fe O + C = CO + Fe - 34460 Cal$$

و يسبب تكوين اول غليانا شديدا للمعدن و يظهر عند عنق المحول لهبا ابيض خاطف نتيجة لاتمام احتراق اول اكسيد الكربون في الهواء الى ثانى اكسيد الكربون

$$CO + \frac{1}{2}O2 = CO2$$


المرحلة الثالثة:


وتتميز بظهور دخان بنى داكن و هو دليل على تأكسد شديد للحديد و عندئذ توقف العملية و يدار المحول الى الوضع الافقى و يدار

الهواء تدريجيا و يحتوى المعدن بعد نفخ الهواء خلاله على كمية كبيرة من اكسيد الحديد الذائب الذى تقلل كثيرا من جودته و لاختزال الصلب تضاف سبائك الحديد كحديد المنجنيز مثلا و يتم الاختزال حسب التفاعل:

$$Fe O + Mn = Fe + MN O$$

ويمكن الحصول على صلب يحتوى على النسبة المطلوبة من الكربون حسب كمية سبائك الحديد الزهر الخاص المضاف و تستمر عملية نفخ الهواء في المعدن 10 – 15 دقيقة و بعد ذلك تؤخذ عية للتحليل ثم يصب الصلب الجاهز في بوتقة و في شكل (a 5) منحنيات احتراق المواد المختلفة للحديد في عملية بسمر.





شكل رقم (5) رسم بيانى لاحتراق الشوائب عند تحويل الصلب (a) فى محول ذى بطانة حامضية و (b) فى محول ذى بطانة قاعدية

طريقة توماس:

و قد اقترحها في سنة 1878 الانجليزي توماس وتستعمل لتحويل حديد الزهر المحتوى على نسبة كبيرة من الفوسفور و تصنع بطانة محول توماس من الدولوميت و هو مادة مقاومة للصهر و تركيبها MgCO3.CaCO3 وسعة محول توماس اكبر بقليل من سعة محول بسمر والسبب في ذلك هو ضرورة شحن المحول بالجير و يشحن الجير في بدأ العملية في المحول المسخن بكمية تقرب من 10 – 15 ٪ من وزن المعدن ثم يصب الحديد الزهر و يرسل تيار الهواء خلاله و في الشكل

(b5) رسم بيانى لاحتراق المواد المختلطة بالحديد الزهر في عملية توماس .

و فى عملية التحويل القاعدى تتولد الحرارة اللازمة نتيجة لتأكسد السيليكون كما يحدث فى العملية الحامضية و لكن نتيجة لاحتراق الفوسفور فى المقام الاول و يصحب تأكسد الفوسوفر توليد كمية كبيرة من الحرارة و ارتفاع كبير من درجة الحرارة:

$$P2 O5 + 4Ca O = (Ca O) 4. P2 O5$$

و يعد نفخ تيار الهواء يقشط الخبث و تضاف المواد المختزلة و تستمر العملية نحو 20 دقيقة و الخبث القاعدى يحتوى على 25 % تقريبا من خامس اكسيد الفوسفور و يستعمل كسماد زراعى و يجب ان تحتوى في انواع زهر الفرن العالى المستعملة للتحويل القاعدى على نسبة صغيرة من السيليكون (انظر جدول رقم 1 حديد ت) لان السليليكون يتأكسد عند الصهر الى Si O2 و يكون خبثا حامضيا يسبب تآكل البطانة القاعدية للمحول .

و تمتاز طريقة التحويل بارتفاع انتاجية المحول و صغر حجمه وببساطة عدم الحاجة الى وقود اذا ان الوصول الى درجة حرارة عالية يكون على حساب كمية الحرارة المتولدة في عملية تأكسد العناصر و هذا كله يجعل تكاليف الصلب الناتج زهيدة و العيوب الجوهرية لهذه الطريقة هي استحالة تحويل الكمية الكبيرة من الحديد الخردة و تحويل انواع الزهر ذات التركيب المحدد و التآكسد الكبير للمعدن (5 – 10 ٪) و صعوبة تنظيم عملية و وجود نسبة كبيرة مناكسيد

الحديد و الازوت في الصلب مما يخفض من جودته و يعتبر صلب محولات من انواع الصلب ذات الجودة العادية و يستعمل لانتاج صفائح الصلب و المواسير الملحومة و الكمرات ذات المقاطع المختلفة و الاسلاك و غيرها من المنتجات التي تتطلب لانتاجها كمية كبيرة من المواد الرخيصة. و قد أدخل في السنوات الاخيرة في عملية التحويل نفخ تيار من الاكسجين بدلا من الهواء مما يزيد من سرعة العملية و يرفع انتاجيتها. و الصلب المحول الناتج عند استعمال تيار الاكسجين يقارب في جودته صلب عملية مارتن. ان الاستخدام الواسع للاجهزة و العدادات الاوتوماتيكية التي تراقب و تنظم عمليات الصهر في المحولات يحسن نوعية الصلب كثيرا و يجعل هذه الطريقة في صهر الصلب اكثر تطورا و بانتهاء مشروع السنوات السبع فقد انتشر انتاج الصلب في المحولات في الاتحاد السوفييتي انتشارا واسعا.

2- **طریقة مارتن** :

تتميز طريقة مارتن لانتاج الصلب عن طريقة التحويل بكونها لا تسمح بتحويل الحديد الزهر (السائل او حديد التماسيح) فحسب بل ويمكن بواسطتها كذلك اعادة صهر اجزاء الماكينات التى اصبحت غير صالحة للعمل والمتراكمة في المصانع وكل الانواع الممكنة من خردة المعادن الحديدية . و يصهر نحو 85 ٪ من الصلب في الاتحاد السوفييتي بطريقة مارتن . و يصل طول الافران المارتية الكبيرة الى 25 متر و عرضها الى 7 أمتار و تتراوح سعة الافران من 20 – 500 طن . و شكل (6) يوضح تركيب فرن مارتن ويتكون الفرن من مكان التشغيل A حيث تصهر الشحنة ، و شبابيك الشحن 1 لادخال المواد . و الرأسين B1 ، B1 التي تتجه منها قنوات الى مسترجعات الحرارة 3 ، 4 ،


5، 6 و هذه الاخيرة عبارة عن غرف ذات قلب من الطوب الحرارى المصفوف على شكل يشبه القفص. والهدف منها استعمال الحرارة الزائدة في عمليات الصهر.

و في الوضع المبين بالشكل للصمامين 2 يسير الهواء و الغاز في قنوات منفصلة الى الرأس ${f B}$ ويمر الغاز بمسترجع الحرارة ${f 8}$ بينما يمر الهواء بالمسترجع 4. و عند خروج الخليط الساخن من الرأسين يشتعل معطيا لهبا طويلا زاحفا يسخن مكان التشغيل بالفرن حتى 1200 ° م . و تخرج النواتج المتوهجة للاحتراق خلال الرأس B1 الى المسترجعين 5، 6 حيث تترك كمية من الحرارة للقلب ثم تتجه الى القناة المؤدية الى المدخنة. و بعد تسخين المسترجعات يدار الصمامان 2 بزاوية $^{\circ}90$ فيغير الهواء و الغاز اتجاههما ويمران بالقلب الحار للمسترجعين $^{\circ}90$ 6 حيث يسخنا حتى 110 – 1200 ° م و يدخلان بهذه الدرجة الى مكان تشغيل الفرن حيث يختلطان ويشتعلان فيرفعان درجة حرارة $^{\circ}$ الفرن الى $^{\circ}$ م . و تخرج نواتج الاحتراق من الفرن خلال الرأس الى المسترجعين 3، 4 حيث يسخن قلبيهما ثم تذهب الى القناة المؤدية الى المدخنة . و بعد 20 - 30 دقيقة يعاد الصمامان الى الوضع السابق و تتكرر الدورة، وقد أتسع في الوقت الحاضر استخدام التحكم الاوتوماتيكي في النظام الحراري بالفرن . و توضع لهذا الغرض في الاماكن الملائمة اجهزة تقوم بتسجيل درجة الحرارة مما يضمن تحقيق الظروف الحرارية المطلوبة.

ويجرى اخراج الصلب الجاهز خلال فتحات الخروج بالحائط الخلفى للفرن (لا ترى بالرسم)، و عند عمل الفرن بالوقود السائل يكون به مسترجعان للحرارة فقط لتسخين الهواء، و افران مارتن

يمكن ان تكون حامضية او قاعدية حسب نوع الطوب الحرارى المستعمل فى التبطين و تصنع قبب و ردوس الافران الحامضية القاعدية من الطوب الكرومي المنجنيزي، الذي يتحمل جديدا التقلبات الحداة لدرجة الحرارة و هناك عدو انواع من عمليات الصهر بطريقة مارتن حسب كبيعة المواد الاولية للعملية. واهم هذه الانواع هي عملية الخام وعملية الخردة، وتستعمل عملية الخام في ورش افران مارتن بالمصانع المتالورجية. و في هذه العملية يحول اتلديد الزهر المنصهر معاضافات من خام الحديد و بقايا الانتاج المتالورجي.

اما عملية الخردة فتستعمل في ورش افران مارتن بمصانع بناء الماكينات التي تمتلك كمية كبيرة من نفايات الانتاج . ويكون تركيب الشحنة المحولة في هذه الحالة من 60-80 ٪ خردة (نفايات الانتاج ، وخردة المعادن الحديدية (و 20-40 ٪ من حديد التماسيح)



شکل رقم 6 يبين رسم تخطيطي لتركيب فرن مارتن

عملية خام (القاعدية):

يصهر بهذه الطريقة الجزء الاكبر من الصلب المنتج جميعه. و في بداية العملية يلقى في الفرن المسخن بالدولوميت المحمص لتحمية قاع الفرن و جوانبه المائلة، و بعد ذلك تشحن المواد الصلبة بالشحنة بترتيب معين، و كذلك الجير اللزم لتحويل الفوسفور و الكبريت الى خيث و تتم عملية شحن المواد الاولية بواسطة ماكيمة للشحن باعتبارها عملية تتم عملية شحن المواد الاولية بواسطة ماكيمة للشحن باعتبارها الخديد الزهر السائل، و عملية صب الحديد الزهر السائل مثلها مثل عملية شحن المواد الصلبة تتم ميكانيكيا و اثناء سير العملية يبدأ سطح المعدن المصهور في التأكسد بواسطة اكسجين غازات الفرن و يتغطى تدريجيا بطبقة من الخبث و يذوب اكسيد الحديد الحديد O

$$1-2 \text{ Fe O} + \text{Si} = \text{Si O2} + 2 \text{ Fe} + 78990 \text{ Cal}$$

$$2- Fe O + Mn = Mn O + Fe 32290 Cal$$

$$3 - Fe O + C = Fe CO - 34460 Cal$$

$$4-5 \text{ Fe O} + 2 \text{ P} = \text{P2 O5} + 5 \text{ Fe} + 46900 \text{ Cal}$$

ويتحد الجير الموجود بالشحنة مع P2 O5 مما يساعد على تخليص الشحنة من الفوسفور:

$$P2 O5 + 4 Ca O = (Ca O) 4 P2 O5$$

وبالمثل فوجود كمية كافية من اكسيد الكالسيوم في الخبث يضمن تحويل الكبريت الى خبث:

$$Fe S + Ca O = Fe O + Ca S$$

وكما نرى التفاعلات 1- 4 اعلاه، فان اكسيد الحديد FeO هو المصدر الوحدي للاكسجين بحمام المعدن المنصهر المغطى بطبقة من الخبث. ويضاف خام الحديد عدة مرات لمضاعفة سرعة عمليات الاكسدة. و العلامات المميزة الدالة على السير الطبيعي للعملية هي الغليان و هي الفترة التي يتم فيها التأكسد الشديد للكربون.

و يساعد الغليان على تقليب المعدن و خروج الغازات و التوزيع المتساوى للحرارة على عمق حمام المعدن كله وتؤخذ اثناء سير العملية عينات عدة مرات يمكن منها الحكم على التركيب التقريبي للصلب وفيما عدا العينات يجرى تحليل عاجل للمعدن و الخبث يحدد تركيب الصلب الكيميائي بدقة خلال 3- 5 دقائق. وقبل نهاية الصهر يزاح الخبث و تضاف المواد المختزلة. و للحصول على انواع الصلب الخاصة (السبائكية) يضاف الحديد الكرومي (الفروكروم) او الحديد الفانادي (الفرو فانديوم)الخ.

عملية الخردة :

و تجرى في افران ذات بطانة حامضية على شحنة تحتوى على اقل كمية ممكنة من الفوسفور و الكبريت. و يتلخص جوهر العملية في أكسدة الكربون و السيليكون و المنجنيز و هي تحت وقاية الخبث . و سير العملية فيما يختص بأكسدة المواد المختلطة و تبادل الاكسجين سبيه بما اوضحناه سابقا . و تكوت خواص الصلب المصهور في الفرن الحامضي اجود بكثير من خواص الصلب المصهور في الفرن القاعدي، ولكن ضرورة استعمال الشحنات النقية ترفع كثيرال من تكاليف الانتاج . و اهم دليل فني اقتصادي على كفاءة الانتاج بطريقة مارتن هو كمية الصلب الناتج عن كل متر مربع من ارضية الفرن في مدة 24

ساعة . و قد توصل منتجو الصلب المجددون باستعمال الطريقة السريعة لصهر الصلب الى انتاجية عالية تصل الى 12 طنا من الصلب الجيد لكل مترمربع من ارضية الفرن كل 24 ساعة وقد تمكن المتالورجيون السوفييت من استعمال الاكسجين في انتاج الصلب في افران مارتن مما رفع كثيرا من انتاجية الافران . وتسير عملية مارتن سيرا هادئا مقارنة مع عملية التحويل كما انها تسمح بالحصول على صلب كربوني و صلب سبائكي ذي جودة عالية ، و تركيب كيميائي يطابق تماما التركيب المطلوب . و الصلب المارتني و ان كان يقل عن الصلب المنتج بالافران الكهربائية في كثافته و تماثل اجزائه الا انه ارخص بكثير من الصلب الكهربائية .

و يستعمل صلب مارتن الحامضي في انتاج الماكينات التي يعلق عليها الكثير من الاهمية في حين يستعمل الصلب القاعدي في الصناعة العامة كالسكك الحديدية و الكباري و الهندسة المدنية


3- الصهر الكهربائي:

يمتاز الصهر الكهربائى اذا قورن بالطرق الاخرى لصهر الصلب بعدة مميزات، منها امكان التوصل لدرجة حرارة عالية فى مكان الصهر، مما يسمح بالحصول على خبث به كثيرا منالجير، يضمن التخلص التام تقريبا من الفوسفور و الكبريت، و كذلك يخفف كثيرا من احتراق المعدن عناصر الاشابة نتيجة لعدم وجود لهب مؤكسد.

وتعمل الافران الكهربائية الصناعية اما بالحث الكهربائي واما بمبدأ القوس الكهربائي .

أفران كمربائية بالحث:

فى شكل (7) رسم لفرن كهربائى بالحث (بدون قلب) يعمل بتيار تردده 500 – 2000 ذبذبة / الثانية فحول البودقة المقاومة للحرارة 1 ملف على شكل ماسورة من النحاس ذات مقطع مستطيل 2 يجرى بها الماء للتبريد . ويمر تيار عالى التردد من مولد خاص فى الملف فيثير فى المعدن تيارات دوامية تسخن المعدن 3 بسرعة حتى انصهاره . وتشغل فى الافران ذات التردد العالى شحنات موادها شديدة النقاوة منتخبة بعناية ، و نظرا للسرعة الكبيرة للعملية لا يجد المعدن فرصة للتأكسد الشديد و عند نهاية الصهر تضاف كمية صغيرة من الاضافات و المواد المختزلة . و لا تزيد سعة الفرن العالى التردد عن 8 طن و هي تستعمل لانتاج مسبوكات الصلب الواجهية و لصهر سبائك الصلب ذات النسبة العالية للعناصر المضافة (الصلب المتحمل للحرارة و الصلب المقاوم للانصهار و الصلب الغير قابل للصدأ) .




شكل رقم 7 ، رسم تخطيطى لفرن كهربائى بالحث -1 المعدن -1 المعدن

افران القوس الكمربائي :

وتعمل بمدأ استغلال الحرارة المتولدة عن القوس الكهربائى المتكون. و تنقسم الى افران ذات قوس مستق و افران ذات اقواس غير مستقل . و فى افران النوع الاول توجد الاقطاب فوق سطح حمام المعدن، و يتم صهر الشحنة بواسطة الحرارة المتولدة عن القوس المتكون . اما فى الافران ذات القوس غير المستقل فيجرى صهر المعدن بواسطة حرارة القوس الكهربائى المتكون بين الاقطاب و حمام المعدن . و قد انتشر استعمال هذه الافارن لصهر الصلب و السباكة انتشارا واسعا .

و فى شكل (8) مقطع تخطيطى لفرن قوس ذى وجهين و يصنع الغلاف 1 من صفائح سميكة من الصلب . و تصنع البطانة 2 فى الافران الحامضية من الديناس، و فى الافران القاعدية من الماجنزيت . و تصنع قبة الفرن 3 من الطوب الديناسى بحيث يمكن خلعها . و يركب الفرن لسهولة صب المعدن على مجارى مقوسة 4، و يجرى الصب بالميزاب 5 باستعمال التوصيلة الكهربائية او الميدروليكية 6 التى تقوم بامالة الفرن . و تصنع الاقطاب 7 متحركة ، و هى اما من الكربون او الجرافيت . وتغذى الاقطاب بالتيار من محول 8 ، بواسطة كابلات مرنة فى افران القوس الكهربائي الخردة و الزهر وخام الحديد و الفلكس و فى افران القوس الكهربائي الخردة و الزهر وخام الحديد و الفلكس و الصلب المواد المختزلة و سبائك الحديد ، و المادة الاولية الرئيسية هى خردة الصلب . اما الزهر فبقوم برفع نسبة الكربون فى المعدن ، و يضاف خام الحديد لاكسدة المواد المختلطة ، و يستعمل الجير كفلكس فيكون الحديد المناهدة المواد المختزلة الحديد السليكي (الفرو سيليكون) و خبثا قاعديا ، و يحصل على الخبث الحامضى باضافة الرمل الكوارتزى

الحديد المنجنيزى (الفرومنجنيز) والالومنيوم. ويضاف الحديد الكرومى (الفروكروم) والحديد النيكلى (الفرونيكل) والحديد الولفرامى (الفرو ولفرام) للحصول على صلب سبائكى . وينتج في الافران ذات البطانة الحامضية صلب عالى الجودة ياستعمال شحنة نقية خالية من الفوسفور والكبريت بقدر الامكان . اما في الافران القاعدية فينتج صلب يستعمل للانشاءات ذو نسبة منخفضة من الشوائب الضارة .



شكل رقم (8) فرن القوس الكهربائي

عملية الصمر الكمربائي (قاعدية):

بعد انصهار الشحنة في الفرن يلقى فيه بكمية محددة من الجيرو خام الحديد او نواتج تأكسد الحديد ثم يوصل التيار الكهربائي. و يمكن تقسيم عملية صهر الصلب الى مرحاتين : مرحلي التأكسد و مرحلة الاختزال. وفي المرحلة الاولى تتأكسد جميع المواد المختلطة (ما عدا الكبريت) بواسطة اكسجين الخام او نواتج تأكسد:

$$2Fe + Si = 2 Fe + Si O2 + 78990 Cal$$

$$Fe O + Mn = Fe + Mn O + 32290 Cal$$

$$5Fe O + 2P = 5Fe + P2 O5 + 47850 Cal$$

ويضمن وجود الجير حدوث التفاعل الاتي:

$$P2 O5 + 4Ca O = (CaO) 4 P2 O5$$

يقشط الخبث و تضاف مرة اخرى كمية صغيرة من الجير والخام. وبعد تكون الخبث مرة اخرى تؤخذ عينة لمعاينة وجود الفوسفور ثم يقشط الخبث مرة اخرى وتكرر هذه العملية حتى التخلص التام من الفوسفور كله تقريبا. ومن المحتمل عند ارتفاع نسبة الكربون احتراق جزء منه لو كانت درجة الحرارة للفرن كافية ذلك.

$$Fe O + C = Fe + CO - 34460 Cal$$

اما فى المرحلة الثانية فيغمر سطح المعدن بخبث قاعدى يتكون من الجير و السبار القابل للانصهار ثم يضاف الكوك المفتت . و يجرى اختزال المعدن و تحويل الكبريت الى خبث حسب التفاعلات الاتية :

$$Fe S + Ca O + C = Fe + Ca S + CO$$

$$Mn S + Ca O + C = Mn + Ca S CO$$

بعد قشط الخبث يضاف خبث جديد و تتكرر هذه العملية حتى بتم التخلص من الكبريت كله تقريبا .

ولاختزال الصلب نهائيا تضاف سبائك حديد فاذا كان المطلوب هو الحصول على صلب سبائكى تضاف سبائك حديد تحتوى على نسبة عالية من عناصر الاشاية المطلوبة. وتؤخذ عينات اثناء سير العملية وقبل صب الصلب يحكم منها على مدى نضوج الصلب و مطابقاته للتركيب الكيميائى المطلوب. و تتراوح مدة الصهر الكهربائى حسب سعة الفرن و تركيب الشحنة المشغلة من 2- 8 ساعات و قد اكتسب انتاج الصلب فى الافران الكهربائية الهمية كبيرة نظرا لانتشار استعمال انواع الصلب السبائكى والصلب العالى الجودة فى بناء الماكينات الهامة.

: **-4**

يصب الصلب المصهور في المحول أو في فرت مارتن أو الفرن الكهربائي في بودقة صب، وبعد ذلك يجري سبكة في قوالب خاصة .


وبودقة الصب (أنظر الشكل 9) عبارة عن وعاء (1) من الصلب المبرشم، ومبطن بالطوب الحراري (2) وفي قاع البودقة فتحة مستديرة يركب بها كوب (3) من الطين الحراري وتغلق فتحة الكوب بسدادة مصنوعة من مادة مقاومة للحرارة، ومثبتة بذراع الإغلاق (4) وتركيبة الإغلاق (5) مثبتة علي الغطاء من الخارج، وتحمل البودقة إلى مكان الصب بواسطة الأوناش المعلقة.

أما القالب فيصنع من الزهر، واحيانا من الصلب بقاع أو بدون قاع، ويصنع القالب مسلوبا من أحدي الجهتين لتسهيل إخراج الصبة (الكتلة المصبوبة)، كما هو مبين في الشكل (10) ومبين بة أنواع من القوالب ذات المقاطع المختلفة.


ويمكن أن يكون الصلب عند صبة أما (هادئا) أو (فوارا) وتخرج من الصلب الهادئ عند كمية قليلة من الغازات كما أنة لا يغلي .

وللحصول علي هذا لبصلب يجري إختزال تام للمعادن بلإضافة كمية كافية من زهر الخاص، أما الصلب (الفوار) فيغلي أثناء عملية عملية الصب وتتصاعد منة كمية مبيرة من الغازات،

ويفسر فوران الصلب بأنة يصب قبل أن يتم إختزالة الكامل فعند إنخفاض درجة الحرارة يتفاعل جزء من الكربون مع أكسيد الحديد المتبقي FeO + C = Fe + CO.




بودقة الصب (شكل 9)




شكل (10) أنواع قوالب اصب

- F,E,D , لصب المستعملة للدلفنة - C - للمواسير - B,A - للمطروقات



شكل (12) رسم تخطيطي للصب المستمر للصب



شكل (11) الصب بطريقة السيفون

والصلب الفوار أرخص من الصلب الهادئ ، كما يعطي كمية أكبر من المعدن ويوفر في المواد المختزلة إلا أنة أقل في المجودتة من الصلب الهادئ بكثير. ويمكن ملء القوالب بالمعدن السائل من أسفل (الصب بطريقة السيفون) أو من أعلي والصب بطريقة السيفون (شكل 11) يسمح بملئ عدد كبير من القوالب بطريقة السيفون (شكل 11) يسمح بملئ عدد كبير من القوالب قنوات واحد، وتوضع هذه القوالب علي طبق 2 من الزهر بة قنوات 3 مبطنة بطوب واجهة وتتصل القنوات بالمصب الرئيسي فنوات 3 مبطنة بطوب واجهة وتتصل القنوات بالمعدن السائل خلال المصب الرئيسي بمبدأ الأواني المستطرقة . ويستعمل الصب بطريقة السيفون أساسا لصب الصلب الضائل فلا الصبة فجوة عند تجميد المعدن .

أما الصب من أعلي (شكل 9) فيستعمل للحصول علي صبب كبيرة من الصلب" الهادي "وفي هذه الطريقة يصب ذو درجة حرارة منخفضة مما يقلل من حجم فجوة التجمد ويعطي صلبا أكثر تكاثفا وقد أتسع في الوقت الحاضر إمتشار طريقة الصب المتواصل للصلب، مما أعطي وفرا كبيرا للمعدن وبشكل 12 رسم تخطيطي يبين أسس هذه الطريقة، فالصلب السائءل ينساب من القمع 1 بسرعة محددة غلي المبلور 2 المبرد بالماء 4، ويبدأ من القمع 1 بسرعة محددة غلي المبلور عند تلامسة بالسطح المعدني 5، وبإنزال هذا لسطح إلي أسفل والتغذية بالصب السائل دون إنقطاع وبإنزال هذا لسطح إلي أسفل والتغذية بالصب السائل دون إنقطاع تحدث بلورة تدريجية لطبقات المعدن الأخري، وهكذا يمكن الحصول علي صبب 6 ذات طول كبير ونظرا لملء الفراغ الناتج عن الإنكماش بالمعدن السائل لا تحدث فجوة عند التجميد، وتقوم


التركيبة 7 بتحريك الصبة إلي أسفل بسرعة تتناسب مع سرعة صب المعدن في الميلور.

يناء ميدالملد:

لا يبرد الصلب المصبوب في قالب الصبة بإنتظام (أنظر الشكل 13) يبيـن بنـاء الصبـة، فعنـد أماكـن تلامـس المعـدن السائل بحوائط القالب ببرد المعدن بسرعة، مكونا طبقة رقيقة متكافئة 1 من البلورات الدقيقة ذات الإتجاهات المختلفة ويجرى التبريد في إتجاه مركز الصبة ببطء، ويكون نمو البلورات في غالبيتة في إتجاه عمودي على جدران القالب، وتسمى البلورات المتكونة بالبلورات 2 الععمودية (لشبهها بالأعمدة) في الجزء

المحوري من الصبة فإن التبريد يكون<u>أكث بطئك</u>

ولما كانت الحرارة تتسرب في مختلف الجهات فإن الجزء من الكتلة 4 يتكون من بلورات متناثرة دون ترتيب معين وكما بين د،ك، تشرنوف فإن نموالبلورات المتكونة يكون غير منتظم . ففي البداية تنمو البلورة في إتجاه محورها الرئيسي ثم تتفرع منة فروع تنمو بزاوية معينة ومن هذه الفروع تتمو فروع أخترى جديدة وهكذا.



شكل (13) مقطع تخطيطي لصبة من الصلب

ونتيجة لذلك تتكون بلورة ذات شكل شبية بالشجرة ولذلك تسمي (دندريت) (أي الشجرية) أما الفراغ الموجود بين الفروع فيملأ بالجزء الباقي من المعدن السائل، الذي يتجمد عد إكتمال التبلور. ومن عيوب صبب الصلب: فجوة التجمد والعزل والفقاعات الغازية والشقوق.

وفجوة التجمد هي الفراغ الذي يتكون عند تجمد الصبة، ونظرا لوجود فرق بين حجم المعدن السائل والمتجمد، فمن المستحيل صب كتلة دون فجوة التجمد، ويعمل عادة علي أن تكون هذه الفجوة بأصغر حجم ممكن وعلي أن تكون بالجزء العلوى من الكتلة.

أما العزل فهو التوزيع الغير متساوي لمكونات السبيكة في أجزاء الكتلة المختلفة، وهناك نوعان من العزل: العزل داخل البلورات والعزل المناطقي ويؤدي العزل داخل البلورات إلي عدم تماثل أجزاء البلورة في تركيبها الكيميائي ويمكن بواسطة التسخين الانتشاري جعل تركيب البلورات متماثلا إلي حد كبير. أما العزل المناطقي فيتميز بالتوزيع غير المتساوي للعناصر المكونة للسبيكة في مقطع الصبة ولا يمكن إعادة التماثل بالإنتشار ولا يمكن إصلاح هذا العيب بطبيعتة بأى حال من الأحوال.

و الفقاعات الغازية هي فراغات صغيرة تنتشر في أماكن مختلفة من الكتلة . وتتكون الفقاعات في الصلب الردئ الإختزال تحت القشرة بالقرب من السطح، ولا يعطي الصلب الجيد الإختزال كثيرا من الفقاعات عند التجمد وتكون هذه عادة في أعماق الكتلة. زمن العيوب المحلية للكتلة خشونة السطح والنتوءات، الشقوق والفصوص غير المعدنية الخ .







من المعادن الغير حديدية المستعملة علي نطاق واسع في الصناعة النحاس والألومنيوم والقصدير والزنك والرصاص والنيكل والمغنسيوم، ويفسر إستعمال المعادن الغير حديدية وسبائكها بأن لبعضها خواص قيمة، كجودة التوصال الكهربائي والحراري ومقاومة الصدأ وصغر معامل الإحتكاك الخ.

ولقد ذكرنا في الجزء الخاص بخواص المعادن الغير حديدية وسبائكها.

1- إنتاج النحاس

يستعمل النحاس في حالتة النقية في الصناعات الكهربائية والحرارية (إنتاج الطاقة) والصناعات الكيميئية، كما أن النحاس يستعمل علي نطاق واسع للحصول علي السبائك، ويستخلص من خامات النحاس.

خامات النحاس:

وتوجد في القشرة الأرضية أساسا علي شكل مركبات مختلطة، تحتوى عدا عن النحاس على خامات معادن أخرى.

ويستخلص الجزء الأكبر من النحاس من خاماتة الكبريتية التي تحتوي علي النحاس بنسبة تصل إلي 5٪ من هذه الخامات:

1) بيريت النحاس، الهالكوبيريت Cu2S.Fe2S2 وهو أكثر خامات النحاس إنتشارا .

2) الهالكوزيت .Cu2S


- 3) البورنيت أو الخام الأرقط Cu2S. FeS.CuS البورنيت
- 4) الكوبريت، خام أكسيد النحاس Cu2O ويعتبر من الخامات الفقيرة وهناك طريقتان لإنتاج النحاس: الطريقة البيرومتالورجية (الجافة) والطريقة الهيدرومتالورجية (الرطبة) وقد أنتشر إستعمال الطريقة الجافة التي تشغل بها الخامات الكبريتية، ولا يشغل بالطريقة الرطبة إلا الخامات الأكسيدية.

الطريقة الجافة (البيروهتالورجية لإستخلاص النحاس:


وتتكون هذة الطريقة من العمليات الأتية: 1)- تركيز الخام، 2)- التحميص 3)- التحويل إلي نحاس صخري (شتين) 4) الحصول على النحاس غير النقى 5)- التنقية

تركيز خامات النحاس الكبريتية ويجري بطريقة الطفو وهي مبنية علي قدرة المركبات الكبريتية علي عدم الابتلال بالماء . فيفتت الخام

قبل التعويم في طواحين ذات كرات حتى يصل حجم حباتة إلى 50,0 - 5,5 مم وبعد ذلك يحمل في ماكينة الطفو المملوءة بالماء فتبدأ جزيئات الخام الكبريتي المفتتة التي لم تبتل بالماء في الصعود إلى السطح أما



رسم تخطيطي للفرن الماكس الشكل (14)



الشكل (15) محول أسطواني لنفخ النحاس الصخري (الشتين)

1- الغلاف 2- القاع 3- أستوانة 4- إطار 5- مسند
6- الأساس 7- العنق 8- تركيبة التحريك 9- ماسورة الهواء
10- فتحات الهواء

جزيئات المادة العاطلة فترسب علي القاع، ةللأسراع يطفو جزيئات الخام الكبريتي تضاف كمية صغيرة من زيت البترول الخام كما ينفخ الهواء خلال الماء فتلتصق فقاعات الهواء المتكونة بجزيئات الخام وتصعد معها علي شكل زبد يقشط ويزال منو الماء.

التحميص:

ويقام بتحميص الخام المركز لتقليل نسبة الكبريت بة ولتحويل بعض كبريتيد النحاس والحديد إلي أكاسيد وعند التحميص تزال كذلك بعض الشوائب الضارة بالخام كالزرنيخ والأنتيمون، ويتم في أفران خاصة بها عدة اقباء في درجة حرارة 800 - 1000 م ويجري شحن الخام المركز بالطفو مخلوطا بالفلكس خلال صناديق توجد علي طول قبة الفرن، وعند درجة حرارة تقترب من 1100 م تجرى التفاعلات الأتية :

Cu2S + 2Cu2 O = 6Cu + SO2 2Cu + FeS = Cu2S + FeCu2O + FeS + SIO2 = Cu2S + FeSiO2

ويكون كبرتيد النحاس الثنائي Cu2S وكبريتيد الحديد FeS النحاس الصخري، بينما تعطي المادة العاطلة والفلكس وأكسيد الحديث الخبث وتتراوح إنتاجية الفرن في المحدود من 2- 6 طن كل 24ساعة لكل متر مربع أرضية الفرن وبعد إنتهاء الصهريقشط الخبث ويؤخذ النحاس الصخري للتشغيل في المحولات، ويجري التحويل في أجهزة كمثرية أو أسطوانية الشكل (15) ذات تيار هواء جانبي ويمكن تميز

مرحلتين للتحويل ففي المرحلة الأولي عند نفخ الهواء يتأكسد الحديد حسب المعادلة التالية:

2Cu2S + 2FeS + 3O2 = 2Cu2S + 2FeO + 2SO2

وفي هذا التفاعل تنطلق حرارة ولتحويل أكسيد الحديد المحيث تضاف السيلكا :

FeO + SiO2 + FeSIO20

ويقشط الخبث المتكون (FeSiO2) أما في المرحلة الثانية فيحرق الكبريت المتحد مع النحاس حسب المعادلة التالية :

2Cu2S + 3O2 = 2Cu2O + 2SO2

ويتفاعل أكسيد النحاس المتكون Cu2O مع كبريتيد النحاس Cu2S المتبقى حسب المعادلة التألية :

2Cu2O + Cu2S = 6Cu + SO2

ويحتوي النحاس غير النقي الناتج علي شوائب بنسبة نحو 2٪

تنقية النحاس (التنقية من الشوائب الضارة):

وتتم إما بالطريقة الحرارية أو بالطريقة الكهروكيميائية وتجري التنقية بالطريقة الحرارية الكهروكيميائية وتجري التنقية بالطريقة الحرارية في أفران عاكستة ويحتوي النحاس الذي ينتج بواسطها علي 5,99 - - - 99,7 % من عنصتر النحاس ويصب هذا النحاس في كتل أو صفائح مصعديتة لعملية التحليل الكهربائي وتستعمل هذه الصفائح للحصول علي تنقية أكثر للنحاس (تصل إلي نسبة

99,98 ٪ من عنصر النحاس) الذي يستعمل لتلبية أحتياجات الكهربائية.

الطريقة الرطبة (الميدرومتالورجية):

وتستعمل للخامات الأكسيدية الفقيرة يفتت الخام أولا إلي أن يصل حجم حبيبات إلي 2 – 15 مم وبعد ذلك يمر بمرحلة الفرز للحصول علي حبيبات ذات حجم واحد (درجات) وتجري لكل درجة عملية تركيز في ماكينة ترسيب وفي هتذة الماكينة يغسل الخام والمادة العاطلة بواسطة تيار من الماء، ولما كان الوزن النوعي للخام والمادة العاطلة مختلفا، فإنهما ينفصلان: فيرسب الخام إلي أسفل بينما تبقي المادة العاطلة بأعلي، ويعامل الخام المركز بمحلول مخفف من حامض الكبريتك ويتلو ذلك ترشيحة للحصول علي محلول نظيف ويم ترسيب النحاس من المحلول بالتحليل الكهربائي أو بأحلال الحديد (الخردة) محل النحاس حسب التفاعل التالى:

CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu

ويعاد صهر النحاس الناتج في أفران لهيبية ثم بنقي .

2- إنتاج الألومنيوم:

يعد البوكسيت المادة الخام الرئيسية للحصول علي الألومنيوم، والبوكسيت صخر معدني مركب يحتوي علي هيدروكسيد الألومنيوم AI(OH)a طليقا بنسبة 60 – 60% وعلي عدد من الشوائب: Fe2O3 :SiO2 : CaO :TiO2 وغيرها

ويوجد في الإتحاد السوفيتي موارد غنية من البوكسيت وينقسم إنتاج الألومنيوم إلى عمليتين:

1) الحصول على أكسيد الألومنيوم (الالومينا) من البوكسيت .

2) التحليل الكهربائي للألومينا.


المصول على أكسيم الألوهنيوم (الطريقة القلوية):

وفيها يعامل الخام الذي يحتوي علي كمية صغيرة من السيليكا بالمواد القلوية لتحويل هيدروكسيد الألومنيوم إلي الومينات الصديوم:

2AI(OH)3 + 2NaOH = AI2O3 Na2O + 4H2O

وتذوب الألومينات الناتجة في الماء أما أكاسيد الحديد والكالسيوم والتيتانيوم فإنها تكون رواسب صلبة غير قابلة للزوبان تفصل علي المرشحات الكابسة، ويجرى المحلول المائي المرشح لالومينات الصوديوم إلي أحواض بها قلابات حيث يتحلل المحلول بواسطة التحليل الكهربائي فينفصل منة راسب الصلب من هيدروكسيد الألومنيوم:

ويرسل الراسب المرشح المغسول إلي الفرن حيث يتحول عند درجة حرارة 1300م إلي أكسيد الألومنيوم غير المائى AI2O3 وقد أستعملت الطرق القلوية لإنتاج الألومينا بأوسع إنتشار.



شكل (16) حمام لتحليل الألومينا

إنتاج الألومنيوم بطريقة التحليل الكمربائي:

يتلخص الحصول علي الألومنيوم من الألومينا في تحليل أكسيد الألومنيوم (كهربائيا) في حمام من الكريوليت AIF33NaF المصهور إلي مكوناتة ومن ختواص الكريوليت AIF33NaF القدرة علي إذابة الألومينا وهو بالإضافة إلي ذلك يخفض درجة إنصهارها التي تقدر بنحو 2000°م ويوضح الشكل (16) تخطيط لحمام التحليل الكهربائي. ويتكون الحمام من غلاف حديدي وبطانة عازلة للحرارة (1) وقاع الحمام وجدرانة، وهي مغطاة بطبقة من الكربون (2) وتوصل المهابط الاطارية (3) المدفونة في القاع بالقطب السالب لمصدر التيار، أما إطار المصعد (4) فتوصل به الأقطاب الكهربائي تنثر علي القاع الحمم الحمام، وقبل بدء التحليل الكهربائي تنثر علي القاع الحمم

طبقة رقيقة من الكوك المفتت شم تنزل الأقطاب حتي تتلامس معها ويوصل التيار 0 وعندما تسخن الطبقة الكربونية إلي درجة الإحمرار يدخل الكربوليت وبعد إنصهاره تشحن الألومينا (6) بما لا يزيد عن 15٪ من الكربوليت بالحمام، وعند هذة النسبة للأملاح تكون درجة حرارة المحلول من 950 - 01000م ومع تحلل الالومينا يتجمع الألومنيوم (7) المختزل على قاع الحمام وتضاف الألومينا لتعويض التحلل.

وتوصل الحمامات علي التوالي في ورشة التحليل الكهربائي في مجموعات بكل منها من 80-100 حمام وفرق الجهد بين الأقطاب للحمامات من 5-10 فولت متع شدة للتيار نحو 30000 أمبير.

قيجري صب الألومنيوم مرة كل 50—100 ساعة ويستهلك لإنتاج طن من الألومنيوم نحو2طن ما الألومينا و 0,6 طين من الألومنيات (المصعد) و 0,1 طين من الأقطاب الكربونية (المصعد) و 0,1 طين من الطاقة الكربوليت ومن 16000 إلي 19000 كيلوات ساعة من الطاقة الكهربائية 0 وينقي الألومنيوم الناتج لتخليصة من جزيئات الكربوليت والغازات الذائبة ويحتوي الألومنيوم المنقي علي شوائب بنسبة 0,3 الى 1٪.

3- إنتاج القصديسر:

يستخلص القصدير من خاماتة النادرة الوجود نسبيا والتي لا توجد بكميات كبيرة، ويوجد القدير في خاماتة علي شكل ثاني أكسيد القصدير SnO2 المسمي بحجر القصدير أو الكاسية ريت، ويعثر نادرا على بيريت القصدير وتكون نسبة

القصدير في الخام عادة صغيرة (0,25 إلي 1٪) أما الباقي فهو مادة عاطلة (كوارتز وفلورسبار) وشوائب وتصل نسبة القصدير إلي 2 – 6٪ في الخامات النسماة بالخامات (الغنية) فقط ويجري علي الخام المستخرج التتركيز والتحضير0 وبعدها يصهر الخام المركز لإختزالة في أفران عاكسة حيث يختزل ثاني أكسيد القصدير SnO2 عند درجة حرارة 800°م بواسطة أكسيد الكربون الصلب:

$$+ 2CO = Sn + 2CO2$$
 SnO2
SnO2 + 2C = Sn + 2CO

ويحتوي القصدير الناتج علي كثير من الشوائب والتي تصل نسبتها إلي 3٪ وللحصول علي نوعية جيدة من المعدن يحتوي علي 99,99٪ من عنصر القصدير تجري التنقية بالتحليل الكهربائي.

4- إنتاج الرنك:

يستخرج الزنك (الخرصين) من خمات الزنك، ويعتبر البلند الخارصيني ZnS أهم خامات الزنك، ويحتوي عادة من 30—30٪ خارصين ويجري للحصول علي الزنك بطريقتين: بطريقة التأقطير (البيرومتالورجية) وبطريقة التحليل الكهربائي (الميدرومتالورجية) وبطريقة التحليل الكهربائي الهيدرومتالورجية) وتتلخص الطريقة الكهربائية التي حظيت بلإنتشار كبير، في تحميص الخام المركز ثم معالجتة بمتحلول من حامض الكبريتيك ويرسل محلول ZnSO4 بعد تنقية من الشوائب إلي حوض التحليل الكهربائي وبة المصعد من ألواح الرصاص والمهبط من الواح الألومنيوم ويتترسب الزنك في عملية

التحليل علي المهبط ويصهر الزنك المهبطي في أفران عاكسة ذات جو مختزل يقي المتعدن من التأكسد، ويحتوي الزنك المصبوب في كتل على 99,95% من عنصر الخرصين.

5- **إنتاج الرصاص**:

يستخلص الرصاص من خاماتة وأهم خامات الرصاص هو الليتارج PbS وتراوح نسبة الرصصاص بالخام في المتوسط من 6—16 ويسخلص الرصاص بطريقة الصهر الاختزالي للخام المركز بعد تحميصة مبدئيا، ويجري التحتميص المبدئي في أفران عاكسة لتحليل كبريتيد الرصاص PbS وتحويل الرصصاص إلي كبريتات الكام ويمكن بواسطة التحميص الثانوي التخلص تماما من الكبريت والحصول علي PbO،

ويختزل الرصصاص عند الصهر في افران أسطوانية بواسطة كربون فحم الكوك حسب المعادلتين:

$$PbO + C = Pb + CO$$

 $PbO + CO = Pb + CO$

ويحتوي الرصاص الناتج بعد الاختزال علي شوائب تصل إلي 1,5 ويحتوي الرصاص بعد تنقيتة علي 99,95٪ من عنصر الرصاص











الأجسام البلورية والأصورفية (الغير متبلورة):

تتكون جميع الأجسام من ذرات، وتسمي الأجسام التيث يكون وضع الـذرات فيها عشوائيا، دون نظام معين بالأجسام الأمورفية (أي غير متبلورة)، ومن أمثلة هذه الأجسام الزجاج والشمع والقار، والمواد الأمورفية ذات البنيان الذي لا يتخذ أي شكل معين (أيزوتروبية) الخواص، أى أن خواصها الطبيعية في جميع الإتجاهات واحدة.

وعلي العكس من ذلك نجد أن الذرات بالاجسام البلورية تنتظم فيما بينها في نظام دقيق محكم وقد تختلف الخواص الطبيعية لهذه الأجسام إختلافا كبيرا في الإتجاهات المختلفة، ويقال أن هذه الأجسام ذات خواص (أنيزوتروبية).

ومن الصفات المميزة للمعادن بريقها المميز وعدم شفافيتها، وتوصيلها للكهرباء والحرارة.

فالعالم الروسي م. ف. لومونوسوف هـ و أول مـ ن أعطي تعريفا واضحا للمعدن في عبارتة التالية: "المعادن هي أجسام لامعة يمكن طرقها "وهذه الصفات المميزة للمعادن عبارة عن إنعكاس للبناء الـ ذري وتتحـ د هـ ذة الصفات المميزة للمعادن بخواص العناصر الداخلة بها وبأشكال تجمع الذرات بها ، البناء الـ ذري في في المعادن وتجمعات الـ ذرات وتكون جميع المعادن والسبائك المعدنية في الحالة الصلبة ، مهما كانت طريقة إستخلاصها أو تشغيلها ذات بناء بلوري بارز المعالم ، وبما أن ذرات الأجسام البلورية عامة (وذراتالمعادن علي وجهة الخصوص)

توجد في مستويات وأوضاع فراغية مضبوطة تماما لذا فهذه الذرات تكون فيما بينها مايعرف بالشبكة البلورية الفراغية.

1- الشبكات البلورية للمعادن:

وضع العالم الروسي ى، س، فيدوروف في القرن التاسع عشر أسسا لعلم البلورات ونظرية بنائها وهو صاحب الفرض القائل بتوزيع الذرات المنتظم في البلورات. ولقد أثبتت الدراسات التالية لهذة المسألة والتي أجريت في مطلع القرن العشرون والتي أستخدمت قيها الأشعة السينية أن فرض فيدوروف حول وجود الشبكات البلورية صحيح تمام الصحة. وإن أكثر أنواع الشبكات البلورية إنتشارا في المعادن هي:

الشبكة المكعبية متمركزة (مركزية) المجم (الجسم):


وهي عبارة عن مكعب مركزي من تسع ذرات: ثمانية منها تقع في أركان المكعب، التاسع في مركزة (داخل المكعب) . (شكل 17) وكثير من المعادن ذات شبكة مكعبة متمركزة الحجم، ومن أمثلة هذه المعادن " الليثوم والصديوم والبوتاسيوم والفاناديوم والكروم والحديد والروبيديوم والنيو بيوم والموليدينوم والولفرام (التجستن) وغيرها " .

وتختلف متغيرات الشبكة (ضلع المكعب) لكل معدن وفيما يلي أطوال المكعب بالأنجستروم:

(A) لبعض هذة المعادن: الليشوم – 3,5 ، البيريليوم – 3,04 ، الولفرام 3,15 ، الحديد 2,87 - الكروم 20.89

الشبكة المكعبية متمركزة الوجة :

وتتكون الوحدة الأولية لها (شكل 17) من 14 ذرة ثمانية منها في أركان المكعب وستة ذرات كل منها في مركز من أوجة المكعب الستة والمعادن التالية ذات شبكة مكعبية متمركزة الوجهة : الألومنيوم والكالسيوم والحديد والنيكل والنحاس والكوبالت والبلاديوم والفضة والبلاتين والذهب والرصاص.



(شكل 17) وضع الذرات بالوحدات الأولية للشبكة البلورية (شكل 17) المكعبية المركزية الداخلية (b) المكعبية متمركزة الوجة (c) المسدسية المزدحمة التكديس

وفيما يلي طول طول ضلع المكعب بالانجستروم (A) لبعضها : الألومنيوم 4,05 الحديد 3,63 الذهب 4,08 النحس 3,6 الرصاص 4,94

وفيما عدا الشبكت المكعبية نتشر كذلك في المعادن الشبكة المسدسية ووحدتها الأولية ليست مجرد منشور سداسي تقع الذرات في ألاكانة الأثني عشر بل هي عبارة عما يسمي بالوحدة المسدسية المزدحمة التكديس (المكتظة) (شكل 17) وبها بالإضافة إلي الذرات الموجودة في الأركان وفي مركزي القاعدتين المسدستين ثلاث ذرات أخري بداخل الوحدة ...

وبالإضافة إلي متغيرات الشبكة البلورية يعتبر عدد النزرات الموجود بالوحدة الأولية والمحيطة بكل ذرة من ذرات الشبكة البلورية من الخواص الهامة للشبكة ويسمي هذا الشبكة البلورية من الخواص الهامة للشبكة ويسمي هذا العدد بعدد الترابط، وكلما زاد عدد الترابط كلما كانت الشبكة أكثر تكدسا (إكتظاظا) بالنزرات، وعلي سبيل المثال فاللذرة بالوحدة الأولية المكعب البسيط (شكل 17) ستة جارات تقع كلها علي أبعد متساوية عنها أي عدد الترابط لهذة الوحدة الوحدة أمتلاء هذة الوحدة بالنزرات (معامل التكدس) تساوي 5,50 أي أن 52٪ من فراغ هذه الشبكة تملؤة النزرات و48٪ الباقية مسام.

وبالشبكة البلورية المكعبية متمركزة الحجم (شكل 17 a 17) لكل ذرة ثماني جارات قريبة، أي أن عدد الترابط يساوى 08 ومعامل التكديس لهذه الشبكة 0,68 وفي

الشبكة المكعبية متمركزة الوجة (شكل 17 b) والشبكه المسدسية المزدحمة التكديس (شكل 17 c) تحيط بكل ذرة المسدسية المزدحمة التكديس (شكل 17 c) تحيط بكل ذرة اثنا عشر جاره قريبة وعدد الترابط لهذة الشبكات 12 لكل مم الشبكتين ومعامل التكدس لكل منهما 0,74 ومن الصفات الهامة للبنيان البلوري كذلك عدد الذرات التي تعد من نصيب كل وحدة أولية للشبكة،

وعلي سبيل المثال فكل ذرة من الذرات المجودة بأركان المكعب في الشبكة المكعبية متمركزة الحجم (شكل 17 من المحتب كثمن ذرة في الوحدة الأولية ناشئ عن أن كل ذرة من المحنة الذرات توجد في آن واحد في ثمان وحدات أولية، ولما كان عدد مثل هذه الذرات 8 إذا فتحتسب جميع هذه الذرات في الخلية بذرة واحدة ($\frac{1}{8}$ × 8 = 1) اما الذرة الموجودة بالمركز فتحتسب بجملتها في الوحدة الأولية وبالتالي فنصيب الوحدة الأولية من المذرات : ($\frac{1}{8}$ × 8 + 1 = 2 ذرتان وفي حالة المكعب المركزي الوجة تصيب الوحدة الأولية أربع ذرات : $\frac{1}{8}$ × 8 = 1 ذرة من المذرات الثماني المركنية و $\frac{1}{8}$ × 6 = 2 ذرات من ذرات مراكز

الترابط بين الذرات في الشبكة البلورية :

يحمل هذا الترابط طابعا خاصيسمي بالترابط (المعدني) فالفلزات الموجودة في أركان الشبكة البلورية تتنازل بسهولة عن الكترونات تكافئها وتتحول إلي أيونات موجبة الشحنة، وهكذا فتكون في أركان الشبكة البلورية أيونات موجبة بدلا من الذرات المحايدة. ويمتلئ الفراغ بين الأيونات

بالإلكترونات السالبة الشحنة - أى بما يسمي (بالغاز الإكتروني) وتحدد الإكترونات الحرة التي تنجذب في وقت واحد إلى عدة أيونات موجبة الصلة بين هذه الأيونات .

2- خصائص بناء الأجسام البلورية :


يعطي الوضع الهندسي المنتظم للذرات في الأجسام البلورية سمات خاصة لخواص هذه الأجسام تميزها عن خواص الأجسام غير البلورية أو الأمورفية، وأول هذه السمات كما بينا أعلاه هي أنيزوتروبية الخواص الطبيعية للبلورات في إلاتجاهات المختلفة، فلو أخذنا بلور مفردة كبيرة من المعدن (وتسمى أحيانا - مونوكريستال) وقطعنا منها عينات في اتجاهات مختلفة بالنسبة لمحور البلورة وأجرينا عليها الاختبارات لتعيين خواصها الميكانيكية والطبيعية لحصانا عالى إثبات واضح للأنيزوتروبية، وعلى سبيل المثال تبين التجارب التي أجريت على العينات المأخوذة من بلورة النحاس أو نقطة الكسر (المقاومة القصوى) تتراوح في اتجاهات المختلفة من 14 إلى 35 كج/ مم2 وأن الإستطالة النسبية تتراوح من 10 إلى 55 ٪ كما أن توصيلها للحرارة والكهرباء يختلف إختلاف كبيرا في الإتجاهات المختلفة وللأنيزوتروبية - وهي النتيجة الحتمية للوضع الهندسي المنظم للذرات في الشبكة – أهمية كبيرة في الهندسة والتكنيك ولكن المعادن تتكون عادة من عتدد كبير من البلورات المختلفة في المعدن إلى تماثل خواص المعدن العديد البلورات في الإتجاهات المختلفة عمليا، وتسمى هذه الظاهرة بالكوازى إيزوتروبية (أي الشبة أيزوتربية) وبالطبع فكلما كانت حبيبات المعدن أدق

كلما كان المعدن أكثر أيزوتروبية، وينتج عن بعض عمليات التشغيل علي البارد توجية سائد للحبيبات في إتجاه واحد: فتمتد محاور الحبيبات بطول خط التشغيل أي في إتجاه الدلفنة أو السحب مثلا، وعند وجود مثل هذا البنيان (ويسمي كذلك بالنسيج) تلاحظ أنيزوتروبية الخواص، وعلي سبيل المثال فالخواص الميكانيكية للألواح المدلفنة علي البارد مقاسة في إتجاه الدلفنة تختلف عنها في الإتجاه العمودي علي إتجاه الدلفنة

3 - تبلور المعادن النقيمة:

توجد المواد في حلات ثلاث: الحالة الصلبة والسائلة والغازية، والسبب في تحويل المواد تحويل المواد من حالة إلي أخري هو أن الحالة الأولى.

ويمكن تتبع وجود التحولات في المعدن علي منحنيات تسخينة وتبريدة المرسومة في نظام إحداثيات درجة الحرارة والزمن طبقا لنتائج التجارب (شكل 18) فالمعدن الصلب عند تسخنة لدرجة حرارة معينة يبدأ في الإنصهار ونظرا لإمتصاص المعدن للحرارة الكامنة للإنصهار فإن درجة حرارتة تبقي ثابتة ويظهر ذلك في الجزء الأفقي من منحني التسخين (شكل 18) ولا تود درجة الحرارة إلي الإرتفاع في الجزء المائل من المنحني إلا بعد الإنصهار الكامل (شكل 18)



A - منحين
التسخين
B - منصحني
التبريد دون تجاوز
التبريد - C
O - منصني
بتجاوز للتبريد O
L - منصني
لتجاوز التبريد O
L - منصني
مادة أمورفيا

شكل رقم 18 منحنيات تسخين وتبريد المعدن النقي

وبالمثل فإن المعدن المصهور يبرد تدريجيا حتي درجة حرارة التبلور ولكنة يتجمد عند درجة حرارة ثابتة .

*** 1 يتحد الأستقرار بالطاقة للزائد، وتتحول المواد من الحالة ذات الطاقة الأقل ذاتيا وبذلك فالحلات المستقرة هي تلك التي تملك أقل مقدار من الطاقة الزائدة 1.

(الجزء الأفقي) ويشير هذا إلي فقدان الحرارة بالتبريد تعوضة الحرارة الكامنة للتبلور، وعند إمنهاءالتجمد تتخفض درجة الحرارة تدريجيا (شكل 18 b 18) ولما كانت درجتا حرارة التبلور والإنصهار بمنحنيات التبريد والتسخين (شكل 18 b 18) تطبقان فإن هذه المنحنيات تصف عملية التحويل المتوازن للمتعدن.

أما ما يحدث عمليا، فإن التبلور يجري عند درجة حرارة الأفقى من أقل قليلا من درجة حرارة الإنصهار، أى أن الجزء الأفقى من منحتني التبريد الذي يجري عنده التجميد منخفض عتن درجة حرارة الإنصهار المتوازنة كمتا هو مبين (بشكل 18) وتسمي هذه الظاهرة "بالتبريد المتجاوز" (النظرية) والفعلية للتبلور بدرجة التبريد المتجاوز أو المقدارة.

وعلي سبيل المثال : درجة تجمد الأنتيمون المتوازن t ص = 0 هاذه 0 فاد الكتان الإنتيمون السائل يتجاوز عند تبريدة هده الدرجة إلى درجة :

لتبلور عند هذه الدرجة فأن درجة التبلور عند المتجاوز t

ونظرا للتجاوزو الشديد للتبريد تتكون على منحنى التبريد (شكل 18) تشير الى ان الحرارة الكامنة للتجمد تخرج فجأة من المعدن عند التبلور نظرا لتجاوز التبريد الشديد، مما ينتج عنه ارتفاع فجائى لدرجة حرارة المعدن تقترب معه الى t ص.

وتتوقف درجة تجاوز التبريد على سرعة التبريد فكلما كان التبريد أسرع كلما كان التجاوز اكبر، أما الاجسام الامورفية (الغير متبلورة) فناها تتجمد بالتدريج و لا تنتقل انتقالا مفاجئا من الحالة السائلة الى الحالة الصلبة، و بالتالى ليس لها درجة معينة للتجمد، و لهذا فان منحنيات تبريد المواد الامورفية ذات طابع تدريجى كما يظهر بشكل (e 18)

4 – آلية عملية التبلور:

لقد درس مؤسس علم خواص واختبار المعادن د. ك. تشيرنوف بناء الصلب المصبوب و اثبت ان عملية تبلور النعدن تتكون من عمليتين اساسيتين :

- تكون مراكز أو انوية للتبلور .
- 2) نمو البلورات حول هذه المراكز أو الانوية .

فعند درجة حرارة التبلور تتكون فى المعدن السائل مراكز للتبلور، ثم تتجمع حولها الذرات مكونة بلورات ذات شكل هندسى منتظم و لما كان عدد كبير من هذه الانوية يظهر فى وقت واحد ثم تنمو

البورات فى جميع الاتجاهات، فان البلورات المتجاورة باصطدامها فيما بينها تعوق النمو الحر لكل بلورة، و تكون سرعة نمو البلورات على أقصاها فى اتجاه التيار الحرارى . و يؤدى هذا الى تكون بلورات ذات شكل خارجى غير منتظم هندسيا بالرغم من ان بناءاخلى هندسى منتظم، و تسمى هذه البلورات ذات الشكل غير المنتظم بالكريستاليتات أو البوليدرات كما انها تسمى ايضا بالحبيبات .

مراكز التبلور و نموها:

عند التبريد السريع ،و بالتالى عند تجاوز التبريد للمعدن المنصهر يزداد عدد مراكز التبلور التى تظهر فى وحدة الزمن (الدقيقة) فى وحدة الحجوم (سم3) زيادة كبيرة .

و تؤيد الخبرة اليومية فى انتاج المسبوكات هذه الحقيقة ،اذ انه يتكون بالمسبوكات ذات الجدران الرقيقة نتيجة لسرعة التبريد بنيان دقيق الحبيبات، أما فى المسبوكات ذات الجدران السميكة فنظرا للتبريد البطىء يكون بنيانها كبير الحبيبات.

و للحصول على بيبات بالحجم المطلوب يجب ذبط سرعة التبريد في المسبوكات باتخاذ الوسائل الصناعية : بوضع مبردات أو بالصب في فورمات معدنية الخ ..

و عدا ذلك تنتشر انتشارا واسعا فى الانتاج الحديث الوسائل الصناعية لخلق مراكز اضافية للتبلور اضافية للتبلور باضافة مواد خاصة تسمى بالمعادلات الى المعدن المصهور.

ومن أمثلة ذلك اضافة الالومنيوم و التيتانيوم الى الصلب و اضافة الفروسليكون و الماغنسيوم و النحاس الى الزهر الرمادى و الصوديوم الى السيلومين الخ

5 – اللوتروبية (تأصل و تعدد اشكال) المعادن :

يمكن ان يكون لبعض العناصر المعدنية كالحديد و المنجنيز و الكوبلت و القصدير حسب درجات حرارتها شبكات بلورية مختلفة البنيان و بالتالى تختلف خواص هذه البلورات ، و تسمى هذه الخاصية بالألوتروبية (التآصل أو تعدد الاشكال) أو البوليم ورفيزم . وجرت العادة على الرمز للحالات الألوتروبية بالأحرف اليونانية α ، β ، β ، γ الخ .

و يصحب تحول حالة الألوتروبية للكعدن الى حالة اخرى امتصاص للحرارة عند التسخسن و باطلاق لهذه الحرارة الكامنة عند التبريد و لهذا يجرى التحول عند درجة حرارة ثابتة . و يمثل التحول الألوتروبي على منحنى التحول الحراري (في احداثيات درجة الحرارة الزمن) بجزء افقى (توقف) .

و التحول الألوتروبى عبارة عن تبلور ثان للمعدم و هو مشابه لعملية التبلور الأول للمعدن من السائل: فلبدأ التحول الألوتروبى يجب ان يكون هناك تجاوز للتبريد بالنسبة لدرجة الانصهار و التجمد الوازنيين، ثم ينشأ عن تجاوز التبريد تكون عدد من مراكز التبلور تأخذ في النمو حتى تصبح حبيبات جديدة.

وبشكل (19) يبين منحنى تبريد الحديد الذى يوضح التحولات الألوتروبية الحديد فتوقف درجة الحرارة أثناء التبريد عند درجة 1535 ° م ناتج عن التبلور الأول للحديد .


و فى المنطقو مىن 1535 ° م – 1390 ° م يكون الحديد ذا شبكة بلورية مكعبية متمركزة الحجم طول ضلع مكعبها 2.93 أنجستروم (\ddot{A}) و يسمى بحديد – δ (δ) و عند درجة حرارة أنجستروم (\ddot{A}) م تتحول الشبكة المكعبية متمركزة الحجم الى شبكة مكعبية متمركزة الوجه طول ضلع مكعبها 3.65 أنجستروم (\ddot{A}) اى ان حديد – δ يتحول الى حديد – γ (γ) γ) .

و في المدى من 1390 ° - $^{\circ}$ 900 م يكون الحديد في الحالة الألوتروبية γ .

و عند درجة 910 $^{\circ}$ م تتحول الشبكة المكعبية متمركزة الوجه لحديد γ الى شبكة مكعبية متمركزة الحجم : α طول ضلع مكعبها $\Delta 2.90$ و فى درجات الحرارة الاقل من ذلك يحتفظ الحديد بشبكة مكعبية متمركزة الحجم .

أما الخط الافقى على منحنى التبريد و المقابل لدرجة 770°م فهو ناتج عن ظهور الخواص المغناطيسية للحديد و ليس عن اعادة بناء الشبكة البلورية :

فالحديد α فوق هذه الدرجة غير مغناطيسي (و يسمى احيانا α بحديد α) أما فيا تحت 770 م فحديد α مغناطيسي .



شكل 19 منحنى تبريد الحديد النقى






1- تطيل البنيان المرئى:

ويسمى بنيان المعادن و السبائك الذى تمكن رؤيته بالعين المجردة او بتكبير لا يزيد عن 30 بالبنيان المرئى لها . ومن أمثلة تحليل البنيان المرئى تحديد حجم الحبيبات و عمق الطبقة المكربنة و درجة تلوث السبيكة المصبوبة بالخبث الخ...

وذلك برؤية مكسر المعدن، و يجرى تحليل البنيان المرى عادة على عينة تجهز خصيصالذلك و تسمى بشريحة البنيان المرئى، و لتجهيز مثل هذه الشريحة تقطع المصنوعة المراد فحصها فى مستوى معين يناظر المكان المراد اختبار العينة فيه ثم تقطع فى هذا المستوى طبعة مسطحة و يكشط سطع الطبعة اولا ثم يصنفر بصنفرة مختلفة الحبيبات، ويبدأ بأخشنها حتى الوصول الى انعمها ثم يعرض السطح المصنفر بعد ذلك للتآكل (النمشى) بواسطة عامل كاشف يصبغ مكونات البنيان المرئى بألوان مختلفة أو يذيبها بدرجات مختلفة، و يمكن من البنيان المرئى

(شكل 20) الحكم على اتجاه الالياف في الاجزاء المطروقة و المعدة بالكبس.

و كناك على حجم و شكل و وضع الحبيبات فى المسبوكات، و على عزل (تركيز) الكبريت و الفوسفور فى الصلب و وجود فجوات التجمد و الشقوق و هشاشة الترسيب .. الخ ..




شكل (20) البنية الميكروسكوبية (المرئية) لمقطع طولى لعمود مرفق : a) عمود مكبس وضع الالياف حسب الشكل b) عمود مفطوع من خامة مسطحة، الالياف مقطوعة .


التحليل الميكروسكوبى :

يسمى بنيان المعادن و السبائك عند دراسته بتكبير من 30-1500 الميكروسكوب بالنيان الميكروسكوبى لها . و قد اقترح اجراء التحليل الميكروسكوبى العالم الروسة ب . ب . أنوسوف في سنة 1831 م . و يمكن بواسطة تحليل البنيان الميكروسكوبى (شكل 12) تحديد حجم و شكل الحبيبات و وجود العيوب الميكروسكوبية ، و طبيعة المعاملة الحرارية أو الحرارية الكيمائية و التركيب الكيميائي للصلب الكربوني المراجع و تحديد مكونات السبيكة .. الخ .. و لتجهيز العينات تقطع قطعة صغيرة من المعدن المراد بحته و يجلخ أحد سطوحها و يصقل ثم يعرض للنمش و تعرض العينات عن محلول من حامض النيتريك (في الكحول) بنسبة 4 ٪، و تفحص العينة المجهرة بهذه الطريقة بواسطة الميكروسكوب المتالوجرافي الذي يعمل بمبدأ انعكاس الضوء . و بشكل (22) رسم تخطيطي لسير يعمل بمبدأ انعكاس الضوء . و بشكل (22) رسم تخطيطي لسير

الاشعة فى الميكروسكوب المتالوجرافى العادى المستعمل للابحاث يستعمل الميكروسكوب الالكترونى الذى يمكن بواسطته دراسة بنيان المعاد بتك بيره قدره 25000 او أكثر، و تستعمل فى الميكروسكوب الالكترونى الاسعة الالكترونية بدلا من الاسعة الطيكروسكوب الالكترونية العينة ذاتها و لكن تفحص طبعة مأخوذة منها على الكوارتز أو على مادة كوللويدية تعكس معالم السطح المبحوث بعد تعريضه للنمش بواسطة العامل الكاشف.



شكل (21) البنية الميكروسكوبية للحديد ، حبيبات من الفريت ، المظهر الفعال : محلول بنسبة 4 % من 4 التكبير × 4



شكل (22)

الميكروسكوب الميتالوجرافي:

a) رسم تخطيطي لسير الاشعة:


- 1- مصدر الضوء. 2- مكثف. 3- منشور. 4- الشيئية.
- 5- مائدة العينات. 6- العينة المجهرية. 7- منشور. 8- العينية.

b) الشكل الخارجي للميكروسكوب:

- 1- البدن. 2- غرفة تصوير. 3- مسمار الضبط الخشن.
- 4- مسمار الضبط الدقيق . 5- مصدر الضوء . 6- العينة .
- 7- ماذدة العينات . 8- العينة المجهرية . 9- الميكروسكوب .

2- التحليل بأشعة رونتجن :

أشعة رونتجن ذات طبيعة مشابة للأشعة الضوئية ولكنها تختلف عنها بقصر موجتها التي في الحدود من 2 ×10-8 إلى 8-10× 10-8 سم، ويمكن بأستعمال أشعة رونتجن لإجراء ثلاثة أنواع من الدرسات للمعادن والسبائك: 1) التحليل بأمرارأشعة رونتجن ، 2) تحليل بنيان المعادن -3



رسم تخطيطي لنقص شدة أشعة رونتجن عند مرورها خلال المعدن 1- جزء مسبوك ، 2- فجوة ، 3- فيلم الشكل رقم (33)

التحليل بأمرار أشعة رونتجن:

ويعتمد علي قدرة أشعة رونتجن — نظرا لقصر موجتها ويمكن بهذه الأجسام التي لا تسمح بنفاذ الأشعة الضوئية ويمكن بهذه الطريقة الكشف عن العيوب الداخلية للمسبوكات والمطروقات والوصلات الملحومة دون تحطيم الأجزاء المفحوصة ، فالأشعة التي تمر بلأماكن التي توجد بها فجتوات وفترغات غازية — شكل 33 — تمتص بقدرة أقل، وبالتالي فإن تأثيرها علي اللوحة الفوتوغرافية يكون أكبر من الأشعة الأخري 0 ويصل العمق الذي يمكن تتخللة هذه الأشعة في الأجزاء المصنوعة من الصلب لإلي 100مم وفي الأجزاء المصنوعة من الصلب لإلي 400 مم . وقد بدئ في السنوات الأخيرة في فحص المعادن بأشعة جاما التي تشعها العناصر المشعة كاماناتيوم، الراديوم، والميزوتوريوم ونظيرة كوبلت وغيرها، وطبيعة أشعة جاما مشابهة لطبيعة أشعة رونتجن ولكن أمواجها أقصر، ولذلك فقدرتها علي النفاذ أببر بكثير من قدرة الأشعة السينية على الفاذ .

تحليـل بنيـان المعادن :

ويعتمد على قدرة المستويات الذرية للبلورات على عكس أشعة رونتجن حسب القانون:

 $N\lambda = 2d \sin \Theta$

حيث :

 λ - عدد صحیح. λ - طول موجة أشعة رنتجن.

d - المسافة بين المستويات في البلورة.

و تسجل أشعة رونتجن المنعكسة على لوحة فوتوغرافية للحصول على صورة بالاشعة يمكن دراستها و استنتاج ما يمكن استنتاجه من معلومات. و يسمح تحليل بنيان المعادن بتحديد نوع الشبكات البلورية للمعادن و السبائك وبقياس متغيراتها.

التحليل الطيفى :

و فكرته مبنية على قدرة ذات العنصر في ظروف الاثارة الدائمة على اشعاع خطوط معينة من الطيف. و يجرى هذا التحليل باستعمال جهاز يسمى (المطياف) او (السبكتروجراف)، يمكن بواسطته دراسة أطياف الجزء المبحوث دون تحطيمه، و يجرى على اساس المعلومات التي تحصل عليها التحليل الكمي و النوعي للتركيب الكيميائي للسبائك المنظورة و يستعمل التحليل الطيفي بنجاح لدراسة الصلب و سبائك المعادن غير الحديدية.

3- التطيل الحرارى:

يتلخص التحليل الحرارى فى تحديد درجات حرارة النحولات الطورية (النقط الحرجة) عند تسخين المعدن (او السبيكة) أو تبريده ثم انشاء رسم بيانى للعلاقة بين درجة الحرارة و الزمن . و تدل الانحناءات او الاجزاء الافقية من الرسم (18) على درجة حرارة التحولات من طور لاخر التى يصحبها اطلاق للحرارة (عند التبريد) او امتصاص لها (عند التسخين) و يمكن اجراء التحليل الحرارى فقط فى الحالات التى يصحب تحول المعدن فيها تبادل حرارى ملحوظ .

التحليل التمددي (الديلاتومتري):

الطريقة التمددية لتحديد النقط الحرجة أكثر حساسية (و بالتالى أكثر دقة) من الطريقة السابقة . و تقوم هذه الطريقة على مبدأ تغير حجم المعدن (أو السبيكة) المنظور في لحظة التحول . و لا يرتبط مقدار التغير في الحجم بسرعة التسخين او التبريد وتعد هذه الخاصية من اهم مميزات التحليل التمددي، و يجري قياس درجة الحرارة بأجهزة تسمى بالبيرومترات، و تقسم هذه الاجهزة حسب مبدأ عملها الى ثلاثة أنواع :


و تستعمل على نطاق واسع البيرومترات الكهروحرارية و الضوئية .

البيرومتر الكمروحراري :

شكل (24، a) ويتكون من ازدواج حرارى و جلفانومتر، و الازدواج الحرارى عبارة عن سلكين 1 ، 2 من معدنين مختلفين ملحومين معا عند أحد الطرفين، و عند تسخين مكان الاتصال 3 يظهر فرق فى الجهد بين الطرفين الحرين يقدر باجزاء من الالف من الفولت. و يوصل الطرفان الحران بواسطة الاسلاك 4 الى طرفى 5 الميلليفولتميتر 6 الذى يتحرك مؤشره من الوضع الصفر بزاوية تتوقف على مقدار فرق الجهد. و بالميلليفولتميتر يوجد تدريجان أحدهما بالميلليفولتات و الثانى بالدرجات. و تستعمل لقياس درجات الحرارت التى لا تتعدى 700 ° م ازدوجات حرارية من الحديد و الكونستانتان. وقد حظيت الازدواجات الحرارية من الكروميل و الأليوميل بانتشار

كبير في ورش المعاملة الحرارية، و تستخدم لقياس درجات الحرارة حتى $^{\circ}$ 1000 م .

أما درجات الحرارة الاعلى من ذلك (حتى 1600° م) فتقاس بازدواجات حرارية من البلاتين و البلاتينو- ايريديوم و لحماية الازدواجات في أنبوبة من الخزف أو الكوارتز ثم تغطى بغطاء من الصلب (شكل 24)




شكل (25) البيرومتر الكهروحرارى:

a) رسم تخطيطى للبيرومتر الكهروجرارى: $1 \cdot 2^-$ سلكان من معدنين مختلفين. 3^- نقطة الاتصال 4^- أسلاك 5^- طرفان 6^- ميللفولتمتر. 3^- في خارجى للازدواج الحرارى: 1^- نقطة الاتصال 2^- جلب من الطبن الحرارى 3^- أسلاك 3^- أسلاك 3^- أسلاك الطبن الحرارى 3^- أسلاك 3^-

البيروهتر الضوئى:


ويقوم بقياس درجة الحرارة بتقدير شدة اضاءة الجسم المتوهج و ذلك بمقارنته بالشعيرة المتوهجة لمصباح كهربائى درجة حرارتها معروفة . و يتكون البيرومتر الضوئى شكل (25) من أنبوبة للرؤية موضوع بداخلها مصباح متوهج تقع شعيرته فى منتصف مجال الرؤية . و يوضع أمام الانبوبة مرشح أحمر لقياس درجة الحرارة فى الحدود من و يوضع أمام الانبوبة مرشح أحمر لقياس درجة الحرارة الاعلى من ذلك يوضع زجاج مدخن لاضعاف شدة الضوء . و عند توجيه الانبوبة الى الجسم المتوهج تشاهد شعيرة المصباح سوداء فى مجال أحمر . و عند توصيل التيار من البطارية و ضبط شدته بالريوستات يبدأ فى تسخين شعيرة المصباح حتى ينطبق الضوء الذى يشعه الجسم المتوهج و الذى تشعه الشعيرة تماما . و يتحرك مؤشر الجهاز حسب قوة التيار المار بالمصباح على تدريج تبين عليه درجة الحرارة المقابلة لتوهج الشعيرة فى اللحظة الراهنة .



شكل رقم (25) البيرومتر الضوئى : 1- الشيئية. 2- العينية . 3- مصباح كهربائى . 4- بطارية . 5-تدريج . 6- زجاج مدخن .

4- التحليل المغناطيسي (كشف العيوب بالطرق الغنطيسية):

وقد حظيت هذه الطريقة بإنتشتار واستع لأنها تسمح بضبط جودة الأجزاء الجاهزة والنصف مجهزة دون إتلافها وتمغنط المصنوعة المراد فحصها أولا، فتتفرق خطوط القوي المغنطيسية عند الأماكن التي توجد بها عيوب.



الشكل رقم 26

رسم تخطيطي لوضع خطوط القوي المغناطيسية بجزء من عيب 1- الجزء 2- خطوط القوي المغناطيسية 3- خبث 4- خطوط القوى المغناطيسية عند العيب.

كما تتكون أقطاب عند طرية العيب وعند نثر البرادة علي المصنوعة (في الطريقة الجافة) أو المستحلب المغناطيسي (في الطريقة الرطبة) تبدأ الدقائق المغناطيسية فبالإنجذاب إلي الأقطاب المتكونة مما ينتج عنة شكل واضح المعالم (شكل 26) يبين مكان وهيئة العيب. وبعد الفحص تزال مغتنطة المصنوعة ويمكن بواسطة الطرق المغناطيسية الكشف عن كثيرمن العيوب مثل الشقوق والشعيرات والفجوات والعصوص غير المعدنية وعدد من العيوب الأخري.





تحدد الخواص الميكانيكية قدرة المواد علي مقاومة تغير شكلها وإنهيارها عند وقوعها تحت تأثير القوي الخارجية. وتتوقف هذه الخواص علي نوع المادة وطريقة تشغيلها وبنيانها الداخلي والشكل المصنوع وعلي عدد من العوامل الأخري.

وتحدد الخواص الميكانيكية للمواد بأختبار عينات مجهزة خصيصا لذلك علي ماكينات خاصة . وهده الإختبارات يمكن أن تكون :

- 1- إستاتيكية، عندما تكون زيادة تحميل العينة بطيئة وتدريجية.
- 2- ديناميكية وذلك تحت تأثير قوي خارجية تؤثر بسرعة كبيرة (صدمة).
- 3- متكررة متغيرة عندما يتغير مقدار الحمل وإتجاهة على مدي الإختبار.

وفيما يلي نستعترض أكثر من أختبارات الخواص الميكانيكية إنتشارا.


1- أختسار المواد بالشد :

يعد إختبار المواد بالشد أختبارا ستاتيكيا، ويجري لتحديد متانة المعادن والسبائك ولدونتها:

- متانة: المعدن أو مقاومتة هي قدرة المعدن علي مقاومة الإنهيار تحت تأثير القوي الخارجية المؤثرة علية.

- المرونة : هي قدرة المعدن علي إستعادة شكلة عند إزالة التحميل المسبب لتغير الشكل .
- اللدونة: هي قدرة المعدن علي تغير شكلة وأبعادة تحت تأثير القوي الخارجية دون أن يتحطم مع أحتفاظة بشكلة الجديد بعد إزالة التحميل.


وتستعمل لإختبار المواد بالشد عينات أسطوانية ومسطحة عادية وقصيرة وقد وحدت أبعادها وشكل العينات حتي يمتكن مقارنة النتائج بعضها ببعض...



الطول الحسابي للعنة -1 الطول الحسابي للعنة -1 الطول الحسابي للعنة -1 القاطر الإبتدائي للعينة -2 عينة مسطحة -2 القاطر الإبتدائي للعينة -2 عرض العينة -2

وبشكل 27 أوردنا الشكل العام لعينات أختبار الشد ويسمي الجزء الأوسط من العينةبالجزء العامل ويحدد عتلية الطول الحسابي ويؤخذ مساويا لعشرة أمثال القطتر للعينات العادية وخمسة أمثالة للعينات القصيرة وعند أختبار العينات العادية غير الموحدة أو المسطحة يحدد الطول الحسابي للعبنة العادية من العادلة 10 = 3 ر 11

والعينات القصيرة من المعادلة $\sqrt{5,65} = 10$ حيث والعينات القصيرة من المعادلة $\sqrt{5,65} = 10$ حيث Fo مساحة مقطت ع العينات بالمليم تر المربع وبشكل 28 رسم لماكينة هيدروليكية لاختبار المواد بالشد، وتثبت العينة 1 قبل الإختبار بواسطة الرؤوس في القوابض 2.




الشكل رقم 28ويسمى الجزء الأوسط من العينة بالجزء العامل

وعند تشغيل الماكينة يبدأ عمود المحبس في الإرتفاع تحت ضغط الزيت الذي تدفعة المضخة تحت تأثير عمود المحبس يبدأ القابض العلوي في الحركة إلي أعتلي في حين يظل القابض السفلي ثابتا ولذلك فإن العينة تبدأ في الإستطالة حتي تنكسر ويمكن تحديد مقدار تحميل العينة في أي لحظات التجربة بواسطة المانومتر أو تدرج الماكينة 4 وتزود ماكينات اختبار الشد عادة بأجهزة خاصة ترسم أوتومتيكيا منحني تغير طول العينة حسب التحميل ويسمى هذا المنحنى بمنحنى الشد .

ولقد أوردنا في الشكل التالي رقم 29 هذا المنحني لعينة من الصلب اللين (ذي نسبة الكربون المنخفضة) ويمثل المحورالرأسى التحميل P أما المحور الأفقي فيظهر الإستطالة المطلقة للعينة AI والنقط والجزاء المميزة بهذا المنحني هي:

- 1- الجزء المستقيم O--Pp وتحتفظ العينة علي مداه بالتناسب بين الإستطالة والتحميل ،
 - 2- نقطة الإنحناء الحاد - Ps علي المنحني.
- -3 وفية تتساب العينة تحت حمل ثابت . Ps-K وفية وفية الجزء الأفقى من
- 4 النقطة Pb وتمثل أقصي حمل (الحمل المناظر لتكوين عنق للعينة) .
 - 5- النقطة Peوتمثل التحميل عند إنكسارالعينة.



شكل رقم 29 بيان شد عينة من الصلب الكريوني

وتحدد الإجهادات في النقط الموضحة أعلاه الخواص التالية:

حد التناسب (المرونة) δp ويحسب من المعادلة

$$\frac{2\rho}{Fo} = \frac{p}{Fo}$$

حيث Pp - - - التحميل (كج) عند حد التناسب،

. - - مساحة مقطع العينة (مم 2) عند بدء الإختبار 2

حد الإنسياب: δs ويحسب متن المعادلة:

$$\frac{2}{Fo}$$
 ڪج/سم $\frac{S}{Fo}$

حيث Ps – التحميل (كج) عند حد الانسياب.

$$\frac{2a}{Fo} = \frac{2a}{Bb} = \frac{a}{Bb}$$

حيث Pb شسهو أقصي حمل بالكيلوجرام.

وبالإضافة إلي الخواص الموضحة أعلاه فإنة يمكن عند أختبار الشد تحديد لدونة المادة ونقدر بالإستطالة النسبية δ % أو بتناقص مساحة المقطع النهي Ψ وتعين الإستطالة النسبية من المعادلة

$$\frac{100 \times 10 - 11 = \delta}{10}$$

حيث I1 — طول العينة بعد الإنكسار

أما تناقص مساحة المقطع النسبي فيحسب من المعادلة

$$\frac{100 \times F1 - F0}{F0} = \Psi$$

حيث F1 --- مساحة العينة عند مكان الإنكسار

مثال : عند اختبار عينة من الصلب قطرها 10مم كان أقصى حمل 3140 = 2

ما مقدار نقطة الكسر δb للمادة عند الشد ؟

الحل: مساحة مقطع العينة

$$2$$
متم $78,5 = 100 \times 3,14 = {}^{2} \frac{10 \times 3,14}{4} = \frac{\mu D2}{4} = Fo$

نقطة الكسر عند الشد

$$2$$
 مم $= 40 = 3140 = Pb = \delta b$ $= 78.5 = F0$

مثال : مامقدار الإستطالة النسبية δ % إذا كان الطول الحسابي للعينة قبل الإختبار δ مم وبعد الإختبار كان طولها δ 0مم ؟

$$\frac{7}{20} = 100 \times \frac{50 - 60}{50} = \frac{100 \times \text{Io}}{\text{Io}} = \frac{100 \times \text{Io}}{\text{Io}}$$

2- أختبار الصلادة :

الصلادة هي قدرة المادة علي مقاومة إنضغاط الأجسام الأخري الأكثر صلادة فيها . وتعد أختبارات الصلادة من الإختبارات الستاتيكية واجراء هذه الإختبارات سهل يسير سريعا ولا يؤدي إلي تحطيم الجزء المختبر، ولهذه الأسباب فقد لقيت أختبارات الصلادة إنتشارا واسعا في التطبيق الصناعي .

أختبار الصلادة بجماز برينل : (هقياس العلادة البريناي)

وتستعمل هذه الطريقة لتحديد صلادة الأجزاء غير المصلدة (كالقطع المدلفنة والمطروقة والمسبوكة والاسطميات والتركيبات وغيرها) وفي هذه الطريقة تضغط كرية من المصلد المقسى ذات قطر D يضغط ثابت P في سطح الجزء المختبر بعد تنظيفة على حجر الجلخ أو بالصنفرة (شكل 30) فكلما كان المعدن أكثر صلادة كلما كان قطر الأثر الذي علية الكرية أصغر وتضغط الكرية بأستخدام إما مكبس هيدروليكي أو مكبس ميكانيكي برافعة كما ذكرناة في الشكل التالى رقم -1 رسما لمكبس هيدروليكي يتكون من البدن bوالصامتولة الثابتة 2- واللولب 3- توضع العينة 5- على المائدة نم تقرب إلى الكرية 7 – بتحريك العجلة 6 - ثم يضغط الزيت 4بواسطة ذراع المضخة 10 - من الخزان إلى أسطوانة المكبس فيخلق بذلك الضغط اللازم على الكرية، وفي الوقت ذاتة يؤثر هذا الضغط على المكبس ذي الأثقال 11 والمانومتر 9 وبواسطتة يمكن قياس الضغط P على الكرية وبعد ذلك يزال الضغط ويقاس قطر الأثر D الذي تركة الكرية بعدسة خاصة عليها تدريج خطواتة 0,1 مم ويختار قطر الكرية ومقدار الضغط حسب سمك والصلادة التقريبية المختبر حسب الجدول التالي:

	الضغط Pb كج			
2D 2,5	2D10للنحاس الصلد	2D30	قطر	سمك العينة مم
للمواد	والنحاس الصفر	للصلب	الكرية مم	<i>(</i>
اللينة	والبرونز وما شابة	والزهر		
250	1000	3000	10	أكثر من0006
62,5	250	750	5	من 6- 3 0000
15,6	62,5	187,5	2,5	أقل من 0000

وزمن أبقاء الضغط 10 ثواني للمواد الصلدة و30 ثانية للمواد اللينة ويحسب رقم الصلادة البرينلي (ويرمز له Ha) من المعادلة:

$$\frac{P2}{(2 d - 2D) - D)D\mu} = HB$$

حيث D - قطر الكرية من الصلب، مم


D قطر أثر الكرية، مم

وتستعمل لحساب رقم الصلادة عمليا جداول معطي بها قيمة Ha بمعلومة قطر أثر الكرية، ومن الثابت أن Ha ونقطة الكسر δb يرتبطان بالعلاقة التالية.

للصلب المدلفن Hs 0,36 = δb،

 $H\ s\ (\ 0.4\ \div\ 0.3\)=\delta b$ للصلب المسبوك

 $H s 0,1 = \delta b$ للزهر الرمادي



شكّل رقم 30 أختبار الصلابة البرينلي

A: رسم تخطيطي 1- حامل الكرية 2- الكرية 3- المادة المختبرة
 4- مائدة البينات

B: الشكل الخارجي للمكبس: 1- البدن 2- الصامولة الثابتة، 3- اللولب، 4- مائدة العينات، 5- المادة المختبرة، 6- العجلة، 7- الكرية من الصلب 8- الحامل الضاغط، 9- مانومتر، 10 ذراع طلمبة الزيت، 11- أثقال

وتحدد صلادة المادة المختبرة علي مبين الجهاز (شكل 31

ولا ينصح بإستعمال طريقة برينل لإختبار المواد البالغأة الصلادة كما لمصنوعات المكربنة والمعاملة بالنتروجين والصفائح الرقيقة.


مثال: ما مقدار نقطة الكسر لنوع من الصلب الكربوني إذا كان H s لة 120؟

2الحل: $43.2 = 120 \times 0.36 = HB$ **0.36 =** δb الحل: (مقاس الصلادة الروكويلى) .

لأختبار صلادة المواد بطريقة روكويل، تضغط علي سطح الجزء المختبر، كرية من الصلب قطرها 1,59 مم أو مخروط من الماس راوية قمتة 120° 0 وتختبر المواد اللينتة بالكرية المصنوعة من الصلب أماالمواد الصلدة فتختبر بالمخروط الماسي.

وبعكس طريقة برينل تقاس الصلادة بطريقة روكويل لا بمساحة الأثر ولكن بعمق تغلغل الضاغط (الكرية أو المخروط الماسي) في السطح المصنوعة، ويجري الطرف علي مرحلتين : يعطي أولا ضغط أبتدائي قدرة 10كج، وبعد ذلك يعطي الضغط الرئيسي وقدرة 90كج، عند الإختبار بالكرية و 140كج عند الإختبار بالمخروط الماسي دون رفع الضغط الإبتدائي، وبعد فترة قصيرة (كثواني) يرفع الضغط الرئيسي وتحدد صلادة المادة المختبرة علي مبين الجهاز (شكل 31) ورقم الصلادة الروكويلي يتناسب مع الفرق بين عمقي الأثرين الناتجين عن تأثير الضغط الرئيسي وجه المبين والضغط الإبتدائي وهو ما يبينة متؤشر الجهاز وعلي وجه المبين

تدريجيا: أحدهما التدرج B باللون الأحمر، ويبين الصلادة عند الإختبار بالكرية، والثاني التدريج C باللون الأسود، ويبين الصلادة الإختيار بالمخروط الماسي ويرمز للصلادة بالرمز R مع إضافة رمز التدريج الذي أجري بالنسبة إلية الإختبار RB عند الإختبار بالمخروط الماسي، ولإختبار بالمخروط الماسي، ولإختيار بالمخروط الماسي، ولإختيار بالمؤدية الصلادة يستعمل مخروط ماسي تحت ضغط قدرة 60 كج وتؤخذ القراءة في هذه الحالة التدرج الأسود ويرمتز لرقم الصلادة بالرمز RA .




(شكل 31) جهاز روكويل من طراز "ديورومتر")

- مائدة 2- حدافتة 3- مخروط ماسي 4- يد 5-طرف ، 6- مبين ، 7- البدن ومن مميزات طريقة روكويل الدقة الكبيرة والإنتاجية العالية وصغر الأثر(الختم) الذي يتركة الإختبار علي المصنوعة وبساطة الإختبار وهناك جداول ومنحنيات خاصة لتحويل رقم الصلادة الروكويللي إلي رقم الصلادة البرينلي.

أختبار العلادة بجماز فيكرز (هقياس العلابة الفيكرزي):

تسمح هذه الطريقة بقياس صلادة الطبقات السطحية الرقيقة الناتجة عند الكرينة أو النتردة أو المعاملة السيانية (الكربونتروجينية) كما يمكن بولسطتها قياس صلادة المواد الشديدة الصلادة المصنوعات ذات المقطع الصغير وتعين الصلادة بضغط هرم رباعي مسي زاوية قمتة 136° في المادة المختبرة ويجري الضغط تحت تأثير حمل قدرة – 5، 10، 20، 30، 50، 50، 100، 120 كج 0 ثم تقدر مساحة الأثر الناتج بقياس قطرة بواسطة ميكروسكوب مثبت علي الجهاز وزيادة دقة القياس يعتم جزء مجال الرؤيتة الذي لا يشغلة الأثر بضلفات صغيرة (شكل 32).

الرؤية الذي لا يشغلة الأثر بضلفات صغيرة (الشكل 32) ويحسب رقم الصلادة الفيكرزي من المعادلة التالية .



شكل رقم 32 تخطيطي للأثر عند إختبارفيكرز B : طلفات المكروسكوب

$$\frac{Hv = P Kg / mm2}{F}$$


حيث P -- الضغط (كج)،

F --- مساحة الأثتر الهرمي (مم2)

ان مقياس الصلادة الفكرزي يتصف بنفس الأرقام التي يتصف بها مقياس الصلادة البرينلي . أما أرقام الصلادة التي تحدد بهذة الطريقة للمواد ذات الصلادة حتى 450 فتتطابق معا .

تحديد الصلادة الميكروسكبية (الصلادة الهيكروسكبية):

وتستعمل لتحديد صلادة الطبقات الرقيقة جدا للطلاء بالمعادن والإجزاء الصغيرة للأجهزة والعدادات وبعض مكونات بنية السبائك والشعيرات المعدنية وما أشبة، ويجري الإختبار بواسطة ضغط هرم مسي زاوية قمتة 136° في سطح المادة المختبرة، ويجري الضغط تحت تأثير حمل يتراوح قدرة بين 1 إلي 200 جم فبعد الضغط يقاس طول قطر الأثر الناتج d (شكل 33) بواسطة الميكروسكوب الميتالورجي الذي يكون الجزء الأساسي من الجهاز وتستعمل لتحديد رقم الصلادة الميكروسكوبية في المعادلة التالية:



شكل 33 رسم تخطيطي لتحديد مقاس الأثر عند أختبار الصلابة الميكروسكبية

حيث: H ---- رقم الصلادة الميكروسكبية،

P ---- الضغط بالجم،

d ---- طول قطر الهرم بالميكرون

1,8544 ---- معامل حسابي ثابت


3-إختبار مقاومة الصدمات:

أنتشرأختبار مقاومة الصدمات للمعادن إنتشارا واسعا بالنسبة للأنواع الأخري من الإختبارات الديناميكية نظرا لبساطة طريقتة وكذلك لدقتة وتطابق النتائج النتائج التي يحصل عليها منة و يسمح هذا الإختبار بتحديد مدي مقاومة المادة للإنكسار عند تعرضها للصدمات ويجري الإختبار علي جهاز خاص يسمي

بدقاق شارني (شكل 34) وذلك بكسر العينة بصدمة من بندول ثقيل يسقط عليها من إرتفاع محدد وتجهز العينة المختبرة بشكل قياسي موحد (شكل 34) وبها حزية منتصف أحد جانبيها، ولاجراء الإختبار توضع العينة علي حامل الدقاق بحيث يكون الحزية الجانب البعيد عن الضدمة وبعد ذلك يرفع البندول ووزنة Q إلي إرتفاع H ثم يترك ليسقط سقوطا حرا وبكسر البندول عند سقوط العينة ثم يرتفع الي أرتفاع h ويحدد الشغل A المجدول لكسر العينة بالفرق بين بين طاقة وضع البندول قبل الصدمة QH وطاقة الوضع التي بقيت لدية بعد الصدمة Qh وطاقة الوضع التي بقيت لدية بعد الصدمة وان :

$$A = QH - Qh = Q(H - h) Kgm$$

وتقدر مقاومة المادة للصدمات a k بالنسبة بين الشغل المبذول لكسر العينة إلي مساحة مقطعها في مكان الصدمة F سم :



(شكل 34) رسم تخطيطي لدقاق البندول A: شكل تخطيطي الدقاق: 1- البدن، 2- العينة، 3- الدقاق، 4- تدريج B عينة لأختبار مقاومة الصدمات

ويمكن حساب الشغل المبذول لكسر العينة من جداول تعطي فيها قيمة هذا الشغل حسب زاوية إرتفاع البندول بعد الصدمة، وتحدد زاوية إرتفاع البندول بواسطة مؤشر ينزلق علي تدريج الجهاز.


0,2 --- 0,1 وقيمة a k للمواد الهشة بالغة الإنخفاض (a k حجم /سم2) أما للصلب فهي تتراوح بين a a a

إختبار مقاومة الكلال:

تسمي ظاهرة إنكسار المعادن تحت تأثير الإجهادات المتكررة أوالمتغيرة

الإتجاه (وبالكسر الكالي) للمعادن ، ويمكن أن يحدث الكسر الكلالي عند إجهادات تقل كثيرا عن المقاومة القصوي وقد تقل حتى عن مقدار حتد الإنسياب.

ويسمي قدرة المعدن علي مقاومة الإنكسار في هذه الظروف "بمقاومتة للكلال" والسبب في كل المعادن هو الإنزلاقات التي تحدث في الحبيبات البلورية الموجودة في أسوأ وضع بالنسبة للقوي المؤثرة وتساعد هذ الإنزلاقات علي تكوين شقوق بالغة الدقة، تزداد تدريجيا تحت تأثير التحميل المتكرر أو المتغير الإتجاة حتي تصل إلي مستويات اتصال الحبيبات، وبعد ذلك تنتشر علي مدي هذه الحدود، يتكون الكلال (شكل 35).



(شكل 35) مكسر الكلال

من منطقتين واضحي المعالم منطققة خارجية ومنطقة داخلية، والمنطقة الخارجية ذات سطح ناعم مثل الرخام وهي منطقة الشقوق المتزايدة تدريجيا، أما المنطقة الداخلية، وتتميز ببناء حبيبي، فهتي منطقة الانكسار المفاجئ، وتحدث ظاهرة الكلال، كما بينت التجارب، عند تخطي إجهاد الكلال لحد الكلال للمادة، وحد الكلال هو أكبر إجهاد تتحملة المادة خلال عدد معين (أساسي) من دورات التحميل دون أن تنكسر، وتختبر عينات الصلب لتحديد مقاومها للكلال علي مدي عدد أساسي قدرة الصلب لتحديد مقاومها للكلال علي مدي عدد أساسي قدرة مدي عدد أساسي من الدورات قدره 20,000,000 وهناك عدد

كبير من الماكينات الخاصة لإختبار مقاومة الكلال عند الإنثناء والشد إلخ . ولقد حظي بأوسع إنتشار أختبار مقاومة الكلال أثناء الإنثناء، ولهذا الهدف حمل العينة المراد إختبارها بحمل يقوم بثني العينة المراد إختبارها بحمل يقوم بثني العينة التي تقوم أثناء ذلك بالدوران بسرعة كبيرة فتنشأ في العينة إجهادات متغيرة في الإشارة (ضغط وشد) تتبادل التأثير علي العينة طيلة مدة الإختبار ولتعين عند الكلال (حد الإعياء) تختبر مجموعة من العينات ($\delta - 8$) عينات) تجهز من نفس السبيكة وتختبر العينة الأولي عند إجهاد يساوي للصلب δ δ δ وللمعادن غير الحديدية δ δ δ ويظل هذا الإجهاد ثابت طوال التجربة . ثم يعين بواسطة العداد عدد الدورات التي أنكسرت بعدها العينة ، ويقلل الإجهاد للعينة الثانية وما يليها بمقدار δ δ δ δ δ مم δ حسب عدد الدورات التي أنكسر بعدها العينة السابقة ، نعين حسب نتائج الإختبار أقصي إجهاد لا يسبب إنكسارالعينة ، هذا الإجهاد وهو حد الكلال المطلوب تعينة .

ولقد لوحظ أن تجليخ الأجزاء الهامة بالماكينات وتلميعها بعناية يطيل كثيرا في مدة عملها، وبالعكس فإن وجود الخدوش والحزوز علي سطح الجزء والإنتقال المفاجئة .. وغيرها تنقص كثيرا من مقاومة المعدن للكلال نتيجة لتركز أجهادات المادة في هذه الأماكن.

4- إختبار مقاومة الترحف:

تنفعل الأجزاء المعدنية المحمتلة بإجتهادات ضعيفة نسبيا في درجات حرارة مرتفعة ويتغير شكل هذه الأجتزاء وأبعادها تدريجيا ببطء بالغ علي متدي الأيام والشهور.

وتسمي هذة الظاهرة "تزحف" المعادن، ويجب أخذ هذه الظاهرة بعين الإعتبار عند تصميم وإختبار مادة أجتزاء الماكينات والأجهزة التي تعمتل في درجات الحرارة المرتفعة لأن الإستطالة عد التدريجية للمعادن المتزحف تؤدي إلي نقصان مقطأعة وقد تتهي بإنكسار الجزء.


وعند إختبار مقاومة المواد للزحف توضع العينة في فرن كهربائي وتسخن إلي درجة الحرارة المطلوبة مع تحميلها في الوقت ذاتة بواسطة تركيبة من الروافع، وفي أوقات محددة يقاس تغير شكل العينة تحت تأثير هذا الحمل، ويرسم من هذه المعلومات منحني التزحف بين إحداثي (الإستطالة – الومن).

وتختبر عادة عتند درجة الحرارة الواحدة عدة عينات محملة بأحمال مختلفة، ، ويعين "حد التزحف "من المنحنيات التي نحصل عليها، وهو أكبر إجهتاد تنشأ عنة في المادة السرعة المسموح بها لتغير الشكل عند درجة الحرارة المطلوبة، ومثال ذلك أن حد التزحف لاجزاء المراجل البخارية (الغليات) والتوربينات والأجهزة الكيميائية التي تعمل في درجات الحرارة المرتفعة (من 300- الكيميائية التي تعمل في درجات الدرارة المرتفعة (من 600- قدرها 50.0%) يؤخذ مساويا للإجهاد الذي تنشأ عنة سرعة للإستطالة قدرها 50.0% في السنة أي 50.00000 ٪ في الساعة .


5- الإختبارات التكنولوجية (العمليات التقريبية):

تحدد الخواص التكنولوجية لقدر المادة علي تحمل التغير في شكلها أثناء عملية تشغيلها أو عند عملها، قهذه الخواص تحدد بواسطة الإختبارات التكنولوجية، وفيها لا تقاس الإجهادات الناشئة في المادة عند إختبارها.

إختبار التطبيق: ويمكن إجراء علي البارد أوعلي الساخن للألواح+ ذات السمك حتى 30مم لتعين قدرة المعدن علي الإنثناء بزاوية معينة حتي تتوازي جوانبة أو تنطبق، ويجب ألا تكون بالعينة بعد الإختبار شروخ أو كسور أو تمزقات.



(شكل 36) الإختبار بالثني 1- العينة ، 2- ماسك ، 3- فكي المنجلة



(شكل 37) تركيبة للإختبار بالسحب

إختبار الثني: (شكل 36)، ويجري للألواح والأسياخ الرقيقة المشغلة علي البارد، وتمسك العينة المختبرة في منجلة ثم تثني إلي اليمين وإلي اليسار عدة مرات حتي تنكسر و ويحدد عدد المرات إنثناء العينة صلاحية المادة للأعمال المختلفة.

إختبار السحب: ويجري لتحديد قدرة الألواح علي تحمل التشكيل بالكبس والسحب علي البارد، ويجري الإختبار علي الجهاز المبين بشكل 37 ويتلخص فيما يلي: تضغط عينة من المادة المختبرة مجتهزة علي شكل قرص أو مربع بين طرق العمود "1" الإسطمبة "2" وعند إدارة العجلة "3" تدريجيا وببطء يضغط المعدن المختبر بواسطة الطرف الكروي للضاغط "4" ويستمر الإنضغاط حتي اللحظة التي يظهر فيها أول شرخ علي السطح، ويلاحظ ظهور الشرخ بالنظر في المرآة "5" ويحدد عمق الفجوة المتكونة حتي لحظة ظهور الشرخ قدرة المعدن علي تحمل التشكيل بالسحب.







1- الخواص العامة للسيائك المعدنية :

تستعمل سبائك المعادن المختلفة علي نطاق واسع في التكنيك وذلك لأن خواصها الميكانيكية والتكنولوجية أجود من خواص المعادن النقية كما يمكن ض،بط خواص الكثير من السبائك بتغييرالتركيب الكيميائي والبنيان الداخلي لها.

وقد قدم مؤسس التحليل الطبيعي الكيميائى ن، س كورناكوف الكثير لعلم السبائك، إذا أثبت لأول مرة العلاقة بين الصفات الطبيعية للسبلئك وبنيانها، كما أنشأ عددا من الرسوم البيانية للوازن الحرارى للسبائك المختلفة.


والسبيكة عبارة عتن جسم مركب يحصل علية من الأجتسام البسيطة بإنتشار العناصر بعضها في الآخر ويحصل علي السبائك أحيانا بخلط العناصر بعضها في الحالة السائلة . ولكن بعض السبائك يحصل عليها بتسوية العناصر وإنتشار بعضها في الأخرى في الحالة الصلبة .

وتسمي العناصر الازمة لتكوين السبيكة بمكونات السبيكة، وتنقسم السبائك حسب عدد مكوناتها إلي ثنائية وهكذا.

وأغألب مكونات السبائك تتزاوب بعضها في البعض في الحالة السائلة، ولكن بعض أزواج المعادن كالنحاس والرصاص، والحديد والرصاص لا تتذاب عمليا حتي في الحالة السائلة، ويفسر هذا بالفرق الكبير بين أحجام ذراتها ودرجة إنصهارها.

ويمكن أن تكون مكونات السبائك عند التجمد إما: 1) خليطا ميكانيكيا أو 2) محلولا صلبا أو 3) مركب كيميائيا، وتبعا لذلك فإن إختلاف بنيان السبائك المختلفة في الحالة الصلبة.

- 1- أن البنيان عبارة عتن خليط من البلورات أطوار منفصلة للعناصر المكونة لا تتذاوب في الحالة الصلبة، وسسمي هذا البنيان عادة بالخليط الميكانيكي، ومن أمثلة هذة السبائك سبائك الرصاص + القصدير + الزنك واللومينيوم + السليكون وغيرها.
- 2- المحلول الصلب: ويتميز عن الخليط الميكانيكي بكونة وحيد الطور وبأن لة شبكة بلورية واحدة بها ذرات جميع مكونات السبيكة، ويمكن أن



ذرة العنصر المذيب رة العنصر الذائب

(شكل 38) وضع الذرات (الأيونات) في المحاليل الصلبة a محلول صلب بالإحلال ، b : محلول صلب بالتغلغل 0

يكون وضع الذرات في الشبكة البلورية للمحلول الصلب من نوعين - بالإحلال أو بالتغلغل، وفي الحالة الأولي تحل ذرات العنصر المذيب كمافي حالة المحلول العنصر المذيب كمافي حالة المحلول الصلب للنحاس في النيكل (شكل 38 a) أما في الحالة الثانية فإن ذرات العنصر المذاب تتخذ أماكنها بين ذرات العنصر المذيب التي تستقر في أركان الشبكة الذرية كما هو الحال مع المحلول الصلب للكربون في الحديد (شكل 88 d).

-3 تكون بعض العناصر التى توجد عادة فى أماكن متباعدة من جدول منديليف الدورى، مركبات كيميائية تختلف فى خزاصها عن العناصر المكونة فالمركبات الكيميائية المكونة يمكن ان تكون اما ذات تكافؤ معتاد، مثل: Mg2 Si ، Mg3 Bi2

أى ذات تركيب محدد ثابت، او تكون من النوع الالكترونى الذى يتميز بالنسبة الثابتة بين عدد الكترونات التكافؤ و عدد الذرات في المركب مثل Cu Zn وبه تكون هذه النسبة كنسبة كنسبة 2:3 او مثل CuZn و النسبة به كنسبة 13:13 او CuZn3 حيث تساوى هذه النسبة 4:7.

منحنى التسابك وطريقة انشائه:

بينا فيما سبق استعمال منحنيات التبريد لوصف اطوار المعادن النقية و التغيرات الحادثة عند تبريدها و تسخينها . و لوصف أطوار السبائك تنشأو تستعمل منحنيات التسابك و تبين هذه المنحنيات درجات الانصهار و التجمد و التحولات الطورية و البوليمورفية (الالوتروبية) للسبائك . و بمعونة منحنى التسابك (منحنى التوازن الحرارى) يمكن

تحديد شروط تكون بنيات السبيكة التى تدرس تحت الميكروسكوب وكناك يمكن تعيين العلاقة بين بنية السبيكة و خواصها الميكانيكية والتكنولوجية. و يمكن استعمال منحنى التسابك للسبائك المختلفة اختيار احسن تركيب للسبيكة للانتاج.

و لانشاء منحنيات التسابك تستعمل الطريقة الحرارية التى تتلخص فى تعيين درجات حرارة التحولات من الانحناءات و التوقفات الناشئة عن الاثر الحرارى للتحول على منحنى التبريد.


مثال لانشاء منحنى التسابك لسبيكة ثنائية:

سنبحث على سبيل المثال انشاء منحنى التسابك لسبائك الرصاص و الانتيمون (b - Sb)، و تسمى السبائك المختلفة التركيب من نفس المكونات بـ "مجموعة" سبائك هذه المكونات . و تختلف سبائك مثل هذه المجموعة بعضها عن البعض بتركيبها فقط، اى بالنسبة الكمية للمكونات (او تركيزهذه المكونات) . و يعبر عن تركيب السبيكة عاد بالنسبة المئوية للمكونات بالوزن . و هكذا فاذا كانت تسبة الانتيمون في سبيكة (Pb - Sb) كا الماقية .

درجة انصهار الرصاص النقى 327°، والانتيمون النقى 631٪، نفرض ان لدينا 5 سبائك ذات وزن واحد و تركيبها كالاتى : 5٪، نفرض ان لدينا 5 سبائك ذات وزن واحد و تركيبها كالاتى : 5٪، نفرض ان لدينا 5 سبائك ذات وزن واحد و تركيبها كالاتى : 5٪، كالح حال 80 حال 80 حال 80٪ 80٪ 80٪ 80٪ 80٪ 80٪ 80٪ وضع كل سبيكة فى البودقة و تسخن الى درجة حرارة اعلى بـ 25 - 30° من درجة انصهارها . ثم يغمر فى السبيكة المنصهرة ازدواج حرارى و تسجل قراءات البيرومتر فى فترات متساوية من الزمن (كل 30 ثانية مثلا) مع

تبريد السبيكة تدريجيا حتى نهاية التبلور. و من هذه المعلومات نرسم بيم احداثيى درجة الحرارة و الزمن منحنيات تبريد السبائك، و منها تحدد درجات حرارة التحولات او النقط الحرجة

و فى الشكل الاتى رقم (39) اوردنا منحنيات تبريد السبائك المبينة اعلاه . وتبين هذه المنحنيات ان للسبائك بعكس المعادن النقية نقطتان حرجتان : درجة حرارة ابتداء و انتهاء التبلور (جدول 3)



شكل (39) منحنيات تبريد الرصاص و الانتيمون النقيين و سبائك لما معا لبناء الرسم البياني للحالة :

Pb 1/0 . Sb 1/100


$$Pb\%90$$
 ، $Sb\%10$ على المحتوية على -3

Pb
$$\!\!\!/\!\!\!/80$$
 ، Sb $\!\!\!\!/\!\!\!/20$ على 4-1 السبيكة المحتوية على -4

جدول رقم 3

تبلور ° م	درجة حرارة ال	تركيب السبيكة ٪		
النهاية	البداية	Sb	Pb	
327	327	0	100	
246	296	5	95	
246	260	10	90	
246	280	20	80	
246	395	40	60	
246	570	80	20	
631	631	100	0	

 Aab ، Bedc يتقاطعان في النقطة . الواقعة على الخط الافقى Aab ، Bedc (40 شكل Pb – Sb) الجموعة المحموعة المحموع



شكل رقم (40) رسم بيانى لحالة النظام بواسطة النقط الحرجة المحددة من منحنيات تبريد السبائك

من الرسم البياني نرى ان التبلور يبدأ في جميع السبائك عند درجة حرارة تقع على الخط AabOcdeB، المسمى بخط السيولة و ان درجة حرارة بدء التبلور للسبيكة تتخفض بزيادة نسبة الانتيمون بها حتى التركيب المناظر للنقطة O (246 °) ثم تبدأ بعد ذلك في الارتفاع اي ان لكل سبيكة درجة حرارة خاصة لبدء التبلور تتوقف على تركيب السبيكة (عند التسخين يدل خط السيولة على درجة حرارة نهاية انصهار السبيكة)، اما انتهاء التجمد لجميع سبائك هذه المجموعة فيحدث عند درجة حرارة واحدة تقع على المستقيم klmnp اذي يسمى

بخط الجمود (و يبين هذا الخط درجة حرارة بدء انصهار السبائك عند التسخبن).

و تكون السبائك فوق خط السيولة فى الحالة السائلة كلية، اما تحت خط الجمود فتكون فى الحالة الصلبة، وفيما بين الخطين تكون السبائك مزدوجة الحالة متبلورة و سائلة.


و تنشأ منحنيات التسابك لاى مجموعة ثنائية المكونات بالطريقة المبينة مسبقا، و يختلف شكل هذه المنحنيات حسب نوع السبائك الناتجة – ان كانت خليطا ميكانيكيا او محلولاً صلبا او مركبا كيميائيا.

و يبين منحنى التسابك نوع البنيان الميكروسكوبى الذى يتكون فى السبائك عند تجمدها تحت خط الجمود، و لما كان البنيان الميكروسكوبى يتصل اتصالا وثيقا بالخواص التكنولوجية للسبائك وكذلك الخواص التشغيلية فمعرفة منحنيات التسابك و القدرة اسرارها ذات اهمية عملية كبرى.

-2 السبائك ذات المكونين القابلين للذوبان تمام في الحالة السائلة و غير القابلين للذوبان في الحالة الصلبة، اي يكونان خليطا ميكانيكيا من المكونات (سبائك النوع الاول):

يمكن ان تعتبر سبائك مجموعة الرصاص و الانتيمون مثالا عمليا لسبائك هذا النوع، لان مكونى هذه المجموعة يذوبان تمام فى الحالة السائلة و يمكن اعتبارهما غير قابلين للذوبان عمليا فى الحالة الصلبة . و قد بينا فيما سبق كيفية انشاء منحنى تسابك هذه المجموعة .

من الرسم البيانى (شكل 41) نرى ان المكونين النقيين لمجموعة الرصاص و الانتيمون و سبائك هذه المجموعة تكون فوق خط السيولة ABC فى الحالة السائلة، اى انها ذات طور واحد . و عند التبريد يتجمد لامكونان النقيان عند درجتى حرارة معينتين : Pb عند التبريد يتجمد لامكونان النقيان عند درجتى حرارة معينتين : Pb عند شكل حبيبات متماثلة . و فى النقطة B التى تقابل تركيبا قدره 13 % 87 % 87 % 9 و درجة حرارة خط الجمود (246 °) يتبلور المكونان فى وقت واحد مكونين خليطا ميكانيكيا دقيقا من بلورات الرصاص فى وقت واحد مكونين خليطا ميكانيكيا دقيقا من بلورات الرصاص و الانتيمون يسمى " باليوتكتى " . و تسمى السبيكة ذات التركيب 83 % 85 % 78 % 80 بسبيكة " يوتكتية " اما السبائك ذات التركيب الواقع على يسارالنقطة B فتسمى سبائك " قبل اليوتيكية" و تسمى السبائك التى يقع تركيبها على يمين النقطة B بالسبائك " بعد اليوتيكية " .



شكل (41) رسم بيانى لحالة سبائك النظام Pb-Sb و البنيات المتكونة

فلنبحث عملية تبلور السبيكة قبل اليوتيكية المحتوية على 5 % Sb و السبيكة بعد اليوتيكية المحتية على 80 % Sb

تكون السيبكة قبل اليوتيكية المحتوية على 5 ٪ انتيمون فيما فوق خط السيولة AB في الحالة السائلة . و عندما تصل السبيكة أثناء تبريدها إلى الخط AB [نقطة a (296 °) بالساني] ،تبدأ في التكون بلورات من الرصاص النقى و تستمر هذ العملية حتى درجة °246 وفيما بين درجتي 296، 246 م تتزايد كمية بلورات الرصاص باستمرار في حين أن الجزء السائل من السبيكة بغير تركيبه حسب نقط خط السيولة AB و بمكن تحديد تركيب الجزء السائل من السبيكةعند أي درجة حرارة بين خطى السيولة و الجمود و النقل عند درجة °260 مثلا، بمد خط مواز لمحور التركيز يقطع خط السيولة في نقطة 1 و يعطى اسقاطها على محور التركيز تركيب الطور السائل بالسبيكة (5b % 10) عند درجة الحرارة المعطاة (260 °). و عند وصول درجة الحرارة الى الدرجة اليوتيكية ($^{\circ}246)$) يتجمد الطور السائل من السبيكة - و يتكون تركيبه عندئذ موافقا للنقطة B، أي مساويا لتركيب اليوتكتي (13٪ 85 ، 87 ٪ Pb)، مكونا ليوتكتي من بلورات الرصاص و الانتيمون . بالمثل تجرى عملية تجمد جميع السبائك قبل اليوتكتية: ففي درجات الحرارة بين خط السيولة و خط الجمود تتكون في السبيكة بلورات من الرصاص، و تتجمد السبائك نهائيا على خط الجمود DB مكونة يوتكتى . و تحت خط الجمود (246 °) يتكون بنيان السبائك من أجزاء من الرصاص النقى المفرزة في درجات الحرارة بين خطى السيولة و الجمود ومن اليوتكتي الذي تكون عند التجمد النهائي للسبائك على خط الجمود (246°). اما السبائك بعد اليوتكتية، المحتوية مثلا على 80% 80 فانها تكون فوق خط السيولة BC في الطور السائل و عندما تصل عند تبريدها الى الخط BC [نقطة ع (570°) على البياني] تتكون بها بلورات من الانتيمون النقى، و تستمر هذه العملية حتى درجة 246°، و تتزايد كمية بلورات الانتيمون فيما بين نقطة ع (570°) و النقطة تتزايد كمية بلورات الانتيمون فيما بين نقطة ع (570°) و النقطة تركيبه حسب نقط خط السيولة BC ولتعيين تركيب الطور السائل بالسبيكة عند اى درجة للحرارة بين خطى السيولة و الجمود و لتكن بالسبيكة عند اى درجة للحرارة بين خطى السيولة و الجمود و لتكن 11 التي تعطى استقاطها على محور التركيز يقطع خط السيولة في نقطة 11 التي تعطى استقاطها على محور التركيز تركيب الحالة السائلة (395°).

و عند الوصول الى درجة الحرارة اليوتكتية (246°) يكون تركيب الطور السائل للسبيكة موافقا لنقطة B (87° 87 % % 87° 87 % 87° 9 فيتبلور مكونا يوتكتى . و بنفس الطريقة تتجمد كل السبائك بعد اليوتكتية . و بهذه المجموعة سبيكة واحدة – وهى السبيكة ذات التركيز اليوتكتى (87° 87 + 87° 87) تتجمد عند درجة حرارة واحدة (87°) مكونة بنيانا يتركب من اليوتكتى فقط، دون بلورات ائدة من العنصريين النقيين .

قاعدة الأجزاء المقطوعة :

و تسمح بتحديد كمية الاطوار الموجودة بالسبيكة و مكوناتها بنيانها و لهذا الغرض يمد خط عند درجة الحرارة المطلوبة (و لـتكن 395°، مثلا اى النقطة K1) (شكل 41) مواز لمحور التركيز حتى يقطع خط لسيولة BC.

و يعطى استقامة نقطة التقاطع 11 على محور التركيز (نقطة d) تركيب الطور السائل (40 % Sb)، اما الطور الصلب فهو انتيمون نقى . و تساوى النسبة بين كميات الطور الصلب Qs ، و الطور السائل Q1 :

$$\frac{Qs}{Ql} = \frac{11 \text{ k1}}{\text{s1 k1}}$$

أى أن كميات الاطوار تتناسب عكسيا مع الاجزاء المقطوعة من الخط بين النقطة المعطاة و النقط التي تحدد تركيب الاطوار 11، \$1.

و على سبيل المثال فالسبيكة 80 ٪ Sb عند درجة 395° تكون

$$\frac{Qs}{Ql} = \frac{40}{20} = 2$$

أى أن الطور الصلب بهذه السبيكة ضعف الطور السائل. و لتحديد نسبة كميات الطور المطلوب Qs ، Ql بالنسة لكميات السبيكة كلها Qb يستعمل القانون التالى:

$$\frac{11 \text{ k1}}{11 \text{ s1}} = \frac{\text{Qs}}{\text{Qs}}$$

 $k1 \ 11 = Qs$: فاذا كانت Qك = 1 فان القانون يصبح ، فاذا كانت Q5 ، فاذا كانت Q7 ، فاذا

حيث 11 s - الجزء المقطوع من خط السيولة حتى احداثى الانتيمون النقى.

3- قاعدة الاطوار:

تسمح قاعدة الاطوار، التى تعطى العلاقة بين عدد الاطار و المكونات و العوامل الخارجية للمجموعة الموجودة فى حالة توازن - تسمح بالتحقق من صحة انشاء منحنيات و بيانات الحالة . يجب ان نحدد بدقة بعض المصطلحات المستعملة كثيرا فى نظرية السبائك .

النظام: هو مجموعة مكونات الاطوار بحثها و الموجود في حالة توازن.

و يمكن ان يكون النظام بسيطا (رصاص نقى أو انتيمون Pb + Sb نقى وحده) أو مركبا (سبيكة Pb + Sb)، متجانسة (سبيكة Pb - Sb فى Sb - Sb الحالة السائلة) او غير متجانسة (سبيكة Pb - Sb فى الحالة الصلبة).

المكون: هو كل جزء مستقل مكون للمجموعة على شكل عنصر او مركب كيميائى مستقل فمكونات النظام Sb - Pb هى الرصاص و الانتيمون، و فى النظام Fe3 C - Fe هى الحديد و كربيد الحديد و يرمز الى عدد المكونات بالحرف k .

الطور: هو كل جزء متماثل من النظام، يفصله عن الاجزاء الاخرى (في الانظمة المركبة) سطح انفصال. و الاطوار يمكن ان تكون صلبة، سائلة او غازية والاطوار في السبائك هي المكونات النقية و المحاليل الصلبة و السائلة و المركبات الكيميائية. و يرمز لعدد الاطوار بالحرف P.

عدد درجات الانطلاق (التغير) : هو عدد عوامل الاتزان التى عدد درجات الانطلاق (التغير عدد الاطوار . و من عوامل يمكن تغييرها فى حدود معينة دون أ يتغير عدد الاطوار . و من عوامل الاتزان : تركيز المكونات فى الاطوار (عوامل داخلية) ، و درجة الحرارة و الضغط (عوامل خارجية) ، و بالنسة لسبائك المعادن لا ندخل الضغط فى الاعتبار عادة ، و بهذا يتبقى عامل خارجى واحد هو درجة الحرارة . و يرمز لعدد درجات الانطلاق عادة بالرمز C = K + 1 - p . و يعبر عن قاعدة الاطوار فى الحالة العامة بالشكل التالى : C = K + 1 - p

و لما كان التغير لا يمكن أن يكون كمية سالبة فان عدد الاطوار يجب الا يزيد عن عدد المكونات K بأكثر من I لتوازن السبائك المعدنية، أة أن أقصى عدد للأطوار تحدده من العلاقة I = K فهذا يعنى ان عدد الاطوار في نظام ثنائي المكونات لا يمكن أن يزيد عن I.

أمثلة لتطبيق قاعدة الاطوار: تشير القاعدة الافقية على منحنى تبريد سبائك المجموعة Pb-Sb عند تجميد اليوتكتى الى وجود وأطوار: الطور السائل و بلورات الرصاص و بلورات الانتيمون. اما عدد درجات الانطلاق فهو صفر (توازن غير قابل للتغيير) 1+2=C=3 صفر أى أن الاتزان ذى الثلاث أطوار يجرى عند درجة حرارة محددة (على خط أفقى).

و فى سبائك النظام Pb-Sb فى درجات الحرارة بين خط السيولة و خط الجمود توازن ثنائى الطور و لذلك فهناك درجة واحدة للانطلاق


. (توازن وحيد التغير) . 1 = 2 - 1 + 2 = C

و تكون سبائك هذه المجموعة فى درجات الحرارة الاعلى من خط السيولة وحيدة الطور (الطور السائل)، اى ان هناك توازن ثنائى التغير C = 1 - 1 + 2 = C ، اى انه يمكن تغيير درجة الحرارة (فوق خط السيولة حتى درجة الغليان) و التركيب مع الاحتفاظ بوحدة الطور .

4 – سبائك من مكونين قابلين للـذوبان تمـام فـى الحالـة السائلة و الصلبة (سبائك النوع الثانى) :

تكون الأزواج التالية للمعادن محاليل صلبة غير محدودة النسبة : النحاس و النيكل ، الذهب و الفضة ، الذهب و الرصاص الحديد و النيكل ، الحديد و الكوبلت ، الحديد و الفاناديوم و بعض المعادن الأخرى .

و لدراسة هذا النوع من السبائك سنبحث سبائك المجموعة Ni – Cu Ni – Cu (البرونز النيكلى). و ينشأ الرسم البياني لحالة سبائك هذه المجموعة (شكل 42) مثلما أنشأ الرسم البياني للمجموعة لهذه السبائك مسبقا، باستعمال الطريقة الحرارية. و للمكونات النقية لهذه السبائك درجة واحدة للتوقف و هي النحاس 1083 (نقطة A) و للنيكل درجة واحدة للتوقف و هي النحاس 1083 (نقطة A) و للنيكل لدرجة الحرارة و لها نقطتان حرجتان على منحني التبريد – و هما نقطتا لدرجة الحرارة و لها نقطتان حرجتان على منحني التبريد – و هما نقطتا الانحناء (على المنحني المبين بيمين الشكل 42). و لا توجد على منحني تبريد سبائك هذا النوع هضبة. و ينشأ بياني الاطوار على اساس النقط الحرجة المحددة للتحول.



 $\mathrm{Cu}-\mathrm{Ni}$ شكل رقم 42 ، رسم بيانى لحالة سبائك النظام

و الخط العلوى ACB يمثل نقط بدء التبلور للسبائك - خط السيولة، اما الخط السفلى ADB (الجمود) يبين درجة حرارة بدء الانصهار اما الخط ACB (السيولة فيبين انتهاء انصهار السبائك .

و تكون سبائك المجموعة Cu-Ni فوق خط السيولة ACB عبارة عن محلول سائل - أى طور واحد ، عدد درجات الانطلاق ACB ACB عبارة عن محلول سائل - أى طور واحد ، عدد درجات الانطلاق -1+2=C=0 يعنى هذا انه من الممكن فوق الخط -1+2=0 تغيير درجة الحرارة و تركيز السبيكة مع الاحتفاظ بتوازن النظام فى الطور الواحد ، اما فى مدى درجات الحرارة فما بين خط السيولة -1+1+0 ACB فان النظام مزدوج الطور -1+1+0 هناك بلورات المحلول الصلب بالاضافة الى المحلول السائل ، و هو لذلك وحيد التغير -1+1+0 عنى انه يمكن تغيير درجة الحرارة فقط اما تركيب السبيكة فهو متغير غير مستقل . و السبائك تحت خط الجمود تركيب السبيكة فهو متغير غير مستقل . و السبائك تحت خط الجمود

من المحلول الصلب وحده و لها درجتان من ADB وحيدة الطور تتكون من المحلول الصلب وحده و لها درجتان من درجات الانطلاق 2 = 1 - 1 + 2 = C

لنبحث على سبيل المثال عملية تبلور سبيكة معينة، و لتكن تلك التى تركيبها 60٪ Ni ، 40 (شكل 42) و احداثها هو 60 ٪ Ni . فعند وصولها الى درجة حرارة خط السيولة (النقطة ه ~ 1410 م) تتكون اول بلورات من المحلول الصلب للنحاس فى النيكل (Cu) * Ni (Cu) و يتحدد تركيب البلورات المتكونة عند درجة حرارة النقطة ها 1410 م ، بمسقط النقطة محور التركيب (95Ni) .

و عند درجة الحرارة المقابلة للنقطة K تتكون السبيكة م محلولين: بلورات المحلول الصلب و السائل (الجزء السائل من السبيكة). و لتحديد تركيب كل من هذين الطورين نمد خطا يمر بنقطة K موازيا لمحور التركيب فيقع خط السيولة في 1 و خط الجمود في 8 . فيكون مسقط النقطة متناساب مع الطور الصلب QS في كون مسقط النقطة متناساب مع الطور الصلب Cu / X ، Ni / 77 محور ويحتوى على 77 / Ni / 32 محور التركيز) اما نقطة 1 فتبين تركيب الطور السائل Q ويحتوى على وتحدد كمية الطور الصلب QS و الطور السائل QI بالسبيكة و تحدد كمية الطور الصلب QS و الطور السائل QI بالسبيكة بقاعدة الاجزاء المقطوعة :

$$1 = \frac{Q}{45} = \frac{17}{1s} = \frac{17}{45} = \frac{17}{1s} = \frac$$

و عند تبريد السبيكة حتى درجة النقطة (على خط الجمود) تتجمد السبيكة تماما و فيما تحت هذه النقطة تكون السبيكة وحيدة الطور عبارة عن محلول صلب (Cu).

و يتغير تركيب المحلول الصلب في عملية التبلور تابعا في ذلك خط الجمود، اما تركيب المحلول فيتبع في تغيره خط السيولة. فتكون البلورات المتكونة في بداية التبلور (شكل رقم 42) غنية بالنيكل صعب الانصهار، و باستمرار التبريد ينتشر النحاس من السبيكة المنصهرة الى هذه البلورات، كما ان البلورات الجديدة التي تتكون تكون اكثر احتواءا على النحاس واقل احتواءا على النيكل. و نتيجة لذلك ففي حالة الظروف الاتزانية تكون جميع البلورات في نهاية التبلور ذات تركيب واحد نظرا للانتشار، و يقابل هذا التركيب التركيب الأول للسبيكة، اى انه في كل بلورة حجم السبيكة كله يجب ان يكون التركيب في الحالة التي نبحثها 60 ٪ السبيكة كله يجب ان يكون التركيب في الحالة التي نبحثها 60 ٪

اما في الظروف العملية، اذا كان التبريد سريعا نوعا، فان تركيب البلورات لا يجد الفرصة للتعادل فيكون تركيب الاماكن المختلفة في البلورة الواحدة مختلفا و يسمى عدم التماثل الكيميائي هذا بالانعزال الدندريتي او الانعزال داخل البلورات. و يسمح شكل الرسم البياني لاطوار السبائك و المحاليل الصلبة بتحديد ميل اي سبيكة معينة الى تكوين الانعزال الدندريتي. و من الثابت انه كلما كان المدى بين خطى السيولة و الجمود اكبر كلما زاد احتمال حدوث الانعزال في السبيكة. و يمكن ازالة الانعزال الدندريتي ياستعمال التلدين الانتشاري على نطاق واسع و ابقائها في هذه الدرجات.

5 – سبائك من مكونين ذوى قابلية غير محدودة للذوبان فى الحالة الصلبة الحالة السائلة و قابلية محدودة للذوبان فى الحالة الصلبة (سبائك النوع الثالث) :


فى النوعين المبحوثين فيما سبق من السبائك اوردنا الحالات القصوى، وهى ان تكون المكونات فى الحالة الصلبة اما قابلة للذوبان تماما (Cu - Ni) او لا تقبل الذوبان اطلاقا (Pb - Sb) بعضها في بعض.

اما عمليا فاننا نجد ان مكونات اكثر السبائك ذات قابلية محدودة للذوبان في الحالة الصلبة . ومن هذه السبائك الاتية :

Fe - C, Al - Cu, Al - Si, Pb - Bi, Cu - Ag

و في سبائك هذا النوع نجد مكونين A و يمكن وجود ثلاث اطوار معا: الطور السائل A ، و المحلول الصلب A ، و المحلول الصلب B ، و المحلول الصلب B ، و المحلول الصلب B ، و المحلول الصلب الانظمة عديم التغير لاتزان ثلاثة اطوار عند درجة حرارة ثابتة هي A ، الانظمة عديم التغير لاتزان ثلاثة اطوار عند درجة حرارة ثابتة هي A ، A فانه يمكن ان يكون هناك نوعان من سبائك هذه المجموعة حسب التفاعل الذي يجرى عند هذه الدرجة الثابتة سبائك ذات يوتكتى و سبائك ذات بيريتكتى . و لفهم هذه العمليات التي تحدث عند تبلور السيائك محدودة الذوبان و المكونة ليوتكتي سنبحث الرسم البياني لحالة سبائك المجموعة اطوار تمثل اي من المتكونين النقيين، فمن السبائك هذه المجموعة اطوار تمثل اي من المتكونين النقيين، فمن السائل يمكن ان يفرز فقط المحلولان الصلبان A او A .

فوق خط السيولة ACB تقع منطقة المحلول السائل المتماثل . و ADCEB و عند خط الجمود ADCEB يحدث التجمد التام للسبائك . و على يسار النقطة D و يمين النقطة D يجرى تجمد و تبريد السبائك حسب الرسم البيانى للذوبان المتبادل الغير محدود (شكل 42) اما فى المناطق الواقعة بأسفل الخط D و D فيكون بناء السبائك عبارة عن المحلولات الصلبة D اى D (D) و D و



* يرمز للمحلول الصلب

PB-Bi مشكل رقم 43 ، رسم بيانى لحالة سبائك النظام


و تسمى هذه التحولات في المحاليل الصلبة عادة بالتبلور الثانوي لتميزها عن التبلور الاول اذي يحدث من المحلول السائل.

و فى السبائك التى يقع تركيبها بين النقط E و D يجرى التجمد مع تكون يوتكتى من D + D (حدود التركيز α هو α) .

و تحدث عملية التبريد تحت خط الجمود تغيرات مستمرة للاطوار الموجودة – فيتغير المحلول الصلب α حسب الخط BF و عند انتهاء التبريد يكون تركيب الطور BI مسب الخط BI و عند انتهاء التبريد يكون تركيب الطور BI هو تركيب النقطة BI (BI)، اى ان قابلية الرصاص للذوبان فى البزموت انخفض الى الصفر و لهذا فان بنية سبائك المجموعة BI BI عند انتهاء التبريد (عند درجة حرارة الغرفة) تكون كالآتى : فى المدى من صفر الى BI BI (نقطة BI) بنية وحيدة الطور عبارة عن المحلول الصلب BI و فى المدة من BI الى BI BI الى BI المركيز BI المركية وعند التركيز BI المراحق خالص الطليق + يوتكتى (BI + BI) و تعيين النسبة بين كميات المكونات المطليق عنورت الاجزتء المقطوعة .

و لنبحث الان الرسم البياني لاطوار السبائك التي يحدث بها " تحول بيريتكتي " و من هذه السبائك المجموعة Hg - Cd (شكل تحول بيريتكتي " و من هذه السبائك المجموعة ACB في الحالة السائلة لله) و تكون السبائك فوق خط السيولة ADEB في الحالة الصلبة، و بين هذين (، و تحت خط الجمود ADEB في الحالة الصلبة، و بين هذين الخطين خليط من الطورين السائل و الصلب فتحت الخط

المحلول الصلب α اى α المحلول الصلب α اى α المحلول الصلب α المحلول المح



شكل رقم 44 ، رسم بياني لحالة سبائك النظام 44

وسنستعمل للاختصار الرموز الاتية: يدل الحرف المكتوب على يسار الطور من أسفل على تركيب هذا الطور، مثال (L0) تعنى السبيكة السائلة ذات التركيب المساوى لتركيب النقطة D، (C تعنى المحلول الصلب \(\theta\) ذى التركيب المساوى لتركيب النقطة D. ويحدث على الخط الافقى CDEتحول بيرتكتى

فى السبائك تشترك فيه الاطوار الثلاثة التالية : المحلول السائل من السبائك αD و المحلول الصلب βE في اتزان عديم التغير LO

عملية التبلور تجرى عند درجة حرارة 3-1+2=C على تركيب الاطوار . ثابتة (188 م)، و تدل الاحرف E,C,D على تركيب الاطوار .

و فى الجزء CD يتفاعل الجزء السائل من السبيكة CD ٪ ك Cd ٪ ك مع بلورات المحلول الصلب β (65 ٪ Cd) محونا محلولا صلبا LC + BE + αD → حديدا Cd ٪ 62) αD (زائد) LC

و عند التبريد أسفل CD يتبلور من السبيكة السائلة المحلول α فقط و يكون تركيبه متغيرا .

اما في الجزء DE فيتبقة نتيجة اتفاعل البيريتكتي:

 $LC + BE \longrightarrow \alpha D + BE$

بلورات زائدة من المحلول الصلب βΕ، و بذلك فان بنية السبائك DEMF تتكون من خليط من المحلولين الصلبين α و β المتغيرى التركيب حسب الخطين DF و EM، و يحدد تركيب الاطوار و النسبة الكمية لها بتطبيق قاعدة الاجزاء المقطوعة .

6- سبائك من مكونين يكونان فى الحالة السائلة محاليل وعند التجمد مركبا كيميائيا ثابتا (سبائك النوع الرابع):

كثيرا ما نقابل في الصناعة هذا النوع من السبائك. و لوصفها سنبحث مجموعة السبائك . Mg - Sn (شكل 45) التي يكون مكوناها مركبا كيميائيا ثابتا Mg2Sn يحتوى على 71 % م و 29 % . من الرسم البياني نرة ان / Mg2Sn درجة انصهار -Mg2Sn من الرسم البياني نرة ان لهذا المركب الكيميائي نفس سمات المكون المستقل، و تقسم هذه المجموعة الى مجموعتين : Mg - Mg2Sn (السبائك المحتوية على Sn المجموعة الى مجموعتين : Mg - Mg2Sn (السبائك المحتوية على المجموعة الى مجموعتين : Mg - Mg2Sn (السبائك المحتوية على المحتوية ال

بنسبة حتى 71% و 90 بنسبة 100 (السبائك المحتوية على 100 بنسبة 100 بنسبة 100 بنسبة و بالتالى فانه يحب دراسة الرسم البيانى (بشكل 100 بنسكل 100 بنسبة و كان رسمين بيانين، الايسر منهما يمثل المجموعة 100 هو عبارة عن الرسم البيانى لاطوار السبائك ذات الذوبان المحدود.


و الايمن Mg2Sn - Sn يمثل بيانى اطوار السبائك ذات المكونات غير القابلة للذوبان في بعضها في الحالة الصلبة.

تكون السبائك فوق خط السيولة ABCDE في الحالة السلبة . و في السائلة و تحت خط الجمود AFKOM في الحالة الصلبة . و في المنطقة ABF يكون هناك طوران : الكور السائل DEM و الطور الصلب المنطقة DEM المتغير التركيب و بالجزء DEM طوران : المحلول المائل DEM و بلورات DEM وبالجزء DEM طوران المحلول السائل DEM و بلورات DEM وبالجزء DEM و بلورات DEM و بلورات DEM و بلورات المحلول السائل DEM و بلورات المحلول السائل DEM

عند انتهاء التبريد تكون للسبائك البنيات الاتية :

- 1) السبائك قبل اليوتكتية، اى المحتوية على Sn بنسبة 14.8 / السبائك قبل اليوتكتية، اى المحتوية على 36.4
- تتكون من بلورات زائدة من الماغنسيوم + يوتكتى (Mg+ Mg2Sn) .
 - 2) السبيكة المحتوية على 36.4 ٪ Sn يوتكيتة التركيب .
- 3) السبائك بعد اليوتكتية (المحتوية على قصدير بنسبة 36.4 71٪) وتتكون من بلورات زائدة من Mg2Sn + يوتكتى .
- 4) السبائك المحتوية على 4.8 % من القصدير و تتكون من بلورات Mg2Sn + Mg


يتكون على الخط ODM يوتكتى من الاكوار Mg2Sn وبلورات القصدير . و عند تمام تتكون بنية السبائك في مدى التركيب من 17 – 98 % Sn من بلورات طليقة من Mg2Sn + يوتكتى . و عند التركيب 80 % Sn - يوتكتى خاص، وفي مدى التركيب من 98 – التركيب من 98 % صدير – بلورات طليقة من القصدير + يوتكتى .



Mg - Sn مرسم بيانى لحالة سبائك النظام 45 ، رسم بيانى لحالة سبائك النظام العلاقة بين خواص السبائك و تركيبها و بنيانها:

أثبت العالم ن س كورناكوف بعد ابحاث متواصلة العلاقة بين الخواص الميكانيكية و الطبيعة للسبائك و تركيبها و بنيانها (شكل 46). وبعد ذلك بين العالم أ . أ . بوتشفار انه يمكن بتحليل السبيكة باستعمال الرسم البياني للاطوار، و تحديد أهم خواص السبائك عند سباكتها و هي السيولة والمسامية و غيرها .

و يمكن كذلك من الرسوم البيانية للاطوار الحكم على المكان تشغيل المعادن على الساخن و المعاملة الحرارية و التسغيل بالألآت القاطعة و غيرها من الصفات . و على سبيل المثال فالصلادة HB ونقطة الكسر (اجهاد أقصى مقاومة) δb و التوصيل الكهربائي النوعي و المقاومة في السبائك المكونة ليوتكتي ما تتغير بقانون الخط المستقيم، اي انها عبارة عن متوسط خواص المكونين .



شكل 46 ، العلاقة بين خواص السبائك و تركيبها (بياني الحالة)

والسبائك اليوتكتية ذات خواص ممتازة في السباكة : فهي ذات درجة انصهار منخفضة و سيولة عالية و قابلية جيدة للتشغيل على ماكينات القطع اكا بالنسبة للسبائك التي تتجمد مكوناتها على شكل محاليل صلبة فان الخواص الميكانيكية (HBδb)، تتغير بمنحنيات سلسة كما ان لهذه السبائك توصيل منخفض للكهرباء و قابلية جيدة للتشغيل بالضبط، كما ان قابليتها اردأ للسباكة و التشغيل بالقطع و تتغير الخواص الميكانيكية و الطبيعة للسبائك التي تكون مكوناتها مركبا كيميائيا و يوتيكيا بقانون الخط المستقيم ابتداء من العنصر النقي حتى المركب الكيميائي باعتباره مكون جديد في المجموعة، اي انها المتوسط الحسابي من خواص المكون و المركب الكيميائي.







1- مكونات سبائك الحديد والكربون:

يعتبر الصلب والحديد ازهر، وهما أهم المواد المعدنية في الصناعات الميكانيكية، من سبائك الحديد ي والكربون.

ومكونات سبائك الحديد والكربون هما الحديد والكربون، وقد أوردنا فيما سبق منتحني تبريد الحديد النقي (شكل 19) مع بيان ما فية م، أشكال تآصلية α و آي سبائك الحديد والكربون، غير أن درجات حرارة التحولات تتغير قليلا حسب نسبة الكربون في السبيكة.


أما المكون الثاني لهذه السبائك هو الكربون (c) فيكون مصع المحديد مركبا كيميائيا FeaC (كاربيد المحديد السمنتيت) وهو يحتوى على الكربون بنسبة 6,67 ٪.

2- بيان أطوار سبائك الصديد والكربون

لقد تحددت معالم بيان أطوار سبائك مجموعة الحديد والكربون (قي الشكل التالي رقم 47) كما نعرف الآن نتيجة للأبحاث التي قام بها عدد من علماء المعادن، وقد بدأ إنشاء هذا البياني د.ك تشرنوف، الذي أكتشف النقط الحرجة للصلب في سنة 1868 م. وقد عاود بحث هذا البياني بعد ذلك أكثر من مرة، وقد قدم ن،ف، جوتوفسكي و مف. وروترتس – أوستن وروزياوم الكثير في دراسة هذا البياني وبأعمال إ إ كوربنيلوف أحدث البينات بهذا الخصوص، وتعتبر سبائك الحديد والكربون من النةع الذي يكون مركبا كيميائيا (أنظر الشكل 45).

وسنبحث فيما يلي الجزء من بياني الأطوار الذي يشمل السبائك المحتوية علي الكربون بنسبة تصل إلي 6,67٪ فقط، إذا أن السبائك المحتوية علي الكربون بنستبة أعلي من ذلك لا تستعمل عمليا والكربون في سبائك الحديد والكربون يمكن أن يكون متحدا FeaC أو في الحالة الحرة (c) أى الجرافيت) ولهذا فإن الأطوار يشمل علي نظامين: 1) Fe-Fe3C (غيرالمستقر) وهو مبين في الشكل (47) بخطوط منقطة — يعطي هذا النظام الشكل التخطيطي لتكوين البنيات المختلفة بأنواع الزهر الرمادي والمختلط، حيث يوحد الكربون كليا أو جزئيا في الحالة الحرة (الحرافيت).

لدراسة التحولات التي تحدث في أنواع الصلب الزهر الأبيض يستعمل لبياني Fe-Fe3C أما لدراستة أنواع الزهر الرمادية فبستعمل البيانيان (Fe - C, Fe-Fe3C) معا .



شكل رقم 47 – بياني لحالة سبائك الحديد والكربون: الخطوط المستمرة – النظام Fe3C- Fe النظام C.Fe (الأفقية والمائلة – النظام

بيان أطوار سبائك المجموعة Fe-Fe3C:

تمثل الخطوط المستمرة (بشكل 47) بياني أطوار سبائك الحديد السمنتيت يبين بنيان وتحويلات أنواع الصلب والزهر الأبيض، ويذكرنا هذا البياني ببيانات أطوار السبائك التقليدية التي بحثناها فينا سبق، فية تحول بيريتكلي (بالركن العلوي الأيسر)

وقابلية محدودة للذوبان في الحالة الصلبة ومركب كيميائي ويوتكتي، غير أن بة شيئا جديدا – وهو خطوط درجة الحرارة الموجودة تحت خط الجمود والتي تمتد فتشمل كل سبائك المجموعة وتدل هذة على حدوث التبلور الثانوي.

وقد أخذت علي المحور الأفقي نسبة الكربون الملوي في السبائك حتى 6,67 حتى نسبة التركيزه في المحون الثاني للمجموعة – السمنتيت . وعلي نفس المحور أخذنا كذلك نسبة السمنتيت (أرقام السطر الثاني) بالمئة من 0 إلي 100 إذا أحتواء السبيكة على 6,67 من الكربون يعني أحتوائها على 100٪ من السبيت.

ولنبحث بياني حالة المكونين Fe- Fe-Fe3C فلنبحث بياني حالة المكونين D درجة تجمد السمنتيت ($\sim 1550^{\circ}$) .

ويمكن تقسيم البياني إلي جزئين حسب تحول السبتئك عند تغير درجة الحرارة: 1- الجزء العلوي ويشمل التبلور الأولي للسبائك إبتداءا من خط السيولة ABCD حتي خط الجمود AHJECF، ، 2) الجزء السفلي إبتداءا من خط الجمود حتي إنتهاء التبريد ويشمل عمليات البلور الثانوي للسبائك.

وتكون تقسيم مهما كان تركيبها في الحالة السائلة فوق خط اليولة AHJECF وبين خط الجمود AHJECF درجة تجمد السبائك، أي أن عملية اليبلور تنتهي عند هذا الخط . أما بين خط الجمود والخط GPSK فتجري عمليات التبلور الثانوي للسبائك .

ويمكن تقسيم البياني حسب تركيب السبائك (او تركيزها) إلى منطقتبن:

1) منطقة الصلب المحتوي علي كربون بنسبة حتى 2٪ ولا يوجد بهذه السبائك يـوتكي- ليديبـوريت و 2 منطقـة للحـديد الزهـر المحتوي علي كربون بنسبة من 2 إلي 6,67٪ (ويتكون بهذه السبائك يوتكى ـ ليديبوريت).

أ- منطقة التبلور الأولى:

المنطقة ABC هي المنطقة إفراز بلورات المحلول الصلب للكربون في حديد أي $Fe\delta$ (C) من السبيكة السائلة . وبالمنطقة ABH توازن شائي الطور بين بلورات المحلول الصلب $Fe\delta$ (C) ذات ABH تالتركيىز المتغير (يتغير تركيب هذه البلورات حسب الخط AH والمحلول السائل (L) في التركييز المتغير كذلك (بتغير تركييز ABH والمحلول السائل حسب الخط ABH) وتتجمد علي الخط ABH المحلول السائل حسب الخط ABH) وتتجمد علي الخط السبائك المحتوية علي كربون بنسبة حتى BBH0, ويوجد تحت هذا الخط طور واحد – المحلول الصلب (C) BBH1 ويجري علي الخط المقتي BBH1 (BBH2) المحتوي علي المحلول الصلب للكربون في حديد – (المحتوي علي BBH3) والمحلول الصلب للكربون في حديد – (المحتوي علي BBH4) محلولا صلبا للكربون في حديد – (المحتوي علي BBH4) أي أن هناك توازن ثلاثي حديد BBH4 (C) ويسمي (بالأوسنيت) .

وتشمل المنطقة JBCE السبائك المحتوية علي C بنسبة Fe(c) بنسبة ويتحول المحلول الصلب Fe(c) إلى Fe(c) بنسبة

أما الخط BC فيبين بدء إفراز بلورات المحلول الصلب للكربون في حديد – γ - (γ - (γ - (γ - (γ - γ - (γ - (γ - γ - γ - γ - γ - (γ - γ - γ - γ - γ - (γ - γ - γ - γ - γ - γ - (γ - γ - γ - γ - γ - (γ - γ - γ - γ - γ - (γ - γ - γ - γ - γ - (γ - γ - γ - γ - γ - (γ - γ - γ - γ - γ - (γ - γ - γ - γ - γ - (γ - γ - γ - γ - γ - (γ - γ - γ - γ - γ - (γ - γ - γ - γ - γ - (γ - γ - γ - γ - γ - (γ - γ - γ - γ - γ - (γ - γ - γ - γ - γ - (γ - γ - γ - γ - γ - (γ - γ - γ - γ - γ - (γ - γ -

و تتكير السبيكة المحتوية على كربون نسبة 4.3٪ عن السبائك الاخرى للمجموعة بكونها تتجمد عند درجة حرارة واحدة لا في مدى من درجات الحرارة (خط السيولة و خط الجمود) و هي درجة حرارة النقطة 1130 °C و تكون عند تجمدها يوتكتيا هو الليدبيوريت دون أطوار زائدة .

المنطقة DCF (شكل 47) و يبين خط السيولة DCF بدء افراز بلورات السمنتيت الاولى Fe3C من السبيكة السائلة . اما فى المدى بين DC و CF فان السبائك تكون مزدوجة الطور : بلورات من السمنتيت المفرز من السبيكة السائلة ، و السبيكة السائلة التى يتغير تركيبها حسب الخط DC حتى يصل تركيزها الى 4.3٪ ك و ينتهى

- تبلور السبائك على خط الجمود CF يتكون يوتكتى يتركب من : Fe3C ، Feγ(C) . و هكذا تتكون فى نظام حديد سمنتيت بنتيجة التبلور الاولى للبنيات التالية :
- السبائك المحتوية على C بنسبة حتى 0.1 % و تكون محلول صلب Fer(C) من
- السبائك المحتوية على 0.10-0.18 % تكون خليطا من المحلولين ($Fe\gamma(C)$, $Fe\delta(C)$.
- (3) السبائك المحتوية على C = 2 0.18 تكون محلولا صلبا من الاوستيت Fe(C) .
- 4) السبائك المحتوية على 2-4.3 C تتكون من اوستيت و الليديبوريت .
- 5) السبيكة المحتوية على على كربون بنسبة 4.3 ٪ تكون ليديبوريت .
- 6) السبائك المحتوية على كربون بنسبة من 4.3 6.67 ٪ تتكون من سمنتيت و ليديبوريت .

Fe – Fe3C وكما بينا سابقا فان جميع سبائك المجموعة وكما بينا سابقا فان جميع سبائك المجموعة تتقسم حسب مكونات بنياتها الناتجة عند التبلور الاولى الى الانواع التالية: الصلب – وهى السبائك المحتوية على كربون بنسبة حتى 2 % (الجزء الايسر من الرسم البيانى) و التى لا يتكون بها ليديبوريت ، وانواع الحديد الزهر (الابيض) – وهى السبائك المحتوية على كربون بنسبة من 2 – 6.67 % ، و التى يتكون بها ليديبوريت .

ب – التبلور الثانوي للسبائك:

تسمى التحولات التى تحدث فى السبائك فى الحالة الصلبة عند درجات حرارة تحت خط الجمود، بالتبلور الثانوى للسبائك. لنبحث التبلور الثانوى للصلب اولا (شكل 47) اى للسبائك المحتوية على كربون بنسبة 2 ٪. فى انواع الصلب المحتوية على كربون بنسبة لا تزيد عن 1.0 ٪ عند الخط NH يحدث تحول بوليمورفى (تتكون به عدة أطوار)

$$Fe\delta(C) \longrightarrow Fe\gamma(C)$$

اما السبائك المحتوية على كربون بنسبة تقع فيما بين -0.1 +0.1 السبائك المحتوية على كربون بنسبة تقع فيما بين -0.1 المنطقة -0.1 (+0.1) المنطقة -0.1 المنطقة المحتوية الطور -0.1 المنطقة مزدوجة الطور -0.1 المنطقة منطقة منطقة منطقة المنطقة ال

اما المنطقة بين الخطين NJE و التى تشمل انواع الصلب المحتوية على كربون بنسبة لا تزيد عن 2 % فتكون كل انواع الصلب فيها وحيدة الطور و تتألف بنيتها من الاوستيت (Fey(C).

و يكون الصلب المحتوى على 0.8٪ كربون (الصلب الموتكتويدى) فوق النقطة 3 723° فى حالة اوستنيتية و عند هذه النقطة يحدث تحول يتكتويدى يشبه التحول اليوتكتى فيتحول الأوستنيت الى خليط من الفيريت و السمنتيت، و يسمى بالبيرليت، و ذلك حسب التفاعل:

$$Fe\gamma(C)$$
 \longrightarrow $Fe\alpha + Fe3C$

وهذا التحول عديم التغيير و ذلك لوجود ثلاثة اطوار:

. صفر 3 - 1 + 2 = C ، $Fe\gamma(C) + Fe\alpha(C)$ ، Fe3C

و فيما تحت درجة الحرارة اليوتكتويدية يكون هذا الصلب ذا بنية بيرليتية (شكل 48، c ، 48) . و يسمى هذا الصلب بالصلب اليوتكتويدى كما يسمى التحول عند النقطة S بالتحول اليوتكتويدى و درجة حرارة هذا التحول (723°) بدرجة الحرارة اليوتكتويدية .

و يقسم الصلب اليوتكتويدى ($0.8\,\%$) انواع الصلب الى قسمين :

- 1) انواع الصلب قبل اليوتكتويدية المحتوية على كربون حتى نسبة 0.8٪.
- 2) انواع الصلب بعد اليوتكتويدية المحتوية على كربون بنسب من 2 -0.8


التحولات في انواع الطب قبل اليوتكتويدية عند التبريد :

يبين الخط GS (شكل 47) بدء افرازات بلورات الفيريت يبين الخط GS من الاوستنيت نتيجة للتحول Tea(c) Tea(c) من الاوستنيت نتيجة للتحول Tea(c) المتغيرة التركيز (ويتغير GSP طوران : بلورات الفيريت Tea(c) المتغيرة التركيز (ويتغير Tea(c) الفيريت حسب الخط Tea(c) و عند درجة حرارة Tea(c) يذيب الفيريت Tea(c) Tea(c))، و بلورات للاوستنيت Tea(c) Tea(c) و بلورات للاوستنيت Tea(c) Tea(c) المتغيرة التركيب : اذ ان تركيز الاوستنيت يتغير حسب الخط Tea(c) فيصل Tea(c) و نتيجة للتبلور الثانوى و عند تمام التبريد تتكون بالصلب الذي يحتوى على نسبة Tea(c) Tea(c) Tea(c) (نقطة قبل الذي يحتوى على نسبة Tea(c) Tea(c)

اليوتكتويدى بنيات مكونة من الفيريت + بيرليت (شكل 48)) ويحتوى الفيريت $Fe\gamma(C)$ على 0.008 % كربون .

التحولات في انواع العلب بعد اليوتكتويدية :

تفرز بلورات السمنتيت الثانوى Fe3C من الاوستيت حسب ES و SK و ES و هذا يعنى انه فى مدى درجات الحرارة بين ES و و هذا يعنى انه فى مدى درجات الحرارة بين ES و و الخط (ثشكل 47) تكون انواع الصلب مزدوجة الطور : منها اوستيت (72) و يصل لدرجة المتغير التركيز، يتغير تركيزه حسب الخط ES و يصل لدرجة حرارة 723° الى 80٪ C ، كما ان بها سمنتيت ثانوى Fe3C و ويتحول الاوستنيت عند الخط SK 3K و الى بيليت (تحول يوتكتيدى) و عند تمام التبريد تتكون بنية الصلب بعد اليوتكتويدى من البيرليت و بلورات طليقة (زائدة) من السمنتيت الثانوى (شكل 48 ، b) و هكذا فان تحليل الجزء الخاص بالصلب من بيانى الاطوار للمجموعة و بين انه يمكن تقسيم جميع انواع الصلب حسب بنيتها الى ثلاثة انواع و قد اوردنا بجدول 4 بنيات هذه الانواع من الصلب .



شكل رقم 48 ، البنية الميكروسكوبية للحديد و الصلب :

- 1) الحديد (الفيريت).
- 2) صلب يوتكتويدي يحتوى على 0.5٪ كربون (فيريت + بيرليت) .
 - 3) صلب يوتكتويدي يحتوى على 0.8٪ كربون (بيرليت).
- 4) صلب بعد يوتكتويدى يحتوى على 1.3٪ كربون (بيرليت + شبكة من السمنتيت) .

البنية	نسبة الكربون	أنواع الصلب
فيريت + بيرليت	½ 0.8 – 0	قبل يوتكتويدي
بيرليت	%0.8	يوتكتويدى
بيرليت + سمنتيت	½ 2 – 0.8	بعد يوكتويدي

جدول رقم (4) ، أنواع بنيات الصلب الكربوني

كما اوردنا بشكل (48) البنيان الميكروسكوبى لهذه الانواع من الصلب، و تتحدد النسبة الكمية لمكونات البنية حسب قاعدة الاجزاء المقطوعة .

مثال:

صلب قبل يوتكتويدى يحتوى على 0.3 ٪ كربون و يتركب بنيته من الفيريت و البيرليت . و المطلوب تحديد كمية الفيريت ك ف و البيرليت ك بهذا الصلب.

ملاحظة : يمكن اهمال احتواء الفيريت على الكربون (بنسبة 0.008 ٪) في الحسابات العملية .

الحل

بتطبيق قاعدة الاجزاء المقطوعة:

0.8

ك ب =
$$\frac{0.5}{0.8}$$
 ك ب غ $\frac{0.5}{0.8}$ ك ب غ $\frac{0.5}{0.8}$ ك ب غ $\frac{0.5}{0.8}$ ك ب غ $\frac{0.5}{0.8}$ ك ب

مثال :

C المحتوى على 2.1٪ تتركب بنية الصلب بعد اليوتكتويدى المحتوى على 2.1٪ من البيرليت و السمنتيت 2.1 و المطلوب تحديد كمية البيرليت 2.1 السمنتيت 2.1

الحل

للنوع المعطى من الصلب نجد ان طول الجزء المقطوع المتناسب مع كمية البيرليت: 1.2 – 0.8 = 0.4 ، و طول الجزء المقطوع المتناسب مع كمية السمنتيت: 6.67 – 5.47 = 5.47 ، و مجموع الاجزاء المقطوعة هو 6.67 – 0.8 = 5.87 . بتطبيق قاعدة الاجزاء المقطوعة نجد ان:

$$93.18 = 100 \times 5.47 = 20$$
 ك ب $= 5.87$ $= 5.87$ ك س $= 100 \times 0.4 = 20$ ك س $= 100 \times 0.4 = 20$ ك س

و يمكن من وجود مكونات البنية فى الصلب الحكم على خواصه اذا كانت خواذ هذه المكونات معروفة لنا .

3- خواص الصلب الكربونى فى حالة الاتــزان (بعــد الـــبريــد البطىء) :

بنية الصلب المبرد تبريدا بطيئا تكون مزدوجة الطور: فهى تحتوى على الفيريت و السمنتيت، و يدخل هذان الطوران فى تركيب البيرليت، و قد يوجدان جزئيا على شكل مكونات طليقة زائدة – هى الفيريت و السمنتيت.

و بتطبيق فروض ن . س . كورناكوف للسبائك – المخاليط على انواع الصلب، يمكن تحديد خواصها على اساس خواص كل من الطورين الداخلين في تركيب بنيتها بهذه النسبة او تلك – و هما الفيريت و السمنتيت . و يعتبر الفيريت الحالة اللينة الصعبة الكسر نسبيا في سبائك الحديد و الكربون . و يمكن عمليا ان تؤخذ الخواص

الميكانيكية للفيريت كما يلى رقم الصلادة البينيلى $80 \approx HB \approx 10$ كجم/ مم 2، و المقاومة القصوى $30 \approx 6$ كجم/ مم 2، الاستطالة النسبية $\delta \approx 40$ % ، نقص مساحة المقطع $\delta \approx 70$ % ، مقاومة الصدمات (رقم آيزود)

مم2 اما السمنتيت فهو الطور الصلد الهش $pprox ak \approx 20$ في سبائك الحديد و - الكربون، و تساوى صلادة السمنتيت ak = 40 . ak = 40

و الخواص الميكانيكية للبيرليت كلآتى:

الصلادة Hs المقاومة القصوى السبة النسبة السبة المقاومة الرقام صحيحة بالنسبة السبرليت ذي الرقائق الكبيرة، اما البيرليت الدقيق الرقائق و البيرليت الحبيبي فإن الصلادة و المقاومة القصوى بهما تنخفض في حين تزداد الاستطالة النسبية و مقاومة الانكسار (الشغل المبذول لكسر العينة). وعلى العموم لتعيين خواص الصلب من بنيته فلا يكون الاتقريبيا و لما كان ن. س. كورناكوف و أ . أ . بوتشفار يقولان بأن الصلادة و المقاومة القصوى للسبائك هي عبارة عن المتوسط الحسابي لهذه الخواص بالنسبة لمكونات السبائك، فإن صلادة الصلب الملدن يمكن تحديدها من المعادلة :


HB = 1.3 (80 ك ف + 180 ك ب) للصلب القبلل اليوتكتويدي، كما ان

HB = 1.3 (180 ك ب + 800 ك س) للصلب بعلم اليوتكتويدى . و قد أضيف المعامل 1.3 لتصحيح التغيير الناتج عن تأثير الشوائب في الصلب، اما المعاملات 80، 180، 800، 600 فهي ارقام الصلادة البرينيلية للفيريت و البيرليت و السمنتيت . في حين ان الرموز

ك ف، ك ب، ك س تعبر عن كمية الفيريت و البيرليت و السمنتيت فى الصلب فى اجزاء عشرية او مئوية من الكمية الكلية للصلب التى تعتبر مساوية للوحدة.

و تتحدد خواص الصلب قبل اليوتكتويدى، الذى يتكون من البيرليت و الفيريت الزائدة بمكية كل من عنصرى البنية و لذا تكون مقادير هذه الخواص متوسطة بين مقادير خواص الفيريت و البيرليت. اما فى الصلب بعد اليوتكتويدى فيظهر بدلا من الفيريت سمنتيت زائد و بزيادة نسبة الكربون فى الصلب تتغير كل خاصه كما يحدث فى الصلب قبل اليوتكتويدى، فتتزايد الصلادة و المقاومة و تتاقص اللدونة و بزيادة كمية السمنتيت الائد فى الصلب تتزايد قصافته زيادة كبيرة و تنقص المقاومة ويصبح تقدير الخواص الميكانيكية بالحساب غير دقيق .

و يبين شكل رقم (49) تغير خواص الصلب تبعا لنسبة الكربون به .



شكل رقم (49) ، تغير خواص الصلب حسب نسبة الكربون

ومن الشكل نرى ان زيادة نسبة الكربون في الصلب، او بمعنى آخر زيادة نسبة الطور الصلد القصيف وهو السمنتيت تتبعها تتبعها زيادة صلادة الصلب HB ومقاومته db في خطوط مستقيمة، في حين تتناقص لدونة الصلب و اما بالنسبة للخواص الطبيعية للصلب فان الوزن النوعي يتناقص في خط مستقيم في حين تتزايد المقاومة الكهربائية في خط مستقيم تقريبا . ويتم التحكم في خواص الصلب عمليا بتغيير بنيته بمعاملته حراريا وكيميائيا .

الشوائب في الصلب:

تحتم ظروف انتاج الصلب وجود بعض العناصر، غير الكربون، في الصلب على شكل شوائب ومن هذه العناصر: السيليكون Si في الصلب على شكل شوائب ومن هذه العناصر: السيليكون O، و المنجنيز Mn، و الفوسفور P، و الكبريت S، و الاكسجين O، والنيتروجين N.

السيليكون :

-0.17يعتبرهـذا العنصر في حالة وجوده في الحدود من 0.17 يعتبرهـذا العنصر في حالة وجوده في الخيرال الصلب و يرفع بذوبانه في الفيريت مرونة الصلب .

الهنجنيز :

و هذا العنصر ايضا مفيد في الحدود ما بين 20.25 / شهو يزيد من متانة الفيريت عند ذوبانه فيه، كما انه يرفع الخواص الميكانيكية للصلب و يزيد من قابليته للتقسية اذ يكون كاربيد المنجنيز على ابطال الاثر السيىء للكبريت.

الكبريت :

من الشوائب الضارة في الصلب. فان كبريتيد الحديد يوتكتيا سهل الانصهار، اذ ينصهر عند 985° م. يكون مع الحديد يوتكتيا سهل الانصهار، اذ ينصهر عند تسخين ويؤدى ذلك الى انكسار الصلب عند تخزينه اذ انه يذوب عند تسخين الصلب تمهيدا لتشغيله بالحرارة او الكبس او الدرفلة. و لمنه تكون ال FeS تضاف الى الصلب نسبة مرتفعة من المنجنيز الذي يتحد مع الكبريت مكونا S Mn ولا يسمح في انواع الصلب المعتادة بزيادة نسبة الكبريت عن 0.05٪.

الفوسفور :

يكون الفوسفور الحديد محلولا صلبا (Fe(P) متغير التركيز مركب كيميائى Fe3P، و يميل الى الانعزال و يرفع بـذلك من الصلادة للصلب كما يخفض لدونته و مقاومته للصدمات بدرجة كبيرة و لهذا فلا يسمح بزيادة نسبة الفوسفور فى الانواع المعتادة من الصلب عن 0.05٪.

ومن الجدير بالذكر أن الكبريت و الفوسفور يرفعان من قابلية الصلب للتشغيل – فيمكن استخدام الألآت القاطعة مدة أطول كماان السطح المشغل يكون أجود . و لهذا توجد للمخارط الاوتوماتيكية (الآلية) أنواع خاصة من الصلب تصل فيها نسبة الكبريت الى 0.08 – 0.2. ٪ و نسبة الفوسفور الى 0.15 ٪ .

الاكسجين :

و يكون فى الصلب اكاسيد، يسبب انكسار للصلب عند درجات الحرارة المرتفعة و تخفض من قابليته للتشغيل بالألآت القاطعة .

النيتروجين :

ويكون في الصلب نتريدات قصيفة شديدة الصلادة .

و تصل نسبة الشوائب فى الصلب الكربونى حسب المواصفات الحالية، المنجنيز (Mn) حتى 1.0 ٪، السليكون (Si) 8.0 ٪، السليكون الكروم (Cr) 0.3 (Cr) ٪، والنيكل (Ni) 0.3 (Cr) ٪، فاذا زادت نسبة هذه العناصر عن ذلكيعد الصلب صلبا سبائكيا .

4- انواع الصلب الكربوني :

ينقسم الصلب حسب استعماله الى نوعين : صلب انشاءات، وصلب عدة .

- 1) صلب الانشاءات الكربونى: و ينقسم حسب استعماله الى: 1) صلب كربونى معتاد، ويستعمل عادة بنفس الحالة التى يورد بها دون معاملة حرارية.
- 2) صلب كربونى جيد ، يستعمل للاجزاء التى تعامل معاملة حرارية كهربية .

و ينقسم الصلب الكربوني المعتاد الى مجموعتين: المجموعة أ (A) و المجموعة ب (B).

صلب المجموعة أ (A):

ويرقم طبقا للمواصفات القياسية السوفييتية لا حسب التركيب . - (صفر) - . الكيميائى و انما حسب خواصه الميكانيكية صلب (صفر) - . 3 - . (2) صلب (CT. 2 - (2) صلب (CT. 1 - (1) صلب (CT. 5 - (5) صلب (CT. 4 - (4) صلب (CT. 5 - (5) صلب (CT. 4 - (4) صلب (CT. 5 - (5) صلب (CT. 5 - (5)

.CT. مسلب (7) - CT. 7. ولكل ماركة قيمة معينة للمقاومة القصوى وحد الانسياب و الاستطالة النسبية.

علب المجموعة ب (B) :

ويرقم حسب التركيب الكيميائى، و يوضع قبل الماركة حرف (M) فى حالة صهر الصلب فى فرن مارتن فعلى سبيل المثال : الصلب م1-1 MCT 1, و الحرف (B) فى حالة صهر الصلب فى محول بسمر مثل الصلب ب(BCT 3 - 3) والحرف (T) فى حالة صهر الصلب فى محول توماس، مثل الصلب (TCT 4 - 4)

ويستعمل الصلب المعتاد استعمالا واسعا على شكل الواح و مقاطع للانشاءات المعدنية و الكبارى و اجزاء الماكينات غير الهامة .

اما انواع صلب الانشاءات الجيد فقد وردت في المواصفات القياسية السوفييتية مع بيان تركيبها الكيميائي و خواصها الميكانيكية بعد المعادلة، و هي الماركات

KH 70 .65 .60 .55 .50 .45 .40 .35 .30 .25 . 20 .15 .10 .8 .

و فى هذه الانواع يبين العدد المكون من رقمين نسبة الكربون فى أجزاء من مئة بالمئة . اما نسبة المنجنيز فى الصلب 0.30-0.50-0.50 و فى الانواع 0.30-0.50-0.50 ، و فى الانواع 0.30-0.50-0.50 .

و سنبة السليكون في صلب 0.03 < 0.03 الفوار 0.03 < 0.03 وفي الانواع الاخرى من 0.03 - 0.37 < 0.04 0.03 < 0.04 ، ونسبة الكبريت لاتزيد عن 0.04 < 0.04

نسبة الفوسفور لا تزيد عن 0.045 ٪، و النيكل لا تزيد عن 0.3 ٪، و الكروم لا تزيد عن 0.3 ٪. الكروم لا تزيد عن 0.3 ٪.

وتستعمل انواع الصلب 25)، 20، 15، 10، (80 للاجزاء المحملة تحميلا خفيفا، و تستعمل الانواع 20)، 15، (10 للاجزاء التي تقسى ثم تراجع مراجعة عالية (لتحسينها).

(2) صلب العدة الكربوني :

و قـد حـددت المواصفات القياسية السوفييتية التركيب y8 ، y7A ، y7 ، y7A ، y7 ، y7A ، y7 ، الكيميائى للانواع المختلفة لصلب العدة الكربونى y12A ، y12A ، y11A ، y11A ، y10A ، y10 ، y9A ، y8A , y13A . y 13A . y 13

و يدل الحرف y على انه صلب كربونى، فى حين يبين الرقم نسبة الكربون فى اجزاء من عشرة بالمئة .

ويجب ان تكون الألآت المعرضة للصدمات عالية المتانة، ولذلك فانها تجهز من صلب ماركات y8A ، y7A (الأجنات، ولانك فانها تجهز من صلب ماركات النجارةالخ) ويستعمل الصلب ذو الاسطمبات، مطارق البرادة، وآلات النجارةالخ) ويستعمل الصلب ذو النسب العالية من الكربون (بعد اليوتكتويدى) من الماركات النسب العالية من الكربون (بعد اليوتكتويدى) من الماركات تعمل y11A, y10A, y9A ، y12A ، y13A تتعرض للصدمات الشديدة اثناء عملها اذا كان مطلوبا ان تكون شديدة الصلادة ، مقاومة للتآكل (الألآت القاطعة، المثاقيب، ذكور القلوظ، الفرايز، كفات القالوظ، المناشير، الألآت الجراحية، القدود...الخ)

ويدل الحرف A على جودة الصلب و احتوائه على اقل نسبة من الكبريت و الفوسفور، و يسمح في صلب العدة الكربوني المعتاد المرقم بدون الحرف A بوجود الكبريت بنسبة لا تزيد عن 0.04 ٪ اما في انواع الصلب ذات الماركة المحتوية على حرف A فان نسبة كل من الكبريت و الفوسفور على حدى لا تزيد عن 0.03 ٪.

5 - التبلور الثانوى لسبائك الحديد و الكربون المحتوية على كربون بالنسب من 2 - 6.67 \times (الزهر الابيض) :

يتم التبلور الأولى لسبائك هذه المنطقة، كما بينا مسبقا، على خط الجمود CFF (130) في توازن ثلاثي الطور مع تكون الليديبوريت (اليوتكتي)، وتكون انواع الزهر تحت خط الجمود PCF (130) في حالة توازن ثنائي الطور غير مستقر، و تتكون بنيتها من الاوستنيت و السمنتيت . و تصل نسبة الكربون في الاوستنيت على خط الجمود ECF الى قيمة قصوى 2 ٪ و عند التبريد تحت خط الجمود ECF يفرز من الاوستنيت نظرا لانخفاض قدرته على اذابة الكربون سمنتيت ثانوي و عند درجة 723 يبقى في الاوستنيت كربون بنسبة 8.0 ٪ (نقطة 8) و يتحول الاوستنيت في انواع الزهر حمثلما يتحول في انواع الصلب – الى بيرليت على الخط PSK الزهر - مثلما يتحول في انواع الصلب – الى بيرليت على الخط PSK في حالة اتزان ثنائي الطور، فيريت + سمنتيت، وتتكون بنيتها من خليط في حالة اتزان ثنائي الطور، فيريت + سمنتيت، وتتكون بنيتها من خليط من هذين الطورين ويسبب السمنتيت الموجود في الزهر الابيض المميز عند كسره و لذلك يسمى الزهر من هذا النوع بالزهر الابيض .

تقسيم انواع الزهر الابيض حسب بنيتما:

زهر يوتكتى :

يحتوى على 4.3 ٪ كربون، و تتكون بنيته من الليديبوريت (اليوتكتى) دون اطوار زائدة (شكل 50 ، ه) . واثناء عملية التبريد من درجة الحرارة اليوتكتية (1130°) الى درجة حرارة اليوتكتويدية (723°) يفرز من الاوستنيت الداخل في تكوين الليديبوريت سمنتيت ثانوي Fe3C ، و يتكون على الخط PSK نتيجة للتحول اليوتكتويدي بيرليت . و يتكون الليديبوريت تحت درجة الحرارة اليوتكتويدية من سمنتيت يوتكتى و سمنتيت ثانوي و بيرليت . و تتحدد نسبة كل من هذه المكونات حسب قاعدة الاجزاء المقطوعة .

2) زهر ابيض قبل اليوتكتى:

(شكل 50، 6)، و تتراوح نسبة الكربون به من 2 – 4.3 % و تتكون بنيته عند درجة حرارة 130° من بلورات الاوستنيت الزائد (A) المحتوى على 2٪ من الكربون و الليديبوريت (شكل 47) ويمكن تحديد نسبة كل من هذين المكونين بواسطة قاعدة الاجزاء المقطوعة . و على سبيل المثال فان الزهر قبل اليوتكتى المحتوى على 3٪ من الكربون تتكون بنيته عند التجمد في درجة 1130° من الليديبوريت بنسبة

$$Q$$
ل = $\frac{2-3}{2-4.3}$ و الأوسىتيت الطليق في البنية بنسبة $\frac{3}{2-4.3}$

$$Q_{\text{U}} = 6.5 \times 3 - 4.3 = 0$$
 و يفرز من الاوستنيت في مدى درجات $Q_{\text{U}} = \frac{100 \times 3 - 4.3}{2 - 4.6}$

الحرارة من 1130° الى 723° نظرا للتبلور الثانوى سمنتيت ثانوى، و عند وصوله الى درجة 723° يتكون البيرليت. و تتكون بنية الزهر قبل اليوتكتى تحت درجة حرارة اليوتكتويدية (723°) من ليديبوريت و بيرليت و سمنتيت ثانوى يمكن تحديد نسبة كل منها بواسطة قاعدة الاجزاء المقطوعة، و على سبيل المثال فان الزهر المحتوى على 3 ٪ كربون يكون في بنيته 11.3 ٪ من السمنتيت الثانوى الطليق و 45.2 ٪ من البيرليت.

3) الزهر العادى:

و يحتوى على كربون بالنسب من 4.3-6.67 و تكون بنيته نتيجة للتبلور الأولى (شكل 50 ،) بلورات من السمنتيت الأولى و الليديبوريت . و تتحدد كمية كل من عنصرى البنية هذين حسب قاعدة الأجزاء المقطوعة ، فبنية الزهر المحتوى على 5 % $^{\circ}$ مثلا تتكون بعد التجمد على الخط $^{\circ}$ ($^{\circ}$) من ليديبوريت نسبته :

$$7.70.46 = 1.100 \times 5 - 6.67 = 0$$


$$4.3 - 6.67$$

و سمنتیت اولی نسبته:

$$\frac{1}{29.54} = \frac{100 \times 0.7}{2.37} = \frac{100 \times 4.3 - 5}{4.7 - 6.67}$$

اما بعد التبلور الثانوى، اى تحت درجة الحرارة اليوتكتويدية (723°)، فان بنية الزهر بعد اليوتكتى تتكون من السمنتيت الاولى والليديبوريت الذى يتكون من سمنتيت ثانوى و سمنتيت يوتكتى و بيرليت .

و المسبوكات المصنوعة من الزهر الابيض ذات صلادة و هشاشة كبيرتين، و لذلم فقلما يستعمل الزهر الابيض مباشرة. و ان كان الزهر الابيض قبل اليوتكتى المحتوى على 2.5 – 3.2 ٪ كربون يستعمل على نطاق واسع لانتاج الزهر الطروق.



شكل رقم 50 ، بنيات و اطوار الزهر الابيض:

1- زهر ابیض یوتکتی: لیدیبوریت ، الاحتواءات الفاتحة - سمنتیت اولی و ثانوی ، و الغامقة - بیرلیت

2- زهر ابیض قبل یوتکتی: لیدیبوریت ، بیرلیت و احتواءات من السمنتیت الثانوی

3- زهر ابيض بعد يوتكتى : ليديبوريت + سمنتيت اولى .

6- **الزهر الرمادى**:

يستخدم الزهر الرمادى على نطاق واسع فى صناعة الماكينات الحديثة، و تصل نسبة الاجزاء المصنوعة من الزهر الى 50 ٪ من وزن الماكينات المصنوعة كلها. وقد تحسنت الخواص الميكانيكية للمسبوكات الزهر فى الثلاثين سنة الماضية اكثر من 3 اضعاف : فاذا كانت المقاومة القصوى للزهر عند الشدة سنة 1920 فى المتوسط 20 كجم / مم2، فان المقاومة القصوى للزهر العالى المتانة فى الوقت الحاضر تصل الى 60 – 70 كجم /مم2.

و الزهر الرمادي عبارة عن سبيكة حديدية تحتوى بنسب متغيرة على الكربون ($2 - 3.5 \times 0.5 \times 0.$

و اهم هذه العناصر الكربون و السليكون، و يعطينا بيانى الحالة المزدوج لسبائك الحديد و الكربون الذى يبين فى وقت واحد نظام الاتزان الفوق ثابت Fe - Fe3C (الخطوط المستمرة) و الاتزان الثابت Fe - C (الخطوط المنقطعة) - يعطينا هذا البيانى صورة لكونات البنية التى تتكون عند تبلور السبائك فى ظروف الاتزان .

وقد بينت الابحاث ان الزهر يتبلور طبقا للنظام الثابت او فوق الثابت، مع تكون الجرافيت في الحالة الاولى و السمنتيت في الثانية . ويعطينا بياني اتزان الحديد – الكربون صورة عن تركيب الاطوار المتكونة، و لكنه لا يبين الشكل الذي تتخذه هذه الاطوار، كما انه لايستطيع تفسير تكون البنية الذي يجرى دائما في الزهر عند خروجه من حالة الاتزان . و الواقع ان تكون بنية الزهر يجرى عند تبريده المستمر في القالب الذي يصب فيه مباشرة، ولهذا فان تكون الجزء

الاكبر من الزهر يتوقف على عمليات التحول الاولى (اليوتكتى) و الثانوى (اليوتكتويدى).

الكربون في الزهر:

يمكن ان يكون فى حالة اتحاد مع الحديد (السمنتيت) او فى الحالة الحرة (الجرافيت) . و الجرافيت فى الحديد الزهريمكن ان يتخذ الاشكال الاتية :

- 1) رقائق الجرافيت . (2) كريات الجرافيت .
 - 3) كربون التلدين (التخمير) .


1) رقائق الجرافيت:

و تتكون فى الزهر الرمادى (غير المعامل حراريا غير المضافة اليه عناصر اشابة) نتيجة لتبلور الكربون من المحلول السائل مباشرة. ويمكن ان تتكون ثلاثة اشكال من الجرافيت حسب درجة تجاوز التبريد ووجود انوية للتبلور:

- أ) الجرافيت الصفائحي المنتظم .
 - ب) الجرافيت المندوف .
 - ج) الجرافيت الكريي.

شكل (51)، كما ان رقائق الجرافيت تتكون عند تحلل Fe3C = : السمنتيت الذى يفرز عند تجميد اليوتكتى حسب المعادلة 3Fe + C

ويساعد تجاوز تبريد الزهر على تكون بلورات دقيقة من السمنتيت وينتج عن تحولها جرافيت رقائق غير نامية من الجرافيت النقطى .



شكل رقم (51)، اشكال الجرافيت لازهر الرمادى : a) رقيق. شكل رقم (b) ندفى a) كريى

2) الجرافيت الكريى:

و يمكن الحصول عليه فى بنية الزهر العالى المقاومة بواسطة اضافة الماغنسيوم او السيريوم الى الزهر الرمادى السائل ثم تعديله بالفيروسليكون.

3) كربون التلدين (التخمير) :

وهو عبارة عن جرافيت مندوف يحصل عليه نتيجة للمعاملة الحرارية للزهر الابيض وكذلك في عملية الحصول على الزهر الطروق

السليكون في الزهر :

وله تأثير قوى يساعد على تكوين الجرافيت، كما يساعد على تكون اطوار النظام الثابت. و تلعب زيادة نسبة السليكون في الزهر عمليا نفس الدورالذي يلعبه ابطاء التبريد، و عند وجود السليكون بنسبة متوسطة (1.3 – 1.8 ٪) في الزهر فان تأثيره يكون كبيرا في المنطقة العليا (التحول اليوتكتي) فيسبب تكون الجرافيت، اما عند وجوده بنسبة كبيرة (2.5 – 3.0٪) فانه يكون كبير الاثر في المنطقة السفلي (التحول اليوتكتويدي)، فيساعد على تكون الفيريت.

تأثير الهنجنيز :

لما كان المنجنيز من العناصر المكونة للكاربيدات في الزهر Mn3C فانه بقلل من تكوين الجرافيت.


تأثير الكبريت:

يكون الكبريت، الذي يوجد في الزهر على شكل كبريتيد FeS - بوتكتيا ثنائيا سهل الانصهار مع الحديد (FeS + Fe) ولما كان هذا اليوتكتي السهل الانصهار في الزهر الى كونه سهل الانكسار عند درجات الحرارة العالية مما ينشأ عنه تكون الشروخ في المسبوكات عند تبريدها في القالب. و وجود الكبريت في الزهر يعمل على تعطيل تكوين الجرافيت، و يساعد على جعل الزهر المسبوك ابيض كما يخفض من قابليته للتشغيل بالقطع ومن خواصه الكيميائية.

و عند وجود المنجنيز فى الزهر فان الكبريت يتحول الى كريتيد المنجنيز MnS

FeS + Mn = MnS + Fe و ليس لهذا الكبريتيد تأثير ضار على الزهر مثل تأثير FeS .

و لا يتأثر الفوسفور تأثيرا كبيرا على تكوين الجرافيت في الزهر . و بيدو تأثير الفوسفور في حالة احتواء الزهر عليه بنسبة اكبر من حد الذوبان (0.3 %) فعندئذ تظهر في البنية اجزاء تتكون من وتكتى ثلاثي فوسفوري يتكون من بلورات Fe + Fe3C + Fe3P %, 0.3 % و درجة و نسبة العناصر فيه P 0.3 %, 0.3 % 0.3 % و درجة انصهاره 0.3 % و يتميز الزهر المحتوى على كمية كبيرة من الفوسفور الى الزهر عند سباكة الاجزاء الرقيقة الجدران بنسبة تصل الى 1 % او اكثر . اما في المسبوكات الهامة فلا يسمح بزيادة نسبة الفوسفور عن 0.3 % .



شكل رقم (52) البنية الميكروسكوبية للزهر الرمادى :

- b) بيرليت*ي* .
- a) فيريتوبيرليتي .
- d) بيرليتوفيريتي مع جرافيت كريي .
- c) بيرليتو سمنتينى .
- e) فيريتي به جرافيت كريي .

أسس الحصول علي زهر عالي الجودة :

ي الوقت غبر بعيد كان الزهر الذي تصل مقاومتة القصوي عند الشد إلي 20كج/مم2 يعتبر زهرا عالي الجودة، أما ي الوقت الحاضر فإن المواصفات القياسية السفيتية تعتبر أن الزهر ماركة $C\gamma$ 38 - 60 $C\gamma$ 38 يجب الا تقل مقاومته القصوى عند الشد عن 38 كجم/مم2، اما الزهر البيرليتي العالى المتانة ذو الجرافيت الكريي فان مقاومته القصوى تصل الى 100 كجم / مم2.

و تتوقف الخصائص الميكانيكية للزهر على عاملين:

1) كمية و حجم و شكل و توزيع الجرافيت الذي يحتوي عليه الزهر .

2) بنية المعدن الاساسى .

العامل الاول له في الواقع اثر حاسم، اذ ان الجرافيت الذي يحتوى عليع الزهر يشكل ما يشبه الخدوش في المعدن الاساسي، فيضعف من متانته بدرجة تزيد كلما زادت كمية الجرافيت و كلما كانت جزيئاته اكبرو اخشن ،و بالعكس فكلما كانت جزيئات الجرافيت اكثر دقة واستدارة كلما كان الزهر امتن .

ويمكن الحصول على خواص ميكانيكية بالغة الارتفاع بالزهر ذى الجرافيت الكريى بفضل استدارة جزيئات الجرافيت ، ما يخفض من تركيز الاجهادات الداخلية بالزهر .

العامل الثانى المؤثر على متانة الزهر هو بنية المعدن الاساسى (شكل رقم 52)، و بالزهر الرمادى (غير المضاف اليه عناصر اخرى و غير المعامل معالمة حرارية) عادة تتكون بنية المعدن الاساسى من الفيريت و البيرليت ومن البنية الوسطى بينهما – الفيريتوبيرليت .

و يفضل ان يكون المعدن الاساسى بالزهر العالى المتانة من البيرليت المحتوى على 0.8 ٪ من الكربون المتحد، اما الزهر ذو الاساسى الفيريتى و الفيريتوبيرليتى فان مقاومته القصوى تكون اقل من مقاومة الزهر البيرليتى عند تشابه كل الظروف الاخرى، و لكنه يكون اكثر متانة و مقاومة للصدمات منه لقلة او عدم وجود الكربون المتحد به .

التعديل:

انتشر مؤخرا استعمال التعديل في الانتاج المسبكي لرفع الخواص الميكانيكية للزهر بتصغير حجم جزيئات الجرافيت به . و يتلخص التعديل في اضافة المعدل الى الزهر قبل صبه في القوالب بوضعه على مجرى الصب بفرن الدست او في البودقة تحت تيار الزهر المنسكب . و المعدل عبارة عن سليكات الكالسيوم المفتتة او الفيروسليكون العالى التركيز بنسبة تصل الى 0.1 – 0.4 ٪ من وزن الفيروسليكات العالى التركيز بنسبة تصل الى الذهر . و تقوم المعدلات باختزال الزهر مع تكوين دقائق متناثرة من السليكات (عكارة سليكاتية) تقوم بدور مراكز صناعية عديدة لتكوين الجرافيت، و في الوقت ذاته يحدث تعطيل لنمو حبيبات الجرافيت . و في السنوات الاخيرة تم بحث طريقة لتعديل الزهر بواسطة الماغنسيوم و سبائكه و طبقت هذه الطريقة في عدد من المصانع . وتسمح هذه الطريقة بالحصول على زهر عالى المقاومة ذي جرافيت كرى.

تتكون عملية تعديل الزهر العالى المقاومة من عمليتين متتاليتين:

1) معاملة الزهر بالماغنسيوم او سبائكه .

2) معاملة الزهر بالفيروسليكون .

و قد بحثت مؤخرا وسيلة لتعديل الزهر بسبيكة من الماغنسيوم و الفيروسليكون العالى التركيز .

7- التحكم فى بنية الزهر بضبط النسبة بين كميات الكربون و السليكون الذى يحتوى عليهما و سمك جدران المسبوكات :

الكربون و السليكون هما العنصران الاساسيان اللذان يمكن بواسطتهما التحكم في تركيب الزهر المعتاد حسب سرعة التبريد، و لما كان ضبط نسبة الكربون عمليا اصعب من ضبط السليكون لذلك تختار نسبة للكربون تضمن للزهر خواصا جيدة في السباكة مثل السيولة و قلة التقلص ويمكن الحصول عليها بسهولة بالمعبات المسبكية الموجودة بالمسبك المعنى.

و فى الشكل التالى (شكل 53، a) رسما بيانيا للعلاقة بين نسب الكربون و السليكون بالزهر و بنية هذا الزهر . و ينقسم البيانى حسب نسبة السليكون (على المحور الافقى) والكربون (على المحور الاألسى) الى مناطق تختلف فيها البنية من منطقة الى اخرى . و هذا البيانى منشأ لمسبوكات ذات سمك ثابت للجدران، يؤخذ بحيث يعطة عينة قطرها 30 مم، كما لم يؤخذ فى الاعتبار عند انشائه تأثير سرعة التبريد على البنية . و فى الواقع ان درجة تكون الجرافيت تتوقف كذلك على سرعة تبريد الزهر – فالتبريد البطىء يزيد من افراز الجرافيت، و يبين (شكل 53، d) العلاقة بين بنية الزهر و مجموع نسبتى الكربون و السليكون (C + Si) و سمك جدران المسبوكات،

اى بمعنى اخر سرعة التبريد. وقد اخذ على المحور الافقى هنا سمك جدران المسبوكة فى حين اخذ على المحور الرأسى مجموع نسبتى الكربون و السليكون بالزهر. وينقسم هذا البيانى كذلك الى 5 مناطق للبنية مثله فى ذلك مثل البيانى الاول و هذه المناطق هى:

البنية	المنطقة
ب + س	1
ب + جر	2
ف + جر	3
ب + س + جر	4
ب + ف + جر	5

جدول 5


* ب : بيرليت

* س: سمنتیت

* جر : جرافیت

* ف فيريت

شكل رقم 53
رسم بيانى لبنيان
الزهر:
(a
Si
(b) مع اعتبار سمك
جدار المسبوكة.



حد الخط الافقى 5.3 % (C + Si) منطقة الزهر البيرليتى العالى الجودة بالبيانى (شكل 530) وهى المطقة المظللة بالبيانى، فمن الثابت ان انقاص C + Si عن هذا الحد يؤدى الى رفع مقاومة الزهر بشكل ملحوظ نظرا لنقص كمية الجرافيت . وقد اوردنا هذين البيانين لايضاح اثر نسبة Si0 ، C0 وسرعة التبريد على بنية مسبوكات الزهر .


و نستخلص من دراسة البياني (شكل 53، b) ان الزهر البيرليتي هو اقدر انواه الزهر على اعطاء بنية وحيدة التكوين (ب+ جر) حتى عندما يتغير سمك جدران المسبوكات في حدود واسعة . و يمتاز بهذه الخاصية بدرجة اكبر الزهر البيرليتي المحتوى على نسبة منخفضة من C + Si اذ ان المنطقة البيرليتية (2) بالرسم البياني في الشكل السابق اعرض عند جزئها الاسفل .

رقم الصلادة البرينلي HB	المقاومة القصوى عند الضغط، كجم/مم2	. عندما افة بين	مدى الترخ الثنى ،مم تكون المس نقط تحميا 600	المقاومة القصوى عند الثنى، كجم/مم2	المقاومة القصوى عند الشد، كجم/مم2	الماركة
	4	لا يختبر				Сү 00
229 -143	50	2	6	18	12	Сү 12-18
229 -163	65	2	7	32	15	Сү 15-32
229 -170	70	2	8	36	18	Сү 18-36
241 -170	75	2	8	40	21	Сү 21-40
241 -170	85	3	9	44	24	Сү 24-44
241 -170	100	3	9	48	28	Сү 28-48
241 -197	100	3	9	52	32	Сү 32-52
248 -197	120	3	9	56	35	Сү 35-56
262 -207	130	3	9	60	38	Су 38-60

جدول (6) جدول $C\gamma$ 35 - 56 , $C\gamma$ 38 - 60 من الزهر ملحوظة : يعتبر النوعان $C\gamma$ 15 - 56 , $C\gamma$ من الزهر المعدل

 $C\gamma$ و يرمز الزهر الرمادى بأرقام حرفية عددية ، فالحرفان و يرمز الزهر الرمادى ،اما الرقمين الاخرين فيبين الاول منهما المقاومة القصوى عند الشد و الثانى المقاومة القصوى عند الثنى . وعلى سبيل النثال فان الماركة $C\gamma$ 21 - 40 على ان هذا الزهر ذو مقاومة قصوى = 21 كجم/مم2 ، ثنى = 40

(حسب المواصفات القياسية السوفييتية).






1- أسس المعاملة الحرارية :

المعاملة الحرارية هي مجموعة عمليات تسخين السبائك المعدنية في الحالة الصلبة و ابقائها عند درجة حرارة ثابتة، ثم تبريدها بغرض تغيير بنيتها و اعطائها الخواص الطبيعية و الميكانيكية المطلوبة.

و تعامل الاجزاء النصف مجهزة (كالمسبوكات و الخامات المستعملة لتجهيز الاجزاء و المطروقات) معاملة حرارية للخفض من صلادتها و تحسين قابليتها للتشغيل، ولاعداد البنية للمعاملة الحرارية النهائية، كما تعامل الاجزاء الجاهزة و الألآت لمنحها الخواص النهائية المطلوبة، ويمكن تغيير خواص السبائك بواسطة المعاملة الحرارية في حدود واسعة، فعلى سبيل المثال يمكن رفع صلادة الصلب الابتدائية من حدود واسعة ، فعلى سبيل المثال يمكن رفع صلادة الصلب الابتدائية من عكن بواسطة المعاملة الحرارية المناسبة زيادة مقدار الاستطالة النسبية (الح) و مقاومة الصدمات (ak) و المقاومة القصوى (GB) الى حد كبير. و تسمح امكانية رفع الخواص الميكانيكية للمعادن بشكل ملموس بواسطة المعاملة الحرارية بزيادة الاجهادات المسموح بها و انقاص ابعاد و وزن الاجزاء مع احتفاظها بمقاومتها و متانتها و الاعتماد عليها في الاستعمال، بل و حتى مع تحسين هذه الصفات في بعض الاحيان.

وقد وضع أسس نظرية المعاملة الحرارية العالم الروسى د. ك. تشرنوف، الذى اكتشف النقط الحرجة لتحول الصلب الروسى د. ك. تشرنوف، الذى اكتشف النقط الحرجة لتحول الصلب العلماء السوفييت الى a (A1) ، d MH b (A3) نجاح كبير فى اتقان الوسائل التكنولوجية المعروفة و اختراع وسائل جديدة للمعاملة الحرارية للصلب و المعادن غير الحديدية .

درجة الحرارة و الزمن هما العاملان الاساسيان اللذان يحددان سير عملية المعاملة الحرارية . و لهذا فان اى عملية من عمليات المعاملة الحرارية يمكن تمثيلها بيانيا على احداثيات درجة الحرارة و الزمن (شكل 54).



شكل رقم 54 ، رسم تخطيطي للمعاملة الحرارية للصلب

وقد اصطلح على تسمية النقط الحرجة للصلب : عند التسخين AC1 (السفلى)، AC1 (السفلى)، و عند التبريد Ar1 (السفلى) Ar3 (العليا) (شكل 56) .

بدء تحول الفيريت الى اوستنيت، Ac3 هـى درجة حرارة نهاية تحول الفيريت الى اوستنيت و بدء تحول الفيريت الى اوستنيت، Ac3 هـى درجة حرارة نهاية تحول الفيريت الى اوستنيت، Ar1 هـى درجة حرارة تحول الاوستنيت الى بيرليت (وهـى اقل من 723°)، Ar3 هـى درجة حرارة بدء افراز الفيريت من الاوستنيت، Acm وهـى درجة حرارة بدء افراز السمنتيت الثانوى من الاوستنيت عند التبريد، و هـى كذلك درجة انتهاء ذوبان السمنتيت الثانوى فى الاوستنيت عند التسخين.


2- تحولات الصلب عند التسخين:

من الشكل التالى (55) نرى ان بنية الصلب قبل اليوتكتويدية Acl من اليوتكتويدية المخل درجة الحرارة اليوتكتويدية الفيريت و البيرليت، في حين تتكون بنية الصلب اليوتكتويدي من البيرليت، و بعد اليوتكتويدي من البيرليت + السمنتيت.

ويعنى هذا ان البنية الابتدائية لهذه الانواع عبارة عن خليط من طورين هما الفيريت و السمنتيت . و عند عبور النقطة الحرجة Acl يبدأ التحول الطوري

 α حب γ مع تكون السمنتيت في حديد γ مع تكون الاوستنيت . و تتكون بنية الصلب قبل اليوتكتويدي في مدى درجات الحرارة من γ Ac1 من الفيريت و الاوستنيت المتغير التركيز، مع ملاحظة حدوث التحول الطوري السابق بارتفاع درجة الحرارة (اى تحول الفيريت الى اوستنيت) . و بالمثل فان الاوستنيت الذي يتكون في الصلب بعد اليوتكتويدي بتحول البيرليت عند درجة γ مع مدر السمنتيت الثانوي الزائد . و تتكون بنية الصلب فوق فقطة γ من طور واحد هو الاوستنيت . و يذوب كذلك افيريت

فى الاوستنيت عند ارتفاع درجة الحرارة فى الصلب قبل اليوتكتويدى بعد اتمام تحول البيرليت الى اوستنيت و عند الوصول الى درجة الحرارة Ac3 الموجودة على الخط GOS نحصل على بنية وحيدة الطور من الاوستنيت الخالص . اما فى الصلب بعد اليوتكتويدى فان السمنتيت الثانوى يذوب فى الاوستنيت عند ارتفاع درجة الحرارة، فنحصل عند الوصول الى درجة Acm الموجودة على الخط SE على بنية وحيدة الطور من الاوستنيت . وبهذا فان تسخين اى نوع من انواع الصلب اعلى من الخط GSE يؤدى الى تحوله الى الحالة الاوستنيتية و و يؤدى استمرار التسخين فوق الخط GSE الى نمو حبيبات الاوستنيت.



شكل رقم 55 ، جز الصلب ببيانى الحديد - الكربون و مبينة به درجات الحرارة المثلى للتسخين لمختلف عمليات المعاملة الحرارية .

1- استعدال عالى . 2- استعدال .3- مراجعة عالية .4- مراجعة .


نمو حبيبات الاوستنيت :

يصحب تحول البيرليت الى الاوستنيت تكون الاوستنيت دقيق الحبيبات، و فى درجات الحرارة الاعلى من النقطة الحرجة Acl تتمو حبيبات الاوستنيت بدرجة تزداد كلما زادت درجة حرارة التسخين و ابقائها فيها، و من الثابت ان نمو حبيبات الاوستنيت يجرى فى بعض انواع الصلب عند درجة حرارة لا تزيد الا قليلا عن النقطة الحرجة Acl و قد اصطلح على تسمية هذه الانواع (كبيرة الحبيبات بالوراثة) و فى انواع اخرى من الصلب يحتفظ الصلب بحبيبات دقيقة للاوستنيت عند التسخين لدرجات حرارة عالية ، و تسمى هذه الانواع من الصلب (صغيرة الحبيبات بالوراثة) و عقصد بصغر او كبر الحبيبات الوراثى ميل حبيبات الاوستنيت الى النمو .


والشكل التالى (56) عبارة عن شكل تخطيطى لتغير ابعاد حبيبات الصلب الصغير الحبيبات و الكبير الحبيبات بالوراثة . و يحصل على الصلب الصغير الحبيبات بالوراثة بتعديل الصلب بالالومنيوم او الفاناديوم او التيتانيوم، و تكون هذه العناصر مركبات ثابتة على شكل Al2O3 ، V2O5 ، TiO2 ، AIN تخلق انوية للتبلور و تعوق نمو الحبيبات .

ويجب ان نميز بين الحبيبات الوراثية و الحبيبات الفعلية التى نحصل عليها نتيجة للعمليات المختلفة للمعادلة الحرارية، و تتوقف الخواص الميكانيكية للصلب و على الاخص الخواص التى تبينها نتائج الاختبارات الاستاتيكية على الحبيبات الفعلية في المقام الاول و يعين حجم الحبيبات بمقارنة بنية الصلب تحت الميكروسكوب بتكبير مائة ضعف بالحجم القياسي للحبيبات المتخذة اساسا في المواصفات القياسية

السوفييتية . و تدل الارقام $8, \ldots, 8, 2, 1$ على رقم الحبيبات . و قد بنى هذا المقياس على اساس العلاقة f = $0.02 \times 0.08 \times 0.08 \times 0.08$ حيث ان f – مساحة الحبيبة بالميكرون المربع ، f – رقم الحبيبات حسب المواصفات القياسية . و تعتبر الحبيبات من رقم f الى رقم f كبيرة ، اما الحبيبة رقم f و مل يليها فتعتبر حبيبات صغير .



شكل رقم 56 ، رسم تخطيطى لنمو الحبيبات بالصلب الكبير الحبيبات و الصغير الحبيبات بالوراثة عند التسخين الى درجة اعلى من Ac1 .



شكل رقم 57 ، المقاسات القياسية للحبيبات حسب المواصفات القياسية السوفييتية (× 100)

4- تحولات الصلب عند تبريده :

الاوستنيت ثابت عند درجة الحرارة الاعلى من الخط الاوستنيت ثابت عند درجة الحرارة الاعلى من الخط فقط (شكل 55) و عند التبريد الى درجات حرارة اسفل من ذلك يبدأ في التحول، و تتوقف سرعة التحول و كيفيته على درجة تجاوز التبريد.

1 - تحول الاوستنيت عند درجة حرارة ثابتة (التحول الايزوثرمي): ﴿

بشكل (8 ، 8) رسم بيانى لتحول الاوسىتيت عند درجة حرارة ثابتة ، و 1 الرسم البيانى منشأ بين احداثيات الزم – درجة الحرارة ، و قد اخذت احداثيات الزمن على المحور الافقى بالمقياس اللوغاريتمى 1 ، 10 ، 100 ، 1000 ثانية .. الخ ، فى حين اخذت احداثيات درجة الحرارة على المحور الرأسى بالدرجات 0 م . و يحد الرسم البيانى من اعلى الخط المنقط A ، و من اسفل الخطوط المنقطة لدرجتى حرارة بدء و نهاية التحول المرتنسيتى M . M .

و قد اوردنا على سبيل المثال منحنيات التحول الايزوثرمى بالعينات فوق الرسم البياني لتحول الاوستنيت. و يمكن الحصول على هذه المنحنيات بواسطة الانيزمتر المغناطيسي ابتداء من درجات الحرارة 700 و 600 و 400 ° م (و تؤخذ القراءات كل 50 ° م) و تؤخذ على هذه المنحنيات النقط التالية:


و بهذا نحصل على عدد معين من النقط تبين بداية و نهاية التحول الكامل . و بتوصيل جميع النقط H بمنحنى مستمر نحصل على منحنى بدء التحول، و بتوصيل النقط K بمنحنى مستمر نحصل على منحنى نهاية تحول الاوستنيت .

و يتحول الاوستنيت تحت درجة الحرارة المارتنستية MH الى مارتنسيت، و سنبحث هذا على حدى فيما بعد .

و تظهر على بياني التحول الايزوثرمي للاوستنيت المناطق التالية:

یکون الاوستیت (A) فوق درجة الحرارة A1 ثابتا ، وتوجد بین النقطتین A1 و M ثلاث مناطق : 1 علی یسار البیانی M شلاث مناطق : 1 علی یسار البیانی M من بدایة الاحداثیات حتی منحنی بدء التحول وبها اوستیت متجاوز التبرید (و یرمز له بـ ' A) المنطقة بین منحنیی بدایة و نهایة التحول و یکون بها الاوستیت قد بدأ تحوله وما زال مستمرا (و یرمز لهذا بـ ' A +) المنطقة علی یمین منحنی انتهاء التحول و یکون التحول قد تم کلیة بها (و یرمز لها بـ A +) .

و يتعقد بيانى الصلب قليلا قبل اليوتكتويدى نظرا لظهور منحنى آفراز الفيريت و الاوستتيت، و كذلك بعد اليوتكتويدى لظهور منحنى أفراز الكربيد و يقع قبل الجزء العلوى من منحنى البدء.




شكل رقم 58 ، بيانى التحول الايزوثرمى للاوستنيت بالصلب اليوتكتويدى

2- التحول البيرليتي :

تتكون نتيجة للتحول الايزوثرمى عند درجة حرارة 710° بنية من البيرليت الكبير الرقائق $\Phi + H$ (شكل 65° ه) صلادته 15 عند الكبير الرقائق $\Phi + H$ (شكل 65° مثلا، تصبح رقائق البيرليت دقيقة الى درجة بصعب معها تمييزها تحت الميكروسكوب البصرى (شكل 65° ه) و تسمى هذه البنية عادة بسورييت التصليد و صلادته Rc نحو Rc و يكون الاوستنيت المتجاوز التبريد عند درجة Rc بيرليتا تنتشر به رقائق السمنتيت انتشارا شديدا و يسمى مثل هذا البيرليت بتروستيت التصليد (شكل 65°) . و يمتاز التروستيت بصلادة عالية (Rc) Rc نظرا لانتشار السمنتيت التروستيت التحول الايزوثرمى للاوستنيت به و يتكون بالجزء السفلى من بيانى التحول الايزوثرمى للاوستنيت التروستيت الابرى (شكل 65°)) الندى يتكون من رقائق من السمنتيت المعلق في فيريت مشوه الشبكة ، و صلادته Rc Rc .

و هكذا فأن الأوستيت Feγ (C) تجرى به نظرا لتجاوز التبريد عملية تحول

مزدوج الطور : فيريت + سمنتيت يختلف به انتشار السمنتيت .




شكل رقم 59 ، عائلة البيرليتات : (a) بيرليت كبير الرقائق . c) سوربيت (b) بيرليت صغير الرقائق . c) سوربيت (d) التصليد .

3- تحول الاوستنيت عند التبريد المستمر:

يمكن عند المعاملة الحرارية للصلب الحصول على نفس البنيات النموذجية الناتجة عند التحول الايزوثرمي و ذلك بتبريده تبريدا مستمرا مع التحكم في سرعة التبريد . و على سبيل المثال فان النقطة الحرجة A1 تنخفض في الصلب اليوتكتويدي عند تبريده تبريدا مستمرا بسرعة 1° / دقيقة الى A2 = 710° و يتكون به بيرليت كبير الرقائق صلادته A2 = 15 . و بزيادة سرعة التبريد الى 1° / ثانية يصبح البيرليت المتكون دقيق الرقائق و تزداد صلادته ، و لو زادت سرعة التبريد الى 50 / الثانية انخفضت درجة التحول الى 40 = 8c و عند لتحول الاوستيت الى تروستيت تصليد بصلادة A2 = 40 . و عند سرعات التبريد الاعلى من 150° / ثانية تصل النقطة الحرجة الى سرعات التبريد الاعلى من 150° / ثانية تصل النقطة الحرجة الى

 $Fe\alpha$ (C) في التحول الى مارتنسيت $Fe\gamma$ (C) و يبدأ الاوستنيت $Fe\gamma$ (C) و يبدأ الاوستنيت دون انتشار .

و يبين الرسم البياني (شكل 60) تأثير سرعة التبريد على انخفاض النقطة الحرجة Arl في الصلب اليوتكتويدي . و يمثل المنحني Ar اوستنيتا متجاوز التبريد و تحوله الى خليط من الفيريت و السمنتيت . و بازدياد سرعة التبريد تزداد درجة تجاوز التبريد و تصبحنواتج التحلل اكثر تناثرا . وكما نرى من الرسم فانه يظهر عند السرعات الكبيرة بالاضافة الى النقطة 'Ar خط يمثل النقطة MH خط يمثل النقطة - اى بدء تكون المارتنسيت .



4- التحول المارتنسيتي :

عند سرعات التبريد الاعلى من 150° / ثانية تختفى النقطة العليا Ar' (شكل 60) ويبدأ الاوستنيت Ar' في التحول دون


انتشار الى مارتسيت Fea(C) و يختلف هذا التحول عن تحول الاوستنيت الى بيرليت بان هذا الاخير يصحبه انتشار .

5- السرعة الحرجة للتصليد V :

هى اصغر سرعة لتبريد الصلب تلزم لكى يصل تجاوز تبريد الاوستنيت الى نقطة المارتنسيت MH (شكل 58) . و تتوقف قيمتها على التركيب للاوستنيت : فزيادة نسبة الكربون به حتى 0.8٪ تخفض السرعة الحرجة كما تنخفض هذه السرعة عند وجود عناصر اشابة سبيكية بالاوستنيت .

و قد أثبت ن. ت. جودتسوف و غ. ف. کوردیوموف و ن. ی. و قد أثبت ن. ت. جودتسوف و غ. ف. کوردیوموف و ن. ی. سلیاکوف سنة 1927 بالتحلیل باشعة رونتجن ان المارتنسیت عبارة عن محلول صلب مشبع جدا بالکربون فی حدید $-\alpha$ حدید مخلول صلب مشبع جدا بالکربون فی حدید $-\alpha$ نان تکون مخبیة ، و تزداد نسبة الشکل الرباعی

$$\frac{1}{a} > \frac{c}{a}$$



شكل رقم 61 ، بنيان الصلب اليوتكتويدى المصلد : تأثير كمية الكريون بالصلب على درجة حرارة بداية MH و نهاية MK التحول المارتنسيتى 4- تلدين (تخمير) و استعدال الصلب :

تلدين (تخمير) الصلب هو احد اشكال المعاملة الحرارية له، ويتركب من عمليات تسخين المعدن الى درجات حرارة معينة (شكل 55)، و ابقائه عند هذه الدرجات لفترة معينة، ثم تبريده تبريدا بطيئا. و الغرض من التلدين هو الحصول على بنية مستقرة و ازالة

الاجهادات المتبقية و ما يتبع ذلك من تحسين الخواص الميكانيكية و التكنولوجية للمعدن . و هناك انواع مختلفة من التلدين :

1) التلدين التام . 2) التلدين غير التام . 3) التلدين الايزوثرمى . 4) التلدين للحصول على بيرليت حبيبى . 5) التلدين للحصول . 6) التلدين لاعادة التبلور .

1) التلدين التام:

و يستعمل عادة للصلب قبل اليوتكتويدى و يتلخص فى تسخين الصلب الى درجة اعلى من درجة Ac3 ، اى اعلى بنحو GS - 50 من الخط GS (شكل 55) و ابقائه عند هذه الدرجة ربع مدة التسخين ثم تبريد ببطء حتى درجة 400 - 400 و يبرد الصلب الكربونى بسرعة 200 - 100 / ساعة ، اما الصلب السبائكى فيبرد بسرعة 50 - 60 / ساعة .

ويمكن ان يجرى التبريد التالى لذلك فى الهواء، و تحدث عند التلدين التام للصلب اعادة تبلور الاطوار، و يتكون صلب صغير الحبيبات من الصلب الكبير الحبيبات. وفيما يلى المعدلات التقريبية لمدة تسخين الاجزاء الاسطوانية، و تشمل مدة الابقاء عند درجة الحرارة العليا:

- في الفرن في درجة 600° 100 ثانية لكل ملليمتر من القطر.
- فى الفرن فى درجة 800°...... 100 ثانية لكل ملايمتر من القطر.

- في الملح في درجة 800° 100 ثانية لكل ملايمتر من القطر.
- فى الرصاص فى درجة 800°...... 100 ثانية لكل ملليمتر من القطر.

وتزداد هذه المدد عند تسخين الأجزاء ذات المقطع المربع بمقدار 1.5 مرة كما تزداد عند تسخين الرقائق مرتين .

2) التلدين غير التام:

و يتلخص فى تسخين الصلب الى درجة اعلى من Ac1 و لكنها اقل من Ac3، وابقائه عند هذه الدرجة لفترة ما، ثم تبريده بمثل مايتبع عند التلدين التام. و يستعمل هذا النوع من التلدين عند ازالة الاجهادات المتبقية بدلا من التلدين التام لخفض نفقات التلدين، كما يستعمل فى بعض الحالات لتحسين قابلية الصلب للتشغيل.

3) التلدين الايزوثرمى:

و به يسخن الصلب كما فى حالة التلدين التام الى درجة اقل + (30- 50°) ويبقى عندها لفترة ما ثم يبرد بسرعة نسبيا الى درجة اقل من Ar1 (630- 700°) مع بقائه عندها حتى يتم تحليل الاوستتيت، و بعد ذلك يتم تبريده فى الهواء و يسمح التلدين الايزوثرمى باختصار دورة التلدين بالمقارنة مع التلدين المعتاد مرتين تقريبا .

4)التلدين للحصول على بيرليت حبيبى:

يستعمل للصلب اليوتكتيدى وبعد حيث يسخن الصلب الى درجة اعلى قليلا من Acl (شكل 55) ويبقى عندها مدة طويلة، ثم يبرد ببطء الى درجة اقل من Arl ويبقى عندها لفترة ما، ثم يسخن مرة

اخرى الى درجة اعلى من Acl ويبقى عندها مدة طويلة، ثم يبرد ببطء الى درجة اقل من Arl، ثم يبرد فى الهواء . و نتيجة لهذه العمليات تتخذ الكاربيدات شكلا حبيبيا (مستديرا) . و الغرض من مثل هذا التلدين هو انقاص صلادة الصلب و تحسبن قابليته للتشغيل.

5) التلدين الانتشاري (التلدين الصناعي) :

و يستعمل لمعادلة التركيب الكيميائي للصلب الذي يوجد به انعزال داخل البلورات . يسخن الصلب الى $1000-1150^{\circ}$ (شكل 55) و يبقى عندها لمدة 8-15 ساعة . و يؤدي التلدين الانتشاري الى تكون بنية كبيرة الحبيبات ، مما يستوجب تلافي هذا العيب باعادة تلدين الصلب للحصول على حبيبات صغيرة (بتلدينه تلدينا تاما)

6) التلدين لاعادة التبلور:

و تعامل به المعادن التى دلفنت او سحبت او كسبت على البارد . و يسخن المعدن في هذه الحالة الى درجة اقل من درجة التحول الطورى و لكنها اعلى من درجة اعادة التبلور. ويقول أ. أ. بوتشفار بان درجة اعادة التبلور المطلقة T=0.4 t انصهار المعدن (ومن هذا نجد ان درجة اعادة التبلور للحديد نحو 450° و للنحاس 450° و للالومنيوم 450°) و يزال نتيجة لمثل هذا التلدين تصلد المعدن نتيجة لتشغيله على البارد و تنخفض صلادته و مقاومته في حين ترتفع لدونته مثل الاستطالة النسبية ومقاومته الصدمات (رقم أيزود) .

استعمال الصلب :

GSE يسمى تسخين الصلب الى درجة اعلى من الخط يسمى تسخين الصلب الى درجة اعلى من الخط (55) بنحو 50-30 ، وابقاؤه عند هذه الدرجة كما هو

الحال بالتلدين ثم تبريده في الهواء بالاستعدال . و يخفض الاستعدال من حجم حبيبات البيرليت و حجم حبيبات البيرليت و تقضى على شبكة السمنتيت في الصلب بعد اليوتكتويدي و تحسن الخواص الميكانيكية للصلب .

و يستعمل الاستعدال بالصناعات الهندسية الحديثة على نطاق اوسع من التلدين، و ذلك لانه اعلى انتاجية منه و يعطى نتائج أحسن .

5- تصلد (تقسية) الصلب

الغرض من التصلد (التقسية) هو الحصول علي صلادة أو متانة عالية بالمصنوعات، وعند التصلد يبرد الأستيت الناتج عن التسخين الصلب إلي درجة حرارة التصلد تبريدا متجاوزا (شكل 55) إلى درجة الحرارة اللازمة فيتحول إلى مارتنستيت أو سوربيت.

ويكون تسخين الصلب في هذه الحالة بنفس طريقة تسخين الصلب أثناء التلدين

وسيط التصلد: يحسن أن يقوم وسط التصلد بتبريد الصلب تبريدا سريعا في مدي درجات الحرارة الذي يكون فية الأوستنيت غير مستقر (600 _ 550°) وببطء في مديث التحول المارتنسيتي (200 _ 300 °) حتى لا يسبب أى أجهادات في الصلب.

ويستعمل الماء عمليا لتصلد الأجزاء المصنوعة من الصلب الكربوني ذي السرعة الحرجة العالية للتصلد. ويقوم الماء بتبريد الجزء بشدة في مدي درجات الحرارة من 550 ـ 600°، ولكنة يستمر في تبريدة بشدة في منطقة التحول المارتنسيتي (200 ـ 300 °) ويعد هذا عيبا للماء كوسط للتصلد، ويمتاز الزيت كوسط بميزة حسنة

وهي عدم تأثرة بدرجة الحرارة مطلقا، فالزيت عند درجة $^{\circ}20$ م يقوم بالتصلد تماما كما يقوم بة عندما تكون درجة حرارتة ($^{\circ}20$ م) .

طرق التتصلد

هناك عدد من طرق التصلد تستعمل عمليا حسب تركيب الصلب وشكل الجزء والصلادة المطلوب الحصول عليها . كما يكون أن يكون التصلد تاما إو غير تألما حسب درجة التسخين .

الصلد التـام:


ويستعمل للحصول علي حالة وحيدة الطور بالصلب وهي الأستنيب وذلك بتسخيتة أعلي من الخط GSE في (الشكل 55) ثم تحويلة إلى بنية من المارتنسية .

التصلد غير التام:

يتم بتسخين الصلب إلي أعلي من الخط PSK ولكن تحت الخط GSE (شكل 55) وتتكون نظرا للتبريد بالسرعة الحرجة للتصلد بنية من الفيريت والمارتنسيت بالصلب قبل اليوتكتويدي ومن المارتنسيت المحتوي علي اليسمنتيت بالصلب قبل اليوتكتويدي ومن المارتنسيت المحتوي علي السمنتيت الثانوي بالصلب بعد البوتكتويدي.

ويجب أن يستعمل للأجزاء المصنوعة من الصلب قبل اليوتكتويدي التصلد التام لتجنب أحتوائها عتي الفيريت وعلي العكس من ذلك يجب أستعمال التصلد غير التام للآلات المصنوعة من الصلب بعد اليوتكتويدي لأن إحتواءها علي السمنتيت الثانوي

بالمارتنسيت لا ينقص من صلادتها بل يزيد منها في حين أن التصلد التام مع التسخين فوق الخط ES (شكل 55) يعني تسخين الأوستنيت أكثر من الازم مما يخفض من الصلادة نظرا لذوبان السمنتيت الثانوي ونموحبيبات الأوستنيت وظهور الأوستنيت المتبقي بالآلة بعد تصلدها 0ويمكن حسب ظرةف التبريد أن يكون التصلد : 1) في مبرد واحد ، 2) متقطعا ، 3) متدرجا



شكل 62 ـ منحنيات التبريد عند التصلد بطرق مختلفة مرسومة علي بياني التحتلل الأيزوترمي للاوستنيت (أ - ي، جوليايف)
1 - تصلد في مبرد واحد - 2 ـ تصلد متقطع (تصلد في وسطين)
3 - تصلد متدرج 4 ـ تصلد أيزوثرمي

1- الصلد في مبرد واحد:

وهـو أبسـط الطـرق وأكثرهـا أستعمـالا (شـكل 62 المنحني 1) وبة يغمر الجزء المسخن إلي درجة حرارة التصلد في سائل التبريد (الصلب الطربوني في الماء والصلب السبائكي في الزيت) ويبقي بة حتي تمام التبريد وهذه الطريقة بسيطة ولكنها قد تسبب كثيرا من الإجهادات الداخلية .

2- التصلد المتقطع:

أو التصلد في وسطين، ويستعمل لتجنب حدوث أجهادات داخلية بالجزء (62 المنحني 2) وفيث هذه الطريقة يبرد الجزء المسخن حتى درجة الحرارة الازمة أولا بشدة في الماء حتى درجة (300 المسخن حتى درجة الحرارة الازمة أولا بشدة في الماء حتى درجة مدى 6350 ثم بنقل بعد ذلك إلى الزيت أو الهواء لتبردة ببطء في مدى التحول المارتنسيتي، وعيب هذه الطريقة هو صعوبة التحكم في زمن إبقاء الجزء في الماء.

3- التصلد المتدرج:

ويمك بواسطتة تلاقي العيب السالف (شكل 62 المنحني 3) وبة يبرد المسخن بسرعة يغمر في حمام ملحي درجة حرارتة أعلي بقليل من درجة حرارة التحول المارتنسيتي لهذا الصلب MH ويبقي الحمام حتي تتساوي درجة حرارة في كل أجزاء المقطع، ثم يبرد في المهواء وتستعمل للتصلد المتدرج مخلوطات من الأملاح السهلة الإنصهار مثل خليط من 55٪ KNO / 45 / 2000 ودرجة الضهارة 737 وغيرة ولا يمكن أستعمال هذه الطريقة إلا لتصلد الأجزاء الصغيرة من الصلب الكربوني لأن سرعة تبريد الأجزاء المخراء الصغيرة من الصلب الكربوني لأن سرعة تبريد الأجزاء

الكبيرة يمكن أن تقع في منطقة عدم الإستقرار للأوستنيت (500 - الكبيرة يمكن أن تقع في منطقة عدم الإستقرار للأوستنيت (600 - 00 - 00 الدرجة الحرجة .

4- التصليد الأيزوثرمي (عند درجة حرارة ثابتة):

ويسمح بالحصول علي بنية من النوع البيرليتي (سوريت أو تروستيت) بتبريد الجزء المسخن إلي درجة التصلد في حمام ملحي درجة حرارتة هي الدرجة المطلوبة وإبقائة في الحمام حتي 'نتهاء التحويل الأوستتيتي (شكل 62، المنحني 4) وتحدد مدة بقاء الجزء في زسط التصلد من بياني التحليل الأيزوثرمي، للأستنيت للصلب المعنى،

ومن المستحسن الحصول بواسطة التصلد الأيزوثرمي علي بنية من التروستيت الابري ذي الصلادة 45 Hre \$55 إذا أن ذلك يعي أحتفاظ الجزء بلدونة كافية، ولكنة لا يمكن تصليد الأجزاء المصنوعة من الصلب الكربوني أو الصلب السبائكي عند إنخفاض نسبة العنصر المضاف بة إذا زاد مقطعها عن 8 _ 10 مم إذا أنة لا يمكن تبريد قلب الأجزاء الكبيرة من هذا الصلب إلي درجات حرارة منخفضة (أعلي بقليل من MH) في وسط ساخن نظرا لعدم إستقرار الأستنيت في هذة الأنواع من الصلب.

5- معاملة الصلب في درجت أقل من الصفر:

توجد النقطة المارتنسيت Mk لبعض أنواع الصلب تحت الصفر ويجب لتحويل الاوستيت إلي المارتنسيت تحويلا تاما عند هذه النقطة تبرده إلي درجات أقل من الصفر. وفي هذه الحالات يعتبر تبريد الجزء تحت الصفر جزءا من الدورة المعتادة للمعاملة الحرارية

وتتغير نتيجة لتبريد الجزاء خواصها الميكانيكية والطبيعية فتستعمل المعاملة بالتبريد لزيادة صلادة الآلات القاطعة ولتثبيت أبعاد آلات القياس إلخ،

ويستعمل للتبريد مزيج من ثاني أكسيد الكربون المتجمد (الثلج الجاف) واكحول الصناعي (-- 78,5°) والأكسجين السائل (-- 193°) .

6- أصلادية الصلب (قابليتة للتصيد)

تسمي قدرة الصلب علي التصلد علي عمق معين بالاصلادية (أو قلبلية التصلد) وعمق الاصلادية هو المسافة من السطح إلي الطبقة ذات البنية النصف مارتنسيتية، أى المحتوية علي 50% مارتنسيت و50% تروستيت ويتوقف عمق الاصلادية علي التركيب الكميائي للصلب، وعلي وجة التحديد علي قيمة السرعة الحرجة للتصليد، فكلما نقصت السرعة الحرجة كلما كان الاصلادية أعمق.

العيوب الممكن حدوثها عند التصلد

الصلادة غير الكافية للجزء المصلد:

وتكون النتيجة لعدم تسخينة إلي الدرجة اللازمة أو لعدم تبريده بالسرعة الكافية - أي لتبريده بسرعة أقل من السرعة الحرجة .

الصلادة المتفاوتة للنقط المختلفة للجزء: وهي نتيجة لتسخينة تسخينا غير متساوي قبل التصلد أو لتفاوت سرعتة التبريد للأجزاء وهي نتيجة لتسخينة تسخينا غير متساوي قبل التصلد أو

لتفاوت سرعة التبريد للأجزاء المختلفة منة، ويمكن تجنب هذين العيبين (الصلادة غير الكافية والمتفاوتة) بمراعاة الطرق الصحيحة للتسخين والتبريد وباسعدال الجزء قبل تصليدة للحصول على بنية متشابة كما يمكن تلافيهما بإعادة التصليد.

تأكسم السطم وإمتراق الكربون بـــة :

ويحدث هذا نتيجة لتسخين الجزء في أفران مؤكسدة (بكسر السين) والوسيلة الفعالة لمقاومة هذا العيب هي تسخين الجزء في أفران لافعة (موفل) ذات جو واقي من غاز خامل يحمي السطح من التأكسد أو بتسخينة في الأملاح المنصهرة، NaCI BaCO3 < Nq2CO3, NaCI

أعوجاج الجزء وتشققة :

وهي تحدث نتيجة للأجهادات الكبيرة التي تحدث اثناء عملية التصليد نتيجة لتكون بنيات مختلفة يتفاوت حجمها النوعي لعدم تساوي التبريد في الأجزاء المختلفة من الجزء (الأركان الحادة، الانتقالات المفاجئة للمقطع) ويجب تجهيز الأجزاء ذات الشكل المعقد من الصلب سرعتة الحرجة للتصليد منخفضة، أما التشقق فهو عيب لا يمكن إصلاحة في حين علج الإعوجاج بالإستعدال بعد التلدين

7- التصلد السطحي :

يستعمل التصلد السطحي علي نطاق واسع في الصناعات الميكانيكة الحديثة وذلك للحصول علي بنية مارتنسيتية بالططبقة السطحية مع الإحتفاظ بقلب لين، مقاوم للصدمات (

ألأعمدة والتروس)، ويتم هذا بتسخين الطبقة السطحية للجزء إلي درجة التصلد ثم تبريدها، وهناك عدة طرق للتصلد السطحي حسب طريقة التسخين:

- 1- التصلد مع التسخين بلهب البورى .
 - 2- التسخين بالتلامس الكهربائي.
 - 3- التسخين بالتيار العالى التردد.
 - 4- التسخين في الألكتروليت.

1 – التصلد مع التسخين بلمب البوري الغازي :

يسخن سطح الجزء بلهب الأكسي- أستلين حتى درجة حرارة التصليد ويبرد بتيار من المأء، وبهذا يتم تصليدة.

2- التسخين بالتلامس الكمربائي بطريقة الدكتور ن، ف، هفلنج:

هو تسخين الطبقة السطحية للجزء بتيار منخفض الجهد (2- 6 فولت) ذي شدة عالية، ويخلق التلامس بواسطة أقطاب نحاسية خلال المعدن المسخن وتبرد الطبقة المسخنة بتيار من الماء أو الزيت، ونظرا لوجود طريقة أحسن للتسخين وهي طريقة التسخين بواسطة التيار العالي التردد فإن هاتين الطريقتين بسبب إنتاجيتهما المنخفضة لا تستعملان إلا إستعمالا محدودا.

3-التسخين بالتيار العالي التردد:

وقد أقترحها وقام ببحثها الأستاذ ف. ب. فولوجدين سنة 1934 وهي واحدة من أكثر طرق المعاملة الحرارية تقدما وفعالية،

وتسمح بالحصول علي سطح مصلد ىبأي سمك ويتم التحكم في التردد حسب المعادلة، $\frac{500 \text{ mm}}{1}$

حيث 6—عمق التسخين و f — التردد بالهرتز (ذبذبة في الثانية) وهذه الطريقة للتصليد ذات إنتاجية عالية وتسمح بإدخال الأوتوماتيكية الكاملة في عملية الصليد (شكل 63) ويوضع الجزء I في الحاث 2 المغذي بتيار من مجموعة محرك — مولد 3 ليديرها المحرك الكهربائي 4، وتكون التغذية بواسطة محول 5 وللكثف 6 يوضع بغرض تحسين عمل المولد وتنشأ في الجزء I الموضوع في الحاث 2 تيار حثية (دوامية) عالية التردد ذات شدة كبيرة في الطبقة السطحية، فتسخنها بسرعة إلي درجة التصليد وبتبريد الجزء بعد ذلك بتيار من ةالماء من رشاش تتكون بة بنية مارتسيتية .

وتستعمل للحصول علي العمق المطلوب للطبقة المصلدة أنواع مختلفة من المولدات العالية التردد (جدول 6)


والدلائل الأساسية التي تحدد البنية التي نحصل عليها للطبقة المصلدة هي درجة حرارة التسخين وسرعتة ..

أنواع المولدات العالية التتردد (جدول رقم $oldsymbol{6}$)

عمق التصليد	القدرة	مدي الترددات الستعملة،	نوع المولد
مم	كيلواط	هرتس (ذبذبة في الثانية)	
إبتداء من 2	500 -20	10000 500	مجموعة محرك. مولد
إبتداء من 1	35 - 5	500000 - 5000	مولد شراري
إبتداء أجزاء الملليمتر	1000 -5	10000000 -100000	مولد الكتروني

4 – التصليد مع تسخين المعدن في الألكتروليت:

وتتلخص هذه الطريقة في أن الجزء المراد تصليدة يغامر في الكتروليت (محلول مائي للصودا) ويكون فية بمثابة مهبط أما المصعد فهو الوعاء نفسة فعند توصيل دائرة التيار المستمر عبر الألكتروليت تتكون حول المهبط (الجزء) طبقة من الأيدروجين عالي المقاومة الكهربائيأة مما يساعد علي تكوين حرارة عالية عند الجزء تقوم بسرعة بتسخين الطبقة السطحية ويتم ذلك بتبريد الجزء المسخن (تصليدة) في الألكتروليت نفسة وذلك بقطع التيار ويستعمل للتسخين تيار مستمر جهد 220 – 300 فولت وشدتة من السطح المسخن.



(شكل 63) رسم تخطيطي للتسخين بالتيار العالي التردد


8- مراجعة الصلب المصلد:

المراجعة هي عملية نهائية في المعاملة الحرارية ، و تتوقف على صحة القيام بها خواص الاجزاء المعاملة حراريا . و اهم العوامل في عملية مراجعة الصلب هي درجة حرارة التسخين و طول مدة بقاء الجزء عند هذه الدرجة . و الغرض من المراجعة هو ازالة الاجهادات الداخلية جزئيا او كليا ، و تخفيض الصلادة وزيادة المتانة (مقاومة الصدمات) . تراجع الاجزاء المصلدة ذات البنية المتكونة من المارتنسيت الرباعي و الاوستنيت المتبقى . و هاتان البنيتان غير مستقرين و تميلان عند التسخين الي التحول الى حالات اكثر استقرار مع تغير الحجم ، ولما كان ترتيب البنيات المختلفة في سبائك الحديد و الكربون حسب زيادة حجمها النوعي هو اوستنيت حسورييت حتروستيت حمارتنسيت، فان هذا النوعي هو الكربون الناتجة عند الماملة الحرارية في الحجم النوعي ولذلك يحدث عند تحول المارتنسيت نقص في الحجم (و الطول) و عند تحلل الاوستنيت زيادة في الحجم (و الطول) .

و بشكل (64) منحنى التحول التمددي و يبين تغير طول العينة عند مراجعة الصلب المصلد . و بشكل (65) منحنيات تبين تغير نسبة الكربون في المارتنسيت حسب درجة حرارة المراجعة في انواع الصلب المحتوية على الكربون بنسب مختلفة . و يعطى الصلب الملدن (شكل 46 ، a) خطا افقيا لعدم حدوث اي تحولات طورية به عند التسخين، اما عند مراجعة الصلب المصلد فنلاحظ حدوث ثلاثة تحولات (شكل 64 ، a) .

التحول الأول:

عند المراجعة الى درجة 200°، و يصحبه انكماش بطول العينة نتيجة لانكماش الشبكة الرباعية للمارتنسيت اى اقتراب نسبة المحاور c/a الى واحد تقريبا : و يحدث هذا نظرا لافراز الكربون من المارتنسيت (C/a) و يتحول نتيجة لهذا التحول الاول مارتنسيت التصليد الى مارتنسيت مراجعة ،



شكل رقم 64 ، المنحنى الديلاتومترى لمراجعة الصلب الكربونى : a صلب ملدن ، (أ. ب. جوليايف)


التحول الثانى :

عند المراجعة من 200 – 300 ° و به ينزداد حجم الجنوء (وطوله) (شكل 64، المنعنى b) و هذا نتيجة لتحلل الاوستنيت المتبقى الى مارتنسيت مراجعة ،

التحول الثالث :

عند المراجعة من 400-400 و يؤدى الى نقص الطول (شكل 64 المنحنى b) و هذا نتيجة لتحلل المارتنسيتالى خليط من الفيريت و السمنتيت . و تكون نسبة الكربون فى الفيريت المتكون مساوية للصفر عمليا (شكل 65)، تسمى البنية الناتجة بتروستيت المراجعة .

و يساعد رفع درجة حرارة المراجعة اكثر من ذلك على زيادة نسبة السمنتيت و تكون سوربيت المراجعة مع أثار من التروستيت عند درجات 500 - 600 °.




شكل رقم 65 ، نسبة الكربون بمحلول – α (مارتنسيت) حسب درجة حرارة التطبيع (ج . ف. كورديموف)

و تستعمل المراجعة عند الدرجات المنخفضة ($200-200^{\circ}$) عمليا لازالة الاجهادات في المارتنسيت و المراجعة عند الدرجات العالية (600-550) للحصول على بنية من سوربيت المراجعة .

و تسبب تغيرات بنية الصلب عند المراجعة تغيرات في خواصه الميكانيكية . وبشكل (66) اوردنا منحنيات تبين تغير الخواص الميكانيكية للصلب الكربوني المصلد 40 عند تغير درجة حرارة المراجعة .

فعند المراحعة حتى 300 ° تزداد المقاومة القصوى (أقصى الجهاد)، وحد المرونة (σb) بالنسة لما كانت عليه فى الصلب المصلد، فى حين تتخفض الصلادة HB ، و بزيادة درجة حرارة المراجعة اكثر من 300 ° تبدأ الخصائص المذكورة فى الانخفاض و ترتفع اللدونة δ ، Ψ ، و المتانة و مقاومة الصدمات ak بالنسة لقيمتها فى الصلب بعد التصليد (و قد بيناها بشرطات افقية بالجانب الايسر من البيانى) .

مع ذلك فان خواص الصلب بعد المراجعة عند درجة حرارة عالية مع ذلك فان خواص الصلب بعد المراجعة عند درجة حرارة عالية (Ψ) و المتانة (Ψ) تكون اعلى مما تكون عليه بعد التلدين (و قد بينا قيمتها بعد التلدين بشرطات افقية بالجانب الايمن من البيانى) و لهذا فانالتصليد للحصول على المارتنسيت ثم المراجعة عند درجة حرارة عالية للحصول على سوربيت يستعملان على نطاق واسع لاجزاء الماكينات و تسمى بالتحسين . و خواص المقاومة و المتانة بسوربيت المراجعة ذى السمنتيت الصفائحى .



شكل رقم 67 ، تغير الخواص الميكانيكية للصلب 40 مع تغير درجة حرارة التطبيع (ج.أ. كاشنكو و ن.أ. منكيفتش)

9- المعاملة الحرارية للزهر الرمادي:

تعامل انواع الزهر الرمادى العالية المتانة و المعدلة و السبيكية كانواع الصلب بالعمليات الحرارية التالية :

1- التلدين لازالة الاجهادات الداخلية بالمسبوكات المعقدة الشكل من الزهر الرمادى:

-500 متى درجة ($^{\circ}$ -100 $^{\circ}$ / ساعة) حتى درجة $^{\circ}$ ربيد من بطىء في الفرن ($^{\circ}$ -2 ساعة)، حتى درجة $^{\circ}$ و في حالة بطىء في الفرن ($^{\circ}$ -2 $^{\circ}$ / ساعة)، حتى درجة $^{\circ}$ و في حالة

التبريد دون فرن تترك المسبوكاتمدة طويلة (تصل الى عام) بالمخزن و يسمى هذا بالتعبير الطبيعى، و فى هذه الحالة تزال الاجهادات جزئيا فقط (20 – 30 ٪).

12- التلدين لانقاص الصلادة و لزيادة القابلية للتشغيل :

للزهـر الرمـادى بتسـخينه الى درجـة 850 − 900 ° لمـدة 1 − 2 ساعة مما يتيح عنه افرازات الجرافيت من السنتيت الطليق حسب المعادلة Fe3C → 3Fe + C

3- مراجعة الزهر الرمادي:

تتم تسخين الى درجة 850 – 870 ° م لزيادة الكربون المتحد باذابة جزء من الكربون الطليق من الاوستنيت ثم تبريد الجزء فى الهواء للحصول على بنية من السوربيت.

4- تصليد الاجزاء المصنوعة من الزهر الرمادى:

بأشكالها المختلفة، و ذلك للحصول على بنية من المارتنسيت أو التروستيت او السوربيت و يشبه تصليد الصلب (كما سبق و بينا) وتتراواح درجة حرارة التسخين عند التصليد في الحدود من 820 - 900 °.

ويجدر بنا أن نشير بصفة خاصة الى فعالية العمليتين التاليتين:

- -30 أ) التصليد الأيزوثرمى للزهر الرمادى و يسمح برفع متانته بنسبة 50 . و مقاومته للتأكل 6-4 مرات .
- ب) التصليد السطحى بالتسخين الحثى بالتيار عالى التردد للاجزاء التى تتعرض للاحتكاك .

5- المراجعة بعد التصليد:


أ) عند الدرجات المنخفضة من 180-250 $^{\circ}$ لازالة الاجهادات .

ب) عند الدرجات العالية من 500 - 600 ° للحصول على سوربيت المراجعة .

10 **– الزهر الطريق** :

الزهر الطريق عبارة عن مسبوكة من الزهر بنيتها ذات اساس فيريتى او بيرليتى (شكل 67) و تحتوى على الكربون على شكل قطع مندوفة و يحصل على الزهر الطريق من الزهر الابيض (شكل 67) بتلدينه (تخميره) لافراز الجرافيت ويستعمل عمليا نوعان من الزهر الطريق: النوع الفيريتى و النوع البيرليتى، وتختلف خواصهما الميكانيكية.

و ينتج الزهر الطريق على مرحلتين : اولا بالحصول على مسبوكات ذات بنية من الزهر الابيض (شكل 51)، ثم بتلدين الزهر الابيض لافراز الجرافيت و الحصول على الزهر الطريق (شكل 67)، ويصهر المعدن عند انتاج الزهر الفيريتي الطريق بالعملية المزدوجة (دوبلكس) في فرن الدست و الفرن الكهربائي ويكون تركيب الزهر الابيض كالأتي : $2.4 - 2.8 \times 10^{-1}$ 1.5×10^{-1} 1.5



شكل رقم 67 ، بنيان الزهر الطريق في فرن الدست ، فتكون نسبة الكربون بالزهر الناتج اعلى ، ثم يعالج بالتلدين لانقاص الكربون به .

طرق التلدين (التخمير) :

يجرى تلدين الزهر الطريق في الافران الغرفية و النفقية و في الافران المستمرة الاشتعال ذات الجو الواقى . و عند تلدين المسبوكات المصنوعة من الزهر الابيض في افران دون جو واق يضعوها في صناديق (من الصلب او الزهر الابيض) و ينشر عليها الرمل عند تلدين الزهر الفيريتي الطريق و خام الحديد عند تلدين الزهر البيرليتي و توضع المسبوكات مباشرة على صواني عند تلدينها في افران ذات جو واق، مما يقلل من زمن التلدين و ينتج مسبوكات عالية الجودة

و بشكل (68) رسم بيانى لعملية تلدين الزهر الطريق: ويبين الخط المتقطع العملية المتبعة عادة وتستغرق 80 ساعة، في حين يبين الخط المستمر التلدين عند درجات الحرارة المنخفضة (350 - يبين الخط المستمر التلدين عند درجات الحرارة المنخفضة (410 °) و الابقاء عندها لمدة ما لازالة الهيدروجين من الزهر المعدل بالالومنيوم ويستغرق 60 ساعة و تتكون عملية التلدين من مرحلتين من افراز الجرافيت.

1) المرحلة الاولى:

بالتسخين الى $950-970^{\circ}$ و بها يتحول البيرليت الى اوستنيت و يـذوب فيـه الكربون الزائد عـن 1 ٪ و الابقـاء عنـد درجـة الحـرارة المذكورة (5-13 ساعة) لافراز الجرافيتع من السـمنتيت الطليق على شكل ندف مع افراز الفيريت حسب المعادلة 3Fe+C

2) المرحلة الثانية:

وهي تبريد الاجزاء الملدنة حتى مدة درجات الحرارة الذي يحدث به التحول اليوتكتويدي و ابقائها (10 – 16 ساعة)، و تساعد على تحلل السمنتيت الثانوي المفرز من الاسوتنيت في عملية التبريد (انظر شكل 47) و كذلك تحلل السمنتيت البيرليتي الى فيريت و ندف من الجرافيت تتكون البنية بعد تمام التلدين من افرازات مستديرة من الجرافيت و حبيبات من الفيريت (شكل 67) .

الزهر البيرليتي الطريق :


و يحصل عليه بالتلدين غير التام، اذ يبرد الزهر بعد المرحلة الازلى من تكوين الجرافيت من درجة 1000° في الفرن دون اجراء المرحلة الثانية. و تتكون بنية الزهر البيرليتي الطريق من البيرليت و

أ) تصليد الزهر الابيض قبل التلدين لزيادة عدد مراكز تكون
 الجرافيت.

ب) تعديل الزهر الابيض بالالومنيوم او التيتانيوم .

جـ) معاملة الزهر حراريا عند درجات الحرارة لازالة الايدروجين قبل التلدين .


د) اجراء المرحلة لتكوين الجرافيت في وسط سائل (حمام ملحي) عند درجة حرارة 1050 – 1100 ° و تكوين البنية الكروية في فرن كهربائي مقفل عند درجة حرارة 710 – 720 ° (للزهر البيرليتي).



شكل رقم 68 ، النظام الحرارى لتلدين الزهر الطريق:

- a) النظام المعتاد (المنحنى المنقط) ز مدته 80 ساعة .
- שובה לי 250 $^{\circ}$ מ בינ וודי היד פרות שובה לי 150 $^{\circ}$ היד וודי היד שובה לי 150 $^{\circ}$ היד וודי היד שובה אורים היד שובה היד שובה לי 150 $^{\circ}$ היד שובה היד שובה לי 150 $^{\circ}$ היד שובה היד שובה לי 150 $^{\circ}$ היד שובה ליד שובה לי 150 $^{\circ}$ היד שובה לי 150 $^{\circ}$ היד שובה

ويستعمل الزهر الطريق على نطاق واسع في صناعة السيارات و الجرارت و عربات السكة الحديد و الألآت الزراعية لصناعة الاجزاء المعقدة الشكل التي تتعرض للصدمات. وان كان الزهر الرمادي ذو الجرافيت الكروى الذي تتفوق خواصه الميكانيكية على خواص الزهر الطريق في هذه الاستعمالات.





عند المعاملة الكيميائية الحرارية للصلب بواسطة الانتشار تجرى تغنية الطبقات اسطحية للجزء المصنوع من الصلب بأحد العناصر التالية :

الكربون (الكربنة)، النيتروجين (النتردة)، الكربون و النيتروجين معا (المعاملة السيانية او السيندة)، الالومنيوم (الالمنة)، الاكروم (المعاملة بالكروم) و غيرها، و ذلك لزيادة مقاومة الجزء للتأكل و الصدأ و غيرها من الخواص . و تجرى المعالمة الكيميائية الحرارية عند درجة حرارة وفي وسط يمكنان من افراز العنصر المراد انتشاره في الجزء في حالته الذرية النشطة كيميائيا . و تحدث عند المعادلة الكيميائية الحرارية العمليات التالية :

- 1- يكون العنصر المراد انتشاره في الجزء في حالته الذرية نتيجة لتحلل بعض مركباته .
 - 2- امتصاص سطح الصلب لذرات العنصر المنتشر.
 - 3- انتشار ذرات العنصر داخل الجزء.

و قد اشتغل الباحثون بعمليات المعاملة الكيميائية الحرارية منذ زمن بعيد، فكان العالم ب. ب. أنوسوف اول من استعمل الكربنة الغازية من العلماء البروس (سنة 1837 م) ومن بعده قام ن. ب. تشيجفسكي في سنوات 1907 – 1914 م بدراسة النتردة و معاملة الصلب بالبوريوم . كما قام العلماء السوفييت بتحقيق كثير من الدراسات في هذا الموضوع و لقد عممت بالاتحاد السوفييتي الكربنة الغازية و السائلة نتيجة لهذه الدراسات .

1- **الكربنة** (**السمنتية**) :

الكربنة (السمنة) أقدم وسائل اقدم تسييع سطح الصلب بالكربون و تستعمل للحصول على صلادة عالية و مقاومة للتأكل للطبقة السطحية، مع الاحتفاظ بقلب لين متين لبعض الاجزاء كالتروس و بنز المكابس و حدبات الجذع الموزع.

و تتوقف عملية الكربنة على العوامل الاتية:

- 1) تركيب الصلب.
- 2) تركيب الوسط المحتوى على الكربون (الوسط المكربن) .
- 3) طريقة القيام بالعملية، درجة حرارة التسخين ومدة ابقاء الجزء عندها.
 - 4) طابع المعاملة الحرارية بعد الكربنة.


و تصنع الاجزاء التي تجرى كربنتها من صلب ذي نسبة الكربون المنخفضة : صلب كربوني 10، 15، 20، 25 و من الصلب الكربون المنخفضة : صلب كربوني 18XTT ، 12XH3A ، 20X ، 15x و غيرها . ولما السبائكي 15x م 12xH3A ، 20X م ابقاء كانت عملية الكربنة تتم عند درجات حرارة اعلى من Ac3 مع ابقاء الجزء لمدة طويلة فيحسن لتجنب نمو الحبيبات ان تصنع الاحزاء من صلب صغير الحبيبات بالوراثة رقم 6 – 8 حسب المقياس (انظر شكل 57)

و تتقسم الكربنة حسب نوع المواد المستخدمة الى كربنة صلبة وسائلية و غازية .

أ) الكربنة في وسط مكربن صلب:


و هي اقدم الطرق لتسبيهع سطح الصلب بالكربون و في هذه الحالة تنظف الاجزاء بعد تشغيلها من القلويات و التراب و الزيوت و تعزل الاماكن التي لاتراد كربنتها مثل السطح الداخلي لبنز المكبس و اعناق الجذوع الحدبية و ذلك بتغطيتها بالكهرباء بطبقة من النحاس سمكها 0.005 مم . ثم تعبأ الاجزاء 4 في عدة صفوف في صندوق الكربنة 6 المصنوع من الصاح الملحوم سمكه 6-8 مم (شكل 69) وينثر بين هذه الاجزاء الخليط المكربن 5 ، الذي يتكون من 75-80% من فحم الحرور او البلوط دقيق الحبيبات (2-4 مم) و 20-25% Na BaCO3

و ينثر المخلوط المكربن على قاع الصندوق في طبقة سمكها 25 – 30 مم ثم توضع فوقها الطبقة الاولى من الاجزاء بحيث تكون المسافة بينها و بين بعضها 15 – 20 مم و بحيث تبعد 25 – 35 مم عن جدران الصندوق ثم ينثر عليها طبقة من الخليط المكربن مع دكه قليلا، ثم يوضع الصف التالى من الاجزاء، ثم طبقة من المخلوط المكربن و هكذا حتى يمتلأ الصندوق، و توضع في الصندوق بالاضافة الى اجزاء عينة قياسية 3 و عينات تجريبية 7 خلال تقب في غطاء الصندوق لمعاينة نتائج الكربنة ، حتى يمكن اثناء العملية قياس سمك الطبقة المكربنة من المكسر. و تصنع العينات القياسية من نفس الطبقة المكربنة من المجزاء المكربنة و بعد تعبئة الاجزاء تغلق الصناديق بالغطاء 2 و تدهن بطينة حرارية 1 لمنع تسرب الهواء.



شكل رقم 69 ، تعبئة الاجزاء في الصندوق عند الكربنة (رسم تخطيطي)

و توضع الصناديق المعبأة في فرن يسخن الى درجة اعلى من Ac3 (وهي عادة 920-940) ويبقى عند هذه الدرجة للمدة الكافية للحصول على طبقة مكربنة سمكها نحو 1.7-1.2 مم، وبشكل (70) اوردنا العلاقة بين سمك الطبقة المكربنة و درجة الحرارة و مدة الابقاء اثناء الكربنة الصلبة و و منها نرى انه للحصول على طبقة مكربنة سمكها نحو 2.0 مم يجب ابقاء الاجزاء عند درجة 900 لمدة نحو 8 ساعات .



شكل رقم 70 ، تأثير درجة الحرارة وزمن الابقاء على الكرينة بواسطة مخلوط صلب (كربون + 40 \times BaCO3)

و يتفاعل اكسجين الهواء المتبقى فى الصندوق حسب المعادلة كلامسه بسطح 2C + O2 = 2CO ويتحلل أكسيد الكربون عند متلامسه بسطح الاجزاء


CO2 + C → CO2 + C فيمتص سطح الاجزاء الكربون Feγ + C → Feγ (C) وينتشر الذرى مكونا اوستيت الكربون الى داخل الصلب بسرعة تزيد كلما زادت درجة حرارة الكربنة .

Fe عند التبريد يتحول الاوستنيت المشبع حسب منحنى تسابك - Fe3C منافق أسبة الكربون اعلى من 0.8 ٪ فان السمنتيت

الثانوى يفرز فى مدى درجات الحرارة من Acm - Al ويتحول الاوستتيت الى بيرليت عند درجة Al. و تنشط أملاح حامض الكربونيك المضافة الى المخلوط المكربن عملية الكربنة و تكون أكسيد كربون اضافى حسب المعادلة:

BaCO3 + C = BaO + 2CO

و تتكون نتيجة للكربنة طبقة مكربنة (شكل 71) من ثلاث مناطق : عند سطح الجزء منكقة بعد يوتكتويدية (بيرليت + شبكة من السمنتيت) تحتوى على نحو 1.2 ٪ من الكربون و و منطقة يوتكتويدية (بيرليت) تحتوى على 8.0 ٪ من الكربون، و منطقة قبل يوتكتويدية بالقرب من القلب (فيريت + بيرليت) . و يسمى مجموع سمك المنطقة بعد اليوتكتويدية و المنطقة اليوتكتويدية و نصف المنطقة الانتقالية (قبل اليوتكتويدية) بعمق الطبقة المكربنة .



شكل رقم 71 ، البنية الميكروسكوبية للصلب المكربن (imes 100)

ب) المعاملة الحرارية للاجزاء المكربنة:

لا تصبح للطبقة المكربنة للجزء صلادتها العالية المطلوبة و مقاومتها للتأكل الا بعد معاملتها حراريا بالتصليد و المراجعة . و يساعد بقاء الاجزاء مدة طويلة بالفرن عند درجة حرارة عالية على نمو الحبيبات. الاوستنيت في كل سمك الجزء، و لتلافى هذا العيب يستعمل النظام التالى للمعاملة الحرارية للاجزاء المكربنة :

- 1- التسخين و التصليد عدة مرات او الاستعدال من 900 920° لتحسين بنية القلب ذي نسبة الكربون المنخفضة.
- -2 التصليد من درجة -770 7780 لتحسين بنية الطبقة المكربنة .
- -3 المراجعة عند درجة 160 180 ° لازالة الاجهادات في المارتنسيت . و يجرى تصليد الاجزاء المكربنة المصنوعة من الصلب السبائكي في الزيت .

و يبسط استعمال الصلب الصغير الحبيبات بالوراثة (رقم 6 – 8) مثل النوع 18XTT من عملية المعاملة الحرارية . اذ يمكن الاكتفاء بالتصليد مرة واحدة – للطبقة المكربنة – ثم المراجعة .

3-الكربنة الغازية:

و قد استعمالها ب. ب. انوسوف في سنة 1830 م بمصنع زلاتوأوست و تستعمل الآن على نطاق واسع في صناعة الألآت لانتاج بالجملة و للانتاج في مجموعات ، لتفوقها على الكربنة الصلبة بعدد من المميزات، و المخلوط المكربن هنا على شكل غازات : أكسيد الكربون (CO)، و الميثان (CH4)، و الايثان (CH4)، و البوبان (C3H8)، و البوتان (C4H10) و غيرها . و تستعمل عمليا اما الغازات

الطبيعية او منتجات عملية تكسير جزيئات الكيروسين و البنزول و البيروبنزيل – وتتم الكربنة في افران لافعة مستمرة العمل او افران ذات قصبة فتسخن الاجزاء الى درجة 930 ° مع ابقائها حوالي 6 ساعات لكربنة طبقة سمكها يصل الى 1 مم .

يجرى تصليد الاجزاء المصنوعة من صلب صغير الحبيبات (رقم 6 - 8) بعد الكربنة مباشرة و ذلك بتبريدها الى الدرجة المثلى للتصليد . اما اذا تكونت فى الصلب نتيجة للكربنة بنية كبيرة الحبيبات فيستعمل التصليد المزدوج كما بينا فى حالة الكربنة فى وسط صلب . و تحتتم المعاملة الحرارية بالمراجعة عند درجة 160 - 180 °.

4-الكربنة الغازية السريعة:

للتروس المصنوعة من الصلب ماركة 18XTT او 30XTT الصغيرة الحبيبات بالوراثة) و تتم بالتسخين التأثيري عالى التردد الى درجة 1050 – 1070 ° م . و يسمح هذا بكربنة الصلب الى عمق 1 مم في مدة 30 – 45 دقيقة (كما تدل على ذلك خبرة مصنع ليخاشوف) و يسمح تطبيق هذه الطريقة للكربنة بخلق خطوط اوتوماتيكية جارية لانتاج التروس و غيرها من الاجزاء التي تعامل بالكربنة .

5-الكربنة السائلية:

و تستعمل عادة للاجزاء الصغيرة عندما يكون العمق المطلوب للطبقة المكربنة صغيرا (0.3-0.5-0.3 مم) و تجرى في حمامات ملحية تركيبها :0.5-0.8 (NaCl × 0.5-0.8 NaCl × 0.5-0.8 (NaCl × 0.5-0.8 NaCl × 0.5-0.8


$$2NaCO3 + SiC = Na2Si3 + Na2O + 2CO + C$$

ويتكون اكسيد الكربون (CO) و الكربون الذرى (C) و يقومان بتشبيع الأجزاء بالكربون . و بعد اجراء عملية الكربنة تصلد الاجزاء مباشرة باخراجها من الحمام الى الماء او الزيت حسب نوع الصلب، ثم تراجع بعد ذلك .


2- نتردة الصلب:

قام بدراسة نتردة الصلب و استعمالها العالم الروسى ن. ب. تشيجفسكى في الفترة من 1907 – 1914 م، و الغرض من النتردة رفع صلادة و مقاومة الطبقة السطحية للجزء للتأكل و الصدأ بتشبيعها بالنيتروجين.

خاص مثل الصلب 35XMIOA و يحتوى على الكروم و المولبدينيومو الالومنيوم، و تكون هذه العناصر نتريدات مستقرة منتشرة ترفع من صلادة الطبقة السطحية الى HV = 1200، و يتوقف سمك الطبقة المنتردة على درجة الحرارة و طول مدة العملية، فتتطلب نتردة طبقة سمكها 0.15- 0.30 مم عند درجة حرارة 500- 520 نحو 24 ساعة و نتردة طبقة سمكها 0.4 مم نحو 48 ساعة .



شكل رقم 72 ، بيانى حالة النظام حديد – نيتروجين



شكل رقم 73 ، البنية الميكروسكوبية للطبقة المنتردة من الحديد : درجة حرارة النتردة $^{\circ}$ 600 ، مدتها 43 ساعة ، العنصر الفعال – محلول بنسبة 5 ٪ لحامض البيكريك × 200 (ف. أ. ماسلنيكوف)

3- السيندة (المعاملة السيانية او النتروكربونية) :

السيندة عبارة عن عملية تسبيع سطح الصلب بالكربون و النيتروجين فى وقت واحد لزيادة صلادته و مقاومته للتآكل . و تستعمل عمليا طريقتان للسيندة هما :

أ - الطريقة السائلة :

و تجرى عند درجة 820 – 870 ° مع ابقاء الاجزاء لمدة تصل الى الساعة فى حمام سيانيدى يحتوى على خليط من الاملاح تركيبها التقريبى : 45 ٪ NaCl ، 20 ،Na2CO3 ، 25 ٪ وتجرى بالحمام التفاعلات الاتية :

2NaCN + O2 = 2NaCNO

$$2NaCNO + O2 = Na2CO3 + CO + 2N$$

 $2CO = CO2 + C$

و يقوم الكربون و النيتروجين الذريان بتشبيع الطبقة السطحية للصلب بالكربون و النيتروجين على عمق يصل الى 0.25 مم، و بعد سيندة الجزء يبرد الى الدرجة المثلى للتصلد، و يبرد في الماء او الزيت حسب نوع الصلب، و بعد التصلد، و يبرد في الماء او الزيت حسب نوع الصلب، و بعد التصليد تراجع الاجزاء عند درجة 160 – 180 °.

2- السيندة السائلية العميقة:

و تستعمل بدلا من الكربنة للحصول على طبقة نتركربونية سمكها تصل الى 0.2٪ عندما تكون درجة حرارة الحمام 930 – 950 ° مع ابقاء الاجزاء لمدة 6 ساعات. و يكون تركيب سائل الحمام في العادة للسيندة العميقة كالآتى : 6 ٪ NaCH ، 84 ، NaCl ، و نتيجة للتفاعل :

$$2NaCN + BaCl \longrightarrow Ba (CN) 2 + 2 NaCl$$
 $Ba (CN) 2 \longrightarrow BaCN 2 + C$
 $BaCN + O2 \longrightarrow BaO + CO + 2N$

و تتكون كمية كافية من الكربون الفعال تقوم بكربنة الصلب. و تصلد الاجزاء بعد معاملتها و تغسل و بعناية لازالة الاملاح السيانية تماما، ثم تراجع عند درجة حرارة منخفضة.

3- السيندة الغازية (النتروكرينة) :

و هى تشبيع الطبقة السطحية للاجزاء بالكربون و النيتروجين في وسط غازى يتكون من 70-80 % من غاز مكربن و 20-80 % من الامونيا مع التسخين لدرجة 850-800 °. ومدة العملية اللازمة للحصول على طبقة سمكها 850-0.5 مم 850-0.5 ساعات، 850-0.7 مم

6 ساعات، و للطبقة التى سمكها 0.7-0.9 مم 8 ساعات، و بعد المعاملة النتروكربونية تصلد الاجزاء و تراجع .

و هناك بالاضافة الى الطرق المذكورة للمعاملة السيانية عند درجات الحرارة درجات الحرارة العالية طريقة للمعاملة السيانية عند درجات الحرارة المنخفضة (سائلية و غازية) عند درجة 540 – 570 ° للألآت من انواع الصلب سريعة القطع لتحسين خواصها القاطعة و مقاومتها .

4- العدنة الانتشارية:

تشبع الطبقة السطحية للاجزاء لمنحها مقاومة عالية للقلويات و الحرارة و الصدأ و التآكل و لرضع صلادتها بمعادن مختلفة: كالألومنيوم و الكروم و السليكون و غيرها، و تسمى المعاملة الكيميائية الحرارية في هذه الاحوال بالمعدنة الانتشارية و يمكن اجراء المعدنة الانتشارية مثلها في ذلك مثل الانواع التي بحثناها اعلاه من المعاملة الكيميائية الحرارية في الاوساط الصلبة او السائلة او الغازية.

أ - الألنة:

و هى تشبيع سطح الجزء المصنوع من الصلب او غيره من المعادن بالالومنيوم و يجرى هذا لزيادة مقاومته للحرارة . و تجرى الالمنة الصلبة كالكربنة فى وسط صلب لناديق كربنة فتعبأ الاجزاء فى خليط من 49 ٪ فيروالومنيوم و 49 ٪ اكسيد الالومنيوم و 2٪ من النشادر . وتبقى الصناديق المعبأة فى الفرن عند درجة 950 – 1000 ° لمدة 4 – 15 ساعة . و تبرد بالفرن الى درجة 950 – 400 °، و بعد ذلك تبرد فى الهواء . و تحدث اثناء هذه العملية التفاعلات الاتية

NH4Cl = NH3 + HCl

6HCl + 2 Al = 2AlCl + 3H

Fe + AlC12 = FeC13 + Al

 $Al + Fe\gamma = Fe\gamma (Al) = Fe\alpha (Al)$

ويتكون نتيجة للتفاعل (ب) الومنيوم ذرى يكون حسب التفاعل (د) محلولا صلبا للالمنيوم في الحديد، و يتوقف سمك الطبقة المؤلمنة (المعاملة بالالومنيوم) على درجة التسخين و مدة الابقاء و هو عادة يتراوح من 0.5-0.5 مم عند استعمال الجزء عند درجات حرارة عالية يتكون على سطحه غشاء متين من اكاسيد الاومنيوم Al2O3 تحمى المعدن من استمرار التأكسد.

و تستعمل عمليا بنجاح الالمنة السائلية فى حمام من االومنيوم المصهور مع اضافة كلوريد الالومنيوم اليه، و الالمنة الغازية فى وعاء مع الكلوريدات AlCl3 و لتجنب قصافة الاجزاء المعاملية بالالومنيوم تلدن هذه الاجزاء تلدينا انتشاريا عند درجة 900 – 950 °.

2 – المعاملة الانتشارية بالكروم:

ويمكن اجراؤها مثل الالمنة في الاوساط الصلبة او السائلة او السائلة او الغازية، المحتوية على كلوريد الكروم CrCl2، و تجرى هذه العملية عادة عند درجة $^{\circ}1000 - 900$ مع ابقاء الاجزاء عند هذه الدرجة لمدة Fe + CrCl2 = FeCl2 + Cr ساعة و يتكون نتيجة التفاعل CrCl2 = FeCl2 + Cr

الكروم الذرى الذى ينتشر فى الصلب ذى نسبة الكربون المنخفضة محلول صلب للكروم فى الحديد (Cr)، اما فى الصلب المحتوى على نسبة عالية من الكربون فبالأضافة الى تشبع المحلول الصلب بالكروم تتكون كاربيدات الكروم . Cr7c3 و تزيد

المعاملة الانتشارية بالكروم من مقاومة الاجزاء المصنوعة من الصلب و الزهر للصدأ و القلويات و التآكل، و تزيد من صلادتها .

3-السلكنة (المعاملة بالسليكون):

اى تشبيع سطح الجزء بالسليكون، و يمكن اجراؤها فى الاوساط الصلبة و السائلة و الغازية، التى تحتوى على كلوريدات السليكون (SiCl2)، و يمكن بواسطة المعاملة الغازية بالسليكون عند درجة 1050° لمدة ساعتين تسبيع السطح فى طبقة يصل سمكها الى 1 مم. و يتكون عند انتشار السليكون فى الصلب محلول صلب للسليكون فى الحديد (Si) Fea (Si) و تزيد المعاملة بالسليكون من مقاومة الاجزاء المصنوعة من الصلب و الزهر للصدأ فى الاوساط المختلفة – كماء البحر و احماض النيتريك و الكبريتيك و كلور الماء – كما تزداد مقاومتها للحرارة و التآكل.







يسمي الصلب الذي يحتوي بالإضافة إلي الشوائب المستديمة من المننجنيز والسليكون والفسفور والكبريت بالنسبة المعتادة - علي عنصر خاص أو أكثر، أو علي نسبة عالية من السليكون أو المنجنيز بالصلب السائكي وقد ساعدت نشأة صناعات السيارات والجرارات والطائرات وصناعة الأدوات والآلات وغيرها من الصناعات الميكانيكية الحديثة وتطورها علي إنتشار إستعمال الصلب السبائكي إذا أن خواص الصلب الكربوني لا تكفي بإحتياجات الميناعات الميكانيكية الحديثة في كل الأحوال ويسمي الصلب السبائكي حسب العنصر المضاف إلية فيقال مثلا: ويسمي الصلب السبائكي حسب العنصر المضاف إلية فيقال مثلا: موليديني والغرض من إضافة هذه العناصر لصلب الإنشاءات هو زيادة مقاومتة ومتانتة (وخاصة مقاومتة للصدمات) ومقاومتة للتأكل وقابليتة للتصليد كما تضاف لصلب العدد لتحسين خواص القاطعة وزيادة مقاومتة عند درجات الحرارة العالية .

1- تأثير العناصر المضافة على خواص الصلب:

1 – العلاقة بين العناصر المضافة و المكون الاساسى للصلب – الحديد :


و تظهر فيما يلى : عند وجود بعض هذه العناصر Mi ، Mi ، Mi ، Mi ، Mi ، Mi . Mi .

شكل (74 - 6) و يلاحظ ان العناصر التى ترفع النقطة A4، توسع منطقة الحديد γ و تخفض النقطة A3، فى حين ان العناصر التى تخفض النقطة A4 و ترفع النقطة A3 تضيق من منطقة حديد γ .

و تذوب العناصر (المعادن) المضافة فى الفيريت و الاوستنيت مكونة محاليل صلبة بالاحلال عند وجود تشابه بين الشبكات البلورية و صغر الفرق فى الاقطار الذرية الحديدية و العناصر المضافة .

و يقول أ. أ. كورنيلوف بأن القابلية للذوبان تكون غير محدودة عندما لا يزيد الفرق في الاقطار الذرية بين العنصر المذيب و العنصر المذاب عن 8 ٪ و اذا انحصر الفرق من 8 – 15 ٪ تكون القابلية للذوبان محدودة، و لو كان الفرق اكبر من 20 ٪ لا تتكون المحاللي الصلبة عمليا .

و تكون العناصر اللافلزية ذات القطر الـذرى الصغير جدا (B,C,N,O,H) محاليل تغلغل، و تزيدعناصر السليكون و النيكل و الكوبالت و المنجنيز و الكروم و المولبدنيوم و المتجستين و النيتروجين من متانة الفيريت عند ذوبانها فيه، كما تزيد من استقرار الاوستنيت عند تبريده.



- مرسم بيانى لانواع حالة لانظام السبائكى حديد - عنصرالاضافة، γ) بمنطقة γ – موسعة .

2 – العلاقة بين عناصر المضافة بالصلب و كربونه :

، Mo ، Mn ، (Cr و هـى ذات شقين : فبعض هـذه العناصـر ، Cr4C ، (Cr23C4 كاربيدات بسيطة ، WC) ، Mo2C ، Cr7C3

و مركبات FeW) 6 (FeCr) 4 C (FeCr) 7 C3 و مركبات 6 (FeCr) 3 C و يزيد هذان النوعان من الكاربيدات عند وجودهما في الصلب من الكاربيدة و مقاموته . في حين ان عناصر مثل Ni, Si, Co, Al, Cu)، (Ni, Si, Co, Al, Cu تساعد على تحلل (Ni تكون كاربيدات، بل ان Ni ، Si ، Al تساعد على تحلل

الكاربيدات (اى افراز الجرافيت) و خاصة فى انواع الصلب المحتوية على نسبة عالية من الكربون.

3- تأثير العناصر المضافة على وضع النقط الحرجة للصلب وعلى نسبة الكربون في اليوتكتويد و الاوستنيت:

ترفع العناصر التى تضيق منطقة $-\gamma$ و النقطة Ac1 فى حين تخفضها العناصر التى توسع هذه المنطقة (شكل 47) ز تسبب جميع العناصر المضافة انتقال النقطة S الى اليسار، اى انها تقلل نسبة الكربون فى البيرليت السبيكى .

كذلك تخفض العناصر، و بالذات تلك التي تضيق المنطقة - ES من قابلية الكربون للذوبان في الاوسنتيت، اة انها تنقل الخط ببياني الاطوار الى اليسار.

4- تأثير العناصر المضافة على التحول الايزوثرمي للاوستنيت:

تزيد جميع العناصر فيما عدا الكوبالت من استقرار الاوستنيت بدرجة او بأخرى اذ تسبب انتقال منحنيات تحوله الايزوثرمى الى اليمين بالنسبة لم تكون عليه فى الصلب الكربونى، مما يسبب انخفاض السرعة الحرجة للتصليد و زيادة عمق التصليد بالصلب. و لهذا يمكن تصليد الصلب السبائكى مع سرعة منخفضة للتبريد (فى الزيت او حتى فى الهواء عند وجود نسبة عالية منالعناصر المضافة).

5 - تأثير العناصر المضافة على التحول المارتنسيتى:

أثبت ابحاث ف. أز زيوزين و ف. د. سادوفسكى و س. أ. بارانتشوك ان معطم العناصر المضافة تخفض درجة حرارة بدء التحول المارتنسيتى فى الصلب المحتوى على 0.9-0.1 ٪ كربون (شكل 75

- a) و تزيد كمية الاوستنيت المتبقى (شكل 75 - d)، فلو كانت نسبة المنجنيز فى الصلب 5 % لانخفضت نقطة بدء التحول المارتنسيتى الى الصفر . و فى مثل هذه الانواع من الصلب نحصل على كمية كبيرة من الاوستنيت المتبقى بعد التصليد و ترفع بعض العناصر على العكس من ذلك Al)، (Co نقطة بدء التحول المارتنسيتى و تقلل نسبة الاوستنيت المتبقى، و تخفض معظم العناصر المضافة درجة نهاية التحول المارتنسيتى ولكن بدرجة اقل من تخفيضها لدرجة حرارة بدء التحول .

6- خمائص المعاملة الحرارية للصلب السبائكي:

لما كان الصلب السبائكى أردأ توصيلا للحرارة فانه يجب تسخينه و تبريده بانتظام و بطء اكثر حتى لا تتكون به اجهادات داخلية كبيرة او شقوق او اعوجاجات.

و انواع الصلب السبائكي (فيما عدا المنجنيزة منها) عادة ذات حبيباتصغيرة للاوسنتيت، مما يقلل من قابليتها لتجاوز التسخين .


اا عند المراجعة فان العناصر المضافة لا تؤثر كثيرا على نتائج التحول الأول و لكنها ترفع كثيرا من درجة التحول الثانى – اى تحلل الأوسنتيت المتبقى .

و يلاحظ عند مراجعة بعض انواع الصلب السبائكى مثل النيكل - كرومى و المنجنيز - كرومى انخفاض مفاجىء لمقاومة الصدمات ak، و تسمى هذه الظاهرة بتقصف المراجعة . وهناك نوعان من تقصف المراجعة :


. ($^{\circ}$ 325 – $^{\circ}$) النوع الأول ويحدث عند المراجعة المنخفضة

و النوع الثاني و يحدث عند المراجعة العالية ($450-550^{\circ}$) . و يفسر تقصف النوع الأول بتحول الأوستنيت المتبقى الى مارتنسيت .

و السبب في النوع الثاني من التقصف هو افراز جزيئات بالغة الدقة من الكاربيدات و النيتريدات و الاكاسيد من المحلول – α تستقر على حدود الحبيبات. و تميل انواع الصلب المضاف اليها Mn,Ni,Cr الى تقصف المراجعة من النوع الثاني بينما تقاومها اضافات الى تقصف المراجعة من النوع الثاني تبريد الاجزاء بسرعة بعد المراجعة العالية.



a) و كمية الاوستنيت المتبقى



b) انواع الصلب المحتوية على 1 ٪ كربون شكل رقم 75، تأثير عناصر الاضافة على وضع نقطة التحول المارتنسيتي

2- تصنيف انواع الصلب السبائكي :


تقسم انواع الصلب السبائكي حسب بنيتها او تركيبها او استعمالها .

تصنيف انواع الطلب حسب بنيتما :

بينا مسبقا تأثير العناصر المضافة على النقط الحرجة Ac3 و بنية الصلب . و هناك ستة انواع من الصلب حسب بنيتها بعد الاستعدال : بيرليتي، مارتسيتي، أوستنيتي، كاربيدي، ليديبوريتي،

فيريتى. و تبين الرسوم البيانية للتحول الايزوثرمى للاوستنيت تكون الانواع الاولى الثلاثة بمجرد النظر و بالرسم كذلك منحنيات التبريد عند الاستعدال (التبريد في الهواء)

و يقع المنحنى شكل — C قريبا جدا من بداية الاحداثيات فى الصلب المحتوى على نسبة منخفضة من العناصر المضافة (عدم استقرار الاوستنيت) بحيث ان منحنى التبريد يقطعه فى منطقة تكون خليط الفيريت و السمنتيت اى البيرليت (شكل 76).



شكل رقم 76 ، رسم بيانى للتحلل الايزوثرمى للاوسنتيت لثلاثة انواع من الصلب


اما فى الصلب المحتوى على نسبة كبيرة من العناصر المضافة فان المنحنى شكل - C يكون الاوستنيت المتجاوز التبريد حتة النقطة بداية التحول المارتنسيتي و تحفظ بنية المارتنسيت . و في انواع الصلب المحتوية على نسبة كبيرة من عناصر Mn, Ni يكون المنحنى شكل

- منقولا الى اليمين و نقطة بداية تحول المارتنسيتى منقولة الى اسفل درجة حرارة الغرفة . فلا يقطع منحنى التبريد عند الاستعدال المنحنى شكل - و لكنه لا يصل الى نقطة بداية التحول المارتنسيت و بذلك تبقى البنية الاوستنيتية .

عندما تكون نسبة الكربون و العناصر المكونة للكاربيدات (Cr, W, Mo, V) عالية بالصلب فانه يمكن ان تكون ببنيته كثير من الكاربيدات. و بشكل (77) اوردنا على سبيل المثال بيانى البنية للصلب الكرومى: فعندما تكون نسبة الكربون و الكروم كبيرة نحصل على صلب من الانواع الكاربيدية و الليديبوريتية و لو كانت نسبة الكربون صغيرة و نسبة الكروم كبيرة – لحصانا على صلب من النوع الفيريتي (شكل 77) – الركن الايسر العلوى. و هكذا فان انواع الصلب السبائكي تقسم حسب بنيتها بعد الاستعدال الى ستة انواع: الفيريتي، المارتنسيتي، الاوستنيتي، الكاربيدي، الليديبوريتي، الليديبوريتي، الليرليتي.

ترقيم انواع الصلب السبائكى حسب المواصفات القياسية السوفييتية رقمى – حرفى . فتدل الحروف على العنصر المضافة : X – X – منجنيز ، X – نيكل ، X – فاناديوم ، X – مولبدنيوم ، X – منجنيز ، X – الومنيوم ، X – السليكون ، X – الصوفيات) ، X – الصوفيات . و تدل الارقام الموجودة في اول مكان النحاس ، X – الكوبالت . و تدل الارقام الموجودة في اول مكان لماركات صلب الانشاءات على متوسط نسبة الكربون بالاجزاء المئات في المائة كما يدل الرقم الواحد في ترقيم انواع صلب العدة و كذلك انواع الصلب السبائكي الخاص على متوسط نسبة الكربون بالاجزاء العشرية في المائة . و تكتب نسبة العناصر المضافة لو زادت عن 1 ٪ بعج

الحرف الدال عليها بالاعداد الصحيحة في المائة . فيقال مثلا صلب ماركة 12XH3 وهذا يعنى ان هذا الصلب نيكل – كرومي نسبة الكربون به نحو 0.12 و نسبة الكروم 1 % و نسبة النيكل 1 % و نسبة النيكل 1 % و نسبة النيكل 1 % و نسبة الماركة على ان الصلب عالى الجودة ، اى ان نسبة الشوائب الضارة به 1 و 1 و 1 منخفضة (لا تزيد عن 1 1 1 تقريبا لكل منهاما) فالصلب 1 2X2H4A مثلا يحتوى على 1 1 واقل من 1 واقل 1 1 واقل من 1 1 واقل 1 1 1 واقل من والمناز و المن والمناز و المناز و المنا



شكل رقم 77 ، رسم بياني لبنيان الصلب الكرومي

و لبعض انواع الصلب السبائكى مجموعات خاصة حسب المواصفات القياسية السوفييتية و لها حروف خاصة فالحرف A - يعنى أوتوماتيكي، A20 مثلا، و الحرف III - يعنى لكراسى المحاور الكروية مثل A20 (ويحتوى على 15 % Cr) و الحرف P - يعنى صلب سريع القطع مثل P18 و يحتوى على 18 % W، و الحرف E - و يعنى صلب مغناطيسى مثل EX3 و به 3 % تقريبا من الكروم .

تمنيف الملب حسب تركيبه :

تقسم انواع الصلب السبائكى حسب العناصر المضافة بها الى صلب نيكلى و كرومى و منجنيز – كرومى و منجنيز – كرومى وما أشبه .

و يقسم الصلب حسب استعماله الى 3 مجموعات:

- 1- صلب انشاءات ويستعمل لأجزاء الماكينات و العناصر المنشآت.
 - 2- صلب عدة و تصنع منه القاطعة و الآت القياس و الاسطميات.
 - 3- صلب ذي خواص طبيعية او كيميائية خاصة .

3- صلب الانشاءات السبائكي :

يجب ان تكون انواع صلب الانشاءات السبائكى المستعملة لصناعة الانواع المختلفة من اجزاء الماكينات و المنشآت عالية المقاومة و المتانة.

و تنقسم انواع صلب الانشاءات حسب نسبة الكربون الى :

-0.1 كربنة و هو الذى يحتوى على الكربون بنسبة تتراوح من 0.1

2) صلب محسن و يحتوى على 0.30 - 0.55 % % كربون .

1 – ملب الكربنة (الطب الكربوني منففض نسبة الكربون):

(الماركات 20، 15، 10) و يستعمل للاجزاء الصغيرة التي لا تتعرض لصدمات قوية .

* الصلب المنجنيزى: (من الماركات 20T، 15T) و يصبح نتيجة للكربنة و التصليد و المراجعة ذى قشرة عالية الصلادة و قلب متين (مقاوم للصدمات).

و قابلية هذه الانواع للتشغيل احسن من قابلية الصلب الكربونى و تستعمل لصنعاة بنز المكابس و التروس. و تتكون فى الصلب المنجنيزى عند الكربنة حبيبات كبيرة من الاوستنيت و لهذا يجب تصليده مرتين.

* الصلب الكرومى: (من الماركات 20X، 15X ويستعمل على نطاق واسع لصناعة التروس و البنز و اعمدة الكامات المكرينة. و يميل هذا الصلب الى تكوين سبكة من السمنتيت و الى نمو الحبيبات فيجب مراعاة ذلك عند تقرير نظام المعاملة الحرارية.

الصلب النيكل – كرومل (ماركات 12XH3A) ويستعمل لصناعة الاجزاء المكربنة المحملة تحميلا عاليا . و عندما تكون حبيبات الاوستنيت دقيقة (رقم 2 – 8) تصلد الاجزاء بتبريدها مباشرة بعد الكربنة او المعاملة السيانية .

* الصلب الولفرام - نيكل - كرومى (18XHBA) و هما ذا مقاومة والمولبدنيوم - نيكل - كرومى (18XHMA) : و هما ذا مقاومة

قصوى عالية و متانة و مقاومة عالية للكلال، و تستعملان لصناعة الاجزاء المكربنة الهامة .

و تحتوى الطبقة المكربنة بعد التصليد على بعض الاوستنيت المتبقى مما ينقص من صلادة السطح و مقاومته للتآكل . و لتجنب وجود الاوستنيت المتبقى تعامل الاجزاء المكربنة احيانا عند درجات حرارة اقل من الصفر . و الصلب المنجنيز – تيتان – كرومى (18XTT) ذو حبيبات اوستنيت دقيقة (رقم 6-8) و لا يميل لتجاوز التسخين . و لهذا فالاجزاء المصنوعة من هذا الصلب (التروس) تصلد بعد الكربنة في الزيت بتبريدها الى درجة 840 ، تكون في الطبقة المكربنة مارتنسيت و في القلب تروستو – سوربيت .

2 – صلب الانشاءات السبائكي المحسن:

تعامل اجزاء الماكينات معاملة حرارية على شكل تصليد ثم مراجعة عالية (تحسين) او تصليد سطحى التسخين بالتيار عالى التردد، و ذلك لتجهيز انشاءات خفيفة عالية المتانة، و للحصول بها على بنية من سوربيت المراجعة. و يحتوى الصلب المستعمل في هذه الاحوال على 0.30 – 0.65 ٪ كربون. و يستعمل للاحزاء ذات المقطع الصغير الصلب الكربوني، اما للاجزاء ذات المقطع الكبير فيستعمل الصلب السبائكي نظرا لانخفاض اصلادية الصلب الكربوني.

* الصلب الكربونى: (الماركات 45، 40، 35) ذو متانة عالية فى الحالة المحسنة و يستعمل لصناعة الاجزاء التى تصلد سطحيا بالتيار عالى التردد.

♦انـواع الصـلب الكرومـي : (الماركـات 45X ، 45X) و
 النيكل – كرومي (الماركـات 40XH) و هي ذات

اصلادية عالية، و يستعمل على نطاق واسع لانتاج مختلف الاجزاء التى تعامل بالتحسين و التصليد السطحى التام.

* الصلب المولبدنيوم – نيكل – كرومى (40XHMA) و المنجنيز - تيتان – كرومى (40XTT) : و يستعملان لصناعة الاجزاء المحملة تحميلا عاليا و التي تتطلب مقاومة عالية للكلل .

* انواع الصلب الكربونى 65 و 85 و السليكونى 55CT و المنايكونى 60T و 65T و 60T و 60C2 و المنجنيزى 60T و 65T و السليكون – منجنيزى 60XФA و المنجنيز – كرومى 50XФA و الفاناديوم – كرومى مادة لصناعة النوابض و السست فى الحالة المصلدة المطبعة عند تستعمل عادة لصناعة النوابض و السست فى الحالة المصلدة المطبعة من هذه الانواع من الصلب عاليا نتيجة لهذه المعاملة . و تميل انواع الصلب الكرومية و النيكل – كرومية و السليكون – منجنيزية و المنجنيز كرومية الى تكوين تقصف عند المراجعة و لذلك يجب تبريدها بسرعة من درجة حرارة المراجعة العالية .

4- صلب العدة :

تنقسم الألات المستعملة عمليا الى ثلاثة مجموعات: الالآت القاطعة و آلات القياس و الاسطمبات.

و يستعمل لـ الآلآت القاطعة صلب عالى الصلادة (اعلى من 60RC) و المقاومة عند درجات الحرارة العالية في حالته بعد المعاملة الحرارية، اما آلات القياس فيجب ان تحتفظ بمقاييسها، و لذا يجب ان يكون الصلب المستعمل لصناعتها مقاومة للتأكل. و تتطلب ظروف عمل الاسطمبات ان يكون الصلب المستعمل لصناعتها الصلادة و المتانة

العاليتين . و تستعمل لصناعة الانواع المختلفة من الالآت انواع الصلب الاربعة التالية :

- 1) صلب العدة الكربوني
- 2) صلب العدة السيائكي .
 - 3) صلب اسطميات.
 - 4) صلب سريع القطع .

1) صلب العدة الكربوني :


و يكون عند توريده ذا بنية من البيرليت الحبيبى . و هو سهل التشغيل على المخارط و يستعمل لصناعة الالآت القاطعة و آلات القياس و الاسطمبات . وتتوقف خواصه على نسبة الكربون و المعاملة الحرارية المجراة له . و تختاردرجة حرارة التصليد لصلب العدة الكربونى حسب بيانى Fe - Fe3C (شكل 55) و يبرد في الماء . و نحصل نتيجة للتصليد على ابنيات التالية :

y9, y10, فى الصلب y7 ،y8 – مارتنسيت و فى الصلب y11, y12,y13 – مارتنسيت و اسمنتيت . و تحدد درجة حرارة المراجعة حسب الصلادة العاملة المطلوبة للآلة .

2) صلب العدة السبائكي (جدول رقم 7) :

و هو اكثر صلادة و مقاومة للتآكل من الصلب الكربونى نظرا لوجود العناصر المكونة للكاربيدات به: Cr ، Mn ، W ، V و يصلد الصلب السبائكي في الزيت، و في المواصفات القياسية السوفييتية تركيب الماركات التقليدية من صلب العدة السبائكي و


نظم معاملتها الحرارية . و تحدد درجة حرارة المراجعة حسب الصلادة العاملة المطلوبة للآلة



(شكل رقم 78) رسو تخطيطي للنظام الحراري للتصليد والنراجعة الثلاثي للصلب السريع P18

ار دی م	درجة الحرارة، ٥		نی، ٪	التركيب الكيميائي، 1			
العملية.	التخمير	W,V,NI,TI	C _r	St.	Mn	C	ماردهالصلب
VA Vo .	Λέ·-ΛΥ·		1,70-1,90 1,71-1,71	1,5-1,5	.,.	٠,٩٥,٨٥	9XC
٨٥٠-٨٢٠	۸۰۰-۷۸۰		1,71,7.	·, t ·	· 101-016 0 1,10-15.	1,10-1,5.	×
٨٠٠٠٨٢.	۸٠٠-٧٨٠	1,11,1. W	1, 4 , 4 .	; ,	1,1,1.	1,0,4.	XBI
1 9 V 0	۸٠٠-٧٨٠	- 2.09	17, 11,04	· .	۰٫۲۰	Y, T Y ,	X12
¥ + - A Y .	۸۰۰-۷۸۰		1,70-1,1.	;		1,10-1,00	шхіб
1.10-1.1	٠ ٨٠٠-٧٨٠	1. V	11,00-11,00	.,,.	•	1,41,60	Х12Ф1
٠٥٧-٠٧٨	٠٨٧-٠٠٠		T, 1 - T, Y.		; :	٠,٧٥-٠,٦٠	7X3
1 4 V .	۸۷٠-۸۵٠	9, V, O. W 7, V T, T.	7, 4 7, 7 .	۰,۲٥	:	·,[]*•	3X2B8
4 · - / a ·	٠٠٠٠٠	7,00-7, W 1, 10-1,	1,10-1,00	٠٦٤٠٩٤٠	•,.	٥٧٠٠-١٥٠	4XB2C
. 3 v LV		1,0 -1,2 Ni ., 1, -1,2 . Ni	٠٥,٠-٠,٥٠	٠,٣٥	٠,٥،,٥٠	· • 1 • · · · · · · · · · · · · · · · ·	5XHM
. 3414		1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	1, 10-1,90	٠,٢٥	٠,٨٠-٠,٥٠	٠٥٠٠٦٠	THXS
	1.20	., 10, . A Ti	*	••			
		A SILVER WILLIAM	A				4X8R2

)



(شكل رقم 79) درجة حرارة بدائية (Ma) ونهاية (Mk) التحويل المارتنسيتي وكمية الأوستنيت المتبقي وعلاقتها بدرجة حرارة التصليد الصلب P18

ويستعمل الصلب XP ، 9XC ، X للآلات التي ويستعمل الصلب كالمنافع المثل المثقاب والفرايز تتطلب صلادة ومقاومة للتأكل عليتيان مثل المثقاب والفرايز وكفألت ذكر القلاووظ ومحددات القياس وأسطمبات للكبس علي البارد\، وتصنع من الصلب X12Ф1 الذي يحل محل الصلب الذي يصعب الحصول علية X12M للآلات الهامة ذات الصلادة العالية والمقاومة للتأكل وقليلة التغير في شكلها عند التصليد : كالترتر وآلات المشد (البروش) واسطمبات الثني والسحب والقص.

3) صلب الإسطمبات:

لصناعة الإسطمبات يستعمل صلب العدة السبائكي المذكور أعلاة، كما تستعمل اماركات الخاصة من الصلب الإسطمبات .

5XHT, 5XHM, 7X3 النخ وتركيبها واضح من الترقيم . ويستعمل الصلب 7X3 وهو جيد الاصلادية و مقاومة للتآكل و لكن مقاومته عند الصدمات غير عالية – يستعمل لصناعة السطمبات الكبس على الساخن.

و يستعمل الصلب المحتوى على نيكل – 5XHM، 5XHT، فو المتانة العالية عند الصدمات و الاصلادية العميقة لصناعة اسطمبات الحدادة (المطارق) .

و يستعمل الصلب 4XB2C ، 4X8B2 ، 3X2B8 ذى المقاومة الكبيرة عند درجات الحرارة العالية لانتاج الاسطمبات الثابتة و المستعملة للكبس السطحى على الساخن .

4) الصلب السريع القطع:

و يستعمل على نطاق واسع لصناعة الألآت القاطعة ذات الصلادة العالية و المقاومة عند درجات الحرارة العالية، و قد اوردنا بجدول (8) تركيب الماركات القياسية للصلب السريع القطع .

و يعتبر الصلب السريع القطع من النوع الليديبوريتى اذ يتكون بنيته فى الحالة المسبوكة من اليوتكتى الليديبوريتى و الاوستنيت او نواتج تحلله . و يوجد بالصلب P18 الكاربيد Fe2W2C فقط و يكون الكروم و الفاناديوم ذائبين فى الفيريت و الكاربيد . و فى الصلب P9 يوجد بالاضافة الى الكاربيد Fe2W2C الكاربيد . و بعد و لهذا فالخامات المعدة لصنع الالة تطرق لتكسير اليوتكتى . و بعد الطرق تلدن الخامة بالتسخين الى 850 – 900 ° مع التبريد ببطء او الابقاء ايزوترمبا عند درجة حرارة 200 – 750 ° ز نحصل نتيجة لتلدين الصلب على بنية من البيرليت و السوريت تحتوى على حبيبات من الكاربيدات و صلادتها بحدود HB = 207 ÷ 207 ÷ 205

ماركات الصلب السريع القطع (حسب المواصفات القياسية السوفييتية)

التركيب الكيميائى ٪							
W	Cr	Si	Mn	C	الصلب		
19 -17.5	4.4 -3.8	0.40 >	0.40 >	0.9 -0.7	P18		
10 -8.5	4.4 -3.8	0.40 >	0.40 >	0.95 -0.85	Р9		

P	S	Ni	Mo	التركيب	ماركة الصلب
				الكيميائي ٪	
	ـ عن ٪	لا تزيد		V	
0.03	0.03	0.4	0.3	1.4 -1.0	P18
0.03	0.03	0.4	0.3	2.6 -2.0	P9

** المعاملة الحرارية للألآت المصنوعة من الصلب السريع القطع تتكون من التصليد و المراجعة ثلاث مرات . و يجرى التصليد السريع القطع من درجة حرارة عالية (تكون للصلب P18 من 1260 – 1300 – أو للصلب P9 من 1220 – 1260 °) و ذلك لضمان اختلاط عناصر الاشابة بالاوستنيت ثم المارتنسيت بعد التصليد .

و لما كان الصلب السريع القطع ردىء التوصيل للحرارة فانه يسخن عند التصليد بالطريقة المتدرجة، اى انه يسخن ببطء الى 800 - 850 ° و يبقى عند هذه الدرجة . و تسخن الألة الواجهية من هذا الصلب اولا الى درجة 600 - 600 ° و تترك ثم تسخن الى 800 - 850 ° ثم تترك عند هذه الدرجة مرة اخرى (شكل 78) . و يتحول السوربيت عند تترك عند هذه الدرجة مرة اخرى (شكل 78) . و يتحول السوربيت عند وقع حرارة الصلب من درجة 780 - 800 و تبقى الكاربيدات طليقة . و ترفع حرارة الصلب من درجة 780 - 800 ° الى درجة 780 - 800 ° بسرعة لكى تذوب فى الاوستنيت اكبر كمية ممكنة من الكاربيدات (و يبقى طليقا منها نحو 790 - 800) . و بعد مدة قصيرة عند هذه الدرجة تبرد الألة فى الزيت او الهواء . و تنتقل نقطتا بداية 790 - 800 المارتسيتى (شكل 790 - 800) الى اسفل التصليد بمثل هذه الدرجة العالية المارتسيتى (شكل 790 - 800) . و تتكون نتيجة

للتصليد بنية تركيبها التقريبي 60٪ مارتسيت، و 10٪ كاربيدات معقدة، و 30٪ اوستيت متبقى، و صلادتها RC = 63.

ووجود الاوستتيت المتبقى بالألة القاطعة ضار اذ انه يخفض من توصيل الألة للحرارة و يساعد على تسخين الحد القاطع عند العمل، كما يخفض من صلادة الألة . و المعتاد لتحويل الاوستتيت المتبقى الى مارتنسيت ان تراجع الألة بعد تصليدها ثلاثة مرات عند درجة حرارة مع ابقائها كل مرة لمدة ساعة (شكل 78) . و يساعد التسخين و الابقاء عند المراجعة على افراز الكاربيدات من الاوستيت المتبقى و رفع النقطة HH و تحويل الاوستيت المتبقى عند التبريد الى مارتنسيت استعدال . و تـزداد نتيجـة للمراجعـة الثلاثيـة كميـة المارتنسيت و الكاربيدات بالبنية و تتخفض كمية الاوستيت المتبقى و تصل الصلادة الى 65 .

و المارتسيت الثانوى المتكون عند المراجعة اقل تجانسا من المارتسيت الأولى المتكون عند التصليد . و من الثابت فائدة تحويل الأوستيت لمتبقى الى مارتسيت تصليد و ذلك بالتبريد الى – 80° (شكل 78) ، اى بعد التصليد مباشرة .

** المعاملة النيتروكربونية عند درجات الحرارة المنخفضة للمُلاّت المصنوعة من الصلبالسريع القطع بعد مراجعتها، ترفع من خواصها القاطعة. و تجرى العملية في وسط غازى او سائل عند درجة 540 – 570 ° (انظر صفحة 181)

5- الصلب السبائكي الخاص:

تستعمل فى الصناعات الميكانيكية الحديثة انواع من الصلب و السبائك ذات الخواص الطبيعية و الكيميائية الخاصة . ومن هذه الانواع: الصلب غير القابل للصدأ و الصلب المقاوم للحرارة و الصلب المغناطيسى و الصلب ذو المقاومة الكهربائية العالية و الصلب المقاوم للتآكل .

الصلب غير القابل للصدأ :

و هـو نوعـان: الصـلب النيكـل - كرومـى اوسـتنيتى مـن الماركـات X18H9 و X18H9 و الكرومـى - الفيرومارتسـيتى من الماركـات X18 و 2X13 و 3XB و 3XB و السبب فى مقاومة من الماركات 1X13 و الصلب العالية للصدأ هـو احتوائه على نسبة كبيرة من الكروم الذى يكون على سطح الجزء غشاءا متينا لا يخترق من الاكاسـيد. ويزيد وجود النيكل من متانة الصلب بتكوين أبنية أوستنيتية.

الصلب المقاوم للحرارة :

و يستعمل لصناعة اجزاء المنشأت التى تعمل عند درجات حرارة عالية او فى وسط فعال ضار – كحالة الصدأ الغازى او الصدأ الكهروكيميائى – و هو عبارة عن صلب يحتوى على نسبة كبيرو من الكروم و مضافة اليه Si,Ni,W ومن انواع الماركات X25، لاكروم و مضافة اليه 4X14H14B2M ، X23H18 و تركيبها واضح من الرمز السابق.

الملب و السبائك المغناطيسية :

و يستعمل نوعان من هذا الصلب: الصلب المغناطيسي القاسي و اللين .

أ) الصلب المغناطيسي القاسي :

و تستعمل لصناعة المغناطيسات الدائمة و يجب ان تكون ذات قوة ممانعة مغناطيسية كبيرة و ثابتة HC و مهاودة حثية كبيرة و قوة ممانعة مغناطيسية) منخفض . ومن هذه السبائك معامل انفاذية (معامل نفاذية مغناطيسية) منخفض . ومن هذه السبائك الصلب الكرومي المحتوى على نسبة عالية من الكربون من الماركات EX3A ، EX2 ويصلد عند 850 ° في الزيت، او السبائك عديمة الكربون من الماركة AH2 و تحتوى على 13 ٪ Al و 24.5 ٪ Ni و Cu × 3.5 و تصلد عند 1200 ° في الماء المغلى، و تراجع عند 550 °، و Cu × 3.5 % Cu × 3.6 ° كل Al ، 13.5 ° كا المواء .

ب) الصلب المغناطيسي اللين:

و هو ذو قوة ممانعة صغيرة HC و معامل انفاذ عالμ و يستعمل لصناعة المغناطيسات الكهربائية . و الحديد الصناعى النقى المحتوى على اقل من 0.025٪ عبارة عن مادة مغناطيسية لينة ، و يحتوى صلب المحولات على اقل من 0.06 ٪ C و صلب المولدات الكهربائية على اقل من C ٪ 0.1 ٪ C .

الصلب و السبائك العالية المقاومة الكمربائية :

و تستعمل لصناعة عناصر المقاومة بالافران و غيرها من اجهزة التسخين، و من هذه السبائك الفيكرال (1X17IO5)، الكرومال (0X25IO5) و النيكروم 60 (X15H60)، و النيكروم 80 (X20H80) . و تتراوح نسبة الكربون في هذه السبائك جميعا في

الحدود من 0.06 – 0.15 ٪ ولا يوجد كربون مطلقا بالنيكروم 80 و السبب في ارتفاع مقاومتها الكهربائية هو انها محاليل صلبة .

الصلب المقاوم للتآكل T13 و يحتوى على 1 – 1.3 ٪ كربون و 11 – 14 ٪ منجنيز، تتكون بنيته بعد التصليد عند درجة 1000 – 1100 في الماء من الاوستنيت، هو عالى المتانة و المقاومة للتآكل، ويستعمل لصناعة الاجزاء المعرضة لتآكل شديد كصليبات السكك الحديدية و قباقيب الجنازير و قطع كسارات الاحجار و غير ذلك.

6- الزهر السبائكي :

لتحسين خواص الزهر كثيرا ما يضاف اليه عناصر كالنيكل و الكروم و المولب دنيوم و النحاس و التيت انيوم . و تغير اضافة هذه العناصر الى زهر من طبيعة الافرازات الجرافيتية و الاساس المعدنى اذ ان الجرافيت المتكون يكون دقيقا و البيرليت يكون رقيق الصفائح يشبه السورييت .

♦ النيكل: ويساعد على تكون الجرافيت وان كان ذلك
 بدرجة اقل من السليكون، وعند اضافى الكثير من النيكل الى الزهر
 يجب تخفيض كمية السليكون به .

و تتوقف بنية الاساس المعدني للزهر النيكلي على نسبة النيكل به . فلو كانت نسبة النيكل 3 - 4 ٪ يكون الزهر ذو بنية سوربيتية، و عندما تكون نسبة النيكل 7- 8 ٪ يكون الزهر ذا بنية مارتنسيتية، و عندما تكون نسبة النيكل 18 - 20 ٪ يكون الزهر ذا بنية اوستنيتية للاساس المعدني .

♦ الكروم: و هو احد من اهم العناصر التى تضاف للزهر. ولما كان الكروم من العناصر المكونة للكاربيدات، فانه يعوق تكون الجرافيت و يؤدى الى توزع الجرافيت فى زهر كما يساعد بدخوله جزئيا فى محلول صلب مع الحديد على تكون بيرليت يشبه السوربيت. و يضاف النيكل و الكروم الى الزهر على شكل فيروكروم فى البودقة او فى مجرى فرن الدست او باضافة زهر تماسيح سبيكى الى الشحنة.

و تحسن اضافة النيكل و الكروم معا من بنية الزهر و خواصه الميكانيكية، و تصغر من حجم الجرافيت به و تساعد على تكوين بيرليت شبيه بالسوربيت كما تساعد على مساواة الصلادة فىالمقاطع الرقيقة و السميكة .

و يجب عند اضافة النيكل و الكروم معا ان تزيد نسبة النيكل المضاف عن نسبة الكروم بمقدار 1.5 – 2 ضعفا و ذلك حتى لا تزيد من نسبة السليكون محافظين اثناء ذلك على نفس الدرجة من تكوين الجرافيت.

- ♦ المولبدنيوم: ويقلل من تكون الجرافيت ولكن بدرجة اقل عند اضافته بنسبة حتى 1.5 ٪ مساعدا على تصغير الجرافيت و انتثاره، ويؤثر هذا العنصر في المقام الاول على الاساس المعدني للزهر عند وجود المولبدنيوم به بالنسبة المذكورة اعلاه.
- ♦ التيتانيوم: وهو يتحد مع الغازات و الكبريت في الزهر السائل لكونه من المختزلات النشيطة للمعدن، و تؤدى اضافة التيتانيوم الى الزهر بنسبة نحو 0.1 ٪ الى تصغير الجرافيت و ارتفاع المقاومة

الميكانيكية للزهر بدرجة محسوسة . و تجرى اضافى التيتانيوم الى الزهر باضافة زهر سبيكي طبيعي يحتوي على التيتانيوم الى الشحنة .

♦ النحاس: و يساعد على تكون الجرافيت (الجرفتة) عند اضافته الى الزهر المحتوى على نسبة صغيرة من السليكون واذا اذيب النحاس فى الفيريت بنسبة تصل الى 3.4 ٪ عنج درجة التحول اليوتكتويدى، و بنسبة اقل من 1 ٪ عند درجات الحرارة المعتادة فانه يتكون لدينا الفيريت النحاسى .

اما الكمية الزائدة من النحاس فتعطى محتويات موزعة . و يساعد النحاس على تحويل البيرليت الى سوربيت لتخفيضه لدرجة حرارة التحول الالوتروبى . و يصهر بمصانع الاورال السوفييتية نوعان من الزهر السبيكى الطبيعى هما الزهر الخليلي و اليلزافيتي التي تصهر في مصانع الاورال .

و عند تجهيز المسبوكات التى تتميز بصفات خاصة كالمقاومة للاحماض و المقاومة الحرارية و اللا مغناطيسية .. الغ، تستعمل انواع من الزهر تحتوى على نسبة كبيرة من العناصر المضافة . فالزهر المحتوى على نسبة 2 - 8 % و النحاس بنسبة 5 - 8 % و الكروم على نيكل بنسبة 5 - 8 % و النحاس بنسبة 5 - 8 % و الكروم بنسبة 5 - 8 % مثلا ذو مقاومة عالية للصدأ عند وجوده في الاحماض، و الزهر المقاوم للحرارة يجهز بان نضيف الى الحديد الزهر 5 - 8 % سليكون، 5 - 8 % من الكروم، و يحتوى الزهر الالومنيومي المفاوم عند درجات حرارة عالية (حتى 5 - 8) المستعمل لوصلات الافران على 5 - 8 % من الالومنيوم . كما يحتوى الزهر السليكوني المقاوم على 5 - 8 % سليكون . و هذا الزهر ذو مقاومة عالية عند درجات الحرارة العالية (حتى 5 - 8 % سليكون . و مقاومة عالية للصدأ







1- أسس الحصول على السبائك المسحوقية :

تسمى السبائك التى يحصل عليها من مسحوقات المعدن بالكبس ثم التلبيد دون صهر بالسبائك المسحوقية . و للعالم الروسى ب. ج. سوبوليفيسكى اسبقية استعمال السبائك المسحوقية صناعيا فقد استخدم فى سنة 1827 طريقة للحصول على مصنوعات (قطع النقد) من مسحوق البلاتين بالكبس ثم التلبيد و الطرق .

** أمثلة لاستعمال السبائك المسحوقية اجزاء متباينة : كشعيرة المصابيح الكهربائية المتوهجة الصعبة الانصهار المصنوعة من الولفرام (التتسجتين)، و قطع التماس و اجزاء الاجهزة المصنوعة من المولبدنيوم وغيره من المعادن الصعبة الانصهار وسبائك كراسي المحاور المضادة للاحتكاك المصنوعة من مساحيق الجديد و الجرافيت، و المغناطيسات الدائمة من مساحيق الحديد و النيكل و الالومنيوم و الكوبالت، والسبائك الصلدة (الكاربيدات) للألآت القاطعة، و اسطمبات السحب المصنوعة من مساحيق كاربيدات التتسجتين و التيتانيوم و الكوبالت وغيرها .

** تكنولوجيا صناعة السبائك المسحوقية : و هي عبارة (فيما عدا عمليات الحصول على المسحوق) عن تجهيز الشحنة للسبيكة وتقليبها و كبسها ثم تلبيدها.

كبس المساحيق : و يجرى في اسطمبات تحت ضغط من 10 - 2 المساحيق : و يجرى في اسطمبات تحت ضغط من 10 - 100 كجم /ممم و تستعمل لذلك المكابس المرفقية و نادرا الميدروليكية .

تلبيد القطع المكبوسة : و يجرى في الافران الكهربائية ذات المقاومة و ذات التردد العالى في جو واق، و تعادل درجة حرارة التلبيد 3/2 درجة انصهار المكون الاساسي تقريبا فتكون على سبيل المثال للناس 800 – 850 ° و للحديد 1050 – 1150 ° . و مدة التلبيد من 1 – 3 ساعات . و يزيد التلبيد من سطح التلامس بين الجزيئات و يساعد على اعادة التبلور . و يمكن ان تتكون في السبائك المسحوقية كثيرة المكونات عند التلبيد محاليل صلبة و مركبات كيميائية .

و قد انتشر في الاعوام الماضية استعمال الكبس على الساخن، وفيه توجد عمليتا الكبس و التلبيد في عملية واحدة، ومن مزايا الكبس على الساخن انقاص الضغط المطلوب بنسبة من 5 – 10 % من الضغط عند الكبس على البارد . و امكان الحصول على اجزاء ذات شكل معقد و مقاسات مضبوطة .

2- السبائك الصلدة (الكاربيدات) :

تستعمل السبائك الصلدة (الكاربيدات) في الصناعة الحديثة على نطاق واسع و ذات صلادة عالية، و مقاومة للتآكل و تحمل لدرجاتالحرارة العالية، و تزداد الالآت القاطعة و الاسطمبات و كفات ذكر القلاووظ و اسطمبات السحب و المثاقب و النقارات و الاجزاء التي تتعرض للتآكل بالسبائك الصلدة و يستعمل عمليا نوعان من السبائك الصلدة : المعدنية الخزفية (المسحوقية) و المسبوكة.

1-السبائك الصلدة المعدنية الغزفية (جدول 9):

و تنقسم حسب تركيبها الى نوعين : الولفرامية و الولفرام - WC تيتانية . و تجهز الاولى بكبس و تلبيد كاربيدات الولفرام

والكوبالت Co، اما الثانية فتصنع من خليط من كاربيدات التيتانيوم TiC و الولفرام WC و الكوبالت Co .

و يمكن تمثيل انتاج السبائك الصلدة الولفرامية تخطيطا في الشكل التالى:

- أ) يخلط مسحوق ناعم من الولفرام النقى بالجرافيت الناعم (هباب المصابيح)، ويسخن الخليط الناتج فى فرن كهربائى عند درجة Co و فنحصل على كاربيد الولفرام WC على شكل مسحوق يطحن و ينخل.
- ب) مسحوقات ناعمة من Co، WC تخلط بالنسبة المطلوبة (جدول 9) لمدة 24 ساعة في طاحونة ذات كرات، ثم يخلط الخليط الناتج بمادة لاصقة (محلول من المطاط الصناعة في البنزين) ثم يجفف.
 - و بنفس الطريقة يجهز الخليط اللازم للسبيكة الولفرام تيتانية .
- ج) يكبس الخليط المجهز فى اسطمبات تحت ضغط 10 40 كجم/مم2، و الضغط اللازم للسبائك الولفرام تيتانية اكبر من الضغط اللازم للسبائك الولفرامية .
- د) تلبيد الاقراص المسبوكة في جو من الهيدروجين عند درجة 1400° لمدة 3.5 3.5 من الهيدروجين عند درجة 3.5 من الميائك الولفرام تيتانية).

السبائك المسحوقية الصلدة (المواصفات القياسية السوفييتية)

9	19	حد

الصلادة HRA	حد المقاو عند الثنى كج/		، ائ <i>ی</i>	التركيب الكيمي ٪	ماركــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	الصلادة HRA	حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	<u>ب</u> يائ <i>ى</i>	التركي الكيم /	ماركة السبيكة
ىن	لا تقل ء	TiC	Со	WC		ن	لا تقل ع	Co	WC	
	ولفارم — تيتانية									ولفرام
88.5	115	6	9	85	T5K10	89	100	3	97	BK3
89.5	115	14	8	78	T14K8	88	120	6	94	BK6
90	110	15	6	79	T15K6	87.5	130	8	92	BK8
92	90	30	4	66	T30K4	87	135	10	90	BK10
90	75	60	6	34	T60K6	86	160	15	85	TK15

وتنكمش السبيكة الصلاة نتيجة للتلبيد بمقدار يصل الى 25% من حجمها و تصبح بالغة الصلاة HRA ÷ 88 ÷ 91 و و تتكون بنيتها من الكاربيدات التى يربطها الكوبالت بقوة . و تتفوق الخواص القاطعة للسبائك الصلدة على خواص الصلب السريع القطع . و لذلك تجهز الألآت القاطعة و البنط و الفرايز و البرغل و غيرها بقطع من السبائك الصلدة و ذلك بلحمها او تثبيتها ميكانيكيا الى الحامل .

و تستعمل سبائك المجموعة BK للألآت المستعملة لتشغيل المواد المشة كالزهر و البرونز و الزجاج و غيرها، في حين تستعمل سبائك المجموعة الاخرى TK لتشغيل المواد المتينة كالصلب و النحاس الاصفر و غيرهما، و يسمح باستعمال السبائك الصلدة بزيادة سرعة قطع المعادن الى 2000 – 2000 م/ دقيقة .

2—السبائك العلدة المسبوكة :

بالاضافة الى السبائك الصلدة المسحوقية تستعمل سبائك صلدة مسبوكة . وقد اوردنا بجدول 10 التركيب الكيميائى للسبائك الصلدة المسبوكة .

جدول (10)

	التركيب الكيميائى ٪										
Fe	W	Со	Si	Mn	Ni	Cr	C	السبيكة			
67-55	J -	-	4.2-2.8	1.5-0.5	3.5	31-25	3.3-2.5	سورمايت1			
81-75	-	- ×	2.2-1.5	1	2.5-1.5	17.5-13.5	2-1.5	سورمايت2			
الى2	17-13	53-47	2 -1	1	انی2	33-27	2.5-1.8	ستلليت			
57				15		18	10	ستالينيت			

و تستعمل السبائك الصلدة المسبوكة على شكل قضبان لصهر طبقة منها على الاسطمبات و السكاكين المستخدمة لقطع المعادن و ذنب المخارط و حلقات السحب و هلم جر و لاصلاح الاجزاء المتآكلة . و يجرى الصهر باستعمال لهب اكسى – استلين او القوس الكهربائى .

* سورمایت 1: و هو عبارة عن زهر سبائکی کرومی بعج یوتکتی تتکون بنیته من الکرابیدات الاولیة و یوتکتی کاربیدی، و صلادة الطبقة المریبة بالصهر من السورمایت RC 1 = 80 ÷ 52 و و تملأ به الاسطمبات و آلات القیاس و ذنب المخاریط و السکاکین و الاجزاء التی لا تتعرض للصدمات.

♦♦ سـورمايت 2 : و هـ و عبـارة عـن زهـر ابيض قبـل يـوتمتى تتكون بنيته من الدندريت و البيرليت و اليوتكتى الكاربيدى، و يعامل السـورمايت 2 بعـد ترسـيبه معاملـة حراريـة فيلـدن عنـد درجـة 850 -

 900° ، و تكون صلادته بعد التلدين RC = RC و تكون الصلادة بعد التصليد من $850 - 800^{\circ}$ في الزيت $850 \div 60 \div 60 \div 60$ ولا تنقص المراجعة عند $850 \div 60$ من هذه الصلادة .

** الستلليت : و يحتوى على العناصر W ، Oo و هو ذو مقاومة عالية للصدأ و خاصة فى حامض الكبريتيك كما ان مقاومته كبيرة عند درجات الحرارة العالية (حتى800 °) و لذلك فهو يستعمل للترسيب على الألآت القاطعة .

** الستالينيت: و هـ و عبـ ارة عــن خلـيط مــن مسـاحيق الفيروكروم و الفيرو منجنيز و رايش الزهر و فحم الكوك البترولى، والطبقة المرسبة بالصهر من الستالينيت عبارو عن زهر ابيض سبيكى بعـد يـوتكتى تتكـون بنيتـه مــن الكاربيـدات الاوليـة و اليـوتكتى الكاربيدي و صلادة السبائك RC = 55 ÷ 56.

و يستعمل الستالينيت للترسيب على الاجزاء المعرضة لتآكل شديد كواجهات كسارات الاحجار واسلحة المحاريث و اسنان و اطراف ملاعق الحفارات و غسالات الخام و ما شابه .

و تـزداد مقاومـة الاجـزاء و الألآت المرسـب عليهـا طبقـة مـن السبائك الصلدة المنصهرة بنحو 7-10 مرات او اكثر .





قام العلماء السوفييت بأعمال فذة فى ميدان دراسة سبائك المعادن غير الحديدية و طرق الحصل عليها و الجدول التالى يوضح اكثر المعادن غير الحديدية استعمالا فى الصناعهة و خواصها:

ڪيميائية	الخواص الد		لمقاومة	درجة	الوزن الن		
نقص المساحة النسبي ۳ ، ۲	القاومة القصوى Σbكج /مم2	الصلادة B	الكهربية، اوم والنوعية، مم2/م	درجة الانصهار ، " م	الوزن النوعى ،جم/مم\$	الرمز الكيميائى	سعم المعدن
75	22	35	1.56	1083	8.94	Cu	النحاس
85	8	20	2.7	658	2.7	Al	الالومنيوم
70	56 -45	60	11.8	1452	8.9	Ni	النيكل
74	4 -2	10 -5	11.1	232	7.3	Sn	القصدير
95	1.8	4.6	20.4	327	11.34	Pb	الرصاص
70	15	42-30	5.92	419	7.14	Zn	الزنك
20	20 -17	25	4.2	651	1.74	Mg	الماغنسيوم

	ب ٪	التركيه	_	.7	
	الشوائب	العنصر الاساسى	الماركة حسب المواصفات	نوع الشبكة البلورية	اسم المعدن
الاستعمال الشائع		الاساسى	جمب نان	j .3	ati
الاسلاك و السبائك	0.05	99.95	M0		
عالية الجودة	0.1 0.3	99.9 99.7	M1 M2	مكعبية	
 السبائك عالية الجودة	0.5	99.5	M3	متمركزة	النحاس
 السبائك	1.0	99.0	M4	الوجه	
الاسلاك الاجهزة الكيميائية	0.1 0.15	99.9	AB1 AB2	~	الالومنيوم
الرقائق	0.13	99.85 99.7	A00		
الطلاء و الكابلات السبائك	0.4	99.6 99.5	A0 A1		
اللباتك الاوعية	1.0	99.3	A1 A2		
المصنوعات الواسعة الاستعمال	2.0	98.0	A3		
صناعة الاجهزة	0.2	99.8	НО	~	النيكل
~ السبائك	0.3	99.7 98.9	H1 H2		
~	1.4	98.6	Н3		
~ ~	2.4	97.6	H4		
الطلاء	0.1	99.9	01	رباعيـــة	القصدير
رقائق سبائك اللحام	0.2 0.3	99.8 99.7	$\begin{array}{c} 02 \\ 03 \end{array}$	مركزة	
السبائك	0.4	99.6	04		
البطاريات ~	$0.008 \\ 0.01$	99.992 99.99	CB C0	مكعبية	الرصاص
سبائك مابيت	0.01	99.98	C1	متمركزة	
حمامات التصليد	0.05	99.95	C2	الوجه	
السبائك ~	0.1 0.5	99.9 99.5	C3 C4	\(\rightarrow\)	
الطلاء	0.01	99.99	ЦВ	مسدسسية	الزنك
~ السبائك	0.04 0.06	99.96 99.94	Ц0 Ц1	مزدحمــة	
,	0.1	99.90	Ц2	التكديس	
~ ~	1.3 2.5	98.7 99.5	Ц3 Ц4		
~			,		
~ ~	0.09 0.15	99.91 99.85	Mr1 Mr2	مسندسية	الماغنسيوم

1- **النحاس** :

النحاس اكثر المعادن الغير حديدية انتشارا في الصناعة، ويستعمل في حالته النقية (M1, M2)، في الصناعة الكهربائية كموصل جيد للتيار و و ينقص وجود الشوائب بشدة من توصيل النحاس للكهرباء. و تستعمل الماركات (M4, M3, M2) التي تحتوي على كمية من الشوائب لانتاج السبائك الصناعية.

و تتكون الشوائب المشار اليها في ماركات النحاس (جدول متكون الشوائب المشار اليها في ماركات النحاس (جدول (O, S, Sn, Pb, Ni, Fe, As, Sb, Bi)) و تؤثر على خواص النحاس تأثيرا مختلفا، و بالذات فان البزموت و الرصاص ضاران لانهما يتكونان لعدم ذوبانهما في النحاس يوتكتيا يقع على حدود الحبيبات، مما يضعف مقاومة النحاس لدرجات الحرارة العالية و يزيد من قصافته.


و يساعد وجود الاكسجين (Cu2O) على ظهور المرض الهيدروجيني النحاسي اذ يسبب الهيدروجين عند تلامسه بالنحاس اختزال الاخير و تكون نواتج غازية CO2 او CO2 (حسب التفاعل اختزال الاخير و تكون نواتج غازية و 3Cu2O+CH4=2H2O+CO+6Cu) مما يسبب ضغوطا داخلية و شقوقا .

و تجهز المصنوعات النحاسية (الاسلاك و الخوص و الصفائح) بالدلفنة و السحب و الكبس، وفي هذه العملية يحدث للخامة تشغيل على البارد يـزداد معـه أقصـي اجهـاد (نقطـة الكسـر) σb و تـنقص اللدونـة Ψ اى ان النحـاس يصـبح قصـفا، و لازالـة التشـغيل على البـارد واسترجاع اللدونة يجرى للنحاس تلدين لاعادة التبلور عند 500-600م


2- النحاس الاصفر:

النحاس الاصفر (الشبه) عبارة عن سبيكة من النحاس مع الزنك، كما تضاف اليه احيان عناصر اخرى لاعطائه خواصا اخرى . ويكون الزنك معالنحاس عددا من الاطوار على شكل محلولات صلبة ومركبات الكترونية .

شكل رقم 80 ، جزء من رسم بيانى لحالة سبائك النظام Cu – Zu



 \Diamond



شكل رقم 81، تأثير نسبة الزنك على الخواص الميكانيكية للنحاس الاصفر

ويستعمل الان عمليا نوعان من النحاس الاصفر : نحاس اصفر α ويستعمل الان عمليا نوعان من النحاس الاصفر : α وحيد الطور و يحتوى على α بنسبة حتى α (α) الرسم البيانى لتأثير β) يحتوى على α (α) على خواص النحاس الاصفر و النحاس الاصفر الوحيد الطور α عالى المتانة ذو قابلية كبيرة للتشغيلبالضغط على البارد و تنخفض متانة النحاس الاصفر بظهور الطور α و في حين تستمر متانة في الزيادة حتى تصل نسبة الخارصين الى α و بعدها تنخفض بشدة ، ولهذا فالنحاس ذو البنية α + α يمكن تشكيله جيدا في الحالة الساخنة فقط .

و الماركات الاربع الاولى من الماركات الست للنحاس الاصفر الزنكى (حسب المواصفات القياسية السوفييتية) $\Pi62, \Pi80, \ \Pi59, \ \Pi90, \ \Pi96$ عبارة عن نحاس اصفر وحيد الطور (α) جيد القابلية للتشغيل بالكبس على البارد .اما الماركتان $\Pi62$ ، $\Pi63$ فهما نحاس اصفر ثنائى الطور (α + β) و هما قصفتان فى الحالة الباردة و تشغلان بالكبس على الساخن .

تصنع من النحاس الاصفر الالواح و الشرائط و الاسلاك بالتشكيل على البارد الناجمة عن ذلك يستعمل التلدين لاعادة التبلور عند درجة 600 - 700°.

و لرفع الخواص الميكانيكية للنحاس الاصفر و تحسين قابليته للتشغيل و مقاومته للصدأ تضاف اليه العناصر , Pb, Sn, Ni و غيرها .

النحاس الاصفر الرصاصي :

 Π C74-3, Π C59-1 ، Π C64-2 ، Π C60-1 من الماركات 3-1 ، 3-1 ، لتحسين قابليته للتشغيل بالقطع و تصنع منه الأجزاء بالكبس على الساخن ثم التشغيل بالقطع على ماكينات اوتوماتيكية .

النحاس الاصفر القصديري :

الماركات 1-3TO62، الماركات 1-1TO62 و يحتوى على 1 % من القصدير، و يستعمل لصناعة السفن الحربية لارتفاع مقاومته للصدأ في ماء البحر.

النحاص الاصفر النيكلي :

الماركة 5-5 ЛН65 و يستعمل بدلا من البرونز لصنعاة الييت و جلب كراسي المحاور وما أشبه .


النحاس الاصفر الخاص المسبوك:

ЛМЦОС58- ،ЛА67-2-5 ،ЛАЖ60-1-1 الماركات ،ЛМЦЖ52-4-1 ،ЛМЦС58-2-2 ،ЛК80-3 ، 2-2-2 ،ЛК80-3 ، ДКС-80-3-3 ، و يستعمل للحصول على جلب مسبوكة لكراسى المحاور و جلب و وصلات وتروس الخ .


3- البرونر:

تسمى سبائك النحاس و القصدير و الالومنيوم و غيرها من العنصر بالبرونز، و يرقم البرونز بالحرفين Bp و تكنب على يمينها العناصر الداخلية في تركيبه:

 $-\Phi$ - الرصاص، $-\Phi$ - النيكل، -H - الزنك، -H - الرصاص، -H الفوسفور، -H - النيكل، -H - السليكون .. الخ. و تكتب بنفس الترتيب النسبة المئوية للعناصر الداخلة في تركيب البرونز و على سبيل المثال تدل الماركة -H - -H على برونز قصديرى يحتوى على -H من القصدير، و -H - -H



شكل رقم 82 ، رسم بيانى Cu-Sn النظام



شكل رقم 83 ، تأثير نسبة القصدير على الخواص الميكانيكية للبرونز

البرونز القصديري :

و هو عبارة عن سبيكة من النحاس و القصدير و قد اوردنل بشكل (82) جزء من رسم بيانى الاطوار منحنى التسابك للمجموعة بشكل (Cu-Sn الذى يهمنا عمليا (و يحتوى على القصدير بنسبة لا تزيد عن 22 %) و تتكون فى هذا النظام فى الجزء المبين بالشكل ثلاثة اطوار هم : الكور $-\alpha$ – و هو محلول صلب بالاحلال للقصدير فى النحاس ذو شبكة مكعبية مركزية الوجه، و الطور $-\beta$ – و هو محلول صلب على اساس المركب الالكترونى Cu5Sn (و نسبة عدد الالكترونات المكافئة الى عدد ذات المركب Sn) و يتكون جزئيا نتيجة للتفاعل البيريتكتى من الطور Sn ، جزئيا من المحلول السائل مباشرة، و الطور Sn و هو محلول صلب على اساس من المركب الكيميائى (Sn) و نسبة عدد الالكترونات المكافئة الى عدد الالكترونات المكافئة الى عدد الالكترونات المكافئة الى عدد الذرات به الطور Sn (Sn) و نسبة عدد الالكترونات المكافئة الى عدد الذرات به

13:21) و يتكون جزئيا نتيجة للتفاعل البيريتكتى من الطور السائل مباشرة.

و يكون البرونز المحتوى على القصدير بنسبة حتى 7 ٪ وحيد الطور – α + α - ثائى الاطوار – α + β، و شكل (83) يبين الخواص الميكانيكية لانواع البرونز القصديرى المسبوك.

وتضاف بعض العناصر الى البرونز القصديرى: كالرصاص - لتحسين قابليته للتشغيل، و الفوسفور لاختزاله و تقليل احتكاكيته، و الزنك لتحسين خواصه التكنولوجية و مقاومته للتآكل .. الخ . و تستعمل الماركات - 3-11-12 Bp.ΟЦСЗ-7-5 و البحر اوالبخار لصناعة الوصلات التى تستعمل فى ظروف ماء البحر اوالبخار والماركات - 3-10-14 Bp.ΟЦСЗ-5-5 Bp.ОФ10-1 Bp.4-4-17

Вр.ОЦС6-6-3 ,Вр.ОФ6,5-0,4 имине вр.ОЦС6-6-3 ,Вр.ОФ6,5-0,4 вр.ОФ4-0,2 ،Вр.ОЦС4-4-3 الما الماركات Вр.ОФ4-0,2 ،Вр.ОФ6-4-3 فتستعمل لصناعة القضبان و Вр.ОФ6,5 -0,25 ،Вр.ОФ6-0,1 الاسلاك .

وقد بدأت الصناعة فى استعمال انواع خاصة من البرونز بدلا من البرونز القصديرى على نطاق واسع وهذه الانواع ذات متانة عالية و مقاومة للحرارة و للصدأ ولا تحتوى على القصدير.

البرونز الالوميني:

من الماركات Bp.A5 ،Bp.AMЦ9-2 ,Bp.A5 و يستعمل المراكات Bp.AXH10-4 و يستعمل المراكة و الخواص و المواسير -4-4,Bp.AX(С7-1,5-1,5 Вр.АЖН11-5-6 لسباكة الواجهة .

البرونز السليكونى :

و يحتوى على 3- 4 ٪ سليكون و خواصه تفوق خواص البرونز القصديرى فهو اكثر منه مقاومة للصدمات و المتانة يصل الى 50 كجم/مم2 و تستعمل الماركات Bp.KU4-4 ،Bp.KC3-9 غيرهما لسباكة الواجهة .

البرونز البيريلي:

و يحتوى على 2 ٪ بيرليوم و هو عالى المقاومة و الصلادة مع ~ 300 الاحتفاظ بالمتانة بعد تصليده من ~ 800 م (مراجعته عند ~ 300 م و مقاومة الصدمات تصل الى ~ 300 عجم/مم ~ 350) .

4- سبائك الالومنيوم:


الالومنيوم:

بجدول (11) ترقيم و خواص الالومنيوم الصناعى النقى. والالومنيوم معدن خفيف سهل الصهر و رخو و لدن و جيد التوصيل للحرارة و الكهرياء (نحو 60٪ من توصيلية النحاس) و تستعمل فى الصناعة الحديثة على نطاق واسع سبائك ذات الاساس الومنيومى. ويكون عدد من العناصر الداخلة فى تركيب هذه السبائك محاليلا صلبة محدودة متغيرة التركيز مع الالومنيوم.

و بشكل رقم (84) رسم بيانى تخطيطى لاطوار بعض السبائك ذات الاساس الالومنيومى ، فالسبائك المحتوية على عناصر مضافة بكمية اقل من النقطة S تكون فى الحالة الصلبة وحيدة الطور وهى عبارة عن محلول صلب. وهذه السبائك لدنة و جيدة القابلية

للتشغيل بالكبس على البارد و الساخن و ولا يمكن زيادة متانتها الا بتشكيلها على البارد .

اما في السبائك المحتوية على عناصر اشابة مضافة اكثر من النقطة S فتفرز عند تبريد الاطوار الزائدة عن المحلول الصلب، فيفرز مثلا في سبائك (الومنيوم – سليكون) - السليكون الزائد، و في سبائك الومنيوم – نحاس – النحاس الزائد الذي يكون CuAl2 و في سبائك الومنيوم – ماغنسيوم – الماغنسيوم الذي يكون Al2Mg2 و تصبح بتسخين هذه السبائك اعلى من الخط ES تذوب الاطوار الزائدة و تصبح السبائك وحيدة الطور جيدة القابلية للتشغيل بالكبس .



شكل رقم 84 ، رسم بيانى تخطيطى لحالة السبائك ذات الاساس الالومنيومى

و يمكن زيادة مقاومة السبائك الموجودة حسب تركيبها بين S، E بمعاملتها حراريا بالتصليد من درجة حرارة اعلى من ES فيثبت هذا محلول العنصر في الالومنيوم، و يساعد التعمير بعد ذلك على افراز الاطوار الزائدة من المحلول الصلب افرازا انتشاريا .


و يتكون بالسبائك الواقعة يمين ما قرب منها لليوتكتى ذات خواص جيدة عند السبك، و يمكن تقسيم سبائك الالومنيوم الى قسمين:

أ) السبائك المسبكية : عن يمين النقطة ${
m E}$ بشكل ${
m 84}$

ب) السبائك التشكيلية : عن يسار النقطة E بشكل 84 .

و تنقسم السبائك التشكيلية بدورها الى نوعين : غير القابلة لزيادة المقاومة بالمعاملة الحرارية (على يسار النقطة S بالشكل 84) والقابلة لزيادة مقاومتها

بالمعاملة الحرارية (وهي السبائك الواقعة حسب تركيبها بين النقطتين S و S كما هو موضح بشكل S .



شكل رقم 85 ، مناطق البداية ببيانى حالة سبائك الالومنيوم مح العناصر Zn,Mg,Cu,Si .

و بشكل رقم (85) الجزء الاول من بياني اطوار سبائك Al-Si

Al-Mn, Al-Mg ,Al-Cu ويبين قابلية هذه العناصر للذوبان في الالومنيوم.

و يحسن لتسهيل دراسة تنوع سبائك الالومنيوم ان نميز السبائك Al-Zn, الثنائية و المركبة له . ومن السبائك الثنائية سبائك المجموعات Al-Zn, ومن السبائك الشائية سبائك المجموعات Al-Mg, Al-Cu, Al-Si اما السبائك المسبكية بالحرفين Al-ودة ترقم السبائك من نوع الدورالومين بالحرف μ و تبين الارقام الموجودة بالماركة رقم ماركة السبيكة المتفق عليه .

1- السبائك الالومنيومية المسبكية (جدول 12): هي المجموعات Al-Si, Al-Mn, Al-Mg, Al-Cu و السبائك المركبة على اساسها و تسمى السبائك ذات الاساس من المجموعة (AJI10, AJI9, AJI6, AJI5, AJI4, AJI2) Al-Si

بالسيلومينات. و يعد السيلومين AJI2 ممثلا لها فهو ذو خواص جيدة عند السباكة و مقاومة عالية للصدأ و لدونة كبيرة. و لما كانت قابلية Si للذوبان في A1 ضئيلة جدا فانه لا داعي لاجراء اية معاملات حرارية في حالة عدم وجود عناصر اخرى غير السليكون. و تعامل السيلومينات معاملة حرارية عند وجود النحاس و الماغنسيوم بها اذيكون هذان العنصران مع الالومنيوم محاليل صلبة محدودة (شكل رقم 85) و تكون عند التعمير اطوارا منتشرة CuAl2 تزيد من مقاومة السيلومين. و تستعمل المسبوكات السيلومينية على نطاق واسع في الصناعة نظرا لانها بالاضافة الى كونها عالية المقاومة فهي

ذات وزن نوعى صغير -2.65 - 7.5 - 4 ،اى انها اخف من الصلب و الزهر و سبائك النحاس بثلاث مرات تقريبا .

و تستعمل السبائك المسبكية المصنوعة على اساس الالومنيوم و النحاس من الماركات B-195, AJI7, AJI1 لصناعة الاجزاء الهامة من المحركات و ذلك لانها تكتسب بعد المعادلة الحرارية (التصليد و التعمير) خواصا ميكانيكيا عالية. و تستعمل السبيكة المسبكية على اساس Al-Mg ماركة AJI8 لصناعة الاجزاء التي تتعرض للصدمات و الاجزاء التي تتطلب مقاومة مرتفعة للصدأ

سبائك الالومنيوم المسبوكة

جدول 12

طرق الحصول على مسبوكات		التركيب، ٪ (الباقى Al)										
 	عناصر اخرى	Mn	Mg	Cu	Si							
في الرمل	2.25 -1.75	-	1.75-1.25	4.5-3.75	-	АЛ1						
~	-	-	-	-	1.3 -1	АЛ2						
~	-	0.5-0.25	0.3-0.17	-	1.5 -0.8	АЛ4						
~	-	-	0.6 -0.35	1.5 -1	5.5 -4.5	АЛ5						
~	-	-	-	3 -2	6 -4.5	АЛ6						
~	_	-	-	5 -4	7)	АЛ7						
~	_	-	0.4 -0.2	-	8 -6	АЛ9						
~	_	1.1-0.7	0.5 -0.2	2.4-1.8	6 -4	АЛ10						
فى قالب	14 -10	-	-	-	9 -6	АЛ11						
معدنى												
~	-	-	-	5 -4	3 -2	B195						

التصليد التعمير الخواص الميكانيكية الاستعمال الميكانيكية الاستعمال الميكانيكية الإستعمال الميكانيكية الإستعمال والميكانيكية الإستعمال والميكانيكية الميكانيكية ال	1
المكابس و المكابس و ووس 95 0.5 - 20 2 220 2 515 AJI1 السلندرات الاجزاء الاجزاء المعقدة و المعقدة و المعقدة و المعقدة و المعتدة و المعتد	1
4 المعادرات 10	1
8 المعقدة و الوصلات A.II4	
الاجزاء 70 4 20 26 15 175 6 -2 535 AJI 4 الكبيرة	
	4
~ 80 0.3 18 22 5 180 4 525 АЛ	
الاجزاء الاجزاء 70 المحتاجة ثبات الاجزاء عاد 70 المحتاجة ثبات البعاد المحتاجة ثبات البعاد المحتاجة ثبات البعاد المحتاجة ثبات المحتاج ثبات المحتاجة ثبات المحتاج ثبات المحتاجة ثبات المحتاجة ثبات المح	6
80 5 15 25 4 -2 150 15 -10 515 AJI النحميل المجزاء العالية التحميل المجزاء العالية المجزاء العالية المجزاء العالية المجزاء المجزاء العالية المجزاء ال	
300 11 20 3 - 2 130 30 30 30 30 30 30	9
بساتم بساتم 185 1 19 24 3 -2 160 15 -10 515 AJI	
- - - - - المحركات	
B19 90 5 23 31.5 4 -2 24 -16 - 819)5

و تصل مقاومة قصوى للسبيكة على اساس Al-Zn (سيلومين زنكى يحتوى على 6-9 % Zn) بعد استعدالها و تبلورها تحت الضغط بطريقة الاكاديمى أ.أ. بوتشفار الى $\sigma = 26$ كجم/مم2 و استطالها σ تصل الى 3 % و الصلادة σ σ = 100 .

2- السبائك الالومينية التشكيلية : و تشغل بالضغط : بالدلفنة و الكبس و السحب و الحدادة (و بجدول 13 تركيب و خواص و استعمال هذه السبائك)، و تكون السبائك التي يمكن زيادة مقاومتها بالتصليد ثم التعمير . و من امثلة السبائك التي تعامل حراريا سبائك المجموعة Al-Cu و قد اوردنا بشكل 85 بداية منحنى تسابكها . وتصل قابلية النحاس للذوبان في الالومنيوم عند درجة الحرارة اليوتكتية (548° م) الى 5.65٪ و تنخفض عند درجة الحرارة المعتادة الى 0.1 ٪ و هكذا يتكون في السبيكة المحتوية على 5.6 ٪ من النحاس تقريبا نتيجة للتبريد البطيء محلول صلب (CuAl2 و بلورات من المركب CuAl2 .

وتحتوى السبائك التى يمكن زيادة مقاومتها بالمعاملة الحرارية على نحو 4٪ من النحاس ، و عند التسخين يذوب الطور CuAl2 عند درجة 500 – 510 ° تماما و يتكون محلول الصلب وحيد الطور الركا ، و بالتبريد السريع (في الماء) يمكن تثبيت المحلول الصلب الفوق مشبع الذي تحدث به ظاهرة التعمير لكونه غير مستقر . و بترك السبيكة 5 ايام في درجة الحرارة الجوية (اي بالتعمير الطبيعي) تتجمع ذرات النحاس بالمحلول في اركان الشبكة البلورية للالومنيوم مشوهة الشبكة الفراغية مما يساعد على زيادة مقاومة السبيكة . و عند التسخين الى درجة 150 – 180 ° (بالتعمير الصناعي) تزداد المقاومة نتيجة لافرازات دقائق بالغة الصغر من المركب CuAl2 من المحلول الصلب .

و بجدول (13) انواع الدورالومين مع بيان تركيبها و خواصها الميكانيكية الناتجة عند التصليد من درجة 500 – 510 °م و التعمير الطبيعي.

و لازالة أثر التعمير و عودة السبيكة الى حالتها الأولى بعد التصليد، تسخن مدة قصيرة الى درجة 250 – 270° (العودة)، و يجرى تلدين الدورالومين عند 360°. و السبائك التي لا تزداد متانتها بالمعاملة الحرارية ذات لدونة عالية و مقاومة للصدأ و تزاد مقاومتها بالطرق.


سبائك الالومنيوم التشكيية

	التركيب، % الباقى Al									
Ni	Fe	Si	Mn	Mg	Cu	ا نما رکة				
		کبس	ك الطرق و ال	سبائا						
2.3-1.8	1-0.5	1-0.5	0.2	0.8-0.4	4.5-3.5	AK2				
1.5-1	1.6-1.1	1.2-0.5	0.2	1.8-1.4	2.5-1.9	AK4				
-	0.7	1.2-0.6	0.8-0.4	0.8-0.5	2.6-1.8	AK6				
-	0.8	1.2-0.6	1-0.4	0.8-0.4	4.8-3.9	AK8				
			دورالومين							
-	0.7	0.7	0.8-0.4	0.8-0.4	4.8-3.8	1д				
-	0.5	0.5	1-0.5	1-0.5	5.2-4.6	6д				
-	0.5	0.5	0.9-0.3	0.9-0.3	4.9-3.8	16д				
-	0.5	0.5	0.2	0.2	3-2.2	18д				
	حرارية	ة بالمعاملة الـ	لزيادة المتانا	ك غير القابلة	السبائا					
-	-		0.3	2.5	-	AMr				
-	-	-	1.6-1	-	-	AMu				

		ä	میکانیکی	خواص ال	11		لة الحرارية	المعامل		
						ير	التعم	ليد	التص	
0	استعمال	الصلادة HB،	9,%	2 معلم عدد. 55	2مم/مجر	مدة الإبقاء ساعة	مرجة الحرارة0	وسط التبريد	درجة الحرارةo	الماركة
	5			س	ق و الكب	سبائك الطر	4			
	رؤوس السلندرات	100	13	28	42	-16 18	-165 185	الماء	-510 520	AK2
	المكابس	110	10	29	44	-16 18	-165 180	?	-510 520	AK4
	اجنحة الطلمبات المكبوسة	105	13	30	42	-12 18	-150 160	?	-510 520	AK6
	- المحبوسة 	130	13	38	49	8-5	180	?	-500 510	AK8
			•		لومين	دورا				
	اجهزة هياكل	100	18	24	42			7	-505 510	1д
	الماكينات	105	15	30	46			?	-500 510	6д
	مسامیر البرشام سلك	105	17	33	47	لطبيعي	التعمير ا	?	-495 510	16д
	سلك البرشام	70	24	17	30			~	-500 510	18д
			الحرار	بالمعاملة	ة المتائة.	قابلة لزياد	بائك غير ال	الس		
	للاجزاء المشغلة	45	23	-10 20	-20 25					AMr
	بالكبس العميق و اللحام	30	20	13-7	-13 16		ملدنة	1		AMu

5- سبائك الماغنسيوم:

بجدول (11) اوردنا خواص الماغنسيوم النقى، و ان سبائك الماغنسيوم ذات اهمية صناعية لكونها ذات وزن نوعى منخفض (17 كجم/سم3) مع مقاومة كافية، و تنتج عمليا سبائك الماغنسيوم مع Mn، Al، Zn و العناصر المذكورة محدودة القابلية للنوبان فى الماغنسيوم (شكل 86) و يذوب الالومنيوم فى الماغنسيوم بنسبة تصل الى 12.1 % و الخارصين بنسبة تصل الى 8.4 % و المنجنيز بنسبة تصل الى 3.3 %.



Zn , مناطق البداية ببيانى حالة سبائك الماغنسيوم مع Al , Mn

ويكون الالومنيوم مع الماغنسيوم مركبا كيميائيا هو Al2Mg3 ويكون الماغنسيوم مع الزنك (الخارصين) المركب MgZn و تستعمل سبائك الماغنسيوم كمواد تسبك او تشكل، و ترقم السبائك المسبكية بالحرفين MJ و بالرقم المتفق عليه لكل سبيكة – مثل MJI3 (MJI4 و السبائك التشكيلية بالحرفين MA و الرقم مثل MA2، MA3 وهكذا .

و بجدول (14) اوردنا تركيب و خواص و استعمال سبائك المناسيوم المسبكية و التشكيلية، و من اكثر هذه السبائك انتشارا السبيكة MJI5 و هي احسنها سائلية، و يمكن سباكتها في الارض و في القوالب المعدنية و تحت الضغط، و مقاومتها القصوى $\sigma b = 0$ كجم/مم2، و استطالتها قدرها $\delta = 0$ ٪.

و لرفع الخواص الميكانيكية للسبائك MJ6، MJ6 في الماغنسيوم (شكل MJ4 ذات العناصر المحدودة القابلية للذوبان في الماغنسيوم (شكل 86) تعامل هذه السبائك حراريا كالآتى: التصليد مع التسخين الى 380 – 410 و الابقاء لمدة 10 – 16 ساعة و التبريد في الهواء و التعمير عند درجة 175° لمدة 16 ساعة .

و سبائك الماغنسيوم التشكيلية اكثر مقاومة و متانة و لدونة من السبائك المسبكية، وتتلخص المعاملة الحرارية لهذه السبائك في التصليد من 350 – 410 ° مع التبريد في الهواء دون ان يتلو ذلك تعمير، مما يحفظ خواص اللدونة للمحلول الصلب المتجاوز التبريد، و تستعمل الاكسدة لحماية سبائك الماغنسيوم من الصدأ، اي تكون طبقة من الاكسيد على سطح الجزء، كما يستعمل لذلك الطلاء باللاكيه.

سبائك الماغنسيوم

جدول (14)

(14)	•							
	,كية	كاني	ص المي	الخواص التركيب، ٪ الباقى Mg				
الصلادة ، HB ، كبم / مم 2 مرد			Mn	Zn	Al	الماركة		
				وكة	مبائك المسب	ال		
الاجزاء البسيطة الشكل	35	3	3	10	2 - 1	-	-	МЛ2
الاجزاء عالية الكثافة	40	6	-	16	0.5 -0.15	0.1-0.5	3.5-2.5	МЛ3
محركات السيارات و اجسان	50	8	9	24	0.5 -0.15	3 – 2	7-5	МЛ4
الاجهزة	55	5	8	26	0.5 -0.25	0.8-0.2	9.3-7.5	МЛ5
الاجهزة متوسطة التحميل	80	2	12	25	0.5 -0.1	-	11 - 9	МЛ6
				كيلية	عبائك التشد	الس		
الاجزاء	55	10	16	26	0.5-0.15	0.8-0.2	4 - 3	MA2
المطروقة والمكبوسة	70	7	10	24	0.5-0.15	1.5-0.5	7 -5.5	MA3
	75	8	22	30	0.5-0.15	0.3-0.2	9.2 - 7.8	MA5

6- السبائك المضادة للاحتكاك (لكراسي المحاور):

يجب ان تستعمل لملء جلب كراسى المحاور مادة تختار بحيث نقى العمود من التآكل و تخلق الظروف اللازمة للتزييت السليم و تخفض من مادة معامل الاحتكاك . و يجب ان تكون هذه المادة ذات لدونة كافية حتى تأخذ شكل العمود و درجة انصهار منخفضة لسهولة صهرها .

وتسمى السبائك التى تلبى المتطلبات المذكورة بالسبائك المضادة للاحتكاك (المحورية) و تتكون بنيتها من اساس صفائحى به جزيئات صلدة و يستقر عنق العمود على هذه الجزيئات الصلدة في حين يكون تآكل الاساس اللن شبكية من القنوات تمتلىء بالزيت.

و اهم انواع السبائك المحورية هي السبائك المعروفة باسم (السبائك البابيت) و تستعمل لكراسي المحاور سبائك بابيت ذات اساس من القصدير و الرصاص او سبائك الالومنيوم او البرونز و غيرها .


و ترقم سبائك بابيت بالحرف B و يكتب على يمينه رقم يبين نسبة القصدير او حرف يدل على العنصر الداخل في تركيبه السبيكة (جدول 15)، و تستعمل من سبائك البابيت القصديرية الماركة B83 المحتوية على B83 / B83 / B83 / B83 / B83 / B84 / B85 / B85

دندريتات خيطية الشكل من المركب البين - معدنى Cu3Sn الذى يمنع الانعزال و طفو البلورات الخفيفة SnSb .

و بشكل (a ، 87)بنية تقليدية لسبيكة بابيت القصديرية B83 و نـرى بـه الجزيئـات المكعبيـة SnSb و الجزيئـات المصغيرة المكونة من Cu3Sn على خلفية معتمة من المحلول الصلب – م

ولما كان القصدير معدنا نادرا فان سبائك البابيت القصديرية لا تستعمل الا لكراسى المحاور المحملة حملا كبيرا و للماكينات السريعة.

و قد امكن نتيجة لابحاث الاستاذ أ. م. بوتشفار منذ بداية هذا القرن داخل سبائك بابيتعلى اساس رصاصى فى الصناعة بدلا من السبائك القصديرية .



شكل رقم 87 ، بنيان سبيكة بابيت : 87 as منيان سبيكة المناثقة عند 48 منيان سبيكة المناثقة المناثقا المن

قالاساس في سبائك بابيت BK ,BC ,BT ,BH ,B6 ,B16 محتواة هو الرصاص . ولزيادة مقاومة الرصاص و تكوين جزيئات صلاة محتواة في هذه السبائك تضاف عدا القصدير العناصر Sb ,Cu ,Fe ,Ca في هذه السبائك تضاف عدا القصدير العناصر A ,e يكون الانتيمون مع الرصاص يوتكتيا (شكل 41) ذا صلادة اعلى بثلاث مرات من صلاجة الرصاص . وهذا اليوتكتي هو اساس السبيكة ، وتكون البلورات الزائدة من الانتيمون (بلورات Bb) في السبيكة جزيئات صلاة . ويمنع النحاس الموجود بالسبيكة بتموينه بلورات خيطية الشكل من Cu2Sb او Cu3Sn و b ،87) انعزال الحزائد الصلاة المحتواة (شكل 6 ،87) .

و اساس سبيكة بابيت الكالسيومية غير انتيمونية BK هـو الرصاص، يزيد من مقاومته ذوبان الصوديوم فيه Pb(Na) و يكون المركب CaPb3 الناتج عن اتحاد الرصاص و الكالسيوم، الجزيئات الصلدة المحتواة بالسبيكة.

تركيب و استعمال سبائك بابيت

جدول (15)

=		% .	یمیائی،	كيب الك	الترد		
لاستعمال	عناصر اخرى	Sn	Pb	Cd	Cu	Sb	الماركة
ملء كراسى محاور الماكينات كبيرة التحميل	ı	ائباقى	1	ı	6.5-5.5	12 -10	B83
لكراسى المحاور متوسطة التحميل	ı	17 -15	الباقى	ı	2 -1.5	17 -15	B16

لكراسى محاور الماكينات خفيفة	1 -0.6 As	9- 9	}	-1.75 2.25	3 -2.5	16 -14	B6
لكراسى محاور التوربينات البخارية حتى 1200حصان	1.25 -0.75 Ni	11 -9	`	1.75 -1.25	2 -1.5	15 -13	ВН
لكراسي محاور محركات السيارات	0.9 -0.5 As	11 -9	}	-	1.1-0.7	16 -14	BT
لكراسى محاور ذات ضغط نوعى منخفض	0.2 -0.5 Fe	1	}	-	1.25	17	ВС
~	0.95 -0.65 Na	-	~	1.1 -0.75	-	0.25	BK

برونز كراسي المحاور :

يستعمل البرونز المحورى القصديرى المحتوى على 8 ٪ قصدير عندما تكون الضغوط النوعية و السرعات بالكرسى كبيرة . و اساس هذا البرونز هو المحلول الصلب للطور – Cu (Sn) ه و الجزيئات الصلدة تتكون م Cu (Sn) و بالمثل يستعمل على نطاق واسع البرونز الرصاصى Bp.C30 المحتوى على نحو 30٪ من الرصاص، ولما كان النحاس و الرصاص عديمي الذوبان حتى في الحالة السائلة ، فاننا

نحصل عند التجميد على خليط ثنائى الطور من بلورات النحاس و الرصاص، ولمنع انعزال الرصاص لثقل وزنه النوعى يستعمل التبريد السريع مع التقليب.

السبائك المحورية على اساس من المعادن الذفيفة:

ومن هذه السبائك:

- أ) السبيكة Cu / 15 + Al ٪ تكون بنيتها من اليوتكتى Al + CuAl2 .
- ب) السبيكة Si + Al + 22 با السبيكة Si + Al و تتكون بنيتها من اليوتكتى . Si + Al + Si
- ج) تستعمل من سبائك الماغنسيوم الماركات MA5 ، MJ4 ، MA3 ج) تستعمل من سبائك الماغنسيوم الماركات حصبائك محورية .

السبائك المحورية السيرامية —المعدنية المسامية :

تستعمل السبائك السيرامية المعدنية التي تتكون من مساحيق الحديد – الجرافيت، الحديد – النحاس – الجرافيت او البرونز – الجرافيت على نطاق واسع في الصناعة باعتبارها مادة تتميز بقلة التآكل و انخفاض معامل الاحتكاك و بالاحتفاظ بالزيت في مسامها و بتشكيلها الجيد بشكل الاجزاء الاخرى التي تعمل معها .

و يستعمل كمادة مضادة للاحتكاك عندما تكون الضغوط V = V و يستعمل كمادة كبيرة (V = V = 25 - 20 = P) و السرعات صغيرة (V = V = 25 - 20 = P) الزهر الرمادي و الطريق : البيرليتي و الفيريت – بيرليتي، و

بها اساس لدن (الفيريت) و محتويات اخرى صلدة (سمنتيت البيرليت) و تكون الاحتواءات الجرافيتية بالزهر (و تكون صفائحية او كروية الزهر الرمادى و مندوفة فى الزهر الطريق) قنوات للاحتفاظ بالزيت كما ان الجرافيت نفسه يقوم بالتشحيم.

و يجب ان تكون ماركات الزهر المضاد للاحتكاك CYIL1 و HB و حسب المواصفات القياسية السوفييتية)ذات صلادة -170 . 229





1- **طبيعة الصدأ** :

يتآكل سطح المعادن الموجودة فى حالة تفاعل كيميائى او كهروكيميائى مع الوسط الخارجى، ويسمى مثل هذا التآكل بالصدأ، ويسبب الصدأ خسائر جسيمة للاقتصاد الوطنى، اذ يدمر كمية ضخمة من المنشآت و الماكينات المعدنية. و لمقاومة الصدأ يجب معرفة اسبابه و الوسائل المجدية لمقاومته. و هناك نوعان من الصدأ الكيميائى و الكهروكيميائى:

1) الصدأ الكيميائى :

و يحدث بسبب تفاعل المعدن مع الغازات الجافة و السوائل العازلة (الاثنى كهربية) دون ظهور تيار كهربائية، ومثل تأكسد صمامات العادم بمحركات الاحتراق الداخلي و مواسير العادم و مصبعات النار بالمواقد و الوصلات الداخلية الميكانيكية التسخين بافران الحدادة و المعاملة الحرارية وما أشبه .

2) الصدأ الكمروكيميائى :

و ينشأ نتيجة لظهور التيار الكهربائي نتيجة للتفاعل بين المعدن و الالكتروليتات المحيطة به مثل صدأ الصلب و الزهر و غيرهما من السبائك في الجو الرطب و في الماء العذب و ماء البحر و الاحماض و القلويات و المحاليل الملحية و في الارض. تتكون الشبكة البلورية للمعدن من ايونات موجبة الشحنة (كاتيونات) موجودة باركان الشبكة البلورية و الالكترونات الحرة المتحركة في حجم المعدن كله.

و يمكن ان تنفصل الكاتيونات عن سطح المعدن و ان تنتقل الى الوسط المجاور – الالكتروليت . و يسمى فرق الجهد المتكون عند

سطح تلامس المعدن مع الالكتروليت و هو الدال على ميل المعدن للذوبان بالجهد القطبى و و تتوقف قيمته اساسا على تركيب الالكتروليت و و يحدد الجهد القطبى للمعادن تجريبيا بمقارنته بجهد الهيدروجين و هو المعتبر مساويا للصفر.

و بجـدول (16) اوردنـا قيمـة الجهـد القطبـى لـبعض المعـادن مقاسة بالنسبة للقطب (الالكترود) الهيدروجيني .

و من الجدول نرى ان المعادن الموجودة فوق الهيدروجين ذات جهد موجب و لذا فهى صعبة الذوبان، فى حين ان المعادن الموجودة تحت الهيدروجين تكون اكثر قابلية للذوبان كلما كان جهدها السالب اكبر.

و المعادن النقية و السبائك الوحيدة الطور تقاوم الصدأ جيدا . اما السبائك التى تتكون بنيتها من عدة اطوار ذات جهود مختلفة فهى عبارة عن عمود كهربائى متناهى فىالصغر كثير الاقطاب، و لذا فهى سهلة الصدأ .

و تكون الاجزاء المصنوعة من عدة مواد معدنية مختلفة الجهود عمودا كهربائيا متناهيا في الصغر فيصبح المعدن المنخفض الجهد مصعدا و يتآكل، في حين لا يتآكل المعدن الاعلى جهدا لقيامه بدورالمهبط. و على سبيل المثال فانه عند تلامس الحديد مع الزنك (طلاء الحديد بالزنك) ينوب الزنك – و هو هنا المصعد – في الالكتروليت (يتآكل) في حين لا يتآكل الحديد. و عند تلامس القصدير مع الحديد فإن الحديد بالعكس يصبح مصعدا و يتآكل (اي يصدأ) اما القصدير فيصبح مهبطا و لا يتآكل. و يمكن ان يكون المعدن ايجابيا او سلبيا بالنسبة لتأثير الوسط و تتحدد ايجابية المعدن

بتآكله فى وسط الصدأ كتآكل الحديد فى وسط مؤكسد عند الدرجات العالية للحرارة، و يصبح الحديد و الالومنيوم و الكروم و غيرها بعد ان تؤثر عليها الاوساط المؤكسدة K2Cr2O7، K2Cr2O7 سلبية اى انها تتوقف عن الصدأ و هذا ينجم عن تكون غلاف واق على سطح المعدن من الاكاسيد.

القيم القياسية لجهد المعادن

جدول (16)

الجهد العادى		الجهد العادى	
بالنسبة للهيدروجين	العنصر	بالنسبة للهيدروجين	العنصر
0.27 -	الكوبالت	150+	الذهب
0.439 -	الحديد	0.86+	الزئبق
0.51 -	الكروم	0.80+	الفضة
0.726 -	الزنك	0.334+	النحاس
1.10 -	المنجنيز	0.221+	البيرموت
1.30 -	الالومنيوم	0.200+	الانتيمون
1.55 -	الماغنسيوم	0.005+	الهيدروجين
2.71 -	الصوديوم	0.127 -	الرصاص
2.76 -	الكالسيوم	0.136 -	القصدير
2.92 -	البوتاسيوم	0.23 -	النيكل

2- انواع التآكل بالصدأ:

يمكن تقسيم التآكل بالصدأ الى ثلاث مجموعات : الصدأ المنتظم و الصدأ المكانى و الصدأ البلورى .

** الصدأ المنتظم: و تبدو مظاهرة فى تآكل منتظم للمعدن على كل سطحه، و يحدث هذا فى المعادن او السبائك ذات البنية الوحيدة الطور (المعادن النقية، و المحاليل الصلبة و المركبات الكيميائية).

** الصدأ المكانى: و يتآكل اثناءه المعدن فى اماكن متفرقة من السطح، ويلاحظ حدوث هذا النوع من الصد بالسبائك الكثيرة الاطوار ذات البنية الخشنة كما يحدث بالسبائك الوحيدة الطور والمعادن النقية عند تدمير الغلاف الواقى. و تسبب الخدوش و الحزوز السطحية السطحية صدأ مكانيا اذ تتكون فى هذه الاماكن ظروف مناسبة لتكون الاعمدة الكهربائية المتناهية فى الصغر.

** الصدأ بين البلورى: ويتميز بانتشار الصدأ على حدود الحبيبات ويرجع السبب فى ذلك الى ان جهد حدود الحبيبات اقل (مصعد) وجهد الحبيبات اعلى (مهبط). وهذا النوع من الصدأ هو اكثر الانواع خطرا لانه ينتشر فى اعماق المعدن و لا يسبب اى تغير ملموس على السطح. وتتعرض لهذا النوع من الصدأ انواع الصلب النيكل — كرومية وسبائك الالومنيوم، وهى التى يمكن ان تفرز اطوارا منتشرة.

3- طرق حماية المعادن من الصدأ :

تستعمل في الصناعة طرق مختلفة لحماية المصنوعات و المنشآت المعدنية من الصدأ حسب اسباب حدوث الصدأ و ظروفه . و يمكن تقسيم كل طرق مقاومة الصدأ الى المجموعات التالية : اضافة عناصر سبيكة و تكوين الاغلفة الاكسيدية بالمعاملة بوسط مصدى، و بالطلاء المعدني او الطلاء غير المعدني او بالوقاية الكهربية او بالواقيات (مهبطنة).

** وقاية المعادن من الصدأ باضافة عناصر سبكية :

و تتاخص فى اضافة عناصر الى السبيكة Ni)، (Ni و تمنع هذه العناصر حدوث الصدأ او تقلل منه .

*الاغلفة الاكسيدية: ويحصل عليها على سطح الاجزاء المعدنية بالاكسدة، وينقى المعدن من الصدأ جيدا، وتجرى الاكسدة بمعاملة الجزء في عوامل مؤكسدة قوية مثل المحلول المائى لصودا كاوية او ملح البارود وما اشبه، و في العادة تؤكسد المشغولات المصنوعة من السبائك الحديدية و الالومينية و تجرى الفسفتة في محاليل ساخنة من الفوسفاتات الحامضية للحديد و المنجنيز و تعتبر الطبقة الاكسيدية و الفوسفاتية قاعدة جيدة للتشعيم الواقى (الفازلين او البارافين) و الطلاء و اللاكيه .

الوقاية بمعاملة الوسط الخارجي :

و يتلخص هذا اما فى ازالة المركبات الضارة التى تسبب الصدأ منه (كأن يزال الاكسجين من الماء لمنع الصدأ) ، او ان يضاف الى الماء عامل يقلل من فعاليته و هو الكرومبيك - بيكرومات البوتاسيوم لاكرتراق لاحتراق لاحتراق كالماخلى) و يمنع حدوث الصدأ عمليا .

الوقاية بالطلاء بالمعادن:

و تستعمل على نطاق واسع فى الصناعة و يجب ان نميز بين نوعين من انواع الوقاية - المهبطية و المصعدية .

عند الوقاية المهبطية:

يكون جهد معدن التغطية اعلى من جهد المعدن الاساسى (جدول 16). و شرط الوقاية ان تكون التغطية كثيفة غير مسامية . ويسبب و ينشأ عن عدم تحقق هذا الشرط (كحدوث خدش مثلا) صدأ هذه الاجزاء، اذ ان المعدن الاساسى (المحمى) يكون مصعدا فى الازدواج الجلفانى المتكون و يتآكل .

الوقاية المصعدية:

و بها يكون جهد معدن التغطية اقل من جهد (جدول 16) وتحمى التغطية المعدن كهروكيميائيا اذ ان المعدن الاساسى سيقوم بدور المهبط عند تكون ازدواج جلفانى، ويقوم معدن التغطية بدور المصعد و يتآكل، و من التغطيات المهبطية الحديد و الصلب و القصدير و الرصاص و النحاس و النيكل، و من التغطيات المصعدية الزنك والالومنيوم و الكالسيوم و البوتاسيوم و تستعمل بالصناعة طرق مختلفة للتغطية بالمعدن كغمره فى المعدن المنصهر و التغطية الجلفانية و التغطية الانتشارية و التغطية بالنثر و طريقة تكوين طبقة على سطح المعدن.

الطريقة الجلفانية للتغطية:

و بها يعلق الجزء بصفة مهبط فى حمام الكتروليتى من محلول مائى لاحد املاح المعدن المرسب و الخواص الواقية للتغطية الجلفانية جيدة فى حين انها بسيطة تكنولوجيا.

التغطية الانتشارية :

للمصنوعات المعدنية و تجرى بواسطة الطلاء بالالومنيوم او الطلاء بالكروم او التغطية الكروم او النتردة و قد تكلمنا عنا فيما سبق . و تخلق طبقة واقية تحمى المعدن الداخلي من الصدأ .

التغطية بطريقة النثر:

و تتلخص فى نثر المعدن المصهور بواسطة الهواء المضغوط من جهاز خاص (المذر) على سطح المعدن الذى ينظف قبل ذلك، و يغذى الجهاز بالمعدن على شكل سلك يصهر اما بلهب غازى او بقوس كهربائى. وتكون التغطية بهذه الطريقة مسامية و هى لذا اقل جودة

من التغطية الجلفانية . و يعطى بهذه الطريقة صناعيا الصلب – بالزنك و الكادميوم و سبائكهما ، كما تغطى المنشأت المصنوعة من الدورالومين بالالمونيوم و الزنك .

التغطية بطريقة ضغط طبقة واقية:

و تتلخص فى ايجاد طبقة على المعدن من معدن اخر يكون غلافا متينا واقيا . و عادة يغطى الحديد بالنحاس و الصلب الغير قابل للصدأ و الدورالومين بالالومنيوم النقى .

الوقاية بالتغطية غير المعدنية:

اى بطلاء سطح الجزء المعدنى بالطلاء او اللاكيه و تستعمل على نطاق واسع نظرا لكونها فى متناول اليد و لبساطتها تكنولوجيا، و اكثر انواع الطلاء انتشارا طلاء الزيت و الميناء اللاكيه . و عيب التغطية بالطلاء هو تشقق طبقة الطلاء و تمريرها للرطوبة .

الوقاية الكهربائية :

و تستعمل على نطاق واسع لحماية القزانات و اجزاء الصلب من التأكسد عند معاملتها حراريا في حمامات ملحية .

و تتلخص فى ان الجزء الذى تراد وقايته يوصل الى القطب السالب - المهبط - بشبكة للتيار المستمر تغذى من مولد او بطارية (مركم) و توصل بالمصعد صفيحة من الحديد او الزهر او الرصاص.

الوقاية بالمعدن الواقى:

و تتلخص فى ان المنشأة المنظفة توصل بقطعة من المعدن او السبيكة (الواقى) ذى جهد كهربائى سالب اعلى فى الوسط الذى

توجد به، من جهد المنشأة المراد و قايتها، و لما كان الواقى سيصبح مصعدا فانه يتآكل فى حين تحفظ المنشأة التى ستصبح مهبطا من التآكل، و يستعمل الزنك كواق لمنشآت الصلب. و تستعمل الوقاية بالمعدن الوقى لحماية المنشأت التى تعمل فى ماء البحر و مواسير الماء الموضوعة فى التربة و الجزء الاسفل من السفن و الطائرات المائية و الطلمبات و غيرها.





و تنقسم المواد غير المعدنية الى مواد عضوية و مواد غير عضوية، و من المواد العضوية المواد الخشبية و اللدائن و المطاط و الورق و المواد الطلائية و الجلد و الفيبر و غيرها. و من المواد غير العضوية الزجاج والسليكات و الاسبستوس و الميكا و المواد الخزفية و الهباب وما اشبه.

1- اللدائن (البلاستيك) :

اللدائن مواد ذات بنية عالية الجزيئات من اصل عضوى . وتتحول هذه المواد عند تسخينها الى الحالة اللجنة و تتخذ عند الضغط عليها الاشكال المطلوبة للاجزاء المراد صنعها .

و المواد الاولية اللازمة لصنع المدائن هي المواد التفاعلية الحرارية الحرارية و المواد ذات اللدونة الحرارية، و اساس المواد التفاعلية الحرارية هو الاصماغ المكثفة اما المواد ذات اللدونة الحرارية فأساساها الاصماغ المبلميرية. و يمكن الحصول على الاصماغ المكثفة من بعض التفاعلات التي يصحب تكون المركبات عالية الجزيءية بها افراز نواتج للتفاعل (كالماء و الامونيا و غيرهما) و البلمرة هي عملية اتحاد عدة جزيئات لتكوين جزىء واحد كبير، و تنتج الاصماغ البلميرية في عملية تكوين المركبات عالية الجزيئية دون افراز اي نواتج اخرى جانبية للتفاعل.

و تكبس المواد التفاعلية الحرارية عادة في اسطمبات ساخنة، اما الاجزاء التي تصنع من المواد ذات اللدونة الحرارية فتصنع غالبا بالصب تحت الضغط، و اذا كانت الاجزاء تصنع من هذه المواد بالكبس فانه يجب تبريدها لتجمد . وتصبح المواد التفاعلية الحرارية بعد تجمدها في الاسطمبات الساخنة غير قابلة للصهر او الاذابة و غير صالحةلاعادة الكبس و لذا تسمى هذه المواد غير قابلة للعكس . اما

المواد ذات اللدونة الحرارية فلا تتحول الى حالة تصبح معها غير قابلة للصهر او الاذابة و لذا يمكن اعادة تشكيلها بالكبس و تسمى هذه المواد بالمواد القابلة للكبس.

و تنقسم اللدائن حسب بنائها الى نوعين: بسيطة و مركبة، و من اللدائن البسيطة الزجاج العضوى (اكربلات) والليتوت والرزيت و البوليستيرول. وتتركب اللدائن المركبة من عدة اجزاء مكونة المواد اللاصقة والحشو وهي اضافات مختلفة، والمواد الملدنة والمادة المشحمة والمعجلات والمواد الملونة.

* المواد اللاصقة: وهى التى تربط المركبات معا و تحدد نوع اللدائن و تؤثر على خواصها، و تستعمل كمواد لاصقة الاصماغ و الاثير و الاسفلت و السليلوز، و نسبة هذه المواد باللدائن نحو 30 – 60 ٪.

* الحشو – اضافات مختلفة: و تحسن من الخواص الميكانيكية للدائن و تحدد خواصها التكنولوجية و الطبيعية والكهربائية و تخفض من تكاليفها، و تستعمل كحشو نشارة الخشب و نفايات القطن و الورق و الاقمشة القطنية و الاسبستوس او الميكا والطلق و الالياف الزجاجية. و ينقسم الحشو حسب بنيانه الى مواد مسحوقية ليفية وصفية مشبعة بالصمغ و الحشوات المسحوقية هي نشارة الخشب و الاسبستوس المفتت على شكل مسحوق و الكاولين و الطلق والطين المسامى. و من المواد الليفية الياف الاسبستوس و قصاصات او فروخ الورق و الاقمشة و الالياف الزجاجية و غيرها من المواد و تسمى المواد التي تنتج بوضع عدة طبقات من المواد الليفية و الليفية و الليفية و الليفية و الليفية و السبيعها بالاصماغ الصناعية بالمواد الطبقية . و المواد الطبقية و الليفية ذات مقاومة ميكانيكية عالية، و المدائن التي يستعمل لحشوها الاسبستوس ذات

مقاومة عالية لارتفاع درجة الحرارة، و تعطى الميكا اللدائن خواصا عازلة للكهرباء و مقاومة حرارية مرتفعة . و نسبة الحشو باللدائن من 40-60 % و اكثر .

* المواد الملدنة: و تزيد من عجينية اللدائن و قابليتها للانسياب وتقلل من قصافتها و جسائتها. و من هذه المواد الكافور والديبوتيلفتلات و التريكريزيلفوسفات، وما أشبه.

* مواد التزليق : و تمنع التصاق اللدائن بالاسطمبات اشاء الكبس، و تستعمل كمواد تزليق حامض الزيتيك و الستيارين و الشمع و ستيارات الكالسيوم.

* المعجلات - العوامل المساعدي:

مثل هكسا ميتيلنتترامين و غيره و تعجل بعملية .

* المواد الملونة: و تستعمل الاعطاء اللدائن الوان مختلفة و قد تكون عضوية او غير عضوية، طبيعية او صناعية، قابلة للذوبان فى الماء و الكحول او غير قابلة . و تنتج اللدائن التكستوليتية و التكستوليتية – الاسبستوسية بلونها الطبيعى دون اضافة اى مواد ملونة، و تلون المساحيق الفينولية بالالوان الاسود و البنى و غيرها . كما تتج الاصماغ الفينولية المسبوكة بلون المرمر و العاج و غيرهما، و يجب ان تتحمل المواد الملونة درجة حرارة الكبس و الصهر، و ان تلون اللدائن جيدا والا تتفاعل معها والا يتغير تلوينها فى الهواء الجوى او تحت تأثير الضوء .

و يستعمل اكسيد الماغنسيوم و الجير الفينى و الليتوبان كاضافات خاصة لبعض المواد المكبسية، و تعمل هذه الاكاسيد

ڪمواد للتلميع و تقلل من التصاق المواد بالاسطمبات . و تلعب الخواص الطبيعية و الكيميائية ، و الميكانيكية و التكنولوجية للدائن دورا كبيرا عند صناعتها . و اهم هذه الخواص الوزن النوعى و تحملها للحرارة و انكماشها و قابليتها للانسياب و سرعة تجمدها و نسبة الرطوبة بها و مقاومتها النوعية للصدمات و عازليتها للكهرباء و الحجم النوعى و غيرها من الخواص . و اللدائن من المواد الخفيفة فالوزن النوعى للانواع المختلفة من اللدائن يتراوح من 2.0-0.5 جم/ سم3 و لهذا فاللدائن تستعمل على نطاق واسع لتخفيف وزن المصنوعات .

* تحمل الحرارة: هو قدرة اللدائن على الاحتفاظ بخواصها الطبيعية و الميكانيكة عند ارتفاع درجة الحرارة.

* الانكماش: وهو نقص ابعاد المصنوعات عندما تبرد بعد اخرجها من الاسطمية الساخنة.

و يدل الفرق في ابعاد الجزء و هو ساخن و ابعاده و هو بارد معبرا عنه بالنسبة لابعاد الجزء البارد في المائة ، على مقدار الانكماش . و تنكمش المواد المكبوسة المحشوة بنشارة الخشب بمقدار 0.6 – 1.0 ٪ و المحشوة بالاسبستوس بمقدار 0.3 – 0.6 ٪ و بمعرفة مقدار انكماش اللدائن بمكن حساب ابعاد الاسطمية حسابا مضبوطا .

* قابلية الانسياب: و تبين قدرة المواد المكبوسة على ملء الاسطمبة تحت تأثير الضغط و درجة الحرارة، و تتوقف قابلية الانسياب على الاحتكاك الخارجي و الداخلي و سرعة تجمد اللدائن. و يتوقف الاحتكاك الداخلي على لزوجة الصمغ و خواص و حالة و كمية الحشو، و يؤثر على الاحتكاك الخارجي درجة تلميع سطح القالب و

درجة التصاق المواد به و تتوقف سرعة تجمد الصمغ على تركيبه و درجة حرارة الكبس و على اضافات خاصة تعجل بعملية التجمد او تبطؤها .

♦ سرعة التجمد: وهي سرعة تحول اللدائن الى حالة البلمرة الكاملة، اى اتحاد الجزيئات المنفصلة لتكون جزيئات كبيرة، و تؤثر سرعة تجمد اللدائن بدرجة كبيرة على عملية تكون المصنوعات، فعند انقاص سرعة التجمد يجب زيادة مدة ابقاء المواد في القالب تحت الضغط مما يبطيء من عملية الكبس و يخفض انتاجيتها.


* الرطوبة الزائدة للمواد الكبس تؤثر تأثيرا سيئا على جودة الجزء المكبوس، و تزيد من مدة الابقاء و تخفض معاملات العزل الكهربائى ز تؤدى الى زيادة الانكماش و الالتواء، و تجعل المظهر الخارجي للمصنوعات رديئا، و لا يجب ان تزيد الرطوبة باللدائن عن 2 – 5 ٪ و عند وجود نسبة كبيرة من الماء باللدائن يجب تجفيفها او تسخينها .

* مقاومة الصدمات: مقاومة الصدمات للدائن المحشوة بنشارة الخشب تتراوح بين 4 – 5 كجم/سم2، و للدائن المحشوة بالالياف القطنية 9 كجم/سم2. و اهم طرق صناعة الاجزاء من اللدائن هي: الكبس و السبك تحت ضغط (الحقن) و السباكة في قوالب.

* طريقة الكبس: و تتلخص فى ان فجوة القالب تملأ بالمواد المكبوسة ثم تعرض للضغط عند نظام حرارى معين. و تقوم بالضغط فى عملية تشكيل اللدائن مكابس هيدروليكية او ميكانيكية خاصة و لايظل الضغط ثابتا خلال عملية الكبس. فيصل الضغط عند بداية الكبس عندما تتحول المواد المكبوسة الى الحالة العجينة و تملأ

تجويف القالب و تبدأ فى البلمرة – الى حد اقصى 000 – 000 كجم / سم 2 ، و ذلك حسب تعقيد شكل الجزء و عمق الجزء العامل من القالب. و عند نهاية التشكيل يكون الجزء لم يتجمد بعد ، و لا داعى لابقاء الضغط مرتفعا فى لحظة تجمد الحزء ، و لهذا فان المكبس يوقف و يبقى ضغط قدره 10 – 10 كجم/سم 2 ، و تخرج من المواد المكبوسة فى عملية الكبس غازات تتجمع فى التجويف العامل للقالب ، و لازالة الغازات يجرى تخفيف الضغط لمدة 10 – 10 ثانية و يتلخص تخفيف الضغط فى ان المكبس يحول الى حركة الانفصال و يخرج الكباس المسافة 10 مم من القالب فتخرج الغازات من خلال الخلوص بين جدران الكباس و غرفة الشحن . و القوالب المستعملة بطريقة الكبس السط تركيبا و ارخص من تلك المستعملة فى طريقة السبك .

و بشكل (88) رسم تخطيطى لقالب كبس من النوع المقفول و يمتاز بكون غرفة الشحن 2 عبارة عن استمرار لتحويف القالب 4 الذى يدخل به الكباس 1، و يتوقف سمك الجزء 3 على كمية المادة المكبوسة المشحونة. و يمكن استعمال القوالب من هذا النوع للمواد المسحوقية و الطبقية و الليفية، و لطريقة الكبس عيوب تتلخص في ان تجمد المصنوعات يحدث أبطأ مما في حالة السبك، و في استحالة كبس بعض انواع الوصلات المعدنية، و صعوبة كبس عدد من الاجزاء ذات الفتحات غير النافذة، و حدوث اجهادات وزيادة التشوه في الاجزاء ذات الجدران المختلفة السمك.




شكل رقم 88 ، رسم تخطيطى بقالب الكبس

و تتلخص طريقة السبك المكبسى فى ان غرفة الشحن تصنع منفصلة عن تجويف القالب و نتيجة لذلك فان القالب يكون مقفلا فى لحظة امتلائه بالمواد المكبوسة، و توضع المواد المكبوسة فى غرفة الشحن و تقع تحت تأثير الحرارة و الضغط، و عندما تتحول هذه المواد الى الحالة النصف سائلة فانها تنساب فى قنوات خاصة الى تجويف القالب، تجانس المادة المكبوسة فى حالة الكبس المسبكى اعلى من تجانسيه فى حالة الكبس المسبكى اعلى من المصنوعات، والضغط فى تجويف القالب فى هذه الحالة اكثر بكثير المصنوعات، والضغط فى تجويف القالب فى هذه الحالة اكثر بكثير منه فى حالة الكبس و يصل الى 1500 – 2000 كجم/سم2، و تزول منه فى حالة الطريقة معظم العيوب التى تتميز بها طريقة الكبس.

و بشكل (89) رسم تخطيطى لقالب للكبس المسبكى ذى سطح انفصال افقى . ويتكون القالب من الكباس 1 و غرفة الشحن 2

(و يشغل الكباس بالرسم كل فراغ في غرفة الشحن) و القالب 8 و سطح الانفصال 4 و الجزء 5 و الغطاء 6 و الغطاء 7.

و بمكابس الكبس المسبكى مكبسان بقوم احدهما باغلاق القالب بواسطة الغطاء 6 ويقوم السفلى بدفع المواد المكبوسة الى القالب بمساعدة الكباس 1.




شكل رقم 89 ، رسم تخطيطى لقالب للكبس المسبكى للدائن بسطح انفصال افقى

طريقة السباكة تحت الضغط (الحقن):

و تختلف عن طريقة الكبس المسبكي بان القوالب توضع في ماكينات خاصة هيدروليكية و ميكانيكية للحقن . و بها تغذى المواد المكبوسة (شكل 90) اوتوماتيكيا من الصندوق 2 إلى اسطوانة خاصة 3، و تسخن المواد في هذه الاسطوانة تبدريجيا حتى الحالمة النصف سائلة و تكبس بواسطة الكباس 4 خلال الصمام (الفونية) 5 و القناة 6 و القنوات المتفرعة 7 الى تجويف التشكيل 8 بالقالب 9، و يجرى رفع الجزء المصنوع من تجويف التشكيل 8 بالقضبان الدافعة 10، و القنوات 11 بالقالب 9 تستعمل للتبريد و تتميز قوالب السياكة تحت الضغط بكون غرفة الشحن بعيدة عن القالب و تكون جزءا لا يتجزأ عن الماكينة، و يتراوح الضغط النوعي الذي يولده المكبس حسب تركيب المواد المكبوسة و قطر فتحة جلب السبك من 160 – 2000 كجم اسم 2. و تمتاز هذه الطريقة بعدة مميزات بالنسبة لطريقة الكيس و الكيس المسيكي، ففي طريقة السياكة تحت الضغط تكون مدة الدورة اقل و انتاجية الماكينة اعلى بكثير فاذا كانت المدة المتوسطة للدورة لجزء وزنه نحو 30 كجم في حالة الكيس المسيكي نحو 6 دقائق فإن الدورة تستغرق لمثل هذه الاجزاء عند السياكة تحت الضغط 10 – 15 ثانية . و بمكن بهذه الطريقة تشكيل اجزاء ذات جدران مختلفة و شكل معقد مع جعل العملية اوتوماتيكيا تماما .

* طريقة السباكة فى قوالب : و تستعمل فى الحالات التى تصنع فيها الاجزاء من مواد لاصقة دون حشو .

و تستعمل اللدائن على نطاق واسع في الفروع المختلفة للصناعة و في صناعة الماكينات و في الاستعمالات المنزلية، وبالذات في صناعة الآت الورش و الاجهزة و العدادات و السيارات و الجرارات و الصناعات الكيميائية و الكهربائية ، و تصنع من اللدائن جلب لكراسى المحاور وايدى للأذرع و المنظمات و الازرار و اجسام الاجهزة و تابلوهات التوزيع وتيل و قباقيب الفرامل و تروس نقل الحركة و اجسام المراكم و زجاج البيان و عجلات القيادة و الاجزاء الداخلية بالسيارات و الاحواض والصناديق و الخلاطات و ما أشبه .



شكل رقم 90، رسم تخطيطي لماكينة حقن لسبك اللدائن تحت الضغط

و تستعمل اللدائن اساسا على شكل مساحيق للكبس تتحول الى مصنوعات بالكبس على الساخن ومن اهم هذه المساحيق المستعملة لعزل الكهرباء المساحيق المسماة بالكاربوليتيه .

و تجهز من مساحيق الكبس اللوحات و القباقيب و بنز ماسك الفرش و جلب حلقات التماس، و عندما تتطلب المصنوعات احتمالا كبيرا للحرارة و مقاومة ميكانيكية تستعمل مادة اسبستوسية — بكاليتية للكبس تحتوى على حشو من الياف الاسبستوس. و للاجزاء المستعملة بالصناعة و بالمنزل والتي تتطلب مقاومة عالية للصدمات تستعمل مادة (فيريت) ذات حشو من نفايات القطن، و تستعمل مادة الكبس ذات الحشو من الاسبستوس للمصنوعات ذات المقاومة الميكانيكية العالية و المقاومة عند درجات الحرارة العالية و على الخصوص لاجزاء الفرامل، و يستعمل التكستوليست و هو عبارة عن لدينة طبقة من طبقات توضع فوق بعضها و تشبع بالصمغ الريزول ويضغط عليها نسيج قطني (الشيفون، البياز، قماش الاحذية .. الخ) لصناعة التروس و جلب كراسي المحاور و ما أشبه .

و تعتبر التكستوليست و المواد الكاربوليتية و الفيبريتية من اللدائن الانشائية .

و يمكن زيادة المقاومة الميكانيكية بواسطة التسليح، اى بصناعة اجزاء مركبة من اللدائن و الاجزاء المعدنية تربطهم ببعضهم فى عملية الكبس.

و تعتبر اللدائن الاسبستوسية من لدائن الاحتكاك و هي ذات خواص مفرملة و مقاومتها عالية للحرارة و يستعمل هذا النوع من اللدائن لصناعة قباقيب الفرامل و تيلها و اقراص القوابض (الكلتش) للسيارات و الطائرات و عربات المترو و الترام و الحفارات و غيرها من الماكينات، و التكستوليست لدينة مضادة للاحتكاك ذات مقاومة ميكانيكية عالية و وزن نوعي صغير و مقاومة ضئيلة للاحتكاك و

ويستعمل التسكتوليست على نطاق واسع كبديل للمعادن غير الحديدية لجلب كراسي المحاور الدرافيل و ما أشبه .

* اللدائن العازلة للكهرباء : و تستعمل لصناعة الاجزاء التى توجد عند استعمالها تحت تأثير جهد كهربى . و تستعمل كمادة كبس لها الاصماغ الفينول – انيلين فورمالدهيدية مع حشو معدنى كالميكا ومسحوق الكوارتز .

و يستعمل على نطاق واسع فى الصناعة البوليميتيل ميتكريلات و ينتج عن بلمرة الاثير المثيلي لحامض الميتاكريليك. ويسمى البولي ميثيل ميتا كريلات في الصناعة بالزجاج العضوى او البليكسيجلاس لصناعة زجاج واجزاء الاجهزة.

و يمكن تشغيل اللدائن بازالة رايش كالخشب الصلد او النحاس الاصفر، و مع ذلك فللدائن عند التشغيل بعض الخصائص. فعند تشغيل اللدائن يكون تآكل الآلة القاطعة اكبر منه عند تشغيل الصلب، و يفسر هذا بعدم تجانس اللدائن و عدم تسارى صلادتها مركباتها المختلفة و رداءة توصيلها الحرارى.

و يجرى تشغيل الميكانيكى للدائن بنشرها بالمناشير القرصية و الشريطية، و بخراطتها على المخارط باقلام من الكاربيد و بتفريزها بفرايز حلزونية ذات حد قاطع كربيدى، و تثقب اللدائن بمثاقيب حلزونية و تجلخ بالصنفرة المتصلة و باحجار الجلخ المعتادة و تلمع باقراص من القماش القطنى او من اللباد او الصوف مع استعمال معاجين TOII (معهد البصريات الحكومي).

2- المواد الحاكة (مواد التجليخ) :

تستعمل المواد الحاكة على نطاق واسع بصناعة الالآت القاطعة التشغيل المعادن بالتجليخ القاطعة عادة على شكل احجار مختلفة الشكل الجانبي و المقاسات، و على شكل احجار مستطيلة و اقراص و قطاعات، و كذلك على شكل مساحيق و حبيبات تجليخ مختلفة المقاسات و الخواص و الصنفرة . و يمكن بهذه الالآت تشغيل اى مواد او معادن ابتداء من اكثرها لينا (الالومنيوم) حتى السبائك الصلدة .

و تتركب احجار الجلخ من حبيبات صغيرة من مادة التجليخ تربط فيما بينها بمادة لاصقة خاصة، و تزيل حبيبات حجر الجلخ رايشا دقيقا من الجزء المشغل فتعطيه سطحا عالى الجودة من ناحية النعومة و كذلك من من جهة دقته، و تختلف احجار الجلخ حسب: 1) مادة الحبيبات. 2)الحبيبة. 3) الصلادة. 4)المادة اللاصقة. 5) الشكل و المقاس.

و مواد التجليخ اما طبيعية او صناعية، و من مواد التجليخ الطبيعية الحجر الرملي و الكورندوم و الحجر الكورندي – الحديدي .

* الكورندوم: و هو اغلى مواد التجليخ الطبيعية، و يحتوى على شوائب على شرائب و تحتوى مواد التجليخ الطبيعية على شوائب تسيء الى خواصها القاطعة.

* الماس: و هو اصلد مواد التجليخ الطبيعية و لكنه لايستعمل الالتسوية حبيبات احجار الجلخ المتآكلة في الاعمال الدقيقة.

* الكورندوم الصناعى : و يحتوى على الالومينا بنسبة تصل الى 95 ٪ و تسمح صلادة الكورندوم العالية و قدرته عند التكسير على

اعطاء مكسر متشعب ذى جوانب حادة — باستعماله لصناعة احجار الجلخ و يسمى الكورندوم الصناعى الذى يحصل عليه بصهر المواد الغنية بالالومينا بواسطة الكهرباء — الكورندوم الكهربائى. ويستعمل فى الوقت الحاضر كمادة تجليخ لصناعة الالآت القاطعة للكورندوم الكهربائى المعتاد و الابيض و كاربيد السليكون الاسود و الاخضر وكاربيد البوريوم و الكورندوم الطبيعى.

* الكورندوم الكهربائى: و هو عبارة عن اكسيد الومينوم متبلور يحصل عليه بالافران الكهربائية من الالومينا النقية (البوكسيت) والكورندوم الكهربائى المعتاد او كما يسمى الالوندوم، ذو لون وردى – احمر او بنى و الكورندوم الكهربائى (الالوندوم) يحتوى على 87 – 97 ٪ من اكاسيد الالومنيوم و 0.4 – 3.0 ٪ اكسيد حديد و كمية صغيرة من اكاسيد السليكون والتيتانيوم و الكالسيوم .

* الكورندوم الكهربائى المعتاد: درجة انصهار حبيباته 1950 – 2000 ° و وزنه النوعى 3.8 – 3.9 جم / سم 3 و صلادته الميكروسكوبية 2000 – 2600 كجم/مم2، اى اكثر مرتين من صلادة الصلب المصلد. و يحتوى الكورندوم الابيض بالاضافة الى اكسيد الالومنيوم على اكاسيد الحديد و السليكون و التيتانيوم و الكالسيوم و بالاضافة الى الكورندوم الابيض المعتاد و الابيض مونوكورندوم) يحتوى على نحو 98 ٪ من اكسيد الالومنيوم و 0.9 ٪ من اكسيد الحديد و هو ذو خواص ميكانيكية عالية بالمقارنة من الكورندوم المعتاد. و تستعمل احجار الجلخ الكورندومية لسن الالآت

القاطعة و لتجليخ المعادن ذات المقاومة العالية عند الشد و الاستطالة الكبيرة .

* كاربيد السليكون: او كما يسمى الكاربوندوم و هو مركب كيميائى من السليكون و الكربون يتكون عند 2200 مركب كيميائى من السليكون و الكربون يتكون عند 3.0 م 2300 و الوزن النوعى لكاربيد السليكون 3.1 - 3.2 جم / سم3 و صلادته الميكروسكوبية 3310 كجم/مم2، و يحتوى كاربيد السليكون الاسود على 97 - 98 % من السليكون مع الكربون و 6.6 م اكسيد حديد. و كاربيد السليكون الاخضر له خواص ميكانيكية افضل. و اهم خواص كاربيد السليكون هى حدة جوانب حبيباته و صلادته العالية، ولكن متانته (مقاومته للصدمات) منخفضة، و لذلك تستعمل احجار الجلخ من كاربيد السليكون لتجليخ المواد القصفة و اللينة (الزهر و البرونز و الالومنيوم).

و يستعمل لسن الالآت القطع المنزودة بالكاربيدات الصلدة كاربيد السليكون الاخضر الذي يحتوى على كاربيد السليكون بنسبة لا تقل عن 97 ٪.

* كاربيد البوريوم: ويحتوى على كاربيد البوريوم المتبلور بنسبة تصل الى 95 ٪ و صلادته اعلى من صلادة كاربيد السليكون و يستعمل لتحضين الالآت الكاربيدية الصلدة و تصنع احجار الجلخ من مواد تجليخ تنتج فى الافران على شكل قطع كبيرة و كتل، و ذلك بتكسيرها الى حبيبات ذات جوانب حادة، و تربط الحبيبات المفتتة بعد فرزها حسب الحجم ببعضها بمادة لاصقة تحفظ هذه الحبيبات المفتتة بعد فرزها حسب الحجم ببعضها بمادة لاصقة تحفظ هذه الحبيبات على سطح احجر حتى تثلم حدودها .

* حبيبة احجار الجلخ: و يحددها حجم الحبيبات و يجرى فرز الحبيبات بطريقة النخل و تستعمل للحبيبات التى يتراوح حجمها من 150 – 150 ميكرون (2.10 – 2.3 مم) و تحدد الحبيبة بعدد الثقوب بالبوصة الطولية من المنخل الذى تنخل به الحبيبات و الرقم الذى يحدد مقدار الحبيبة.

$$\frac{25.4}{a+b} = 3$$

حيث a عرض فتحة المنحل (مم)، d سمك خيط المنحل (مم) و تحدد المواصفات القياسية السوفييتية 28 (28) رقما للحبيبة و تنقسم الى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى – و هي حبيبات التجليخ من الارقام 24, 30, 36, 44, 54, 60, 70 ، 10,12,14,16, 20, 24 من الارقام 80, 90, و المجموعة الثانية – هي مساحيق التجليخ و ارقام حبيباتها 30, 320, 280, 200, 280, 150, 100 و المجموعة الثالثة – و هي المساحيق الميكروسكوبية و ارقامها 7, M10 ، M10 ، M5 تعني ان و هي المساحيق المي 30, M20, قال 100, M28 تعني ان الحبيبات التي تنتمي الى هذه الدرجة ذات مقطع من 20 – 28 ميكرون في الحالة الأولى و من 14 – 20 ميكرون في الحالة الثانية .

و تعتبر الآت التجليخ التى تجهز من حبيبات ارقامها من رقم 10 الى رقم 99 و من ضمنها هذه الاخيرة كبيرة الحبيبات فى حين تعتبر المصنوعة من مساحيق حبيباتها من رقم 100 الى رقم 180 و متضمنة الرقم الاخير صغيرة الحبيبات و من رقم 220 الى رقم 320 صغيرة الحبيبات التجليخ و مساحيقه عند صناعة الآت

التجليخ بمواد لاصقة و اكثر هذ المواد انتشارا المواد الخزفية غير العضوية التى تصنع من الطين الحرارى الابيض و الطلق و السبار و المواد العضوية البكاليتية و الفولكانيتية .

* المواد اللاصقة الخزفية: و مقاومتها للرطوبة و الحرارة والعوامل الكيميائية اعلى من مقاومة المواد اللاصقة الاخرى. و تحتفظ المواد الخزفية بالشكل الجانبى العامل لحد الحجر و لكنها حساسة للصدمات و احمال الثنى، و خاصة عندما يكون الحجر رقيقا، ويمكن ان تعمل الاحجار ذات المواد اللاصقة الخزفية عند سرعة محيطية لا تزيد عن 35 متر /ثانية اذ انها شديدة القصافة و تكسر بسهولة تحت تأثير الصدمات، و يمكن ان تعمل بعض الانواع الخاصة من احجار المجلخ و القطاعات و الاحجار المستطيلة و الرؤوس المادة اللاصقة الخزفية. و تستعمل الآت التجليخ هذه لجميع انواع التجليخ فيما عدا عمليات القطع و فتح المشقبيات الضيقة. و ترمز المواد اللاصقة الخزفية بحرف K في ترقيم الاحجار.

اما احجار الجلخ ذات المادة اللاصقة الباكليتية فهى ذات مقاومة و مرونة عالية و تسمح بالعمل بسرعة محيطية تصل الى 50متر/ ثانية، و في بعض الحالات الخاصة عند التشغيل باحجار قطع رقيقة الى 75 متر/ ثانية، و تصنع احجالا الجلخ و القطاعات و الاحجار المستطيلة المستعملة للقطع و فتح المشقبيات الضيقة و لتجليخ الصلب المصلد و سن الالآت و عند التجليخ باقراص جلخ مكونة من القطاعات و الاحجار المستطيلة و عند التجليخ الواجهي و التحضين وتجليخ الاسطوانات و القلاووظ – تصنع بمادة لاصقة بكاليتية . و يرمز للمادة اللاصقة البكاليتية بحرف B .

و احجار الجلخ ذات المادة اللاصقة الفولكانيتية اكثر مرونة و اقل مقاومة للحرارة من البكاليتية . ذا ان المادة الفولكانيتية ذات بنية شديدة الكثافة و لا تصلح لازالة علاوة تجليخ كبيرة، تصنع الاحجار القرصية و الاحجار المسطحة و الرؤوس بمادة لاصقة فولكانيتية .

و تستعمل هذه الاحجار للقطع و فتح المشقبيات و كذلك عند شق و تجليخ الاسطح الكروية و في عمليات التشطيب و التجليخ الواجهي و في التجليخ اللاذنبي (الاحجار المحركة). و علاوة على خواص مادة التجليخ و الحبيبة و تركيب المادة اللاصقة و قدرتها على الاحتفاظ بالحبيبات المجلخة في وقت العمل، ويسمى حجر الجلخ لينا عندما يسهل نزع الحبيبات منه، و صلبا اذا كان نزع الحبيبات منه صعبا. وتتوقف صلابة الحجر على صلادة المادة المشغة فاذا كان الحجر شديد الصلابة فانه سرعان ما تشحن فجواته بالرايش كما يسخن الجزء المشغل، و اذا كان الحجر شديد الليونة فانه يتآكل بسرعة و لا يعطى تجليخا مضبوطا.

و تستعمل لتجليخ الصلب المصلد احجار لينة اذ ان الحبيبات الثالمة تنتزع بسهولة فنكشف حبيبات جديدة حادة الجوانب، و عند تجليخ الصلب اللين تستعمل احجار صلبة، وتستعمل لتجليخ النحاس الاصفر احجار لينة كبيرة الحبيبات اذ ان الاحجار الصلبة تشحن فجواتها بالرايش بسرعة.

و يفهم بصلابة آلة التجليخ مقاومة المادة اللاصقة لانتزاع الحبيبات المجلخة من سطح الىلة تحت تأثير القوى الخارجية، و تنقسم آلات التجليخ حسب صلادتها تبعا للمواصفات القياسية السوفييتية الى الدرجات الاتبة:

 M3 ,M2 ,M3
 M

 CM1 ،CM2
 CM

 C1 ،C2
 C

 C1 ،C2 ...
 C

 C1 ،C2 ...
 C

 C1 .C2 ...
 C

 C3
 C

 T1 . T2
 T


 BT1 . BT2
 BT

 BT1 . BT2
 BT

 YT1 . YT2
 YT

و تنتج الآت التجليخ ذات المادة اللاصقة الخزفية و البكاليتية بجميع درجات الصلابة و مشتقاتها، و تنتج الآت التجليخ ذات المادة اللاصقة الفولكانيتية من الدرجات T,CT,C,CM فقط.

* شكل احجار الجلخ: وهناك اشكال مختلفة تقابل عمليا لاحجار الجلخ و بشكل (91) اشكال بعض احجار الجلخ، و تستعمل الاحجار المسطحة (92 ، a-e ، 92) للتجليخ الاسطواني الخارجي، و الاحجار الفنجانية الشكل (شكل 92 ، g,f ، 92) تستعمل اساسا لتجليخ السطوح المستوية . و تستعمل الاحجار الطبقية الشكل (1,h ، 91) لسن الفرايز و البراغل و ذكور القلاووظ و ما أشبه و و بشكل (1,k ، 91) بينا احجارا لتجليخ السطوح الداخلية الاسطوانية و المخروطية، و بشكل (19 ، 1) بينا حجر لسن الابر اما الحجر بشكل (91 ، m) فيستعمل لسن اسلحة الحاصدات .



شكل رقم 91 ، أشكال احجار الجلخ : j,k ، أشكال -g,f ، التجليخ -a,b,c,d.e التجليخ -l لسن الابر ، -l لسن الداخلي ،

و تتراوح اقطار الاحجام من 3 الى 2500 مم، و يجب عند اختيار خواص المادة اللاصقة و الحبيبة و صلابة الاحجار ان نبنى هذاالاختيار على اساس الشروط التالية: لتجليخ انواع الصلب المصلد يجب استعمال الاحجار اللينة، و لتجليخ المعادن اللينة تختار الاحجار الصلدة ذات البنية المسامية، ولزيادة الانتاجية تستعمل احجار كبيرة الحبيبات، و للحصول على نعومة افضل للسطح المشغل نستعمل احجار صغيرة الحبيبات.

فعلى سبيل المثال لتجليخ الصلب الانشائى المصلد تجليخا 80-36 وعلى سبيل المثال لتجليخ الصلب و 9b و 9b و المادة المجلخة به 9b و حبيبته 9b و المادة اللاصقة به 9b الموانيز الموانيز الموانيز و صلابته الصلد يؤخذ حجر مادة التجليخ به 9b و حبيبته 9b و صلابته الصلد يؤخذ حجر المادة اللاصقة 9b و و حبيبته 9b و المادة اللاصقة b و و و المادة اللاصقة b و المادة اللاصقة b

خاص يميز خواصها من جهة الصلابة و الحبيبية و المادة اللاصقة و نوع المادة المجلخة مع بيان السرعة المحيطية التي يضمن معها امن العمل.

و تتلخص عملية التحضين في ازالة جزيئات من المعدن بواسطة المواد المجلخة، و تجرى عملية التحضين بمحضنات من الزهر و النحاس و الرصاص و ما أشبه تشبع سطوحها بالمساحيق المجلخة المخلوطة بالزيت، و تستعمل كمادة للتجليخ الصنفرة ومسحوق الكورندوم و الكاربورندوم ذي الحبيبة من 80-120 للتحضين، و الاولى و 150-120 المعاجين النهائي، و بالاضافة الى ذلك تستعمل المعاجين 150-120 معهد البصريات الحكومي) ذات الحبيبة من 150-120 المحونات في تركيب المعاجين الكسيد الكروم (150-120) و عدد المكونات الاخرى (السليكا و السنيارين و الشحم المفتت و غيرها) .

و تستعمل لتحضين الاجزاء احجار الجلخ المستطيلة المصنوعة من الكورندوم الكهربائي ذات المادة اللاصقة الخزفية او الكاليتية و تؤخذ الاحجار المستطيلة بحبيبة من 320 الى 320 – و صلابة -CM3 للمواد اللينة و M3-M1 للصلب المصلد . و يجرى التلميع باحجار لينة مشبعة بالمعاجين او مساحيق التجليخ للحصول على سطح لامع كالمرآة للاجزاء المشغلة .

3- مواد التزليق (التزييت) و التبريد :

استعمال مواد التزليق (التزييت):

و يتلخص فى تحقيق طول مدة عمل الاجزاء المحتكة باى مكينة، ويوضع سائل التزليق على السطوح المحتكة لاجزاء الماكينة فيكون فيما بينها اغشية سائلة مزلقة تنقص من مساحة التلامس

المعدنى المباشر للسطحيين المحتكين او تمنع هذا التلامس كلية، و تخفض بذلك معامل الاحتكاك وما ينشأ عنه من فقدان للقدرة بالماكينة، و بالاضافة الى ذلك فان سوائل التزليق بسريانها بين السطحين المحتكين تحسن من توصيل الحرارة و تخلق ظروفا مناسبة للعمل الطبيعى للازدواج المحتك. و يساوى معامل الاحتكاك للسطوح غير المزيتة 0.5-0.5 تقريبا فى حين لايزيد هذا المعامل عندما تفصل هذه السطوح طبقة تزييت متصلة عن 0.002-0.00 و فى الحالة الاخيرة يكون فقدان الطاقة بالماكينة بسبب الاحتكاك اقل 0.5 مرة منه فى حالة عدم التزييت.

و تنقسم مواد التزييت الى مواد معدنية و حيوانية و نباتية ، و تستعمل فى الوقت الحاضر الزيوت المعدنية على نطاق واسع كمواد تزييت اساسية و الزيوت ذات الاصل المعدني هي من نواتج تكرير البترول، و هي اكثر مواد التزييت استعمالا لتزييت الجرارات و السيارات و الطائرات و آلات الورش و مختلف المعدات .

وقد كان العالم الروسى البارز أ. د. مندلييف من اوائل من لفتوا الى اهمية الحصول على مواد التزييت من مازوت النفط القوقازى . و تتميز انواع الزيوت المعدنية بخواصها الطبيعية – الكيميائية التى يجب ان تلبى شروطا معينة تتوقف على ظروف استخدامها، فيجب ان ينتشر الزيت جيدا على سطح المعدن و ان يلتصق بقوة الى السطوح المعدنية، و تسمى هذه الخاصية بالزيتية او القدرة على التزييت او القدرة على الالتصاق، و كلما كان السائل اكثف كلما زادت لزوجته، و لا يمكن ان تستعمل كمواد للتزييت الا السوائل التى تتصف فى نفس الوقت بزيتية و لزوجة كبيرتين، و كلما ان مواد التزييت تتميز بكمية

احتوائها على الشوائب الضارة و بقابليتها للالتهاب و بدرجة حرارة تجمدها و وزنها النوعى .

و اكثر انواع الزيوت استعمالاً في صناعة آلات الورش هي زيوت المحاور (الماركات 2، 3) و زيوت الماكينات (الماركات 7, 4, 5) و زيوت الماكينات (الماركات 7, 5) و المسطوانات والشحم الفازليني و الفيلوسيت، و يستعمل لتزييت المجارى الافقية للآلات الورش عند العمل بسرعات كبيرة و حمولة صغيرة – زيت المحاور 3 ذي اللزوجة 2.8 – 3.2، و الوزن النوعي صغيرة – 150، ودرجة الالتهاب 170° و درجة التجمد – 15°. ولتزييت صناديق التروس التي تعمل بسرعات كبيرة يستعمل زيت الماكينات Π ذي اللزوجة 0.886 - 4.0 و درجة التجمد 0.886.

و بالاضافة الى ذلك تستعمل فى صناعة آلات الورش شحوم التزليق، و تتكون هذه الشحوم من خليط غروى دقيق من الزيت المعدنى (75 – 95 ٪) و الصابون و تستعمل بنجاح لتزييت التركيبات التى تعمل على سرعات بطيئة و حمولة كبيرة عندما يكون توصيل الزيت السائل صعبا او غير اقتصادى .

و لتزييت محركات الطيارات تستعمل زيوت الطيران من الماركات MC-24, MC-20, MC-14, MK-22 ودرجة التهابها في بودقة مغلقة 200 و 230 و 230 و 240 و درجة تجمدها - 14 و، علقة مغلقة 100 و 17 و تستخرج زيوت الطيران هذه من افضل انواع البترول الزيتي، و لتزييت محركات السيارات شتاء عند درجات الحرارة الاقبل من - 15 °، و كراسي محاور المحركات الكهربائية و المولدات التي تعمل على سرعات تصل الي 1000 لفة/ دقيقة، و يستعمل المولدات التي تعمل على سرعات تصل الي 1000 لفة/ دقيقة، و يستعمل

الافتول 4 و لزوجته 3.5 - 4 و درجة التهابه في بودقة مفتوحة لا تقل $^{\circ}$ 180 ، و درجة تجمده لا تزيد عن - $^{\circ}$ 30 .

* سوائل التبريد و التزييت: و تستعمل لتسهيل عملية تشغيل المعادن بالقطع، مما يسمح بزيادة سرعة القطع و بالتالى بزيادة الانتاجية، و يجب ان تكون هذه السوائل ذات خواص مضادة للصدأ، و ان تكون درجة التهابا عالية لتجنب خطر الاشتعال، و يجب الا تسبب اى تهيج للاغشية المخاطية و لجلد العمال و يجب ان تكون درجة التهابها عالية لتجنب خطر الاشتعال، و يجب الاتكون درجة التهابها عالية لتجنب خطر الاشتعال، و يجب الاتكون ذات رائحة كريهة.

و تنقسم سوائل التبريد و التزييت المستعملة عند تشغيل المعادن بالقطع الى سوائل مبردة، و مبردة و مزيتة، و مزيتة و مبردة جزئيا .

** و من السوائل المبردة محاليل الالكتروليتات و يدخل فى تركيبها الماء و المواد المانعة للصدأ المسماة (بمانعات الصدأ) مثل كربونات الصوديوم و سليكات الصوديوم و البوتاسيوم – و الزجاج السائل و نتريت الصوديوم وما أشبه .

** والسوائل المبردة و المزيتة عبارة عن محاليل مائية لمواد فعالة سطحيا (الصوابين) وتحتوى على الماء و المواد الفعالة سطحيا (انواع الصابون: البوتاسومية و الصوديومية و الترياتانولامينية و البترولية وحوامض الزيتيك و زيت الخروع المكبرت و غيرها ...) و مانع للصدأ، وكذلك المستحلبات و المحاليل الشفافة و يدخل في تركيبها الماء والمواد الفعالة سطحيا و الزيت المعدني المستحلب (المضاف اليه الصابون و املاح الاحماض الشحمية) و مانع الصدأ .

*و من السوائل المزيتة و المبردة جزئيا المستحلبات المزادة فعاليتها وتحتوى على الماء و المواد الفعالة سطحيا و الزيت المستحلب و مانع الصدأ كما يحتوى على الزيوت: المعدنية و المعدنية المزادة فعاليتها بالمواد الفعالة سطحيا المكبرتة او المحتوية على كبريت، و المكبرتة و المكلورة، و المركبة (المتكونة من زيت نباتي و معدني) و الزيوت المكبرتة مع اضافات (من الجرافيت) .

و المستحلبات عبارة عن خليط من سائلين غير قابلين للذوبان كليا او جزئيا، وبها ينتشر احد السائلين في الاخر على شكل نقط بالغة الصغر، و لزيادة استقرارها تضاف اليها المثبتات (مثبتات المستحلبات هي الصوابين – املاح الاحماض الشحمية .

و يتم اختيار سوائل التبريد و التزييت و استعمالها في الصناعة حسب طريقة تشغيل الاجزاء و قابلية المادة للتشغيل، و حسب المعدات و الالآت المستعملة، و بحيث تضمن سلامة العامل و الحفاظ على المعدات و آلات الورش الثمينة و آلات القطع و القياس الغالية، و للحصول على جودة عالية للمصنوعات.

و تزيت المخارط الآلية بالزيوت اساسا و لا تستعمل سوائل التبريد و التزييت المائية (المستحلبات) الاعلى نطاق محدود، اذ ان وقوع المستحلبات في كراسي المحاور يؤدي الى تحويل الزيت الموجود بها الى مستحلبات ومن ثم الى تزييت السطوح العاملة للكراسي بالمستحلب بدلا من الزيت.

و قد اعطت الزيوت المكبرتة (السولفافريزول) نتائج حسنة في كثير من العمليات النهائية لتشغيل الصلب على المخارط

الاتوماتيكية و النصف اوتوماتيكية و مخارط قطع المسامير و القلاووظ و قطع التروس .

و السولفافريزول سائل مزيت – مبرد يدخل في تركيبه الزيت المعدني المزادة فاعليته بالكبريت (بما لا يقل عن 1.7 %) و المواد الصبغية . و درجة التهاب السولفافريزول لا تقل عن 140 $^{\circ}$ و لا يدخل الماء في تركيبه . و يستعمل عند الخارطة النهائية و التفريز والثقب (بنسبة طول الثقب الى قطره E - E) محلول مائي للصابون يحتوي على E - E0. من الصابون و E - E1 من الصابون و E - E2 من الصودا المكلسة او ثالث نترات الفوسفات و E - E3 من نترات الصوديوم ، وكذلك المستحلب المحتوي على E - E4 من زيت المستحلب (الامولسول) و E - E5 من الصودا المكلسة او المحتوى على E - E6 من زيت المستحلب (الامولسول) و E - E7 من النجاج السائل .

و الامولسول محلول غروى للصوابين و الاحماض العضوية فى زيوت معدنية مثبتة بالماء او بمحلول كحولى، و ينتج فى الصناعة الامولسول على عدة انواع يدخل فى تركيبها 7 % من حامض الزيتيك و 10 % من القلفونية و نحو 4 % من محلول الصودا الكاوية و 2.5 % الكحول والباقى زيت محاور رقم 3 %

و يجب ان تستعمل عند تشغيل سبائك الماغنسيوم زيوت معدنية منتقاة جيدا، و يجب الا تستعمل المحاليل المائية و المستحلبات لتجنب الاشتعال.

و يمكن تشغيل سبائك الالومنيوم باستعمال الزيوت المعدنية وزيت السولار، و يفضل عدم استعمال السوائل المبردة – المزيتة عند تشغيل الزهر و غيره من المعادن غير اللدنة و ذلك لضعف تأثير هذه السوائل على الزهر بما يحدث عند تشغيل المعادن اللدينة.










مقدمة:

ت تلخص السباكة في الحصول على المسبوكات، اى المصنوعات و الخامات النصف مصنعة المستعملة لصناعة الاجزاء الماكينات بطريقة صب المعدن المنصهر في قوالب السباكة، و اهم مميزات السباكة كطريقة تكنولوجية هي سهولة الحصول بواسطتها على اجزاء ذات شكل هندسي بالغ التعقيد. و تستعمل قوالب السباكة الرملية المجهزة من خلائط خاصة لانتاج مسبوكة واحدة فقط و تتحطم عند اخراج المسبوكة منها (قوالب تستعمل مرة واحدة او وقتية). و تستعمل في الانتاج المسبكي الحديث بالاضافة الى القوالب الرملية قوالب شبه دائمة من الحراريات و قوالب معدنية (السباكة في قوالب و السباكة الطاردة المركزية و السباكة تحت الضغط) و السباكة في حودة المسبوكات و زيادة دقتها.

و بشكل (92) اوردنا العناصر الاساسية لقالب السباكة فى مثال لسباكة الجلبة 1 و يتكون القالب من نصفين – الاسفل 4 والاعلى 3 و يجهزان فى الريزقين الاسفل و الاعلى فى الترتيب.

و يحصل على تجويف القالب و هو عبارة عن طبعة للمسبوكة المستقبلة، باستعمال النموذج 6 المصنوع من الخشب، او من المعدن عند الانتاج بالجملة، و هو من نصفين يمكن فصلهما، و يتكون التجويف الداخلي للجلبة بواسطة القالب (الدليك) 2 الذي يوضع في القالب. ويصنع الدليك من رمل الدليك في صناديق دليك خاصة. و بالنموذج بروازات دليلية تكون بالقالب اماكن لوضع الدليك (مواطىء الدليك) . و بملأ المعدن السائل الذي نحصل عليه بافران الصهر تجويف القالب

عن طريق قنوات نظام الصب 5 (المصبات) و يكون بتجمده فيها المسبوكة، و بعد اخراج المسبوكة من القالب و اخراج الدليك من المسبوكة، تقطع المصبات و تنظف المسبوكة من الرمل الذي يلتصق محترقا به.



شكل رقم 92 ، العناصر الاساسية لقالب السباكة

و تنقسم عملية السباكة الاساسية الى العمليات التالية : ختم الاجزاء، صب المعدن السائل فى القوالب، اخراج المسبوكات بعد تجمد المعدن، تنظيف المسبوكات المنتجة من القوالب و كسر مصباتها .

المواد و المعدات اللازمة لتجهيز قوالب السباكة :

1- رمل السباكة و رمل الدليك:

تصنع القوالب الرملية من مواد تسمى بخلائط السباكة وتصنع الدلاليك من خلائط الدليك . و بالرغم من استعمال القوالب المعدنية في الانتاج المسبكى الحديث الا ان 90٪ من المسبوكات ما تزال تصنع في قوالب رملية تجهز منرمل السباكة ، و يتكون اساسا من الرمل و الطين مع بعض الاضافات .

و يجب ان يكون رمل السباكة و الخلائط التى تجهز منه للسباكة و لصناعة الدليك رخيصة و ان تكون ذات خواص معينة العجينة، و المقاومة و انفاذية الغازات و مقاومة الحرارة و توصيل الحرارة، و طول مدة الاستعمال و الانضغاط.

* العجينة :

و هى التى تحدد قدرة الرمل على اتخاذ شكل النموذج المختوم بدقة او شكل صندوق الدليك، و تزداد عجينة الرمل عند احتوائه على المواد الطينية و الماء (حتى 8 ٪ من الماء).

* المقاومة:

و تحدد مقاومة القالب للقوى التى تحاول تحطيمه كالصدمات التى تحدث عند تجميع القالب و عند نقله و كذلك عند ملئه بالمعدن السائل. و تزداد مقاومة الرمل عند زيادة ما يحتوى عليه من الطين و غيره من المواد الرابطة، و تتوقف المقاومة كذلك على مقاييس و شكل حبيبات الرمل، و تحدد المقاومة بشد عينات جافة او ضغط عينات رطبة بأجهزة خاصة و تقاس بالـ كجم/سم2.

* انفاذية الغازات :

و تحدد قدرة الرمل و الخلائط على تمرير الغازات و تتوقف على المسامية، و الانفاذية العالية للغازات و هي مطلوبة لتسهيل خروج الهواء و بخار الماء و بصفة اساسية الغازات التي تتصاعد من المعدن عند تبريده و تجمده في القالب من تجويف القالب.

و فى حالة انفاذية القالب و الدليك غير الكافية للغازات لا تستطيع الغازات ان تخرج خلال جدران القالب، و تبقى فى المعدن مسببة تكون فقاقيع غازية . وتتوقف انفاذية الرمل و الخلائط للغازات على ابعاد الحبيبات و شكلها (بنية الحبيبات)، و الرطوبة و نسبة المكونات الطينية و درجة التكبيس، و تعطى الحبيبات الكبيرة التى تتكبس اقل من الصغيرة مسامية كبيرة . و تحسن الرطوبة فى الحدود 4 - 6 ٪ من الانفاذية بترطيبها للحبيبات الجافة، و ازالتها لخشونتها و تغطيتها بغشاء ناعم من الماء .

* مقاومة الحرارة :

و تحدد قدرة الرمل على تحمل درجة حرارة كبيرة للمعدن المنسوب فى القالب دون ان يلين او ينصهر او يحترق ملتصقا بسطح المسبوكة، و عندما تكون مقاومة الرمل للحرارة غير كافية تتكون على المسبوكة طبقة من الرمل المحترق تعوق تنظيف المسبوكات و تشغيلها بالألآت القاطعة و ترفع من تكاليفها، و تخفض الشوائب التى تعطى مع Sio2 مركبات سهلة الانصهار مثل Sio2، CaCO3 و غيرها من مقاومة الرمل الحرارى.

* توصيل الحرارة:

يؤثر توصيل الحرارة لمادة القالب على سرعة تبريد المعدن المصبوب في القالب و بالتالي على بنيته، و يتوقف توصيل الحرارة على درجة رطوبة القالب و لذلك كثيرا ما يلزم تجفيف القوالب المستعملة لسباكة المسبوكات الكبيرة من الصلب و الزهر لتقليل توصيلها للحرارة، و يمكن التوصل الى تخفيض توصيل الرمل للحرارة باضافة الفحم الحجري المسحوق اليه.

* الانضغاط:

و هو قدرة رمل القالب و الدليك على الانضغاط قليلا تحت ضغط المعدن الذى ينكمش نتيجة التبريد، و فى حالة عدم انضغاط القالب او الدليك يمكن ان تحدث به شقوق و الرمل النهرى الكبير ذو قدرة جيدة على الانضغاط، و يقلل الطبن من هذه الخاصية.

* طول مدة الاستعمال:

و هى قدرة الرمل على الاحتفاظ بخواصه عند استعماله مرات اخرى لصناعة القوالب، و تحدد خصائص الرمل و الخلائط باجراء اختبارات معملية لها فى مختبرات الرمل على اجهزة خاصة، و لا يمكن استعمال الرمل المستخرج بحالته الطبيعية لصناعة القوالب و الدليك، اذ يجب فى الغالب ان يكون الخليط المسبكى و خليط الدليك من عدة مواد مختلفة : الرمل و الطين مع بعض الاضافات .

و تقسم خلائط المسبك:

1) حسب نوع المعدن الى - خلائط لسباكة الزهر او الصلب او المعادن غير الحديدية .

- 2) حسب حالة الرمل في القالب الى قوالب رطبة (نيئة) و جافة.
- 3) حسب استعمالها في القالب الى خليط ظهارة و خليط حشو و خليط عام.

و يمكن اجراء جميع انواع السباكة بالختم في الرمل النييء او الجاف حسب وزن المسبوكة و شكلها، و يحتاج الختم في الرمل النييء في جميع الاحوال الى خليط (يسمى بالرمل القليل العضوية) يحتوى على 8 – 10 ٪ طين و 4.5 – 5.5٪ رطوبة، و يضاف الى خلائط سباكة الزهر غبار الفحم الحجري لتجنب احتراق الرمل و التصاقه بالمسبوكات.

و يستعمل للقوالب الجافة ما يعرف برمل المسبك المدهن، و يحتوى على 20٪ طين كما يجب ان تكوت حبيبات الرمل به اكبر من تلك المستعملة للقوالب النيئة، وتضاف الى الخليط المستعمل للقوالب الجافة لتحسين عجينته و انضغاطه اضافات عضوية هي الفحم النباتي و النشارة و غيرها.

و ينخل خليط الظهرة او ينثر على شكل طبقة سمكها 20 مم على النموذج لتكوين السطح الداخلى العامل للقالب الذى يتلامس مع المعدن السائل، و يملأ باقى القالب بخليط الحشو الارخص و الاقل جودة بدكه فى الريزق، و يتكون خليط الحشو اساسا من الرمل (الراجع) اى - المحترق بعد اخراج المسبوكات - ويضاف اليه الماء و احيانا الرمال الطينية و الكوارتزية لجعله طازجا.

و يجب ان تكون خلائط الظهارة اكثر جودة من خلائط الحشو و لذلك يضاف عند تجهيزها 40 ٪ من الرمل الطازج، و يستعمل

للختم الميكانيكى عند الانتاج بالجملة ما يعرف بالرمل العام او الموحد و يملأ به الريزق كله، و يضاف عند تجهيز الخليط المسبكى العام الى الرمل المحترق (المستعمل قبل ذلك) 7 – 15٪ من المواد الطازجة – الرمال الطينية .

و يمكن ان يكون خليط الدليك نـوعين حسب التركيب: رمليا طينيا، او خليطا يعتمد على مواد رابطة خاصة.

و تستعمل كمادة رابطة لخليط الدليك بالاضافة الى الطين زيت الكتان و بديلاته (الرماتول و محاليل الزيوت النباتية و الشحوم فى اللاكيه الكيروسينى و غيرها) و القلفونية و القار و البيتومين و القلوى الكبريتى و الاسمنت، و بعد تجفيف الدلاليك فى درجة الحرارة المناسبة تأخذ الدلاليك المتانة المطلوبة.

و لحماية المسبوكات من التصاق الرمل المحترق بها يغطى سطح تجويف القالب و سطح الدليك بطبقة رقيقة من مواد خاصة مضادة لالتصاق الرمل المحترق، فيغطى سطح القوالب النيئة لسباكة الاجزاء الزهر بطبقة رقيقة من الغبار – الفحم الخشبى المسحوق او الجرافيت شبه المسحوق و ذلك بهز كيس من قماش رقيق ممتلئ بالرماد فوق القالب، ويرش سطح القوالب النيئة لسباكة الصلب بمسحوق الكوراتز او المارشاليت.

و لما كان الغبار لا يلتصق بسطوح القوالب الجافة و الدلاليك فانها تغطى بطلاءات السباكة، و يدخل في تركيب الطلاء المستعمل عند سباكة الزهر الجرافيت، و للمسبوكات المصنوعة من الصلب المارشاليت او المجنزيت المفتت، و لسباكة المعادن غير الحديدية – الطلق

و ترش السطوح العاملة بالليكوبودى او بديلاته لمنع التصاق الرمل بالنموذج او بصندوق الدليك، و يرش سطح انفصال القالب برمل نهرى ناعم جاف يسمى برمل الفصل حتى يمكن فصل نصفى القالب دون تكسير سطح الانفصال.

2- تكنولوجيا تجهيز خلائط المسبك و الدليك و المواد المساعدة:

تتكون عملية تحضير المسبك و الدليك من العمليات التالية:

- 1) عملية التجهيز الاولى للمواد الرملية الطينية الطازجة المستخرجة من المحاجر .
- 2) التجهيز الاولى للرمل المستعمل (المحترق) الذي يحصل عليه بعد اخراج المسبوكات.
 - 3) تجهيز خليط من المواد المكونة المجهزة تجهيزا اوليا .

تحضير المواد الرملية —الطينية الطازجة :

تجفف الرمال الطازجة و تطحن و تنخل لفصل الجزيئات الكبيرة و الاشياء الغريبة التى تختلط بالرمل. و تستعمل فى المسابك الحديثة لتجفيف المواد الرملية – الطينية افران تجفيف ميكانيكية رأسية افقية ، و تطحن المواد المجففة بصورة السهل و تسمح بضبط ترطيب الخلائط التالى ضبط صحيحا، و يجرى نخل رمال المسبك بواسطة مناخل مختلفة .

تحضير الرمل المستعمل (او المحترق) :

المستخرج من الروازق و يتلخص في العمليات الثلاثة الاتية:


تكسير كتل الرمل المحترق بتمريره في اسطوانات ناعمة، فصل الجزيئات المعدنية المغناطيسية باستعمال فاصلات مغناطيسية، النخل مناخل اسطوانية او اهتزازية .

تحضير خلائط المسبك و الدليك:

و يتلخص فى تحديد التركيب و خلط الاجزاء المكونة والمجهزة قبل ذلك و ترطيبها المناسب للحصول على خليط رخو متماثل، وكثيرا ما يجرى خلط رمال المسبك فى خلاط الرمل.

خلاط الرمل:

(شكل رقم 93) عبارة عن وعاء اسطواني ثابت به رحوانيان اسطوانيان ناعمان 3 و 5 يدوران حول محور رأسي 4 و في نفس الوقت يدوران حول محورهما الافقى نتيجة للاحتكاك بالرمل الذي يصب في الوعاء، ويتوجه الرمل المصبوب في الوعاء باستمرار تحت الرحى بواسطة النصابين الموجهين : فيوجهه النصاب 2 تحت الرحى 3 و النصاب 7 تحت الرحى 5 . و يلقى الرمل المجهز الى الخارج بواسطة النصابين خلال المحتين 6 على طرفى قاع الوعاء، و تفتح الفتحتان و تغلقان بواسطة السطوانات هوائية موضوعة في الصندوق 8 بواسطة الشدادتين 9 .و يذهب الرمل من الخلاط الى صناديق خزن تسع ما يكفى ساعتين اوثلاث ساعات من العمل، و هناك تتوزع الرطوبة على الرمل كله توزيعا متساويا و منتظما .




شكل رقم 93 ، خلاط الرمل

و بعد بقاء الرمل مدة ما يخلخل في مخلخلات الرمل (شكل رقم 94) و يتكون مخلخل الرمل من عمود افقى 1 عليه انصبة مثبتة ، و يصب الرمل فة قمع الماكينة 2 باستمرار فيقع على الانصبة التى تلقيه على الجنازير 3 المعلقة تعليقا حرا في الغطاء، و تقوم الجنازير بخلخلة الرمل ثم يقع الرمل على الجهة الاخرى من الجنازير و يتجه الى فتحة الخروج، و مخلخلات الرمل ذات انتاجية عالية (10 – 80 متر3/ ساعة) و تستعمل عادة في المسابك الاوتوماتيكية للانتاج بالجملة ، و يخلخل الرمل عند تجهيز كميات محدودة من الرمل بتقليبه بالكوريك .

قسم تحضير الرمل:

بالمسابك الحديثة و هو عبارة عن مجموعة معقدة من التركيبات الميكانيكية التى تجهز خلائط المسبك و الدليك، و من الناقلات المستعملة لنقل مواد الخام و توصيل الخلائط الجاهزة الى اماكن استعمالها.




شكل رقم 94 ، مخلخل الرمل

3- مجموعة النموذج و صندوق الدليك:

لاعداد القالب اللـزم لصب المعـدن نحتـاج الى نمـوذج يحـاكى شـكله الخـارجى شـكل المسـبوكة المطلوبة، و تتكـون التجـاويف الداخلية للمسبوكة بوضع قلوب معينة (دلاليك) فى القالب (الفورمة)، و تجهز هذه الدلاليك فى صندوق الدليك من خليط مناسب، و يتوقف تركيب مجموعة النموذج و صندوق الدليك، التى تشمل النموذج و جميع

صناديق الدليك على شكل المسبوكة المطلوبة و كريقة تجهيز القالب، و تجهز مجموعة النموذج و صندوق الدليك حسب رسم المسبوكة، ويمكن ان تصنع النماذج و صناديق الدليك من قطعة واحدة او قطعتين او اكثر قابلة للانفصال (شكل 95)، و يصنع النموذج قابلا للانفصال حتى يمكن سحبه من القالب بسهولة، و بالمثل فكثيرا ما يصنع صندوق الدليك قابلا للانفصال حتى يكون من السهل تجهيز الدليك فيه و اخراجه منه دون تلف.

و بشكل (95) بينا مسبوكة جاهزة لجلبة 1 و النموذج 2 اللازم لها، ويختلف النموذج عن المسبوكة بكونه مصمتا (وليس مجوفا) كما ان به بروزات aa تسمى (بديل الدليك) تستعمل لتكوين طبعات في القالب ليرتكز عليها الدليك عند وضعه بها .



شكل رقم 95 ، مجموعة ختم النماذج :

1- الجلبة المسبوكة . 2- نموذج الجلبة . 3- صندوق دليك قابل للفك لدليك الجلبة . 4- صندوق دليك غير قابل للانفصال . 5- دسر خشبية و معدنية لوصل نصفى النموذج و صندوق الدليك .

و بشكل (95) مبين صندوق دليك 3 من نصفين للجلبة المبينة . و بشكل (95) صندوق دليك 4 من قطعة الدليك مخروطى الشكل، و بشكل (95) دسر 5 خشبية و معدنية a,b,c لتوصيل اجزاء النموذج و صناديق الدليك .

و تصنع جدران النموذج الرأسية مسلوبة قليلا لتسهيل اخراج النموذج من القالب و تجعل السلبية في النماذج الخشبية عادة في الحدود من 1-80 و تصنع النماذج المعدنية للختم بالماكينات بسلبية 0.5-1.01 % .

و لما كان المعدن المصبوب في القالب ينكمش عند التجمد و التبريد، فان النموذج يجب ان يصنع بمقاسات اكبر قليلا من مقاسات المسبوكة، و يكون مقدار الانكماش الطولي للسبائك الصناعية في المتوسط: للزهر الرمادي 1 ٪، وللصلب 2٪، و لسبائك النحاس و الالومنيوم 1.0 – 1.5 ٪ و كثيرا ما تستعمل لسهولة القياس عند صناعة النماذج (مسطرة انكماش) و بها يؤخذ بعين الاعتبار الانكماش الطولي للسبائك الصناعية المعنية .

و يراعى عند صناعة النموذج اعطاء علاوة للتشغيل الميكانيكي، اى سمك طبقة المعدن التى تزال فى عملية التشغيل الميكانيكي للمسبوكة على الآت الورش.

و تعطى عند الختم بالماكينات علاوة تشغيل اقل مما تعطى عند الختم اليدوى نظرا لان السباكة في هذه الحالة اكثر دقة، و تحدد المواصفات القياسية او الشروط الفنية معدلات علاوات التشغيل المسبوكة.

و يستعمل الخشب لصناعة النماذج و صناديق الدليك في الانتاج الفردى و بالمجموعات الصغيرة، و المعدن — عند الانتاج بالجملة، و يستعمل لتجهيز النماذج الخشبية خشب الصنوبر و الحور و القيقب و الزان و الزيزفون . و يجب ان يكون الخشب المستعمل لصناعة معدات الختم على شكل الواح و مجففا جيدا و الا يحتوى على اكثر من 10٪ رطوبة .


و لتجنب الاعوجاج تلصق عدة طبقات من الخشب بالغراء ثم تربط تحت الضغط في منجلة حتى تجف لتكون الخامة التي تستعمل لصناعة النماذج و صناديق الدليك، و بعد ذلك تشغل هذه الخامات يدويا او بالماكينات، و تراجع جميع مقاييس النموذج او الصندوق حسب رسم المسبوكة، و تسوى الخشونات و الحفر بمعجون يصنع من مسحوق الطباشير وزيت الزيتون او الغراء ،ثم يدهن النموذج بطلاء زيت و يطلى بلاكيه قلوى للحصول على سطح عامل ناعم و لمنع امتصاص الخشب للرطوبة من رمل السباكة و الدليك.

و تطلى نماذج المسبوكات الزهر عادة باللون الاحمر، ونماذج المسبوكات من سباتك النحاس باللون الاصفر، و المستعملة لسباكة الصلب باللون الازرق.

النماذج المعدنية :

تستعمل على نكاق واسع فى الانتاج المسبكى الحديث (كما تستعمل عند الختم بالماكينات دون غيرها) و تمتاز هذه النماذج على النماذج الخشبية بكونها كثر دقة و اطول عمرا و ذات سطح انعم.

و تركب النماذج المعدنية عادة على لوح معدنى، و تسمى اللوحة و اجزاء النموذج المركبة تركيبا متينا (بلوحة النموذج) و بشكل (96) بينا طرق وضع اجزاء النموذج على اللوحة، و يمكن ان تكون لوحات النماذج : بجهة واحدة (شكل 97 – a,b) عندما تثبت اجزاء النموذج العلوية فقط او السفلية فقط على ناحية واحدة من اللوحة، او بجهتين (شكل 96 – c)، عندما تثبت اجزاء النموذج بالتماثل بالنسبة لسطح الانفصال على ناحيتى اللوحة ، او عكسية (شكل رقم 96 ، b)، الانفصال على ناحية واحدة من اللوحة بحيث يمكن ان عندما يثبت نصفا النموذج على ناحية واحدة من اللوحة بحيث يمكن ان يكملا بعضهما عند ارداتهما 180 °، كما يثبت على لوحة النموذج السباك من عمل كبير متعب لتجهيز اجزاء نظام الصب.




4- ادوات و معدات الختم :

يجب ان تكون عند السباك مجموعة من الادوات الخاصة للختم اليدوى (m - 97) فيستعمل الكوريك (m - 97) للختم اليدوى (m - 97) فيستعمل الكوريك (m - 97) لنثر في الريزق، و تستعمل لدك الرمل في القوالب الرملية (m - 97) و يمكن ان تكون مدببة (m - 97) و يمكن ان تكون مدببة الشكل) او مسطحة يدوية او بالهواء المضغوط (m - 97) و يدك بالرملية المدببة الرمل قرب حوائط الريزق و حول النموذج و في الاماكن الضيقة من القالب، في حين تدك بالرملية المسطحة الطبقة العلوية من الرمل بالقالب .

و تستعمل لعمل السطوح المستوية و لتشطيب القالب تراولات (شكل e-9) مختلفة الاشكال و المقاسات، و لتسوية القالب عند التجاويف تستعمل ركنيات (شكل f-97) بالشكل المناسب، وتستعمل لتشطيب القالب بالاماكن الصعبة المنال و لازالة الرمل الزائد و لشق قنوات نظام الصب ملاعق (اسباتوليات) وسكاكين خاصة (شكل g-97) و لاخراج الرمل الواقع في تجاويف القالب تستعمل خطاطيف (شكل g-97) و تستعمل شوك ذات طرف مدبب او مقلوظ لاخراج النموذج من القالب و هي مبينة بشكل (g-97)، و تستعمل النموذج و النموذج من القالب و هي مبينة بشكل (g-97) النخل رمل الظهارة على النموذج و الفرشة من الياف الكتان او القنب (شكل g-97) تستعمل لترطيب المراف تجويف القالب قبل اخراج النموذج لتجنب انهيار الرمل عند اطراج النموذج . و يجب ان تكون عند السباك شوك تنفيس مستقيمة و اخراج النموذج . و يجب ان تكون عند السباك شوك تنفيس مستقيمة و منعنية لعمل ثقوب لتسرب الغازات من القالب المدكوك، و مصباح منحنية لعمل ثقوب لتسرب الغازات من القالب المدكوك، و مصباح منحنية و يتحدد استعمال هذه او تلك من الادوات المذكورة بطريقة

الختم و نوع الانتاج و المستوى الفنى بالمسبك، و لا يحتاج الامر فى المسابك الميكانيكية و عند الختم بالماكينات الى استعمال معظم الادوات المذكورة.




شكل رقم 97 ، أدوات الختم

الروازق:

تجهز القوالب من الرمل بدكه في هياكل جسئة خاصة تسمى بالروازق (شكل 98)، و يمكن ان تصنع الروازق من الزهر، او الصلب او سبائك الالومنيوم.

و تصنع فى جدران الروازق الكبيرة المسبوكة ثقوب مستطيلة متبادلة كرقعة الشطرنج لتسهيل خروج الغازات من القالب و لتخفيف وزن الريزق .



شكل رقم 98 ، الروازق:

- a) يدوية من الزهر . 1) الريزق العلوى . 2) الريزق السفلى . 3) حرف لمنع سقوط الرمل . 4)أيدى . 5) مسامير التوصيل (التمركز) .
- b) مسبوكة من الصلب الختم بالماكينات .1)اذن التوصيل . 2) لوحة السند





1- انواع الختم:

ينقسم صوغ القوالب (ختم النماذج) حسب حالة القالب الرملى الذي يصب فيه المعدن الى نوعين: الختم النيء و الختم الجاف.

كما ينقسم حسب طريقة تجهيز القوالب الرملية الى ختم يدوى و ختم بالماكينات. وتجهيز معظم قوالب السباكة من رمل مسبكى قليل العضوية (يحتوى على الرطوبة بنسبة 4.5 – 5.5 ٪، و على نسبة 8 – 10٪ من الطين)، ويصب المعدن السائل في قوالب نيئة اى غير جافة، و تسمى هذه التكنولوجيا بالختم النئ و الصب (على النئ).

و تجهز القوالب الكبيرة لسباكة الزهر و الصلب و كذلك للسباكة المعادن غير الحديدية من رمل مسبكى طينى او من الطين و تجفف، و تسمى هذه التكنولوجيا بالختم الجاف و الصب (الجاف).


2- الختم اليدوى:

الختم في الارض:

و هو احد انواع الختم اليدوى، و فى هذه الطريقة يجهز القالب فى سطح الارض مباشرة، و يسمى فى هذه الحالة بالفرش، و ذلك فى قسم الختم بالمسبك.

و بشكل (99) بينا ختم غطاء كرسى محور فى الارض، ويختم النموذج 1 فى الفرش فوق الطبقة من فحم الكوك 2، وينثر رمل الفصل على سطح الرمل المدكوك حول النموذج، ثم يوضع فوق النموذج ريزق 3 و تدق عند اركانه اربعة اوتاد 4 حتى يمكن، بعد رفع الريزق عند انتهاء الختم ان يوضع فى مكانه بالضبط عند تجميع القالب،

ويصنع فى الريزق نظام الصب (المصب 5 وقدح الصب 7 و قناة التغذية المتصلة به 6 و المصعد 8) و بعد تغيير النموذج ترش عليه خلال المنخل طبقة الرمل من الظهارة تضغط باليد للحصول على طبقة دقيقة للنموذج فى الرمل .



شكل رقم 99 ، الختم في الارض

ويملآ باقى القالب برمل الحشو مع دكه بالرملية حتى الكثافة اللازمة. ويزال الرمل الزائد عن وجه الريزق بمستوى جوانبه، و تثقب فى القوالب ثقوب بواسطة شوكة النفس لتحسين تهوية القالب (تنفيس الغازات)، و بعد حفر اقداح للمصب و للمصعد 8 يسحب نموذجا المصب و المصعد الى اعلى، ثم يرفع الريزق عن القالب و يقلب لتشطيبه – لاصلاح الانهيارات، و يغير بمسحوق ناعم من الفحم الخشبى، و تشق فى النصف الاسفل من القالب قناة (التغذية 6) من المصب الى النموذج، ثم تبلل اطراف الرمل الملامسة للنموذج و ينزع


النموذج من القالب، و تصلح الكسور الناتجة عند اخراج النموذج، و بعد تغطية القالب بالغبار يوضع فيه الدليكين 9 يغطي بالريزق.

الفتم في الريزق:

و هو اكثر انواع الختم انتشارا و يمكن استعماله فى جميع حالات تجهيز القالب تقريبا، و اكثر الطرق شيوعا فى المصانع هى طريقة الختم فى ريزقين.

الختم في ريزقين بنموذج من نصفين ودليك:

مثال ختم اسطوانة بفلانشتین (شکل a ، 100 ، a) و بشکل مثال ختم اسطوانة بفلانشتین (a , a) نموذج المسبوکة و هو نصفین a و a ، a) نموذج المسبوکة و هو نصفین a ، a b ، a) نموذج المسبوکة و هو نصفین a ، a ، a b ، a b ، a b ، a b ، a b .



شكل رقم 100 ، ختم ماسورة بشفتين ريزقتين : (a المسبوكة b النموذج . c) الريزق السفلى مدكوكا . d) ختم الريزق العلوى . e) الدليك . f) الدليك . d)

- 1) يوضع النصف الاسفل من النموذج على لوحة الختم بمستوى الانفصال و يغطى الريزق السفلى I يجرى الختم بالترتيب التالى : يغطى النموذج بالحمرة ثم يغطى (ينخل عليه) برمل الظهارة ، يضغط عليه ثم يدك رمل الحشو ، ثم تثقب ثقوب النفس بواسطة شوكة النفس (شكل رمل الحشو ، ثم يرفع الريزق من على اللوحة و يدار 180 ° ثم يرش سطح القالب برمل الفصل .
- 2) بعد ذلك يوضع النصف الاعلى من النموذج n بحيث تستقر دسره في ثقوب النصف الاسفل من النموذج m، و يوضع الريزق العلوى II على الريزق السفلى I و يربط المسامير III، ثم يوضع نموذج مانع الخبث و المصب على سطح الرمل في الريزق السفلى و المصاعد على اعلى نقط بالنصف العلوى من النموذج و يجرى دك الريزق بالترتيب المذكور اعلاه ثم تحفر اقداح للمصب و المصاعد، ثم تسحب الى اعلى نماذج الصب و المصاعد (شكل 100، d).
- I) يرفع الريزق العلوى II من على السفلى I و يدار 180° و يوضع على الارض بجوار الريزق السفلى، ثم تشق بالريزق السفلى قناة التغذية من أثر مانع الخبث الى النموذج، ويخرج نصفا النموذج من الريزقين المدكوكين و كذلك يخرج نموذج مانع الخبث من الريزق العلوى ثم تصلح العيوب و تقوى الاماكن البارزة من القالب بالمسامير و ينعم.
- 4) و اخيرا يجمع القالب استعدادا للصب فيوضع فى الريزق السفلى الدليك على موطئيه (شكل 100، و يثبت فى مكانه بالمساند ثم يغلق الريزق السفلى بالريزق العلوى (شكل 100، f) و يصبح القالب جاهزا للصب، و المساندة لازمة فقط فى حالة وجود خطر ان

انحناء الدليك اثناء الصب، و عند انتفاء هذا الخطر من المستحسن عدم وضع مساند.


الختم بنموذج من قطعة واحدة :

اذا كان بالنموذج غير القابل للانفصال (قطعة واحدة) سطح مستو و سلبية تمتد في اتجاه البعد عن هذا المستوى، فان من السهل ختمه في ريزقين، اما اذا لم يكن بالنموذج مثل هذا السطح المستوى الذي يمكن وضعه عليه على اللوحة، فانه لا يمكن ختمه بالطريقة المعتادة و يضطر الى ختمه بطريقة شق سطح منخفض للانفصال او بطريقة الريزق غير الفعلى.

3- الختم بالفورمة:

من المفضل عند انتاج المسبوكات المنفردة بشكل الاجسام الدورانية استعمال الختم بالفورمة .

و بشكل (101) يبين رسم تخطيطى للختم بالفورمة حيث يتكون من غطاء a و تثبت قاعدة 1 التى يوضع فيها المحور الرأسى 2 في التربة، و تصنع حول المحور فرشة صلبة بها ماسورة لتنفيس الغازات، ثم تنثر طبقة من رمل المسبك عليها و تدك و يركب على المحور الذراع 3 و الفورمة 4 المثبتة عليه لتكوين السطح العلوى للمسبوكة abcde عند الدوران و ذلك بكشط الرمل، و يحدد الارتفاع اللازم للفورمة عند العمل بواسطة حلقة الزنق 5.



شكل رقم 101 ، ختم غطاء بالفورمة : (c . 4 العطاء . (b) السطح العلوى للقالب يكون بواسطة الفورمة الاولى 4 . (c . 4 السطح السطح السفلى للقالب و يكون بالفورمة الثانية 6 . (c . 4) السطح السفلى القالب مجمعا .

و بعد تكوين السطح العلوى حسب المقطع abcde ينزع الذراع مع الفورمة الأولى 4 و يرش السطح برمل الفصل (و احيانا يغطى السطح بورق رقيق) ثم يوضع الريزق و يثبت مكانه بالأوتاد . و بعد وضع نماذج المصب و قناة التغذية و المصعد ، يدك الريزق بالطريقة المعتادة (شكل رد ، 101 ، و بعد ذلك يرفع الريزق بعد ان تسحب اولا نماذج المصب و قناة التغذية و المصعد ، ثم تكشط طبقة من الرمل تساوى سمك جسم الغطاء باستعمال الفورمة الثانية 6 فيتكون السطح الاسفل من القالب (شكل شكل 101 ،) ، و اخيرا ترفع الفورمة و المحور و يسد الثقب الذى كونه المحور ثم تشق قنوات التغذية و يوضع الريزق في مكانه (بواسطة كونه المحور ثم تشق قنوات التغذية و يوضع الريزق في مكانه (بواسطة

الاوتاد) و توضع اقداح فوق المصب و المصعد فيصبح القالب جاهزا للصب (شكل 101 ، e ، 101) .

4- الختم بالماكينات:

الختم بالماكينات هو اهم طريقة للختم في المسابك الحديثة للانتاج بالجملة او المجموعات، و يمتاز الختم بالماكينات بما يلي:

- 1) امكانية دك القالب و اخراج النموذج دون افساد القالب.
- 2) تحسين ظروف عمل السباك الذي يتحرر من عدد من العمليات المساعدة كوضع النموذج على اللوحة و شق قنوات التغذية واصلاح القالب و ما أشبه.
 - 3) الحصول على قوالب كثافتها اكثر تماثلا و مقاومتها اعلى .
 - 4) الحصول على مسبوكات باقل علاوة تشغيل ممكنة .
 - 5) تقليل العطب.
- 6) امكان اتقان العمال بسرعة للعمل بالماكينات و تعودهم عليه، في حين ان اتقان الختم اليدوي يتطلب خبرة عملية طويلة.

و يجرى الختم بالماكينات باستعمال لوحات النماذج فقط و فى ريزقين .


انواع ماكينات النتم و طريقة عملما :

تنقسم ماكينات الختم حسب طريقة دك الرمل فى الريزق الى ثلاثة انواع: ماكينات الختم بالكبس، و ماكينات الختم بالهز، وقاذفات الرمل.

1) ماكينات الختم بالكبس:

و تتلخص طريقة عمل هذه الماكينات فى دك الرمل فى الريزق بكبسه بدلا من الدك، و يمكن اجراء الدك بالكبس من اعلى او من اسفل، و تنقسم ماكينات الختم بالكبس تبعا لذلك الى ماكينات كبس علوية و سفلية .

* طريقة الكبس العلوى: وهي مبينة بشكل (102 ، ه) فعلى منضدة الماكينة 1 تثبت لوحة النموذج 2 و يوضع الريزق 3 على اللوحة بواسطة الدسر و يوضع فوقه اطار الملء 4 . و يملأ الريزق و الاطار العارضة 5 و القبقاب المثبت بها 6 و مقاييسه اقل قليلا من مقاييس اطار الملء 4 ، بعد ذلك ترتفع منضدة الماكينة بالريزق و الاطار الى اعلى، و لما كانت العارضة ثابتة فان القبقاب 6 يدخل في اطار عند ارتفاع الماكينة فيخرج منه الرمل و يضغطه في الريزق و يجب ان يصل السطح السفلي للقبقاب في هذه الحالة الى الطرف العلوى للريزق وان يحدث به التكثيف المطلوب للرمل .



شكل رقم 102 ، رسم تخطيطى لماكينة الختم ذات الكبس العلوى a و الكبس السفلى 1: b النموذج على اللوحة . 1- الريزق . 4- اطار الملء . 5-عارضة . 6- قبقاب . 7- الاطار السفلى

و بشكل (102) بينا طريقة الكبس السفلى، و بها تتحرك المنضدة 1 داخل الاطار الثابت المحيط بها 7 مثل المكبس داخل الاسطوانة، و تكون لوحة النموذج بالنموذج 2 حتى بدء الكبس اسفل الطرف العلوى للاطار 7 الذى يوضع عليه الريزق 3 بحيث تتكون عند ملء الريزق حتى حافته برمل المسبك من صندوق الرمل طبقة من الرمل 4 فى الاطار 7 كافية لتكثيف الرمل داخل الريزق فى حين يعمل الاطار 7 كاطار ملء.

و بعد تحريك العارضة 5 (دون قبقاب) حتى تضغط على الريزق ترفع المنضدة الى اعلى فتكبس الرمل من الاطار 7 داخل الريزق من اسفل – اى من ناحية النموذج. و يجب ان يكون مشوار المنضدة مساويا بالضبط لارتفاع الطبقة بحيث ينطبق السطح العلوى للوحة النموذج عند انتهاء الكبس على سطح انفصال الريزق تماما.

و يعطى الكبس السفلى نتائج افضل من الكبس العلوى من ناحية كثافة الرمل حول النموذج نظرا لان الكبس يجرى بواسطة النموذج ذاته فى حين ان تأثير الكبس يصل الى سطح النموذج بدرجة اضعف فى حالة الكبس العلوى و تستعمل ماكينات الكبس لدك الروازق غير العالية .


2) ماكينات الختم بالهز:

و تستعمل لدك الرمل في الروازق العالية و بشكل (103) بينا طريقة دك الرمل بالهز تثبت على منضدة ماكينة الهز لوحة النموذج و تغطى بالريزق، الذي يملأ من صندوق الرمل، ثم ترفع منضدة ماكينة الهز ومعها الريزق المملوء بالرمل الى ارتفاع بسيط تحت تأثير الهواء المضغوط (حتى 6 ض. ج) ثم تترك لتقع مصطدمة بمسند صلب، و

عند اصطدام المنضدة يمتص الرمل طاقة الحركة و يتكثف فى الريزق و يتم الحصول على درجة التكثيف المطلوبة للرمل فى الريزق بعدد من الصدمات.

و تتراوح مسافة رفع منضدة الهز في الماكينات الحديثة بين 30 – 100 مم، و يتراوح عدد صدمات المنضدة بين 10 – 300 صدمة في المدقيقة . و يحصل نتيجة للهز على تكثيف غير متساو للرمل في الريزق، و تحصل طبقة الرمل الموجودة حول النموذج على اكبر تكثيف لان قوة القصور الذاتي لكل كتلة الرمل الموجودة فوق هذه الطبقة تؤثر عليها عند الصدمات .

و كلما ابتعدنا عن النموذج كلما نقصت درجة تكثيف الرمل بحيث تظل الطبقة العليا من الرمل غير مدكوكة، ويبين الرسم البياني (شكل 103 على اليمين من اعلى) توزيع التكثيف d بطول ارتفاع الريزق عند الهز، ومن هذا البياني نرى ان db < dh .




شكل رقم 103 ، رسم تخطيطى لتركيب و عمل ماكينة الختم بالهز: 1- منضدة الماكينة. 2- مدخل الهواء المضغوط. 3- مخرج الهواء.

و فى العادة يستعمل الكبس لدك الطبقات العيا من الرمل فى الروازق الصغيرة و المتوسطة — و الدك اليدوى بالقرص و الرملية اليدوية او الهوائية للروازق الكبيرة، كما يستعمل الهز مع وضع ثقل على شكل زهرة على الرمل من اعلى.

3- **قاذفات الرمل**

تستعمل فى المسابك التى تنتج مسبوكات كبيرة على نطاق اسع ماكينات الختم القذفة للرمل، و تستعمل لملء الروازق بالرمل و تكثيف بها. و بشكل (104) قاذف قد رمل ثابت قل (104) قاذف مسبوكات (الطراز 293 للمكتب المركزى لتصميم معدات المسابك) وتثبت الماكينة على كرسى زهر 1 يمكن ان يدور حوله فى المستوى الافقى ذراع كبير 2، ويمكن ان يدور حول طرف الذراع الكبير ذراع صغير 3 فى المستوى الافقى كذلك و على طرف هذا الذراع الرأس القاذفة 4.

و تختلف قاذفات الرمل النقالى عن الثابتة بكونها مركبة على عربة بمحرك، تتحرك بواسطتها على قضبان بطول الورشة فى وسطها، و يمكن ان تقوم بدك الروازق الموضوعة على جانبى القضبان.



شكل رقم 104 ، قاذفة الرمل الثابتة 293 :

1- كرسى. 2- الذراع الكبير. 3- الذراع الصغير. 4- الرأس القاذفة . 5- غطاء الرأس . 6- مجرفة. 7- فتحة بالغطاء. 8- الناقل الصغير. 9- فتحة الخروج بالرأس. 10- الناقل الشريطى للذراع الكبير. 11- المحرك الكهربائي الناقل . 12- محرك كهربائي بشفة.


5- صناعة الداليك :

تستعمل الدلاليك لتكوين الفراغات اللازمة بالمسبوكات. و عند صب المعدن في القالب يحاط الدليك من جميع الجهات بالمعدن المصهور (باستثناء دليلي الدليك) و يتعرض الدليك لانفعال الانثناء تحت تأثير وزنه الذاتي و الاكثر من ذلك تحت تأثير ضغط المعدن المصهور عليه، من هذا نستنتج ان مادة الدليك (خليط الدليك) يجب ان يكون اكثر متانة و انفاذية للغازات من مادة القالب. و تجهيز الدلاليك اما يدويا او بالماكينات:

تجميز الدلاليك يدويا في صناديق الدلاليك:

تستعمل لتجهيز الدلاليك المستطيلة، ذات المقطع الدائرى او البيضاوى او المستطيل صناديق (شكل 105، a) تتكون من نصفين وتوصل بواسطة الدسر و تربط معا بواسطة قامطة 2 و يضع الصندوق المجمع على لوحة او على لوح خشب و يدك فيه من أعلى رمل الدليك، ثم تنزع القامطة و يبعد نصفا الصندوق عن الدليك بدقهما برفق بمطرقة . وعند تجهيز الدلاليك ذات الشكل الاكثر تعقيدا (شكل 105، d) يدك الرمل على حدة في كل من نصفى الصندوق و بعد تجفيف نصفى الدليك يلصق هذان النصفان بواسطة طين صلصالي في حالة تقرب من الحالة السائلة او بمحلول الدكسترين و الدقيق في الماء الساخن و المعد حتى ثخانة النشا (نشا اللصق) و لتحسين التهوية في القالب تثقب الدلاليك المستطيلة الشكل بابر او بوضع قضبان حديدية عند دك صناديق الدليك و عند ازالة هذه القضبان تتبقي في الدليك قنوات تهوية ولصنع مثل هذه القنوات في الدلاليك ذات الشكل المنحني حيث لا يمكن ثقب قنوات نافذة، توضع فتائل من الشمع او من مواد اخرى

تنصهر عند تجفيف الدلاليك مكونة قنوات للتهوية فى الدلاليك، و عند اعداد و تجهيز الدلاليك المكونة من نصفين ملصوقين يحسن حفر قنوات التهوية فى مستوى الانفصال فى احد او كلا النصفين. و لرفع متانة الدلاليك البسيطة او المعقدة الشكل تزود هذه الدلاليك بهيكل معدنى. و أساس هذا الهيكل المعدنى عبارة عن اطار منالزهر المسبوك بداخله قضبان معدنية 4 او اطار ملحوم من خوص حديدى (شكل 105، 2).




شكل رقم 105 ، تجهيز الدلاليك :

a) دليك اسطوانى .(b) دليك معقد الشكل بهيكل .(c) هياكل للدلاليك .(c) صندوق الدليك مربوطا بضاغط.(c) هيكل مسبوك من الدليك موصلا بدسر .(c) صندوق الدليك مربوطا بضاغط.(c) هيكل مسبوك من خوص الحديد .

صناعة الدلاليك باستعمال فورمة :

تستعمل لصناعة الدلاليك الكبيرة بشكل اجسام دورانية ماكينة عبارة عن قاعدتين من الزهر (شكل 106)، فتركب على المحور المعدنى المستدير ماسورة 1 بها عدد من الثقوب، ثم يوضع المحور بطرفيه في تجويفي القاعدتين و يدار بواسطة اليد . و لتحسين انفاذية الدليك للغازات و تداعيه يلف حبل مجدول 2 حول الماسورة 1 ثم يبلل الحبل بالماء و يحاط بطقبة من طين التشكيل، بعد ذلك تثبت بطول الدليك فورمة خشبية 3 تقوم بوظيفة القاطع . ثم تدار الماسورة عن طريق اليد فتقطع الفورمة الطين الزائد و يأخذ الدليك الشكل المطلوب .

و تستعمل في الورش الحديثة لسباكة المعادن لتجهيز الدلاليك استعمالا واسعا الماكينات الكابسة و ماكينات السرج (الهز) وماكينات قدف الرمل (قاذفات الرمل) التي تشبه لحد كبير ماكينات الختم . و يتسع في صناعة الجملة و الانتاج في مجموعات استخدام ماكينات نافخة للرمل لصناعة الدليك و تقوم هذه الماكينات بملء صناديق الدليك بالرمل (نفخ الرمل) .



شكل رقم 106 ، تجهيز الدليك بخرطه على المخرطة باستعمال فورمة : 10 ماسورة . 2 حبل من القش . 3 الفورمة .

6- تجفيف القوالب و الدلاليك :

تصنع قوالب السباكة اللازمة لصب المسبوكات السمكية الجدران و الثقيلة و المعقدة الشكل و الكثيفة من رمل ختم دهنى او من الطين، و لرفع متانة القوالب و انفاذية الغازات بها و لتقليل تكون البخار بها عند صب المعدن تجفف هذه القوالب، و ان كانت عملية التجفيف تعقد عملية الانتاج و ترفع من تكاليف المسبوكات.

عند صب المعدن تحاط الدلاليك في القالب بالمعدن السائل الموجود في درجات حرارة عالية لذا يجب ان تكون الدلاليك عالية المقاومة و منفذة للغازات و لهذا فان الدلاليك عادة تجفف هي الاخرى، و يمكن استعمال الدلاليك الاماكن النيئة التي تتطلب ذلك.

و تجفف القوالب الرملية المعتادة و الدلاليك المصنوعة من الطين مع اضافات عضوية في افران التجفيف عند درجات حرارة لا تزيد عن 350-300 م .


و تجفف القوالب و الدلاليك المصنوعة من الطين عند درجة حرارة 400 – 450° و يجرى تجفيف الدلاليك الزيتية و الدلاليك المصنوعة من رماد الخشب عند درجة 200 – 250°، كما تجفف الدلاليك المصنوعة من بواقى التقطير الكيروكحولية و صمغ البنجر عند درجة 150 – 180°.

فرن التجفيف دوري العمل:

و يستعمل في الانتاج المسبكي لتجفيف القوالب التي يمكن نقلها و تننشر انتشارا واسعا في المسابك افران التجفيف الغرفية ذات العربات المنزلقة و توضع القوالب و الدلاليك على العربات التي تنزلق على قضبان الى غرفة الفرن خلال باب في الجدار الطرفي للفرن و افران هذا النوع قد تكون نافذة او مسدودة.

و تستعمل لتجفيف الدلاليك الصغيرة على نطاق واسع دواليب التجفيف و هي عبارة عن غرفة مستمرة التسخين (شكل 107)، و تتحرك على العارضتين 1 عربة 2 يثبت بها اطار معلق ذى تركيبة لقطر الارفف و سحبها من الدولاب، و يقرب العامل الاطار الى واجهة دولاب التجفيف و يعشق الخطاطيف 4 بالبروز الموجود بالجدار الامامي لاى رف و ذلك بادارة اليد 3 ثم يسحب الرف من الدولاب و عليه الدلاليك الجافة و ذلك بتحريك العربة في اتجاهه . و ينزلق الجزء الخلفي من الرف على عجلتين صغيرتين 6 بداخل الدولاب يغلق الجسرا الخلفي للرف في وضعه الجديد بعد سحب الدولاب فيمتنع بذلك تسرب الغاز

منه، و يركب فوق الارفف المتحركة غطاء لسحب الغازات المتكونة عند تجفيف الدلاليك. وتستعمل لتسخين دواليب التجفيف جميع انواع الوقود — الصلب و السائل و الغازى.




شكل رقم 107، فرن تجفيف دورى العمل بالتسخين المستمر ذو ارفف متحركة :1 - عوارض . 2- عربة باطار . 3- يد. 4- خطاطيف . 5- عجلات . 6- زوايا .7 - الجدار الخلفي .

و تستعمل بالاضافة الى افران التجفيف المتقطعة العمل بمسابك المصانع الميكانيكية الكبرى افرانتجفيف متواصلة العمل ذات نظام لنقل الدلاليك و تكون هذه الافران رأسية او افقية . و قد بدء فى الاتحاد السوفييتى لاول مرة فى العالم تجفيف الدلاليك بالتيار العالى التردد، و تستغرق عملية التجفيف فى هذه الحالة بضعة دقائق .

-7نظام الصلب

من اهم عناصر الحصول على مسبوكة سليمة الملء الصحيح لقالب السباكة بالمعدن السائل بحيث يضمن ابعاد ما قد يقع فيه من خبث او قذارة، و ملء القالب بالمعدن دون انقطاع و تغذية المسبوكة اثناء انكماشها . و يسمى نظام القنوات التي يصب بها المعدن خلالها في القالب عادة بنظام الصب . و يتكون نظام الصب من العناصر الاتية (شكل 3,b، 108) : قدح الصب 1 و المصب 2 و مانع الخبث 3 و قنوات التغذية 4 .



شكل رقم 108 ، نظام الصب :

a- تركيب نظام الصب المعتاد . b- وضع المصب و المصاعد على المسبوكة .

قدم الصب 1 :

عبارة عن خزان يصب فيه المعدن من بودقة الصب فيوجهه الى المصب و يضمن تغذية غير منقطعة للقالب بالمعدن، و يجفف قدح الصلب الجيد التصميم من صدمة تيار المعدن بالقالب و يمنع الخبث الذي يطفو على سطح المعدن لخفة وزنه من الوقوع في المصب و في تجويف القالب.

المصد 2:

عبارة عن قناة رأسية على شكل مخروط ناقص مسلوب الى اسفل بسلبية قدرها 2-4 ٪.

هانع الخبث 3:

عبارة عن قناة افقية مقطعها على شكل شبه منحرف تشكل بالريزق العلوى عند مستوى الانفصال و تستعمل لمنع الخبث و توزيع المعدن على قنوات التغذية .

قنوات التغذية 4:

هى اخر جزء من اجزاء نظام الصب يسير فيه المعدن و يتصل مباشرة بتجويف القالب . و يتوقف عدد قنوات التغذية و وضعها على شكل المسبوكات المصبوبة ، و توضع قنوات التغذية عند الختم بالريزق السفلى عند سطح الانفصال ، و تصنع باعلى القالب مصاعد 5 (شكل السفلى عند سطح الانفصال ، و تصنع باعلى القالب مصاعد 5 (شكل 801 ، d) عبارة عن قنوات رأسية تتسع الى اعلى على شكل قمع والغرص من المصاعد هو اخراج الهواء و الغازات من القالب في لحظة صب المعدن ، و اخراج الاحتواءات غيرالمعدنية التي قد تقع في المعدن بعد مروره على مانع الخبث و لملاحظة سير عملية ملء القالب، ولا تصنع للمسبوكات الصغيرة مصاعد عادة ، اما المسبوكات كبيرة فتكون ذات عدة مصاعد . و عند صناعة المسبوكات من المعادن الكبيرة الانكماش كالصلب، تكون فائدة المصاعد هي تغذية القالب بالمعدن السائل في لحظة تجمدها و بذلك تمنع تكون فجوات الانكماش في الاماكن التي تتجمد اخيرا .





1- سبائك و مواد السباكة :

الغواص المتطلبة في السباكة :

يجب ان تكون السبائك المعدنية المستعملة لانتاج المسبوكات ذات خواص تكنولوجية معينة، و ان تعطى مسبوكات ذات خواص ميكانيكية معينة، و اهم الصفات التي تميز بها السبائك: السيولة ومقدار الانكماش عند التجمد و التبريد و الميل للانعزال.

1) السيولة:

و هى قدرة المعدن على ملء قالب السباكة جيدا، و لا تتوقف سيولة المعدن على تركيبه الكيميائى فحسب، ولكنها تتوقف كذلك على درجة حرارة الصب و الزهر اكثر سيولة من الصلب، و تزداد سيولة الزهر بزيادة نسبة الفوسفور به (ولا تزيد عن 0.25 – 0.30 ٪) وتنخفض بزيادة نسبة الكبريت (ولا تزيد عن 0.1 ٪) و تزداد سيولة السبيكة عند ارتفاع درجة حرارتها .

2) الانكماش :

و هو خاصية انكماش المقاييس الطولية و الحجمية للمعادن والسبائك عند تجمدها و تبريدها، و يعبر عن الانكماش الطولى (او الحجمى) بالنسبة المثوية من كول (او حجم) المسبوكة الباردة، فاذا كان 11 – طول النموذج، 1 – طول المسبوكة الناتجة فان النقص في الطول 1 – 11 = 11 والانكماش الطولي يساوي مان النقص في الطول 1 – 11)، و اذا كان 1 – حجم النموذج، 1 – حجم المسبوكة فان النقص في حجم المسبوكة فان النقص في حجم المسبوكة 1 – 10 » و الانكماش الحجمي يساوي 100 » 100 ») .

و يؤدى انكماش المعادن و السبائك الى تكون فجوات و مسام فى المسبوكات، و اكثر الوسائل استعمالا لقماومة تكون الفجوات هى وضع مصاعد فى الاماكن التى يحتمل ظهور فجوات انكماش بها فى المسبوكة .

و قد اثبت الاكاديمى بوتشفار العلاقة بين طبيعة تبلور السبيكة (من منحنى التسابك) و قصافة الانكماش، اذ يؤدى طول فترة التبلور فى السبائك الى انتشار المسامية داخل الدرندريتية و بين الدرندريتية، و لا يمكن تجنب هذه المسامية بوضع المصاعد، فى حين ان نقص فترة التبلور يساعد على تجمع فجوات الانكماش التى يمكن اخراجها من المسبوكة فى اماكن المصاعد.

3) الانعزال:

فى السبائك ، و قد تكلمنا عنه فيما سبق، و يتوقف كذلك الى حد كبير على طبيعة السبيكة و تكنولوجيا السباكة، و كلما زاد المدى بين درجتى حرارة التبلور كلما زادت خطورة حدوث الانعزال.

مواد الشحنة المستعملة للحصول على الزهر و الشحن :

تسمى المواد التى تشحن بها افران الصهر بمواد الشحنة، وتتكون مواد الشحنة عند الصهر في الافران الكهربائية او اللهبية من المعدن و الفلكس و يضاف اليهما الوقود عند الصهر في افران الدست.

1) الشحنة المعدنية:

يستعمل عند تجميع الشحنة لسباكة الزهر حديد التماسيح (زهر الفرن العالى) حسب المواصفات القياسية للاتحاد السوفييتى، والسبائك الحديدية و الزهر السبائكى الطبيعى و مخلفات انتاج المسبك (نظام الصب و المسبوكات غيرالصالحة) و خردة الزهر و الصلب

والرايش على شكل قوالب صغيرة . وتتكون الشعنة عادة من 25 -40 من حديد التماسيح، و -40 + من خردة الماكينات و مخلفات انتاج المسابك، و نحو 15 + من خردة الصلب و من السبائك الحديدية بنسبة تحدد بالحساب .

2) الوقود :

افضل انواع الوقود لصهر الزهر في فرن الدست هو فحم الكوك ولا يحتوى على مكونات متطايرة و يعطى لهبا مركزا و درجة حرارة عالية و يشكل استهلاك الكوك في فرن الدست 12 – 15 ٪ من وزن الزهر المصهور . ويمكن استبدال الكوك جزئيا بالانثراسيت و يستعمل الفحم الحجرى و البترول و الغاز عند صهر المعادن في الافران اللهبية .

3) الفلكس (المادة المساعدة) :

و لزيادة سيولة الخبث المتكون عند صهر الزهر من رماد الوقود و اكاسيد المعادن و الرمل و بطانة الفرن توضع فى فرن الدست كمية من الفلكس على شكل حجر جيرى و دولوميت و سبار صهر و اباتيت و خبث افران مارتن، و بما ان الوزن النوعى للخبث السائل اقل منه للمعدن، فإن الخبث يطفو على سطح المعدن و يخرج من فتحة الخبث و شكل استهلاك الفلكس (حجر الجير) من 25 – 40 % من استهلاك الكوك.

4) حساب الشحنة المعدنية لسباكة الزهر:

يجرى حساب المواد المعدنية الداخلة فى الشحنة حسب تركيبها الكيميائى المطلوب عند الصهر فى فرن الدست او الافران اللهبية . و قد اوردنا بجدول (17) مقدار احتراق العناصر .

احتراق العناصر عند صهر الزهر في فرن دست و الافران اللهبية

جدول 17

النسبة المئوية لاحتراق		العنصر	النسبة المئوية لاحتراق		العنصر
العنصر، ٪		الكيميائى	العنصر، ٪		الكيميائى
بفرن اللهب	بفرن دست		بفرن اللهب	بفرن دست	
0	0	الفوسفور	30 -10	_	الكريون
0	0	النيكل	50 -25	15 -10	السليكون
-	30 -20	الكروم	60 -30	20 -15	المنجنيز
0	الى 5	المولبدنيوم	50 -25	50 -40	الكبريت

2- افران الصهر:


فرن الدست :

يصهر في افران الدست – و هي الاختراع الرائع لمعدني القرن الثامن عشر – نحو 80 – 90 % من الزهر المصهور في المسابك، و فرن دست بسيط التركيب، سهل الاستعمال، اقتصادي في استهلاك الوقود، ذو انتاجية عالية، ويمكن استعماله في نظام الانتاج المستمر او المرحلي في المسبك. و فرن الدست كما هو موضح بشكل (109، a) عبارة عن قصبة 1 مبطنة بالطوب الشاموت و مبينة داخل غلاف عبارة عن قصبة 1 مبطنة من اسفل على قاعدة ترتكز على الاعمدة 2. حديدي، وتعتمد القصبة من اسفل بالابواب ذات المفاصل التي تثبت في مكانها بمسند، و عليها يدك قعر الدست 3 من رمل مسبك قليل العضوية، و بأعلى القصبة باب الشحن الجانبي 4 و يجرى خلاله شحن الوقود و الشحنة المعجنية و الفلكس في الفرن. و تشحن هذه المواد على شكل طبقات متوالية في الفرن، و تسمى المنصة المقامة بارتفاع عتبة

بات الشحن بمنصة الشحن . و يغطي قعر الفرن 3 المرتكز على المسند 13 بطبقة فحم الكوك تسمى الطبقة العاطلة 5 و بجب أن يكون سطحها العلوي اعلى بـ700-800 مـم عـن مستوى فتحـات الهواء (التويير) 6، التي يدخل منها إلى الفرن بواسطة مروحة، الهواء اللازم لاحتراق الكوك و تكون الطبقة العاطلة قاعدة للطبقات الاخرى العاملة، وتظل في مكانها طول فترة الصهر و الجزء الأعلى من الطبقة العاطلة (الموجودة فوق فتحات الهواء) حيث يجرى احتراق الكوك وتتولد درجة حرارة عالية، هو منطقة انصهار الزهر . و تنساب قطرات الزهر المنصهرة هنا بين كتل الكوك في الطبقة العاطلة الى القعر، و من هناك يصب الزهر من آن لآخر عند تجمعه خلال فتحة الزهر الى القناة 7 و منها في البودقة و ينساب الخيث الطافي على سطح الزهر خلال فتحة الخبث في قناة قصيرة خاصة 8. و يمتليء فراغ فرن الدست من مستوى الطبقة العاطلة الى مستوى باب الشحن بطبقات المعدن 9 المتبادلة مع طبقات الوقود العاملة 10 و الهدف من الطبقات العاملة من الوقود هـو تعويض استهلاك الطبقة العاطلة عند احتراقها لحفظ مستوى السطح العلوى للطبقة العاطلة ووضع منطقة الانصهار على ارتفاع ثابت طول مدة الصهر. وبأعلى كل طبقة من طبقات الوقود العاملة تشحن طبقة من الفلكس (الحجر الجير) 11 و تتصاعد نواتج الاحتراق الى اعلى في القصة فتشحن الشحنة الهابطة و تمر الى الماسورة 12.

و فرن الدست هـ و فرن متواصل العمل، يمكن ان يعمل دون توقف 8-8 ساعة، و تتصهر فى فرن الدست 8-8 طبقات من المعدن فى الساعة، و يجب شـحن نفس العدد من الطبقت ثانية (اى بمعدل طبقة واحدة كل 8-12 دقيقة تقريبا)، و يوجد عادة فى افران


الدست الحديثة صفان او ثلاثة من فتحات الهواء توضع بحيث تكون متبادلة فيما بينها على شكل لوحة الشطرنج. و يتراوح عدد فتحات الهواء في الصف الواحد من 4 – 8 حسب حجم الفرن، و يدخل الهواء المضغرط بواسطة مروحة بقميص الهواء باتجاه المماس لتضمن توزيعا متساويا للهواء على الفتحات.



شكل رقم 109 ، رسم تخطيطى لفرن الدست : -a بدون مجمع المعدن السائل . -b بمجمع المعدن .

و بشكل (109 ، a) رسم تجطيطة لفرن الدست دون مجمع للمعدن السائل ، ويتجمع الزهر السائل في الكور 14 مباشرة ومنه يصب من آن لآخر بواسطة قناة الصب في البودقة وكثيرا ما يزود فرن الدست بمجمع للمعدن السائل 17 (شكل 109 ، b) و ينساب فيه المعدن السائل دون انقطاع من قعر الفرن ، و المجمع 17 عبارة عن وعاء اسطواني الشكل مبطن بالطوب الشاموت و قعره من الرمل المدكوك . ويوجد في المجمع ثقب لصب المعدن المصهور و قناة صب 18 و ثقب 19 لاخراج الخبث و قناة للخبث ، و يجرى تعهد تجميع خلال الباب 20 و به شباك للمراقبة 21 ، و يستعمل باب التشغيل 22 لتعهد قعر الفرن واشعاله . و الغرض من المجمع هو تجميع كمية كافية من المعدن السائل للحصول على مسبوكات كبيرة باستعمال فرن صغير ، و يكون تركيب الزهر عند وجود المجمع اكثر تساويا ، كما ان تجميع الزهر بعيدا عن الطبقة العاطلة يجعل الزهر اقل تشبعا بالكربون و الكبريت .

و فى المسابك التى يجرى فيها لصب القوالب على ناقل، ينساب المعدن باستمرار من فرن الدست الى مجمع يدور على محاور بواسطة تركيبة خاصة. و مثل هذا التركيب للمجمع يجعل من المكن الاستغناء عن سد ثقب الصب بعد كل صبة.



شكل رقم 110، شحن فرن الدست : -a عربة بقعر قلاب . -b

و ينتهى فرن الدست بمدخنة تزود فوهتها بمظلة او بمطفىء للشرار لاطفاء الشرار و لمنع الشرار و الغبار المتطاير من الخروج من المدخنة مع الدخان و يجرى شحن افران الدست الكبيرة بواسطة اوناش شحن خاصة تستعمل لرفع المواد الى منصة الشحن و لشحنها فى الفرن (شكل 110).

الابعاد الرئيسية لفرن الدست :

لما كانت قصبة فرن الدست من القعر حتى باب الشحن اسطوانية فان اهم بعد للفرن هو القطر الداخلى للقصبة، و تترواح الانتاجية النوعيى لفرن الدست، اى انتاجية المعدن المصهور لكل متر مربع من مقطعه، حسب البيانات المستقاة من الصناعة من 7 الى 8 طن / سماعة . و يتراوح القطر الداخلى لافران الدست عمليا من 2000 مم، و تترواح انتاجيتها من 2000 طن / الساعة .

وتؤخذ نسبة المساحة الكلية لفتحات الهواء الى مساحة مقطع الفرن حسب ابعاد الفرن، فتكون للافران الصغيرة - 1 : 4، و للمتوسطة - 1 : 5 ، وللكبيرة - 1 : 6

و يتراوح ارتفاع الحرف السفلى للصف الاسفل من فتحات الهواء عن القعر في افران الدست الحديثة ذات المجمع من 250 – 300 مم و في الافران التي لا يوجد بها مجمع من 500 – 600 مم . و يحدد الارتفاع النافع لفرن الدست ع، اي المسافة من الحرف العلوي للصف الاعلى من فتحات الهواء حتى عتبة باب الشحن عمليا حسب قطر الفرن، و تؤخذ النسبة ع : ق في الحدود التالية :

1:3.7 للافران الصغيرة من 1:3.7:1 الى 1:3.5:1 و للمتوسط من 1:4.5:1 الى 1:4.5:1 وللكبيرة من 1:4.5:1

ويصل حجم الهواء الذي يدخل فرن الدست من 100 - 100 متر3/ دقيقة لكل متر2 من مساحة مقطع الفرن . و يحسب ضغط الهواء في القميص من المعادلة :

$$P = 64 \sqrt{q0} F$$

حيث P: ضغط الهاء بالهم، F: مساحة مقطع الفرن بالهمتر،

q0: الحجم النوعى للهواء المضغوط بالـ متر3/ دقيقة لكل متر من مقطع الفرن .

و يـتراوح ضغط الهـواء عمليـا مـن 400 مـم . مـاء لافـران الدستالصغيرة الى 1000 - 1100 مم . ماء لافران الدست الكبيرة .

عملية صمر الزهر في فرن الدست :

بعد الاصلاح الدورى للفرن و تبطينه و دك القعر يجفف الفرن باشعال الخشب على القعر، و بعد ذلك تشحن طبقة عاطلة من الوقود و تشعل، و بعد اشتعال الطبقة العاطلة تشحن فوقها طبقة من المعدن ثم طبقة عاملة من الكوك و يرش فوقها الفلكس، ثم تشحن طبقات من المعدن و الكوك و الفلكس ثانية و هكذا.

: **-3**

يصب المعدن المصهور في افران الدست في بوادق ومنها يصب في القوالب.

و بوادق الصب ذات اشكال و سعات مختلفة حسب حجم المسبوكة المطلوبة، و بشكل (111) بينا اشكال البوادق:


a – ملعقة يدوية سعتها تصل الى 20 كجم (و وزنها يصل الى 12 كجم) و يستكيع عامل واحد بمساعدة هذه البودقة نقل المعدن، من فرن الصهر الى القوالب .

b,c – بوادق يدوية على شوكات حاملة و سعتها تترواح من 50 – الى 80 كجم و احد اطراف هذه الحوامل على شوكة بواسطنها يوجه السباك تيار المعدن في قدح الصب، و الطرف الثاني للحامل دون شوكة و يقوم بحمله عامل مساعد و يحمل البوادق ذات الحوامل الشوكية عاملان او اكثر (شكل 111، b,c).

اما البوادق الأكبر من ذلك فتحمل بواسطة الاوناش او على قضبان مفردة (شكل 111، d)، و تستعمل لصب الصلب في القوالب بوادق كتلك المستعملة لصب الصلب، اى انها ذات ثقب في القاع يغلق بتركيبة خاصة.

طريقة صب المعدن :

يجب ملء القوالب بتيار مستمر من المعدن اذ تتكون طبقة من الاكاسيد على سطح الجزء المصبوب من المعدن في القالب وبصب معدن اضافى بعد ذلك يتكون بينهما في القالب سطح التحام ، ويصب المعدن في القالب الى ان يظهر بالمصاعد، وتشغل الغازات المتصاعدة من القالب الثاء الصب حتى لا يتسمم جو المسبك.




شكل رقم 111 ، بوادق الصب:

. بوادق يدوية d - d - e بوادف بتركيبات للرف و انزال و غطاء واق - a,b,c

4- اخراج المسبوكات و تنظيفها :

بعد تجمد المسبوكات تماما و تبريدها بدرجة كافية تخرج من القوالب ثم تخرج الدلاليك من داخل المسبوكات، و يتم اخراج الدلاليك و المسبوكات في المسابك الحديثة ميكانيكيا، و تستمل لذلك معدات خاصة. و بشكل (112) شبكة لاخراج المسبوكات

تعمل بضغط الهواء و يوضع الريزق على الاطار 2 لشبكة الاهتزاز، وبواسطة البدال 5 تشغل الهزازات 3. ويسقط الرمل المهزوز خلال الشبكة 1 في حين تبقى المسبوكة و الريزق الفارغ على الشبكة، ويدخل الهواء المضغوط خلال الماسورة 4. اما في المسابك الصغيرة فيجرى اخراج المسبوكات يدويا او باستعمال هزازات تعمل بضغط الهواء و تثبت الى الروازق التي تعلق على عارضة، و تخرج الدلاليك اما باستعمال هزازات او بواسطة تيار من الماء في غرفة هيدروليكية.



شكل رقم 112 ، شكل تخطيطي لشبكة تكسير رمل القالب و الدليك

أزالة المصبات :


تزال المصبات و المصاعد من المسبوكات الزهر عادة بضربات من المطرقة عند اخراج المسبوكات من الريزق. و تزال المصاعد ذات المقطع الكبير بالمسبوكات الزهر و اجزاء نظام الصب بالمسبوكات الصلب و من المعادن غير الحديدية باستعمال المناشير القرصية او

الشريطية، و يستعمل القطع بالغاز لازالة المصبات من المسبوكات الصلب.

تنظيف المسبوكات:

الغرض من تنظيف المسبوكات هو تخليص سطحها من الرمل الملتصق و المحترق بها و تنظيفها من الزوائد المتكونة عند سطح الانفصال و عند ادلة الدلاليك و من الخشونة المتبقية في اماكن اتصال عناصر نظام الصب. و يجرى التنظيف الميكانيكي للمسبوكات في البراميل الدوارة او في ماكينات التنظيف بالرمل.

3/4 و تحمل المسبوكات المراد تنظيفها فى البرميل الفارغ حتى 3/4 حجمه و تلقى به كذلك زهرات مسننة حجمها من 20-65 مم او قطع صغيرة من الصلب بمقدار 30-35 ٪ من وزن المسبوكات .



شكل رقم 113، مائدة دوارة لتنظيف المسبوكات بالرمل و عند ادارة البرميل تحتك المسبوكات بعضها ببعض و تحتك الزهرات المسننة بسطح المسبوكات كما انها تدخل في تجاويفها مساعدة بذلك على تنظيف سطوحها الداخلية، و بشكل (114) رسم تخطيطي لتركيبة المائدة الدوارة لتنظيف بالرمل و تقدم المسبوكات الموضوعة على المائدة الشبكية 1 الى الفونيات 2 التي تقوم بالتنظيف داخل غرفة، و عند تنظيف احد جانبي المسبوكات تقلب ثم تغذي تحت الفونيات بادارة المائدة، و هكذا فان نصف المائدة و ما عليه من مسبوكات يكون داخل الغرفة و يفصل بواسطة فاصل من المطاط 3 مسبوكات يكون داخل الغرفة و يفصل بواسطة فاصل من المطاط 3 من المؤنيات المسبوكة ثم يسقط خلال ثقوب المائدة في المجمع 5 و منه يرفع بواسطة رافعة قادوسية 4 يمر خلال المنخل6الي صندوق الصرف7.

و تعمل ماكينات التنظيف بالكسر بطريقة مشابهة، و بها يتم تنظيف المسبوكات بواسطة تيار من كسر الزهر او الصلب قطرها 0.8 – 1.5 مم، و لتنظيف المسبوكات الكبيرة تستعمل الماكينات الهيدروليكية للتنظيف بالرمل، وتجرى ازالة الزوائد و الخشونات بعد التنظيف على ماكينات الصنفرة المختلفة الانواع.

5- عيوب المسبوكات و اسبابها:

تعتبر المسبوكات المحتوية على عيوب غير مسموح بوجودها فنيا غير صالحة، و سنبين هنا الانواع الرئيسية لعطب المسبوكات و اسباب حدوثها بمختلف انواع السباكة بوجه عام.

الزوائد:

و تحدث بالمسبوكات عند سطح انفصال القالب و عند ادلة الدليك نتيجة لوجود خلوص بين نصفى الريزق .

اعوجاج المسبوكات :

و يحدث نتيجة لعدم تساوى سمك جدرانها لذا يجب تحسين التصميم و استعمال مبردات للاجزاء السميكة للمسبوكة .

الفصوص:

و هى نقط المعدن غير الملتحمة تماما مع المسبوكة، و هى النقط التى صبت فى القالب اولا، و تتجمد هذه الفصوص فى المسبوكات الزهر على شكل زهر ابيض صلد يجعل من الصعب تشغيل المسبوكة بالقطع.

الالتحام:

و هو على شكل انخفاض اخدودى ينتج بسبب عدم التحام اتام بين تيارات المعدن الداخلة من جهات مختلفة و يرجع حدوث الالتحام الى عدم سيولة المعدن بالدرجة الكافية او عدم توجيه المعدن توجيها صحيحا و بالذات لانقطاع تيار المعدن عند ملء القالب.

نقص المعدن :

بجزء من المسبوكة، و يلاحظ عند عدم سيولة المعدن بالدرجة الكافية، و عند تجمع غازات تمنع ملء القالب بالمعدن، و يحدث كذلك عند تسرب المعدن خلال الثغرة المتكونة عند سطح الانفصال نتيجة لسوء ربط نصفى الريزق.

الفقاعات الغازية :

وهى فقاعات من الهواء او الغازات التى تتكون فى القالب وتبقى بالمسبوكة على شكل فراغات صغيرة موزعة بأجزائها المختلفة، و اسباب ظهور الفقاعات الغازية بالمسبوكة هى عدم انفاذية القالب للغازات بدرجة كافية (شدة الدك مع تهوية رديئة) و رداءة انواع رمل القالب و الدليك و سوء تهوية الدلاليك، و رطوبة الدلاليك عند وضعها فى القالب، وصب معدن لم يتخلص بعد جيدا من الغازات، يجب تجنب المستويات الافقية الكبيرة بالمسبوكات و الاستغناء عنها حيث يمكن ذلك باستعمال مستويات مائلة.

فجوات التجمد :

و هى الفراغات التى تتكون نتيجة لعدم كفاية المعدن المغذى للمسبوكة فى اماكن تجمع المعدن، و كثيرا ما ترى فجوات التجمد بالمسبوكات على شكل عدد كبير من الفقاقيع الصغيرة تسبب انسحاقية المسبوكة و مساميتها .

و الاسباب التى تنجم عنها فجوات التجمد و الانسحاقية هى: التصميم الغير صحيح للمسبوكة و لاوضاع المصبات و المصاعد، و ملء القالب بمعدن اسخن من اللازم، و الخطأ فى تركيب المعدن مما ينتج عنه انكماش زائد.

و يجب ان يكون الانتقال من الاجزاء السميكة الى الاجزاء الرقيقة بالمسبوكة تدريجيا حتى يعوض ذلك فرق درجات الحرارة فى عملية تجمد المعدن، و تصبح مشكلة فجوات التجمد ذات اهمية بالغة بالنسبة للمسبوكات من السبائك العالية الانكماش (كالزهر الطريق و المسبوكات المصنوعة من الصلب).

فموص الخبث :

و هى احتواءات من الخبث بجسم المسبوكة تقع فى القالب من بودقة الصب، و اسباب حدوث هذا العيب: سوء تنظيف المعدن من الخبث فى البودقة، الخطأ فى الصب، سوء تصميم نظام الصب.

اصلام عيوب المسبوكات :

يمكن اصلاح نقص المعدن بالمسبوكات الكبيرة بملء المكان الناقص بالمعدن باللحام او بصب المعدن السائل عليه .

ويمكن اصلاح العيوب بالاجزاء التى تحمل ميكانيكيا بنجاح استعمال اللحام بالغاز او بالقوس الكهربائى، و تكنولوجيا هذه العمليات موضحة فى جزء (لحام المعادن)، ويمكن ان تستعمل لسد الشقوق الصغيرة و الفجوات غير العميقة بالمسبوكات المعدنية باستخدام اجهزة خاصة، وتستعمل للمعدنة اسلاك من الصلب الطرى و النحاس الصفر و الزنك، و ينظف سطح المسبوكات قبل المعدنة بعناية بجهاز تنظيف المسبوكات بالرمل او بالكسر.

و فى الختام يجب أن نذكر أن عطب المسبوكات كثيرا جدا ما ينتج عن سوء تصميمها، الذى وضع بدون اعتبار الخصائص التكنولوجية لعملية انتاجها، و يجب عند تصميم المسبوكات اعتبار خواص المعدن المسبكية و مقاسات المسبوكة و تصميم قالب السباكة و عملية صب المعدن بالقالب و كذلك طرق التشغيل الميكانيكى للمسبوكة.







1- سباكة الصلب:

تستعمل سباكة الصلب الواجهة فى الصناعة الميكانيكية المحديثة على نطاق واسع لمختلف اجزاء الماكينات التى يتراوح وزنها من 10 جم الى 200 طن، و لا تقل الخواص الميكانيكية للمسبوكات المصنوعة من الصلب دون عيوب مسبكية عن مثيلتها للاجزاء المطروقة، وقد ازدادت اهمية سباكة الصلب الواجهية فى الصناعة الميكانيكية للاتحاد السوفييتى فى الاعوام الاخيرة وزيادة كبيرة فى الناحيتين الكمية و النوعية .

و يستعمل لسباكة الواجهة الصلب الكربونى و السبائكى، وللحصول على مسبوكات من الصلب ذات بنية فيريتية – بيرليتية سيتعمل صلب كربونى يحتوى على $2.0 - 0.2 \, \text{C} \, \times 0.45 - 0.15 \, \times 0.5$. Si $\times 0.5 \, \times 0.5 \, \times 0.5 \, \times 0.5 \, \times 0.5$

و يستمعل الصلب المنخفض السبيكة على نطاق عندما يطالب المحصول على خواص ميكانيكية عالية للاجزاء، و يستعمل الصلب العالى السبيكة عندما يكون المطلوب ان تكون المسبوكات ذات خواص طبيعية – كيميائية خاصة (مثل الصلب ٢١٦) .


شروط الحصول على مسبوكات سليمة من الصلب :

يصل انكماش الصلب الكربونى فى المتوسط الى نحو 2 %، اى انه ضعف انكماش الزهر الرمادى، اما الانكماش المسبكى للصلب المحتوى على نسبة كبيرة من المنجنيز 133 فيصل الى 2.6 - 3.0 %. و الصلب الاقل سيولة من الزهر كما انه يتطلب درجة حرارة اعلى عند صبه فى القالب وتزيد كل هذه الخصائص من صعوبة الحصول على مسبوكة سليمة من الصلب.

ويتطلب الانكماش الكبير للصلب تجهيز القوالب و الدلاليك بطبقات قابلة للانضغاط و تركيب المصاعد لتغذية المقاطع الكبيرة، ونظرا لانخفاض سيولة الصلب تزاد المساحة الكلية لمقطع قنوات التغذية بالنسبة لما تكون عليه عند سباكة الزهر.

و يلعب التصميم الصحيح للمسبوكة دورا حاسما فى الحصول على مسبوكة سليمة من الصلب : و يجب اثناء التصميم مراعاة الا توجد تجمعات محلية للمعدن و ان تكون التحولات من مقطع الى اخر تدريجية.

و لما كانت بنية الصلب الناتجة عن عملية تجمد و تبريد المسبوكات الصلب في القالب كبيرة الحبيبات، فان مسبوكات الصلب الواجهية تعامل حتما بالتلدين الذي يزيل الاجهادات الداخلية الناتجة بالمسبوكات اثناء عمليات التجمد و التبريد و يصغر الحبيبات ويرفع من خواصها الميكانيكية.



افران الممر لسباكة الملب الواجمية :

و هـى افـران مـارتن و الافـران الكهربائيـة، و يستعمل فـى الصناعة الميكانيكية الحديثة محول بسـمر الصغير ذو السعة 1-3 طن لصهر الصلب .

و يختلف محول بسمر الصغير ذو بان الهواء المضغوط يغذى اليه خلال فتحات 3 (شكل 114) بجانب المحول مائلا على سطح المعدن السائل 1، و ليس خلال قاع المحول كما في عملية بسمر المعتادة.

و يصهر الزهر لمحول بسمر الصغير في فرن الدست ثم يصب بواسطة بودقة – ونش فلا المحول خلال عنقه . و نتيجة لنفخ الهواء تحترق الشوائب الموجودة بالزهر السائل – و هي الكربون و السليكون و المنجنيز و خلال 15 – 20 دقيقة من النفخ يتحول الزهر السائل الى صلب سائل درجة حرارته 1600 – 1700 ° و هنا يوقف النفخ و يدار المحول على محاوره الى الوضع الافقى و يصب الصلب في بوقدة تحمل لصب القوالب الجاهزة .

2- سباكة سبائك المعادن الغير حديدية :

تستعمل فى الصناعة الميكانيكية انواع مختلفة من سبائك المعادن غير الحديدية، تختلف خواصها و استعملاتها، و تنقسم كل انواع سبائك المعادن غير الحديدية المستعملة لسباكة الواجهة الى نوعين : السبائك الثقيلة على اساس النحاس، و السبائك الخفيفة على اساس الالومنيوم و الماغنسيوم .

السبائك ذات الاساس النجاسي :

و هى البرونز و النحاس الاصفر و تستعمل عند تجهيز سبائك Cu-Si: النحاس على نطاق واسع اضافات على شكل سبائك ثنائية

Cu-Ni, Cu-Mn, Cu-p, Cu-Al و غيرها، و تتميز بان درجة انصهارها اقل من درجة انصهار العناصر الصعبة الانصهار المكونة لها . و يجرى صهر البرونز و النحاس الاصفر القصديرين في افران بودقية و لهبية و كهربية تعمل بقوس وحيد الطور، و يجرى صهر البرونز الالوميني اساسا في افران من طراز (مشتا)، و تميل سبائك النحاس الى التأكسد في الحالة السائلة و لذلك تختزل قبل صبها من الفرن، وذلك عادة بشحن البرونز الفوسفوري في الفرن .

المسبوكات من السبائك الذفيفة (سبائك الألومينوم و المغنسيوم)

تستعمل عند تجهيز سبائك الالومنيوم اضافات على شكل سبائك ثنائبة و ثلاثية :

Al – Mg (10%Mg), Al – Cu30 – 50%Cu , Al – Mn – Si (7%Mn, 10%Si) , Al – Cu – Ni (30 – 50 %Cu,15 – 25 %Ni)

و يجرى صهر سبائك الالومنيوم عادة في افران المقاومة الكهربائية، و ينصح لحماية السبائك من التأكسد و للحصول على سبائك جيدة باستعمال فلكس واق عند الصهر ليفصل حمام المعدن المنصهر عن جو الفرن، مثل هذاالفلكس يمكن ان يكون خليك من كلوريد الكالسيوم و ملح الطعام. و عند صهر AJI8 (الماغناليوم) يستعمل كفلكس خليط من كلوريد البوتاسيوم و كلوريد الماغنسيوم.

و تنقى سبائك الالومنيوم قبل صبها بغرض تخليصها من الغازات و الاكاسيد و الاحتواءات غير المعدنية .

و تجرى التنقية اما بتمرير كلور شبه غازى خلال حمام المعدن . المنصهر او باضافة كلوريد الالومنيوم او كلوريد الخارصين الى المعدن .

سبائك الالومنيوم:

(السيلومينات) و تعدل بالصوديوم المعدنى بنسبة 0.1 ٪ من وزن السبيكة او بخليط من كلوريدات او فلوريدات الصوديوم و البوتاسيوم (1 – 3 من وزن السبيكة) و نتيجة للذلك تصبح بنية السبيكة دقيقة الحبيبات فترتفع خواصها الميكانيكية .

و يجرى صب سبائك الالومنيوم فى القوالب بالطريقة العادية، ولابد من ذكر طريقة صب القوالب الرملية مع التبلور تحت الضغط بطريقة الاكاديمى بوتشفار و البروفيسور سباسكى، و بهذه الطريقة يجرى الصب فى اوعية ضغط خاصة، فيقفل الوعاء بعد صب القالب اقفالا محكما و يرسل فيه الهواء المضغوط تحت صغط 5 – 6 ض. ج، و هكذا فان عملية تبلور المعدن فى القالب تجرى تحت الضغط مما بضمن تحقيق كثافة عالية للمسبوكات.

سبائك الما غنسيوم :

و هي سهلة التأكسد و لهذا يجب اتخاذ الاحتياطات لحماية المعدن من التأكسد، و عند صب سبائك الماغنسيوم في القالب يمكن ان تتحلل الرطوبة (الماء) الموجودة بالقالب مكونة غاز الميثان، مما قد يؤدى الى انفجار القالب، و لحماية القالب من تحلل الرطوبة بواسطة السبيكة يضاف الى رمل المسبك و رمل الدليك مسحوق الكبريت او حامض البوريك. و يكون الكبريت بتأكسده اسرع من المعدن SO2 حامض النوريك و يكون الكبريت بتأكسده اسرع من المعدن حامض البوريك بتحوله الى انهيدريد البوريوم B2O2 و باتحاده مع اكاسيد البوريك بتحوله الى انهيدريد البوريوم و يجب ان نذكر ان سبائك الماغنسيوم في الوقت الحاضر تصب اساسا في قوالب معدنية .

و لتجنب التأكسد عند صب القوالب بسبيكة الماغنسيوم يرش تيار المعدن المنساب بمسحوق الكبريت . و تعمل الاجزاء الضخمة من المسبوكة مصاعد لتجنب حدوث فجوات التجمد .

كما تستعمل المبردات على نطاق واسع لمساواة سرعة التبريد باجزاء المسبوكة المختلفة، كما ان المعدن يصب خلال الاجزاء الرقيقة من المسبوكة لنفس السبب.

و تستعمل عند الحصول على سبائك الماغنسيوم اضافات من السبائك الثنائية و الثلاثية التالية :

Al - Mg - Mn(30%Mg.10%Mn), Al - Mn(10%Mn)





1- السباكة في القوالب المعدنية:


تستعمل القوالب الرملية مرة واحدة فقط و تتحطم عند اخراج المسبوكة، و تستعمل فى الانتاج المسبكى الحديث القوالب المعدنية (الاسطمبات) على نطاق واسع للسباكة الواجهية للسبائك غير الحديدية و كذلك الصلب والزهر. و تستعمل للسبائك الخفيفة (سبائك الالومنيوم و الماغنسيوم) عندئذ دلاليك معدنية، و تستعمل للسبائك غير الحديدية الثقيلة و للزهر و الصلب دلاليك من رمل الدليك.

و بشكل (115 ، a) اوردنا رسما تخطيطيا لقالب سباكة مكبس محرك السيارة من سبيكة الالومنيوم، يصنع القالب المعدنى الذي يكون الشكل الخارجي للمسبوكة من نصفين 1و 2 ، و يصنع الدليك الذي يكون تجويف المكبس من ثلاثة ليسهل اخراجه من المسبوكة، فيخرج اولا الجزء الاوسط و هو بشكل وتدى 3 ، ثم الجزء 4 و ذلك بتحريكهما في اتجاه افقى، يجعل نظام الصب عند سطح انفصال القالب مع تغذية المعدن بواسطة سيفون .

و تصنع القوالب المعدنية لسباكة الاحزاء من السبائك الخفيفة بصفة اساسية من الصلب السبيكى، و يبرد القالب عند العمل تبريدا طبيعيا عادة، كما تستعمل قوالب معدنية ميكانيكية ذات تبريد اجبارى او تسخين موضعى كهربائى لمساواة درجة حرارة الاجزاء المختلفة من القالب.

و تصنع القوالب المعدنية لسباكة الزهر و الصلب و السبائك غير الحديدية الثقيلة من الزهر، و لزيادة مقاومة القالب و لتجنب شدة تبريد المعدن السائل عند صبه في القالب يغطى السطح العامل له بتغطية خاصة.

و بشكل (115 ، b) بينا قالبا معدنيا لسباكة المكابس الزهر لمحركات الجرارات . و يتكون القالب من نصفين 1 و 2 يفصلهما سطح انفصال رأسى، و يثبت احد نصفى القالب، في حين يصنع النصف الثاني متحركا في الاتجاه الافقى بواسطة الدفع .



شكل رقم 115، السباكة فى قوالب معدنية:

- عدنى لسباكة مكابس محرك السيارة من السبيكة الومنيوم. b - قالب معدنى لسباكة المكابس الزهر لمحرك الجرار.

و يضبط القالب عند تجميعه بواسطة دسر ضابطة 3، و يصنع نظام الصب عند انفصال القالب له و قدح 4، و تركب الدلاليك في القالب في ثقوب خاصة معدة لادلتها 5. و يتراوح سمك جدران القالب من 20 – 30 مم و على الجانب الخارجي لكل من نصفيه قضبان للتبريد 6. و تكون المسبوكات الناتجة بالقوالب المعدنية ذات بنية

صغيرة الحبيبات و خوص ميكانيكية مرتفعة، و لكن هناك اجهادات تتشأ فى الطبقات السطحية نتيجة لسرعة التبريد، كما تتكون فى مسبوكات الزهر طبقة من الزهر الابيض و لهذافانالاجزاء التى يحصل عليها بالسباكة فى هذه القوالب تعامل بالتلدين.

2- السباكة المركزية الطاردة:


تنسب فكرة الحصول على مسبوكات بالطريقة المركزية الطاردة الى تشرنوف، الدى اشار في الاعوام 1875 – 1878 الى المكانالحصول على مسبوكات من الصلب بهذه الطريقة و قد اجرى المهندسان بيلياييف و ايفانوف في سنتي 1908 – 1909 تجارب بمصنع بوتيلوف بمدينة بطرسبرج للحصول على اجزاء بشكل اجسام دورانية (كالمواسير و الاطواق و القذائف) بالسباكة المركزية الطاردة، ولكن هذه الطريقة المتقدمة لم يبدأ تعميمها الا في سنوات مشاريع السنوات الخمس، و عند السباكة بالطرد المركزية الطاردة الى جدران القالب الخمس، و عند السباكة بالطرد المركزية الطاردة الى جدران القالب في تجمد ملتصقا بها مكونا فجوة داخلية اسطوانيي الشكل دون فيتجمد ملتصقا بها مكونا فجوة داخلية اسطوانيي الشكل دون استعمال دليك . و اكثر المجالات مناسبة لاستعمال هذه الطريقة هو صناعة الاجزاء المجوفة بشكل اجسام دورانية بسيطة (كالمواسير و الاسطونات و المحاور المجوفة و تيجان الرؤس .. الخ)، و مع ذلك فان هذه الطريقة تستعمل في ظروف الانتاج المسبكي الحديث للحصول على المسبوكات المعقدة الشكل .

و بشكل (116) طريقتان للحصول على مسبوكات بطريقة الطرد المركزي:

محور دورانه رأسى . b-bفى قالب محور دورانه افقى . -a

و يتكون السطح الداخلى للمسبوكة اكثر سمكا من الجزء العلوى، ويزداد هذا الفرق بزيادة ارتفاع المسبوكة و لهذ فان الماكينات ذات المحور الرأسى للدوران تستعمل لانتاج الاجزاء القليلة الارتفاع فقط مثل التيجان البرونزية للتروس و الاطواق و لثب سبائك كراسى المحاور وما اشبه . و لا يمكن استعمال هذه الطريقة لصب المواسير .

اما فى القوالب التى تدور حول محور افقى فان جدران المسبوكة تكون متساوية السمك على كل طول الاسطوانة المجوفة الناتجة اذا كانت سرعة دوران القالب عالية .



شكل 116 ، ماكينة للسباكة بالطرد المركزى :

- a بمحور رأسى للدوران.
 - $-\mathbf{b}$ بمحور افقى للدوران .
- -c سباكة المواسير بالطرد المركزى.
- d سباكة الاجزاء الواجهية بالطرد المركزى بمبدأ السنترفوجة .

اما اذا كانت سرعة الدوران منخفضة فان الجدران تكون مختلفة السمك، و تحدد المعادلة التالية التي اقترحها كونستانتينوف الحد الادنى لسرعة دورانالقالب للحصول على مسبوكة سليمة عند سباكة الاجزاء المجوفة بالطرد المركزي.

$$n = \frac{5520}{\sqrt{\gamma R}}$$

حيث ان : n - عدد لفات القالب في الدقيقة

R - نصف قطر المسبوكة الداخلي بالسنتيمتر

 γ - الوزن النوعي للسبيكة بالجرام / سم γ

و تستعمل الطريقة الافقية للسباكة بالطرد المركزى عاى نطاق واسع لانتاج المواسير سواء مواسير مواسير المياه او مواسير الاعمال الصحية من الزهر، وقمصان اسطونات المحركات و الجلب وما اشبه .

و هناك طريقتان تستعملان في الانتاج المسبكي لسباكة المواسير بطريقة الطرد المركزي:

1) الصب في قوالب معدنية . 2) الصب في قوالب رملية .

و فى الطريقة الأولى نتنج المسبوكات فى قوالب معدنية من الصلب او الزهر. و بشكل (116 ، 1) رسم تخطيطى لماكينة للصب بالطرد المركزى فى قالب معدنى، فيدور القالب 2 داخل غطاء 1 بواسطة محرك 3 بواسطة تروس.

و يبرد القالب من الخارج بالماء الجارى داخل الغطاء، و يصب المعدن السائل من بودقة العيار 4 في المجرى 5 الذي يصل الى الطرف الايسر للقالب و به الدليك 6 الذي يكون على السطح الداخلي لماسورة

الصرف، و يتحرك جسم الماكينة مع المحرك بعيدا عن البودقة في الاتجاه الايسر المبين بالسهم 7 على عجلات و ذلك عند صب المعدن.

و تضمن هذه الطريقة لصب المعدن فى قالب دائرى و فى نفس الوقت متقدم ببطء توزيعا متساويا له على طول القالب، و عند وصول طرف المجرى الى الطرف الايمن للقالب توقف تغذية المعدن . و يستمر القالب فى الدوران حتى تجمد المعدن و يتطلب هذا نحو دقيقة .

و تخرج الماسورة من القالب بواسطة قوابض خاصة تمسك بها من الداخل عند نقطة اتساعها و يعود جسم الماكينة في هذه العملية الى وضعه الأول، و لضمان التغذية المنتظمة للمعدن في القالب تستعمل بودقة العيار 4 و هي بشكل قاطع دائري تحركه تركيبة خاصة متصلة بتركيبة تحريك الماكينة عند الصب.

و يتكون سطح المواسير المسبوكة في قوالب معدنية الى عمق ما من الزهر الابيض و لهذا تعامل بالتلدين، فترسل المواسير بعد اخراجها من القالب مباشرة الى فرن التلدين و به تسخن الى درجة 850 – 950°، و بعد ابقائها عند هذه الدرجة لمدة تتوقف على عمق طبقة الزهر الابيض تبرد ببطء الى درجة 300 – 325°، و تركيب الزهر المستعمل لسباكة المواسير كالاتى :

 $^{\prime}$ Mn $^{\prime}$ 0.55 - 0.5 $^{\prime}$ Si $^{\prime}$ 2.0 - 1.75 $^{\prime}$ C $^{\prime}$ 3.65 - 3.6

. S % 0.08 - 0.07 , P % 0.6 - 0.55

و فى الطريقة الثانية تصب المواسير داخل قوالب رملية مجففة اثناء دورانها و تجهز هذه القوالب فى روازق دائرية، فى هذه الحالة لا يبيض زهر المواسير و يصبح التلدين غير لازم، و يتميز تركيب الزهر فى

هذه الحالة عنه في الحالة المذكورة اعلاه بانخفاض نسبة السليكون فتصبح نحو 1.6 - 1.7 ٪.

و بشكل (d، 116) بينا ماكينة السباكة بالطرد المركزى على شكل سنترفوجة، و بها تدور المائدة بما عليها من قوالب 1 حول محور رأسى 2 فينساب المعدن المصبوب فى القمع الموجود بالمركز فى قنوات الصب 3 فيملأ القوالب المعدنية او الرملية .

3- السباكة تحت ضغط :

و هى واحدة من احدى طرق السباكة فى قوالب معدنية ، وبها يملأ المعدن السائل القالب المعدنى (ويكون عادة من الصلب) تحت تأثير الضغط. و تتتج بهذه الطريقة الاجزاء الصغيرة الواجهية الرقيقة الجدران من سبائك المعادن غير الحديدية فى الانتاج بالجملة، مثل اجزاء التركيبات الكهربائية، و اجزاء الماكينات الحاسبة و اجهزة الراديو و بعض اجزاء السيارات و الجرارات و غيرها .

و يضمنالضغط الذى يبذل على المعدن السائل عند صب القالب حسن امتلائه بالمعدن الذى يفقد سيولته بسرعة فى تجويف القالب المصنوع من الصلب، و اتخاذ المسبوكة لادق تشكيلات القالب، و تقليل المسامية بالمقاطع السميكة بالمسبوكة، و تتراوح الضغوط المستعملة عميلا من 10 – 500 ض. ج، و تصل سرعة صب المعدن فى القالب عندئذ الى 60 متر/ ثانية .

و تعتبر المسبوكة بعد اخراجها من القالب و تخليصها من المصبات جزءا تام الصنع، و لا تتطلب اى تشغيل ميكانيكي اضافى، ويمكن بطريقة السباكة تحت ضغط الحصول على ثقوب صغيرة و على

قلاووظ مضبوط، و تصل دقة ابعاد المسبوكة الى 0.1 – 0.01 مم. ولهذا فالمسبوكات المنتجة بهذه الطريقة تعد قابلة للتبادل فيما بينها عمليا . و بنية المعدن بالمسبوكات المنتجة بطريقة السباكة تحت الضغط تكون دقيقة الحبيبات نتيجة للتبريد السريع بالقالب الصلب، ولهذا تكون الاجزاء عالية المقاومة .

للحصول على الضغط الذى يدخل المعدن تحت تأثيره فى القالب تستعمل ماكينات مكبسية ذات غرف ضغط ساخنة او باردة او ماكينات تعمل بمساعدة كباس الهواء، و يجب عند تصميم الاجزاء التى ستتتج بالسباكة تحت الضغط مراعاة الظروف الخاصة لهذه الطريقة و جعل شكل الجزء المصمم ملائما للخصائص التكنولوجية لهذه الطريقة للسباكة.

الهاكينات الهكبسية ذات غرفة الضغط الساخنة :


و تستعمل للحصو على المسبوكات من السبائك التى لا تزيد درجة انصهارها عن 450° (القصديرية و الزنكية و الرصاصية) . و يصب المعدن في حمام من الزهر 1 (شكل 117) ، و تبقى درجة حرارة الحمام ثابتة بتسخينه ، و يملأ المعدن السائل خلال الفتحة 2 تجويف الاسطوانة و قناة التغذية 2 .

و عند ادارة يد التشغيل يغلق نصفا القالب 7 و يلتصق طرف الانبوبة 6 بفوهة قناة التغذية، عندئذ تشغل الاسطوانة البنيوماتية 8 اوتوماتيكيا فتحرك تحت تأثيرها المكبس 5 في الاسطوانة 4 فيضغط المعدن المنصهر في القالب. وبتجمد المسبوكة في القالب يرتفع المكبس 5 فينساب المعدن السائل من القناة 3 و ينفتح القالب 7 محررا المسبوكة، و بعد نفخ القالب تعاد عملية الصب.

و يقوم بخدمة الماكينة شخص واحد ، و تصل انتاجية الماكينات النصف اوتوماتيكية من هذا النوع الى 250 و الاوتوماتيكية الى 1000 مسبوكة في الساعة، و يصل الضغط على المعدن الى 6 - 75 ض. ج.

و من اهم عيوب ماكينات هذا النوع هو تكون طبقة من الاكاسيد بين جدران المكبس و الاسطوانة عند صب سبائك تزيد درجة انصهارها عن 500 ° مما يسبب توقف الماكينة كثيرا .

شكل رقم 117 ، ماكينة مكبسية تحت الضغط بغرفة ساخنة للضغط




ماكينات بكباس للمواء بغرفة متحركة للضغط؛


و تستخدم للحصول على المسبوكات من سبائك الالومنيوم والماغنسيوم (شكل 118) حيث تعمل بهواء مضغوط من 10 – 100 ض. جـ، فبالحمام الزهر 1 توجد غرفة الضغط المتحركة المنحنية بشكل عنق الاوزة 2، ويدخل المعدن السائل الى الغرفة خلال الفتحة 3

ويتخذ بها نفس مستوى المعدن بالحرارة في الوضع المبين بشكل (118 م و عند تشغيل تركيبة التشغيل تتحرك الغرفة 2 الى الوضع المبين بشكل (b ، 118 م) ويلتصق طرفها بفوهة قناة التغذية لقالب السباكة المغلق، و في نفس الوقت تغلق الفتحة 3 بواسطة الابرة الثابتة 4، وبدخول الهواء المضغوط الى الغرفة خلال الفتحة 5 فانه يطرد المعدن المنصهر منها ويدفعه في قالب السباكة . وبعد اخراج المسبوكة ونفخ القالب تعاد العملية، ويقوم بخدمة الماكينة شخص واحد، وتصل انتاجيتها الى500صبة في الساعة

شكل رقم
118
ماكينة
بكباس للهواء
تحت الضغط
بغرفة متحركة



و تقعد درجة الانصهار العالية للسبائك النحاسية و غيرها للسباكة تحت الضغط. وفي هذه الحالة تستعمل الماكينات المكبسية ذات غرفة الضغط الباردة، وتعمل بمبدأ ضغط المعدن السائل. و مبدأ عمل هذه الماكينات مبين بشكل (119).



شكل رقم 119 ، رسم تخطيطى لتركيب و عمل الماكينة المكبسية للسياكة تحت ضغط بغرفة الضغط الباردة

و يدخل المعدن السائل الذي يصهر خارج الماكينة الى غرفة الضغط 1 بواسطة بودقة عيار، و يكبس المعدن بواسطة المكبس 2 المدفوع هيدروليكيا في القالب 3 خلال قناة، و يبقى المعدن الزائد فوق المكبس السفلي 4، ثم يرفع المكبس 2 الى وضعه العلوى و يقص المعدن المتبقى 5 من المصب بتحريك المكبس السفلي 4و يخرج من الغرفة.

بعد ذلك يفتح القالب 3 و تخرج منه المسبوكة 6 . و بعد القالب تكرر العملية، و يصل الضغط في هذه الماكينة الى 100 – 1000 ض. ج، وقد تصل انتاجيتها الى 500 صبة في الساعة .

4- السباكة المضبوطة بواسطة النماذج المنصهرة :

تستعمل طريقة السباكة المضبوطة بواسطة النماذج المنصهرة لانتاج المسبوكات الصغيرة من اى سبائك على شكل اجزاء تامة الصنع، (اجزاء او الآت) بدقة لا تقل عن الدرجة الخامسة للدقة حسب المواصفات القياسية السوفييتية دون استعمال اى تشغيل ميكانيكيى لها بعد ذلك.

و تتكون تكنولوجيا انتاج المسبوكات بالطريقة المذكورة من المراحل التالية :

- 1) تجهيز نموذج قياسي للجزء .
- 2) تجهيز اسطمبات لسبائك النماذج الشمعية .
 - 3) سبك النماذج الشمعية .
- 4) تجهيز قوالب السباكة باستعمال النماذج الشمعية .
 - 5) صهر الشمع بالقالب و تحميصه.
 - 6) صب المعدن السائل في القوالب.
 - 7) اخراج المسبوكة من القالب و تنظيفها .

ويصنع النموذج القياسى للمسبوكة من الصلب اوالسبائك النحاسية بالتشغيل الميكانيكي الدقيق مع اعتبار انكماش السبيكة التى ستصنع منها المسبوكات الدقيقة.

وتصنع طبقا للنموذج القياسى للمسبوكة من الصلب او من السبائك النحاسية بالتشغيل الميكانيكى الدقيق مع اعتبار انكماش السبيكة التى ستصنع منها المسبوكات الدقيقة .

و تصنع طبقا للنموذج القياسى قوالب من السبائك الخفيفة لكبس النماذج الشمعية، ويجرى سبك النماذج الشمعية فى هذه القوالب من سبيكة شمعية منصهرة بنفس الطريقة التى تسبك بها المعادن تحت الضغط، وتتكون السبيكة الشمعية المستعملة لتجهيز النماذج عادة من بدائل الشمع الطبيعى كالسيرزين و الستيارين والبارافين و غيرها، ويجب ان يكون النموذج الشمعى ذا سطح نظيف وناعم دون فجوات او خدوش او اى عيوب اخرى.

و تكون من النماذج الصغيرة كتلة واحدة بتوصيلها بنظام موحد للصب من الشمع، و تطلى كتلة النماذج الشمعية هذه بغمرها فى محلول من المارشليت و كمية صغيرة من الزجاج السائل، ثم يرش سطح كتلة النماذج بمسحوق من الكورندوم او الكوارتز المحمص عند درجة من الحسين تماسها مع رمل القالب ثم تجفف عند درجة 20 ° تقريبا لمدة 5 – 6 ساعات.

ثم تختم كتلة النماذج مع نظام الصب في ريزق بحيث يمكن دخول المعدن الى نظام الصب، وعادة يجرى الختم بالهز على ماكينات الهـز الخاصـة (دون افسـاد كتلـة النمـاذج) و يسـتعمل للخـتم رمـل كوارتزى يضاف اليه الزجاج السـائل، او خليط من الرمل الكوارتزى مع اضافة من الطين الحـرارى بنسـبة 5-6 ٪، ويجفف القالب المجهز عنـد درجـة 20 ° تقريبـا لمـدة 2-8 سـاعات، و تجـرى اوالـة النمـاذج الشمعية (صهرها) من القالب في الفرن عند درجة 000-120 على


صاجات، و لازالة النماذج تماما يبقى القالب فى فرن لافع (موفل) عند درجة 150 $^{\circ}$ لمدة 1.5-2 ساعة، و بعد ذلك يحمص القالب فى نفس الفرن عند درجة 800-850 $^{\circ}$.

و يجرى صهر السبائك لصبها فى القوالب فى افران كهربائية — قوسية او حثية او بالمقاومة و ذلك حسب نوع السبيكة .

و يعطى صب المعدن في القالب تحت ضغط من 2 – 5 ض. جـ او بطريقة الطرد المركزي افضل النتائج من ناحية الدقة .

و بشكل (120 ، a) رسم تخطيطى لفرن كهربائى 1 يدور على محاور، و بالفرن اقطاب افقية 2، و يثبت القالب 3 المحمص الساخن الى غطاء الفرن بعد انصهار المعدن بحيث ينطبق قدح المصب على الفوهة 4 بغطاء الفرن.

و يفصل التيار و يدار الفرن بالقالب المثبت عليه 180 °. و يرسل الهواء المضغوط من الشبكة 5 خلال المحور المجوف فيمتلأ القالب بالمعدن السائل تحت ضغطه، و تستعمل نفس هذه الطريقة لملء القوالب عند صهر المعدن بالافران الحثية او افران المقاومة، وبعد تجمد المسبوكات يرفع القالب عن الفرن.



شكل رقم 120 ، رسم تخطيطى للحصول على المسبوكات الدقيقة :

- عب كتلة القوالب بالمعدن من الفرن مباشرة تحت الضغط .

- عب كتلة القوالب بطريقة الطرد المركزى .

و بشكل (120 ، d) بينا صب كتلة من القوالب المجهزة بواسطة النماذج الشمعية بطريقة الطرد المركزي، فيثبت الريزق المحمص 2 ، و به كتلة النماذج 3 على المائدة الدائرة 1 لماكينة الطرد المركزي (السنترفوجة) بحيث ينكبق محور دوران الماكينة الرأسي 4 على محور دوران القوالب و المصب الاوسط 5 ، و بعد تبريد القالب تخرج منه المسبوكات و تخلص من المصبات و تنظف .


5- السباكة في قوالب قشرية :

عند سباكة المعادن لا يسخن من الرمل الا الطبقة الرقيقة الملامسة للمسبوكة، اى ان باقى الرمل بالقالب لا يشارك فى عملية السباكة، و قد روعيت هذه الحقيقة فى الطريقة الحديثة للحصول على مسبوكات بصبها فى قوالب رقيقة الجدران على شكل قشرة من خليط خاص للسباكة يتكون من الرمل الكوارتزى الناعم مع اضافة من البكاليت (صمغ صناعى) بنسبة 5-6%.

و لخليط السباكة المذكور خاصية القابلية للتحميص و تكوين قشرة عند تلامسه كع سطح نموذج معدنى مسخن، وهذه القشرة ذات انفاذية جيدة للغازات.

و يتلخص تجهيز القالب بالطريقة المذكورة فى تجهيز قشرتين من الخليط المذكور لنصفى القالب ثم تجمعيهما لتكوين القالب.

و بشكل (121) رسم تخطيطي لتجهيز القالب القشرى وماكينة تجهيز هذه القوالب عبارة عن خزان معدنى يدور حول محور افقى .



شكل رقم 121 ، رسم تخطيطي للحصول على القوالب القشرية :

- a صب رمل السباكة في خزان الماكينة.
- b وضع لوحة النموذج الساخنة على خزان الماكينة c. عملية القلب.
- -d لوحة النموذج بعد قلبها مع القشرة المتكونة عليها من خزان الماكينة .
 - e تحميص القشرة في الفرن .
 - f- نزع القشرة المحمصة.
- 1- خزان الماكينة . 2- لوحة النموذج . 3- القشرة . 4- فرن التحميص .

و ينثر خليط من السباكة فى خزان الماكينة (فى الوضع a) ثم تثبت من اعلى لوحة النموذج المعدنية المسخنة الى درجة a a) . يحبث تكون نماذجها موجهة الى داخل خزان الماكينة (الوضع a) .


ثم يدار الخزان بلوحة النموذج و الخليط المسبكى 180 ويبقى في هذا الوضع لمدة 15-20 ثانبة (الوضع 2)، و في هذه المدة تتكون على سطح النماذج قشرة رقيقة من الخليط المسبكى سمكها 10-10 مم، و تبقى عليها بعد ادارة الخزان الى وضعه الاول (الوضع 10)، و تنزع اللوحة مع القشرة المتكونة عليها عن الخزان و توضع في فرن للتحميص (الوضع 10) حيث تبقى لمدة 100 ثانية عند درجة 100 من 100 و به تسوى القشرة و تزداد متانتها و تنزع القشرة المسواة عن لوحة النموذج بواسطة الدسر (الوضع 100 و ترسل التجميع قالب السباكة .

و يجهز قالب السباكة من قشرتين تثبتان معا برباطات (شكل a . 122 ، a) و يوضع رأسيا في صندوق معدني استعدادا للصب (شكل b . 122 ، b) و يملأ الفراغ بين جدران الصندوق و القشرة بكسر الزهر وذلك لتجنب تحطم القالب القشري تحت تأثير ضغط المعدن السائل .

و يمكن في القوالب القشرية سباكة الزهر و الصلب و المعادن غير الحديدية، ولا تقل دقة المسبوكات المنتجة بهذه الطريقة عن دقة المسبوكات المنتجة بهده الطريقة عن دقة المسبوكات المنتجة بواسطة النماذج المنصهرة (0.2 – 0.5 مم على طول 100 مم) و يكون سطح المسبوكات الناتجة نظيفا لدرجة يمكن معها الاستغناء عن التشغيل الميكانيكي للاجزاء بعد ذلك .

و تكنولوجيا انتاج القوالب القشرية بسيطة جدا و يمكن مكننتها باستعمال معدات غير معقدة، و طريقة انتاج المسبوكات في

قوالب قشرية طريقة متطورة ذات امكانيات واسعة للتطبيق في الانتاج المسكى.



شكل رقم 122 ، وضع القالب القشرى فى صندوق للصب و ملئه بالكسر : 1-a ، 1-a نصفى القالب القشرى المجمع مربوطان برباطات . b — القالب القشرى المجمع الموضوع بالصندوق المعدنى 1-a

6- السباكة المستمرة (الدلفنة) لالواح من الزهر:

تتلخص طريقة نيكولاينكوف و اوليتوفسكى لانتاج الواح من الزهر فيما يلى (شكل 123):

يمر زهر سائل تركيبه كتركيب الزهر الطريق من فرن الدست فى قناة تغذية ذات مصب عريض الى الفرجة بين درفيلين دائرين للكينة، و ينساب الزهر السائل بين الدرفيلين على طول المماس لهما،


وعند مرور الزهر فى الفرجة يتجمد لتلامسه مع السطح البارد للدرفيلين على شكل لوح عريض (شريط) يمكن تغيير سمكه بتغيير المسافة بين سطحى الدرفيلين فى الحدود من 06-1.2 مم .

و يقطع لوح المعدن الخارج من منطقة الدرافيل مباشرة اثناء حركته و هو في حالة التوهج بلون احمر فاتح (1000°م) بواسطة مقصات الى الواح مستطيلة متساوية ابعادها 700 × 500 مم .

و ترص الواح الزهر الابيض الناتجة بهذه الطريقة في مجموعات من 20-18 نوحا تعامل بالتلدين بالنظام التالى :

تسخين بطئ (ساعتان) حتى 950 – 1000 ° ثم الابقاء لمدة ساعتين، والتبريد

حتى 700 – 650 ° لمدة 4 ساعات، شم اتمام التبريد في الهواء. و تتحول الواه الزهر الابيض نتيجة للتلدين الى زهر طريق ذي اساس معدني فيريتي و احتواءات من كربون التلدين و الخواص الكيميائية لالواح الزهر بعد تلدينها كخواص الزهر الفيريتي الطريق، و هذا الزهر يمكن ثنبه و ثقبه بمسمار كما انه يتشكل في الاسطمبة.



شكل رقم 123 ، رسم تخطيطي للسباكة المستمرة لالواح الزهر :

1- بودقة بها زهر سائل.


2- قمع الصب. 3- قناة (المغذى).

4- درفيلان . 6 ، 6 – مكشطتان تنظيف الدرفيلين .

7- مستوى مائل . 8 - مقص .









من الطرق المتطورة لتشغيل المعادن في الصناعات الميكانيكية العامة و الخاصة تستعمل على نطاق واسع طريقة تشغيل المعادن بالضغط، و تجرى على الساخن و البارد و تعتمد الطرق المختلفة لتشغيل المعادن بالضغط، و تجرى خواصها اللدينية، اى على قدرتها على تغيير ابعادها و شكلها تحت تأثير القوى الخارجية المؤثرة عليها دون ان تتحطم، مع احتفاظها بالشكل الذي اكتسبته بعد ازالة القوى الخارجية، و عند تشغيل المعادن بالضغط تتغير كذلك خواصها الميكانيكية و بنيتها ومن الانواع الرئيسية لتشغيل المعادن بالضغط: المدافنة، سحب الاسلاك، الطرق و الكبس و البثق.

1) الدلفنة (الدرفلة):

و هـى عمليـة ضغط المعـدن بـين الاسـطوانتين الـدائرتين (الدلفينين) لماكينة الدلفنة .

2) سحب الاسلاك:

و يتلخص فى سحب الخامة (قضيب او سلك) خلال الفتحة المطلوبة للوحة السحب.

3) الطرق و الكبس:

و تجرى باستعمال المطارق و المكابس، فاذا كان الطرق يجرى بين سطحين مستويين يسمى بالطرق الحر، اما اذا كان يجرى باستعمال تجهيزات خاصة (قوالب الكبس او الاسطمبات) يسمى بالكبس فى الاسطمبات و الكبس فى الاسطمبات يمكن ان يكون فراغيا او مستويا . ففى الحالة الاولى تكون الخامة عبارة عن قضيب او مسبوكة و فى الحالة الثانية عبارة عن لوح .

4) البثق:


و يتلخص فى ضغط المعدن الموجود بقالب مغلق حتى يبثق من فتحة خاصة به و تنتج بالبثق المواسير و القضبان من المعادن و السبائك المختلفة.

و دلفنة و طرق و كبس المعادن فى الاسطمبات ذات اهمية كبيرة فى الصناعات الميكانيكية الحديثة و لتحسين عملية تشغيل المعادن بالضغط يستعمل الكبس فى اسطمبات على الساخن بدلا من الطرق الحر بقدر الامكان، و يمكن تحقيق هذا بتطوير انتاج المعدات اللازمة لذلك، و يزداد استعمال الكبس على الساخن فى اسطمبات لصناعة اجزاء اكبرو اثقل و هى اكثر الاجزاء صعوبة فى التشغيل بالضغط فى ورش الحدادة و قد بدء اخيرا فى استعمال المعادن المدلفنة ذات المقطع الدروى و المقطع المتغير على نطاق واسع مما يسهل كثيرا من تصميمات الاسطمبات و يقلل صعوبة العملية و ينقص استهلاك المعدن من 15 - 20 ٪.

1- مقتطفات من نظرية التشكل اللديني للاجسام:


يعتبر المعدن في الحالة الصلبة كما هو معلوم جسما كثير البلورات (شكل 124، ه) اى جسما يتكون من عدد كبير من الحبيبات ذات الشكل الهندسي غير المنتظم التي تسمى بالبلورات المنفردة (مونوكريستال) و لتشكل المعدن لدينيا يعرض لاجهاد يزيد على حد المرونة و يقل عن المقاومة القصوى و يمكن تصور التشكل على حد المرونة و يقل عن المقاومة القصوى و يمكن تصور التشكل اللديني للبلورات المنفردة و تكون التشكل اللديني للبلورة المفردة اساسا نتيجة لازلاق مجموعة من الشبكات البلورية بالنسبة للاخرى. (شكل 124، d) و يحدث الانزلاق بصفة اساسية في اكثر المستويات ازدحاما بالذرات و تكون ظاهرة الانزلاق مصحوبة

فى الاعادة بازدواج ميكانيكي (شكل 124، c) و به يدور جزء من البلورة الوحيدة الو وضع متماثل مع وضع الجزء الاخر و بزيادة درجة التشكل تدور الحبيبات و تتكسر و تمتد اجزاؤها باتجاه التشكل مكونة بنية ليفية و هكذا فإن التشكل اللديني للمعدن يكون مصحوبا بصغر حبيباته ويعتبر التشكل اللديني للمعدن في الحالة الباردة من خواصه الميكانيكية



شكل رقم 124 ، التشكل التلديني لجسم كثير البلورات :

- a- جسم كثير البلورات.
- b شكل تقليل للانزلاق.
- c شكل تخطيطي للتثنية (twinning).



شكل رقم 125 ، تغير الخواص الميكانيكية للصلب (\mathbb{C} % %) عند معاملته بالضغط على البارد .

و الطبيعية – الميكانيكية تغييرا كبيرا فترداد مقاومته وصلادته و تنخفض استطالته النسبية و مقاومته للصدمات (شكل 125) كما تتخفض مقاومته للصدأ و توصيله للكهرباء.

ويسمى تغير خواص المعدن المتشكل على البارد بالتقوية بالتشكيل على البارد، و عند عدم كفاية درجة التشكل تكون هذه التقوية سطحية، و يكون المعدن المشكل على البارد في حالة غير مستقرة نظرا لتشوه الشبكات البلورية، و لهذا فهو يميل الى الوصول الى حالة اكثر استقرارا و تسمى هذه الظاهرة التي تؤدى الى زوال المتانة المكتسبة بالعودة او الترييح، و لكن العودة تحدث ببطء شديد، و تلعب اعادة التبلور الدور الاساسى في زوال المتانة المكتسبة، و تتلخص ظاهرة العادة التبلور الدور الاساسى في زوال المتانة المكتسبة، و تتلخص ظاهرة

اعادة التبلور في ظهور مراكز للتبلور في المعدن المشكل تنشأ و تنمو حولها الحبيبات المشكلة، فيتخذ المعدن بنية متساوية المحاور غير موجهة يمكن تشكيلها اكثر. و حسب معلومات الاكاديمي بوشفرفان درجة اعادة التبلور المطلقة للمعادن النقية تقدر بنحو 0.4 من درجة الانصهار المطلقة.

اي أن:

0.4 المطلقة لاعادة التبلور T المطلقة للانصهار $T^{ m o}$

و تجرى اعادة التبلور للحبيبات المحطمة وزيادة حجمها عند درجة اعادة التبلورببطء شديد و تزدادسرعة هذه العملية برفع درجة التسخين، و يؤثر مقدار التشكل السابق على سرعة نمو الحبيبات المشكلة تأثيرا كبيرا فتنمو الحبيبات نموا ضئيلا اذا كانت درجة التشكل عالية و يحدث اكبر نمو للحبيبات عند درجة معينة حرجة للتشكل .


ويسمى التشغيل بالضغط وبه لا تحدث عملية اعادة التبلور و تكون بنية المعدن مقواة — باسم التشغيل على البارد، ويسبب تسخين المعدن المشكل على البارد و ابقاؤه عند درجة حرارة اعلى بقليل من درجة اعادة التبلور تكون بنية متماثلة المحاور عديمة التوجيه لا اثر بها للمتانة المكتسبة، و تسمى هذه المعاملة الحرارية بالتلدين باعادة التبلور، فاذا كان التشغيل بالضغط يتم عند درجة حرارة اعلى من درجة حرارة التبلور فان عمليتى تحطم الحبيبات و اعادة التبلور تحدثان في وقت واحد، و بعد هذا التشغيل نحصل في المعدن على اعادة لتبلور البنية دون اثر لزيادة المتانة، و تسمى العملية المذكورة بالتشغيل على الساخن، و يؤدى تشغيل المعدن المصبوب بالضغط على الساخن مع درجة كافية من

التشكل الى تحسين بنيته و خواصه الكيميائية . و تزداد كثافة المعدن في عملية التشغيل و يصبح اكثر تماثلا كيميائيا (نتيجة للانتشار) و تصبح بنيته صيرة الحبيبات، ومع ذلك فلتشغيل المعادن على الساخن عيب هام، و هو وجود البنية الليفية وما ينتج عنه من اختلاف خواص المعدن الميكانيكية بطول الالياف و عرضها . ويساعد على تكوين البنية الليفية الشوائب غير المعدنية بالمعدن . و توجد هذه الشوائب (الكبريت و الفوسفور و غيرهما) بالمعدن المسبوك على حدود الحبيبات، و تستطيل اثناء عملية التشكل مكونة طبقات تجرى فيما بينها اعادة تبلور الحبيبات المتشكلة مما ينتج عنه بنية طبقية، و في هذه الحالة لا يمكن اصلاح البنية الليفية الا بالمعاملة الحرارية ولا بالتشغيل بالضغط فيما بعد .

2- النظام الحراري عند التشغيل بالضغط على الساخن :

يجب تسخين المعدن قبل التشغيل الى درجة حرارة معينة لزيادة لدونته و تقليل الشغل المبذول لتشكيله، وبشكل (126) رسم بيانى يبين تغير الخواص الميكانيكية للصلب تبعا لدرجة الحرارة التى يسخن لها و من المنحنيات المبينة نرى ان نقطة الكسر (المقاومة القصوى) تصل الى حد اقصى عند درجة حرارة 300 ° تقريبا فى حين تصل الاستطالة النسبية δ % و نقص المساحة ϕ % الى حد ادنى، و يصبح الصلب عند هذه الدرجة قصفا و يفقد لدونته (ظاهرة التقصف عند اللون النيلى للتوهج) و بزيادة درجة التسخين اعلى من 300 ° تنقص مقاومة الصلب بشدة و ترتفع خواصه اللدينة، وتتمثل فى قيم δ % و ϕ % ولكن درجات الحرارة المرتفعة تساعد على نمو الحبيبات الشديد و يمكن ان تؤدى الى ظاهرة تجاوز التسخين او حتى الى احتراق المعدن وهو ما يستحيل ظاهرة تجاوز التسخين او حتى الى احتراق المعدن وهو ما يستحيل

اصلاحه . و لهذا فمن الضرورى عند تشغيل المعادن على الساخن تحديد اعلى درجة تسخين اليها بدقة و يجب انهاء التشغيل بالضغط عند درجة حرارة معينة و يؤدى تجاوزها الى ظهور نسبة كبيرة الحبيبات و الى انخفاض الخواص الميكانيكية .



شكل رقم 126 ، تأثير درجة التسخين على الخواص الميكانيكية للصلب

و يؤدى التشغيل عند درجة اقل منها الى حدوث التشغيل على البارد، و هكذا نرى انه من الضرورى عند التشغيل بالضغط على الساخن ان نعرف مدى درجات حرارة التشغيل الذى تحده من اسفل و من اعلى.

و قد كان العالم تشرنوف اول من لفت الانظار الى اهمية مدى درجات حرارة التشغيل، و بجدول (18) اوردنا قيم مدى درجات حرارة التشغيل السبائك المختلفة بالضغط على الساخن.

و يجب ان يجرى تسخين المعدن الى الدرجة المعطاة فى مدة معينى اذ ان الحصول على بنية متماثلة و تسخين متساو لكل حجم الخامة و اقل تأكسد ممكن للمعدن و غير ذلك يتوقف على النظام الصحيح لتسخين الخامة . و يختلف توصيل انواع الصلب المختلفة للحرارة لاختلاف تركيبها الكيميائي، فعلى سبيل المثال ينخفض توصيل الصلب للحرارة بزيادة نسبة الكربون و الاضافات السبكية به، و لهذا يجب زيادة مدة تسخينه كذلك يؤثر شكل الخامة و ابعادها على التسخين فكلما كانت الابعاد اكبرو الشكل اعقد كلما وجبت زيادة مدة التسخين .

جدول (18) مدى درجات حرارة طرق الصلب و السبائك غير الحديدية

مدى درجات الحرارة، °م		7 - t1 - 1
الحد الادنى	الحد الاعلى	اسم السبيكة
850 – 800	1000 - 1200	الصلب الكربوني
900 – 825	1100 – 1150	الصلب السبائكي
700	850	البرونز
600	750	النحاس الاصفر
400 – 350	47 – 49	سبائك الالومنيوم
350 - 300	370 - 430	سبائك الماغنسيوم

كما تؤثر درجة حرارة الفرن عند شحن المعدن تأثيرا اساسيا على نظام التسخين، وفي هذا المقام يجب ان نذكر ان مرور المعدن المسخن بالنقط الحرجة (Acl,Ac3) تصحبه تغيرات في الحجم وامتصاص للحرارة مما قد يؤدي الى ظهور الشقوق و تشويش سلامة المعدن، ولذا يجب ان يجرى التسخين عند المرور بالنقط الحرجة ببطء،

و يجب مراعاة هذه الحقيقة خاصة عند تسخين الصلب العالى السبيكية و القطع الكبيرة الابعاد .

و بعد تجاوز النقط الحرجة يجب على العكس ان يجرى التسخين باقصى سرعة ممكنة لتقليل ما يفقد بالتأكسد و بانخفاض نسبة الكربون بالمعدن (الصلب)، و يمكن حساب الوقت التقريبي لتسخين الخامات الباردة من الصلب الكربوني و الصلب السبيكي و المسبوكات باستعمال المعادلة التقريبية للبروفيسور دبرجوتوف

$$Z = \alpha \cdot K D \sqrt{D}$$

حيث: Z - زمن التسخين بالساعات.

D - قطر الخامة بالمترات.


K - ثابت يساوى 10 للصلب الكربوني و 20 للسبائكي.

معامل يتوقف على طريقة وضع الخامات بالفرن . α

3- معدات التسخين :

يتم تسخين المعدن فى الكور او فى الافران اللهبية او الكهربائية، ويستعمل الكور للتسخين عند الحدادة اليدوية فقط، وبشكل (127) رسم يبين تركيب كور الحدادة ويجرى احتراق الوقود وتسخين المعدن بالقعر 1، وتتم تغذية الهواء اللازم للاحتراق بواسطة ماسورة الهواء 2 الى صندزق الهواء 3 و منها الى القعر خلال قصبة الهواء 4 (تويير)، ويمكن التحكم فى تغذية الهواء بواسطة النزاع 5، وتتجمع نواتج الاحتراق فى الطاقية 6 وتصعد منها الى المدخنة 7 ويستعمل حوض الماء 8 لتبريد الادوات وغير ذلك.


و من عيوب الكور التسخين الغير متساوى للخامات، و النسبة العالية لاحتراق المعدن و تتراوح من 2-10 ٪ في كل مرة يسخن فيها، و المردود المنخفض و يبلغ 2-5 ٪ و الكور قد يكون ثابتا او متنقلا .



شكل رقم 127 ، كور الحدادة

و تسخن الغالبية العظمى من المواد المشغلة بالحدادة فى الافران اللهبية ة تنقسم حسب نوع الوقود المستخدم الى افران تشغل بالوقود الصلب او السائل او الغازى، و يمكن ان تكون هذه الافران غرفية او تدريجية، بالافران الغرفية تكون درجة الحرارة بكل الفراغ العامل متساوية تقريبا، اما فى الافران التدريجية فان درجة حرارة الفراغ العامل محختلفة حسب طول الفرن، و تزيد من مكان الشحن الى مكان

الاخراج، و بشكل (128) اورددنا رسمل لفرن غرفى لهبى يعمل بالوقود الصلب.



شكل رقم 128 ، فرن لهبي غرقي

ويشحن الوقود خلال الباب 2 في غرفة الاحتراق 1 ويوضع بطبقة متساوية على تصبيعة النار 3 و فوقها يحدث الاحتراق، ويغذى الهواء اللازم للاحتراق تحت قضبان الوقود خلال فتحة الهواء 4. ويرتفع اللهب المتكون الى اعلى وينحنى متخطيا العتبة 5 وبذلك يصل الى الغرفة العاملة للفرن 6، وبها يسخن الخامات المشحونة خلال شباك الشحن 7 وجدران وسقف الفرن، وتمر نواتج الاحتراق خلال ماسورة الدخان 8 الى المدخنة 9، ومن آن لآخر ينظف الخبث و الرماد المتساقط خلال تصبيعة النار الى فتحة الهواء، ولزيادة مردود الفرن يستعمل المستعيد 10 ويقوم بتسخين الهواء الداخل الى الفرن باستعادة بعض الحرارة الموجودة بنواتج الاحتراق الخارجة من الفرن.

و يرفع المستعيد مردود الفرن بنسبة تصل الى 16 ٪ و تتطلب الافران التى تعمل بالوقود الصلب شحنه باستمرار و تسويته و تقليبه وازالة الرماد، و العناية بها اعقد و اغلى بكثير من العناية بالافران التى تعمل بالوقود السائل او الغازى.

و يجرى اشعال الوقود السائل فى الافران باستعمال فونيات تقوم بتذرير الوقود و خلطه بالهواء، و تستعمل عند استعمال الوقود الغازى المشاعل الغازية التى تقوم بتكوين الخليط المحترق و اشعاله فى الفرن.

وتعتبر انفاق التسخين المستعملة لتسخين الصبب الضخمة التى تصل من ورشة صهر الصلب و هى ما تزال ساخنة - تعتبر من انواع الافارن الغرفية . و فى هذه الانفاق تجرة تسوية درجات الحرارة للجزء الاوسط و الاجزاء الخارجية منه و تسخن الانفاق الحديثة بالغاز .


و عند تسخين صبب الصلب بالغاز تستعمل الافران التدريجية التى تضمن تسخين المعدن بالتدريج حتى درجة الحرارة المطلوبة، و بشكل (129) بينا فرنا تدريجيا يعمل بالوقود الغازى و يجرى شحن الخامات او الصبب خلال النافذة 1 بواسطة الدفع الميكانيكى، و تتحرك الخامات الداخلة على قضبان من الصلب المقاوم للحرارة او على مواسير من الصلب 2 يجرى بداخلها الماء، و تسخن الخامات المتحركة بالتدريج حتى تصل في حركتها الى درجات الحرارة العالية (1100 – 1300).

تخرج الخامات المسخنة الى درجة الحرارة المطلوبة خلال النافذة 3، و تراقب الخامات المسخنة من النافذة 4 و تعدل و تقلب عند الحاجة خلال هذه النافذة اذا وقعت من على القضبان، و يجرى اشعال الغاز

بواسطة مشاعل غازية موضوعة في نهاية الفرن في مقابل مكان شحن الخامات الباردة او الصبب.

و تـزود الافـران التدريجيـة بمسـترجع للحـرارة ممـا يرفـع مـن مردودها الى 40٪، وتضبط درجة حرارة التسخين فى الافران باستعمال بيرومترات ضوئية او بيروجرافات، و فى بعض الاحيان يستعمل التحكم الالى فى درجات الحرارة.

و تقدر انتاجية الافران اللهبية بوزن المعدن (بالكجم) المسخن الى درجة التشغيل بالضغط فى الساعة لكل متر2 من قاع الفرن و تصل انتاجية الافران.



شكل 129 ، فرن تدريجي

الى 600 كجم/ ساعة . متر2 . و التدريجية الى 400 كجم/ ساعة . متر2 ، و التدريجية الى 400 كجم/ ساعة متر2 ، و عيب الافران اللهبية هو انخفاض نسبة الكربون و الاحتراق الكبير للمعدن و يصل الى 1.5-4 ٪ لكل مرة تسخين فيها .

و تستعمل فى الوقت الحاضر بالاضافة الى الافران اللهبية افران المقاومة الكهربائية الغرفية و التدريجية، و تمتاز هذه الافران بامكان اجراء التسخين دون تأكسد و ذلك بادخال غاز واق فى الفرن العامل، و بالدقة الكبيرة فى التحكم فى درجة الحرارة.

و تستعمل الافران الكهربائية عادة لتسخين المعادن و السبائك الحديدية، اذ ان تسخين الخامات من الصلب في الافران الكهربائية يتطلب استهلاك طاقة كهربائية كبيرة. و افضل طرق التسخين الكهربائي هي التسخين بالتلامس و الحث.

التسفين الكمربائي بالتلامس:

و يجرى عادة باستعمال التيار المتقطع و جهاز التسخين بالتلامس عبارة عن محول خافض بعدد من الدرجات كافى لاختيار النظام المطلوب للتسخين.

و هنا يمر التيار الكهربائى من الاقطاب خلال الخامة المسخنة، و يستعمل جزء من الحرارة فى تسخين الخامة فى حين يضيع الباقى فى الجو المحيط بها، و لا يكون التخسين متساوى فى طريقة التلامس الا اذا كان مقطع الخامة واحدا بكل طولها بين القطبين، ولذلك يفضل استخدام هذه الطريقة لتسخين القضبان و المواسير و الشرائط و الالواح و غيرها.

و لما كان التسخين بالتلامس لا يمكن اجراؤه في غطاء حافظ للحرارة فانه يجب اجراء التسخين بسرعة لتجنب ضياع مقدار كبير من الحرارة و لمنع تأكسد سطح الخامة، و تستعمل لذلك تيار عالى الشدة، و لهذا السبب فان ابعاد الخامات المسخنة تحدد باقل من D (ق) = 75 مم .

التسخين الحثى:

هذه الطريقة للتسخين اكثر تطورا و هي تعتمد على المجال المغناطيسي الذي يتكون عند مرور التيار المتقطع في ملف واحد، اذ تنشأ في المعدن الموجود في هذا المجال تيارات دوامية تضمن بالاضافة الى الحرارة الناتجة عن هستريا اعادة المغنطة تسخين المعدن.

و اتسخين الخامة بالحث توضع فى حاث عبارة عن ملف من ماسورة نحاسية مربعة المقطع تبرد بالماء و معزولة عن الخامة بمادة مقاومة للحرارة و و يوصل الحاث بمولد للتيار العالى التردد .

و تنقسم اجهزة الحث حسب طريقة استعمالها الى اجهزة حث مستمرة او متقطعة العمل، و تزود افران الحث المستمرة العمل بتركيبة لشحن الخامات و تفريغها، و في هذه الحالة تغذى الخامات في مجرى او باستعمال ناقل الى التركيبة التي تدفع بها الى الملف، حتى تسقط من فتحة الخروج عند درجة الحرارة المطلوبة.

و فى اجهزة الحث المتقطعة العمل توضع الخامة فى ثقب الملف و تخرج منه بعد انتهاء التسخين بواسطة لاقط، و تعمل اجهزة التسخين بالحث فى الصناعة بتيار تردده يقع فى الحدود من 1000-1000 هرتز و يصل الى الاجزاء الصغيرة جدا الى 6000-1000 هرتز .

ولايستعمل التيار ذو التردد الصناعى الا للخامات الكبيرة التى يزيد قطرها عن 150 مم، و هذه الاجهزة ابسط بكثير لانه لا يوجد بها التوليد المتوسط للتيار، و يمتاز التسخين بالحث بخفض زمن تسخين الخامات خفضا كبيرا مما ينتج عنه تقليل طبقة الاكاسيد المتكون و بالتالى الاقتصاد في المعدن يخفض احتراقه ،استعمال التسخين الحثى الدقة في درجة التسخين و بطاقة مكان العمل و يقلل من مساحة الورش الخ.

و عند مقاومة اقتصادیات التسخین باللهب و التلامس و الحث یجب ان نـذکر ان التسخین باللهب اکثر اقتصادا مـن التسخین الکهربائی عند زیادة قطر الخامات عن 90 مم، و التسخین الکهربائی بالتلامس اکثر اقتصادا من التسخین اللهبی او الحثی للخامات القصیرة التی یقل قطرها عن 40 مم ولایزید طولها عن 200 مم، و للخامات الطویلة التی یقل قطرها عن 70 مم و لا یزید طولها عن 1000 مم.

و لا تتوقف تكاليف التسخين الحثى الا بقليل على قطر الخامات و من المستحسن استخدامه للتسخين عندما يكون قطر القطعة من 20-90 مم، البيانات الاقتصادية الموردة اعلام للحساب التقريبى .

اجمزة الفرن المساعدة :

شحن الخامات و تفريغها في درجات الحرارة العالية عمل بدني شاق، و لهذا يستحسن مكننة هذه الاعمال حتى اذا كان وزن الخامات صغيرا كأن يكون وزنها 2 – 3 كجم مثلا، و في حالة الشحن اليدوي توضع امام شباك الشحن منضدة ينقل الفران الخامات من عليها في الفرن، تدحرج الخامات الكبيرة عي منضدة تدحرج ذات اسطوانات، و

تشحن الخامات الثقيلة في الفرن بمساعدة الأوناش المعلقة و الروافع و الدوافع الهوائية او الهيدروليكية .

و الافران ذات الدوافع و النواقل الداخلية التى تقوم باخرج الخامات اسهل فى الاستعمال، و تسعمل لتسهيل ظروف العمل التركيبات الواقية منها و الشبكات المعدنية ذات الماء الجارى و الشبكات ذات الساتر المائى و الهوائى – المائى، و تركب اما شباك الشعن.

التنظيف من الاكاسيد:

يمكن ان يكون تنظيف الخامات المسخنة من الأكاسيد هوائيا او ميكانيكيا او هيدروليكيا .

ومن انواع التنظيف الهوائى نفخ الخامة بتيار من الهواء المضغوط البخار تحت ضغط من 1.5 – 5 ض.ج، و من الطرق الميكانيكية للتنظيف التنظيف التنظيف بالدق و الكشط و الشوكة و الفرشة و التنظيف بالاسطوانات القاطعة و التنظيف الميكانيكي على ناقل شريطي ، في التنظيف الميدروليكي يوجه على الخامة تيار من الماء تحت الضغط العالى (و يصل الى 100 ض.ج) و ليس لتبريد الخامة المسخنة بتيار الماء اي اثرعمليا ، لان العملية كلها لا تستغرق اكثر من 2 – 3 ثوان .







1- طبيعة عملية الفنة (الدرفلة):

تسمى عملية تشغيل المعدن بالضغط بتمريره بين السطوانتين اقل (دلفينى) ماكينة الدلفنة بحيث يكون الخلوص بين الاسطوانتين اقل قليلا من سمك الخامة بعملية الدلفنة، و تعطى الدلفنة للمادة المعدنية مقطعا و مقاسات معينة و و قد يستعمل انتاج هذه العملية كمنتجات جاهزة (كالقضبان و المواسير) او كمنتجات نصف مجهزة لعمليات الطرق و الكبس، و بشكل (130) رسم تخطيطى لعملية الدلفنة كما هو موضح بالرسم فان الاسطوانتين 2 اللتان تدوران في اتجاه السهم تمسكان الخامة 1، و تنشأ عند نقطة تلامس الخامة الدرفيلين قوة عمودية N و قوة احتكاك T ، و بتحليل القوتين الى مركباتهما في المستويين الافقى و الرأسي نحصل على القوى SP ، QS¹.


و تقوم القوتان S ، S^1 المؤثرتان في المستوى الافقى بتشكيل المعدن في حين تقوم القوتان المتضادتان Q, اللتان تعملان على خط عمل واحدو لكن في اتجاهين متضادين بجذب الخامة الى الامام اذا تحقق الشرط التالى P < Q.

و بتحدید القوتین P ، Q و التعویض بقیمتیهما فی الشرط المدکور نحصل علی T جتا α ، حیث α ، حیث α زاویة عصر الدرافیل للمعدن (زاویة الدلفنة) .

و لكن قوة الاحتكاك FN=T حيث FN - معامل الاحتكاك و يساوى ظل زاوية الاحتكاك ϕ و التعويض عن T بقيمتها : α جتا α جا α .

و بقسمة الطرفين على N جتا α نحصل على < خلل α اى ان ظل α و بالتالى فان α

و على ذلك فانه يجب لكى تحدث الدلفنة ان تكون زاوية الدلفنة α اصغر من زاوية الاحتكاك ϕ ، و عادة تؤخذ زاوية الدلفنة α للدرافيل المساء اقل من 20° و للدرافيل ذات المقطع حتى 35° ، و يقل فى عملية الدلفنة سمك الخامة من H الى d و يسمى الفرق فى سمك الخامة d بمقدار الانعصار المطلق .



شكل رقم 130 ، رسم تخطيطى لعملية الدلفنة (الدرفلة)

و يرتبط قطر الدرفيل و زاوية الدلفنة و مقدار الانعصار المطلق بالعلاقة الاتية :

را الطلق المقدار الانعصار المطلق الإنعصار المطلق تزداد بازدیاد قطر الدرافیل، و عند مقدار معین للانعصار المطلق تزداد وزویة الدلفنة بنقص صطر الدرافیل. و یزداد عرض و طول الخامة فی علمیة الدلفنة مع نقص سمکها، فی حین تقل مساحة المقطع حتما، و یسمی الفرق فی عرض الخامة قبل الدلفنة و بعدها بالاستعراض، و تسمی نسبة طول الخامة الناتج l الی طولها الاولی بمعامل الاستطالة L.

$$\frac{F}{f} = \frac{1}{L} = K$$

حيث F - مساحة مقطع الخامة قبل الدلفنة .

f - مساحة مقطع الخامة بعد مرورها بين الدرفيلين .


و هكذا فان معامل الاستطالة K يساوى نسبة مساحتى مقطع الخامة قبل و بعد الدلفنة، و تؤخذ قيمة K عمليا فى الحدود من K الا عند درجات العصر العالية .

2- معدات و عمل ماكينة الدلفنة (الدرفلة) :

تتكون ماكينة الدلفنة (شكل 131) من محرك 1 و مخفض للسرعة 2 و وحدة تروس 3 و وحدة عاملة او اكثر 4، و تقوم اعمدة النقل 5 و الوصلات 6 بربط اجزاء الماكينة، و الجزء الاساسى بالماكينة هو الوحدة العاملة و هي عبارة عن مجموعة من الدرافيل العاملة المركبة في بدن الوحدة .


و تصنع الدرافيل من الزهر الابيض او الصلب و تنقسم حسب مقطع الاجزاء المدلفنة الى ملساء او مدرجة او بمجارى او خاصة، وتستعمل الدرافيل الملساء (شكل 132 a) لدلفنة الالواح و الشرائط وتنتج الدرافيل المدرجة الحديد الخوصى و تستعمل الدرافيل ذات المجارى لانتاج المقطاع الواجهية و تدلفن فى الدرافيل الخاصة المواسير و الاقراص و العجلات و ما أشبه . و تتكون الدرافيل من الجزء العامل الذى يسمى بالبرميل و تتصل به من الطرفين رقبتان يثبت الدرفيل بواستطهما فى كراسى المحور و تنتهى الرقبتان بجزء خاص يسمى المجارى، و يتصل الدرفيل بواسطة اعمدة النقل و الوصلات المجارى بوحدة التروس و تتميز الدرافيل ذات المجارى (شكل 132 b) عن الدرافيل الملساء بوجود مجارى خاصة على سطحها، و يسمى الخلوص بين المجريين المقابلين الدرفيلين بالعيار، ولكل زوج من الدرافيل ذات المجارى عدد من العيارات تنقسم حسب استعمالها الى عيارات مدلفنة و عيارات للدلفنة الخشنة وعيارات تشطيب.

و تنقسم ماكينات الدلفنة حسب عدد الدرافيل الى ثنائية وثلاثية و رباعية وعديدة الدرافيل.



شكل رقم 131 ، رسم تخطيطي لماكينة الدلفنة

وبشكل (133) رسم تخطيطى لعمل ماكينات الدرفلة و بالوحدة العاملة لماكينة الدلفنة الثنائية الدرافيل درفيلان، و يمكن ان تكون الماكينة وحدية الاتجاه او مزدوجة الاتجاه حسب اتجاه دوران الدرفيل، ففى الحالة الاولى يكون اتجاه دوران الدرفيل و احدا، و فى الحالة الثانية يمكن تغيير اتجاه الدوران، و تسمى ماكينات الدلفنة المزدوجة الاتجاه بالعاكسة




شكل رقم 132 ، الدرافيل:

1- الجزء الاسطواني. 2- العنق. 3- الطرف المحدد.

b درافیل بمجاری: 1- المجری. 2- العیار.

و بماكينات الدلفنة الثلاثية الدرافيل وحدة عاملة بها ثلاثة درافيل، والدلفنة بهذه الماكينات مزدوجة الاتجاه بالرغم من عدم تغيير اتجاه الدوران، و بماكينات الدلفنة الرباعية الدرافيل يكون الدرفيلان الاوسطان عاملان و الخارجان ساندين، و ماكينات الدلفنة الرباعية الدرافيل يمكن ان تكون عاكسو او غير عاكسة.


و تنقسم ماكينـات الدلفنـة حسـب وضـع الوحـدات الى خطيـة ومدرجة و مستمرة و نصف مستمرة و متوالية ... الخ، و بالماكينات ذات الوضع الخطى (شكل 134، a) عيب و هو عمل الوحدات كلها بسرعة واحدة، و ينتفي هذا العيب بالماكينات المدرجة (شكل 134، b) اذ تكون الوحدات عدة خطوط تعمل بسرعات مختلفة مما يسمح بزيادة سرعة وحدة التشطيب و بالتالي يرفع انتاجية الماكينة كلها، ويمر المعدن المدلفن بالماكينات المستمرة (شكل 134، c) على التوالي خلال جميع الوحدات، التي توضع الواحدة تلو الأخرى، و سرعة كل وحدة اكبر من سرعة الوحدة التي تسبقها، و يتطلب عمل الماكينات المستمرة نسبة معينى بين السرعات المأخوذة لتجنب ارتخاء المعدن والتفافع او انشداده بين الوحدات المنفصلة، و بالماكينات نصف المستمرة تكون ماكينات الدلفنة و جزء من ماكينات الدلفنة الخشنة مجموعة مستمرة في حبن تكون الباقية خطأ أو تكون مدرجة (شكل d · 134 ، وتنقسم ماكينات الدلفنة حسب انتاجها الى ماكينات العصر الابتدائي و ماكينات الدلفنة التجهيزية و ماكينات دلفنة المقاطع و ماكينات دلفنة الالواح و ماكينات دلفنة المواسير و الماكينات الخاصة.



شكل رقم 133 ، رسم تخطيطي لعمل ماكينات الدلفنة :

. a ماكينة مزدوجة . b ماكينة عاكسة .

c – ماكينة ثلاثية . d ماكينة رباعية .



شكل رقم 134 ، رسم تخطيطي لوضع الوحدات

ماكينات العصر الابتدائي :

و تستعمل لدلفنة صبب الصلب لتحويلها الى خامة كبيرة، ومن ماكينات العصر الابتدائى مدلفنة النورات(البلومنج) و ماكينات انتاج الكتل اللوحية (السلابنج) و مدلفنة النورات عبارة عن ماكينات دلفنة قوية ثنائية الدرافيل عاكسة، يصل قطر درفيليها من 800 الى 1400 مم و طول الجزء الاسطواني العامل بها يصل الى 3000 مم و تكون مدلفنة النورات حسب عدد وحداتها وحيدة الوحدة او ثنائية الوحدات.

و يتراوح متوسط وزن الصبب المدلفنة من 2 – 10 طن و قد يصل في بعض الحالات الى 20 طن، و يتم تشغيل هذه الماكينات ميكانيكيا تماما و بها تحكم اوتوماتيكي، و يمكن رفع الدرفيل الاعلى لها او خفضه باستعمال قلاووظ ضاغط يحركه محرك كهربائي، يبين مؤشر يدور على تدريج قرصى مثبت على بدن الماكينة مقدار ارتفاع الدرفيل، ولتغذية الصبب الى الدرافيل يمتد امام الدرافيل و خلفها ناقل بكرى عبارة عن مائدة يتكون سطحها من عدد من البكر الذي يدار فيقوم بتحريك الصبب الموضوعة عليه، و تتوجه الصبة المسخنة بواسطة الناقل البكري الامامي الى الدرافيل حيث نعصر اول مرة ثم يعكس اتجاه حركة الدرافيل العاملة و الناقل البكري في حين يخفض القلاووظ الضاغط الدرفيل العلوي فيدفع الناقل الخلفي بالكتلة المعصورة بمقدار معين الى نفس العيار بالدرافيل و يستقبلها الناقل العاملة.

و بعد مرور الكتلة مرتين بين الدرافيل تقلب بمقدار 90° بواسطة مقلب اوتوماتيكى يوجد بالجانب الامامى للماكينة، وبعد ذلك تكر الصبة بالمجرى التالى (العيار التالى) و تمر خلاله عدة مرات مع

تقليبها من آن لآخر، ويتراوح عدد مرات المرور على مدلفنات النورات عادة من 13 – 19 مرة، وتتجه الالواح الخارجية من المجرى الاخير بواسطة ناقل بكرى الى المقص الذى يقوم بقص اطرافها او تقطيعها الى اجزاء عند الطلب، و تكون الالواح الناتجة ذات مقطع مربع من 125 × 125 الى 450 مم و تسمى بالنورات.

و تتجه هذه النورات الى ماكينة الدلفنة التالية او ترسل الى ورشة المطروقات لطرق الاجزاء الكبيرة، وانتاجية مدلفنة النورات عالية جدا تصل الى 3 مليون طن من المعدن في العام.

و ماكينات انتاج الكتل اللوحية (السلابنج) تقوم بانتاج خامات على شكل كتل لوحية سمكها من 75 – 300 مم و عرضها من 400 – 1600 مم . و تستعمل الكتل اللوحية لانتاج الالواح . و هذه الماكينات عبارة عن ماكينات ثنائية الوحدات العاكسة ثنائية الدرافيل، و الدرافيل العاملة للوحدة الاولى افقية كما في الماكينات المعتادة ويصل قطرها الى 1100 مم، الدرافيل العاملة للوحدة الثنائية رأسية مما يسمح بانتاج خامات حروفها الجانبية متساوية دون تفويت عند الحروف ويصل قطر هذه الدرافيل الى 700 مم، وتسمى هذه الماكينات فيهذا الوضع بماكينات دلفنة عامة .

ماكينات دلفنة المقاطع :

و تستعمل لدلفنة المقاطع المحتلفة و المقاطع الوجهية (الكمرات و القضبان الخ ...) و تنقسم الى ماكينات دلفنة المقاطع الكبيرة و قطر درافيلها من 500 – 750 مم وماكينات دلفنة المقاطع الصغيرة و قطر درافيلها من 250 – 350 مم، و تكون هذه الماكينات حسب عدد درافيلها ثنائية الدرافيل (عاكسة او غير عاكسة) او ثلاثية الدرافيل .

و وضع الوحدات العاملة لهذه الماكينات قد يختلف اختلافا كبيرا من ماكينة لأخرى، وان كان الوضع المستعمل عادة بماكينات دلفنة المقاطع الصغيرة هو النصف مستمر او المستمر، وبشكل (135) بينا منتجات ماكينات دلفنة المقاطع.

هاكينات دلفنة الالوام :

وتستعمل لدلفنة الواح المعدن في الحالة الساخنة او الباردة، وتنقسم الالواح الناتجة الى الواح سميكة و رقيقة، وتسمى الالواح التي يزيد سمكها عن 4 مم سميكة، وتجرى دلفنة الالواح السميكة على الماكينات الثلاثية الدرافيل الواكسة او على الماكينات الرباعية الدرافيل، وبها عدا الدرافيلين العاملين درفيلان ساندين.

و يصل قطر الدرافيل العاملة الى 1000 مم و طول الجزء الاسطوانى العامل و يتوقف على عرض اللوح المطلوب الى 4550 مم، وتستعمل على نطاق واسع للماكينات المكونة من عدد من الوحدات المختلفة ذات الوضع المستمر و النصف مستمر وهذه الماكينات ذات انتاجية عالية .


و الخامات المستعملة لدلفنة الالواح السميكة هي الكتل اللوحية، تستعدل الالواح الناتجة على ماكينات الاستعدال، وبعد ذلك تقص حروفها على مقصات خاصة او باستعمال القطاعات اللهبية الغازية، و تنتج الالواح الرقيقة (اى التي لا يزيد سمكها عن 4 مم) بالدلفنة على الساخن للكتل اللوجية القليلة السمك.

و تستعمل للدفائة مجموعة من الوحدات العاملة، الاثنتان الاوليتان منها ثنائية الدرافيل و الاخيرة ثلاثية الدرافيل، و بعد الحصول

على الواح سمكها نحو 2 مم تجرى الدلفنة في مجموعات تتكون من عدد من الالواح الرقيقة المدلفنة على الساخن و تقص حروفها.

و تدلفن الالواح على البارد لزيادة صلادتها نتيجة للتشغيل على البارد و كذلك لحصول على سطح مضبوط املس.

وفى هذه الحالة تجرى الدلفنة على ماكينات الدلفنة ذات الوحدة الواحدة العاكسة او الكثيرة الوحدات الرباعية الدرافيلو ترسل الالواح الناتجة لقص حروفها الطولية ثم تقطع الى الواح مقاسة .



شكل رقم 135 ، المقاطع المدرفلة المعتادة و الواجهة :

. T حرف - اوية . - حرف - - مقطع على شكل حرف - - ا

I مقطع على شكل حرف I . I مجرى .

مقطع على شكل حرف Z. قضيب.

7 -مستدير . 8 -مريع . 9 -مسدس.

ماكينات دلفنة المواسير:

و تستعمل لانتاج المواسير الملحومة و العديمة اللحام (المدلفنة)، و تنتج المواسير الملحومة بطرق مختلفة باللحام التراكبي (شفة على شفة) او باللحام التناكبي (قورة على قورة) او باللحام الكهربائي ... الخ، و المادة لهذه العملية هي خامة شريطية مختلفة المقاسات تقطع الى اجزاء او تلف في لفات .

و عند اللحام التراكبي (شفة على شفة) تجرى العمليات التالية:


- أ) شطف طرفي الخامة من الجهتين بكول الخامة .
- ب) تسخين الخامة الى 900 1000 و لفها على شكل ماسورة بسحبها خلال قمع خاص بداخله قلب اسطوانى .
 - ج) تسخين الخامات الملفوفة الى درجة اللحام (1300-1350 °) .
- د) دلفنة الخامات المسخنة على ماكينة دلفنة ثنائية الدرافيل دائرية العيار و بداخله قالب دائرى على قضيب طويل مثبت باطار خاص وراء الماكينة ، و تدلفن الخامة الملفوفة بحيث يكون خط اللحام الاعلى .
 - هـ) استعدال الماسورة الناتجة على ماكينة الاستعدال .
 - و) تشطيب الماسورة و قص الاطراف.

و تنتج بهذه الطريقة مواسير قطرها من 55 – 325 مم، و تدلفن المواسير العديمة اللحام على ماكينات خاصة، و تجهز من الصبة او الخامة المدلفنة اولا اسطوانة مجوفة ثم يحصل على المواسير بدلفنة

الاسطوانة المجوفة، وتجرى العملية الاولى على ماكينات ذات درافيل مخروطية الشكل (شكل 136، a) و يميل الدرفيلان احدهما بالنسبة للاخر بزاوية a0 - 10 .

و يدور الدرفيلان الذي يصل قطرهما الى 700 مم فى اتجاه واحد فيحركان الخامة 2 حركة حلزونية تسبب عند سرعات الدوران العالية و التسخين الشديد للمعدن تكون تجويف عند محور الخامة، ويستعمل للحصول على الشكل المطلوب لتجويف الخامة قلب استعدال خاص 3.

و تجرى العملية الثانية على ماكينات الدرفلة الترددية (شكل تجرى العملية الثانية على ماكينات الدرفلة الترددية (شكل b ، 136 و بدرافيلها A مجارى غير مركزية B تقوم بسحب الخامة الموضوعة على قلب D فتحولها الى ماسورة رقيقة الجدران E ، ومقاومة المواسير الملحومة .




شكل رقم 136 ، رسم تخطيطي لدلفنة المواسير غير الملحومة :

- a- الحصول على جلبة.
- 1- درافيل مخروطية . 2- الخامة . 3- القلب .
 - b رسم تخطيطي لماكينة الجلفنة الترددية .

هاكينات الدلفنة الخاصة :

و تستعمل لدلفنة الاطواق و العجلات القرصية و المقاطع الدورية و غير ذلك، وبشكل (137) رسم تخطيطى لدلفنة عجلة قرصية، والخامة المستعملة لذلك هي صبة كثيرة الاضلاع تقطع الى اجزاء، وبعد كبس الخامة المسخنة بواسطة مكبس او مطرقة وثقب فتحة بمركزها ترسل الى ماكينة الدلفنة حيث تعطى الشكل الجانبي المطلوب بواسطة درافيل ذات شكل خاص لاعطائه المقاسات المطلوبة.




شكل رقم 137 ، رسم تخطيطى لماكينة دلفنة الاقراص: 1- الخامة . 2- الدرافيل العامة . 3- بكرة .

: **الاسلاك** -3

سحب الاسلاك هو عملية تشكيل المعدن على البارد بسحبه خلال فتحة اصغر من مقطع الخامة المشغلة، ويستعمل السحب لانتاج اسلاك يصل قطرهاالى 6 مم، و المواسير الرقيقة الجدران و لمعايرة القضبان و المواسير و لصناعة المقاطع الواجهية. وبعد السحب يحصل المعدن على ابعاد مضبوطة و سطح املس و مقاومة و متانة مرتفعة نتيجة لتشغيله على البارد، و يمكن عند اللزوم اعادة الخواص الاولى التى للمعدن الغير مشغل على البارد الى المعدن المشغل بالتلدين.

و يزداد طول الخامة بعد سحبها و تنقص مساحة مقطعها، ويجرى السحب بشد المعدن خلال ثقب باسطمبة السحب (شكل 138) و تصنع قوالب (اسطمبات) السحب من صلب العدة الكربونى والسبيكى او من انواع خاصة من الزهر الكرومى.



شكل رقم 138 ، رسم تخطيطى لسحب الاسلاك : 100 - القضيب . 100 - القضيب . 100 - القضيب .

و تستعمل على نطاق واسع اسطمبات السحب ذات الفتحات المركبة و فى هذه الحالة تصنع اللوحة من الصلب المعتاد و تصنع الفتحة من السبائك الصلدة او الماس او العقيق، ويجرى السحب على ماكينات السحب القابضة او البكرية، و يستعمل الاولى لسحب القضبان القصيرة و المواسير، و تستعمل الثانية للحصول على الاسلاك الرفيعة و لتقليل الاحتكاك الخارجي و تآكل الفتحات، ويستعمل التزييت بواسطة خليط من مسحوق الصابون و الطباشير و الجرافيت.

كما يستعمل للتزييت كذلك البارافين والشمع و خليط من التافوت او الماروت مع الجير، ويمكن اجراء التلدين باعادة التبلور بين عملياتالسحب لازالة الصلادة الناشئة عن التشغيل على البارد و بعد السحب تستعدل منتجات العملية و تجلخ و تلمع، وفي بعض الاحيان تطلى بالزنك او القصدير بالطريقة الساخنة لمقاومة الصدأ و تجرى هذه العملية عادة للاسلاك.

4- البثق:


تستعمل عملية البثق لانتاج القضبان و المواسير و المقاطع المعقدة من المواد و السبائك المختلفة و من مزايا هذه الطريقة دقة مقاسات المنتجات و الاستغناء عن عمليات التشطيب ذات الانتاجية المنخفضة كما في عملية الدلفنة كما ان انتاجية هذه الطريقة غالية و من عيوبها التآكل الشديد للادوات العاملة و كبر نفايات المعدن التي تصل احيانا الى 45 ٪ (للمواسير كبيرة القطر) .

وهناك طريقتان للبثق الطريقة المباشرة و الطريقة المعكوسة، وبشكل (a ، 139) رسم تخطيطى لعملية البثق بالطريقة المباشرة توضح الخامة المسخنة 1 في تجويف الخزان 2 و عند ضغط قضيب

المكبس 3 على المكبس 4 يبدأ المعدن في الانسياب خارجا من فتحة الاسطمبة 5 التي تسندها حلقة السند 6 و يجرى الضغط باستعمال المكابس الهيدروليكية التي تولد ضغوطا تصل الي 6000 طن.

و تصل سرعة انسياب المعدن عند انتاج القضبان من 2-0-2 متر/ ثانية، و لبثق المواسير تثقب الخامة اولا، وتصنع المواسير و المقاطع المعقدة بالطريقة المباشرة اذ انها تعطى سطحا اكثر ملامسة استواءا من الطريقة المعكوسة.

وبالطريقة المعكوسة (شكل 139 ، d) توضع الخامة بالخزان 2 و يبثق خلال فتحة الاسطمبة 3 التي يضغط عليها القالب المجوف 4 و الخزان مغلق من الجهة الاخرى بوردة السند 5 و في هذه الطريقة ينساب المعدن 6 في اتجاه عكس اتجاه حركة القضيب و تتطلب هذه الطريقة طاقة اقل من الطريقة المباشرة و تتخلف عنها نفايات اقل، وتنتج بالبثق القضبان التي يصل قطرها من عدة ملليمترات الى 400 مم، ويتراوح سمك جدران المواسير المنتجة في الحدود من 1.5 – 10 مم.



شكل رقم 139 ، رسم تخطيطي للبثق








1- التشكيل بالطرق الحر (بالحدادة) :

الطرق هو عملية تغيير شكل المعدن المسخن بطرقات من المطرقة او بضغط مكبس، ويتكثف المعدن اثناء عملية طرقه و ترتفع خواصه الميكانيكية و المادة الاساسية المستعملة لانتاج المطروقات هي الصلب و بعض السبائك المصنوعة على اساس النحاس و الالومنيوم و الماغنسيوم، و الطرق كما ذكرنا اعلاه يمكن ان يكون حرا او في قوالب الكبس (الاسطمبات) .


و فى الطرق الحر (الحدادة) يشكل المعدن المشغل بين سطحين مستويين و يمكن للمعدن ان ينساب بينهما فى اتجاه السطحين وفى الطرق فى الاسطمبات يخضع انسياب المعدن لشكل تجويف الاسطمبة . و يستعمل الطرق الحر فى الصناعة على نطاق ضيق لانتاج المطروقات الكبيرة، ومن الصعب الحصول على اجزاء معقدة بهذه الطريقة وهى تتميز بالاضافة الى ذلك بانخفاض دقتها و قلة انتاجيتها، ويمكن ان يكون الطرق الحر (الحدادة) يدويا او بالماكينات .

و تستعمل الحدادة اليدوية للانتاج الفردى للاجزاء الصغيرة او في اعمال الاصلاح، و تجرى الحدادة على السندان باستعمال ادوات منها المرزبات و الشواكيش و المقاطع و سنابك التخريم و البلصات المستديرة و المربعة و اللواقط و غيرها، و بشكل (140) رسم لادوات الحدادة اليدوية و مستلزماتها و تطرق الاجزاء المتوسطة الحجم على المطارق الميكانيكية و الكبيرة على المكابس، و الاداة العاملة عند الحدادة بالماكينات هي بلصات مطارق و مكابس الحدادة، والاداة المساعدة هي المقضبان الملفوفة و المقاطع و سنابك التخريم و الشوك و غيرها، وهي مبينة بشكل (141) ويجرى قياس المطروقات اثناء العمل بالبراجل


الكروية والداخلية ومحددات القياس (الضبعات) و النماذج (شكل142).



شكل رقم 140 ، ادوات و معدات الطرق اليدوية : 1- المرزبة . 2- الشاكوش. 3- لاقط . 4- بلص ملفوف . 5- سنبك تخريم .6 - بلص. 7- مقطع . 8- سندان .



شكل رقم 141 ، أدوات الحدادة بالماكينات : 1- مقطع . 2- قضيب مربع . 3- قضيب مستدير . 4- بلص ملفوف. 5- سنبك . 6- حلقة . 7- شوكة .



شكل رقم 142 ، أدوات القياس : 1- برجل كروى . 2- برجل داخلى . 3- محدد لقياس السمك . 4-ضبعة . و يسخن المعدن قبل طرقه الى درجة حرارة معينة، و يجرى تسخين الخامات عند الحدادة اليدوية غالبا فى كور الحدادة، وتسخن الاجزاء المتوسطة و الكبيرة فى الافران الكهربائية و اللهبية، و الطريقة المثلى للتسخين هى طريقة الحث و تضمن حدا ادنى من التأكسد وانخفاض نسبة الكربون بالخامة من الصلب و التسخين الحثى مناسب للاجزاء الصغيرة فى الانتاج بمجموعات كبيرة.

و يسمى الجزء الناتج بعمليات طرق متوالية بالمطرقة و من العمليات الاساسية بالحدادة اليدوية (شكل 143) الكبس و السحب و الثقب و الثنى و اللى و القطع و الحام .

الكبيس:

عبارة عن عملية انقاص الطول الاصلى للخامة مع زيادة مقطعها، ولتجنب حدوث انثانء طولى بالخامة يجب الايزيد طولهاالاصلى عن 2.5 سمكها، ويجرى الكبس باستعمال المرزبة على السندان او بين بلصى المطارق و المكابس الميكانيكية، ويستعمل الكبس الجزئى لزيادة سمك جزء من الخامة، وفي هذه الحالة يسخن من الخامة الجزء المراد كبسه جزئيا.

السحب:

عملية يزاد بواسطتها طول المطرقة و ينقص مقطعها المستعرض و يجرى السحب ابتداءا من منتصف الخامة الى اطرافها بضربات من المرزبة او بلص المطرقة الميكانيكية على قضيب ملفوف يوضع فوق الخامة مع تقليب الخامة بمقدار 90° او 180°، و عند السحب يجب ان يغطى بلص المطرقة او القضيب كل عرض الخامة المسحوبة .

الثقب:

و يجرى للحصول على فتحة بالخامة و يجرى الثقب فى الحدادة اليدوية باستعمال السنابك بوضع الخامة فوق الثقب الموجود بالسندان و فى الحدادة بالماكينات يستعمل للثقب السنبك و الحلقة (شكل 143) و لتجنب حدوث زوئد يجرى الثقب اولا من ناحية بحيث لا يصل الى نهاية الخامة ثم تقلب المطروقة و يجرى ثقبها من الجهة الاخرى.

الثنى:


و يجرى لاعطاء الخامة شكلا منحنيا و قبل الثنى تسخن الخامة تسخينا موضعيا ثم يثبت احد طرفيها بين بلصى المطرقة و يثنى و الاخر بضربات من المرزبة، و يتناقص سمك الخامة فى مكان الثنى و لذلك يجب ان تكبس الخامة قبل ثنيها للحصول على مقطع متماثل. و نثنى المطروقات ذات المقطع الكبير باستعمال اسطمبة ثنى، وتثنى المطروقات الصغيرة على قرن السندان.

اللي:

و هو عملية من عمليات الحدادة يلوى فيها جزء من الخامة بالنسبة للاخر بزاوية معينة حول المحور المشترك لهم، و يجرى اللى باستعمال ايدى الادارة او الشوكة.

القطع :

و يجرى لتقسيم الخامة الى اجزاء او لفصل جزء من المعدن عنها لتسكيل شكلها الخارجى او الداخلى ،وفى الحدادة اليدوية يجرى القطع باستعمال المقاطع و فى الحدادة بالماكينات باستعمال مقاطع عريضة خاصة .



شكل رقم 143 ، العمليات الاساسية للطرق الحر:
1- الكبس . 2- الكبس الجزئي . 3- السحب . 4- الثقب.
5- الثنى . 6- القطع . 7- اللحام
-a التنكيبي (قورة على قورة) . d- التراكبي (شفة على شفة) .

لحام الحدادة :

و يجرى لتجميع قطعتين او اكثر من المعدن لتكوين مطروقة واحدة، ويجرى لحام الحدادة للصلب الكربونى الطرى المحتوى على الكربون بنسبة 0.15 - 0.25 ٪، ويمكن اجراؤه بحيث ينطبق وجها الطرفين (لحام تناكبى) او بحيث ينطبق احد الطرفين على الاخر (لحام تراكبى) او بحيث ينطبق احد الطرفين في تجويف الاخر.


و قبل اللحام تكبس اطراف الخامات و تعطى سطوح الالتحام شكلا محدبا و تسخن الاطراف الكجهزة الى درجة الالتحام . و فى عملية التسخين ترش سطوح الالتحام بالفلكس (خليط من الرمل الكوارتزى و البوريك) لتحويل طبقة الاكاسيد المتكونة الى خبث . و بعد تنظيف الخبث توضع الاطراف المسخنة على بعضها بحيث تنطبق سطوح التحامها وتطرق حتى الالتحام .

و تصل متانة لحام الحدادة للصلب المنخفض نسبة الكربون الى ما يقرب من متانة المعدن الاصلى، و فى الوقت الحاضر تستعمل بدل لحام الحدادة الطرق الافضل للحام، و يستعل لحام الحدادة اساسا فى اعمال الاصلاح. و باستعمال العمليات المختلفة للحدادة يمكن الحصول على مطروقات بالشكل المطلوب حسب المواصفات الفنية و الرسم الهندسي للمطروقة (شكل 144) و يعد هذا الاخير على اساس الرسم المندسي للجزء التام الصنع مع زيادة ابعاده بمقدار علاوة التشغيل a اى سمك طبقة المعدن التي تزال بالقطع على الماكينات، و هناك عدا علاوة التشغيل تفاوت فى مقاسات المطروقة حسب دقة التشغيل و فى بعض الاحوال تعطى علاوة زائدة d (شكل 144) عبارة عن الزيادة فى

المعدن التى تزال بالتشغيل بالقطع فيما بعد، و ذلك لتبسيط شكل المطروقة .

و يسحب على اساس الابعاد الناتجة للمطروقة حجمها الكلى بجمع احجام اجزائها المنفصلة، ويحدد وزن المطروقة بضرب الحجم فى الوزن النوعى للمعدن، عند تحديد وزن الخامة يجب مراعاة وزن المطروقة مع اضافة وزن نفايات المعدن المزالة بالقطع و كذلك المعدن المفقود بالاحتراق.

و تتوقف نفاياتالقطع على تعقيد المطروقة او بساطتها و تتراوح من 5-30 ٪ من وزنها ، و يفقد من المعدن بالاحتراق 2-3 ٪ من وزن الخامة و يزداد الاحتراق الكلى للمعدن عند تكرار التسخين و سنوضح فيما يلى بعض امثلة التشغيل بالحدادة اليدوية .



شكل رقم 144 ، الرسم الهندسي للمطروقة

طرق مسمار برأس مسدسة (شكل 145):

العملية الأولى - تسخين قضيب مستدير المقطع و قطع الخامة بالطول المطلوب منه .

العملية الثانية - تسخين احد اطراف الخامة بطول الجزء المكبوس و الكبس بضربات من المطرقة .


العملية الثالثة – وضع الجزء الاسطواني من الخامة في اسطمبة و وضعهما مع على السندان بحيث تدخل ساق المسمار في ثقب السندان ثم تفرطح الرأس بضربات من المطرقة .

العملية الرابعة - اخراج المسمار و اعطاء الرأس شكلا اسطوانيا باستعمال المطرقة .

العملية الخامسة - تسخين رأس المسمار و اعطائها شكلا مسدسا باستعمال بلص مسدس (النصف الاسفل) .

العملية السادسة — وضع المسمارفي الاسطمبة و وضعه على السندان بحيث يمر في ثقبه، و وضع بلص واجهى مستوى (مربع) على رأس المسمار و اعطاء الرأس شكلا كرويا بضربات من المطرقة على البلص.

العملية السابعة - استعدال ساق المسمار و قياس طوله فاذا كان الطول اكبر من اللازم يسخن طرق المسمار و يقطع بالمقطع .



شكل رقم 145 ، طرق مسمار برأس مسدسة

طرق مفتاح صواميل (متصل) (شكل 146):

العملية الأولى — شنكرة الطول اللزم على خوصة و قطع الجزء المطلوب منها .

العملية الثانية - تسخين طرفى الخوصة على الترتيب و شطفها بالاجنة ثم ثنى الاطراف.

العملية الثالثة - ثنى كل من الطرفين الى الخارج.


العملية الرابعة - تسخين احد الطرفين الى درجة اللحام ثم طرقه حتى يلتحم، ونكرر العملية بالنسبة للطرف الاخر.

العملية الخامسة – خصرة وسط الخوصة لتكوين الاركان.


العملية السادسة - ثنى الخوصة في اماكن الخصر للحصول على شكل المفتاح.

العملية السابعة - وضع اليد بين الطرفين و التسخين حتى درجة اللحام.

العملية الثامنة - استعدال المفتاح و تشطيب مقاساته .



شكل رقم 146 ، طرق مفتاح صواميل



شكل رقم 147 ، طرق اذن شدادات فرامل

طرق اذن شدادات فرامل (شکل 147) :

العملية الاولى - قطع الطول المناسب من خوصة.

العملية الثانية – تسخين الخامة و شطف ركنين من اركانها .

العملية الثالثة - خصر الخامة بازالة جزئين منها بالمقطع من الجانيين .

العملية الرابعة – تسخين الخامة و سحب طرفها الايسر .

العملية الخامسة – تسخين الرأس و شطف الركنين الاخرين .

العملية السادسة - تدوير الحلقة و النصاب.

العملية السابعة - ثقب في فتحة بالحلقة - التدوير و التسوية .

2- الحداداة على المطارق:


تجرى الحدادة الميكانيكية على المطارق و المكابس وهي اهم وسائل الطرق الحرفي الصناعة الميكانيكية الحديثة، و تحدث المطارق تأثيرها في المعدن بطرقات مفاجئة، في حين تحدث المكابس ضغطا تدريجيا يستمر لمدة طويلة على المطروقة، وتوصف المطارق الميكانيكية بوزن الاجزاء الساقطة و تنقسم حسب مبدأعملها الى مطارق ميكانيكية التشغيل و مطارق بخارية هوائية.

و من المطارق الميكانيكية التشغيل المطارق السوستية و المطارق الهوائية، وهذه المطارق محرك كهربائى و تستعمل للطرق الحر للمصنوعات الصغيرة الحجم و بشكل (148) اوردنا رسما لاحد تصميمات المطرقة السوستية، ويحرك عمود المرفق الذراه المرفقى 1 الذى يتصل بالسوستة 2 مفصليا، و تتأرجح السوستة على محور 3 و تتصل السوستة بالدقاق 4 و هو معلق عليها تعليقا حرا و ينزلق فى مجارى، و عند دوران عمود المرفق يرتفع الدقاق و يهبط و يدق البلص 5 الخامة الموضوعة على السندان 6.


و عدد الضربات فى الدقيقة باحتساب تأثير السوستة يتراوح 30 - 30 زيصل وزن الاجزاء الساقطة فى مثل هذه المطارق الى 30 - 250 كجم ، و تستعمل هذه المطارق لطرق المصنوعات الرقيقة التى تبرد بسرعة .

و بالمطرقة الهوائية (شكل 149) اسطوانتان : الاسطوانة العاملة 1 و اسطوانة الضغط 2، ويتحرك في الاسطوانة العاملة مكبس دقاق 3 و يركب به البلص 4، اما المكبس الكابس 5 فتحركه

تركيبة مرفقية 6 فيكبس الهواء الذي امتصه في النصفين العلوى و السفلي من اسطوانة الضغط على الترتيب. ويذهب الهواء المكبوس بواسطة القنوات 7 الى تجويف الاسطوانة العاملة مما ينتج عنه اصطدام الحدقاق بالسندان او ارتفاعه، ويجرى دخول الهواء و خروجه من الاسطوانة العاملة بواسطة الصمامات 8 التي تحركها مقابض او بدال، ويسمح وجود الصمامات باجراء طرقات منفصلة اوتوماتيكيا و بالاضافة الى ذلك يسمح بابقاء الدقاق في الوضع العلوى و يتراوح وزن الاجزاء الساقطة من 50 – 1000كجم.




شكل رقم 148 ، المطرقة السوستية



شكل رقم 149 مطرقة هوائية

و تستعمل المطارق الهوائية لطرق المطروقات الواجهية التي يصل وزنها الى 20 كجم ويتراوح وزن المطروقة البسيطة من 20 - 200 كجم، و تطرق المطروقات المتوسطة الوزن على المطارق البخارية الهوائية المباشرة العمل او المزدوجة العمل. و بشكل (150) بينا مطرقة بخارية هوائية مزدوجة القاعدة مزدوجة العمل، و الاسطوانة العاملة 2 مثبتة باعلى البدن 1، و يتحرك بداخلها المكبس المتصل بالقضيب 3، و يتصل الطرف الاسفل للقضيب بالدقاق 4 و به البلص 5 الذي يمكن تغييره و الذي يقوم بطرق المعدن على البلص السفلي 6 و يوضع البلص السفلي على كتلة 7 عبارة عن مسبوكة ضخمة.

و يركب البدن و الكتلة على اساس معقد التركيب، و يجرى باستعمال اليد 8للتحكم في تركيبة التوزيع و بشكل (151) رسم منفصل يبين هذه التركيبة .



شكل رقم 150 ، مطرقة بخارية - هوائية مزدوجة القاعدة

و يدخل البخار او الهواء المضغوط في الصمام المكبسي 1 بتحريك اليد 2 و لرفع المكبس 3، و معه الاجزاء المتحركة الى اعلى ويدخل البخار او الهواء المضغوط اسفل المبكس، وللطرق يدخل باعلى المكبس. ويجرى ادخال واخراج البخار من تجويفي الاسطوانة بواسطة الصمام 4 خلال القنوات 5 و 6 و يحرك الصمام يدويا بواسطة $^{\circ}$ اليد 7 او عند التشغيل الاوتوماتيكي بواسطة الذراع 8، و يتصل ذراع التحكم الاتوماتيكي (السيف) مفصليا بشداد الصمام، وهمذا فانه بقوم بتأرجحه عند حركة الدقاق بتحريك الصمام اوتوماتيكيا هي المهمة التي كان يقوم بها العامل على الماكينة في حالة التشغيل اليدوي ، وتصميم المطارق البخارية الهوائية الفردية البدن بوزن للاجزاء الساقطة (المكبس و قضيب المكبس و الدقاق و البلص) لا يزيد عن 2 طن، وتكون المطارق الضخمة (حتى 5 اطنان) ذات بدن مزدوج و مجاري لحركة الدقاق تضمن عدم ميل القضيب عند العمل، و المطارق البخارية الهوائية سهلة التشغيل و يمكنها ان تقوم بالطرق بقوى مختلفة، ويمكن بها ابقاء الدقاق في وضعه العلوي، او ضغط المطروقة بواسطته. و تستعمل هذه المطارق لمختلف العمليات في الحدادة الحرة للاجزاء المتوسطة الوزن.

و سنبين كمثال لعمليات التشغيل على المطرقة البخارية الهوائية طرق ترس بذنبة (شكل 152):


العملية الاولى - تسخين قضيب مدرفل و قطع خامة بالطول المطلوب بالمقطع.

العملية الثانية - تسخين الخامة و سحب الذنبة تحت البلصين بالقطر و الطول المطلوبين .

العملية الثالثة - كبس الخامة باستعمال الحلقة و يكبس الجزء الأكبر.

العملية الرابعة - تدوير السطح الاسطواني للترس و الخامة مازالت بالحلقة و استعمال الطرفين و ازالة الحلقة .

العملية الخامسة - استعدال تحدب الذنبة .



شكل رقم 152 ، طرق ترس بعامود قصير

3- الطرق على المكابس الهيدروليكية:


تستعمل المكابس الهيدروليكية للحصول على المطروقات الثقيلة من المسبوكات التى يتراوح وزنها من 1 – 250 طن، وتتميز المكابس عن المطارق بكونها تشكل المعدن دون صدمات بالتأثير عليه بقوة ستاتيكية، ويصل ضغط المكابس الهيدروليكية الحديثة المستعملة للطرق الحرمن 500 – 10000 طن و ضغط المكابس المستعملة للكبس في اسطمبات يصل الى 20000 طن.

و بشكل (153) رسم تخطيط عن التركيب المكبس المهدر الهيدروليكى، ويتكون بدن المكبس من اربعة اعمدة 1 مثبتة بزهرة الاساس السفلية 2 و ترتبط من اعلى بالعارضة الثابتة 3، وبهذه العارضة تركب الاسطوانة العاملة 4 و الرافعة 5. وتقوم الاعمدة بتوجيه العارضة المتحركة 6 التي تحمل البلص العلوي 7 و يثبت البلص السفلي 8 بزهرة الاساس. و ترتبط العارضة المتحركة بمكبس الاسطوانة العاملة 9 كما تربطها الشدادات 10 الى عارة الاسطوانة الرافعة 11، و يحتاج تشغيل المكبس الى ضغط مائى لا يقل عن 200 ض.ج.، ويحصل على هذا الضغط باستعمال وحدة طلمبة – مركم.

فعند دخول الماء تحت ضغط فىالاسطوانة العاملة يتحرك المكبس و معه العارضة المتحركة الى اسفل مشكلا الخامة الموجودة بين البلصين، و لرفع العارضة المتحركة و المكبس يدخل الماء تحت المخبس ألصبس 12 للاسطوانة الرافعة، ويذهب الماء العادم من هاتين الاسطوانتين الى الخزان 13 ومنه تضغه الطلمبة 14 الى المركم 15 ومنه يغذى الماء خلال موزع الماء أمالى الاسطوانة الرئيسية او الرافعة، وفائدة المركم هة تجميع الماء تحت ضغط عال في فترات

وقوف المكبس و الاحتفاظ بضغط ثابت للماء بالنظام و يسمح وجوده باستعمال طلمبات منخفضة القدرة، ويمكن ان تكون المراكم ثقيلة او هوائية هيدروليكية عديمة المكبس، و تستعمل هذه الاخيرة على نطاق واسع و يحدد الضغط P الذي يولده المكبس من المعادلة:


قطر مكبس $P = P(\pi D^2/4)$ الاسطوانة العاملة العاملة (سم) العاملة (سم)



شكل 153 رسم تخطيطى لمكبس هيدروليكى بمركم هوائى – هيدروليكى عديم المكبس

المكايس البخارية المبدر وليكية :

تعمل بدون طلمبة او مركم، ومصدرالماء العالى الضغط بها جهاز خاص هو المكبر و به يتحول الضغط المنخفض للبخار الى ضغط عال للماء (400 ض.ج)، ويركب المكبر (شكل 154) منفصلا او على الاسطوانة العاملة للمكبس الهيدروليكي مباشرة، ويتركب المكبر من اسطوانة كبيرة 1 يحرك ضغط البخار (10 ض.ج.) بها مكبسا 2 و يدخل قضيب المكبس 3 في الاسطوانة الهيدروليكية 4 فيضغط الماء الموجود بها ضغطا شديدا و يذهب هذا الماء الى الاسطوانة البخار العاملة للمكبس، ويكون ضغط الماء الناتج اعلى من ضغط البخار بنسبة تساوى نسبة مساحة المكبس البخار الى مساحة مكبس الماء، والمكابس البخارية الهيدروليكية اقبل اقتصادية من المكابس المحركة لهذه الاخيرة، وبالاضافة الى الادوات المساعدة المستخدمة في الحدادة اليدوية على المكابس فان هناك ماكينات خاصة تستعمل المسانع الحديثة تسمى بالمشغلات تستعمل لامساك و تحريك و تقليب المسبوكات و الخامات الكبيرة.



شكل رقم 154 ، المكبر






1- الكبس في قوالب الكبس (الاسطمبات) على الساخن :

و يستعمل لتقريب شكل و مقاسات المطروقات الى اشكال وابعاد الجزء التام الصنع، وتتميز هذه الطريقة بدقو و انتاجية اعلى من دقة و انتاجية الطرق الحر.

و عند الطرق في الاسطمبات يمكن تقليل علاوة التشغيل الميكانيكي و تفاوت ابعاد المطروقة، و بالاضافة الى ذلك يصبح في الامكان الحصول على الوضع المطلوب للالياف بالمطروقة مما يرفع من متانتها، ولما كانت تكاليف الاسطمبات عالية فان استخدام الاسطمبات يكون موافقا للانتاج و بالمجموعات و بالجملة، والالة الاساسية في الكبس في الاسطمبات هي الاسطمبة و هي عبارة عن قالب من الصلب يقابل تجويفها (المجرى) شكل المطروقة المطلوب صنعها، و المادة المستعملة لصناعة الاسطمبات هي الصلب الكربوني الجيد ماركة ABV و تصنع الاسطمبات الهامة من صلب العدة السبيكي الجيد .

و تتكون الاسطمبة (155) من جزئين العلوى 1 و يثبت الى دقاق المطرقة و السفلى 2 و يركب على وسادة على السندان، وتوضع في تجويف النصف السفلى من الاسطمبة الخامة المسخنة 3، ويملأ المعدن تحت تأثير طرقات النصف العلوى من الاسطمبة كل تجويف الاسطمبة و تنضغط الزيادة في المعدن (الزعانف) الى قناة خاصة 4 وتصل نفاية المعدن الزائدة الى 15 - 20 \times من وزن المطرقة، ويجب ان تكون جدران تجويف الاسطمبة (يسمى احيانا بالمجرى) المسلوبة بزاوية من 3 من 3 من وتتراوح علاوة التشغيل من 3 من و يسمح بتفاوت في ابعاد المطروقة نصف ما يسمح به

عند الطرق الحر، ويذهب الجزء المطروق بعد ذلك عند الى مكبس لقطع الزعانف فى اسطمبة قطع خاصة، كما هو مبين بشكل (155)، ويمكن ان تكون الاسطمبات وحيدة المجرى او كثيرة المجارى.



شكل رقم 155 ، قوالب الكبس:

-a قالب الطرق . 1 - القالب العلوى . 2 - القالب السفلى . 3 - الخامة قبل الكبس . 4 - المطروقة .

-b قالب القص . -1 انثى القالب . -2 المطروقة . -1 ذكر القالب .

4- الزوائد

و عند الكبس فى اسطمبات وحيدة المجرى الخامة مبدئيا طرقا حرا ثم تكبس فى الاسطمبة الوحيدة المجرى بعد تسخينها مرة اخرى بحيث تتخذ الشكل المطلوب و بعد ذلك تقطع الزعانف.

و يجرى الكبس فى اسطمبات كثيرة المجارى بها عدة مجارى للكبس المبدئى و النهائى و قطع الزعانف، و تجرى فى مجارى الكبس المبدئى عمليات تحضيرية كالسحب و الثنى و الفرد و العصر و غيرها و تكون هذه المجارى عند حافة الاسطمبة . و تكون مجارى الكبس النهائى للكبس الخشن والتشطيب، و بهذه المجارى قنوات لخروج الزعانف و توجد هذه المجارى بوسط الاسطمبة .

و يستعمل مجرى القطع لفصل المطروقة عن القضيب او الزعانف المحيطة، و يستعمل الكبس في الاسطمبات كثيرة المجارى في الانتاج بالجملة للاجزاء المتوسطة التعقيد و الحجم.

و يـؤدى عـدم تسـاوى تبريـد الأمـاكن المختلفة مـن الجـزء المكبوس الى حدوث اجهادات داخلية بالمعدن مما قد ينجم عنه حدوث شـروخ، و لهذا فان المطروقات الواجهية تتطلب معاملتها حراريا بعـد كبسها.

و شكل (156) يبين عمليات كبس ذراع المرفق فى اسطمبة كثيرة المجارى :

العملية الأولى: قطع الخامة ذات الطول المحدد الى ذراعين.


العملية الثانية: سحب المنتصف الى المجرى الموجودة باقصى اليمين.

العملية الثالثة : تجميع مادة الرؤوس في المجرى الموجود باقصى اليسار .

العملية الرابعة: الكبس المبدئي في مجرى المكبس الخشن. العملية الخامسة: الكبس النهائي في مجرى التشطيب.


و بعد ذلك تكرر هذه العمليات الخمس للنصف الثانى من الخامة نحصل على ذراعين للمرفق يتصلان بواسطة الزعانف.

العملية السادسة : قطع الزعانف في اسطمبة قطع على مكبس مرفقي .



شكل رقم156 ، كبس ذراع المرفق و يجرى الكبس فى الاسطمبات على الساخن على المطارق البخارية الهوائية و الاحتكاكية، وكذلك باستعمال المكابس. وبالمطارق البخارية الهوائية المستعملة فى الاسطمبات يثبت البدن الى السندان بمسامير ذات زنبرك حتى يكون الاتصال بينهما مرنا، ويتحرك دقاق المطرقة فى مجارى موجهة لا يفترق عنها حتى نهاية مشواره العامل، ولتسهيل التحكم فى المطرقة ينفذ ذلك بواسطة بدال.

و بالمطارق الحتكاكية ذات اللوح الخشبى (شكل 157) يكون المردود اعلى من مردود المطارق البخارية الهوائية، و تدور البكرتان الصلب 1 اللتان يحركهما محرك كهربائى فى اتجاهين متضادين فيرتفع اللوح الخشبى 2 المثبت به الدقاق و الذى تضغط عليه البكرتان الى وضعه العلوى حيث تقبض عليه كامات الفرملة 3 و فى هذه اللحظة تترك البكرتان اللوح، وبالضغط على البدال 4 تنفصل الكامتان و تحدث الطرقة، ويصل وزن الاجزاء الساقطة الى 3 اطنان و يصل الارتفاع الذى يسقط منه الى 2 مترو يتسم الكبس فى الاسطمبات على المطارق بعدد من العيوب الهامة (بدائية طريقة التحريك و المردود المنخفض و غيرهما) و لذلك تحل محله فى الوقت الحاضر الطرق الاكثر تطورا و بوجه خاص الكبس فى اسطمبات على الساخن على الما المرفقية .



شكل رقم 157 ، مطرقة احتكاكية بلوح

و بشكل (158) كينيماتى (حركى) للمكبس المرفقى، ويحرك المحرك الكهربائى 1 الطارة 2 المثبتة على عمود النقل 3 و على طرفه الاخر ترس صغير 4 الذى يحرك الترس الكبير 5 الحر الحركة على العمود المرفق 6 ، ويتم اتصاله بالترس 5 بواسطة قابض (كلتش) احتكاكى 7 يعمل بالهواء المضغوط . و عندما يبدأ عمود المرفق 6 فى الدوران يحرك ذراع المرفق 8 الذى يحرك بدوره المنزلق 9 المتصل به حركة ترددية عكسية . و لايقاف المكبس يفك تعشيق القابض 7 وتشغيل الفرملة 10 بواسطة تركيبة البدال . و تجهز المكابس المرفقية للكبس على الساخن بقوة من 200 – 10000 طن، وتستعمل للكبس السطمبات خاصة ذات مجارى تركب و تنزع بسرعة ، وتنظف الخامات المسخنة قبل الكبس من الاكاسيد و عند التسخين بالحث الكهربائي


لا تتكون عمليا اى اكاسيد . و تعتبر المكابس المرفقية للكبس على الساخن معدات اكثر تطورا من مطارق الكبس، وتستعمل فى الوقت الحاضر على نطاق واسع فى الانتاج بالحدادة، و يمكن استعمال هذه المكابس فى الحصول على مطروقات متباينة التعقيد عالية الدقة فى المقاسات . و بالاضافة الى الانتاجية العالية و تحسين صفات المنتجات فان الطريقة المذكورة توفر المعدن الى حد كبير و تخفض كثيرا من نفقات التشغيل .

شكل رقم 158 ، رسم تخطيطى لعمل المكبس المرفقى

الكبس في الاسطمبات على ماكينات الكبس الافقية :


تعتبر ماكينات الكبس الافقية من مجموعات المكابس المرفقية التي يتحرك فيها المكبس العامل في مستوى افقى، و بالاضافة الى الانتاجية العالية تعطى ماكينات الكبس الافقى منتجات عالية

الجودة كما ان الزعانف بها صغيرة و تكاد تكون منعدمة تماما كما ان سطح المنتجات نظيفا مما يسمح بترك علاوات تشغيل ميكانيكي اقل ما يمكن و تكون الخامات المستعملة للكبس الافقية عادة عبارة عن قضيبان، وتحدد قوة ماكينات الكبس الافقية باقصى قوة كبس تعطيها الماكينة و تحسب بالطن، واهم العمليات المجراة على ماكينات الكبس الافقية هي الكبس الجزئي . و بشكل (159) حلقة بشفة تنتج بالكبس الجزئي و للحصول على الحلقة يوضع الطرف المسخن لقضيب 1 في مجرى الكبس الجزئي 2، وعند تشغيل الماكينة يتحرك المكبس 3 في مستوى افقى و في نفس الوقت يمسك جزء القضيب بين المجزئين المتحرك و الثابت للاسطمبة 4، ويكبس الجزء البارز من القشيب بواسطة المكبس فيملأ تجويف المجرى المعد لذلك، وبعد ذلك القشيب بواسطة المكبس فيملأ تجويف المجرى المعد لذلك، وبعد ذلك المكبس 5 بثقب الحلقة ، ويخرج معه القضيب في اتجاه السهم 6 ، و يجرى الكبس الجزئي عادة بالتسخين مرة واحدة و يصل الضغط المستعمل عند الكسس الى 3000 طن .



شكل رقم 159 ، كبس الحلقة

و بشكل (160) رسم تخطيطى لعمل ماكينات الكبس الافقية، وبها يتصل ذراع المرفق 1 بعمود المرفق 2 و توفق الآلية الرافعة 3 حركتى المنزلق 4 و الاسطمبة القابضة 5 فتقبض على القضيب 7 اثناء حرجة المنزلق بين الاسطمبتين 5 و 6 و يكبس بمكبس المنزلق 4، ويحرك الماكينة محرك كهربائى 9 يحرك التروس 10 التى تنقل الدوران الى الترس 11 المعشق مع الترس الكبير 12 المركب على المرفق 2 .



شكل رقم 160 ، رسم تخطيطي لماكينة الكبس الافقية و عند العمل على ماكينات الكبس الافقية تراعى القوعد التالية :

- 1- لا يزيد جزء القضيب البارز من كتلة الاسطمبات و الذى يمكن كبسه في مشوار واحد للماكينة عن ثلاثة امثال قطره.
- 2- عند كبس جزء بارز من القضيب يزيد طوله عن ثلاثة امثال قطره يجب استعمال مجارى انتقالية مخروطية .

و تستعمل ماكينات الكبس بالمصانع ذات الانتاج بمجموعات كبيرة و الانتاج بالجملة و التي تنتج اجزاء صغيرة الحجم متوسطة

التعقيد مثل الصمامات و الجلب و حلقات كراسى المحاور الكرية الفلانشات و غيرها .


ماكينات الثنى (البولدوزر):

و تستعمل الجراء عمليات الشي في اسطمبات عند صناعة الاجزاء المختلفة من خامات مدرفلة .

المكابس الاحتكاكية :

و تستعمل على نطاق واسع فى انتاج مختلف المطروقات الصغيرة بمجموعات صغيرة و بالجملة و التى تنتج على المطارق الكابسة او على ماكينات الكبس الافقية .

و يتكون المكبس الاحتكاكي اللولبي (شكل 161) من بدن 1 يدور على كراسي محور باعلاه عمود 2 مثبت عليه قرصان من الزهر 3 و 4، ويمكن بواسطة يد 5 تحريك العمود باتجاه محور بحيث يلمس احد القرصين الحدافة 6المغلفة بالجلد، وعند ضغط القرص الدائر 3 الى الحدافة تدور هذه الاخيرة نتيجة لاحتكاكها بالقرص، فيتحرك اللولب 7 المتصل بها داخل الصامولة 8 الى اسفل دافعا المنزلق و. و لما كانت السرعة المحيطية للحدافة تزداد تدريجيا فان البلص المثبت على المنزلق يطرق المطروقة، و بضغط القرص 4 على الحدافة تبدأ في الدوران في الاتجاه العكسي فيتحرك اللولب في الصامولة الى الكاعلى فيرفع المنزلق، ويلاحظ ان سرعة الرفع تتناقص تدريجيا . وتصمم المكابس اللولبية بضغط من 80 – 400 طن و ان كانت هناك مجموعة مكابس مصممة على ضغط يصل الى 2000 طن .



شكل رقم 161 ، مكبس احتكاكى

الكبس العبارى:

و هو عملية تشطيب في التشغيل بالضغط يمكن بواسطتها الحصول على منتجات ملساء السطح مضبوطة المقاسات، ويجرى الكبس العياري على المكابس المرفقية التي تولد ضغطا يصل 400 – 2000 طن.

و قبل الكبس العيارى ينظف سطح المطروقات بعناية من الاكاسيد بالنمشى بالاحماض او بالمعاملة فى اجهزة التنظيف بتيار من الكسر او الرمل، و يمكن ان يكون الكبس العيارى فراغيا او مستويا و يستعمل الكبس العيارى الفراغى لتشطيب سطح المطروقة و زيادة دقة جميع مقاساتها و الحصول على وزن الدقيق، و يجرى الكبس العيارى فى اسطمبات خاصة ذات مجارى ينطبق شكلها و ابعادها على شكل المطروقة.

اما الكبس العيارى المستوى فيجرى في اسطمبات اجزائها لبعاملة عبارة ان قوالب ملساء تضغط على المطروقة في مستويات متوازية، وتكون السطوح المعايرة الناتجة ذات ملامسة عالية و تكون المقاسات بينها بتفاوت من - 0.0 او 0.2 مم الى - 0.0 الى 0.0 مم، و دقة الكبس العيارى المستوى اعلى بر 0.0 الفراغى .


و الكبس العيارى عملية عالية الانتاجية لتشغيل المعادن بالضغط، تضمن الحصول على سطوح للمصنوعة بدقة تعادل الدرجة الثانية و الثالثة بالمواصفات القياسية السوفييتية دون تشغيل بالقطع، مما يخفض الى حد كبير من تكاليف المنتجات، ويستعمل الكبس العيارى

كذلك للحصول على رسوم بارزة و محفورة و غيرها على سطح المصنوعات.

2- **كبس الالواح** :

يستعمل كبس الالواح لصناعة المصنوعات الرقيقة من الالواح و الاشرطة و الخوص من مختلف السبائك . و من عمليات كبس الالواح القص و الثنى و السحب، ويمكن ان يكون الكبس بسيطا عند اجراء عملية واحدة او مركبا و يجرى الكبس على البارد في المكابس المرفقية و الاحتكاكية و كذلك على المكابس الهيدروليكية .

و تصنع بالكبس اللوحى الاجزاء من الصلب المنخفض نسبة الكربون الغير قابل للصدأ و غيره من انواع الصلب و كذلك من مختلف السبائك الغير حديدية، و فى الانتاج بالجملة للمصنوعات يجرى الكبس فى عدة عمليات تتم على مكابس اوتوماتيكية خاصة، كما يستعمل الكبس اللوحى كذلك لصناعة الاجزاء من الواح المواد غير المعدنية.



شكل رقم 162 ، الكبس بالبارد :a- الكبس بالقص. b- الكبس بالسحب

الكبس القصى :

(شكل 162، a) و يستعمل لانتاج الاجزاء المستوية الشكل من الالواح. و يجرى الكبس بواسطة اسكمبة قص تتركب من السطمبة (انثى) 1 و مكبس (ذكر) 2، وجدران الاسطمبة الداخلية ذات سلبية 0.5 – 10 لتسهيل سقوط الخامة المقصوصة، و عند عمل المكبس تقص الحروف الحادة للشكل العامل للمكبس جزءا من اللوح دركته الموضوع على الاسطمبة. و لتجنب رفع المكبس للجزء المثقوب عند حركته الراجعة يركب جزء 4 يسمى بالنازع ينزع اللوح من على المكبس عند حركته لاعلى.

الثنى:

و يستعمل لاعطاء الاشكال المختلفة لقطع الالواح و الشرائط في اسطمبات الثني، ويجب الايقل نصف قطر الثني عن حد معين و الا تحطم المعدن، ويجرى الثني على المكابس المرفقية الافقية و الرأسية.

السحب :

و يستعمل للحصول على اجزاء كوبية الشكل من الخامات المستوية، وابسط اسطمبات السحب (شكل 162 ، b ، 162) تتركب من الاسطمبة 1 (الانثى) و المكبس 2 (الذكر) و توضع الخامة 3 ذات القطر D (ق) بثقب المركز بالاسطمبة و نضغط الضاغط 4 و نسحب بواسطة المكبس فتتحول الى كوب مجوف 5 . و يؤخذ الخلوص بين المكبس و الاسطمبة لتجنب الانثاء من 10 – 30 ٪ اكبر من سمك المادة .

و يجب ان يكون الكنتور العامل للمكبس مستديرا لتجنب حدوث قص، و لتقليل الاحتكاك بين الخامة و الاسطمبة يستعملل للتزييت بزيوت معدنية و حيوانية، يضاف اليها الطلق و الجرافيت و غيرهما و تصنع المصنوعات المعقدة الشكل بالسحب عددا من المرات و تعامل بعد كل منها بالتلدين، وفي الحالات التي لا تسوء فيها خواص المصنوعة بالتشغيل على البارد لا يستعمل التلدين.











اللحام عبارة عن عملية الحصول على وصلة غير قابلة للفك بالتسخين الموضعى لحروف الاجزاء الموصلة . و يمتاز اللحام بتحقيقه لوفر كبير في المعدن و تبسيطه لانشاء و تصميم المنشأت و توفير للوقت و القوة العاملة و بالتالى بخفضه لتكاليف المصنوعات . و تلعب وسائل اللحام الاوتوماتيكية دورا هاما في ظروف الانتاج بالمجموعات، اذ تسمح بتشغيل عمال منخفضي الكفاءة المهنية و تحقق انتاجية عالية جدا، وقد حل اللحام محل البرشمة حلولا تاما تقريبا و في الوق ت الحاضر بدأت الانشاءات الملحومة تحتل بنجاح محل الاجزاء المطروقة و المسبوكة . و يمكن ان يكون المعدن عند اللحام في حالة عجينية تشبه العجين و تلحم معا باستعمال قوة خارجية، و يمتاز اللحام العجيني بثبات التركيب الكيميائي لمكان اللحم و تغيرات غير خطيرة مذكورة في بنيته .

و يجرى اللحام بالصهر بتسخين حروف الاجزاء الموصلة الى حالة الانصهار ثم يتكون اللحام بتجمد حمام المعدن السائل. و فى اللحام بالصهر يتغير التركيب الكيميائى و بنية مكان اللحام مما يؤدى الى اختلاف خواص المعدن الاصلى و المعدن المصهور، ومع ذلك فقد حظى هذا النوع من اللحام بأوسع انتشار نتيجة لاقتصادية العملية و المكان لحام الاجزاء مهما كان شكلها، وقد يكون مصدر التسخين عند اللحام منطاقة كهربائية او كيميائية.

و عند استعمال الطاقة الكهربائية يمكن ان يكون اللحام بالقوس الكهربائي او بالتلامس . و من وسائل اللحام الكيميائي اللحام الغازى و الترميتى .

و سنوضح فى هذا القسم لحام بالقوس الكهربائي و لحام بالتلامس الكهربائى و اللحام الغازى و الترميتى، وكذلك سنشرح قص و لحام المعادن لاقصدير و المونة

1- انواع الوصلات المحومة:

تستعمل حسب وضع الاجزاء الملحومة، و الاشكال التالية توضح الوصلات المحلومة:


- 1) الوصلات التناكبية (قورة على قورة) .
- 2) الوصلات التراكبية (شفة على شفة).
 - 3) الوصلات على شكل حرف T .
 - 4) الوصلات الزاوية.
 - 5) الوصلات الجانبية.

و بالوصلات التناكبية توضل الاجزاء الملحومة بسطوحها الطرفية و عندئذ يمكن ان يكون شكل الحروف مختلفا حسب سمك المادة (شكل 163، b) : b . b

و تلحم الالواح ذات السمك من 5-30 مم بعد تجهيز حروفها بالشطف على شكل V . V و يوصى عند زيادة سمك المعدن عن V عن V مم بتجهيز الحروف بالشطف من الجهتين على شكل V .

و فى اللحام التراكبى تطبق اطراف الالواح الملحومة احدهما على الاخر بمقدار 3 – 5 امثال سمك الالواح الملحومة، ويجرى التوصيل على شكل حرف T بلحام احد اللوحين الى الاخر بحيث تكون الزاوية بينهما قائمة، و تشبه الوصلات الزاوية الوصلات على شكل حرف T . اما الوصلات الجانبية فيجرى اللحام فيها بطرفين مجاورين، ويمكن ان يكون المقطع العرضى لدرزة (خط) اللحام:

1- عاديا . 2- مقعرا . 3- محدبا . (شكل 164 ، a) و فى الأول يكون الأرتفاع الحقيقى للحام مساويا للأرتفاع المحسوب، وتتقسم درزات اللحام حسب وضع درزة اللحام بالنسبة لقوى المؤثرة الى : 1- عمودية . 2- جانبية . 3- مائلة. شكل (164 ، d) .



شكل رقم 163 ، الوصلات الملحومة :

 $f{a}$ - انواع الوصلات الملحومة . $f{b}$ -تجهيز اطراف الالواح عند اللحام التناكبى .

و قد تكون الدرزات حسب وضع درزة اللحام فى الفراغ: 1) ارضية. 2) افقية. 3) رأسية. 4) علوية. شكل (164، c) و يوصى باستخدام الحام فى الوضع الارضى، اذا ن المعدن المنصهر يملأ بسهولة الانفصال بين اللوحين. و اصعب انواع اللحام هو العلوى و يجب قبل اللحام تجهيز الاجزاء الملحومة فى ورش التحضير.


ومن عمليات التجهيز الاستعدال و الثنى و الشنكرة و القص وتجهيز الحروف، ويجرى استعدال و ثنى الالواح على البارد على درافيل استعدال الالواح و الزوايا او على مكابس الاستعدال و الثنى، وبعد ذلك ترسل الاجزاء المجهزة للشنكرة لرسم الخطوط الخارجية و المقاسات عليها حسب الرسم التشغيلي.

و تجرى الشنكرة بنسخ مقاسات الجزء و خطوطه الخارجية باستعمال طبعة، او بالرسم على الجزء رسما هندسيا حسب الرسم التشغيلى . و بعد الشنكطرة ترسل الاجزاء الى القص، وتقص الالواح على المقصات الجيلوتينية و القرصية، وتقطع الكمرات و المجارى و الموسير على المناشير الاحتكاكية . و تستعمل بنجاح للقطع القطعات اللهبية الغازية و تحرك على خط القطع يدويا باستعمال تركيبة خاصة، وللحصول على الابعاد النهائية المبينة بالرسم التشغيلي تشغل الحروف على مكاشط الحروف او تشذب بالمقطع المشغل بالهواء المضغوط ، وفى القطع بالقطاع الغازى تنطبق عمليتا القطع و تشذيب الحروف .

و تعتبر دقة المسافة الفاصلة بين الحروف و مراعاة الخلوص بينهما شرطا ضروريا لاتمام عملية اللحام الصحيح، وبعد فصل الحروف تنظف الاماكن المعدة للحام من الصدأ و الاكاسيد و القاذورات والبوية ثم ترسل للتجميع.

2- قابلية المعادن و السبائك للحام:

قابلية اللحام تختلف من معدن او سبيكة لاخرى و تتوقف على خواصها الطبيعية و تركيبها الكيميائي و الطريقة المستعملة في اللحام. و لضمان لحام جيد للمعدن يجب ان يكون المعدن جيد التوصيل للحرارة، قليل الانكماش و ان يكون معامل التمدد الطولي له صغيرا و تؤدى رداءة التوصيل الحراري الى تركيز الحرارة في مكان صغير و تعطل و تساوى درجة حرارة الصنوعة كلها، وتكون الاجهادات الداخلية لالمتكونة اشد كلما كان معامل التمدد الطولي للمعدن و انكماشه اكبر.




شكل رقم 164 ، اشكال درز اللحام:

a مقطع مستعرض للدرزة . b وضع الدرزة بالنسبة للقوى المؤثرة .

c الدرزات الفراغية.

و بشكل (165) اوردنا رسما تخطيطيا لمقطع اللحام و المنطقة المجاورة له و التي يظهر بها التأثير الحراري للحام، وتتكون بنية اللحام من المنطقة a و هي ذات بنية كبيرة الحبيبات كالتي يتميز بها $\, {
m b}\,$ المعدن المسبوك، وتلى هذه المنطقة منطقة المعدن المتجاو التسخين تتكون نتيجة لتأثير درجة الحرارة العالية، ويخفض تجاوز التسخين الى حد كبير من لدونة الصلب و مقاومته للصدمات، وتتكون بالمنطقة c المسخنة الى درجة اعلى قليلا من الخط GS عند التبريد في الهواء بنية من السوربيت، وتتحول هذه المنطقة بالتدريج الى المنطقة d المسخنة الى درجة اسفل من الخط GS مما يؤدى تبرديها تبريدا بطيئًا الى حدوث تليين غير تام، وبالمنطقة C لا تصل درجة حرارة المعدن المسخن الى منطقة اعادة التبلور الطورية للصلب، ولذلك فان بنية المعدن الأصلى بها لا تتأثر بالتسخين الناتج عن اللحام، وهكذا فأن اللحام يصنع بنيات مختلفة بالمناطق المجاورة له فتسوء خواصها الى حد كبير، وتساعد التحولات في بنية المناطق c ،a, b على تكون الاجهادات الداخلية بها و التي تؤدي الى اعوجاج درزة اللحام و قد تؤدى الى ظهور الشقوق بها . فمن الواضح ان جودة اللحام تكون افضل كلما كانت المنطقة المجاورة لدرزة اللحام اصغر، وقابلية الصلب المنخفض نسبة الكربون به (حتى 0.2 ٪) للحام جيدة جدا . و بزيادة نسبة الكربون يقل توصيل الصلب للحرارة ز تزداد الاجهادات الداخلية به .



شكل رقم 165 ، بنيان الوصلة الملحومة

و عند وجود الكربون بنسبة تزيد على 0.6 ٪ يصبح اللحام صعبا، وتؤثر الشوائب الفوسفورية و الكبريتية على قابلية الصلب للحام تأثيرا سيئا : فالفوسفور يجعل اللحام قصفا و الكبريت يسبب ضعف الصلب عند درجات الحرارة العالية و ظهور الشقوق، والصلب المنخفض السبيكة المحتوى على الكبرون بنسبة صغيرة يلتحم جيدا و بزيادة نسبة العناصر الخاصة بالصلب يصبح الصلب ردىء التوصيل للحرارة، ويؤثر ميل الصلب للتقسية الذاتية عند ظهوره تأثيرا سيئا للغاية اذ يزيد من الاجهاد باللحام و يساعد على ظهور الشقوق .

و تصل منطقة التأثير الحرارى للحام على جانبى درزة اللحام عند اللحام بالقوس الكهربائى الى 12 مم، وتصل عند اللحام الغازى الى 30 مم، وقد دعمت هذه الخاصية للحام الكهربائى استخدامه فى

الصناعة على نطاق واسع و تزال الاجهادات الداخلية بالمعاملة الحرارية و الاستعدال للصلب الكربوني و التصليد مع المراجعة العالية لانواع الصلب الخاصة.

وتصبح بنية درزة اللحام و منطقة التأثير بعد المعاملة الحرارية الصحيحة صغيرة الحبيبات، وتقل الاجهادات الداخلية بها الى حد ادنى، ولحام المعادن غير الحديدية و سبائكها سهل للغاية، ومع ذلك فيجب ان يؤخذ في الاعتبار سهولة تأكسد هذه المعادن و ارتفاع معامل تمددها الطولى و صعوبة انصهار الاكاسيد المتكونة.

3- لحام القوس الكهربائي :

و قد حظى اللحام بالقوس الكهربائى بأوسع انتشار بين طرق اللحام الحديثة، ويعتمد على استعمال حرارة القوس الكهربائى الذى اكتشف عام 1802 م و تطور عام 1882 باللحام بقطب كربونى و تطور مرة اخرى عام 1888 باللحام بقطب معدنى . و بلحام القوس يجرى تسخين و صهر الحروف بواسطة الحرارة الناتجة عن القوس الكهربائى المتكون بين القطب و الجزء الملحوم . و تضمن درجة حرارة القوس العالية (6000 °) تسخينا سريعا و مركزا فينصهر المعدن و يلتحم عند تبريده دون التاثير عليه بقوة خارجية ، ويمكن ان يكون اللحام بالقوس يدويا او نصف اوتوماتيكيا و الوتوماتيكيا .

4- ماكينات و اجهزة و مستلزمات لحام القوس:


و يجرى اللحام بالقوس بالتيار المتغير او المستمر، و قد حظى اللحام بالتيار المتغير بانتشار واسع و السبب فى ذلك ان معدات هذه الطريقة للحام ارخص بكثير من معدات التيار المستمر، كما ان وزنها و

ابعادها الخارجيو اقل و استعمالها و صيانتها ابسط، و بالاضافة الى ذلك فان استهلاك الطاقة الكهربائية عند اللحام بالتيار المستمر اكثر بـ 40 – 50 ٪ منه عند اللحام بالتيار المتغير.

و مصادر التغذية لقوس اللحام هي : 1) مولدات اللحام الكهربائية ذات التيار المستمر . 2) اجهزة اللحام بالتيار المتغير . و يمكن ان تكون مولدات و اجهزة اللحام ذات مخرج واحد لتغذية قوس واحد او عدة مخارج لتغذية عدة اقواس .

و تعمل مولدات الحام المنتجة بالاتحاد السوفييتي بمبدأ الحث الذاتي، ومنها ماكينة اللحام (CYT-2P التي تتركب من مولد تيار مستمر للحام و محرك بثلاثة اطوار (اوجه) تصلهما وصلة مرنة .

و الماكينات المركبة على هيكل عربة ليمكن نقلها (شكل 166) وقدرة المولد 6.25 كيلوات و شدة التيار 280 امبيرو جهد التشغيل 30 فولت . و الماكينة معدة لتغذية قوس واحد، وتتركب ماكينة اللحام 2K-2 من مولد للحام بالتيار المستمر و محرك ماكينة اللحام! وتصل المولد بالمحرك وصلة مرنة و يركبان على اطار واحد، وتمتاز هذه الماكينة بعدم حاجتها لشبكة كهربائية و امكان استخدامها للحام بقوس واحد في الظروف الحقلية . و خواصها الاستعمالية مماثلة كخواص الماكينة و CYT-2P تقريبا، و ماكينة اللحام 100 الكثيرة المخارج ذات محرك كهربائي . و الجهد الاسمى للمولد 60 فولت عند شدة تيار 1000 امبير، وعدد المخارج المستخدمة يصل الى 9 . و يمكن التحكم في شدة التيار عند اللحام بتحريك الفرش (تحكما خشنا) و بتحريك الريوستات في دائرة الملف المتغير (تحكما دقيقا) .



بشكل رقم 166 ، ماكينة اللحام CYT-2P

و توصل ماكينات اللحام بالتيار المتغير بالشبكة الكهربائية الصناعية ذات الجهد المعتاد 220 – 380 او 500 فولت و ماكينات اللحام المنتجة بالاتحاد السوفييتي قد تكون: 1) ذات جهاز للتحكم (مفاعل) منفصل عن المحول. 2) مصنوعة بجسم واحد و فيها يكون للمحول و المنظم قلب واحد.


و بشكل (167) رسم تخطيطى لماكينة لحام بوجه واحد، تتركب من المحول المنخفض و المفاعل المستخدم لتغيير شدة تيار اللحام . و يوصل الملف الابتدائى 1 للمحول الى الشبكة 2، ويوصل ملف المفاعل 3 على التوالى مع الملف الثانوى 4 للمحول و يتصل بماسك سلك اللحام 5 و يتصل الطرف الاخر للملف الثانوى بالجزء الملحوم 6، ويتكون قلب المنظم 3 من جزئية يكونان دائرة مغناطيسية مقفلة خلال الفراغ الهوائى

a الذى يمكن تغييره بتحريك النصف المتحرك من القلب . وبزيادة الفراغ تزداد شدة تيار اللحام و العكس بالعكس .


و بجدول (19) لوردنا الخصائص الرئيسية لمحولات اللحام .

وزن		حدود التحكم	شدة	الجهد الثانوي	
ربك المحول	نسبة	فى شدة التيار	التيار	بالفولت	نوع المحول
بالكيلو	الكفاءة	بالامبير	الاسمية		
جرام			بالامبير		
117	0.6-0.4	350 – 30	200	65 – 55	СТЭ-22
185	0.83	480 – 60	350	70 – 60	СТ-АН-1
300	_	1200 -400	1000	65	TC- 1000

ومن مستلزمات اللحام اليدوى الماسك لتثبيت قطب اللحام وتغذيته باليتار (شكل 168 ، a) و تتم تغذية التيار بكابل معزول مرن يتوقف مقطعه على اكبر شدة مسموح بها للتيار (من 25 – 90 مم2). و يجب الا يزيد طول الكابل عن 30 مترو لحماية عينى و وجه عامل اللحام من تناثر المواد الساخنة و تأثير الطاقة الاشعاعية لقوس تستعمل الاقنعة الوجهية التى تمسك باليد و التى تثبت على الرأس (شكل القنعة الوجهية التى تمسك باليد و التى تثبت على الرأس (شكل والكابينة و ادوات و تجهيزات اللحام .



شكل رقم 167 ، رسم تخطيطي لجهاز اللحام ذو الوجه الواحد



شكل رقم 168 ، معدات لحام القوس:

-a انواع ماسك السلك . -b القناع الواقى . -c قناع بحزام .

5- اقطاب اللحام بالقوس:

تستعمل للحام بالقوس اقطاب كربونية او معدنية، و الاقطاب الكربونية و الجرافيتية عبارة عن قضبان قطرها من 8 – 30 مم و طولها من 200 – 300 مم و تؤخذ شدة التيار عند اللحام بالاقطاب الكربونية .

و تورد الاقطاب المعدنية (اسلاك اللحام) على شكل قضبان قطره من 1 – 12 مم و طولها يصل الى 500 مم للحام اليدوى، او على شكل لفات من الاسلاك للحام الاوتوماتيكى.

و تكون اسلاك اللحام اليدوى عارية او مغطاة و يستعمل للحام الصلب الكربونى سلك من الصلب الطرى يحتوى على 0.1 - 0.18 % من الكربون و يسمح بوجود الفوسفور و الكبريت به بنسبة تقع فى الحدود من 0.025 - 0.04 % و يستعمل اللحام الصلب السبيكى سلك من انواع الصلب المنخفضة السبيكية لا تزيد نسبة احتوائه على الكربون على 0.25 %.

و تستعمل الاسلاك العارية نادرا لا تحقق الحصول على لحام جيد، ولذلك فان اللحام بالقوس يجرى عادة باسلاك مغطاة و قد تكون الاسلاك رقيقة التغطية او سميكة التغطية و يتراوح سمك تغطية الاولى من 1.0 – 0.25 مم و الثانية من 0.6 مم و اكثر. و تنقسم الاسلاك حسب طريقة تغطيتها الى اسلاك مدهونة او مضغوطة او ملفوفة، وقد تكون التغطية حسب الغرض منها مؤينة او لضبط الخواص. و التغطية المؤينة عبارة عن دهان يتكون من الطباشيرو الماء و الزجاج السائل و

يضمنمثل هذا الدهان استقرار القوس فقط و لايقى المعدن المصهور من تأثير الهواء المحيط به .

تقوم التغطيات الضابطة للخواص بالأضافة الى تثبيت القوس بوقاية المعدن المصهور من التأكسد و النتردة، كما تضيف الى اللحام العناصر السبيكية المطلوبة، وبدخل في تركيب التغطيات الضابطة للخواص مواد مؤينة (الطباشير) و مكونة للخيث (الكاولين) و مكونة للغازات (النشاء) و مختزلة (الالومنيوم الفيرومنجنيز) و مواد سبكية و مواد رابطة . و تتحول التغطيات الضابطة للخواص عند ضهرها مع المعدن الى خبث يغطى اللحام بطبقة منتظمة، ويحقق وجود الخبث بالأضافة الى وقايته للحام من تأثير نيتروجين و أكسجين الهواء - ابطاء تبريد المعدن المنصهر مما يساعد على اتمام خروج الغازات الذائبة به فيزيد من كثافة درزة اللحام . و تستعمل للحام تغطيات مختلفة تضمن لحاما جيدا لانواع الصلب من مختلف الماركات، وقد حظيت اسلاك اللحام المغطاة بتغطية ماركة OMM-5 بانتشار واسع لتحقيقها لخواص ميكانيكية مرتفعة للوصلة الملحومة، والاسلاك ҮОНИ-13 المستعملة عند لحام الانشاءات الالهامة المصنوعة من انواع الصلب المختلفة ، والاسلاك IM-7C التي تسمح باجراء اعمال اللحام بسرعة كبيرة، و الاسلاك MT المستعملة عند لحام الانشاءات الرقيقة الجدران الملحومة مما يسمح بالاستعاضة عن اللحام الغازي للاجزاء الرقيقة بلحام بالقوس الأقل منه تكاليفا.

اللحام اليدوي بالاقطاب المعدنية :


و يجرى في اغلب الاحوال بالتيار النتغير و بشكل (169 ، a) رسم تخطيطي لهذا اللحام، ويوصل احد كابلات ماكينة اللحام

بماسك 1 مثبت فى يد عازلة 2 و يثبت بالماسك قطب معدنى 8 و يوصل الكابل الآخر بالجزء 3 .

و يحدد عامل اللحام مكان اللحام ثم يقرب السلك اليه، وبعد تغطية وجهه بالقناع الواقى يلمس الجزء بطرف السلك ثم يبعد السلك قليلا عنه. و يصهر القوس المتولد الحروف و السلك المعدنى وهو فى هذه الحالة مصدر المادة المرسبة، ويختلط المعدن المنصهر فى الحمام المعدنى المتكون و يكون عند تجمده درزة التحام، ويقابل عامل اللحام السلك فى عملية اللحام بثلاث حركات:

- أ) الى اسفل باتجاه محور السلك، وهذه الحركة لازمة للاحتفاظ بطول القوس ثابتا (2-4مم) و تتم بنفس السرعة التى ينصهر بها السلك.
 - ب) بطول خط اللحام لملء الفراغ الفاصل بين الحرفين.
- ج) عرضا عموديا على خط اللحام للحصول على التحدب البسيط الذي تجرى به معظم عمليات اللحام.

و يستعمل عند لحام المواد الرقيقة اللحام المسمى بالخيطى و فى هذه الحالة يحرك السلك فى اتجاه خط اللحام و الى اسفل باتجاه محوره فقط، ويجرى انتقال المعدن عند اللحام بقطب معدنى على شكل نقط كروية قطرها 2.5-0.01 مم بسرعة من 2-40 مم ثانية، وتظهر نتيجة لنفخ القوس للمعدن المنصهر على سطح الجزء تجوف يشبه فوهة البركان (شكل 170) .




شكل رقم 169 ، رسم تخطيطى للحام القوس: -a بقطب معدنى .

و يحدد عمق التجويف الشكل مدى انصهار المعدن الاصلى (عمق الالتحام) وعمق تغلغل المعدن المرسب a و تسمى المسافة بين طرف القطب و قاع التجوف البركاني بطول القوس.

و تتوقف جودة اللحام اساسا على الاختيار الصحيح لنظام اللحام، و يختار تيار اللحام حسب قطر القطب و نوع التغطية و سمك المعدن الملحوم، ثم تعدل هذه القيمة حسب نوع درزة اللحام و وضعه

الفراغى، وبجدول (20) امثلة لنظم لحام الصلب ذى نسبة الكربون الكخفضة .



شكل رقم 170 ، رسم تخطيطي لقوس اللحام

جدول (20) نظم اللحام النقطى للصلب المنخفض نسبة الكريون

کبی و حرف T	اللحام التراد	اللحام التناكبي		سىمك
شدة التيار أمبير	قطر القطب	شدة التيار	قطر القطب	المعدن مم
	مم	أمبير	مم	,
75 – 40	2.5	50 - 30	2.0	1.5
80 - 50	3.0 - 2.8	70 – 45	2.5	2.0
135 - 80	4.0 - 3.0	100 - 70	3.0	3.0
150 - 100	4.0	130 - 90	4.0 - 3.0	4.0
190 - 150	5 - 4	160 – 115	4.0	5.0

و تستعمل لزيادة انتاجية اللحام اليدوي بالقوس اقطاب ذات قطر ڪبير (6-8 بدلا من 4-5 مم) مع زيادة شدة التيار بما يتناسب مع ذلك، مع تنظيم عمل عامل اللحام تنظيما صحيحا و استعمال التجهيزات و غير ذلك.

و قد حظى لحام القوس اليدوى بسلك معدنى باستعمال واسع النطاق فى تكنولوجيا اللحام، وتلتحم بهذه الطريقة الاجزاء و المركبات من الصلب الكربونى و المنخفض السبيكية و الغير قابل للصدأ، كما يلحم بها الزهر فى اعمال الاصلاح، ومن عمليات اللحام المبتكرة لحام الزهر دون تسخين سابق اللحام، وفى هذه العملية يفصل مكان اللحام استعدادا للحام و تثبت بحروف اللحام مسامير جاويط من الصلب بحيث يقابل كل منها منتصف المسافة بين المسمارين المثبتين بالحرف المقابل، وبعد ذلك يكون قوس بقطب معدنى و تصهر المسامير مع اجزاء اللحام بحيث يمتلأ الفراغ الفاصل بين الحرفين بالمعدن المنصهر، ولتجنب حدوث اجهادات داخلية بالجزء يجرى اللحام مع

فترات للراحة و بشدة منخفضة التيار، ويضمن وجود المسامير اتصالا محققا للمعدن الاصلى بالمعدن المصهور، وينصح باستعمال اسلاك صلب مغطاة بالتغطية YOHM-13 للحام.


اللحام بالقوس اليدوى بقطب من الكربون :

و يجري عبادة بالتيبار المستمر (169 ، b) و يتصبل الجنزء الملحوم 1 بواسطة كابل مرن 2 بالقطب الموجب للمولد (التوصيلة المباشرة) و يوصل القطب السالب له بالقطب الجرافيتي او الكربوني 3 المثبت في الماسك 4 ذي اليد العازلة 5، و يلمس عامل اللحام طرف القطب بالجزء الملحوم فتتصل الدائرة ثم يبعده بسرعة عنه فيتكون القوس، ويشتعل هذا القوس بسهولة و يستمر في الاشتعال بهدوء، وطول القوس يساوي قطر القطب تقريباً ، وتصهر درجة حرارة القوس العالية حروف الأجزء الملحومة و المادة المرسية الممدودة الى القوس 6، وعند انتقال القوس يبرد المعدن المنصهر مكونا درزة متينة . و يجرى لحام الأجزاء الرقيقة دون مادة مرسبة بصهر الحروف المثنية، ويستعمل للحام الأجزاء الكبيرة السمك مادة مرسبة على شكل قضبان مستديرة أو مربعة المقطع توضع في الفراغ الفاصل بين حروف اللحام. وينصح باستخدام اللحام بالقطب الكربوني عند لحام الأجزاء المصنوعة من الصلب القليلة السمك و السبائك غير الحديدية و التغطية بالسبائك الصلدة باللحام و لحام الضقوق و الفجوات بالمسبوكات، ويستعمل عند لحام المعادن غير الحديدية الفلكس او التغطيات لحماية الحمام المنصهر منتأثير الهواء و ذوبان الأكاسيد الصعبة الأنصهار . فيستعمل للحام النحاس و سبائكه مثلا فلكس تركيبه 50 ٪ طباشير، 20 ٪ بورق، 30 ٪ فوسفات صوديوم . و عند لحام السبائك على اساس الالومنيوم او

الماغنسيوم يستعمل فلكس خاص تركيبه 3% NaHSO4، 30 % KCl ، NaCl ، KF ، 7% NaCl ، ويزال الخبث الناتج بعد اللحام بعناية لتجنب حدوث صدأ لدرزة اللحام، ويحقق اللحام بالقوس الكربونى متانة كافية و مظهرا جيدا للحام .

6- لحام القوس الاوتوماتيكي تحت طبقة من الفلكس:

تستعمل هذه الطريقة للحام لتوصيل الاجزاء و المركبات من الصلب الكربونى و الصلب قليل السبيكية ذات اللحام المستقيم الطويل الحلقى . و تتركب ماكينة لحام بالقوس الاوتةماتيكى (شكل 171) من مصدر للتغذية (مولد و محول) و رأس لحام اوتوماتيكى، وصندوق تغذية الفلكس و بكرة عليها سلك اللحام، ويشتعل القوس المتكون بين طرف السلك العارى و الجزء الملحوم الموجود تحت طبقة من الفلكس الحبيبى الذى ينزل بواسطة خرطوم من الصندوق . و تتكون درزة اللحام بحركة رأس اللحام او المصنوعة بواسطة تركيبة التغذية . و يضمن اللحام الاوتوماتيكى تحت طبقة من الفلكس الحصول على جودة متساوية لدرزة اللحام و يزيد انتاجية اللحام من 5 – 10 مرات بمقارنته بلحام بالقوس اليدوى، ويتطلب التركيز العالى للحرارة الناتج عن استعمال قوس قوى فصلا خاصا للحروف الملحومة، ويستعمل سلك من الصلب المنجنيزى او السليكونى قطره من 2 – 10 مم كمادة من الصلب المنجنيزى او السليكونى قطره من 2 – 10 مم كمادة




شكل رقم 171 ، رسم تخطيطى للحام القوس الاوتوماتيكى تحت طبقة من الفلكس :1 - سلك اللحام . 2 - رأس اللحام . 3 - صندوق الفلكس . 4 - الفلكس. 5 - اللحام . 6 - الجزء . 7 - بكرة عليخا السلك . 8 - خرطوم يمتص بوافى الفلكس .

ويمكن اجراء لحام بالقوس الاوتوماتيكي بواسطة (جرارات) لحام عبارة عن ماكينة اوتوماتيكية متحركة تتحرك بالنسبة للجزء الملحوم على قضبان خاصة . وتعمل جرارت اللحام بسرعة من 6 – 32 متر/ ساعة ، وتستعمل شدة تيار من 300 – 1000 أمبير . و يستعمل اللحام الاوتوماتيكي على نطاق واسع في انشاء القزانات و صناعة الالآت و الاجهزة الكيميائية و صناعة الفسن و غيرها من الصناعات الميكانيكية و الانشاءات .

7- لحام القوس الارجوني :

يستعمل للحام الصلب الغير قابل للصدأ و المقاوم للحرارة و سبائك الالومنيوم و المنجنيز و كذلك للحصول على لحام عالى المقاومة للصدأ – لحام بالقوس الارجونى بقطب من الولفرام، ويستعمل القوس المتكون عند اللحام في وسط واق من الارجون، و يستعمل للحام مشعل خاص (بورى) (شكل 172) يقوم بامساك القطب الولفرامي و توصيل التيار اليه و توجيه تيار الارجون الواقى. وتؤخذ المادة المرسبة بنفس تركيب المادة الاصلية، ويستعمل كمصدر لتغذية القوس ماكينات و اجهزة اللحام، ولا يتطلب لحام بالقوس الارجوني استعمال تغطية، ويحقق خواصا ميكانيكية مرتفعة للحام و يعطى اقل اعوجاج ممكن، ومن السهل مكننته.



شكل رقم 172 ، بورى للحام الارجون:

1- قطب تنجستين . 2- ثقب لتغذية الغاز . 3- ماسك القطب .


-4 عازل -6 موصل تيار -7 تغذية الغاز .

8- اللحام بالهيدروجين الذري:

و فى هذه الطريقة يشتعل قوس كهربائى مستقل للتيار المتغير فى وسط من الهيدروجين بين قطبين من الولفرام 1 (شكل 173) ويوجه الهيدروجين فى قنوات خاصة بالماسك 2 الى القوس حيث تتشطر جزيئاته الى ذرات، ممتصة فى هذه العملية كمية كبيرة من الحرارة، وتبرد ذرات الهيدروجين فى مكان اللحام عند تلامسها بالمعدن البارد فتكون من جديد جزيئات من الهيدروجين و نطلق عندئذ الحرارة التى امتصتها من قبل. و تخلق الحرارة التى يطلقها هذا التحول مع حرارة احتراق الهيدروجين اللذى يتفاعل مع اكسبين الهواء بؤرة مركزة سرعان ما تصهر الحروف الملحومة و المادة المرسبة المقربة اليها.

و بالاضافة الى ذلك يحمى الهيدروجين المعدن المنصهر من تأثير الهواء و كثيرا ما يستعمل بدلا من الهيدروجين النقى خليط من الهيدروجين و النيتروجين يحصل عليه بتحلل الامونيا، و لا يسبب وجود الهيدروجين نتردة المعدن المصهور اذ ان نتريد الحديد في وجود الهيدروجين حسب التفاعل:

2FeN + 3H2 = 8Fe + 2NH3



شكل رقم 173 ، رسم تخطيطي للحام بالهيدروجين الذرى

و يتطلب اجراء اللحام بالهيدروجين الذرى استهعمال محول خاص يعطى شدة للتيار من 20 – 70 أمبير بجهد قدره 35 – 120 فولت ، ويرتفع الجهد عند تكون القوس الى 300 فولت، ويجرى اللحام ببورى خاص، ويمكن بلحام الهيدروجين الذرى لحام الصلب من مختلف الماركات و الحصول على وصلة ملحومة عالية الجودة . و مع ذلك فلم تحظى هذه الطريقة باستعمال كبير لتعقيد معداتها و عيوب تصميم البورى و خطورة استعمال التيار العالى الجهد على حياة عامل اللحام .

9- تكنيك الامان عند لحام القوس:

لتجنب الحوادث عند الحام بالقوس يجب مراعاة قواعد تكنيك الامان بدقة، فعلى سبيل المثال

- 1- يجب الا يزيد جهد تيار اللحام عن 80 فزلت عند اللحام بالتيار المتغير، ولا يزيد عن 100 فولت عند استعمال التيار المستمر، ويجب توصيل ابدان و اغطية اجهزة اللحام و كذلك مائدة اللحام بالارض جيدا.
- 2- و من الضرورى استعمال الزجاج المدخن المثبت فى اقنعة وجهية لحماية اعين عامل اللحام،
- 3- ويجب ان يرتدى عامل اللحام ملابس من التاربولين تقى جسمه من الحروق، واحذية من المطاط لتجنب اصابته بصدمة كهربائية .
- 4- و يجب ان يكون مكان اللحام جيد التهوية لامكان العمل السليم لعامل اللحام . 5- ويمنع القيام باللحام على بعد اقل من 5 متر من المواد القابلة للاشتعال او المتفجرة .







يعتمد اللحام بالتلامس او لحام المقاومة على استعمال الحرارة الناشئة عن مرور التيار الكهربائي خلال الموضع الملحوم من الجزء، وتحدد كمية الحرارة اللازمة للحام و المتولدة عند مرور التيار الكهربائي من قانون لنز- جول:

 $Q = 0.24 I^2 Rt$

حيث Q — كمية الحرارة المطلوب تحديدها بالكالورى .

I - شدة تيار اللحام بالامبير.

R – المقاومة بالاوم .

t – زمن اللحام بالثانية .

0.24 - معامل

و تسخن الاجزاء الملحومة عند الشدة المعطاة للتيار في موضع التلامس حتى درجة اللحام، وبعد ذلك تؤثر عليها بقوة خارجية للحصول على وصلة غير قابلة للفك . و اللحام بالتلامس يعتبر اكثر عمليات اللحام انتاجية و ميكانيكية، و لذلك فقد اتخذ اهمية عاية في الانتاج بالمجموعات و بالجملة للاجزاء المختلفة للاجهزة و الماكينات و غيرها .

و تتركب ماكينات اللحام بالتلامس من محول اللحام و معدات التشغيل و التحكم بالضبط، والتركيبات الميكانيكية اللازمة لتثبيت الاجراء و لبذل القوى المطلوبة، و تنقسك عمليات اللحام بالتلامس حسب طريقة اجرائها الى لحام نقطى و درزى وتناكبى.

1- اللحام النقطى:

و يمكن ان يكون اللحام النقطى من جهة واحدة او من الجهتين، و اللحام من جهتين (شكل 174، a) يوضع الجزءان 1 بحيث تنطبق اطرافهما و يضغطان بواسطة القطبين المعدنيين 2 لماكينة اللحام النقطى بقوة P، ويتصل القطبان بالملف الثانوى لمحول اللحام وعند توصيل التيار تسخن الاجزاء موضعيا و تصهر الحرارة المتكونة الطبقة السطحية من المعدن في المنطقة الوسطى التي تصل الهاعلى درجة حرارة، وتلين الطبقات الاخرى حتى تصبح في حالة عجينية.


و بعد ايقاف التيار و رفع القوة تتكون في مكان التالمس نقطة لحام 3 ذات نواة عدسية الشكل من المعدن المسبوك و يستعمل اللحام النقطي من جهة واحدة (الشكل 174، b) في الحالات التي لا يمكن فيها تقريب القطبين من الجهتين، ويجب ان تكون اقطاب اللحام النقطي جيدة التوصيل الكهربي و الحراري و ان تحتفظ بالصلادة المطلوبة حتى درجة 400 و يستعمل لصناعة الاقطاب النحاس المنتج بالتحليل الكهربائي و المدرفل على البارد و البرونز الكادميومي و غيرهما.

اللحام البارز من اشكال اللحام النقطى، وفى هذه الحالة تكبس بواسطة اسطمبة بروزات على احد جانبى الجزء الملحوم، ثم توضع الاجزاء بحيث تنطبق اطرافها بيم لوحتين نحاسيتين توصلان بالملف الثانوى للمحول.

و تسخن البروزات بعد توصيل التيار الكهربائى ثم يوقف التيار و تضغط الاجزاء، وتجهز ماكينات اللحام النقطى بحركة قوسية او

مستقيمة للقطب العلوى، وقد تكون هذهالماكينات حسب طريقة عملها ميكانيكية او اوتوماتيكية، وبالاضافة الى ذلك فهذه الماكينات تنقسم الى ثابتة و نقالة . و هناك ماكينات تستطيع لحام 50 نقطة في كل وضع للجزء، وتقوم هذه الماكينات (العديدة النقط) بلحام ما يصل الى 10000 نقطة في الساعة، في حين لا تزيد انتاجية الماكينات الوحيدة النقطة عن 2000 نقطة في الساعة .

و تصل قدرة الماكينة اللحام النقطى الى 400 كيلوات و كثافة التيار الى 80 امبير / مم2. و يتراوح جهد الملف الثانوى من 1 - 1 فولت، وتقوم تركيبة خاصة يبذل الضغط على القطبين. و يمكن ان يكون هذه التركيبة يالبدال او هيدروليكية او بالهواء المضغوط، ويتوقف مقدار الضغط على الاقطاب على التركيب الكيميائي للمادة الملحومة و سمكها و يؤخذ من 2 - 25 كجم / مم، دويصبح بأخذ المسافة بين النقط اكثر من ضعف القطر العامل للاقطاب، و يجرى توصيل التيار و قطعه بواسطة قاطعات للتيار مختلفة التصميم.



شكل رقم 174 ، رسم تخطيطي للحام النقطي :

- a اللحام النقطى من جهتين .1 المادة الملحومة . 2 الاقطاب .
 - 3- نقطة اللحام . 4- محول التيار .
- -b اللحام النقطى من جهة واحدة . $\, 1 \,$ المادة الملحومة . $\, 2 \,$ الاقطاب .
 - 3- محول التيار.

و يتفق عمل قاطع التيار مع تركيبة ضغط الاقطاب بحيث يضمن تحقيق الوقت اللازم لابقاء الاجزاء بين الاقطاب، وقاطعات التيار يمكن ان تكون ميكانيكية او حثية او الكترونية، وغير ذلك.

و بجدول (21) بيان اللحام النقطى للصلب ذى نسبة الكربون النتخفضة على الماكينات الاوتوماتيكية للانتاج بمجموعات .


جدول (21) نظم اللحام النقطى للصلب المنخفض نسبة الكربون

شدة التيار، امبير	الضغط على	مدة الابقاء	قطر سكح	سمـــك
	الاقطاب،	تحت التيار،	تلامــــس	الجـــزء،
	كجم/سم2	ثانية	القطب، مم	مم
5000 -4000	40 - 30	0.3 - 0.2	5	0.5+0.5
7000 -6000	120 - 80	0.35 - 0.2	5	1+1
10000 -9000	250 – 150	0.35-0.25	8	2+2
18000 -14000	800 - 600	1.1 - 0.8	12	4+4
25000 -20000	1200–900	1.5 – 1.1	14	6+6

و يعتبر اللحام النقطى اوسع طرق اللحام بالتلامس انتشارا ويستعمل على نطاق واسع في صناعات الطارئرات و السيارات و عربات السكك الحديدية و الالآت الزراعية و الاجهزة و العدادات و غيرها.

2- اللحام الدرزي (الخطي):

يستعمل اللحام الدرزى (الخطى) للحصول على درزة لحام متصلة متكاسفة سميكة، وبشكل (175) رسم تخطيطى للحام الدرزى، ويضغط الجزءان 1 اللذان ينطبق طرفاهما بين القطبين البكريين 2 المتصلين بمجول اللحام 3 .



شكل رقم 175 ، رسم تخطيطي اللحام الدرزي

و تدار البكرة العلوية عادة ادارة اجبارية في حين تكون البكرة السفلية حرة الدوران حول محورها . وبعد ضغط البكرتين على المادة الملحومة يوصل التيار فيحدث اللحام على طول خط التماس، ويمكن ان يكون اللحام مستمرا او متقطعا ، وفي اللحام المتقطع تستعمل قاطعات التيار ، ويعطى اللحام المتقطع جودة عالية للوصلة الملحومة و لكن درزة اللحام تكون اقل ملامسة منها في اللحام المستمر . و تصنع البكرات من نفس المادة التي تصنع منها اقطاب اللحام النقطى.

و يؤخذ قطر البكرات في الحدود من 50 – 350 مم و البكرات اللكبر قطرا اكثر استقرارا في العمل، وتبرد البكرات اثناء العمل بالماء المستمر، وتتراوح سرعة اللحام الدرزي من 5.5 – 3.5 متر/

الجقيقة ، وتؤخذ شدة تيار اللحام فى الحدود من 2000 – 20000 المبير، ويمكن ان يصل الضغط على البكرات الى 500 كجم .و يجرى اللحام الدرزى على ماكينات ثابتة اةنقالى مزودة بتركيبة خاصة لضغط البكرتين، وبجدول (22) نظم تقريبية للحام الدرزى للصلب ذى نسبة الكربون المنخفضة .

و يعطى اللحام الدرزى التحاما متينا و يمكن استعماله لصناعة المنشئات المعرضة للضغوط، و الميزة الاساسية لهذه الطريقة هي الحصول على درزة لحام عالية المتانة و الكثافة.

و يستعمل اللحام الدرزى للحام خزانات الزيت و البنزبن و الماء والمواسير و عدد من الاجزاء المصنوعة من الصلب و المعادن الغير حديدية .

جدول (22) النظام التقريبي للحام الدرزي للصلب المنخفض نسبة الكربون

شدة التيار، امبير	سرعة اللحام، متر/ الدقيقة	قوة الضغط على البكرات، كجم	مقاسات البكرات، مم عرض الجزء القطر العامل المفصل		سمك كل من اللوحين، مم
6000-4000	3.5 -2.5	120 -80	180 -150	4.0 -3.5	0.25
8000-5000	3.0 -1.0	200-130	180 -150	5.0 -4.5	0.50
15000-6000	3.0 -1.0	300-180	220 -180	7.0 -6.0	1.0
18000-10000	1.5 -0.6	375-250	250 -220	8.0 -7.0	1.5
30000-18000	1.0 -0.5	450-320	260 -240	9.0 -8.0	2.0


3- اللحام التناكبي :

باللحام التناكبى (شكل 176) يثبت الجزاءن الملحومان أو 2 بالماسكين النحاسين لماكينة اللحام، والماسك 3 مركب فى المسند المتحرك 4 و يمكن ان يتحرك فى مقبيات التوجيه بالزهرة 5، ويثبت الماسك 6 على الزهرة الثابتة 7 و يوصل الملف الثانوى للمحول 8 بماسكى ماكينة اللحام بكابلات مرنة و يوصل الملف الأولى له بشكبة التيار المتغير و يجرى كبس الاجزاء المسخنة بواسطة تركيبة خاصة بتحريك المسند 4.

و هناك ثلاث طرق للحام التناكبي:

- 1) لحام المقاومة.
- 2) اللحام بالصهر .
- 3) اللحام بالصهر المقطع.

و فى لحام المقاومة يحرك الجزءان المثبتان فى الماسكين حبحيث يتلامس طرفاهما جيدا ثم يوصل التيار، وبعد تسخين الاطراف الملحومة الى الحالة العجينية يوقف التيار و يكبس الجزءان.



شكل رقم 176 ، رسم تخطيطي للحام التناكبي

و يستعمل لحام المقاومة لتوصل الاجزاء المصنوعة من انواع الصلب ذى نسبة الكربون المنخفضة و المعادن غير الحديدية التى تصل مساحة مقطعها الموصل الى 1000 مم2.

و في اللحام بالصهر يوضل التيار قبل تماس الجزئين ثم يبدأ في تقريبهما، وعندما تصل المسافة بين الطرفين الى قيمة معينة تبدأ الشرارات في التكون فتصهر طرفي الجزئين، وللحصول على الوصلة الملحومة يوقف التيار و يجرى الكبس تحت ضغط من 250 – 550 كجم/ مم2، و يستعمل اللحام بالصهر لتوصيل السلاسل و القضبان والمواسير و الالآت و الاجزاء المجهزة بالكبس من الالواح، وكذلك لتوصيل مختلف المواد معا : كالصلب و النحاس، و الصلب و النحاس الاصفر، و الالومنيوم و النحاس و الصلب الكربوني و غيرهما، وتتميز

هذه الطريقة بانتاجية عالية و بجودة عالية للوصلات الملحومة، واهم عيوبها فقد المعدن بالاحتراق.

ويجرى اللحام بالصهر المتقطع بلمس الاطراف الملحومة لمسا جيدا ثم اضعاف درجة التلامس و هكذا، ويسبب التعرض للكهرباء عند تسخين الاجزاء الى درجة معينة انصهار الاطراف، وعند الوصول الى الدرجة المطلوبة للانصهار تكبس الاطراف الملحومة بشدة و ينصح باستعمال اللحام بالصهر المتقطع في الحالات التي لا تكفى فيها قدرة الماكينات على اللحام بالصهر. و تؤخذ قدرة ماكينات اللحام المتاكبي بمعدل - 15 كيلوات لكل سم2 من مقطع الاجزاء الملحومة و تزداد القدرة عند لحام المصنوعات ذات الكونتزر المقفل الى الضعف. و يتراوح جهد تيار اللحام من 5 – 15 فولت.

و يكون ماكينات اللحام التناكبي حسب استعمالها يدويا او اوتوماتيكية، وللحصول على وصلة جيدة يجب ان تكون الاطراف الملحومة متساوية المساحة و متوازية، ويؤخذ طول الاطراف a البارزة من الماسكين (شكل 176) في الحدود من 0.0 – 0.7 ق (d) لكل مرور، وعند تختلاف توصيل المعدنين الموصلين للكهرباء يؤخذ طول البروزللمعدن الاكثر توصيلا للكهرباء اكثر منه للمعدن الاقل توصيلا، وتؤخذ علاوة الانصهار و الكبس في الحدود من 0.35 من طول الطرف البارز.





تتلخص عملية اللحام الغازى فى صهر حروف الاجزاء الملحومة و المادة المرسبة المضافة بالحرارة الناتجة عن احتراق خليط غازى، و عند تجمد المعادن المنصهر تتكون درزة لحام متينة، وتتكون الحرارة اللازمة للحام باحتراق الغاز المشتعل – الاستيلين او الهيدروجين او الغاز الكبيعى او الكيروسين او غاز الاستصباح و غازات و غيرها فى تيار من الاكسجين.

و بجدول (23) خواص بعض الغازات المستعملة للحام، ومن اشكال اللحام الغازى بالضغط، قد حظى لحام الاكسى استيلين بانتشار واسع في تكنيك اللحام.

جدول (23) الغازات المستعملة للحام

درجة حرارة اشتعال في الاكسجين تقريبا، ° م	كمية الاكسجين اللازمة لاحتراق م3 من الغاز احتراقا تاما . م3	الوزن النوعى بالنسبة للهواء	الرمز الكيميائى	اسم الغاز
3150	2.5	0.8056	C2H2	الاستيلين
3182	0.5	0.06952	H2	الهيدروجين
2000	2	0.056	CH4	الميثان

و يحصل على الاستيلين (C2H2) في مولدات الغاز بالتفاعل بين الماء و كاربيد الكالسيوم (CaC3) و يجرى التفاعل حسب المعادلة :

$$CaC3 + 2H2O = Ca(OH) + C2H2$$

يصل متوسط حجم الاستيلين الناتج عن تفاعل 1 ڪجم من كاربيد الكالسيوم الى 270 لتر ماء، و يورد كاربيد الكالسيوم الى المستهلكين حسب نوع و انتاجية المولد المستعمل بدرجة مختلفة للحبيبة، وتتراوح مقاسات القطع الحبيبية من 2-80 مم في المقطع .

و يفظ كاربيد الكالسيوم فى براميل من الصلب وزنها من 50 — 100 كجم، والاستلين الصناعى ذو رائحة مميزة يكتسبها من الشوائب الموجودة به مثل الهيدروجين و الامونيا و سليكات الهيدروجين وفوسفيد الهيدروجين.

و تسبب الشوائب المذكورة تآكل المعدات و تسئ الى جودة اللحام، وتزداد الشوائب الثلاثة الاولى بتمرير الاستلين خلال الماء، ويستعمل لازالة غاز فوسفيد الهيدروجين مادة خاصة (الهيراتول) .

أسباب انفجار الاستلين :


- 1) دون لهب خارجي تحت ضغط 2 ض.ج تقريبا .
- 2) عند اختلاطه بالهواء و الاكسجين عند وجود شرارة .
- 3) عند تماسه لمدة طويلة مع النحاس و الفضة و يذوب الاستلين جيدا فى الاسيتون و تزداد هذه القابلية للذوبان مع ارتفاع الضغط و تستعمل هذه الخاصية من خواص الاستلين لحفظه فى انابيب.

1- مولدات الاستلين:

و هى عبارة عن اجهزة للحصول على الاستلين من كاربيد المالسيوم، وقد تكون المولدات ثابتة او نقالة، و المولدات النقالة ذا تابعاد صغيرة و تصل انتاجيتها الى 3000 لتر في الساعة، ويستعمل اللحام ببورى و تصل انتاجية المولدات الثابتة الى 50000 لتر في الساعة


والغرض من المولدات الثابتة هو تغذية ورش اللحام و تضع هذه المولدات في الماكن خاصة و تزود بتركيبات لشحن الكاربيد و التغذية بالماء و تفريغ الرواسب اوتوماتيكيا ، ومولدات الاستلين اما منخفضة الضغط (حتى 500 مم من عمود الماء) او متوسط الضغط (500 - 5000 مم من عمود الماء) او عالية الضغط (5000 - 5000 مم من عمود الماء) و عالية الضغط (5000 - 5000 مم من عمود الماء) و تنقسم المولدات حسب طريقة تفاعل الماء مع الكاربيد الى نوعين (الماء على الكاربيد – او الكاربيد على الماء) و بشكل (177) رسم تخطيطي لمولد نقالي للاستلين تعمل بمبدأ الماء على الكاربيد و يملأ جسم المولد 1 بالماء عن طريق القمع 2 و يحلق الناقوس 3 العائم في الماء الضغط على الغاز بثقله ، ويجرى شحن الكاربيد في الخزان 4 المركب بالوعاء 5 المغلق اغلاقا محكما بواسطة الباب 6 و ينظم كمية الماء الداخل الى الوعاء خلال الماسورة 7 بواسطة المحبس 8 و يتصرف الاستلين المتكون بالوعاء خلال الماسورة 9 تحت الناقوس و خلال الغطاء الماء من الماء من الغاز بثقه الماء من الماء من الغاز المنظن المتكون بالوعاء خلال الماسورة 11 الى منظ ف الغاز 12 ثم الى الصمام المائي 11 .

و يسرى الاستلين من الصمام المائى الى الخرطوم المتصل ببورى اللحام و تتصل بالناقوس ماسورة الامان 14 و يقوم بتصريف الاستلين الى الجو عند امتلاء الناقوس بالاستلين اكثر من اللازم.




شكل رقم 177 ، رسم تخطيطي لمولد نقالي للاستيلين

و الصمام المائى ضرورى لتجنب انفجار الاستلين بالناقوس عند سريان الهب فى الاتجاه العكسى لحركة تيا الاستلين . و انتاجية المولد ذى التصميم المذكور نحو 1000 لتر/ الساعة ، ويعد من الاجهزة المنخفضة الضغط، وتجرى تغذية الاستلين الى بوريات اللحام عادة من المولد مباشرة . وفى بعض الاحيان ينقل الاستلين الى مكان العمل فى انابيب و بشكل (178 و 179) بينا رسما تخطيطيا لتغذية اماكن اللحام .



شكل رقم 178 ، رسم تخطيطى لجهاز اللحام بالاكسجين و الاستلين : 1- انبوبة الاكسجين . 2- محبس الانبوبة . 3- مخفض للضغط . 4- خرطوم الاكسجين . 5- مولد الاستلين . 6- خرطوم الاستلين . 7- بورى اللحام .



شكل رقم 179 ، رسم تخطيطي لجهاز اللحام بتغذية الاكسبجين والاستلين من انابيب :1 - انبوبة الاكسبجين . 2- محبس انبوبة الاكسبجين . 3- المخفض . 4- خرطوم الاكسبجين . 5- انبوبة الاستلين . 6- محبس انبوبة الاستلين . 7- مخفض ضغط الاستلين . 8- خرطوم الاستلين . 9- بورى اللحام .

الاكسجين:


يحصل على الاكسجين للاغراض الصناعية من الهواء او بتحليل الماء كهربيا، ويجب الا تقل نقاوة الاكسجين المستعمل للحام عن 99 ٪، و ينقل الاكسجين الى مكان اللحام في الحالة الغازية (في انابيب) او في الحالة السائلة (في خزانات الاكسجين) و يحول الاكسجين السائل الى غاز في المحولات الغازية، ويستعمل محول الاكسجين الحراري لشحن الانابيب بالاكسجين الغازي بمحطات الشحن، وتستعمل محولات الاكسجين العاردة بورش اللحام لتغذية الشحن، وتستعمل محولات الاكسجين الباردة بورش اللحام لتغذية الماكن اللحام مباشرة.

انابيب الغاز :

وهي عبارة عن اسطوانات مسحوبة من الصلب دون لحام، تستعمل لحفظ و نقل الغازات المضغوطة، وبشكل (180) انبوبة الاكسجين و بالجزء السفلي منها مثبتا للتسخين و للانمكاش قاعدة من الصلب، و يتحول الجزء العلوي من الاسطوانة تدريجيا الى عنق عليه قلاووظان احدهما داخلي و الاخر خارجي، ويركب على القلاووظ الخارجي (وهواسطواني) غطاء الامان و على الداخلي (وهو مخروطي) محبس يستعمل لادخال و اخراج الغاز . و يجب قبل اللحام فك غطاء الامان و توصيل مخفض الضغط الى المحبس، ويستعملمخفض الضغط لتخفيض الفاز عند مخرج الانبوبة و يغذي الغاز الخارج من المخفض بواسطة خرطوم من المطاط و الى بورى اللحام، وتسع انبوبة الاكسجين عنط بواسطة المعتادة (40 لتر) حوالي 6000 لتر من الاكسجين عنط الضغط صحب النبيب الاكسجين باللون الازرق الغامق .

انابيب الاستلين :

و تملأ من الداخل بمادة مسامية (كالفحم الخشبي و الطين المسامي و الاسبستوس و غيرها) و تشبع هذه المادة بالاسيتون الذي يذاب فيه الاستلين، و تحتوى انبوبة الاستلين المشحونة تحت ضغط 15 ض.جـ على 6000 لتر من الغاز. و يستعمل لاخراج الغاز محبس يتصل بالمخفض الذي يتوجه منه الغاز تحت الضغط العامل بواسطة الخرطوم الى البورى و تطلى باللون الابيض.



شكل رقم 180 ، انبوبة الاكسجين :


1- غطاء. 2- محبس. 3- عنق. 4- حلقة. 5- القاع. 6- القاعدة.

بورى اللحام:

عبارة عن جهاز لتكوين المخلوط الغازى للاحتراق و للحصول على لهب لحام مركز مستقر، وتنقسم بوارى اللحام حسب طريقة عملها الى نوعين:

- 1) البوريات الحقنية او بوريات الضغط المنخفض.
- 2) البوريات غير الحقنية او البوريات ذات الضغط المتوسط و العالى و الاجزاء الرئيسية للبورى هي :
- 1) جسم او ساق البورى و به تركب النبل المستعملة لتوصيل الغازات و محابس التحكم في كمية الغاز.
 - 2) غرفة الخلط للحصول على المخلوط العامل.
 - 3) فونية الخروج و يغذى الخليط العامل خلالها الى مكان اللحام .

وبشكل (181 ، a) بينا رسما تخطيطيا لتركيب بـورى حقنى، ويمر اكسجين التغذية الى البورى تحت الضغط من 2 – 3.5 ض.ج خلال محبس التحكم الى الحاقن و به قناة ضيقة ، وعند خروج تيار الاكسجين من الحاقن تتسع نافورته ، وتتجه بشرعة كبيرة الى غرفة الخلط و بها ينخفض الضغط بشدة نتيجة لاتساع النافورة ، ويسبب الضغط المنخفض بغرفة الخلط امتصاص الاستلين الذى يغذى تحت ضغط منخفض فيمر خلال القناة الحلقية المتكونة بين ساق البورى و الحاقن الى غرفة الخلط حيث يكون مع الاكسجين خليط الاحتراق ، ويندفع الخليط الناتج خلال فتحة الفونية فيكون اشتعاله لهب اللحام .




شكل رقم 181 ، بورى لحام :

a رسم تخطيطى لبورى اللحام الحقنى. 1 - فونية . 2 - ماسورة الفونية . 3 - غرفة الخلط . 4 - الحاقن . 5 - قناة الاستلين . - b - بورى لحام من الطراز 48 - 1 . CY - 48 - نبل الاكسجين . 2 - ماسورة . 3 - محبس الاكسجين . 4 - الحاقن . 5 - غرفة الخلط . 6 - نبل الاستلبن . 7 - ماسورة الاستلبن . 8 - طرف . 9 - فونية .

: **التحام** -2

تتكون عند اشعال الخليط الغازى شعلة من لهب اللحام، وقد يكون هذا اللهب معتادا او مؤكسدا او مكربنا حسب نسبة الاكسجين الى الاستلين به، و بشكل (182) رسم تخطيطى لبنية لهب اللحام المعتاد و يتركب من ثلاث مناطق :



شكل رقم 182 ، رسم تخطيطى للهب اللحام : 1- النواة. 2- المنطقة المختزلة . 3- المنطقة المؤكسدة .

النواة و المنطقة المختزلة و المنطقة المؤكسدة، و منطقة النواة عبارة خليط من الجزيئات المتوهجة للاستلين و الاكسجين تتميز بوهج ابيض خاطف، و تحيط المنطقة المختزلة بالنواة على شكل هالة مزوقة اللون، وبهذه المنطقة على بعد 5-5 مم من المركز تتولد اقصى درجة باللهب و تستعمل لصهر المعدن، ويسمى اللهب المحيط بالمتطقتين باللهب المؤكسد.

و لونه اصفر مائل الى الحمرة، ويتكون اللهب المعتاد عندما تكون نسبة 1:1:2 = 02 / C2H2 / C2H2 و يفقد اللهب شكله الحاد و يسمى مثل هذا اللهب مكربنا، ويستعمل للحام السبائك الصلدة للصلب ذى نسبة الكربون المرتفعة و الزهر، وعندما تكون النسبة 1:2 / C2H2 / C2H2 / النسبة 1:2 النسبة 1:2 / C2H2 / C2H2 / C2H2 / التى تكاد تختفى و يصبح اللهب مزرق اللون و يشنعل بصوت عالى، التى تكاد تختفى و يصبح اللهب مؤكسدا، ويستعمل اللهب المؤكسد للحام النحاس الاصفر، ويجب فى البورى ان تكون سرعة خروج الخليط المشتعل منه اكبر من سرعة اللهب به، اذ ان عدم تحقق هذا الشرط يؤدى الى سريا اللهب الى الوراء فى البورى.

المادة المرسبة :

المضافة الى حمام اللحام، وتختلط بعد انصهارها بالمعدن المنصهر الاصلى و تساعد بملأها للفراغ بين الحروف الملحومة على تقوية اللحام، وتورد المادة المرسبة على شكل سلك او قضيب مختلفة القطر. ويستعمل للحام الصلب سلك كربونى، ويجب ان يكون سطح سلك اللحام نظيفا و ان ينصهر بهدوء دون تناثر او تكون فقاقيع، و يستعمل عند لحام المعادن و السابئك غير الديدية سلك ترسب من مادة يقارب تركيبها الكيميائى تركيب المادة الملحومة.

3- تكنولوجيا اللحام الغازى:

للحصول على لحام جيد يجب اختيار الطاقة المناسبة للبورى و ضبط لهب اللحام ضبطا صحيحا و اختيار الطريقة المناسبة لتحريك البورى على خط اللحام و الزاوية الصحيحة لميله و اختيار المادة المرسبة بما يتناسب مع سمك المصنوعات الملحومة، ويؤخذ قطر سلك الترسيب عادة اكثر بقليل من نصف سمك المادة الملحومة.

ويمكن عند لحام المصنوعات من الصلب ذى السمك المختلف الاسترشاد بالمعلومات المبينة بجدول 24.

جدول (24) نظام اللحام الغازى للصلب

استهلاك الاكسجين	استهلاك الاستلين	سمك الصلب	رقم
لتر/ الساعة	لتر/ الساعة	الملحومة، مم	الفونية
55	50	0.5 - 0.2	00
85	85	1.0 - 0.5	0
165	150	2 – 1	1
330	300	4 – 2	2
550	500	6-4	3
815	850	9-6	4
1300	1300	14 - 9	5
1850	1900	20 - 14	6
2750	2500	30 - 20	7

و تؤخذ زاوية ميل البورى من $20-90^{\circ}$ ، وكلما زاد سمك المادة الملحومة كاما وجب زسادة ميل البورى، ويقرب سلك الترسيب عادة بزاوية من $30-40^{\circ}$ و تستعمل عند اللحام الغازى طريقتان لتحريك البورى .

الطريقة اليسارية و الطريقة اليمينية، وبالطريقة اليسارية يحرك اللهب من اليمين الى اليسار و يحرك سلك الترسيب امام اللهب

(شكل 183، a) و تستعمل الطريقة اليسارية عند لحام الاجزاء ذات المقطع الصغير. و بالطريقة اليمينية للحام يحرك اللهب من اليسار الى اليمين و يحرك سلك الترسيب خلف اللهب و يجرى لحام الاجزاء التى يزيد سمكها عن 5 مم بالطريقة اليمينية للحام (شكل 183، d) ويمتاز اللحام اليميني بزيادة سرعة اللحام بالمقارنة مع اللحام اليسارى بويمتاز اللحام اليميني بزيادة سرعة اللحام بالمقارنة مع اللحام اليسارى بالميكانيكية للحام و بتقليل الاعتبان و الاكسجين بـ 15 ٪ و ترفع الخواص الميكانيكية للحام و بتقليل الاعوجاج و بامكان لحام الواح يصل المحمول على نفس الوصلات التى تلحم بلحام القوس فانه يستعمل في الوصلات التناكبية (قورة على قورة) و الجانبية، ويجب عند لحام الاجزاء الكبيرة السمك بالغاز تسخن الاجزاء الملحومة قبل اللحام.

لحام الصلب:

يمكن لحام جميع انواع الصلب ذات نسبة الكربون المنخفضة و القليل السبيكية جيدا و للحام الغازى، ويجرى اللحام باللهب المعتاد مع استعمال بورى بالطاقة المناسبة، ويجب اثناء عملية اللحام مراعاة عدم حدوث تجاوز التسخين مما يسبب انخفاض المقاومة الميكانيكية لدرزة اللحام. وعند لحام انواع الصلب العالية السبيكية (كالصلب الغير قابل للصدأ و المقاوم للحرارة و غيرهما) يجرى اللحام بسرعة و بدون توقف لتلاقى حدوث اعوجاج.

لحام الزهر :

و يجرى مع تسخين المادة قبل اللحام اى درجة 700°، ويمكن ان يكون التسخين كاملا و موضعيا، ويجب ان يكون لهب اللحام مكربنا قليلا، وتستعمل الاقطاب من الزهر او السائك النحاسية. و فى الحالة الاخيرة لا يتطلب التسخين و يجرى اللحام م استعمال فلكس، ويجب بعد اللحام تبريد المصنوعة ببطء.

لحام النحاس و سبائکه :

و يجرى ببوارى عالية الطاقة، و يجب عند لحام النحاس و البرونز ان يكون لهب اللحام معتادا و عند لحام النحاس الاصفر ان يكون مؤكسدا قليلا . و تؤخذ زاوية ميل البورى نحو 90°، ويستعمل خليط من البورق و كلوريد الصوديوم و حامض البوريك كفلكس، وتصنع الاقطاب من نفس مادة الاجزاء الملحومة .

لحام الالومنيوم و الكاغنسيوم و سبائكهما :

و يجرى ببورى عالى الطاقة نظرا لجودة توصيل هذه المعادن للحرارة و ترسب عادة المادة الاصلية نفسها و يجب ان يكون لهب اللحام مختزلا، ويحرك البورى بزاوية 30 – 45°، و يستعمل مركب من كلوريد و فلوريد البوتاسيوم و الليثيوم كفلكس. ويجب بعد اللحام ازالة بواقى الفلكس و الخبث بعناية.

لحام الكبس الغازى:

و يجرى بتسخين حروف الاجزاء الملحومة حتى الحالة العجينية او حتى الانصهار، وفى اللحام فى الحالة العجينية تسخن حروف المصنوعات الى درجة 1250° بلهبالاكسى استلين ثم نضغط، فيؤدى ذلك الى تكون الوصلة الملحومة.


وهذه الطريقة للحام منتشرة جدا . و في اللحام بالضهر تسخن حروف الاجزاء حتى الحالة السائلة و بعد ذلك توضل الاجزاء معا بالضغط . و اهم ميزة للحام الكبس الغازى بالاضافة الى بساطة معداته هي امكانية توصيل كل المعادن المستعملة عمليا ، وقد أدت الانتاجية العالية للحام الكبس الغازى الى استعماله الواسع النطاق لتوصيل جميع

خطوط مواسير الغاز و البترول و المحاور و السلاسل و الألآت و مختلف الاجزاء بالصناعات الميكانيكية العامة .

4- اللحام الثرميتي :

يستعمل اللحام الثرميتي لتوصيل القضبان و المواسير و لاصلاح الاجزاء الضخمة . و الثرميت عبارة عن خليط من مسحوق الالومنيوم و اكاسيد الحديد ، ويجرى احتراق الثرمبتا حسب التفاعل الاتي :

Fe2O3 + 2AI = AI2O3 + 2Fe + 185000 cal
و قد تصل درجة الحرارة الناتجة عند الاحتراق الى 3000 °.
و قد تصل درجة الحرارة الناتجة عند الاحتراق الى وتنظف وبشكل (184) رسم تخطيطى للحام الثرميتى للقضبان، وتنظف الاطراف الموصلة بعناية من القذارة و الصدأ و توضع في ركاب مكبس الضغط بحيث تتقابل اطرافها . وبعد ذلك يهذب الطرفان 1 و تركب عليها الروازق 2 المملوءة برمل المسبك . وتربط الروازق بقامطات و توضع باعلاها فوق فتحة نظام الصب 3 بودقة 4 بقاعها سدادة 5 . و يشعل الثرميت المصبوب في البودقة . وبعد احتراق الثرميت تخرج السدادة 5 فيملأ الحديد المنصهر القالب . و يمنع التهذيب للاطراف تخلل المعدن المنصهر الى سطح اللحام فيسخن المعدن بحروف القضبان حتى الانصهار ، وبعد ذلك تضغط القضبان باستعمال مكبس الضغط فتتكون في مكان تقابلها وصلة ملحومة متينة . و عندما يبرد المعدن الى درجة 400 ° بنزع القالب و بشذب مكان اللحام .




شكل رقم 184 ، رسم تخطيطي للحام الثرميتي

5- **القطع الغازى** :

يقوم القطع الغازى على استغلال قدرة المعدن المسخن على الاحتراق في جو من الاكسيجن، ويمكن قطع المعادن التي تقل فيها درجة الاحتراق عن درجة الانصهار كالحديد و الصلب الكربوني المحتوى على كربون بنسبة حتى 0.7 % و الصلب المنخفض السبيكية و بعض انواع الصلب العالى السبيكية فقط. و لايمكن قطع الزهر و المعادن غير الحديدية و سبائكها اذ ان درجة انصهارها اقل من درجة احتراقها، ولان الخبث المتكون طثيف و لا يزال بالنفخ.

و هناك طريقتان للقطع : القطع الفصلى ة القطع السطحى . القطع الفصلى (شكل 185 ، a) يسخن مكان القطع بلهب غازى حتى درجة احتراق الصلب ثم يشعل الجزء المسخن بتيار اضافى من الاكسجين النقى مع نفخ الاكاسيد المتكونة . و عند القطع تسخن

الطبقات السفلى بواسطة الحرارة الناتجة عن احتراق الحديد و لا تسخن بلهب القاطع الا جزئيا، و يستعمل كوقود للتسخين عند القطع الغازى الاستلين و الهيدروجين و بخار البنزين و الكيروسين و الغاز الطبيعى . ويجرى القطع بقاطع خاص يختلف عن بورى اللحام المعتاد بوجود قناة خاصة لمرور تيار الاكسجين القاطع .



شكل رقم 185 ، القطع بالغاز :

- a رسم تخطيطي للقطع بالغاز: 1- الاكسجين القاطع. 2- فونية.
 - 3- الخليط المشتعل . 4- المعجن المقطوع . 5- نواتج الاحتراق .
 - . قاطع ذو فونية مركزية . c قاطع بوضع الفونيات على التوالى .

و قد يكون وضع فوميات القاطع متمركزا (شكل185، d) او على التوالى شكل (c ، 185) و يسمح تصميم القواطع من النوع الاول بالقطع في جميع الجهات و عيبه هو الاستهلاك الكبير للخليط الغازى المحترق، وقواطع النوع الثانى اكثر اقتصادا بكثير، ولكنها لا تسمح بالقطع الا في اتجاه واحد .

و يجرى القطع بالاكسى استلين بالطريقة الاتية : بعد ضبط الضغط المطلوب للاكسجيم بواسطة المخفض يفتح محبس الاستلين بالقاطع الى نهايته ثم يشعل اللهب و يضبط بفتح محبس الاكسجين المعد لقطع المعدن . و يبدأ قطع الاجزاء من حروفها ثم يحرك القاطع على الخط المشنكر ، وتؤخذ المسافة بين المادة و نهاية الفونية من 3 – 6 مم ، ويمكن ان يكون القاطع الغازى يدويا او بالماكينات ، وقد حظت الماكينات النصف اوتوماتيكية و الاوتوماتيكية للقطع الغازى بانتشار واسع في الصناعة . و في الماتكنيات النصف اوتوماتيكية تكون حركة القاطع في مستوى بواسطة تركيبة ميكانيكية و يوجه القاطع باليد او باستعمال طبعة . و في الماكينات الاوتوماتيكية يكون تحريك القاطع و توجيهه اوتوماتيكيا ، ويحقق القطع الميكانيكي جودة عالية القطع و انتاجية عالية ، ويمكن عند القطع باستعمال الطبعة ان يحل القطع الميكانيكي محل الكبس و التفريغ و التشغيل على المكاشط و غيرها من العمليات .

القطع السطحي :

و هو عبارة عن احد اشكال التشغيل باللهب الغازى للمعادن، ويستعمل لاصلاح عيوب صبب الصلب و لازالة المعدن الزائد بدلا من تشغيل الاجزاء على المكاشط و حجر الجلخ و غير ذلك، وللقطع

السطحى توضع فونية القاطع بزاوية 30 $^{\circ}$ على السطح المشغل فيحرق الطبقة المطلوب ازالتها من المعدن، ويمتاز السطح الناتج للقطع بملامسة كافية .

القطع بالقوس:

و يستعمل لقطع الخردة و لازالة المصبات و المصاعد بالمسبوكات و لقطع الزهر و سبائك المعادن غير الحديدية . و تتلخص العملية في صهر المعدن في مكان القطع بحرارة القوس الكهربائي .

و يجرى القطع فى وضع رأسى او مائل لتسهيل انياب المعدن المنصهر و يستعمل لقطع المواد التى لا يزيد سمكها عن 20 مم التيار المتغير و الاقطاب المعدنية . و يجرى القطع بالتيار المستمر باستعمال اقطاب من الكربون او الجرافيت، وعيب القطع بالقوس الكهربائى هو عدم استواء حروف القطع و كبر عرضه و تكون خيوط من المعدن المنساب على الجزء .

6- طرق ضبط الوصلات المحومة:

يجرى ضبط الوصلات الملحومة بطرق مختلفة حسب الغرض من الجزء و ظروف عمله و خواص الوصلة الملحومة و عدد الاسباب الاخرى . و من اكثر طرق الضبط استعمالا :

1) المعاينة الخارجية . 2) الطريقة المغناطيسية . 3) الكشف بأشعة اكس و جاما. 4) الاختبارات المتالوجرافية . 5) الاختبارات الميكانيكية و غيرها .

و يمكن بالمعاينة الخارجية اكتشاف العيوب السطحية و ضبط شكل و مقاسات درزة اللحام و كثافة الوصلة المحومة، ومن

العيوب السطحية للحام عدم التحام الاجزاء تماما ، ازالة جزء من المادة الملحومة ، احتراق المعدن و المسامية و غيرها من العيوب الواضحة للعين المجردة . و يمكن اكتشاف الشقوق الصغيرة عند المعاينة الخارجية باستعمال عدسة تكبيرها 8-10 مرات .

و تراجع مقاسات درزة اللحام و شكلها بواسطة طبعات خاصة عبارة من لوحات من الصلب بها قطع بالشكل الصحيح لدرزة اللحام. و تكتشف كثافة اللحام بتجربته بالكيروسين و لهذا الغرض يطلى اللحام من الخارج بطلاء طباشيرى و يبلل من الداخل بالكيروسين، وعند وجود مسام باللحام مهما كانت صغيرة يتخلله الكيروسين و يظهر من الخارج مكونا بقعة غامضة على سطح الطلاء الناصع.

و تسمح الطريقة المغناطيسية لضبط اللحام باكتشاف الشقوق و احتواءات الخبث و الفجوات و غيرها بالوصلة الملحومة. ويسمح الكشف بأشعة اكس و اشعة جاما يتحديد وجود الفقاقيع الغازية و طبقات الاكسيدية و شقوق عدم الالتحام و غيرها بالوصلة الملحومة.

وتجرى الاختبارات الميكانيكية على عينات من الالواح المحومة خصيصا لذلك او من المصنوعة بنفسها .

و تجهز العينات لاختبارها بالشد و الصدمات و الثنى، وغير ذلك و تؤخذ لكل نوع من انواع الاختبار عادة ثلاث عينات على الاقل.

و تجرى الاختبارات الميتلوجرافية بالتحليل الميكروسكوبى والماكروسكوبى، وتقطع العينات المأخوذة للتجليخ فى مستوى مقطع اللحام العرضى، وتجهز العينات بالطريقة المعتادة، ويحدد التحليل الماكروسكوبى عمق الالتحام الانعزال و الفجوات و المسام و غيرها من العيوب، و يحدد التحليل الميكروسكوبى بنية اللحام و الطبقات المجاورة له و افراز الكاربيدات و تجاور التسخين و غير ذلك.





اللحام بالقصدير او المونة هـ و عملية لحام الاجزاء المعدنية بادخال سبيكة منصهرة بينها و هذه السبيكة قد تكون سبيكة من القصدير و الرصاص او سبيكة نحاسية تسمى بالمونة و خلافا للحام بالصهر لا ينصهر المعدن الاصلى عند اللحام بالقصدير، ويجب انتكون درجة انصهار سبيكة اللحام اقل من درجة انصهار المعدن الملحوم و بالاضافة الى ذلك يجب ان تكون هذه السبيكة قادرة على اذابة سطحه و السريان عليه . و تتوقف متانة اللحام على درجة الانتشار المتبادل للمعدن الاصلى و سبيكى اللحام، والشرط الاساسى للحصول على لحام متين هـ و نظافة السطوح الملحومة . و لهذا الغرض ينظف سطح الجزء الملحوم اولا ميكانيكيا ثم ينظف كيمائيا باستعمال الفلكس، ويتوقف اختيار الفلكس على نوع سبيكى اللحام و المعدن الاصلى، ويمكن استعمال اللحام بالقصدير او المونة لجميع انواع الصلب ويمكن استعمال اللحام بالقصدير او المونة لجميع انواع الصلب كذلك للحام المعادن المعادن غير الحديدية و سبائكها و كذلك للحام المعادن المخافة .

و يمتاز اللحام بالقصدير و المونة على اللحام الكهربائى و الغازى برخص العملية و بساطتها و امكان ابقاء التركيب الكيميائى و بنية الجزء و خواصه الميكانيكية ثابتة دون تغيير، و ينقسم اللحام بهذه الطريقة حسب درجة انصهار سبيكة اللحام و متانتها الى مجموعتين : 1) اللحام بالقصدير . 2) و اللحام بالمونة .

1- لحام القصدير:

و سبائك اللحام به عبارة عن سبيكة من القصدير و الرصاص و تمتاز هذه السبائك بانخفاض درجة انصهارها (حتى 350°) وبسيولة جيدة و بقدرتها على السريان على سطح المعدن، و تحقق سبائك


القصدير مقاومة اللحام في الحدود من3 – 10 كجم/ مم2، وبجدول (25)، اوردنا ماركات اكثر سبائك القصدير استعمالا للحام .

و ينظف سطح الجزء قبل اللحام من الدهون و الأكاسيد و الصدأ و البوية بالمبرد او بورق الصنفرة ثم ينظف كيميائيا ، ويستعل لهذا الغرض الفلكس . و يستعمل كلوريد الخارصين عادة كفلكس و يستعمل للحام النحاس و سبائكه القلفونية كفلكس و يستعمل للحام الخارصين و المصنوعات المجلفنة به محلول مائي بنسبة 10 ٪ لحامض الايدروكلوريك . وقبل لحام الاجزاء المنظفة ميكانيكيا و كيميائيا يجب ربطها بحيث لا تتحرك اثناء اللحم. و يمكن اجراء اللحام باستعمال مكواة اللحام او ابور اللحام او بغمر المصنوعة في سبيكة اللحام المنصهرة و غير ذلك . و نصتع مكواة اللحام البسيطة من النحاس الاحمر على شكل خابور و تثبت على ساق من الحديد ذات يد خشبية، وتتراوح وزنها من 100-100 جم . وتعامل المكواة اولا بالقصدير لتحسين التصاق السبيكة بها . و تسخن المكواة لهذا الغرض ثم يسمح سطحها العامل بقطعة من ملح النشادر توضع في تجويفها قطع من القصدير و تصب بضع قطرات من كلوريد الخارصين، وتنظف المكواة بواسطة ملح النشادر من أكاسيد النحاس التي تظهر على سطحها عند

جدول (25) تركيب و خواص واستعمال سبائك القصدير و الرصاص للحام

امثلة	درجة	التركيب ٪			ماركة
الاستعمال	الانصهار°م	رصاص	انتيمون	قصدير	السبيكة
للحام الداخلي	222	الباقى	0.5 - 0.1	90 – 80	ЛОС-90
للحلل المنزلية و					
الاجهزة الطبية					
للحــــام	235	الباقى	2 - 1.5	40 - 39	ЛОС-40
المصنوعات					
الحديديـــة و					
النحاسية					
لحام اجهزة و	256	الباقى	2 - 1.5	30 - 29	ЛОС-30
معدات الراديو					
و الصاج و					
غيرها					
لحـــام	277	الباقى	2.5 - 2	18 - 17	ЛОС-18
المصنوعات					
الاســتهلاكية				^	
و الصفيح					
المطلـــــى					
بالقصدير					

و هناك مكوات غازية و كهربائية (شكل 186) و توضع المكواة المسخنة على مكان اللحام المجهز و فى نفس الوقت يقرب قضيب سبيكة اللحام بحيث يلمس المكواة، وتبدأ السبيكة فى الانصهار و فى السريان فى مكان اللحام، وبعد ذلك تسوى السبيكة الزائدة بالمكواة زكثيرا ما يؤخذ القصدير اولا على الجزء العامل للمكواة ثم يوضع على مكان اللحام، ويجب عند اللحام بالقصدير ان نذكر ان الحصول على لحام جيد يتطلب تسخين مكان اللحام قبل اللحام.



شكل رقم 186 ، انواع مكاوى اللحام : -a مكواة معتادة . b - مكواة غازية . c - مكواة كهربائية .

-2 **حام المونة** :

يعطى لحام المونة وصلات امتن و يستعمل للحام الصلب و الزهر و النحاس و البرونز و غيرها . وقد اوردنا في جدول (26) ماركات و خواص انواع المونة و تستعمل المونة على شكل قضبان و اشرطة حبيبات و ينصح للحام الاجزاء المصنوعة من الصلب باستعمال المونة التي لا تحتوى على كثير من الزنك، ويجب للحام سبائك النحاس ان تكون نسبة الزنك بالمونة عالية .


جدول (26) انواع المونة

اسم المونة	درجــــة	الفضة	الزنك	النحاس	ماركة المونة
	الانصهار °م				
نحاسية زنكية	833	-	الباقى	38 -34	ЛМЦ-36
نحاسية زنكية	850	-	الباقى	50 -46	ЛМЦ-48
نحاسية زنكية	870	1	الباقى	56 -52	ЛМЦ-54
فضية	785	12	52	36	ЛМЦ-12
فضية	765	25	35	40	ЛМЦ-25
فضية	720	45	25	30	ЛМЦ-45

و انواع المونة الفضية ذات سيولة جيدة و مقاومة عالية للصدأ، وتعطى هذه الأنواع وصلات متينة تتحمل الصدمات الكبيرة و الأحمال الاهتزازية . وعند اللحام بالمونة تنظف السطوح الموصلة بعناية و تثبت في تجهيزات بحيث يترك بينها خلوص لا يزيد عن 0.25 مم، وبعد ذلك يوضع على مكان اللحام الفلكس و المونة . وعند التسخين تبدأ المونة في الانصهار و في الانتشار و في المعدن الاصلي مكونة وصلة متينة بعد التبريد . ويستعمل كفلكس البورق و حامض البوريك و مخلوطات منها . و يستعمل كفلكس عند لحام الالومنيوم و سبائكه محلول كحولي لخليط من 90 ٪ من كلوريد الزنك و 2 ٪ من فلوريد الزنك و 2٪ من فلوريد الصوديوم و 8 ٪ من كلوريد الالومنيوم بنسبة 30 ٪، ويستعمل كمصدر للحرارة للتسخين الموضعي عند اللحام بالمونة و أبور اللحام أو بورى اللحام الغازي او الاجهزة العالية التردد، ويمتاز اللحام مع التسخين بالتيار العالى التردد بانتاجية عالية و نظافة و متانة اللحام و امكان اتمتة العملية بسهولة عند اللزوم. ويستعمل بالانتاج بالمجموعات و الانتاج بالجملة على نطاق واسع لحام الاجزاء الصغيرة في الافران، وتستعمل لهذا الغرض افران كهربائية ذات جو غازي واق (من الهيدروجين و النشادر المتحلل و غيرهما) . و تجهز الأجزاء المعدة للحام بمطابقة مقاساتها بالبرادة ثم تجميعها ، ويترك في اماكن اللحام خلوص لا يزيد عن 0.1 مم و يوضع على كونتور اللحام المستقبل سلك او شريط من النحاس، وتوضع الأجزاء المجهزة بهذه الطريقة على صواني تدخل في الفرن المسخن الى درجة 1150-1200 °، ويتوقف زمن ابقاء الاجزاء بالفرن على سمك المادة و يكون عادة من 10 – 25 دقيقة . و تساعد درجة الحرارة العالية على انصهار النحاس الذي يسرى داخل الخلوص و ينتشر في حروف المصنوعة مكونا لحاما متينا، وبعد انتهاء العملية تبرد الاجزاء الى درجة 250 ° في غرفة للتبريد ذات جو واق ثم تخرج من الفرن و تبرد في الهواء، وعند اجراء اللحام في الافران ذات الحمامات الملحية تقى الاملاح المنصهرة المعدن من التأكسد مما يسمح بعدم استخدام الفلكس.









الاستعمال الرئيسى لتشغيل المعادن بالقطع هو للحصول على اجزاء بالمقاسات و الشكل الهندسى المطلوبة و بالملامسة اللازمة للسطوح المشغلة، ويتم هذا اساسا بازالة الطبقة الزائدة من المعدن (علاوة التشغيل) من الخامة.

و تزال الطبقات الزائدة من المعدن (علاوة التشغيل) بواسطة الألآت القاطعة التى تحركها ماكينات القطع (التشغيل الميكانيكى) او يدويا (فى اعمال البرادة)، و تسمى هذه العمليات بتشغيل المعادن باقطع بازالة الطبقات الزائدة من المعدن على شكل رايش.

و الخامات المستعملة لصناعة الاجزاء: المسبوكات والمطروقات و المكبوسات و الخامات من المواد المدرفلة على شكل مقاطع.

وقد بينت الخبرة العملية بالمصانع انه عند تشغيل المعادن بالقطع يتحول الى رايش نحو 5 % من الوزن الصافى لمعدن الخامة من مقاطع الصلب المدرفلة و نحو 10 % من معدن الخامات المكبوسة فى السطمبات و نحو 15 – 20 % بالتقريب من معدن المسبوكات و المطروقات، ويمكن بالتقريب اعتبار ان نفاية المعدن المتحولة الى رايش تصل فى المتوسط لجميع اشكال الخدمات المشغلة بالورش الميكانيكية للمصانع الى نحو 15 %.

و النسبة المئوية لتشغل المعادن بالقطع في الصناعات الميكانيكية عالية جدا . و على سبيل المثال فان تكاليف تشغيل المعادن بالقطع تقدر في الصناعات الميكانيكية المتوسطة بما يتراوح من 30 - بالقطع تقدر في الصناعات الميكانيكية المصنوع، ولذلك فان كل خفض في التكاليف الكلية للجزء المصنوع، ولذلك فان كل خفض في التكاليف الاجزاء و رفع الانتاجية عند تشغيل المعادن بالقطع و لو بنسبة

1 % له اهمية في الاقتصاد الوطنى و يحقق تزويد المصانع الميكانيكية بماكينات القطع الحديثة العالية الانتاجية و تجديد الماكينات الموجودة بها و ادخال التصميمات الحديثة للآلآت القاطعة و التجهيزات و نظم القطع المنتجة زيادة انتاجية العمل و خفض تكاليف صناعة الاجزاء، وقد سمح القطع السريع للمعادن بتخفيض وقت التشغيل بالماكينات عند تشغيل الزهر بمقدار 2-3 مرات و عند تشغيل الصلب بمقدار 3-3 مرات و ولدراسة الطرق المختلفة لتشغيل المعادن يجب التعرف على اسس عملية قطع المعادن و بعض اشكال و تصميمات الألآت القاطعة والتجهيزات و ماكينة قطع المعادن و العمل عليها .

1- المعلومات الاساسية عن عملية تشغيل المعدن بالقطع :


تتطلب الاشكال المختلفة للتشغيل الميكانيكي للاجزاء بازالة الطبقة الزائدة من المعدن على شكل رايش تتطلب تحريك الالة و الجزء المشغل حركات مختلفة (شكل 187)، وتنقسم هذه الحركات الى حركات اساسية و حركات ضبط مساعدة و حركات خاصة . و من الحركات الاساسية حركة القاطع I و حركة التغذية II (شكل 187)، ومن حركات الضبط المساعدة III (شكل 187) حركة حامل الالة و المائدة عند ضبط وضع الالة القاطعة او الخامة على العمق المطلوب لطبقة المعدن المزالة . و من الحركات الخاصة حركات التقسيم و التوزيع و غيرها .

و عند الخراطة (شكل 187، a) تقوم الخامة 1 بالدوران او بما يسمى بحركة القطع (الحركة الرئيسية) I و تتحرك الآلة القاطعة (قلم الخراطة) 2 حركة مستقيمة ترددية موازية لمحور الخامة 1 او بما يسمى بحركة التغذية II.

و يمكن تحريك الالة القاطعة عند الخراطة عموديا لمحور الجزء المشغل – ما يسمى بالتغذية العرضية .

* عند التقب : (شكل 187، b) تحرك آلة الثقب (البنطة) 2 في اغلب الاحوال حركتين : حركة دورانية (حركة القطع I-I) ومستقيمة ترددية (حركة التغذية I-I) و وتبقى الخامة I-I ثابتة اثناء عملية القطع .

* عند التفريز: (شكل 187، $^{\circ}$) تتحرك الآلة القاطعة الفريزة) 2 حركة دورانية (حركة القطع – $^{\circ}$)، وتتحرك الخامة 1 حركة مستقيمة ترددية عمودية على محور دوران الآلة 2 (حركة التغذية – $^{\circ}$).



شكل رقم 187 ، الطرق الاساسية لتشغيل المعادن بالقطع

* عند التشغيل على المكاشط النطاحة : (شكل 187، α) يحرك القلم 2 حركة ترددية مستقيمة (حركة القطع – α) و تتحرك الخامة 1 حركة التغذية – α 1 .

و عند التشغيل على مكاشط العربة تحرك الخامة بحركة القطع بالمكاشط النطاحة و ما شابهها من المكاشط من المشوار العامل وحركة التغذية بهذه الالات متقطعة.

عند التجليخ (شكل 187 ، f,e) تتحرك الالة القاطعة (حجر الجلخ) 2 حركة دورانية (حركة القطع I)، وتتحرك الخامة Iحركة دائرية و حركة مستقيمة (حركة التغذية – II) عند تجليخ السطوح الاسطوانية (شكل 187، e) و حركتين مستقيمتين للتغذية II عند تجليخ السطوح المستوية (شكل 187، f). ويتضح مما بحثنا من الأشكال الرئيسية لتشغيل المعادن بالقطع أن عمل أي من الماكينات القطع يتطلب وجود حركتين اساسيتين : حركة القطع (الحركة الرئيسية) I، وحركة التغذية II، وبالأضافة الى ذلك فأن هذه الماكينات يجب ان تحتوي على حركة ضبط مساعدة III بالنسبة لجميع اشكال تشغيل المعادن بالقطع (شكل 187). فعلى سبيل المثال يقرب القلم مع الحامل عند خراطة (شكل 187، a) السطوح الاسطوانية إلى الجزء المشغل عند ضبط عمق الطبقة المزالة من المعدن في بداية العمل، ويبعد عنه الى وضعه الاصلى عند انتهائه . و عند التفريز (شكل 187، c) و التجليخ المستوى (شكل 187، f) ترفع مائدة الماكينة و عليها الجزء المشغل الى الالى القاطعة (الفريزة او حجر الجلخ) عند ضبط عمق الطبقة المزالة من المعدن . و عند الثقب (شكل b · 187) يجب ان تحتوى ماطينات الثقب على حركة رأسية مساعدة للمائدة و عليها الجزء المشغل لضبط وضعه حسب ارتفاع الجزء.

و تنقسم ماكينات القطع حسب حركة القطع الى ماكينات ذات حركة قطع دائرية (كالمخارط و مخارط البرج و المخارط الكثيرة الالات و ماكينات الثقب و ماكينات التفريز و ماكينات التجليخ و المخارط الاوتوماتيكية و النصف الاوتوماتيكية)، و ماكينات قطعنات حركة قطع ترددية مستقيمة (كالمكاشط النطاحة و مكاشط العربة و المكاشط الرأسية و ماكينات المشد).

و تنقسم ماكينات القطع حسب حركة التغذية بها الى ماكينات قطع بحركة تغذية مستقيمة (كالمخارط و مخارط البرج والمخارط الكثيرة الآلات و ماكينات الثقب و ماكينات التفريز وماكينات التجليخ و المخارط الاوتوماتيكية و النصف الاوتوماتيكية) و ماكينات قطع بحركة تغذية دائرية .

(مكنات التفريز عند التفريز المستمر و ماكينات التجليخ ذات المائدة المستديرة الدائرة و غيرها) .

و العناصر الاساسية لعملية التشغيل الميكانيكى للمعادن هى: علاوة التشغيل، عمق المقطع، التغذية، مساحة مقطع الرايش و سرعة القطع و الزمن الاساسى (زمن التشغيل). و يسمى المعدن الزائد المتروك على كل خامة و المراد ازالته بعملية القطع للحصول على الشكل الهندسي و المقاسات و دقة و ملامسة سطح الاجزاء الجاهزة الصنع بعلاوة التشغيل.

و اعطاء العلاوات الصحيحة للتشغيل في منتهى الاهمية من وجهة النظر الاقتصادية، اذ ان وجود علاوة زائدة يبطئ من عملية التشغيل و يزيد تكاليف المصنوعة و استهلاك المعدن.

و يسمى عمق الطبقة المقطوعة من على سطح الجزء المشغل فى كل مرور للالة القاطعة بعمق القطع، ويركز لعمق القطع بالحرف t و يقاس بالميللمتر فى الاتجاه العمودى بين السطح المشغل و السطح الجارى تشغيله، ويحدد عمق القطع عند الخراطة الطولية للسطوح الاسطوانية حسب المعادلة (شكل 189):

$$t = \frac{d - d1 \text{ mm}}{2}$$

حيث d - d - d وعند تشغيل السطوح المستوية يكون عمق القطع السطح المشغل بالم، وعند تشغيل السطوح المستوية يكون عمق القطع مساويا (شكل 187 ، d) :


$$t = H - h mm$$

حيث H – ارتفاع (او عرض او سمكِ) الجزء المشغل قبل التشغيل بالمم،

ارتفاع (او عرض او سمك) الجزء بعد التشغيل بالمم $-\,h$

و التغذية :

هى حركة الالة القاطعة بالنسبة للجزء المشغل او الجزء المشغل بالنسبة للالة القاطعة في اتجاه التغذية في فترة زمنية معينة (فترة الدورة الواحدة للمحور بالمخارط و مخارط البرج و المثاقب و فترة المشوار المزدوج للرأس او للعربة بالمكاشط) و يرمز للتغذية بالحرف S وتقاس بالملليمتر لكل دورة للمحور (شكل 188) او بالملليمتر لكل مشوار مزدوج (شكل دورة للمحور (شكل 188) .



شكل رقم 188 ، التشغيل بقلم الخراطة و المستويات عند القطع

وتقاس التغذية في الفرايز بالملليمتر في الدقيقة لكل دورة من الدورات المحورية أو علي كل سنة من أسنان الفريزه (شكل من الدورات المحورية أو علي كل سنة من أسنان الفريزه (شكل (187) وتقاس التغذية الدائرية بماكينات التجليخ الأسطواني (سرعة دوران الجزء المشغل) بالمتر / الدقيقة وتساوي المساحة الأسمية لمقطع الرايش (شكل 188) حاصل ضرب عمق القطع في التغذية أي أن F= t . smm2

سرعة القطع وهي عبارة عن المسافة التي يقطعها الحرف القاطع للآلة بالنسبة للسطح المشغل في إتجاه الحركة الرئيسية (حركة القطع) في وحدة الزمن وتقاس سرعة القطع عند الخراطة (شكل 188) علي المخارط ومخرط البرج في المخارط الكثيرة الآلات والمخارط الأوتوماكية والنصف أوتوماتيكية في مستوي دوران الجزء المشتغل بإعتبارها السرعة المحيطة للسطح المشتغل عند أكبر قطر، ويرمز لسرعة

القطع بالحرف V وتقاس بالأمتار في الدقيقة ، أى أن V

μdn

 $\overline{1000\text{m/min}} \tag{4}$

حيث ٧ ـ سرعة القطع، مترفي الدقيقة

d قطر السطح المشتغل للجزء وفي بعض الأحوال قطر الآلة القاطعة، مم

n ـ عدد لفات المحور (عمود الإدارة) أو الجزء المشغل، وفي بعض الأحوال عدد لفات الآلة القاطعة في الدقيقة

وتقاس سرعة القطع عند التجليخ بالمترفي الثانية

زمن التشغيل الأساسي0 t وهو الزمن اللازم لعملية تغيير شكل ومقاسات وسطح الجزء المشغل بالخراطة والثقب والتفريز والكشط ويحسب زمن التشغيل (الأساسي) عند الخراطة شكل 188 من المعادلة

$$To = L.i \quad min$$

$$n.s$$
(5)

حيث L الطول الحسابى (الكلى) لمشوار القلم فى اتجاه التغذية (شكل 188) بالمم – ويساوى طول السطج المشغل 1 زائدا مسافة اقتراب القلم $\Delta 1$ زائدا مسافة تعمق القلم $\Delta 2$ زائدا مسافة خروج القلم $\Delta 3$.

n – عدد لفات الجزء المشغل في الدقيقة .

s - تغذية القلم بالمم لكل لفة .

i – عدد مرات مرور القلم التي يقطع خلالها علاوة التشغيل (و يساوي علاوة التشغيل مقسومة على عمق المقطع) .


و من المعادلة (5) نرى انه كلما زاد عدد اللفات (او المشاوير المزدوجة) للجزء المشغل (او الآلة) في الدقيقة و كلما زادت التغذية كلما قل عدد مرات المرور و قل زمن التشغيل . و يمكن تقليل زمن التشغيل بتقليل عدد مرات المرور (بتقليل علاوة اتشغيل او بزيادة عمق المقطع) و بزيادة عدد اللفات (سرعة المقطع) و بزيادة التغذية .

و تسمى الالة التى تزال بواسطتها طبقة المعدن الزائدة (علاوة التشغيل) على شكل رايش بالالة القاطعة .

و الشكل الرئيسى للالات القاطعة هو شكل الاجنة، ويتوقف شكل الحد القاطع للالة على خواص المادة المشغلة و ظروف اجراء عملية القطع.

و ابسط الآلات القاطعة بشكل الآجنة هي قلم المخرطة او المكشطة، وكل الآلات القاطعة الآخرى (كبنطة المثقاب و الفريزة و البرغل) عبارة عن تحويرات لشكل قلم الخراطة.

و يتكون قلم الخراطة (شكل 189) من الجزء العامل (البرأس) و النصاب (البدن) و يستعمل لتثبيت القلم في الحامل و يتكون الجزء العامل للقلم بسن ثلاثة سطوح باحد طرفى القلم (بالتجليخ)، وهذه السطوح هي السطح الامامي و الخلفي الرئيسي و السطح الخلفي المساعد . و تنشأ الحدود القاطعة لقلم الخراطة (شكل السطح الخلفي المساعد . و تنشأ الحدود القاطعة لقلم الخراطة (شكل السطح الخلفي المسطوح المسنونة الثلاثة المذكورة . و ينشأ الحد القاطع الرئيسي الذي يقوم بقطع طبقة المعدن عن تقاطع السطح الامامي و السطح الخلفي الرئيسي .



شكل رقم 189 ، قلم الخراطة

ينشأ الحد القاطع المساعد عن تقاطع السطح الامامي و السطح الخلفي المساعد . و يسمى مكان اتصال الحدين القاطعين الرئيسي و المساعد بقمة القلم . و يمكن ان تكون قمة القلم حادة او مستديرة بنصف قطر من 0.1 - 2.0 مم . و تميز على الجزء المشغل (شكل بنصف قطر من الماللة القاطعة ثلاثة سطوح . السطح الجارى تشغيله و السطح المشغل و سطح القطع . و يجب ان تكون سطوح الجزء العامل للقلم بزوايا معينة حتى يقطع المعدن جيدا .

و تستعمل لتحديد زوايا القلم المستويات الاحداثية التالية :

المستوى الاساسى :

هـو المستوى المـوازى لاتجاهى التغذية الطولية و العرضية، وينطبق المستوى الاساسى باقلام الخراطة (شكل 190) ذات الشكل المنشورى على السطح السفلى لارتكاز القلم.

مستوى القطع :

هو المستوى المماس لسطح القطع و المار بالحد القاطع الرئيسى المستقيم، وينطبق مستوى القطع باقلام الكشط على سطح القطع .


المستوى القاطع الرئيسي:

هو المستوى العمودي على مسقط الحد القاطع الرئيسي على المستوى الاساسي .

المستوى القاطع المساعد:

هو المستوى العمودي على مسقط الحد القاطع المساعد على المستوى الاساسي .

و تقاس زوایا القلم الرئیسیة بالمستوی القاطع الرئیسی (شکل 190) و تسمی بزوایا الخلوص الحقیقیة α الزاویة بین السطح الرئیسی الخلفی للجزء العامل للقلم و مستوی القطع . و الغرض من هذه الزاوبة هو تقلیل الاحتکاك بین السطح الخلفی للجزء العامل للقلم و السطح الجاری تشغیله ، وتؤخذ عادة من $\delta-12$ °. وزاویة الالة β هی الزاویة بین السطح الامامی و السطح الخلفی للقلم ، و زاویة الجرف γ الزاویة بین السطح الامامی للقلم و المستوی العمودی علی القطع و المار بالحد بین السطح الامامی للقلم و المستوی العمودی علی القطع و المار بالحد القاطع الرئیسی . و تلعب زاویة الجرف دورا کبیرا فی عمل القلم . فکلما زادت زاویة الجرف کلما کان تغلغل القلم فی الجزء المشغل



شكل رقم 190 ، المستويات عند القطع و زوايا القلم

اسهل و كان تشكل الرليش و قوة القطع و الطاقة المبذولة للقطع اقل و تؤخذ زاوية الجرف γ حسب خواص المادة المشغلة و تتراوح عادة بين - 10° الى + 30° و قد تبلغ عند التشغيل السبائك الخفيفة 40°.

و تسمى بزاوية القطع δ الزاوية بين السطح الامامى للقلم و مستوى القطع، وكما يرى من شكل (190) فان δ = 0 \circ - γ . و تتوقف زاوية القطع على خواص المادة و تتراوح ما بين 0 \circ (عندما تكون γ = 0 \circ) الى 0 \circ (عندما تكون γ = 0 \circ) . و تكون زاوية القطع في المتوسط 0 0 0 . و قد تصل عند القطع السريع الى 0 0 0 (اذ ان 0 = 0 0 0) .

و تسمى بزاوية المقابلة ϕ الرئيسية الزاوية بين مسقط الحد القاطع على المستوى الاساسى و اتجاه التغذية . و تتراوح الزاوية ϕ لاقلام الخراطة بالمرور بين 30°

(للخامات الجسيئة) الى 90 $^{\circ}$ (للخامات الطويلة الرقيقة) و تؤخذ زاوية المقابلة عند تشغيل الاجزاء المتوسطة الجسؤة مساوية 45 $^{\circ}$.

و تقاوس زاوية الخلوص المساعدة 10° و زاوية الجرف المساعدة $\gamma 1$ و زاوية المقابلة المساعدة $\phi 1$ بالمستوى القاطع المساعد (شكل 190) .

و تسمى الزاوية عبزاوية الرأس، وتقاس بين مسقطى الحدين القاطعين الرئيسي و المساعد على المستوى الاساسي .

و تسمى الزاوية λ بزاوية ميل الحد القاطع الرئيسى و تقع هذه الزاوية بين الحد القاطع و الخط المار بقمة القلم موازيا للمستوى


الاساسى. و يمكن ان تكون الزاوية λ موجبة او سالبة او مساوية للصفر.

و يستعمل لصناعة الالات القاطعة صلب العدة الكربيوني و الصلب السريع القطع (صلب الهواء) و السابئك الصلدة (الكربيدات) و تعمل الالات القاطعة المزودة بلقم من الصلب السريع القطع بسرعات لقطع تساوى في المتوسط 2 – 2.5 ضعفا لسرعات قطع الالات المصنوعة من الصلب الكربوني (في نفس ظروف التشغيل)، وتسمح الالات المزودة بلقم من الكاربيدات بسرعة للقطع تبلغ 3 – 5 اضعاف سرعة القطع بالالات المصنوعة من الصلب السريع القطع .

و يتوقف شكل الرايش عند تشغيل المعادن بالقطع على خواص المادة المشغلة و على شكل الالة القاطعة و ظروف القطع، و يلاحظ فى عملية قطع المعادن ظاهرة انكماش الرايش، وينكمش الرايش عادة طوليا (و ينتفش) عرضيا، ويصل انكماش الرايش طوليا عند تشغيل المواد اللدينة الى الضعفين او اكثر، ولا ينكمش الرايش عند تشغيل المواد القصفة كثيرا.

و تتكون في عملية القطع ثلاث انواع من الرايش، رايش التشقق (شكل 191، a)، الرايش المنساب (شكل 191، b)، الرايش المنساب (شكل 191، c) و يتكون رايش التشقق عند تشغيل الرايش المفتت (شكل 191، c) و يتكون رايش التشقق عند تشغيل المعادن بسرعات صغيرة للقطع . او عند زيادة سمك الطبقة المزالة من المعدن او صغر زاوية الجرف . و يتكون الرايش المنساب عند تشغيل المواد اللدانة (كالصلب الطرى و النحاس)، ويتكون الرايش المفتت عند تشغيل المعادن القليلة اللدونة و القصفة (كالزهر و البرونز) . و يمكن ان يتكون عند التشغيل رايش متوسط فيما بين هذه الحالات

حسب صلادة و متانة المعدن المشغل و شكل القلم و ظروف القطع (عمق القطع و التغذية و سرعة القطع)، وتنفصل جزيئات الرايش المنفردة (شكل 191، a) و تتحرك بالنسبة للكتلة الاساسية للمعدن في المستوى mm الذي يسمى بمستوى التشقق و يميل على اتجاه حركة القطع 1 بزاوية التشقق و تساوى نحو 145 – 155.



شكل رقم 191 ، انواع الرايش

مفموم التفاوت و التوافق و القياس :

يجب عند تجهيز الماكينات و الاجهزة المختلفة ان يمكن عند تجميع اجزائها المنفصلة المشغلة على مكنات القطع ان تتوافق مقاساتها دون تشغيل اضافى او توفيق فردى . و تسمى امكانية استبدال الاجزاء عند تجميع الماكينات او اصلاحها باخرى دون تشغيل اضافى بالتبادلية . و الشرط الاساسى لامكان التبادلية هو تشغيل المعادن بطريقة تضمن انتاج اجزاء متماثلة الدقة .

و تسمى بدقة التشغيل درجة مطابقة مقاسات الجزء الفعلية لمقاساته التي يحددها الرسم الهندسي، ومن المعلوم انه عند التشغيل على

ماكينات القطع يستحيل الحصول على مقاسات الجزء المشغل بدقة نظرا لان دقة الماكينات و الالات القاطعة و اجهزة القياس محدودة، ولهذا السبب فانه من المستحيل انتاج اجزاء بمقاسات مضبوطة تماما ومنطبقة على المقاسات التي يحددها الرسم و المسماة بالمقاسات الاسمية (الحسابية) . و تسمى مقاسات الجزء الناتجة بعد تشغيله بالمقاسات الفعلية .

و يسمى الفرق بين المقاسات الفعلية و الاسمية بانحراف المقاسات ، ولا تكون المقاسات الفعلية للاجزاء متساوية تماما بعضها مع البعض حتى عند تشغيلها جميعا بنفس الطريقة و لكنها تترواح فى حدود معينة ، ولذلك فان الخواص المطلوبة للتوافق بين جزئين لا تتحقق الا اذا حددت المقاسات القصوى و الدنيا المسموح بها اما بالخبرة العملية او بالحساب، وكانت المقاسات الفعلية تقع بينها ، وهكذا فان المقاسات الحدية هي تلك المقاسات التي يمكن ان يترواح بينها المقاس الفعلي، وعلى ويسمى احد هذين المقاسين بالحد العلوى و الاخر بالحد اسلفلي، وعلى ذلك فان الاجزاء القابلة للتبادلية فيما بينها هي تلك الاجزاء المنتجة بدرحة محددة لدقة مقاستها .

ويعرف الحد المسموح به لعد م دقة التشغيل بالتفاوت ، وهوالفرق بين الحد العلوى والسفلى للمقاس . وعلى سبيل المثال اذا كان المقاس الاسمى 40 مم والحد العلوى 39.95 مم والحد السفلى 39.85 مم فان تفاوت التشغيل يكون 0.10 مم . وتعتبر جميع الاجزاء التى تقع مقاساتها يسن هذين الحدين صالحة ، وتعتبر الاجزاء التى تزيد مقاساتها عن الحد العلوى او تقل عن الحد السفلى غير صالحة لعدم موافقتها للمواصفات الفنية للانتاج و لظروف عمل الماكينة .

التوافق:

هو نوع الاتصال بين جزئين يركب احدهما داخل الاخر و الذى يحقق بدرجات مختلفة متانة اتصالهما او سهولة حركة احدهما بالنسبة للاخر.

و التوافقات المستعملة بالصناعات الميكانيكية تكون عادة احد نوعين رئيسين توافقات ثابتة (حشر)، وتوافقات متحركة. ويكون قطر العمود باتلتوافقات الثابتة اكثر بقليل من قطر الثقب. وبالتوفقات المتحركة يجب ان يكون قطر الثقب اكثر بقليل من قطر العمود، ويتطلب الامر عمليا وجود اكبر عدد ممكن نتذلك من انواع التوافقات و تحديد احوال استعمال كل منها بدقة اكبر. و سنورد فيما يلى سجلا بانواع التوافقات المستعملة في الصناعات المحول 27 الحديثة:

التوافقات المتحركة	التوافقات الثابتة
محڪم	حشر على الساخن
منزلق	حشر
حركة	ڪبس خفيف
جار	أصم
سهل الحركة	زنق
واسع الحركة	متوتر

و التوافقات المذكورة موردة بترتيب خاص و تبدأ بأكثرها ضمانا لثبات الاتصال بين الاجزاء (توافق الحشر على الساخن) حتى تصل الى التوافق الواسع الحركة و به تكون الحركة النسبية الجزئين على اكثر ما تكون من الحرية .

و تحدد المواصفات القياسية للتفاوت و الازدواجات بالصناعات الميكانيكية عشر درجات مختلفة للدقة و هي الدرجات 1، 2، 2أ، 3، 6، 5، 4، 5، 7، 8، 9، و لا تستعمل الدرجة السادسة للدقة حتى الان.

فالدرجة الاولى هى اكثرها دقة و تستعمل لصناعة اجزاء كراسى المحاور الكرية و اجزاء الاجهزة التى تعمل بضغط الهواء .

و الدرجة الثانية اكثر انتشارا، وتستعمل بالصناعات الميكانيكية الدقيقة و صناعة الاجهزة و صناعة مكنات القطع و صناعة المحركات.

و تستعمل الدرجة الثالثة للدقة في الصناعات الميكانيكية العامة و صناعة محركات الديزل و صناعة ماكينات النسيج.

و تستعمل الدرجة الرابعة للدقة في صناعة القاطرات البخارية و الالات الزراعية .

و تستعمل الدرجة الخامسة للتوافقات التي لا تتطلب دقة كبيرة.

وتستعمل درجات الدقة السابعة و الثامنة و التاسعة للمقاسات الحرو و للإجزاء المجهزة بالكبس في اسطمبات على الساخن او بغير ذلك من طرق التشكيل على الساخن.

و تستعمل الدرجات المتوسطة 2أ و 3أ في بعض الحالات الخاصة، وقد ادخلت هذه الدرجات مؤخرا بالنظام و لذلك يرمز لها بهذين الرمزين، و من المهم عند صناعة الاجزاء بالاضافة الى درجة الدقة، الحصول على درجة عالية من الملامسة للسطح المشغل.

و تقاس ملامسة السطح بمتوسط ارتفاع الخشونات من قمتها الى واديها و تحدد المواصفات القياسية السوفيتية 14 درجة لملامسة السطوح يرمز لها بالرمز ∇ ، و بجواره رقم الدرجة مثل δ ∇ مثلا، ولكل درجة من درجات الملامسة قسمة محددة لارتفاع الخشونة بالميكرون، ويسمح في الدرجة الاولى للملامسة (δ)، بارتفاع متوسط للخشونات من δ 0.00 ميكرون و يسمح في الدرجة الرابعة عشر (δ 0.14) بارتفاع متوسط للخشونات حتى δ 0.00 ميكرون.

و ضبط المقاسات الهندسية للأجزاء المجهزة بالتشغيل بالقطع يتلخص في قياس ابعادها الطولية و زواياها .

و تستعمل لقياس الابعاد الطولية (اقطار السطوح الداخلية و الخارجية و المسافة بين السطوح و المستويات و المحاور) ادوات القياس و منها اشرطة القياس و المساطر و البراجل و القدمات ذات الورنية و محددات قياس الارتفاع ذات الورنية و مقاييس العمق و الميكرومترات و قدود القياس و المبينات ذات التدريج القرصى و المنيمترات و الاوبتيمترات و ماكينات القياس و غيرها.


و تستعمل لقياس الزوايا المثلثات و مناقل قياس الزوايا و قدود الزوايا و الميكروسكوبات العامة و ميكروسكوبات القياس. و تستعمل للقياسات في صناعة الاجهزة الكهربائية (أجهزة التلامس الكهربائية و الاجهزة الحثفية و الفوتوكهربائية).

و تنقسم ادوات القياس الى ادوات للقياس المباشر و ادوات للقياس المقارن، وفى الطريقة المباشرة يقاس الطول كله باستعمال الورنية او الميكرومتر. و فى طريقة القياس المقارن يقاس انحراف الطول المقاس القياسية (كالقياس باستعمال مبين بتدريج قرصى).

و بشكل (192) بينا ميكرومتر لقياس الاجزاء دقته 0.01 مم (او 10 ميكرون) و يتركب من الاجزاء التالية :

الاطار 1 و به الفك الثابت 2 و الصامولة 3 و العمود الملولب 4 و الجلبة الخارجية 5 . و عند ادارة الجلبة الخارجية بتحرك العمود الملولب 4 بالنسبة للصامولة فتتغير بذلك المسافة بين الفك الثابت 2 و العمود 4 . و للحصول على دقة واحدة عند القياس بالميكرومتريجب ان يضغط العمود 4 باستمرار على الجزء المقاس بقوة متساوية ، وتستعمل لهذا الغرض تركيبة السقاطة 6 المتصلة بالجلبة 5 بواسطة سقاطة يضغط عليها نابض (سوستة) . و عند تلامس العمود 4 بالجزء المقاس تبدأ السقاطة في الانزلاق حرة و تقف الجلبة 5 مع العمود 4 ، و نتيجة لذلك فان الشئ المقاس يضغط دائما بنفس القوة .

و بالعمود 4 لولب خطوته 0.5 مم بحيث يتحرك طرفه 0.5 مم بكل دورة، ويقسم محيط الطرف المشطوف للجلبة الى 50 قسما، وتقرأ اقسام الملليمترات و انصاف الملليمترات على تدريج جلبة الاطار7 و الاجزاء من مائة من الملليمتر على تدريج الجلبة الخارجية، وعلى سبيل المثال اذا كانت 18 قسما من اقسام تدريج الجلبة 7 قد انكشفت عند القياس و كان الخط الطولى على هذه الجلبة ينطبق على القسم الخامس من تدريج الجلبة الخارجية (شكل 192، d) فان البعد المقاس يساوى 18.05 مم.




شكل رقم 192 ، الميكرومتر

و بشكل (193) مبين بتدريج قرصى من الطراز الذى تساوى قيمة القسم بتدريجه 0.01 مم و المستعمل لقياس انحراف بعد او شكل الجزء عن القيمة المطلوبة بدقة 0.01 مم (10 ميكرون) . و اجزاء المبين الاساسية هي :

الجسم 1 و الاطار 2 الميناء (التدريج القرصى) 8 و عليه تدريج محيطى، و مبين عدد الدورات او الملليمترات الصحيحة 4 و المؤشر الرئيسى 5 و الجلبة 6 و ساق القياس 7 و طرف القياس 8 و رأس 9 ساق القياس 7 .

و يضبط المبين على الصفر بادارة الاطار 2 و معه التدريج 3، وبتدريج المبين 100 قسم و الدورة الواحدة للمؤشر 5 تقابل حركة ساق القياس 7 بمقدار 1 ملليمتر و دوران مبين عدد الدورات 4 بمقدار للانحرافات مبينات قيمة القسم بها ميكرونان، وبها تقابل القسم

الواحد على التدريج حركة مقدارها 0.002 مم (ميكرونان) للساق .



شكل رقم 193 ، مبين ذو قرص مدرج -2 انواع ماكينات القطع :

بينا فيما سبق ان ماكينات القطع تستعمل لتشغيل خامات الاجزاء بازالة الطبقات الزائدة من المعدن بها باستعمال احدى الالات القاطعة (كقلم الخراطة او بنطة المثقاب او الفريزة او المشد او حجر الجلخ) . ومن هذا التعريف نرى ان خواص (وبالتالى تسمية) المجموعات المنفصلة و انواع ماكينات القطع تتوقف على عوامل مختلفة . طريقة التشغيل، نوع الالة القاطعة ، ودرجة اتمتة الماكينة ، درجة ملامسة

السطح المشغل، درجة الدقة، و الخصائص الامشائية و عدد الاجزاء الهامة العاملة بالماكينةالخ.

و على سبيل المثال فان ماكينات القطع العامة تنقسم حسب طريقة التشغيل و نوع الالة القطعة الى مخارط و ماكينات ثقب و ماكينات تفريز و ماكينات مشد و ماكينات تجليخ و ماكينات قطع التروس.

و تؤثر درجة اتمتة الماكينة و نوعها على تسميتها، فتسمى بعضها اوتوماتية او نصف اوتوماتية او هيدرولية او ذات تحكم الكترونى – ايونى و تنقسم ماكينات القطع حسب ملامسة السطح المشغل الى ماكينات تجليخ خشن او تجليخ نهائى او ماكينات تلميع او ماكينات تحضين و ماكينات للقطع المبدئى للتروس او لتشطيب التروس.

و تسمى الماكينات حسب خصائصها الانشائية الى ماكينات تفريز افقية و رأسية و وماكينات ثقب رأسية و افقية و غير ذلك .

و تنقسم الماكينات حسب عدد الاجزاء العاملة بها كعدد المحاور او الالات القاطعة او حوامل الالات فيقال مثاقيب وحيدة المحور او كثيرة المحاور و مخارط كثيرة الالات او كثيرة الحوامل او بمائدة مستديرة تحمل الاجزاء.

و لما كان عدد المجموعات المختلفة و الانواع و الموديلات المختلفة لماكينات القطع المستعملة بالصناعة المكيانيكية الحديثة ضخما فان اسمائها تحدد حسب العوامل المذكورة اعلاه و يتبع لذلك نظام خاص للترقيم لتمييز المجموعات و الانواع و الموديلات المختلفة


لماكينات القطع السوفييتية و قد وضع هذا النظام المعهد التجريبي لابحاث الات الورش (انيمس) .

و نظام الترقيم مبنى على مبدأ اعطاء كل ماكينة رمزا يتكون من ثلاثة او اربعة ارقام، ويدل الرقم الاول على المجموعة التى تتمى اليها الماكينة و الثانى على نوع (نموذج) الماكينة و يدل الرقمان الثالث و الرابع بطريقة متفق عليها على ابعاد الاجزاء المشغلة على الماكينة، ويضاف الى الرمز حرف لتمييز الموديل الجديد للماكينة عن الموديلات السابقة لنفس الماكينة بنفس المقاسات. و يدل وجود الحرف بعد الرقم الاول على ادخال تحسينات عصرية بالماكينة و يدل وجوده بعد ارقام الرمز كلها على ادخال تغييرات في الموديل الاساسى للماكينة.

و بنظام انيمس لترقيم ماكينات القطع تقسم ماكينات القطع الله عشر مجموعات مختلفة و الى عشرة انواع مختلفة و على سبيل المثال فللمخارط يكون الرقم الأول هو 1 و للمخارط النصف اوتوماتية و الاوتوماتية الوحيدة المحور يكون الرقم الثانى هو 1 و للكثيرة المحاور 2، و الرقم الثانى لمخارط قطع اللولب 6 و الرقم الأول لمجموعة ماكينات الثقب و ماكينات الخراطة الداخلية هو 2 و الرقم الثانى للمثاقب الرأسية هو 1 وهكذا .

و يرتبط الرقمان الثالث و الرابع بالامثلة المذكورة على ابعاد الاجزاء المشغلة على الماكينات، و يسمح النظام الموضح لترقيم ماكينات القطع بتمييزها عن بعضها بسهولة بواسطة الرمز الخاص بكل منها.

وفيما يلى بعض امثلة ترقيم ماكينات القطع:



3- المخارط و العمليات التي تجرى عليها:

نستعمل المخارط للقيام بعمليات بالغة الاختلاف: كخراطة السطوح الاسطوح الاسطوانية و المخروطية و الواجهية و لخراطة الثقوب الاسطوانية و المخروطية و لقطع اللوالب (القلاووظ) الخارجية والداخلية، وللثقب و التجويف لردوس المسامير و لتشطيب الثقوب بالبرغل و لغير ذلك من الاعمال.

و تستعمل نظرا للاختلاف الكبير للاعمال المجراة على المخارط الات قاطعة مختلفة الشكل و ان كان اهمها اقلام المخارط.

و تنقسم اقلام المخارط الى انواع مختلفة : اقلام خراطة تخشين و خراطة تنعيم و اقلام خراطة جانبية و اقلام الفصل و اقلام قطع اللولب (القلاووظ) و اقلام الخراطة التشكيلية و اقلام الالخراطة لخراطة التتعيم الدقيق و اقلام الخراطة الداخلية و اقلام الخراطة السريعة .

واقلام خراطة التخشين :

ذات الحد القاطع المستقيم (شكل 194، a) تستعمل للتشغيل المبدئي الخشن للاجزاء بتغذية طولية .

و تستعمل اقلام خراطة التنعيم:

للتشغيل النهائى للاجزاء، وللحصول على سطح مشغل املس يجعل نصف قطر استدارة قمة اقلام التنعيم اكبر منه باقلام التشخين، وبشكل (c ، b ، 194) بينا الجزء العامل باقلام خراطة التنعيم الضيقة و العريضة و شكل حدودها القاطعة .

و اقلام الخراطة الجانبية (الواجمية) :

تستعمل للخراطة العرضية و لخراطة السطوح الجانبية، وبشكل (d ، 194) بينا شكل الجزء العامل لهذه الاقلام .


اقلام الفصل (شكل 194، e):

و الغرض منها هو قطع اجزاء من القضيب و كذلك خراطة المشقبيات الضيقة بالأجزاء، و لتقليل الاحتكاك بسطح الجزء تصنع الاسطح الجانبية للجزء العامل لاقلام الفصل بخلوص قدره 2-2°.

اقلام اللولبة (القلاووظ):

(شكل 194، f، 194) و تستعمل لقطع اللولب و يجب ان يوافق شكل حدودها القاطعة الشكل الجانبي للقناة اللولبية المقطوعة (القلاووظ) و تنقسم هذه الاقلام حسب الشكل الجانبي للولب (انظر شكل 210) الى اقلام لقطع اللولب المثلثية او المستطيلة او المربعة او الشبه منحرفة، كما تنقسم الى اقلام لقطع اللوالب الخارجية (شكل 194، f) و اقلام لقطع اللوالب الداخلية (شكل 194، g).

** و تستعمل اقلام خراطة التشكيل (شكل 194، h) لخراطة الاجزاء ذات الشكل الجانبي الوجهي، و يقابل الحد القاطع للاقلام الشكل الجانبي الوجهي للجزء، وتعمل اقلام التشكيل بتغذية عرضية، فيما عدا اقلام اللولبة، التي تتحرك باتجاه المحور.



شكل رقم 194 ، اشكال قلم الخراطة

اقلام الخراطة الداخلية :

(شكل 194، i) و تستعمل لخراطة الثقوب النافذة والصماء، وظروف عمل اقلام الخراطة الداخلية اصعب بكثير من ظروف عمل اقلام الخراطة الخارجية .

اقلام خراطة التنعيم الدقيقة :

و تصنع من الماس ا الكاربيدات و تستعمل الاقلام الماسية عند خراطة المعادن غير حديدية و سبائكها . و تستعمل الاقلام المصنوعة من الكاربيدات للخراطة الدقيقة لصلب و الزهر .

و قد حظ اقلام الخراطة بزاوية جرف سالبة بانتشار واسع عند الخراطة السريعة (شكل 194، j).

و شكل (k , 194) تصميما لقالب يسمح باستعماله باجراء التشغيل النصف نهائى بعمق صغير للقطع من تغذية كبيرة (تصل الى 5 – 5 مم/ اللفة) مع تحقيق ملامسة عالية للسطح المشغل فى الوقت ذاته . و تمتاز هذه الاقلام بوجود حد قاطع انتقالى بزاوية مقابلة 20 و بحد معايرة طوله 5 ، و لابد منه للحصول على ملامسة جيدة للسطح المشغل .

و تميل القوة R اللازمة لفصل طبقة المعدن عن المادة المشغلة في عملية القطع عند الخراطة و تسمى كذلك بالقوة المكافئة للقطع بزاوية ما على الحد القاطع . و تتوقف هذه الزاوية على خواص المادة المشغلة ونظام القطع و الشكل الهندسي للقلم .

و فى حالة العمل بقلم خراطة يميل على المخرطة يمكن تحليل قوة القطع المكافئة R الى ثلاثة مركبات (شكل 195) وهى : قوة

القطع المماسية Pz ، و المركبتان الافقيتان قوة التغذية Px و توازى اتجاه التغذية ، وقوة القطع الشعاعية Py العمودية على اتجاه التغذية .

و تحسب عناصر القلم بحيث تتحمل قوة القطع المماسية Pz وكذلك اجزاء الحركة الرئيسية و غيرها من اجزاء الحركة الرئيسية و غيرها من اجزاء المخرطة . كما يحسب على اساسها عزم الادارة والقدرة المطلوبة لتحريك الجزء و محور المخرط .

و يحسب على اساس قوتى القطع الشعاعية Py و المماسية Pz انحناء الجزء المشغل و يحدد دقة تشغيل الجزء، كما تصمم اجزاء المخرطة و القلم بحيث تتحملها.

و تصمم على اساس قوة التغذية Px و قوة الاحتكاك الناشئة عن القوتين Pz و ثقل حامل الالة اجزاء الية التغذية بالمخرطة وعناصر القلم بحيث تتحمل هذه القوى و منها كذلك تحدد القدرة اللازمة لتغذية القلم .

و تحسب عناصر القلم بحيث تتحمل قوة القطع المماسية و وكذلك اجزاء الحركة الرئيسية و غيرها من اجزاء المخرطة . كما يحسب على اساسها عزم الادارة و القدرة المطلوبة لتحريك الجزء و محور المخرطة ، و يحسب على اساس قوتى القطع الشعاعية Py و المماسية Pz انحناء الجزء المشغل و يحدد دقة تشغيل الجزء ، كما تصمم اجزاء المخرطة و القلم بحيث تتحملها .

و تصمم على اساس قوة التغذية Px و قوة الاحتكاك الناشئة عن القوتين Pz و وثقل حامل الالة اجزاء الية التغذية بالمخرطة وعناصر القلم بحيث تتحمل هذه القوى و منها كذلك تحدد القدرة اللازمة لتغذية القلم .

و قد اوجدت بالتجارب العلاقة بين القوة الشعاعية Py و قوة Px التغذية Px و و القوة الماسية Px عنمدا تكون زاوية المقابلة Px و زاوية ميل الحد القاطع Px و زاوية الجرف الحقيقى Px = 15 .

Pz : Py : Px = 1 : (0.4 / 0.5) : (0.3 / 0.4)

و عند تغير زوايا القلم يمكن ان تختلف هذه النسب، كما تزداد القوتان Py و Px عندما يكل حد القلم القاطع.

و تحدد قوة القطع المماسية Pz من المعادلة:

 $Pz = Cpz \cdot t pz \cdot s pz \cdot HB pz \quad Kg$ (6)

حيث Cpz — معامل يتوقف على المادة المشغلة و الشكل الهندسي للقلم و العوامل الاخرى .

t – عمق لمقطع بالم .

S – التغذية بالم في اللفة .

HB – رقم الصلادة البرينلي للمادة المشغلة .

py ،px ،pz – معاملات

و من قوة القطع المماسية Pz عزم الدوران للقطع يساوى :

(7) مقاومة القطع = Pz.d/2 حجم M

حيث Pz - قوة القطع المماسية بالكجم .

d - قطر الجزء المشغل بالمم.

و تحسب من قوة القطع الماسية Pz كجم و سرعة القطع v متر/ الدقيقة القوة المستهلكة للقطع :

قطع kellowat = (Pz.v) / (60.75 × 1.36) = Nقطع

و تــوثر علــى مقـدار قــوة القطـع المماسـية ؛ئ الخــواص الميكانيكية للمادة المستعملة و عمق القطع و التغذية و زاوية القطع وزاوية المقابلة المساعدة و نصف قطر استدارة قمة القلم و التبريد و سرعة القطع . و تنخفض قوة القطع عند استعمال سـوائل التبريد و التزييت بمقـدار 10 – 25 ٪ عنها عند الشغيل على الجاف .

و تحدد سرعة ر متر/ الدقيقة القطع من قطر الجزء المشغل مم و عدد لفات المحور في الدقيقة حسب المعادلة (4) .

و كثيرا ما نحتاج عمليا الى حل المسألة العكسية و هى تحديد المعلوب للفات المحور فى الدقيقة اذا اعطينا سرعة القطع و كان قطر الجزء المشغل معلوما . و على اساس المعادلة (4) فان عدد لفات الجزء (المحور) يساوى :

(9) Legis
$$\pi d = n$$
 (9)

و تعرض طبقة المعدن المقطوعة في عملية تكوين الرايش لتشكيلات كبيرة فتضغط اولا شم تتشقق و نتيجة لذلك تحدث انتقالات لجزئيات المعدن المتشكل و تحتك ببعضها مما ينتج عنه انطلاق كمية كبيرة من الحرارة . و تصنع الحرارة المنتقلة الى القلم على جزئه العامل درجة الحرارة تصل احيانا الى 800 – 1000°، نتيجة لذلك يتآكل الحد القاطع للقلم و سطحه العامل و يكل القلم، وتسمى مدة قطع المعدن بواسطة القلم ابتداءا من سنه اولا حتى سنه في المرة التالية باحتمال القلم و يقاس بالدقائق من زمن التشغيل . و يحدث كلل للقلم بنتيجة لسببين التآكل الحراري و التآكل الميكانيكي (او انخفاض نتيجة لسببين التآكل الحراري و التآكل الميكانيكي (او انخفاض

صلادة القلم و خواصه القاطعة نتيجة لتسخينه). و تتوقف طبيعة تآكل القلم و عمقه و مقدار التغذية و استعمال السوائل المبردة.

و يؤخذ الاحتمال عادة الخراطة ذات الحد القاطع المستقيم، وعد العمل على مخارط تتطلب تركيبا معقدا للقلم و ضبطها مثل مخارط البرج و المخارط الاوتوماتيكية يؤخذ الاحتمال.

القطع السريع :

هو عملية قطع المعادن المنظمة بحيث يضمن رفع انتاجية العمل بالورشة او المكان الجارى به التشغيل. وقد حظى القطع السريع بانتشار واسع عند الخراطة و الكشط و الثقب و التفريز و قطع اللوالب و غيرها و هناك طريقتان للقطع السريع الأولى مبينة على زيادة سرعة القطع، والثانية و هي طريقة القوة مبينة على زيادة التغذية.

و يتلخص الجوهر الطبيعي للقطع على سرعات عالية في انه تتكون في منطقة القطع كمية ضخمة من الحرارة تتكون معها على سطوح تلامس السطح الامامي للقلم مع الرايش و السطح الخلفي للقلم مع الجزء المشغل طبقة رقيقة من المادة المشغلة (سمكها 10 – 15 ميكرون) تخفض الشغل المبذول في الاحتكاك و تآكل القلم.

و تصل سرعة القطع فى الوقت الحاضر عند تشغيل الصلب باقلام مزودة بلقم من الكاربيد 2200 متر/الدقيقة و عند استعمال اقلام مزودة بلقم من السيراميك المعدنى الى 3000 – 4000 متر/ الدقيقة عند التشغيل لمدة قصيرة و يشغل الخراط السريع الاجزاء بسرعة مح عمل القلم عملا معتادا لمدد طويلة و يعمل الخراط بيكوف بسرعة 500 – 900 متر/ الدقيقة .

المخارط:

و تستعمل على نطاق واسع فى المصانع الميكانيكية و قد كان تصميم المخارط اساسا لانشاء غيرها من ماكينات القطع من مجموعة المخارط كالمخارط الجبهية و المخارط ذات العربة الدوارة و مغارط البرج و المخارط الكثيرة الالات و المخارط الاوتوماتية و النصف الاوتوماتية و غيرها . و مما وضحناه مسبقا من الاشكال الاساسية لتشغيل الاجزاء نرى ان اى ماكينة من ماكينات القطع تحتوى على حركتين اساسيتين هما حركة القطع (الحركة الاساسية) I وحركة التغذية II (انظر شكل 187)، و تجرى الحركتان I و II بواسطة تركيبات للتحريك و قد تكون هذه الحركات دورانية او ترددية مستقيمة .

تركيبة التحريك:

هى مجموعة الاليات التى تنقل الحركة من مصدر الحركة الى العنصر الذى يقوم بالحركات الاساسية او الخاصة او المساعدة بماكينات القطع (المحور، المنزلق، آلة قطع التروس، حامل الالة (العربة)، المائدة) . و الحركة الاولية لجميع تركيبة التحريك دورانية دائما . و مصدر الحركة بماكينات القطع الحديثة محرك كهربائى منفصل (شكل 196) .


تركيبة التحريك الرئيسي :

(شكل 196) و تتكون بالماكينات ذات الحركة الدورانية من المحرك الكهربائى 1، ونقل الحركة 2 يسير (شكل 196، a)، (شكل 196، b) آالية تغيير سرعة الدوران 3 و المحور 4. و بتركيبة


التحريك الرئيسى بآلات الورش ذات الحركة الترددية المستقيمة بالاضافة الى المحرك الكهربائى و نقل الحركة 2 وآلية 3 تغيير سرعة الدوران او عدد المشاوير المزدوجة، وتوجد بين العمود المقود للآلية والعضو العامل بالماكينة (المنزلق والمائدة) آلية تحول الحركة الدورانية الى حركة ترددية مستقيمة، وقد تكون هذه الالية مرفقية اوحدبية او غير ذلك.

المخطط الرئيسي لتركيبة تحريك التغذية :

(شكل 197) و يتكون من المحور 4و التروس 5 و آلية العكس 7 و تقوم بعكس اتجاه الدوران او الحركة و الحامل 8 ذى التروس المتغيرة و آلية 9 تغيير سرعة التغذية، وعمود القلاووظ 10 وعمود الجر 11 و آلية العربة 12 و الاليات 13 التى تحول الحركة الدورانية الى حركة ترددية مستقيمة، وكثيرا ما يكون مصدر الحركة لتركيبة تحريك التغذية هو الحلقة النهائية (وهي النقطة على المحور) بتركيبة التحريك الاساسي (بالمخارط و مخارط البرح والمثاقب)



شكل رقم 196 ، المخطط الاساسى لتركيبة التحريك الرئيسى



شكل رقم 197 ، المخطط الاساسى لتركيبة تحريك التغذية

و يجب ان تحقق تركيبات التحريك الرئيسى او تحريك القطع للحصول على افضل سرعة للقطع، ويتطلب هذا الشرط انشاء تركيبة تسمح بتغيير سرعة دوران المحور (عند الحركة الدورانية) او عدد المشاوير المزدوجة للمنزلق و العربة و الالة قطع التروس (عند الحرك الترددية المستقيمة)، ويمكن تغيير سرعة الدوران او عدد المشاوير المزدوجة بطريقتين بالتغيير التدريجي او التغيير الدرجي .

و يسمحالتغيير التدريجي بالحصول على اى عدد من اللفات او المشاوير المزدوجة في الدقيقة بيم حدين ادنى و اقصى لهذا العدد و بذلك يضمن الحصول على افضل سرعة للقطع على الاقطار و الاطوال المختلفة للجزء المشغل.


و تعطى الطريقة الدرجية لتغيير السرعة عددا من اللفات فى الدقيقة او عددا من المشاوير المزدوجة فى الدقيقة فى عدد معين من الدرجات المتوسطة بين السرعتين الدنيا و القصوى، ولهذا فان سرعة القطع على المخرطة عند استعمال التغير الدرجي للسرعة يمكن ان تكون اقل او اكثر من السرعة الفضلي للقطع المناسبة للألة القاطعة.

تركيبات التحريك ذات التغيير التدريجي:

ويمكن ان تكون مختلفة التصميم او النوع، وابسط تركيبات التحريك ذات التغيير التدريجي للسرعة هي نقل الحركة بواسطة طارتين مخروطتين و سير، وقد تكون تركيبة نقل الحركة التدريجية التغيير عبارة عن تركيبة احتكاكية لنقل الحركة (وجهية او مخروطية)، او تركيب ذات حلقة من الصلب و مخروطات قابلة للتوسيع او تركيبة باقراص مائلة.

و بشكل (198) بينا تركيبة نقل الحركة من طراز سفيتازاروف، و تتم الحركة بالطريقة التالية من المحرك الكهربائي 1

خلال الوصلة الكروية 2 الى الطارة الكروية المحركة 3 ومنها عن طريق القرصين المنحنين المخروطين 4 و 5 الى الطارة الكروية المقودة 6، ومنها خلال الوصلة الكروية 7 الى الطارة 8 و تنقل الحركة منها الى محور (عمود) الماكينة 12 بواسطة السيور المخروطية 9، و يتم سرعة دوران المحور بادارة المحورين 10 و 11 مع القرصين المخروطين 5 الحرين الحركة عليهما، ويميل هذان القرصان بزاوية على محور الطارتين الكرويتين القائدة و المقودة 3 و 6. و يساوى مدى التحكم الطارتين الدوران 8 اضعاف، وتستعمل كذلك للتغيير التدريجي لسرعة الدوران و التغذية تركيبات نقل الحركة الهيدرولية. و يمكن اجراء المعارية الكوران و التغذية شدة التيار بملفات اقطاب المحركات الكهربائية على التيار.



شكل رقم 198 ، رسم تخطيطى لتركيبة تدريجية لتحريك ذات اقراص مائلة

تركيبات التحريك الدرجية :

و هى ايضا مختلفة التصميم و مبدأ العمل، وابسط التركيبات ذات التعبير الدرجى لسرعة الدوران هى التركيبات ذات الطرارت المدرجة و يمكن ان تكوت هذه التركيبات بطارات ذات 3 او 4 او 5 درجات و يمكن بواسطتها الحصول على 3 او 4 او 5 سرعات مختلفة تدوران على الترتيب و ذلك بنقل السير من على احدى هذه الدرجات الى الاخرى.

و قد حظيت تركيبات التحريك بواسطة صندوق سرعات الترسى او بواسطة التروس المتغيرة باوسع انتشار بماكينات القطع الحديثة، وبالاولى يجرى تغيير سرعة دوران المحور بتعشيق الازواج المنفصلة من التروس، وفى الثانية يجرى بواسطة تغيير زوج التروس المتحركة و القوابض (الاحتكاكية و الحدبية) .


و بشكل (199) اوردنا رسما تخطيطيا لتركيبة التحريك ذات صندوق تروس بمجموعات متحركة من التروس و تتم ادارة المحور بواسطة محرك كهربائى منفصل قدرته 4.5 كيلوات و سرعة دورانه 1440 لفة/ الدقيقة خلال ترسين عدد اسنانهما 57 – 57، و صندوق للسرعات يعطى 6 درجات للسرعة و سيور مخروطية ذات طارات قطرها 200 م .

و يتم تغيير عدد لفات المحور في الدقيقة بتحريك مجموعتين و يتم تغيير عدد الاسنان بهما 31-45-80 و 30-70 و تعشق المجموعتان مع التروس 47-30-40 و 40-40 على الترتيب، و هذه التروس مثبتة على عمودين بصندوق السرعات، ويمكن باستعمال المجموعات المتحركة للتروس دارة المحور بست سرعات مختلفة .

و بشكل (197) اوردنا رسما تخطيطا لتركيبة التغذية ويمكن ان تستعمل بالمخارط التي يمكن عليها قطع القوالب و بها الاليات و العناصر الاساسية النموذجية التي يمكن ان توجد باي ماكينة من ماكينات القطع، و سنوضح فيما يلي باختصار الغرضمن الاليات و العناصر الاساسية بها و خواصها بالترتيب الموجود به على الرسم بشكل (197).

نقل المركة :

و يكون بواسطة الترسين 5 و 6 بين المحور 4 و الية العكس 7 هو حلقة الاتصال بين تركيبة تحريك القطع و تركيبة تحريك التغذية، والصلة بين المحور 4 و العمود المحرك 1 للعاكس 7 يمكن ان تتم بواسطة تروس كما هو مبين (بشكل197). او باستعمال كاتينة او سيور.



شكل رقم 199 ، مخطط تركيبة التحريك و صندوق التروس بالمخرطة طراز 1616

آالية العكس :

تستعمل لعكس اتجاه دوران عمود اللولب 10 او عمود الجر 11 (شكل 197)، ونتيجة لعكس اتجاه اتجاه دوران عمود اللولب او عمود الجر تتحرك العربة 12 من اليمين الى اليسار او من اليسار الى اليمين . و آليات عكس الحركة يمكن ان تكون مختلفة التصميم و يكون وضعها بين العمود I و العمود المقود II . و يمكن ان تتركب هذه الاليات من تروس مخروطية او تروس اسطوانية تعشق على التوالى او تروس اسطوانية تعشق على التوالى او تروس اسطوانية تعشق على التوالى او تروس اسطوانية من المقود 1) .


الاليات ذات التروس المتغيرة :

(شكل 196) و تستعمل لضبط التغذيات المختلفة عند الخراطة او خطوة اللولب عند قطع اللوالب و بتغيير نسبة نقل الحركة للتروس المتغيرة الموجودة بالدائرة الحخركية لحركة التغذية بين العمودين II و III يمكن الحصول على سرعات دوران مختلفة لعمود اللولب 10 و عمود الجر 11 و بالتالي على خطوات مختلفة للوالب المقطوعة و تغذيات مختلفة للعربة 12 و عليها حامل القلم . و تركب التروس المتغيرة على حامل خاص .

وهناك ثلاث طرق تستعمل عمليا لتركيب التروس المتغيرة، فيمكن ان تركب هذه التروس بين العمودين III و III (شكل 197) على شكل زوج واحد او زوجين او ثلاثة ازواج من التروس، ويستعمل في اغلب الاحوال زوج واحد او زوجان من التروس (شكل 200 ، c) .

و تزود المخارط عادة بمجموعة من التروس المتغيرة و اكثر هذه المجموعات انتشارا هي المجموعات الخماسية و تحتوى على التروس ذات

اعـداد الاسـنان التاليـة: 20، 25، 30، 35، 40، 45، 50، 55، 60، 60، 55،



شكل رقم 200 ، رسم تخطيطى لعكس الحركة ، و تركيب التروس المتغيرة و صندوق سرعات التغذية

صندوق سرعات التغذية 9:

(شكل 197) و يوجد بين العمود III و عمودى اللولب 10 و الجر 11 و الغرض منه كما هو من التروس المتغيرة هو تغيير التغذية وخطوة اللولب المقطوعة . و عند وجود صندوق لسرعات التغذية بالمخرطة يقل دور التروس النتغيرة و يقل عددها بالمجموعة التى تزود بها المخرطة ، و يتكون صندوق سرعات التغذية من مجموعة من التروس، مثبتة على مجموعات متحركة .

و تنقسم صناديق سرعات التغذية حسب تصميمها الى صناديق تغذية بتروس بندولية او بخابور منزلق او بمجموعات متحركة من التروس و غير ذلك . وبشكل (d ، 200) اوردنا رمسا تخطيطيا لصندوق سرعات التغذية بترس بندولى .

و تنقل الحركة بعد صندوق سرعات التغذية 9 من العمود 11 (شكل 197) خلال زوج من التروس الى عمود اللولب 10 و الجر 11 (شكل 200 ، d) .

عمود اللولب 10 (شكل 197 و d ، 200) و الغرض منه نقل الحركو من القلم عند قطع اللولب . و عند دوران عمود اللولب 10 تتم حركة العربة و عليه القلم بواسطة صامولة مشقوقة تتكون من نصفين .

و عمود الجر 11 (شكل 197) يستعمل لنقل الحركة خلال تروس و آلية تحريك العربة 12 الى العنصر 13 الذى تتحول بواسطته الحركة الدورانية الى حركة ترددية مستقيمة للعربة 12، و يجرى تحريك العربة طوليا بواسطة ترس و جريدة و عرضيا بواسطة لولب

الحركة العرضية و صامولة تثبت الى العربة العرضية (للحصول على تفاصيل اكثر انظر الرسم التخطيطي لقطع اللوالب 1K62 بشكل202) .

المخرطة العامة 1K62:

و يمكن بواسطتها قطع اللوالب (شكل 201)، وتستعمل هذه المخرطة لاعمال الخراطة المختلفة المجرة بين ذنبتين او في ظرف. ولقطع اللالب المترية و البوصية و الموديولية و الخطوة ذات الخطوات المعتادة او الكبيرة و اللالب بباب واحد او بعدة ابواب و الحلزون الارشميدي و لاعمال النسخ باستعمال تركيبة نسخ هيدروليكية.

و يوضع الجزء المشغل على المخرطة بالظرف 1 (او بين ذنبتين) بين المحور 2 للغراب الثابت 3 و الذنبة 4 بالغراب المتحرك 5 . و يمكن على المخرطة تشغيل اجزاء يصل قطرها فوق الفرش الى 400 مم و فوق العربة الى 220 مم و من قضبان يصل قطرها الى 42 مم .

و تثبت الالة القاطعة بحامل الالة 6 الموجود على العربة 7 التى تتحرك على الموجهات 8 لبدن 9 موازية لمحور الجزء عند الخراطة الطولية .

و ينتقل الدوران الى المحور 2 (شكل 201) من المحرك الكهربائى بساق الماكينة اليسرى 10 بواسطة سيور مخروطية وصندوق سرعات ترسى بغراب الرأس (غراب ثابت) 3. و لنقل الحركة الى العربة 7 و عليها الالة القاطعة تستعمل تركيبة حركة التغذية و تتكون من العاكس و التروس المتغيرة و صندوق سرعات التغذية 11 و عمود اللولب 12 و عمود الجرية 15 و تركيبة التحريك بالعربة 16 (الوقاية) و الترس و الجريدة 15.

و بشكل (201) بينا اجزاء التحكم الرئيسية بالمخرطة المذولة و بشكل المخرطة و ايقافها و عكس حركتها بواسطة قابض احتكاكى (انظر شكل 205)، ولقطع اللوالب الدقيقة يمكن تعشيق عمود اللولب مباشرة خلال التروس المتغيرة دون استعمال صندوق سرعات التغذية، ويمكن زيادة سرعة حركة العربة طوليا و عرضيا باستعمال محرك كهربائى منفصل (شكل 202)، وعند ثقب الثقوب يمكن تغذية غراب الذيل (الغراب المتحرك) و به البنطة ميكانيكيا مع العربة الصغيرة .

و بشكل (202) اوردنا رسما تخطيطيا حركيا المخرطة العامة 1K62 ، ومن الرسم التخطيطي نرى ان الدوران ينتقل من عمود 1 المحرك الكهربائي، وقدرته 10 كيلوات و سرعة دورانه 1450 لفة/ الدقيقة ، الى العمود (محور) VII بواسطة السيور المخروطية و قطر طارتيها 142 و 454 مم و القابض الاحتكاكي M و صندوق السرعات الترسي .

و به 30 طريقة لتعشيق التروس عند دوران المحور (هه الى الامام و 15 طريقة عند دورانه الى الخلف.

و هكذا فان المحور VII يمكن ان يدار بـ30 طريقة مختلفة لتعشيق التروس عند الدوران الى الامام و 15 طريقة مختلفة عند الدوران الى الخلف.

و الواقع ان المحور VII له 23 سرعة مختلفة للدوران الى الامام و 12 سرعة الى الخلف و ذلك لانطباق بعض سبب نقل الحركة لتروس صندوق السرعات .

و بالمثل يمكن تحديد باقى سرعة الدوران و هى:

12.5، 100، 80، 63، 63، 40، 63، 63، 80، 12.5، 12.5، 100، 800، 630، 630، 12.5، 1250، 1000، 800، 630، 630، 400، 315، 250، 200، 1600، 1600، 2000، 1510، 950، 765، 475، 302، 190، 121، 75، (وذلك عند دوران المحور الى الخلف).

و بتركيبة حركة التغذية (شكل 202) ثلاث دوائر عاملة حركية : دائرة التغذية الطولية و دائة التغذية العرضية و دائرة قطع اللوالب، و تستعمل لتقريب العربة اوتوماتيكيا بسرعة الى الجزء المشغل و ابعادها عنه دائرة الحركة السريعة .

و تتلقى دائرتا التغذية الطولية و العرضية الحركة من الترس المركب على المحور VII و عدد اسنانه Z=0 (شكل 202) و تتقل الحركة من الترس ذى 60 سنا الى ترس الدودة الموجود بتركيبة التحريك بالعربة و عدد اسنانه Z=2 بواسطة الطريق الحركى المشترك للدائرتين المذكورتين خلال التروس ذات الاسنان Z=00 و التروس و 42 او 60 ، 28 ، 56 (او تروس العكس 50,35,28,35) و التروس

التغذية الطولية :

Z بواسطة التروس ذات الاسنان Z بواسطة التروس ذات الاسنان Z و القابضين الحدبين Z و التروس Z و القابضين الحدبين Z و التروس Z و التروس Z و منها تنتقل الحركة الى ترس الجريدة و عدد اسنانه Z و يعشق مع الجريدة Z فيحرك العربة و عليها القلم حركة طولية .

التغذية العرضية :

Z بواسطة التروس ذات الاسنان Z=Z=2 بواسطة التروس ذات الاسنان Z=2 و التروس Z=2 و Z=2 و القابضين الحدبين Z=2 و التروس Z=2 و القابضين الحدبين Z=2 و الخطوة Z=2 و منها تنتقل الحركة بواسطة اللولب و الخطوة Z=2 و يقوم بدورانه في الصامولة Z=2 العربة العرضية . و التغذيتان و يقوم بدورانه و العرضية متساويتان و هم بالقيم التالية :

،0.14 ،0.13 ،0.12 ،0.11 ،0.1 ،0.09 ،0.08 ،0.07 ،0.30 ،0.28 ،0.25 ،0.23 ،0.22 ،0.21 ،0.18 ،0.16 ،0.15 ،0.75 ،0.65 ،0.61 ،0.56 ،0.51 ،0.46 ،0.40 ،0.37 ،0.32 ،1.68 ،1.50 ،1.30 ،1.22 ،1.11 ،1.02 ،0.93 ،0.88 ،0.84 ،3.72 ،3.52 ،3.36 ،2.60 ،2.44 ،2.23 ،2.04 ،1.86 ،1.76 ،مم/لفة .

** و يتلقى عمود اللولب بدائرة قطع اللولب و خطوته 12 مم الحركة من المحور VII بواسطة التروس ذات الاسنان Z = 00 و 60 و المخطوة المعتادة للوالب) ومن العمود البسيط IV بصندوق السرعات بواسطة التروس ذات الاسنان Z = 45 و 45 و باستعمال حلقة زيادة الخطوم 8 و 32مرة بصندوق السرعات للخطوات الكبيرة) . و عند قطع اللوالب البوصية تستعمل الطرق الاتية لتعشيق التروس بصندوق سرعات التغذية : التروس Z = 35، Z

و تعشق تروس صندوق سرعات التغذية عند قطع اللوالب المترية بالصورة التالية : التعشيق الداخلي للتروس Z = 35، 35 مع اي من التروس التالية Z = 26، 35، 30، 40، 44، 40 و الترس Z = 15، 35 و الترسين Z = 25، 35 و التعشيق الداخلي للترسين Z = 25، 35 و السروس Z = 18، 45، 15، 45، 45، 35، 35 او 28، 35

و عند قطع اللوالب الموديولية تستعمل تعشيقة صندوق سرعات التغذية للوالب المترية مع وضع التروس المتغيرة Z=7 ، 50 ، 42=7 التروس Z=7 ، 42=7 .

و تقطع الخطوية باستعمال تعشيقة تروس صندوق سرعات التغذية للوالب البوصية مع وضع التروس المتغيرة 64، 67 97 محل التروس 2 = 2، 42 = 2 .

و تقطع اللوالب البالغة الدقة باستعمال مجموعة خاصة من التروس المتغيرة بتركيبها محل التروس Z = 42، 95، 95، 50 و بنقل الحركة من العمود المقود الى حامل التروس المتغيرة مباشرة الى عمود اللولب بواسطة التعشيق الداخلي للتروس Z = 35، 35، 25، 25، 35، 28، 82، 82، ون المرور بصندوق سرعات التغذية .


و تقطع اللوالب الارشميدية (الوجهية) بواسطة الولب ذى البابين و الخطوة 5 مم بدائرة التغذية العرضية مع الطرق المذكورة لتعشيق تروس صندوق سرعات التغذية لقطع اللوالب.

و يمكن لتجنب الانزلاق بالقابض M2 و التروس z = 28، و يمكن لتجنب الانزلاق بالقابض 56، 28 و المقود الم


اللولب بواسطة الترسين z = 28، 56 المثبتين على يسار بطرف عمود اللولب.

و تحرك العربة الطولية طوليا و العربة العرضية عرضيا حركة سريعة بواسطة محرك كهربائى خاص، قدرته و 1 كيلوات و سرعته 1410 لفة الدقيقة بواسطة سيور مخروطية بكارتين قطرهم 85 و 147 مم، ثم عمود اللولب و بعد ذلك بواسطة تركيبة التحريك بالعربة للتغذية الطولية و التغذية العرضية و سرعة حركة العربة فى الاتجاه الطولى و العرضى 306 متر/ الدقيقة .

و يستعمل البدن 9 (شكل 201) لتركيب جميع اجزاء المخرطة و لتحريك العربة و غراب الهذيل (الغراب المتحرك) على موجهاته، و يتركب بدن المخرطة المصنوع من الزهر من الجدارين الرأسين 1 و 2 (شكل 203) المرتبطين بالضلوع العرضية للجساءة 3 و من زوج من الموجهات الشبه منحرفة 4 و 5 و زوج من الموجهات المستوية 6 و 7. و يستعمل الاخران 5 و 6 لانتقال الغراب المتحرك. و تشغل موجهات بدن المخرطة بعناية بالغة بالتجليخ او بالتلقيط.



شكل رقم 203 ، مقطع البدن و العربة



شكل رقم 204 ، المحور ، المسندان الامامي و الخلفي


و بشكل (204) محور المخرطة 1 و المسندان الامامى 2 والخلفى 3، ويدور العنق الامامى المخروط للمحور 1 فى محمل (كرسى) 4 اسطوانى بصفين قابل للضغط، ويدور العنق الخلفى له فى زوج من المحامل (الكراسى) 5 الكرية الشعاعية . و يتحمل كرسيا المحور الكريان الشعاعيان 5 بالمسند الخلفى 3 الحمل المحورى على المحور .

و لازالة الخلوص الزائد يضبط الكرسى الامامى 4 للمحور 1 بواسطة مسمار التثبيت 6 و الصامولة 7 و الجلبة الداخلية 8 للكرسى 4 . و يضبط الخلوص المحور بكرسيى المحور الشعاعيين 5 بواسطة الصامولة 9 عن طريق المعوض الحرارى 10 . و يجرى الشد بادارة الصامولة 9 بزاوية 18 – 20 ° بعد ازالة الخلوص باطراف الكراسى .


و يضبط القابض الاحتكاكى (شكل 205) عند تزحلقه بواسطة الصامولتين الضاغطتين 1، المركبتين على الحلقة 2، و يمكن ادارة الصامولة الضاغطة بعد دخول الساقطة 2 .

و تركيبة النسخ الهيدروليكية (شكل 206) عبارة عن تركيبة تثبت على المخرطة، وتشغل بواسطتها الاعمدة المدرجة ذات الاعناق الاسطوانية و المخروطية و الاجزاء ذات الاسطح الواجهية و ما أشبه.

و هنا اوردنا رسما تخطيطيا لمبدأ عمل التركيبة الهيدروليكية التابعة من الطراز KCT-1 لمصنع كراسنى بروليتارى و تتركب تركيبة النسخ الهيدروليكية من الاجزاء الاساسية الاتية : الطلمبة الهيدروليكية 1، سعتها 5 لتر/ الدقيقة، و من صمام الامن 2 و المرشح و الاسطوانة الهيدروليكية 4 و المحبس (اللامس) الهيدروليكي 5.



شكل رقم 205، قابض احتكاكى (كلبش)



شكل 206 ، مخطط النظام الهيدروليكي التابع (Copying)

و يسير الزيت من الطلمبة 1 (شكل 206) الى المرشح 3 فيمر خلاله و يدهب الى التجويف الاصغر (وبه الساق) للاسطوانة الهيدروليكية 4 . و يتصل التجويف الاكبر (ولا ساق به) للاسطوانة الهيدروليكية 4 و مساحته ضعف مساحة التجويف الاصغر بالمجس الهيدروليكي 5 . و يتصل تجويفا الاسطوانة 4 ببعضهما خلال الفتحة 6 بالمكبس 7 . و ساق 8 الاسطوانة الهيدروليكية 4 مثبت تثبيتا جسيئا ، في حين يمكن ان تتحرك الاسطوانة 4 . و الاسطوانة 4 تقع داخل حامل النسخ 9 .

و يتركب المجس الميدروليكى 5 من الجسم و الصمام المكبسى 10 و النابض (السوستة) 11 و الطرف الرافعى حتى يضغط الصمام المكبسى بواسطة النابض على الطرف الرافعى حتى يظل ملتصقا بالفورمة المنسوخة 13.

و تتكون بين الصمام المكبسى و المشقبية الحلقية بجسم المجس قناة حلقية . و عندما يكون الصمام المكبسى مدفوعا الى الامام في اتجاه الجزء المشغل تسد الفتحة التي يخرج منها الزيت من التجويف الاكبر للاسطوانة 4 متساويا و يمكن ضبط هذا الضغط بضبط صمام الامان .

و يتحرك القلم و الحامل نحو الجزء المشغل نتيجة لزيادة القوة الناتجة عن ضغط الزيت على الاسطوانة 4 في اتجاه الجزء. و السبب في هذه الزيادة هو ان مساحة المكبس بالتجويف الذي لا ساق به (الاكبر) للاسطوانة 4 (شكل 206) ضعف مساحته بالتجويف الاصغر و به الساق .

و عند الضغط على الصمام المكبسى من اسفل تتكون بينه و بين جسم المجس قناة حلقية تسمح بمرور الزيت من التجويف الأكبر للاسطوانة الى خزان الزيت و عندئذ يزيد ضغط الزيت بتجويف الاسطوانة الخلفى (وبه الساق) عن الضغط بالتجويف الامامى (ولا ساق به) زيادة كبيرة نظرا لمقاومة فتحة المكبس لمرور الزيت وتعادل الضغطين و نتيجة لذلك تفتح تصبح القوة المكافئة لضغط الزيت (الفرق بين قوتى ضغطه الى الامام والى الخلف) على الاسطوانة 4 موجهة بعكس اتجاه الجزء المشغل فيبتعد الحامل و القلم عن الجزء.

فاذا كان وضع الصمام المكبسى بجسم المجس يجعل القناة المحلقية المتكونة بينه و بين الجسم تقاوم مرور الزيت الخارج من التجويف الاكبر للاسطوانة بدرجة يصبح معها ضغط الزيت بالتجويف الاكبر للاسطوانة 4 نصف ضغطه بالتجويف الاصغر فان القوتين المؤثرتين على الاسطوانة 4 تتزنان و يتوقف الحامل و القلم عن الحركة .

و لما كان جسم المجس مثبتا تثبيتا جسيئا مع حامل القلم فان جسم المجس يتحرك عند حركة الصمام المكبسى فى نفس الاتجاه بحيث تتكون بينهما قناة بنفس المقطع التى تتزن معه القزى بالاسطوانة 4. و نتيجة لذلك فان الحامل و القلم تتبع حركة الصمام المكبسى، ولذلك تسمى مثل هذه الانظمة بالتابعة .

و يثبت حامل النسخ على عربة المخرطة، ويتحرك جسم الحامل و به الاسطوانة الهيدروليكية 4 على موجهات لحامل النسخ تميل بزاوية 45 معلى محور المخرطة. و يسرى الزيت خلال الاسطوانة 4 خلال فتحة بالساق. و يظل الساق ثابتا اثناء العمل و تتحرك الاسطوانة 4 و معها جسم الحامل تحت تأثير الزيت.

و يركب جسم المجس الهيدروليكي 5 على منزلق يمكن ان يتحرك على موجهات خاصة، ويتجسس الصمام المكبسى المجس سطح الفورمة المنسوخة الجانبي بواسطة طرفه المثبت على رافعة المجس شكل 206).

القدرة الفعالة NE:

و هي القدرة المطلوبة لأدارة الجزء عند قطع المعادن (قدرة القطع) تحسب من المعادلة:

$$NE = (Pz.V)/60.10^2 \text{ KW}$$
 (11)

** و تساوى قدرة محرك المخرطة الكهربائى : محموع القدرة المستهلكة للتغلب على مقاومة القطع عند ازالة الطبقة الزائدة من المعدن و القدرة المستهلكة للتغلب على قوى الاحتكاك بتركيبات المخرطة .

و يمكن حساب قدرة المحرك الكهربائي للمخرطة من المعادلة الاتية:

$$Nm = Pz \cdot V + Py \cdot Vy + Px \cdot ns + Nf \quad KW \quad (12)$$

$$60 \cdot 10^{2} \quad 60 \cdot 10 \quad 1000 \cdot 60 \cdot 10^{2}$$

و لما كانت Vy = 0 والقدرة الاستهلاكية للتغذية من Nf قليلة جدا، والقدرة المستهلكة للتغلب على قوى الاحتكاك بتركيبات المخرطة يمكن ان تدخل في المجسات بواسطة التعويض بالكفاية في المعادلة فانه يمكن تحديد قدرة المحرك Nm حسب المعادلة الاتبة :

$$Nm = (Pz . V) / (60 . 10^2 . \eta) KW$$
 (13)

حيث Nm – قدرة المحرك الكهربائي للمخرطة بالكيلوات.

Pz - قوة القطع المماسية (المحيطية) بالكيلوجرام .

V – سرعة القطع، متر/ دقيقة .

η – كفاية المخرطة و تساوى عادة 0.65 – 0.85 (و فى المتوسط 0.7 – 0.75) و تتوقف على مدى تعقيد التركيبة التى تنقل الحركة من المحرك الكهربائى الى الاجزاء العاملة بالمخرطة .


مذارط البرج:

و تستعمل للتشغيل بمجموعات للاجسام الدورانية المعقدة الشكل من القضبان او من الاجزاء المكبوسة في اسطمبات و المطروقات و المسبوكات. و تنقسم عملية تشغيل الاجزاء على هذه المخارط الى عدد من العمليات المتتالية تعمل كل منها. الالات القاطعة المثبتة بالاماكن الخاصة لذلك بالبرج الدائر، و تعتبر محارط البرج من مجموعة من المخارط و ان كانت تمتاز عنها بوجود البرج. و تنقسم الابراج حسب انشائها الى ابراج اسطوانية و منشورية و مستوية.

و بشكل (207) منظر عام لمخرطة برج من الطراز 134 OA و هذه المخرطة تستعمل لصناعة الاجزاء من القضبان المعايرة، و التى يتطلب تشغيلها عددا من العمليات المتتالية مثل: الخراطة، الخراطة الجانبية، الفصل، الثقب و تشطيب الثقب بالبرغل، وقطع اللوالب بواسطة ذكر اللوالب و كفات اللوالب بالانتاج بالجملة و بالمجموعات.

و تجرى تغذية القضيب المشغل و تثبيته بالظرف المشقوق اوتوماتيا بواسطة محرك كهربائى منفصل، وبالمخرطة (شكل 207) برج 1 مسدس يدور حول محور رأسى، وعربة عرضية 2 حامل مربع

للالات، مما يسمح بخراطو الاجزاء طوليا او جانبيا و كذلك بفصل الاجزاء الجاهزة.



 $1340~\mathrm{A}$ شكل مام للمخرطة طراز 207 شكل منكل من شكل مام نشكل مام شكل شكل شكل مام نشكل مام شكل مام

و يجرى تغيير سرعات دوران المحور و التغذية بواسطة قوابض كهرومغناطيسية عند دوران البرج 1 دون ايقاف المخرطة . و يتم دوران البرج اوتوماتيا اثناء حركة العربة الحاملة له الى الخلف فى نهاية كل مشوار .

و اقصى قطر للقضيب المشغل 40 مم. و يمكن تغيير سرعة دوران المحور فى الحدود من 60 – 2000 لفة/ دقيقة، و تساوى قدرة المحرك الكهربائى الرئيسى 7 كيلوات، وقدرة محرك الية تغذية و تثبيت القضيب 0.6 كيلوات.

و انتاجية مخارط البرج عند تشغيل الاجزاء بمجموعات اعلى بكثير من الالة القاطعة و ضبط المخرطة على مقاس الجزء المشغل. و بالاضافة الى ذلك كثيرا ما يمكن اختصار وقت التشغيل باجزاء عدة عمليات في وقت واحد بعدة الات.

الهذارط الكثيرة الالات :

وقد حظيت بانتشار واسع بالصناعة الميكانيكية للانتاج بالجملة و بالمجموعات، ويختلف التشغيل على المارط الكثيرة الآلات عنه على المخارط العامة بكونه يجرى لا بقلم واحد و لكن بعدة اقلام فى وقت واحد، مما يختصر معه وقت تشغيل الاجزاء الى حد كبير. و بالمخارط الكثيرة الآلات عربتان تعملان في وقت واحد: الامامية للخراطة الطولية. و الخلفية للخراطة العرضية. و من المفيد استعمال المخارط كثيرة الآلات لتشغيل الاجزاء ذات الشكل المدرج ذا ان تشغيل الاجزاء يجرى في وقت واحد لكل الدرجات و السطوح الجانبية.

و تنتج صناعة ماكينات القطع السوفييتية في الوقت الحاضر مخارط ناسخة هيدرليكية نصف اوتوماتية لتشغيل الاجزاء ذات الشكل المدرج. و على هذه المخارط تشغل الاجزاء المدرجة الشكل بقلم واحد باستعمال فورمة نسخ و حساس يعملان بنظام هيدروليكي (انظر الشكل 206)، و خدمة المخارط الناسخة الهيدرولية النصف اوتوماتية اسهل بكثير من خدمة المخارط كثيرة الالات.

المخارط الاوتوماتية و النصف اوتوماتية :

دعت الرغبة فى زيادة انتاجية ماكينات القطع الحديثة و تخفيض تكاليف تشغيل الاجزاء فى الوقت ذاته الى خلق مخارط اوتوماتية و نصف اوتوماتية مختلفة . وتسمى ماكينات اللقطع التى يجرى بها جميع العمليات المتصلة بتشغيل الاجزاء فيما عدا تثبيتها على المخرطة و نزعها بعد التشغيل و تشغيل الماكينة اوتوماتيا بواسطة آليات الماكينة دون تدخل العامل بماكسنات القطع النصف اوتوماتية .

وتسمى ماكينات اللقطع التى يجرى بها جميع العمليات المتصلة بتشغيل الأجزاء ومنها تثبيت الأجزاء الجديدة و نزعها بعد التشغيل اوتوماتيا بواسطة آليات الماكينة دون تدل العامل بماكينة القطع الاوتوماتية .

و تستعل مخارط النصف اوتوماتية الحديثة لصناعة الاجزاء من القضبان و كذلك من المسبوكات او المطروقات، وتصنع على المخارط الاوتوماتية عادة الاجزاء من القضبان.

و لصناعة الاجزاء من القضبان يدخل في المحور المجوف للمخرطة الاوتوماتية طرف قضيب طوله 3 – 4 امتار ' فتقوم المخرطة بتغذية القضيب المدخل بالمحور المجوف حتى المسند و تثبيته ثم تشغل الالات القاطعة المختلفة بالبرج و بالعربة العرضية و تضبط سرعة القطع عند الثقب و ضبط الثقوب بالبرغل و قطع اللوالب و تقوم بفصل الجزء عن القضيب، ولا حاجة لايقاف المخرطة الاوتوماتية لتكرار العملية اذا انها تقوم بذلك تلقائيا.

و تنقسم المخارط الاوتوماتية الى مخارط وحيدة المحور او كثيرة المحاور. و يشغل على المخارط الوحيدة المحور قضيب واحد، فى حين يشغل على المخارط الكثيرة المحاور 4 او 5 او 6 او 8 قضبان فى وقت واحد حسب عدد المحاور. و هكذا فان المخارط الكثيرة المحاور . اعلى انتاجية من الوحيدة المحور.


و تجرى على المخارط العامة مختلف العمليا، كخراطة للاجزاء المثبتة الطويلة بين ذنبتين و الخراطة الخارجية و الداخلية لمختلف الاجزاء المثبتة في ظرف او على صينية، وخراطة المخروطات الداخلية و الخارجية وخراطة الجوانب و خراطة الاجزاء الواجهية و قطع اللوالب.

خراطة السطوم الاسطوانية الخارجية بين ذنبتين :

(شكل 208، a) و هي من عمليات التشغيل الشائعة على المخارط، و في هذه العملية يوضح الجزء 1 الذي ثقب به استعدادا لهذه العملية ثقبان للمركز بطرفيه بين ذنبة 2 غراب الرأس (الغراب الثابت) و ذنبة 3 غراب الذيل (الغراب المتحرك). و يركب على الجزء بواسطة مسمار 4 مفتاح الادارة 5 ذي الاصبع المنحنى 6 و يدور هذا المفتاح بواسطة الاصبع 6 الذي يدخل في مشقبية بالصينية 7 و تثبت الصينية 7 بواسطة لولب على الطرف الامامي للمحور .

و عند خراطة الاجزاء الطولية (12d > 1) تستعمل المخانق و هي عبارة عن تركيبات تمنع انشاء الجزء و تنقسم المخانق الى ثابتة و متحركة و تثبت المخنقة الثابتة (شكل 208 ، 0) ذات الثلاث لقك على موجهات الفرش (البدن)، وتثبت المخنقة المتحركة ذات اللقمتين على العربة ، وتتحرك معها طوليا بالنسبة الى الجزء .

و تشغل الاجزاء الصغيرة عادة مع تثبيتها في الظرف، وفي هذه الطريقة للخراطة يركب الجزء بالظرف و يصبت بواسطة اللقم، وتنقسم الظروف لمستعملة لتثبيت الاجزاء الى ظروف باربع لقم مستقلة الحركة (معتادة) و ظروف بثلاث لقم تتحرك جميعها في وقت واحد حركة متمركزة (شكل 208، c)، و تشغل الاجزاء غير المتماثلة ومعقدة الشكل على الصينية، والصينية 1 عبارة عن قرص يركب على المحور بلولب، والوجه العامل للصينية عبارة عن مستوى به مشقبيات ومجارى، ويثبت الجزء 2 بواسطة المسامير و اللينات الى الزايو 3، التي تركب على المستوى العامل للصينية 1 و تثبت بالمسامير، و لضمان اتزان يركب على المستوى العامل للصينية 1 و تثبت بالمسامير، و لضمان اتزان يركب عليها من الجهة الاخرى ثقل التوازن 4.



شكل رقم 208 ، انواع الاعمال المجراة على المخارط

و تستعمل فى الوقت الحاضر على المخارط المعدة للانتاج بالجملة و بمجموعات كبيرة ظروف تعمل بضغط الهواء و هيدروليكية تضمن تثبيت الاجزاء بسرعة و امان . و تستعمل على نطاق واسع بالصناعات الميكانيكية اجزاء ذات اسطح مخروطية خارجية او ثقوب

مخروطية خارجيان، ويستعمل جزء المخروط القليل السلبية لتركيب الدنبتين و تثبيتهما بالثقب المخروطى للطرف الامامى للمحور و بمنزلق الغراب المتحرك، ويستعمل الجزء الثانى الكبير السلبية من المخروط لسند الاجزاء بين الدنبتين، وبكل من بنطة المثقاب و بنطة التجويف و البرغل كذلك مخروط جانبى للتثبيت. و لن نشرح هنا عناصر المخروط و هي معروفة بالهندسة و سنوضح فقط المفاهيم الاساسية المتصلة بتشغيل المخروطات.

و عند صناعة المخروطات تبين على الرسم عادة ثلاثة مقاسات اساسية: القطر الكبير D و القطر الصغير b و طول (ارتفاع) المخروط (شكل 209، a,b) و مقاسات المخروط هذه مرتبطة فيما بينها و بمعلوميتها يمكن تحديد السلبية و ميل المخروط.

و السلبية هي نسبة الفرق بين قطرى المخروط الى طوله (او ارتفاعه) وميل المخروط هو نسبة الفرق بين قطرى المخروط الى طوله . و من التعريفين السابقين نرى ان ميل المخروط نصف سالبيته .

و يعبر عن السالبية و عن ميل المخروط عادة بكسر بسيط (1/10 ، 0.05 ، 0.1) و بكسر عشرى (0.01 ، 0.05) .

و احيانا يبين الرسم احد قطرى المخروط فقط و طوله وسالبيته او ميله و في هذه الحالات يمكن حساب القطر الاخر بسهولة باستعمال الجداول الرياضية، بواسطة السالبية.

و لامكان تبادلية اجزاء الماكينات و الالات ذات السطح المخروطي و لتسهيل استعمالها و خفض تكاليف تجهيزها توجد

مقاسات عادة، والمواصفات القياسية السوفييتية اجبارية التنفيذ بكل الصناعة السوفييتية .

و اكثر المخروطات انتشارا بالصناعة السوفييتية هي مخروطات مورس للعدة (5,4,3,2,1,0) و المخروطات المترية (140,120,100,80,6,4) .

و يمكن خراطة السطوح المخروطية على المخارط باحدى الطرق التالية: باستعمال قلم عريض، او بزحزحة ذنبة الغراب المتحرك او بادارة العربة العلوية او باستعمال مسطرة نسخ المخروطات، او باستعمال تحريك العربتين في وقت واحد الطولية في الاتجاه الطولي والعرضية في الاتجاه العرضي.

و يمكن خراطة المخروطات الخارجية القصيرة (مم ويمكن خراطة المخروطات الخارجية القصيرة (مم (a ، 209 = 10/15)).

و يمكن خراطة الاجزاء الطويلة القليلة السلبية بين ذنبتين مع تحريك الغراب المتحرك بالنسبة لمحور المخرطة (شكل 209، d) بمقدار h يحدد دون خطأ كبير من المعادلة التقريبية :

$$(14) \qquad \frac{n=L}{1} \quad \frac{D-d}{2} \qquad \triangle$$

- طول العمود (او الجزء) بالم - L : حيث

l – طول الجزء المخروطي بالمم .


. الفرق بين قطرى المخروط بالم -D-d

و مقدار تحريك الغراب المتحرك بالنسبة لمحور المخرطة صغير و يتراوح بالتصميمات المختلفة للمخارط من 10 – 20 مم، ونادرا ما يزيد عن ذلك و عيب هذه الطريقة هو ان الذنبتين لا يكون وضعهما بثقوب المركزة صحيحيا . ولا يمكن بهذه الطريقة خراطة السطوح المخروطية الداخلية .

و تستعمل لخراطة السطوح المخروطية الخارجية و الداخلية بادارة العربة العرضية عند خراطة المخروطات القصيرة الكبيرة السلبية كخراطة مخروطات ذنب المخرطة و خامات التروس المخروطية .

و احسن طرق تشغيل السطوح المخروطية هى طريقة الخراطة باستعمال مسطرة نسخ المخروطات و باستعمال تحريك العربتين الطولية و العرضية في وقت واحد (بالمخارط الخاصة) .

و بشكل (c , 209) رسم تخطيطى لخراطة المخروطات باستعمال مسطرة نسخ المخروطات فتركب المسطرة 6 على حامل 1 يثبت على الفرش 2 ، ويمكن تغيير الزاوية بين المسطرة و محور المخرطة و تثبت المسطرة بالمسمارين 4 و 5 و يتحرك على المسطرة منزلق 6 يتصل بالعربة العرضية 7 بشداد جسئ 8 و تفك العربة العرضية عن لولب تحريكها و عند حركة العربة الطولية 9 على موجهات الفرش يتحرك المنزلق 6 على المسطرة 8 فيجعل العربة العرضية 7 و عليها القلم تتبع اتجاه المسطرة الذي يميل بزاوية α على محور المخرطة بواسطة الشداد 8 . و تشغل الاجزاء الوجهية بواسطة اقلام وجهية خاصة يطابق شكل حروفها القاطعة الشكل الجانبى للاجزاء (α , α) او بواسطة فورمات نسخ يطابق α عطابق α كلاحزاء .



شكل رقم 209، رسم تخطيطي لخراطة المخروطات و السطوح الواجهية

ومن ادق الاعمال التي تجرى على المخارط قطع اللوالب، واساس اى لولب هو ما يسمى بالخط اللولبي، ويتم تكوين الخط اللولبي على الاجزاء المشغلة نتيجة لحركتين متوافقتين فيما بينهما - دوران الجزء (او الالة) وحركة الالة.


و مقطع اللولب هـ و قطاع سنة اللولب بمستوى يمـ ر بمحـ ور الاسطوانة التى يتكون حولها اللولب (مستوى قطرى) و اكثر المقاطع انتشارا عمليا المقطع المثلث (شكل 210، a) و شبه المنحرف (210، b) و المربع شكل (c ، 120) ، وتستعمل احيانا في الظروف الخاصة

لانشاء التركيبة المقاطع الارتكازية او المنشارية الشكل (شكل لانشاء التركيبة المستديرة (شكل 210، e عناصر اللوالب كقطر المسامير و الصواميل و خطوة اللولب و عمق الوديان (ارتفاع القمم) وكذلك زاوية الشكل الجانبي للمقطع مقادير موحدة قياسيا.

و تستعمل لوالب مترية و بوصية، و توصف اللوالب المترية بقطرها و خطوتها بالملليمتر، وتوصف اللوالب البوصية بقطرها بالبوصة و بعدد الاسنان بالبوصة الطولية من اللوالب او بالخطوة بالبوصة وبالاضافة الى ذلك فان زاوية رأسالسنة تختلف باللوالب المترية و البوصية فهي بالاولى 60° و بالثانية 55°.

و طرق قطع اللوالب بالغة الاختلاف و تتوقف على طريقة القطع و المقاسات و شكل الجزء المقطوع و الغرض من اللولب.

و يمكن قطع اللوالب على المخارط نتيجة لحركة العربة وعليها القلم طوليا و دوران المحور و الجزء .



شكل رقم 210 ، المقاطع المختلفة اللوالب

و بشكل (211) رسم تخطيطي حركى لدارئرة قطع اللوالب 2 بالمخرطة عند القطع . تنتقل الحركة من المحور 1 الى عمود اللولب 2 بالمخرطة عند القطع . تنتقل الحركة من المحور 1 الى عمود اللولب 23 , 25 , 24 خلال تروس العكس 23 , 22 , 21 (للحركة للإمام)، او 27 , 25 , 21 بين بط ركة للخلف) و التروس المتغيرة a, c, b, a التى تضبط المخرطة بواسطتها لقطع الخطوة المطلوبة للولب . و تتم حركة العربة 3 المغرطة بواسطة و عليها القلم 4 طوليا بتعشيق الصامولة المشقوقة 5 مع عمود اللولب 2 . و لقطع لولب بخطوة معينة Tp يجب تحديد نسبة نقل الحركة بواسطة التروس المتغيرة من شرط وجوب حركة العربة الطولية بمقدار يساوى الخطوة المطلوبة Tp عند دوران المحور دورة كاملة ، اى ان كل دورة للمحور تساوى :

$$\frac{z1}{z^2} \frac{z^2}{z^3} \frac{a}{b} \frac{c}{d} \cdot t = Tp \tag{15}$$

P فلو رمزنا للتسبة 1 دورة للمحور (z1/z2) وعلى المحور (z1/z2) بالرمز تصبح المعادلة :

 $P \cdot a/b \cdot c/d = Tp$

و منها نحصل على المعادلة العامة لحساب نسبة نقل الحركة بواسطة المتغيرة عند قطع اى نوع من اللوالب في الشكل التالي:


$$\frac{a}{b} \frac{c}{d} = \frac{Tp}{P} \tag{16}$$

حيث c/d ، a/b - نسبة نقل الحركة بواسطة التروس المتغيرة . - c/d ، a/b - خطوة اللولب المقطوع بالملليمتر او البوصة .

P - ثابت نقل الحركة للدائرة الحركية لقطع اللوالب بالمخرطة .

فاذا كانت خطوات عمود اللولب و اللولب المطلوب قطعه معطاة بوحدات مختلفة (الاول بالبوصة و الثانى بالملليمتر او العكس) يجب تحويل البوصات الى ملليمترلاات حسب المعادلة: 1 بوصة = 25.4 مليمتر = 27/5 مم.

و لهذا السبب يجب ان يكون بمجموعة التروس المتغيرة ترس عدد اسنانه 127 . وتسمى محموعة التروس التي يساوي عد اسنانها مضاعفات العدد 5 بالمحموعة الخماسية .



شكل رقم 211 ، رسم تخطيطى لدائرة الحركة للمخرطة عند قطع اللولب

و تقابلنا عمليا عند قطع اللوالب عدة حالات اساسية : فيمكن مثلا ان تكون خطوة اللولب المطلوب Tp و خطوة عمود اللولب بالمخرطة t معطاة بالبوصة وفي هذه الحالة سجي ان توضع قيم هذه الخطوات قيم هذه الخطوات في معادلة نسبة نقل الحركة (16) بالبوصة Tp و t .

فاذا كانت خطوة اللولب المطلوب قطعه و خطوة عمود اللولب معطاة بعدد الاسنان بالبوصة بجب بدلا من القيم Tp و t بالمعادلة (16) التعويض بالقيم الآتية : k = 1'' / k ميث k = -1 عدد استان اللولب المطلوب قطعه بالبوصة و k1 – عدد استان عمود اللولب بالبوصة . و كثيرا ما تعطى قيم خطوة اللولب المطلوب قطعه Tp و خطوة عمود اللولب t بالملايمتر، وفي هذه الحالة يعوض في المعادلة (16) بهذه القيم بالملليمتر، واحيانا تعطي خطوة اللولب المطلوب قطعه Tp بالملليمتر و خطوة عمود اللولب بالبوصة او العكس، وفيهذه الحالة يجب تحويل الخطوة بالبوصة الى ملليمترات اى ضربها في الرقم 25.4 و التعويض بقيمتهما في المعادلة (16) لاختيار التروس المتغيرة . و عند قطع التروس الدودية للعجلات الدودية يعبر عن خطوة الدودة المقطوعة بالموديل m مم اى ان $m\pi\alpha$ = m مم حيث α حيث α الموديل بالمم، و تؤخذ قيمة النسبة التقريبية π بالتقريب لتسهيل اختيار التروس المتغيرة : $\pi=22/7$ او غير ذلك حسب دقة اللولب المقطوع، و في هذه الحالة يعوض في المعادلة (16) عن Tp بالقيمة $m\pi\alpha$ و عن خطوة عمود اللولب t بنفس التميز. و عند اختيار التروس المتغيرة a, b, c, d (شكل 211) حسب المعادلة الموردة اعلاه يجب مراعاة شرط امكان تعشیقها و هو ان تکون c+d>b ، a+b>c و یجب الا تقل الزیادة عن 15 سنة .

* مثال :

خطوة عمود اللولب بالمخرطة t = 8 مم و المطلوب قطع لولب خطوته T = P اذا كان ثابت نقل الحركة بالمخرطة P = 1 . اوجد عدد اسنان التروس المتغيرة .

الحل:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{Tp}{P. t}$$

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{Tp \cdot 127/5}{t} = \frac{127 \cdot 1}{5 \cdot 4 \cdot 8} = \frac{127 \cdot 1}{5 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 2} = \frac{127 \cdot 1}{80 \cdot 2}$$

و بضرب مقام الكسر و بسطه في 50 نحصل على : ﴿

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{127 \cdot 1.50}{80 \cdot 2.50} = \frac{127 \cdot 50}{80 \cdot 100}$$

و هكذا فانه يجب لقطع اللولب المكلوب استعمال تروس عدد اسنانها كالاتى:

$$a = 127$$
, $b = 80$, $c = 50$, $d = 100$

و بمراجعة شرط امكان التعشيق للتروس المختارة فان 50+100>80 ، 127+80>50 نجد انها قابلة للتعشيق .

يجب تركيب التروس المختارة حسب الرسم التخطيطي المبين بالشكل السابق .

4- ماكينات الثقب (المثاقيب):

الثقب هـ و عملية تكوين فتحات بـاجزاء الماكينة بواسطة حركتين آنيتين : حرجة دورانية للالة القاطعة حول محورها الهندسى و حركة انتقالية باتجاه محور الالة القاطعة . و يجرى فتح الثقوب بآلات قاطعة مختلفة على ماكينات الثقب (الثقابات او المثاقب) . و تستعمل المثاقيب لاجراء اعمال مختلفة كالثقب و توسيع الثقوب و ثقب التجاويف لـرؤوس المسامير و تشطيب الثقوب بالبرغل و خراطة الثقوب و ثقب التجاويف التجاويف لرؤوس بواطسة ذكور اللوالب .

و تنقسم الالات القاطعة المستعملة لفتح الثقوب الى مثاقب (بنط) بلدية و بنط حلزونية (امريكانى) و الى بنط لثقب مواسير البنادق و بنط تجويف لرؤوس المسامير و براغل و اقلام الخراطة الداخلية و ذكور القلاووظ.

المثقب (البنطة) الطزوني :

هو اهم الالات المستعملة لفتح الثقوب بالمعادن (شكل 212، وهو عبارة عن ساق اسطوانية بها قناتان حلزونيتان و تتكون من الاجزاء الثلاثة الرئيسية الاتية : الجزء العامل 1 و الرقبة 2 و الذنب (اسطواني او مخروطي) 3.


و بالجزء العامل خمسة عناصر للقطع نتيجة لسن قمة البنطة (الجزء القاطع) بزاوية معينة ϕ و هي الحدان القاطعان الرئيسيان و حد الاتصال 5 و الحدان المساعدان و يوجدان على شريطي القناتين الحلزونيتين 6 . و يجب عند سن البنطة مراعاة ان يكون الحدان الرئيسيان 4 متساويان في الطول، والا كان قطر الثقب اكبر من قطر

البنطة . و تتراوح زاوية رأس البنطة ما بين 90 – 130 ° (وهي بالبنط القياسية المعتادة 118 – 120 °) حسب المادة المشغلة . و تكون الزاوية القياسية المعواد اللينة و اكبر للمواد الصلدة . تترواح زاوية الانحراف للقنوات الحلزونية من 20 – 45 °و تؤخذ زاوية الحلزون بالبنط القياسية المعتادة 28 – 30 ° و تزيد هذه الزاوية عند تشغيل الالومنيوم عن ذلك وقد تبلغ 45 °، وعند ثقب المواد القصفة (كالبرونز و النحاس الاصفر) تؤخذ نحو 25 ° . و البنط الحلزونية اعلى انتاجية و ادق عملا بالمقارنة بالبنط البلدية ، و تضمن القنوات الحلزونية بهذه البنط اخراج الرايش جيدا و يضمن الشريط الحلزوني (الدليل) ضبط اتجاه البنطة بالثقب .

المثقب (البنطة) البلدية:

(شكل 212، b) وهي ابسط و اقدم اشكال البنط، ab والجزء العامل 1 بها عبارة عن جاروف صغير له حدان قاطعان ab و 1b1 و البنط البلدية سهلة التجهيز و لكنها قليلة الانتاجية و لاتضمن دقة كافية للثقوب.

مثاقب المدفع (شكل 212، d) وهي تستعمل لثقب القنوات العميقة في المحاور و العوامد و السبطانات و الاجزاء الاخرى و تعطى المثاقب من هذا النوع الثقوب الدقيقة و الناعمة التي لا تطلب تشغيلها ببنط التوسيع و البراغل، اما عيوبها فهي قليلة الانتاجية .



شكل رقم 212 ، انواع المثاقب (البنط) ورسم تخطيطى للتشغيل بالثقب

بنط التوسيع :

و تستعمل لزيادة قطر الثقوب المفتوحة قبل استعمال بنط الثقب او الناتجة عند سبك اجزاء الآلات وهي الآلات المتوسطة بين بنط الثقب و البراغل. و تمتاز عن بنط الثقب بوجود عدد اكبر من الحدود القاطعة الرئيسية (3 او 4) قد تكون و بنط التوسيع حلزونية الشكل. من قطعة واحدة او بلقم، وتستعمل بنط التوسيع المخروطية لشطف اطراف الثقوب بالمسبوكات، و تؤخذ علاوة التشغيل للتوسيع عادة من 1 - 3مم.

البراغل:

و تستعمل لتشطيب الثقوب و الحصول على دقو و ملاسة عالية للسطح المشغل . و تختلف البراغل عن بنط التوسيع بوجود عدجد اكبر من الحدود القاطعة الرئيسية (4-21 حد قاطع) و تساوى علاوة التشغيل الأولى بالبغرل 0.10-0.7 مم و التشطيب 0.05-0.15 مم .

و تختلف بنط التوسيع و البراغل عن البنط الحلزونية اساسا فى عدد الحدود القاطعة الرئيسية (عدد القنوات الحلزونية) و فى زاوية المقابلة.

و تصنع البنط البلدية و مثاقب البنادق من صلب العدة الكربوني y10 و y10 و تصنع البنط الحلزونية و بنط التوسيع و الكربوني y10 و y12A و من الصلب البراغل من صلب العدة الكربوني y10A و y12A و من الصلب السريع القطع P9 و P18 او من بديلاتها .

و فى الوقت الحاضر تستعمل على نكاق وساع البنط المزودة بقلم من الكاربيدات الصلدة BK8 و برؤوس من الكاربيدات . و هذه البنط اعلى انتاجية و تستعمل للقطع السريع .

و لفتح ثقوب بالصلب العالى السبيكية (400 – 400 – 409) تستعمل بنط حلزونية دون حد اتصال (KM۲) مزودة بالكاربيدات الصلدة . و وجود تجويف زاوى بدلا من حد الاتصال بهذه البنط يسهل تغلغلها في المعدن المشغل و يخفض القوة المحورية للقطع . و لرفع انتاجية الثقب للصلب الكربوني الطرى (الصلب 20 و الصلب 30) تستعمل بنط حلزونية ذات تقسيم للرايش و تؤدى الاشكال المختلفة لحدود القطع بهذه البنط الى انقسام الرايش الى ثلاثة اجزاء و خروجه بسهولة .

و تتلخص عملية لقطع عند الثقوب في تكوين ثقب ذى قطر معين بالمعدن الاصماو في توسيع الثقوب الخشنة الموجودة فعلا الى القطر المطلوب بالدقة المطلوبة. و يتكون عند ثقب المعادن اللدنة رايش مستمر في الغالبة قد يتكون احيانا رايش مقطع و يتكون عند ثقب المواد قليلة اللدونة رايش متشقق.

و تقوم البنطة الحلزونية (شكل 212، a) بالثقب بواسطة حديها القاطعين الرئيسين 4 و حد الاتصال 5 و الحدين المساعدين 6. و يقوم بعملية الثقب اساسا الحدان القاطعان الرئيسيان في حين يعمل حد الاتصال عند السرعت المنخفضة للقطع و يقوم بتقوير المعدن المشغل و نتيجة لذلك فانه يتعرض لتآكل شديد. و يعاني الحدان المساعدان (الدليلان) للقنوات الحلزونية احتكاكا شديدا نتيجة لعدم وجود زاوية خلوص لهما، ومما سبق نرى ان القطع عند الثقب يجرى في ظروف اصعب بالمقارنة مع عملية القطع عند الخراطة .

و تدور البنطة (شكل 212، b) عند الثقب فىالاتجاه I، وفى نفس الوقت تتحرك باتجاه محورها فى الاتجاه II.

سرعة القطع ٧:

و تقاص بالامتار في الدقيقة و تحسب من المعادلة (14) .

وتحسب سرعة دوران المحور Π (البنطة) بمعلومية سرعة القطع V من المعادلة (9) .

التغذية :

و تساوى عند الثقب المسافة التى تتحركها البنطة بالملليمتر فى كل دورة للبنطة (المحور) و يرمز لها بالحرف S .

عمق القطع:

عند الثقب t مم يساوى نصف قطر البنطة t مم . و مساحة مقطع الرايش t مم2 عند الثقب تساوى حاصل ضرب عمق القطع t فى التغذية t . و يحسب زمن التشغيل الاساسى t بالدقائق عند فتح ثقب واحد من المعادلة الاتية :

t0 = L / n.s min

حيث L – المسافة الكلية لحركة المثقاب بالم (شكل b ، 212

 $L = 1 + \Delta 1 + \Delta 2 + \Delta 3 \quad mm$

حيث 1 – عمق (طول) الثقب، مم .

مسافة اقتراب البنطة، مم . $\Delta 1$

و هـى ($^{\circ}$ 120 و البنطة رأس البنطة $^{\circ}$) و هـى مقدار تغلغل البنطة ، مم .

 $\Delta 3$ مسافة تجاوز البنطة مم (عند الثاقب النافذ) .

و يؤثر على البنطة في عملية الثقب (شكل 212، b) عزم الدوران على محور المثقاب، وقوة محورية PO كجم تتغلب عليها تركيبة تغذية الماكينة، وفي المقام الاول ترس الجريدة و الجريدة . ومن الضروري لانشاء المثاقب الجديدة و لاستغلال الماكينات الموجودة و البنط و تركيبات تثبيت الاجزاء و البنط معرفة عزم الدوران M و القوة المحورية PO .

هاكينات الثقب (الثقابات او المثاقيب):

وتنقسم الى مثاقيب رأسية (مثاقيب شجرة) ومثاقيب شعاعية (مثاقيب دف) ومثاقيب أفقية. وتنقسم المثاقيب الرأسة ومثاقيب الدف والمثاقيب الافقية حسب عدد محاورها الى مثاقيب وحيدة المحور او كثيرة المحاور.

و (بشكل 214 ، a) اوردنا المحطط الحركى الاساسى لمثقاب رأسى . ويتكون الثقاب من الاجزاء الاساسية التالية :

القاعدة 1، البدن الصندوقى المقطع 2، رأس المحور 3 بداخله يركب صندوق السرعات و المرك الكهربائى 4 و المحور II و صندوق سرعات التغذية 5 و المائدة المتحركة 6.

و يتلقى المحور الدوران من محرك كهربائى منفصل 4. وينتقل الدوران من المحرك الكهربائى بواسطة الترسين الاسطوانيين 8 و 9 الى العمود 1 بصندوق السرعات. ومن العمود I ينتقل الدوران بواسطة المجموعة المتحركة للتروس 11، 12، 13، 14، 15، 16 الى المحور المحموعة المتحركة للتروس 11، 12، 13، 14، 15، 16 الى المحور المحموعة المتحركة للتروس 11، 12، 13، 14، 15، 16 الى المحور المحموعة المتحركة للتروس 11، 12، 13، 14، 15، 16 الى المحور المحموعة المتحركة للتروس 11، 10 الى المحور المحموعة المتحركة للتروس 11، 12 المحموعة المتحركة للتروس 11، 10 المحموعة المتحركة للتروس 11، 11 المحموعة المتحركة المحموعة المتحركة للتروس 11، 11 المحموعة المتحركة للتروس 11 المحموعة المتحركة للتروس 11 المحموعة المتحركة للتروس 11، 11 المحموعة المتحركة للتروس 11 المحموعة المتحركة للتروس 11، 11 المحموعة المتحركة للتروس 11، 11 المحموعة المتحركة للتروس 11، 11 المحموعة المتحركة الم

و هكذا فان محور المثقاب II يتلقى ثلاث سرعات مختلفة للدوران n3 ، n2 ، n1 حسب وضع تروس المجموعة المتحركة .

و يمكن تغذية محور المثقاب و عليه البنطة يدويا او اوتوماتيا . و تؤخذ حركة التغذية الاوتوماتية من المحور II و تنتقل بواسطة الترسين 17 و 18 الى العمود III بصندوق سرعات التغذية . و ينتقل الدوران من العمود III بواسطة المجموعة المتحركة للتروس 20 ، 21 ، 22 و التروس 18 ، 24 ، 25 الى العمود IV ، وتنتقل الحركة من العمود IV بواسطة المدودة 27 و التروس الدودة 27 و التروس الدودة 10 . و يحرك ترس الجريدة 10 . و يحرك ترس الجريدة 10 بتعشيقه مع الجريدة 19 لمثبتة الى جلبة المحور 26 هذه الجلبة مع المحور الدائر بداخلها II .

II و بالتصميم المبين لصندوق سرعات التغذية يحصل المحور و عليه البنطة على 3 سرعات مختلفة التغذية S1, S2, S3 مم/ لفة من لفات المحور .


و بشكل (213 ، b) رسم تخطيطى لوضع الاجزاء الرئيسية لمثقاب دف يستعمل للثقب و لخراطة الثقوب و لتشطيب الثقوب بالبراغل و لقطع اللوالب بـذكور اللوالب بـالاجزاء الكبيرة للماكينات التى يصعب وضعها على مائدة المثقاب الرأسي او يستحيل اطلاقا .

المثاقيب الافقية :

و تستعمل لفتح الثقوب ليس من جهة واحدة فقط للجزء و انما من جهتين او ثلاثة او اربعة، و تقوم بفتح من ثقب واحد الى عشرات الثقوب. و بشكل (213، b) شكل عام تخطيطي لمثقاب افقى مع وضع رأسى للثقب 1، 2.

المثاقيب العديدة المحاور :

و تستعمل فى الانتاج بالجملة و بمجموعات كبيرة، ولرفع انتاجية المثاقيب الرأسية الوحيدة المحور تركب عليها رؤوس ثقب كثيرة المحاور.



شكل رقم 213 ، انواع ماكينات الثقب:

a- المخطط الحركي لماكينة ثقب رأسية . b- ماكينة ثقب شعاعية .

-1 القاعدة . -2 الساق . -3 العمود . -4 الذراع . -3

الكهربائي . 6 - صندوق المحور . 7 - المثقب . 8 - الجزء المراد ثقبه .

c ماكينة ثقب افقية .

5- ماكينات التفريز (الفرايز) والاعمال التي تجري عليها :

الغرض من هذه الماكينة هو القيام بمختلف الاعمال من تشغيل السطوح المستوية الى السطوح ذات الاشكال الفراغية (الوجهية) المختلفة.

و يستعمل التفريز وهو طريقة تشغيل المعادن بواسطة الة قاطعة دائرة كثيرة الحدود (الفريزة) على نطاق واسع بالصناعات الميكانيكية .

الفريزة :


عبارة عن جسم دورانى على محيطه او على طرفه اسنان قاطعة و تسنع الفرايز حسب ظروف عملها من الصلب الكربونى او السبيكى او من الصلب السريع القطع، او تزود بلقم من الكاربيدات الصلبة او من الخزف المعدنى.

و تنقسم الفرايز حسب استعمالها الى اسطوانية و طرفية - لتشغيل المستويات، و قرصية و اصبعية - لتفريز المشقبيات و مشقبيات الخوابير، وجهية - لتفريز السطوح الوجهية، و فرايز خاصة - كفرايز قطع التروس و فرايز قطع اللوالب و غيرها .

الفرايز الاسطوانية :

(شكل 214، a) يمكن ان تكون الاسنان موازية للمحور او مائلة عليه حلزونية (شكل 214، d)، و في الحالة الاولى يتغلغل كل سن في الجزء المشغل مرة واحدة بكل طوله مما ينتج عنه عند العمل بالفرايز المستقيمة الاسنان صدمات تسئ الى ملامسة السطح المشغل، وتجعل مكنات التفريز تعمل بحمل متغير، و عمل الفرايز ذات الاسنان المائلة (الحلزونية) (شكل 214، d) اكثر سلاسة اذ ان اسنانها تتغلغل في الجزء المشغل بالتدريج و يكون الحمل على المكنة اكثر سبوايا.

و تصنع الفرايز الاسطوانية للتشغيل الخشن بأسنان كبيرة وبعدد من القنوات على الحد القاطع لكل سنة لتكسير الرايش.



شكل رقم 214 ، انواع الفرايز

الفرايز الطرفية :

شكل (214، 0) و لها اسنان على السطح الاسطواني و على الطرف، وبفضلها تستطيع ان تعمل في وقت واحد ليس بسطحها الجانبي فقط و انما بطرفها كذلك، ويمكن ان تصنع الفرايز الطرفية باسنان مركبة، وفي هذه الحالة يوفر صلب العدة الغالي الثمن، كما يمكن عند انكسار الاسنان ان نركب بدلا منها اسنان جديدة في حين يستعمل البدن و يصنعه من صلب الماكينات لمدة طويلة.

الفرايز القرصية :

(شكل 214، e ، 214) و تستعمل لتفريز المشقبيات و هى اربعة انواع : فرايز مشقبيات و فرايز بوجهين و بثلاثة اوجه و فرايز يمكن ضبطها . و لفرايز المشقبيات (شكل 214، d) اسنان على سطحها الاسطواني فقط .

اما الفرايز ذات الوجهين (شكل 214، e) فلها بالاضافة الى الاسنان الموجودة على السطح الاسطواني اسنان على احد طرفيها. وبالفرايز ذات الثلاث اوجه اسنان على السطح الاسطواني و على كل من الطرفين. و تتركب الفرايز القابلة للضبط من زوج من الفرايز ذات الزجهين، وتمتاز على الفرايز ذات الثلاثة اوجه بامكان عرضها الى القيمة المطلوبة بعد سنها باستعمال لينات ذات سمك مناسب. و يمكن

لتفريز مشقبيات الخوابير استعمال الفرايز الاصبعية الطرفية كذلك، وحدودها القاطعة بالطرف و على القنوات الحلزونية للساق.

الفرايز الزاوية :

(شكل 214، f) و تستعمل اساسا لقطع القنوات عند صناعة البراغل و الفرايز و بنط التوسيع و ذكور اللولب و تكون اما وحيدة الزاوية او ثنائية الزاوية .

الفرايز الوجمية :

(شكل 214، g) و تستعمل لتشغيل السطوح و المشقبيات و الربوزات الوجهية . و الشكل الجانبي لاسنان هذه الفرايز يتفق مع الشكل الجانبي للسطوح المشغلة .


و لبعض الاعمال الخاصة كقطع التروس تستعمل الفرايز القصية الترسية (الموديولية) (شكل 144، أ) و الفرايز الاصبعية و تعمل بطريقة النسخ و الفرايز الحلزونية (الهوب) (شكل 144، أ) و تستعمل على ماكينات قطع التروس و تعمل بطريقة الدلفنة .

و يصحب عملية التفريز تشكل عجينى للطبقة المزالة و الطبقة التالية للسطح المشغل و تمتاز هذه العملية بانها تتم برايش رقيق .

و تستخدم في الصناعة طريقتان لاجراء القطع عند التفريز:

1- التفريز ضد اتجاه التغذية عندما يكون اتجاه دوران الفريزة عكس اتجاه التغذية. 2- التفريز مع اتجاه التغذية، عدما يكون اتجاه دوران الفريزة هو نفس اتجاه التغذية و قد حظيت الطريقة الاولى بانتشار واسع (شكل 215).

كما هو الحال من قلم المخروطة فبكل سن من اسنان الفريزة زواياه الاساسية : زاوية الجرف و زاوية الخلوص و زاوية الخلوص و زاوية الالة و زاوية القطع .



شكل رقم 215 ، رسم تخطيطى للتفريزة الاسطوانية

و العناصر الاساسية لعملية التفريز و للطبقة المزالة هي عمق التفريز و عرضه و سرعة التغذية و سمك الطبقة المزالة ز سرعة القطع و قوى القطع و القدرة المستهلكة و زمن التشغيل الاساسى.

عمق التفريز t:

و هو سمك الطبقة التي تزيلها اسنان الفريزة بكل مرة من مرات المرور.

عرض الفريزة B:

و هو عرض السطح المشغل في الاتجاه الموازى لمحور الفريزة او العمودي على اتجاه التغذية .

التغذية :

و هى انتقال الجزء المشغل بالنسبة للحدود القاطعة للفريزة . ويفرق عند التفريز بين التغذية لكل سنة من اسنان الفريزة Sz مم/سنة، والتغذية لكل دورة مندورات الفريزة S0 مم/لفة و التغذية في الدقيقة Sm مم / دقيقة . و ترتبطهذه التغذيبات بالمعادلة .

$$Sm = S0 . n = Sz . z. n$$
مم / الدقيقة

و تقطع الفريزة عند دورانها طبقة من المعدن بشكل حرف الراء، وكما يرى من شكل (215) فان سمك الطبقة المقكوعة a مم يتزايد تدريجيا، ويصل الى amax في لحظة خروج السن من المعدن و يساوى Sz جا φ، حيث φ زاوية تلامس سن الفريزة مع المادة المشغلة ابتداء من بدء القطع حتى نهايته.

مساحة مقطع الطبقة f مم2:

التى يقطعها سن الفريزة فى اى لحظة تحدد بضرب عرض التفريز \mathbf{B} مم فى سمك الطبقة المقطوعة \mathbf{a} مم

ومساحة مقطع الطبقة المقطوعة عند التفريز f مقدار متغير (شكل 215) و تصل الى حد ادنى فى لحظة بدء تغلغل السن فى المادة، وتبلغ حدها الاقصى فى لحظة خروج السن من المادة (فى حالة التفريز بواسطة فريزة اسطوانية مع التغذية عكس اتجاه دوران الفريزة).

و يمكن ان يعمل في وقت واحد سن او عدة اسنان من اسنان الفريزة حسب عمق التفريز † و عدد اسنان الفريزة . ففي الحالة المبينة بشكل (215) تعمل 3 من اسنان الفريزة في وقت واحد . و تساوي مساحة مقطع الطبقات المقطوعة بواسطة الفريزة في اي لحظة مجموعة مساحات مقاطع الطبقات التي تقطعها الاسنان الثلاثة 1 ، 2 ، 3 للفريزة مساحات مقاطع الطبقات التي تقطعها الاسنان الثلاثة 1 ، 2 ، 3 للفريزة و في اللحظة التالية لذلك يخرج السن الاول للفريزة من المعدن، في حين لم يبدأ السن الرابع في العمل بعد ، ويستمر في القطع سنان فقط من اسنان الفريزة و مما تقل معه فجأة مساحة مقطع الطبقة التي تقطعها السنان الفريزة و تساوي مجموع مساحتي مقطع الطبقتين اللتين يزيلهما السنان الفريزة و بالتالي تنخفض قوة القطع الكية و عزم الدوران الكي على الفريزة (المحور) .

و هكذا فان قوة القطع الكلية Pz كجم و عزم الدوران الكلى M كجم/ مم عند التفريز مقادير متغيرة تتذبذب طول الوقت بين حد ادنى و حد اقصى مما يؤثر على احامال الفريزة و خواص السطح المشغل.

و لما كان عزم الدوران كما بينا سابقا مقدارا متغيرا، فان القدرة بالتالى هى الاخرى مقدار نتغير، وتتذبذب طولالوقت بين حد ادنى وحد اقصى.

و لكى يكون عمل الفريزة اكثر انتظاما و كذلك لتقليل الاهتزازات تجهز الفرايز الاسطوانية بأسنان حلزونية .

${f v}$ هتر / الدقيقة :

و تساوى عند التفريز السرعة المحيطية للفريزة و تحسب من المعادلة (4). و تختار سرعة القطع عد التفريز حسب المعدن المشغل و خواص مادة الفريزة و قطر الفريزة و عمق الفريزة و عرضه و التغذية لكل سن من اسنان الفريزة و الاحتمال القياسى المأخوذ به للفريزة و خواص سائل التبريد.

احتمال الفريزة :

و يؤخذ مساويا 3-4 ساعات و يتوقف على ثمنها و تنظيم السن و غير ذلك .

زمن التشغيل الاساسى t0:

عند التفريز يساوى لك مرة من مرات المرور . حسب المعادلة التالية :

$$t0 = L = \frac{1 + V1 + V2 + V3}{S}$$
دقیقة Sz.z.n

- مم الجزء، مم - المسافة الكلية التي يتحركها الجزء، مم - المسافة الكلية التي يتحركها الجزء، مم

1- طول الجزء المفرز، مم.

Y1 - مسافة الاقتراب من الجزء، مم .

Y2 – مسافة تغلغل الفريزة، مم .

Y3 – مسافة تجاوز الجزء، مم .

Sz – التغذية مم/ سنة .

z – عدد اسنان الفريزة .

. عدد لفات الفريزة (المحور) لفة / الدقيقة - n

و عند تشغيل المصنوعات بأنواع اخرى من الفرايز تختلف ظروف تحديد بعض عناصر التفريز حسب خصائص عمل هذه الفريزة.

ماكينات التفريز (الفرايز):

و تنقسم الى فرايز افقية (معتادة و عامة) و فرايز رأسية و فرايز طولية و فرايز عربة و فرايز اسطوانية .

و بشكل (216) مبينة الخطوط الخارجية لفريزة افقية عامة من الطراز 6H80 و مخططها الحركي، و تتركب الفريزة من الاجزاء الاساسية التاليو: القاعدة 1 و البدن 2 و المائدة الكونسول 3 و عليها عربة المائدة العاملة و العربة العرضية، التي تتحرك على موجهات المائدة الكونسول و العارضة العلوسة 4 و تستعمل لتثبيت حوامل 5 عمود الفرايزة . و من الناحية الخلفية للبدن 2 مركب محرك كهربائي بفلانشـة 6 قدرتـه 7 كيلـوات. و يـدار المحـور 7 بواسـطة صـندوق السرعات 8 المركب داخل البدن 2 بجزئه العلوى، و بالجزء السفلي الامامي للمائدة الكونسول 3 يكرب محرك كهربائي بفلانشة 9 قدرته 1.7 كيلوات، يقوم بتحريك المائدة الكونسول في المستوى الرأسى و تحربك العربة العلوية للمائدة طوليا و العربة العرضية للمائدة عرضيا بواسطة صندوق سرعات التغذية 10 . ومن الرسم التخطيطي نرى أن المحور 7 يتلقى الدوران من المحرك الكهربائي، وقدرته 7 كيلوات و سرعة دورانه 1440 لفة / الدقيقة . خلال صندوق السرعات ذي 18 درجة للسرعة . ويجري تغيير سرعة دوران المحور بتحريك مجموعات التروس ذات الاستنان 16 - 22 - 19 و 37 - 37 - 48 و الحدود في الحدود و تترواح سرعة دوران المحور في الحدود 82-19من 30 – 1500 لفة / دقيقة .

و تتلقى تركيبة حركة التغذية الطولية و العرضية و الرأسية الحركة من المحرك الكهربائي ذي القدرة 1.7 كيلوات و سرعة

الدوران 1440 لفة/ الدقيقة خلال صندوق سرعات التغذية و به 18 درجة للسرعة، ويجرى تغيير مقدار التغذية مم/ الدقيقة بتحريك التروس ذات الاسنان 18 -36-27 و -34-37 الموجودة على العمودين VIII و VIII .

و ينتقل الدوران من العمود VIII الى العمود IX بطريقتين : في الحالة الاولى عند تحريك الترس الحر الحركة 40 الى اليمين و تعشيقه مع القابض الحدبي المثبت على العمود VIII فينتقل الدوران من العمود VIII مباشرة الى الترس العريض 40، المثبت على العمود IX كما هو مبين بالرسم .

و فى الحالة الثانية عند تحريك الترس 40 اللى اليسار و فك تعشيقه مع القابض الحدبى و تعشيقه مع القابض الحدبى و تعشيقه مع الترس 18 الموجود على العمود VII ، وهو جزء واحد من الترس 45 . وعندئذ ينتقل الدوران الى الترس العريض 40 من العمود VIII بواسطة الـتروس 13 – 45 و 18 – 40 و 40 – 40 ، وهكذا فأن صندوق سرعات التغذية يعطى 18 سرعة مختلفة للترس العريض 40 و هذه السرعات يمكن عند تعشيق الترس 40 مع القتبض ان تنقل الى العمود IX ، ومنه بواسطة التروس الموجودة بالمائدة الكونسول الى دوائر التغذية الطولية او العرضية او الرأسية .

و يتم تحريك المائدة طوليا و عرضيا و رأسيا بنفس الدوائر الحركية المتصلة بالقابض الاحتكاكى القرصى و يكون القابض الحدبى غير نتصل بالترس العريض 40، و فى هذه الحالة ينتقل الدوران من المحرك الكهربائى 9 الى العمود IX بواسطة التروس VIII وتعشقان مع الترس VIII و VI

الحر الحركة عليه) و 57 - 43 (المثبت على جلبة القابض) والقاتبض الاحتكاكى القرصى دون ان يمر بصندوق سرعات التغذية . ويستعمل العمود X لتحريك المائدة المستديرة التى يمكن وضعها على مائدة الفريزة و بالاضافة الى الفرايز العامة توجد الفرايز الافقية المعتادة و تختلف عن الفرايز العامة بعدم دوران مائدتها فقط اما باقى اجزائها فهي متشابهة .

و تختلف الفرايز الرأسية عن الفرايز الافقية في تصميم الجزء العلوى من البدن و في الوضع الرأسي للمحور .

و الفرايز الطولية تصلح بوجه خاص لتشغيل الاجزاء الطويلة و العريضة و الثقيلة و تستعمل على نطاق واسع فى ظروف الانتاج بالجملة و بالمجموعات، و تتحرك عربة الفرايز الطولية حركة طولية فقط، وقد تكون الفرايز الطولية وحيدة او ثنائية او رابعية او سداسية المحاور .. الغ، و يمكن على الفرايز من هذا النوع تفريز سطحين جانبين للجزء فى وقت واحد عندما تكون هذه السطوح على ارتفاع واحد او ارتفاعات مختلفة (شكل 217)، وكذلك تفريز 3 مستويات: اثنين جانبين و واحد افقى .

و تجرى عملية التفريز على الفرايز ذات المائدة دون انقطاع و تركب الاجزاء و تنتزع دون ايقاف الماكينة .

و تفرز المستويات على الفرايز بواسطة فرايز اسطوانية باسنان عدلة او حلزونية (شكل 218، a)، او فرايز طرفية (شكل 218، b) و تفرز المشقبيات و المنخفضات بواسطة فرايز قرصية (شكل 220) او فرايز اصبعية بالشكل الجانبي المطلوب. و تفرز المستويات الموجودة على ارتفاعات مختلفة بالجزء و السطوح الوجهية في وقت واحد

بواسطة مجموعة من الفرايز تثبت على عمود يركب على محور الماكينة و يسند بحوامل العارضة العلوية .

و تستعمل المثبيت الاجزاء على الفرايز مناجل ماكينة مختلفة الانواع، وتستعمل المناجل المتوازية (شكل 218، a) لتفريز المستويات و المشقبيات ز القنوات و غيرها، و توجد بالاضافة الى المناجل المتوازية المعتادة مناجل متوازية دورانية تمتاز بوجود زهرتين سفلى و عليا، و يمكن ادارة الزهرة العليا بالنسبة للزهرة السفلى باىزاوية، وتستعمل لتثبيت الاجزاء الاسطوانية مناجل ذات فكين دورانيين بقوالب على شكل 7، وعند ادارة اللولب يضغط الفكان الدورانيان على الجزء تماما بوساطة القوالب بشكل 7.

و يتطلب تفريز المشقبيات و القنوات و ذكور اللولب و منفضات التروس و قنوات الفرايز و البراغل و بنط التوسيع و المنشورات اجراء تقسيم الدائرة الى اجزاء . و يجرى تقسيم الدائرة الى اجزاء عند تفريز الاجزاء المذكورة بواسطة تركيبات التقسيم و تنقسم تركيبات التقسيم الى تركيبات رؤوس التقسيم .


و تعمل تركيبات التقسيم بطريقة التقسيم المباشر، اى ان قرص التقسيم (او المنقلة) تركب مباشرة على محور تركيبة التقسيم، وفي هذه الحالة تساوى زاوية دوران القرص (او المنقلة) زاوية دوران الجزء المثبت بين ذنبتي تركيبة التقسيم و الغراب المتحرك المثبتين على مائدة الفريزة .

و تعمل رأس التقسيم بواسطة ترس دودة، اى ان قرص التقسيم في هذه الحالة يثبت على عمود متعامد مع محور رأس التقسيم وبين هذين المحورين ترس دودة. وتمتاز رؤوس التقسيم بدقة اكبر لتقسيم


الدائرة الى اجزاء بالمقارنة بتركيبات التقسيم، واذا كان خطأ التقسيم بالقرص يقل فى رؤوس التقسيم بمقدار نسبة نقل الحركة بواسطة ترس الدودة . وكلما كان عدد ابواب الدودة اقل و عدد اسنان ترس الدودة اكبر برأس التقسيم كلما كانت دقة تقسيم الدائرة الى اجزاء اعلى، ويساوى عدد ابواب الدودة برؤوس التقسيم و عدد اسنان ترس الدودة 40 وساوى عدد ابواب الدودة برؤوس التقسيم و عدد اسنان ترس الدودة -60 احيانا 80 .

و بشكل (219) على اليسار بينا تركيب رأس التقسيم العامة على مائدة الفريزة 2 وعلى اليمين غرابها المتحرك 3 . و يركب الجزء بين ذنبه 4 رأس التقسيم و ذنبه 5 الغراب المتحرك .


و يمكن اجراء التقسيم على رأس التقسيم بثلاثة طرق: بالطرقة المباشرة و بالطريقة البسيطة و بالطريقة الفرقية.



شكل رقم 217 ، رسم تخطيطى لتفريز الاسطح الجانبية



شكل رقم 218 ، تفريز المستويات



شكل رقم 219 ، تفريز المشقبيات بفريزة قرصية

و بشكل (220) رسم تخطيطي لرأس التقسيم العامة بمنقلة (بقرص) .

طريقة التقسيم المباشر :


(شكل 220) و تتلخص في ان ترس الدودة 1 يفك تعشيقه بالدودة 2 و لا تعشق التروس المتغيرة a,b,c,d و في هذه الحالة يجرى التقسيم بادارة القرص 1 المثبت على المحور 2 بالنسبة الى المسمار 2 بعدد معين من الثوقب 2 التي يجب ادارة القرص 2 بها عدد الأجزاء 2 على محيط القرص 2 مقسوما على 2 و هو عدد الاجزاء المطلوب تقسيم محيط الجزء اليه ، 2 ان :

$$A = B / Zd \qquad (19)$$

و تستعمل هذه الطريقة للتقسيم (وهي اقل دقة من الطرق الاخرى) عند تفريز القضبان المنشورية و قنوات ذكور اللولب و البراغل

طريقة التقسيم البسيط:

(شكل 220) و هي مبنية على تعشيق الدودة 2 مع ترس الدودة 1، ويرفع بهذه الطريقة المسمار 4 عن ثقوب القرص M1 و لا تعشق التروس المتغيرة a.b.c.d . و يثبت قرص التقسيم M2 – وبه عدد من الدوائر من الثقوب – بواسطة الخوصة 5 و المسمار 6 . و في هذه الحالة يدار الجزء بعد تفريز كل منخفض (او قناة مشقبية) بواسطة البد 7



شكل رقم 220 ، رسم تخطيطي لرأس التقسيم العامة .

و ينتقل الدوران من اليد 7 بواسطة العمود 8 و الدودة 2 و ترس الدودة 1 الى المحور 3 و عليه الجزء 9 . و يساوى عدد الثقوب A الذى يجب ادارة اليد بالنسبة الى القرص M2 به حاصل ضرب اسنان ترس الدودة Z1 فى عدد ثقوب B الدائرة المختارة على القرص Zd مقسوما على العدد Zd المطلوب تقسيم محيط الجزء اليه ، اى ان :

$$A = (z1 . b) / Zd$$
 (20)

و تستعمل هذه الطريقة للتقسيم للاجزاء الاكثر دقة .

طريقة التقسيم الفرقى :

(شكل 220) و تتلخص في ان الدودة كتعشق مع ترس الدودة a,b,c,d و يبعد المسمار 4 عن القرص M1 و تعشق التروس المتغيرة Ab,c,d فيما بينها و تفكخوصة التثبيت 5 من القرص M2. و في هذه الحالة يدار الجزء بعد تفريز كل من القنوات (او المشقبيات) بواسطة اليد 7 يدار الجزء بعد تفريز كل من القنوات (او المشقبيات) بواسطة اليددة . و ينتقل الدوران من اليد 7 بواسطة العمود 8 و الدودة 2 و ترس الدودة 2 الى المحور 3 و عليه الجزء 9 و في نفس الوقت الذي يدور فيه الجزء 9 يدور القرص M2 بواسطة التروس المتغيرة ميل,c,d و الترسين 10,11 . و يمكن ان يدور القرص M2 في نفس اتجاه دوران اليد او عكسه . و يتوقف دوران القرص M2 في هذا التجاه او ذاك على العدد 2x للتقسيم .

و تستسعمل هذه الطريقة للتقسيم عندما لا يمكن تقسيم الجزء الى العدد المطلوب من الاجزاء Zd بطريقة التقسيم البسيط، اى عندما لا نستطيع اختيار العدد B لثقوب دائرة القرص. و في هذه الاحوال تستخدم طريقة التقسيم الفرقي، فيؤخذ عدد ثقوب دائرة

القرص B على القرص M2 بحيث يعطى عددا للاجزاء Zx قريبا من العدد Zd المطلوب تقسيم محيط الجزء اليه، و بحيث تكون احدى دوائر القرص M2 تحتوى على هذا العدد من الثوقب B . و يصحح الفرق المسموح به بين العدد المطلوب Zx و العدد الناتج Zx بواسطة التروس المتغيرة z التي تقوم بادارة القرص z .

و يدار القرص M2 في حالة ما يكون عدد الاجزاء ZX الناتج عند استعمال الدائرة ذات B من الثقوب اكبر من العدد المطلوب كلاجزاء في نفس اتجاه دوران اليد 7 بمقدار بسيط بحيث تكون حركة اليد النهائية في الفراغ اقل من حركتها بالنسبة للقرص بمقدار يعوض الخطأ الناتج في حالة التقسيم الى العدد ZX مباشرة مع ثبات القرص، واذا كان عدد الاجزاء المأخوذ XXاقل من العدد المطلوب للاجزاء Zd بالجزء فان القرص M2 يجب ان يتحرك في عكس اتجاه دوران اليد 7.

و يساوى عدد الثقوب A الذى يجب ادارة اليد 7 بالنسبة الى القرص M2 به حاصل ضرب عدد اسنان ترس الدودة Z1 فى عدد ثقوب الدائرة B المأخوذة على القرص M2 مقسوما على عدد الاجزاء الشرطى المأخوذ Zx اى ان :

$$A = (Z1 . B)/Zx$$
 (21)

و لتصحيح الفرق الناتج تؤخذ التروس المتغيرة a,b,c,d يحبث تكون نسبة نقل الحركة بواسطتها مساوية لحاصل ضرب عدد اسنان ترس الدودة Z1 في الفرق بين عدد الاجزاء Zx المأخوذ لاختيار المحيط على القرص M2 اي ان:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{Z1 (Zx - Zd)}{Zx}$$
 (22)


و تضمن الحركة الكلية لليد 7 و القرص M2 في هذه الحالة الحصول على العدد المطلوب للاجزاء Zd . و يمكن تفريز القنوات الحلزونية عند صنع البنط و بنط التوسيع و البراغل على ماكينات التفريز الافقية العامة باستعمال رؤوس التقسيم . و لتفريز الخط الحلزوني (القناة) يتلقى الجزء المشغل في آن واحد حركتين : حركة دورانية و حركة ترددية متفقتان فيما بينهما كما فيحالة قطع الووالب (شكل 211) ، و تجرى الحركة الترددية بواسطة تحريك مائدة الفريزة في الاتجاه الطولي و الحركة الدورانية بادارة محور رأس التقسيم مع الجزء من عمود اللولب بالمائدة الطولية بواسطة التروس المتغيرة ملى 6, و تعشق بين لولب المائدة ورأس التقسيم) و الترسين الدودين 1,2 ، وتساوى نسبة نقلالحركة بواسطة التروس المتغيرة حاصل ضرب عدد اسنان ترس الدودة 1 في خطوة عمود اللولب للمائدة مقسوما على خطوة الخط اللولبي بالجزء المشغل، وتدار الخط اللولبي بالجزء المشغل .

6- الكاشط:

تستعمل المكاشط لتشغيل السطوح المستوية و الواجهية و لفتح المشقبيات المستقيمة بالاجزاء بواسطة قلم المكسطة .

و تختلف المكاشط عن المخارط و المثاقيب و الفرايز فى ان حركة القطع به (الحركة الرئيسية) حركة ترددية مستقيمة، وتجرى بها التغذية بشكل دورى قبل كل مشوار عامل للتمساح او العربة .

و العمل على المكاشط تصحبه صدمات تنتج باول كل مشوار عامل و تكون هذه الصدمات اقوى كلما كانت المادة المشغلة اكثر صلادة، وكلما كان مقطع الطبقة المقطوعة و سبرعة القطع اكبر. وتسبب الصدمات الناشئة بعملية التشغيل على المكاشط انكسار الاقتلام الكاشطة . و لهذا نضطر لزيادة مقاسات اقتلام المكشطة بالنسبة لاقلام المخرطة و للعمل بسرعات اقل للقطع. و بالاضافة الى ذلك فإن قوى القصور الذاتي الناشئة بالأجزاء المتحركة من الماكينة (العربة والتمساح) تعتبر عائقا يمنع استخدام السرعات الكبيرة للقطع. (و بشكل 221) بينا الاشكال الاساسية للاقلام المستعملة على المكاشط . و اقلام كشط المرور قد تكون مستقيمة (شكل 221 ، a) او معوجة (عنق الأوزة) (شكل 221 ، b) . و تستعمل عند كشط التنعيم اقلام عريضة مرنة (شكل 221، c) تقطع طبقة رقيقة من المعدن بتغذية كبيرة، وتشبه اقلام الفصل بالمكشطة (شكل 221، d) اقلام الفصل بالخراطة، ولها حد قاطع ضيق لتقليل المعدن المفقود عند القطع، ولتقليل الحمل الذي يتعرض له قلم الفصل تجعل زاوية القطه به كبيرة . و هناك اشكال اخرى كثيرة لاقلام الكشط تتوقف على طبيعة العمل الذي تقوم به — اقـلام جانبيـة و للمشـقبيات و واجهيـة و



شكل رقم 221 ، اقلام المكشطة

وتتم ازالة الطبقة المقطوعة من المعدن عند العمل على المكاشط خلال المشوار العامل فقط، و المشوار الراجع مشوار عاطل ويؤدى هذا الى ضياع وقت كبير، ولتقليل هذا الوقت الضائع تجعل السرعة عند المشوار الراجع 1.5 – 3 اضعاف سرعة المشوار العامل، ويبرد قلم الكشط نتيجة لتقطع عمله اثناء المشوار الراجع، و لذلك تتنفى الحاجة الى تبريد القلم بالماء. و شكل مقطع الطبقة المقطوعة عند الكشط مثل شكل مقطع الرايش عند الخراطة، يتوقف على شكل الحد الرئيسي و نتيجة لذلك فان عناصر طبقة المعدن المقطوعة تظل كما هي في حالة الخراطة . و يسمى مقدار تغلغل القلم في الجزء (شكل مور له بعمق المقطع و يرمز له بالحرف t مم.

التغذية S مم/ مش . مز :

و هى حركة الجزء او الالة عرضيا بكل مشوار مزدوج اى فى فترة المشوارين العامل و الراجع، وتجرى التغذية عادة فى نهاية المشوار . الراجع عندما يكون القلم غير محملبالطبقة المقطوعة من المعدن .

وتساوى مساحة مقطع الرايش f ممf، كما فى الخراطة، حاصل ضرب عمق القطع f فى التغذية f .

سرعة القطع :

و هـى مقدار ثابت تقريبا خلال المشوار العامل بمكاشط العربة، اى ان:

$$(23)$$
 $V = n \cdot L(1+m)/1000$

حيث n – عدد مشاوير العربة المزدوجة في الدقيقة .

. طول مشوار العربة، مم $- {
m L}$

m - نسبة سرعة المشوار العامل الى سرعة المشوار العاطل.

و سرعة القطع على المكاشط النطاحة ذات النقل الكوليسي للحركة المتغيرة، وفي هذه الحالة تسمى بسرعة القطع السرعة المتوسطة للمشوار العامل للتمساح و القلم ، كما ان النسبة m بالمكاشط النطاحة مقدار متغير و تختلف باختلاف طول مشوار التمساخ لمم . تتخذ النسبة m اكبر قيمة لها عندما يكون طول المشوار للتمساح اصغر ما يكون، وتتخذ اصغر قيمة لها عندمايكون طول المشوار اكبر مايكون .

وقت التشغيل الاساسى :

في اعمال الكشط و يساوى لكل مشوار:

$$t0 = B / (n.s)$$
 (24)

حيث B — الطول الكلى لمشوار القلم بالمكاشط النطاحة او العربة (بمكاشط العربة) في اتجاه التغذية .

n - عدد المشاوير المزدوجة في الدقيقة .

S - التغذية .

$$B = b + y1 + y2$$

b – عرض الجزء.

y2 ، y1 - مسافة اقتراب و تجاوز القلم .

القوى الناشئة عند الكشط:

(شكل 187) و هي مشابهة لقوى القطع عند الخراطة، و تؤثر القوة Pz في اتجاه الحركة الرئيسية، و القوة Py في اتجاه عمودي علىالسطح المشغل و القوة Px في اتجاه التغذية.

القدرة المستملكة للقطع :

$$(25)$$
 Ncut = $(Pz.Vpx) / (60.10^2)$ و تساوى :

حيث Pz – مركبة قوة القطع في اتجاه الحركة الرئيسية .

Vpx – سرعة القطع .

و لما كانت سرعة التمساح بالمشوار العامل تختلف على طول المشوار الواحد فان القدرة المستهلكة للكشط او القدرة المستهلكة على التمساح (او القلم) تتغير كذلك لو كانت قوة القطع Pz ثابتة .

و يعمل المحرك الكهربائى للماكينة بحمل متغير نتيجة لنغير القدرة عند التمساح و تساوى قدرة المحرك الكهربائى .

$$Nm = Ncut / \eta$$
 (26)

حيث Ncut - القدرة عند القلم.


 $\eta - 2$ فاية الماكينة (عادة 0.65 - 0.75 ، وفي المتوسط -0.75)

المكاشط:

تنقسم الى مكاشط نطاحة و مكاشط عربة و مكاشط رأسية (شكل 222) شكل عام لمكشطة نطاحة هيدروليكية من الطراز 737، و تتركب المكشطة من الاقعدة 1 و البدن 2 و الاسطوانة و التمساح 3 و المائدة 4 و حامل الالة 5 و التركيبة الهيدروليكية 6 و صندوق السرعات، والتغذية 7 و المحرك الكهربائي 8 . و بدن المكشطة عبارة عن جسم صندوقي الشكل مثبت على القاعدة . و يثب الويت للتركيبة الهيدروليكية داخل البدن الذي بنقسم الى جزئين بواسطة ضلع .

و بالمكشطة تركيبة هيدروليكية لتحريك التمساح و تغذية هيدرويليكة للمائدة عند كل مشوار مزدوج للتمسح، كمايجرى تحريك المائدة بسرعة في الاتجاهيين الافقى و الرأسي بواسطة محرك كهربائي منفصل قليل القدرة .

و يمكن بالأضافة الى التحريك الميكانيكي للمائدة تحريكها يدويا فى الاتجاهين الافقى و الرأسى، و يتغير اتجاه حركة التمساح بتشغيل صمام مكبسى بضبط المسندين 11 الموضوعين على التمساح 3، ويتم بواسطة المسندين 11 كذلك التحكم فى طول شموار التمساح و منطقة الكشط، ويمكن تغيير سرعة القطع و التغذية بالمكشطة تغييرا تدريجيا.



شكل رقم 222 ، مكشطة نطاحة

وتتغير السرعة العاملة للتمساح في الحدود من 30-37 متر/ دقيقة . عند استعمال طلمبات سعتها 50-100 لتر / دقيقة و تتراوح تذغية المائدة لكل مشوار مزدوج للتمساح من 0 الى 50 مم .

و يستعمل التحريك الرأسى لحامل الآلة 5 وبه القلم لضبط عمق المقطع و يمكن ادارة الحامل بزاوية حول محور افقى لكشط المستويات المائلة، وبعض المكاشط تغذية ميكانيكية للحامل 5.

و تجرى التغذية عند كشط السطوح المائلة يدويا بادارة اليد 9 و اللولب و يثبت الجزء المشغل على المائدة مباشرة او بمنجلة ماكينة (شكل 223، a).

و تسمح التركيبات الهيدروليكية المستعملة فة الوقت الحاضر بتالمكاشط للحصول على عمل اكثر انتظاما و زيادة سرعة القطع نوعا بالمقارنة مع تركيبات كوليسية .

و تستعمل مكاشط العربة لتشغيل مختلف الاجزاء ذات السطزح المستوية، و على سبيل المثال لتشغيل موجهات ماكينات القطع المختلفة و الماكينات بطول الكشط يصل الى 12 متر او اكثر و بعرض للكشط يصل الى 4 امتار.

و تختلف مكاشط العربة عن المكاشط النطاحة بقيام العربة بالحركة الرئيسية (الترددية المستقيمة) في حين تقوم الحوامل و عليها الاقلام بحركة التغذية دوريا.

و تنقسم مكاشط العربة الى مكاشط وحيدة القائم و ثنائية القائم بعدد من حوامل الآلات من 1-4 .

و تستعمل المكاشط الرأسية لتشغيل السطوح المستوية و الوجهية و القنوات و مشقبيات الخوابير بصور التروس و الطارات . و تشبه المكشطة الرأسية المكاشط النطاحة و الفرق الوحيد بينهما هو ان التمساح الذي يحمل القلم يتحرك في الاتجاه الرأسي و ليس الافقى كما في المكاشط النطاحة .

7- ماكينات التجليخ و الاعمال التي تجري عليها :

و تستعمل ماكينات التجليخ لعمليات التشطيب التي تضمن دقى عالية للمقاسات و ملامسة جيدة للسطوح المشغلة . و التجليخ وتجليخ الاسطوانات بالهون تعد ادق عمليات تشغيل الاجزاء على ماكينات القطع . و الانتاج العصرى للماكينات المبنى على مبدأ تبادلية

اجزاءها يستحيل بدون استعمال التجليخ و عمليات التحضين، و تصل نسبة ماكينات التجليخ فى الانتاج الميكانيكى الحديث الى 10 ٪ واحيانا 20 ٪ او اكثر من مجموع ماكينات القطع المستعملة، و قد اصبح ممكنا فى بعض الاحوال نتيجة لتسحن تكنولوجا ورش التجهيز و تقليل علاوات التشغيل انتشغل الاجزاء مباشرة على ماكينات التجليخ دون تشغيل اولى على الات الورش الاخرى. و تستعمل كآلات قاتطعة عند التجليخ احجار الجلخ المستديرة و المربعة و الصنفرة .

و تجرى عملية القطع عند التجليخ بواسطة حجر جلخ يدور بانتظام و بسرعة كبيرة، يقرب اليه السطح الجارى تشغيله بالجزء، وتقطع حبيبات حجر الجلخ من الجزء رايشا دقيقا جدا مما يجعل السطح المشغل عالى الخواص فيما يتعلق بملامسة السطح و دقته .

و تقطع في عملية التجليخ بكل مرور للحجر علاوة قدرها 0.5-0.005 مم .

سرعة القطع :

و تساوى عند التجليخ السرعة المحيطية للحجر بالامتار فى الثانية، وتكون سرعة احجار الجل حسب خواص المادة المجلخة و تقاس باله متر / ثانية عادة، تؤخذ عند التجليخ السريع من 50 – 80 متر / ثانية، و تساوى السرعة المحيطية لحجر الجلخ (شكل 223)

(27) $V = \pi Dk n / 60 . 10^2$ متر /دقیقة

حيث Dk - قطر حجر الجلخ، مم .

n – عدد لفات الحجر في الدقيقة .


وتساوى سرعة دوران الجزء (او التغذية الدائرية) :

(28) $Vd = \pi dd$. nd / 1000 متر/ دقیقة

حيث dd – قطر الجزء، مم.

nd – عدد لفات الجزء في الدقيقة .

و تؤخذ السرعة المحيطية لـدوران الجـزء عنـد التشـغيل الاولى 4-2=Vd مـتر/الدقيقـة و عنـد التشـغيلب النهـائى 60-20=Vd متر/ الدقيقة .



شكل رقم 223 ، تركيب الجزء على ماكينة التجليخ عند التجليخ الخارجي

و يسمى سمك طبقة المعدن المزالة بكل مشوار مزدوج بواسطة حجر الجلخ بعمق المقطع عند التجليخ و يقاس بالملليمترات . و يساوى عمق القطع t عند التجليخ :

$$t = (d1 - d2)/2$$

حيث d2 ، d1 قطرا الجزء قبل و بعد التجليخ، مم .

و احيانا يسمى عمق القطع t بالتغذية العرضية لحجر الجلخ بكل مشوار مزدوج له . و تؤخذ قيمة t مساوية t مساوية t من مم/مش. مز حتى يمكن قطع علاوة مقدارها t مم في t المرات.

و تسمى حركة الحجر (واحيانا الجزء) باتجاه محور الجزء لكل لفة من لفات الجزء بالتغذية الطولية Sn حسب عرض حجر الجلخ مم، بحيث تكون

$$Sn = (0.3 / 0.6) B$$

و تؤثر على الجزء المشغل و الحجر في عملية التجليخ قوة كلية للقطع R مماثلة لقوة القطع الكلية عند الخراطة و يمكن تحليلها الى ثلاثة مركبات القوة المماسية (المحيطية) Pz و القوة الشعاعية المؤثرة في اتجاه نصف قطر الحجر Py و القوة المحورية او قوة التغذية Px (شكل 223).

و تستعمل المركبات Px,Py,Pz للحساب لتحديد عزم الادارة و القدرة عند محور الحجر و محور الجزء و جساءة النظام الماكينة – الجزء – الالة و قدرة تركيبة التغذية عند التجليخ.

و تخلق القوة المماسية Pz عزم الدوران M على محورى حجر الجلخ و الجزء و تتوقف على مقدارها القدرة المستهلكة عند التجليخ.

و تتغلب تركيبة التغ ية بماكينة التجليخ على القوة المؤثرة في اتجاه محور الحجر و الجزء، و تزيد القوة الشعاعية Py على القوة الماسية Pz في المقدار (و تقدر بـ 1.5 – 3 اضعاف لها) و تؤدى معها الى انثناء الجزء المشغل و محور الماكينة .

القدرة المستملكة لادارة محور حجر الجلم Nmd:

قدرة المحرك الكهربائي تساوي:

 $Nmd = Pz \cdot Vdisk / 102\eta \qquad KW \qquad (29)$

حيث Pz – قوة القطع المماسية ، كجم .

Vdisk - السرعة المحيطية للحجر، متر/ ثانية .

 $\eta = 0.75 \, / \, 0.80$ ، عفاية تركيبة التحريك بالماكينة ، η

القدرة المستملكة لادارة الجزء Nm:

قدرة المحرك الكهربائي و تساوى:

 $Nm = Pz \cdot Vd / 60 \cdot 10^2 \eta \quad KW$ (30) - ميث -Vd - Vd حيث

 $\eta = 0.8 \, / \, 0.85$ مناية تركيب التحريك بالماكينة، $\eta = 0.8 \, / \, 0.85$

و يجب ان نذكر ان القدرة المبذولة لادارة الجزء عند التجليخ صغيرة جدا بالنسبة الى القدرة المستهلكة لادارة حجر الجلخ اذ ان سرعة دوران حجر الجلخ تساوي نحو 60-120 ضعفا لسرعة دوران الجزء .

و يجرى اختيار السرعة المحيطية المسموح بها لحجر الجلخ حسب خواص المادة المشغلة و صلادة الحجر و ظروف عملية التجليخ و تؤثر سرعة دوران الحجر على احتماله (زمن العمل بينتقويمين للحجر) .

و يتآكل الحجر في عملية التجليخ و تآكل حدوده القاطعة و يفقد شكله الأول و تمتلأ مسامه بالرايش، و المقصود منتآكل الحجر هو كلل الحبيبات القاطعة و انتزاعها من السطح العامل للحجر، فاذا لم تنتزع الحبيبات الكليلة الحدود منالسطح العامل و امتلأت مسامه

بالرايش وبدا الحجر فى تكسير السطح المجلخ و احراقه، فهنا يجب تقويم الحجر، و الغرض من تقويم الحجر هو ازالة الحبيبات الكليلة الحدود و يجرى باستعمال مواد صلدة (كالماس و الخزف المعدنى وغيرهما) و كذلك بواسطة مساحيق تزيل الطبقة الخارجية الرقيقة من على الحجر التي امتلأت بالرايش وبالحبيبات القاطعة الثالمة و المحطمة.

و تستعمل مواد اخرى لتقويم احجار الجلخ بدلا من الماس باعتباره من المواد الثمينة، و تستعمل لتقويم الحجر عند التجليخ الوجهى الدقيق اقلام ماسية معدنية تثبت فيها حبيبات الماس بواسطة سبيكة من (الولفرام 70 – 80 ٪ نحاس، 28 – 19 ٪ الومنيوم نحو 1.5 ٪) و في بعض حالات التجليخ الدقيق يستبدل الماس باقراص من الكاربيد في بعض حالات التجليخ الدقيق يستبدل الماس باقراص من الصلب ملحوم على الصلد من السبائك BK3، BK6 و اقراص من الصلب ملحوم على سطحها حبيبات من الكاربيد الصلد . و قد حظيت الاقراص الخزفية المعدنية A، A المستعملة لتقويم احجار التجليخ و التي تنتجها الصناعة السوفييتية بانتشار كبير .

و تستعمل بالاعمال الاقل دقة و لتقويم احجار الجلخ الكبيرة الحبيبات الات تتركب من عدد التروس المسننة (الترترة) مركبة على محور واحد .

وقت التشغيل الاساسى :

عند العمل على ماكينات التجليخ يحدد بنفس الطريقة كما في الطرق الاخرى لتشغيل المعادن بالقطع . فعند التجليخ الاسطواني الخالاجي بتغذية طولية Sn و تغذية عرضية يساوى الوقت الاساسي للتشغيل (شكل 223) .

(31) t0 = 1 . h . k / (nd . Sn . t)

حيث

ا – طول الجزء المجلخ (مع احتساب مسافة اقتراب الحجر و ابتعاده) -1

h – علاوة التشغيل .

K - معامل مشاوير تجليخ التنعيم .

nd – عدد لفات الجزء في الدقيقة .


Sn – التغذية الطولية لكل لفة من لفات الجزء .

t - عمق القطع او التغذية العرضية .

و يحسب زمن التشغيل الاساسى بالالشكال الاخرى للتجليخ . بطريقة مشابهة لما سبق مع اعتبار خصائص كل نوع من انواع التشغيل .

ماكينات التجليخ :

و تنقسم حسب طريقة التجليخ الى ماكينات للتجليخ الاسطوانى الخارجى و تجليخ الاسطوانات و المخروطات و السطوح الطرفية من الخارج و ماكينات النتجليخ الاسطوانى الداخلى و تستعمل لتجليخ الثقوب الاسطوانية و المخروطية من الداخل، وماكنيات التجليخ المستوى لتجليخ المستويات و ماكينات التجليخ العديمة لذنبة لتجليخ الاعمدة و الصمامات و البنز دون تثبيتها يسن ذنبتين و ماكينات التجليخ الخاصة (لتجليخ اعمدة المحركات) و غيرها من الماكينات التى تعمل بمواد التجليخ (لماكينات السن و التلميع و التحصين) .



شكل رقم 224 ، ماكينة تجليخ اسطواني

و بشكل (224) شكل عام لماكينة تجليخ و تتركب الماكينة من الاجزاء الاساسية التالية :


بدن جسئ 1 صندوقي المقطع و الجزء السفلي للعربة 2

و الجزء العلوى الدائر للعربة 3 و غراب الرأس (الثابت) 4 و غراب الذيل (المتحرك) 5 و غراب حجر الجلخ 6 و حجر الجلخ 7 و المحركين الكهربائيين 8، والمستعمل لادارة الحجر 9 و يدبر الجزء.

و يركب الجزء 1 عند تجليخ السطوح الاسطوانية (شكل 223) بين ذنبى الغراب الثابت 2 و الغراب المتحرك 3، و يقرب غراب حجر الجلخ 4 مع الحجر 5 الى الجزء المشغل بمقدار الطبقة المقكوعة بكل مرور t . و يتلقى حجر الجلخ 5 الدوران فى حين تتحرك العربة 6 مع القاعدة 7 حركة طولية بالنسبة لحجر الجلخ 5 . و يتلقى غراب حجر الجلخ 4 و عليه الحجر 5 حركة عرضية بعد كل مرور للعربة 6 مقدارها t، حتى يتم تجليخ العلاوة h على الجزء المشغل .

و عند تجليخ السطوح المخروطية يدار الجزء العلوى للعربة 6 و عليه الغراب الثابت 2 و الغراب المتحرك 3 وبين ذنبتيهما يركب الجزء 1 – يدار بالزاوية المطلوبة α بالنسبة الى قاعدة العربة 7 و عندئذ يتكون عند دوران الحجر 5 و حركة العربة 6 سلطح مخروطى . ويمكن بماكينات التجليخ العامة ادارة غرب حجر الجلخ بمقدار 360°.

و عند العمل على ماكينات التجليخ الداخلى (شكل 225) يدور الجزء 1 المثبت في ظرف بلقم 2 مع محور الغراب الثابت 3، في حين يدور حجر الجلخ 4 المثبت على محور 5 بسرعة 30 متر / الثانية تقريبا حول محوره، وبالاضافة الى الحركات المذكورة فان المحور 5 و معه غراب حجر الجلخ 6 يتحرك حركة ترددية مستقيمة في اتجاه محور الجزء و حركة عرضية دورية بمقدار عمق القطع t بعد كل مرور، وينتج عن الحركات المذكورة الموفقة فيما بينها تجليخ الثقوب الاسطوانية من الداخل.



شكل رقم 225 ، رسم تخطيطي لعمل ماكينة التجليخ الداخلي

و عند تجليخ السطوح المخروطية الداخلية يجب ادارة الغراب الثابت 3 بزاوية α بالنسبة لمحور الحجر، و عندئذ نحصل عند حركة الجزء الحجر و غراب حجر الجلخ بنفس الطريقة المذكورة اعلاه فى ثقب مخروطى زاوية ميله α°.

و عند تجليخ الثقوب بالاجزاء الكبيرة (مكابس المحركات و الماكينات البخارية) التى يصعب ادارتها تستعمل ماكينات لتجليخ الداخلى ذات حركة كوكبية لمحور حجر الجلخ، وفي هذه الحالة يثبت الجزء على مائدة الماكينة و يقوم محور غراب حجر الجلخ و عليه الحجر بحركة دورانية حول محوره (حركة القطع) في نفس الوقت يدور ببطءحول محور الجزء الجارى تجليخه (حركة التغذية الدائرية) وبالاضافة الى هاتين الحركتين يتحرك محور غراب حجر الجلخ وعليه الحجر حركة ترددية مستقيمة موازية لمحور الجزء وحركة دورية عرضية (شعاعية) تغير لا مركزيته بالنسبة الى جزء بمقدار عمق القطع t مم، وبهذه بطريقة يتم تجليخ الثقب حتى المطلوب.


و يجرى التجليخ المستوى بطريقتين: تجريك الاجزاء حركة ترددية مستقيمة او بتحريكها حركة دائرية.

و فى الحالة الاولى تثبت الاجزاء الجارى تجليخها 1 (شكل مدوع معنقيمة . فى على مائدة 2 الماكينة، وتحرك حركة ترددية مستقيمة . فى حين يدور حجر الجلخ 3، وكذلك يتحرك بعد كل مشوار مزدوج للمائدة 2، حركة عرضية (فى اتجاه محور الحجر) . و تستعمل لهذه الاعمال ماكينات تجليخ مستوى ذات وضع افقى لحجر الجلخ و حركة طولية للمائدة . و تستعمل هذه الماكينات للتجليخ المستوى للاجزاء المثبتة على سطح المائدة الاساسية او مائدة مغناطيشية . و يجرى تحريك المائدة

طوليا و غراب التجليخ عرضيا بواسطة نظام هيدروليكي للتحكم بتغيير تدريجي للتغذية .

و يعطى شكل (226 ، d) صورة لمبدأ عمل ماكينات التجليخ ذات المحور الرأسى لحجر الجلخ، وفى هذه الحالة يجرى التجليخ بواسطة السطح الطرفى لحجر جلخ طبقى، ويدور حجر الجلخ 3 ويتحرك رأسيا الى اسفل، اما الجزء 1 و المائدة 2 فتتحركان حركة ترددية مستقيمة فى الاتجاه الافقى .


وقد بينا بشكل (d ، c ، 226) التجليخ بادارة الاجزاء (ماكينات التجليخ المستمرة العمل) . و تحرك به الاجزاء 1 (شكل ماكينات التجليخ المستمرة العمل) . و تحرك به الاجزاء 1 (شكل و . 226) المثبتة على المائدة المستديرة 2 حركة دورانية حول محور رأسى . و يتحرك حجر الجلخ 3 و يعطى شكل (226) صورة لمبدأ عمل ماكينة التجليخ المستوى ذات المائدة المستديرة الدائرة 2 و المحور الافقى لمحور الجلخ (قرص الصنفرة) 3 . و يدور حجر الجلخ 3 حول محوره، وتتحرك رأس التجليخ حركة ترددية مستقيمة تشبه حركة التمساح بالمكشطة النطاحة .



شكل رقم 226 ، رسم تخطيطي لعمل ماكينات التجليخ المستوى

و تستعمل ماكينات التجليخ العديمة الذنبة على نطاق واسع بمصانع الانتاجبالجملة و بمجموعات كبيرة لتجليخ مختلف الاجزاء الاسطوانية . و يمتاز التجليخ اللاذنبي بان الجزء 1 المراد تجليخه يوضع حرا على حد 2 بين حجرين تجليخ يدوران في اتجاه واحد (شكل 227) . و يدور الحجر 3 (المجلخ) بسرعة محيطية نحو 30 متر/ الثانية و يقوم بعملية القطع، في حين يدور الحجر 4 (القائد) ببطء بسرعة 15 – 25 متر/ الدقيقة . و يتلخص عمل الحجر القائد في ابطاء حركة الجزء المجلخ تحت تأثير الحجر المجلخ .

فاذا ادير محور الحجر القائد بزاوية α بالنسبة الى محور الحجر المجلخ فان الجزء الاسطوانى (العمود او بنز المكبس) يتلقى بالاضافة الى الحركة الدورانية حركة انتقالية فى الاتجاه الطولى (التجليخ النافذ) بتغذية مقدارها S مم/ الدقيقة . اما اذا كان محور الحجر للاجزاء (الصدمات و الاعمدة المدرجة) التى لا يسمح شكلها بالتجليخ النافذ .



شكل رقم 227 ، رسم تخطيطي لعمل ماكينة التجليخ عديمة الذنبة

و عند التجليخ النافذ تغذى الأجزاء كم احد جانبى الحجر المجلخ، فتخرج جاهزة من ناحية اخرى، وفي هذه الحالة تؤخذ الزاوية α بين محورى الحجر المجلخ و الحجر القائد في الحدود من 3.0-3.0°، وكلما زادت التغذية الطولية، اى سرعة الحركة الطولية للجزء بين الحجرين α .







1- معلومات اساسية :

المقصود باعمال البرادة هو التشغيل اليدوى للمعادن بالقطع، وبالرغم من تطور التشغيل الميكانيكى للمعادن بالقطع على ماكينات القطع فان التشغيل اليدوى للمعادن بالبرادة يستعمل فى بعض الاحوال وخاصة عند تجميع و اصلاح الماكينات و الاجهزة و اجزائها المختلفة . وتنقسم اعمال البرادة الى اعمال البرادة الاساسية و اعمال التجميع واعمال الاصلاح .

اعمال البرادة الاساسية :

و تجرى بغرض اعطاء الجزء المشغل الشكل و المقاسات و ملامسة السطح و دفة التشغيل المبينة على الرسم، ويتوقف حسن القايم باعمال البرادة على خبرة و مهارة البراد و الادوات التي يستعملها و المادة المشغلة.

اعمال التجميع :

و تجرى عند تجميع المجموعات من اجزائها المنفصلة وعند تجميع الماكينات و الاجهزة الكاملة من مجموعات اجزائها .

اعمال الاصلام:

و الغرض منها الاحتفاظ بقدرة المعدات على العمل، وتتلخص في اصلاح او تغيير الاجزاء المتآكلة او التالفة بالماكينات.

و تنقسم اعمال البرادة الى العمليات الاساسية التالية: الشنكرة، و القطع بالاجنة و تقويم المعدنو تقطيع المعدن و النشر و الكشط (التقيط) و التحضين و تشغيل الثقوب (الثقب و توسيع

الثقوب و تشغيلها بالبراغل) و قطع اللوالب و التجليخ اليدوى و التلميع (بالصنفرة) و الثنى و البرشمة و التركيب بالكبس و لحام القصدير والقصدرة و اللحام بالقوس. و عند اعمال التجميع و الاصلاح: عمليات التشطيب و ضبط مقاسات الاجزاء و المجموعات المجمعة مع ضبطها ومراجعة سلامة عمل الاليات و الماكينات و الاجهزة.

و تسمى جميع هذه العمليات بالعمليات الاساسية للبرادة، ويجب على البرادة مهما كان تخصصه ان يتقنها جيدا، وتستعمل اعمال البرادة في جميع فروع الصناعة و خاصة في الصناعات الميكانيكية.

2- العمليات الاساسية للتشغيل بالبرادة :

سنشرح باختصار طبيعة و الغرض من العمليات الاساسية للتشغيل بالبرادة

الشنكرة :

و تجرى لتحديد حدود تشغيل المصنوعة . و الشنكرة هى رسم الخطوط و النقط التى تحدد المحاور و الخطوط الخارجية للجزء حسب الرسم على المصنوعة المشغلة او المادة المراد تشغيلها .

و تتلخص القواعد الاساسية للشنكرة في ضرورة وضع الخامة الجارى شنكرتها على زهرة الشنكرة المستقرة ذات السطح الافقى تماما المشغل بدقة. و يمكن عند عدم وجود زهرة شنكرة استعمال اي زهرة اخرى ذاتسطح نظيف مكشوط او مجاخ تسمح مقاساته بوضع الخامة و ادوات الشنكرة عليه. و يجب ان تكون جميع الخطوط و النقط المرسومة عند الشنكرة واضحة. و لهذا الغرض تغطى السطوح الجارى سنكرتها بطلاء ملون و ابيض، وكثيرا ما يستعمل لهذا الغرض

الطباشير المذاب حتى يكون كثيف كقطعة من الطباشير المعتاد او فليط من كباشير و التربنتين، او محلول لكبريتات النحاس الزرقاء او لاكيهات مختلفة غامقة (عند الشنكرة الدقيقة جدا).

و ادوات الشنكرة هى المساطر المدرجة و المساطر المشطوفة، والمناقل و البراجل و الشنكار و غيرها .


و بشكل (228 ، a) حامل للشنكار يستعمل لرسم الخطوط عند شنكرة الاجزاء ، ويمكن تحريك الحامل 3 بالنسبة للقائم 2 و تثبيته في اى وضع بواسطة المسمار الى القائم 2 بواسطته الصامولة المجنحة 7 . و يمكن تحريك حامل الشنكار على قاعدته 1 على زهرة الشنكار لرسم الخطوط المطلوبة بالشركة 4 على الخامة .

و بشكل (228 ، b) شنكار لدق علامات قليلة العمق على الخطوط حتى يمكن اعادة رسمها لو مسحت .

و تستعمل للشنكرة ادوات اخرى، مثل البراجل (شكل 228، و المساطر المدرجة الرأسية و حامل الشنكار بورنية، ويستعمل لتثبيت الخامات على زهرة الشنكرة عفاريت لولبية صغيرة و لينات وخوابير و قامطات صغيرة و مكعبات و قوالب بشكل 7.

و بشكل (228 ، d ، 228) بينا امثلة للشنكرة لتحديد المركز و تقسيم المكعب الى الاجزاء المتساوية ، فلتحديد المركز على طرف الخامة (شكل 228 ، c ، 228) يجب طلاء السطح بالطباشير و اخذ البرجل و فتح ساقيه بمسافة اكبر بقليل من نصف قطر الخامة و بضغط احد ساقى البرجل الى محيط الخامة فى ثلاث او اربعة نقط ترسم بالساق الاخرى اقواس صغيرة على طرف الخامة ، ثم تدق بواسطة الشنكار

والشاكوش علامة فى منتصف هذه الاقواس تحدد مكان المركز واشنكرة مكعب (شكل 228، d) يجب طلاء السطح المشنكر واشنكرة مكعب (شكل وضبط حامل الشنكار بواسطة التدريج الرأسى على نصف ارتفاع المكعب، ثم يرسم بواسطة الحامل خط افقى على سطح المكعب، ثم يدار المكعب 90° و يرسم على سطحه خط افقى اخر عمودى على الاول.



شكل رقم 228 ، ادوات الشنكرة


القطع بالاجنة :

و هـ و عملية ازالة طبقة سميكة من المعدن من على الجزء بواسطة ادوات خاصة – الاجنة العريضة و اجنة المشقبيات.

و من الافضل ازالة الطبقات السميكة من المعدن بواسطة ماكينات القطع و الالات القاطعة . و لكننا نضطر في بعض الحالات الخاصة الى ازالة طبقة كبيرة من المعدن يدويا بالقطع بالاجنة عندما يكون استعمال التشغيل الميكانيكي غير مرغوب فيه او يصعب اجراؤه في ظروف العمل .

و يستعمل القطع بالاجنة للتسوية الخشنة لسطوح الاجزاء المسبوكة و المطروقة و الملحومة و لفتح مشقبيات الخوابير و قنوات التزييت و لتقطيع الخامات الى اجزاء. و يمكن اجراء القطع على زهرة او منجلة نجارة او على منجلة البرادة، كما يمكن اجراء مباشرة بالاجزاء البدنية الكبيرة.

و تستعمل منجلة البرادة لتثبيت الاجزاء المشغلة او الخامات عند القيام بعمليات البرادة المختلفة و تعد اهم تجهيزات البرادة . و تستعمل للاعمال الخشنة منجلة حائطية او منجلة نجارة (شكل 229، a) . و تعتبر المناجل المتوازية و الدائرة اكثر دقة وراحة في الاستعمال (شكل b ، 229) .



شكل رقم 229 ، ادوات البرادة


و بهذه المناجل يظل الفكان متوازيين عند فتحهما، في حين يميل فكا المناجل الحائطية عند فتحهما على بعضهما بزاوية ما نتيجة لخاصية تصميمها. و آلات القطع هي الاجنة و اجنة المشقبيات والشاكوش، وتصنع شواكيش البرادة (شكل 229، °C) من الصلب الكربوني (المحتوى على 6.05 – 0.70 ٪ من الكربون) و تعامل معاملة حرارية و يسمى جزء الشاكوش الذي يتم بواسطته الطرق برأس الشاكوش، وبالشاكوش، وبالشاكوش رأسان رأس مستديرة 1 و رأس مبططة 2.

والرأس المبططة 2 ذات شكل خابورى، اما الرأس السفلى فهى مستديرة الشكل (وتكون احيانا مربعة) .

تستعمل الاجنة (شكل 229، d) لقطع المعدن و تصنع من صلب العدة الكربوني المحتوى على 0.6 – 0.8 ٪ كربون. ويسن حد الاجنة بزاوية 70° لقطع الزهر و البرونز و زاوية 60° لقطع الصلب الطرى و بزاوية 45° لقطع النحاس الاصفر و النحاس الاحمر، وبزاوية 15° لقطع الزنك (و الالومنيوم و الدورال)، و تستعمل اجنة المشقبيات (شكل 229، e) لفتح المشقبيات للخوابير و قنوات التزييت و غيرها من المشقبيات و لقطع مسامير البرشام و للقطع المبدئي قبل استعمال الاجنة العريضة. و يصل عرض الحد القاطع للاجنة الى ضعفي عرض الحد القاطع لاجنة المشقبيات تقريبا.

تقطيع المعدن :

و يستعمل للحصول على خامات الاجزاء المشغلة، ويمكن اجراء التقيع بطريقتين: بازالة طبقة من المعدن تتحول الى رايش يدويا بواسطة المنشار او على الله من الات الورش بواسطة القلم او بمنشار قرصى .. الخ، او بدون ازالة طبقة من المعدن (رايش) بالقص بالمقص او بالقصافة و يستعمل لقص الصاح و الالواح الرقيقة التي لا يزيد سمكها عن 0.5 مم المقص اليدوي .




شكل رقم 230 ، المنشار اليدوى

و يستعمل لقص الالواح التي يصل سمكها الى 3 مم مقص مثبت على قاعدة خشبية او معدنية، وتستعمل لتقطيع القضبان والخوص المختلفة المقطع المناشير اليدوية (شكل 230)، و يتركب المنشار اليدوى من الاطار 1 و سلاح المنشار 2 و مسمار الشد ذي الصامولة المجنحة 3 و اليد 4. و تستعمل لتقطيع القضبان التي يزيد قطرها عن 15 مم المناشير الميكانيكية و القرصية.

البرادة :

و تستعمل عندما يراد ازالة طبقة رقيقة من المعدن سمكها من 0.5-0.5 مم من على الجزء، وتحرى البرادة بواسطة المبرد، و المبرد عبارة عن خوصة من الصلب المصلد على سطحها صفوف متوازية من الاسنان الصغيرة .

و قد بينا شكل (231) مبردا مبططا يتكون من الطجرف 1 و الضلع 2 و الحد 3 و الكعب 4 و النصاب 5 و اليد 6 . و تصنع المبارد بمقاطع مختلفة — فمنها المبطط و النصف دائرى و الدائرى (ذيل الفأر) و المربع و المثلث و غيرها . و تنقسم المبارد حسب الاسنان القمطوعة و عددها بكل 1 سم طولى الى مبارد خشنة (1 – 14 سنة) و متوسطة (15 – 26 سنة) و ناعمة (0.2 – 40 ، 40 – 50 ، 50 – 63 ، 63 – 63 سنة) و يمكن الوصول عند العمل بالمبارد الخشنة الى دقة قدرها 0.25 مم و عد العمل بالمبارد المتوسطة و الناعمة يمكن الوصول الى دقة قدرها قدرها 0.25 مم و تصنع المبارد من صلب العدة الكربونى المحتوى على 0.25 من الكربون .



شكل رقم 231 ، المبرد

الكشطو التلقيط:

هو عملية ازالة طبقة رقيقة من المعدن من على الجزء بكشطه بآلة خاصة هي المكشطة اليدوية (الرشكتة).

و تستعمل المكشطة اليدوية لضبط مقاسات السطوح المزدوجة المحتكة معا باجزاء الماكينات - ككراسى محاور الانزلاق وموحهات ماكينات القطع وما أشبه، ويجب للحصول على سطح مضبوط اولا

بتحديد الاماكن البارزة بواسطة الزرهة المستوية او الجزء الكزدوج مع الجزء المشغل، فيغطى سطح الزهرة او الجزء المزدوج بطبقة رقيقة من البوية (السلاقون او الهباب او الزهرة المذابة فى الزيت) و يحرك الجزء المشغ مع ضغطه ضغطا خفيفا عليها (او تحرك الزهرة على الجزء المشغل) فى جميع الاتجاهات، فتصطبغ الاجزاء البارزة من الجزء بلون البوية . ثم تكشط الاماكن الملونة (البقع) بواسطة المكشطة اليدوية . و تكون البقع اولا كبيرة ثم تصبح باستمرار الكشط اصغر و يزداد عدها و تصبح باهتة ضحلة، وتبدأ نقط المعدن فى الظهور تحت طبقة البوية .


و يجب ان يكون السطح بعد الكشط مخططا بخطوط منتظمة غير عميقة والا تكون به خدوش عميقة للمكشطة و تحسب دقة التلقيط بحساب عدد البقع الموجودة داخل مربع مساحته 25 × 25 مم2، باستعمال اطار مربع للقياس يصنع من صاج رقيق او من الكارتون ويجب بعد كشط سطوح موجهات البدن و عربات حامل الالة و الموائد ان تعطى عددا من البقع عند ضبط دقتها على الطلاء لا يقل عن 10 بقع داخل اطار القياس بالاجزاء المختلفة من السطح، ولماكينات القطع العالية الدقة، مالا يقل عن 16 بقعة و يجب ان تعطى جلب كراسى المحاور للاعمدة التى يصل قطرها الى 120 مم عند ضبط دقتها ملا يقل عن 12 بقعة .

وفى اغلب الاحيان تكون السطوح المشغلة بالتلقيط ذات شكل مستوى او اسطوانى و لذلك تستعمل لكشطها مكاشط مستوية او مثلثية او غيرها، وتصنع المكاشط بطرف واحد او بطرفين، وتصنع من صلب عدة صلدة و كثيرا ما تجهز من المبارد القديمة. و تستعمل

للكشط الخشن مكاشط عرض حدها 20-30 مم و للكشط الدقيق مكاشط بحد عرضه 20-20 مم .

و تستعمل لمكاشط الضيقة بعرض 5 – 12 مم للكشط الدقيق جدا . و بشكل (232، a) مشكطة يدوية معتادة مبططة بطرفين مصنوعة من قضيب مستدير من الصلب، وبشكل (232، d) مكشطة مبططة وحيدة الطرف مصنوعة من مبرد مبطط .

و تصنع زهرات المراجعة المستوية من الزهر الرمادى الدقيق الحبيبات ذى الصلادة 210-210 ر.ص.ب. و مقاسات الزهرات تتراوح حسب المواصفات القيايسة السوفييتية من 200×200 الى 200×200 مم .



شكل رقم 232 ، المكاشط اليدوية (الرشكتات)

و التلقيط من العمليات التى تتطلب صبرا و وقتا كبيرين، اذ ان المكشطة تزيل بكل مرور لها عند التشغيل الدقيقة طبقة من المعدن سمكها يصل الى 0.01 مم، وفى الوقت الحاضر يحل محل التلقيط اليدوى بالتدريج التلقيط الميكانيكى على ماكينات مصممة خصيصا لذلك، ويجرى تشغيل السطوح الصغيرة اجهزة ذات محرك كهربائى معلق و مخفض للسرعة و عمود مرن و تركيبة لتحويل الحركة الدائرية الى حركة دائرية مستقيمة للمكشطة، وتجهز بنفس هذا المبدأ ماكينات خاصة للتلقيط الميكانيكى وتزيد سرعة الكشط على هذه الماكنيات على سرعة الكشط اليدوى بـ 20 – 30 ضعفا .

التحضين :

و الغرض منه هو زيادة دقة المقاسات او الحصول على درجة ملامسة السطح تمتاز باختفاء الخدوش و بلمعان كلمعان المرآة، ويجرى التحضين باستعمال معاجين و مساحيق تجليخ و كذلك باستعمال الزجاج المفتت.

و كلما كانت الدقة المطلوبة لاعمال التحضين اكبركلما وجب استعمال مساحيق حبيباتها اكثر دقة، و يحدد حبيبات مساحيق التجليخ بنخلها في مناخل مختلفة المقاسات و توصف برقم الحبيبة، ويتفق رقم الحبيبة مع عدد ثقوب المنخل الذي مر منه المسحوق بالبوصة الطولية، و تستعمل للتحضين المساحيق 220 – 60 N2، وتستعمل كمواد للتحضين معاجين المساحيق (المعهد الحكومي للبصريات) و بعض المعاجين الاخرى. و يدخل في تركيب هذه المعاجين اكسيد الكروم (74 – 81 ٪) و عدد من المركبات الاخرى (السليكا و الستارين و الشحم المكسر و غيرها). و تصنع معاجين اكل بنوعين،

خشن و متوسط للتحضين الاولى، ونوع دقيق للتحضين النهائى. و تستعمل كأدوات للنحضين الاقراص و الاسطوانات و المخاريط (المحضنات المتحركة) و الزهرات و الخوص و المواسير و الحلقات (المحضنات الثابتة)، المجهزة بشكل الاجزاء المحضنة، وتصنع المحضنات من الزجاج و الزهر الدقيق و الحبيبات و الصلب الطرى و النحاس الاحمر و النحاس الاصفر و الرصاص و الخشب (القيقب و الزان و البلوط) و يجرى التحضين في الوقت الحاضر اساسا على ماكنيات خاصة للتحضين.

الثقب:

و هو كما ذكرنا مسبقا ان عملية فتح الثقوب في الاجزاء بواسطة آلة قاطعة (البنطة) تتحرك حركتين في آن واحد – حركة دورانية حول محورها (حركة القطع) و حركة انتقالية في اتجاه المحور (حركة التغذية). و قد وضحنا المفاهيم الاساسية لعملية الثقب و عناصر البنطة باختصار في الباب التاسع و العشرون في بند (ماكينات الثقب (المثاقيب)) ولذلك سنشرح هنا الخصائص المميزة للثقب في اعمال البرادة فقط.


و يجرى فتح الثقوب عند القيام باعمال البرادة غالبا على المثاقيب و مع ذلك فان عمليات الثقب عند القيام بالتجميع و خاصة عند تجميع الماكينات الكبيرة تجرى عادة يدويا، وتستعمل لادراة البنطة عند الثقب اليدوى المثاقيب اليدوية المختلفة كالمثقاب ذي المرفق و المثقاب بآلية سقاطة و المثقاب اليدوى في التروس، كما يستعمل في الوقت الحاضر المثاقيب الهوائية و الكهربائية . و بشكل (233، a) مثقاب يدوى بتروس لفتح الثقوب يدويا بواسطة المقاب اليدوى تثبت

البنطة في الظرف 1 و يضغط باليد اليسرى على اليد 3 و بالصدر على المند 5 و تدار اليد 4 لتركيبة التحريك الترسية 2 باليد اليمنى.


و بشكل (233 ، b) مثقاب يدوى مرفقى يمكن بواسطته فتح الثقوب يدويا ، وتستعمل المثاقيب اليدوية الترسية و المرفقية لفتح الثقوب بقطر حتى 12 مم . بشكل (233 ، c) مثقاب يدوي بآلية سقاطة .

و عند الثقب بهذا المثقاب يثبت المسند العلوى 2 فى قامطة 1 و تركب البنطة 6 فى مركز ثقب الظرف 5 ثم تدار اليد 4، و عند دورانها فى الاتجاه العكسى تنزلق السقاطة 8 على اسنان الترس 7. و بعد كل دورة لليد 4 تقرط الصامولة 3 لكى تضغط على البنطة و تساعد على تغلغلها فى الثقب المفتوح.

و تعمل المثاقيب البنيوماتية بضغط الهواء عند 5 – 6 ض.جـ و هذه المثاقيب مريحة في الاستعمال و هي صغيرة و خفيفة، و تستعمل على نطاق واسع في اعمال البرادة مثاقيب التزجـة الرأسية و الدف بالاضافة الى المثاقيب الاخرى لفتح الثقوب.



شكل رقم 233 ، ادوات الثقب



شكل رقم 234 ، ثقتبة نضد (تزجة) سريع رأسى :

1- المثقب. 2- الظرف. 3- المحور. 4- يد التغصية اليدوية. 5- غطاء السير. 6- المحرك الكهربائي. 7- ازرار التشغيل. 8- البدن.
 9- القائم الرأسي. 10 - المائدة.

و بشكل (234) بينا مثقاب تزجة رأسى سريع، ويمكن تغيير سرعة دوران المحور بالمثقاب بواسطة طارات مدرجة صغيرة، والتغذية به يدوية، والادارة بواسطة محرك كهربائى بفلانشة، وللمحور 10 سرعات للدوران من 50 الى 4320 لفة / الدقيقة .

تشغيل الثقوب بالبرغل:


عبارة عن عملية تشغيل تشطيب للثقوب المفتوحة ولا يمكن بواسطة بنطة الثقب الحصول على سطح مضبوط و املس للثقب، ولذلك يجب عندما نحتاج الى الحصول على ثقب دقيق املس ان يفتح الثقب اولا بواسطة البنطة بقطر اق بقليل من القطر المبين على الرسم ثم يشطب الثقب بواسطة البرغل حتى يصل الى المقاس المطلوب بعد مرور واحد او اثنين . و تكون جدران الثقب بعد تشطيبه بالبرغل ملساء ذات شكل اسطوانى مضبوط . و احيانا يوسع الثقب قبل تشطيبه بالبرغل (انظر صفحة 500) .

قطع اللوالب :

و هو من العمليات المنتشرة بالبرادة، و يمكن قطع اللولب على ماكينات القطع (انظر صفحة 495) او يدويا، وتستعمل عند الباردة اساسا ادوات قطع اللوالب اليدوية، و قد اوردنا بصفحة 494 بعض المفاهيم عن اللولب و عناصره و شكله الجانبي باختصار، عندما شرحنا قطع اللوالب، و لذلك سنوضح هنا بعض خصائص قطع اللوالب في اعمال البردة.

و قد تكون عناصر الوصلة اللولبية بلولب خارجى (مسمار) او بداخلى (صامولة)، وبالتالي فان آلات قطع اللوالب تنقسم الى الات لقطع اللولب بالثقوب و آلات لقطع اللوالب على السطوح الاسطوانية (القضبان و المسامير و الجاويطات) .


و الالات الرئيسية لقطع اللوالب في اعمال البرادة هي ذكور اللولب لقطع اللوالب على التقطع اللوالب على القضيان و المسامير و الجاويطات و المواسير.



شكل رقم 235 ، ذكور اللوالب (القلاووظ) اليدوية

و ذكر اللولب عبارة عن مسمار لولبى مزود بعدد من القنوات الطولية المستقيمة او الحلزونية، التى تكون له حدودا قاطعة (شكل 235).

و بذكر اللولب جزء عامل 1 و نصاب 2 لتثبيتا الذكر في الظرف او يد الادراة . و يكون شكل النصاب 3 بذكور اللولب اليدوية مربعا لتثبيته في يد الادراة . و الجزء العامل للذكر هو الذي يقوم بالقطع ، ويتكون بدوره من جزء مسلوب 4 و جزء عياري 5 ، ويقوم الجزء المسلوب بقطع اللولب في حين يقوم الجزء العياري بضبط اللولب وتنظيفه . ويقطع اللولب في الثقوب بواسطة مجموعة من ذكور اللولب و تتكون محموعة ذكور اللولب من 3 او 2 من الذكور -ذكر تخشين و متوسط و تنعيم .



شكل رقم 236 ، كفة اللوالب (القلاووظ)


و تختلف ذكور اللولب بالمجموعة عن بعضها بزيادة القطر تدريجيا من احدهما للاخر: فالذكر الاول (التخشين) يقطع طبقة كبيرة من المعدن (رايش) بالثقب الاملس، والثانى (المتوسط) يقوم بتنظيف اللولب تنظيفا قبل نهائى، و اخيرا يقوم الذكر الثالث (التنعيم) بمعايرة اللولب. و يكتب على نصاب الذكور رقم يدل على كل منها لتمييزها فيما بينها بالمجموعة.

و كفة اللولب الكثيرة الثقوب (شكل 236) عبارة عن كفة من الصلب مزودة بيد و بها ثقوب ملولبة مختلفة القطر، ولكل قطر

للمصنوعة عادة ثقبان بالكفة، اولهما للقطع الخشن (المبدئي) للولب، والثانى للقطع الناعم بالقطر المضبوط، وبكل من الثقوب مشقبيتان لتكوين الحدود القاطعة بالثقوب الملولبة و لتسهيل خروج المعدن المزال على شكل رايش.

و كفوف اللولب المعتادة تنقسم حسب تصميمها الى كفوف مستديرة و منشورية . و كفة اللولب المستديرة (شكل 237، a) عبارة عن صامولة مستديرة بها ثقب ملولب و عدد من القنوات لتكوين الحدود القاطعة و لخروج المعدن المزال على شكل رايش عند قطع اللولب .

و تقطع اللوالب على قضبان و المسامير و الجاويطات و المواسير بواسطة كفوف اللولب بتمريرها مرة واحدة بواسطة يد الادارة ذات الثقب الاسطوانى . بعد تآكل لولب الكفة يقطع بها شق من احدى الجهتين و يمكن ضغط الكفوف المشقوقة حتى يصل مقاس اللولب بها الى قيمته الاولى بواسطة المسامير الموجودة بيد الادارة . و تستعمل لقطع اللوالب يدويا كفوف قلاووظ اللوالب يدويا الادارة . و تستعمل لقطع اللوالب يدويا كفوف قلاووظ منشورية (شكل 237، b) تتركب من نصفين 1 (شكل 237، c) . و بالنصف قناتان نصف اسطوانيتان او مثلثتان 2، 3 تدخلان فى موجهات الاطار . و يمكن بواسطة مسمار الاطار تحريك احد نصفى الكفة 1 و ضبطه فى الوضع اللازم للقطع بالقطر المطلوب .



شكل رقم 237 ، كفوف اللوالب (القلاووظ)

و الاختيار الصحيح لقطر البنطة عند قطع اللوالب فى الثقوب ذواهمية بالغة فاذا كان قطر الثقب المفتوح اكبر من اللازم فان اللولب الناتج تكون اسنانه ناقصة، واذا كان قطر الثقب اصغر من اللازم فان اللولب يتلق او ينكسر ذكر اللولب عند قطعه.

و يؤخذ قطر البنطة للثقب استعدادا لقطع اللولب من جداول خاصة و معظم عمليات البرادة بالتجميع و الاصلاح (كالثقب و قطع

اللوالب و تركيب مسامير الجاويط و المسامير و الصواميل) بالصناعات الميكانيكية الحديثة ممكننة . و تستعمل على نطاق واسع في اعمال البرادة لتخفيف الجهد البدني و لرفع الانتاجية المثاقيب الكهربائية و المهوائية و رؤوس كهربائية و هوائية خاصة ذات محاور دائرة، وماكينات للكشط و البرادة و التحضين و التلميع . و تجهز معظم الاجزاء القياسية للتجميع (كمسامير الجاويط و المسامير الملولية بدون صواميل و المسامير ذات الصواميل و الورد و الصواميل) على الماكينات الاوتوماتيكية لخراطة و قطع اللولب بالمسامير و الصواميل، وغيرها .







تجرى ازالة المعدن في مكان التشغيل بالمصنوعة عند استعمال الطرق الكهربائية نتيجة لتأثير التيار الكهربائي على السطح المشغل . ويمكن ان يكون تأثير التيار على شكل تسخين للمعدن الىدرجة انصهاره او على شكل اذابة كهروكيميائية (مصعدية) . و لا يتطلب الامر عند تشغيل المعدن بالطرق الطهربائية التأثير عليه باى قوى ميكانيكية خارجية ، و بالتالى فان الخاصية المميزة مهما كانت صلادتها.

الطربقة الكمربائية الشررية لتشغيل المعادن:

وقد اكتشفها العلماء السوفييت وقد اقترح استعمالها في الصناعة سنة 1943. وتستعمل هذه الطريقة للتشغيل بنجاح للحصول على ثقب بمختلف الاسكال. و بمحاور منحنية او اقطار صغيرة جدا، ولصناعة قوالب الكبس (الاسطمبات) وقوالب (عيون) السحب، والشقوق و المناخل الضيقة، ولزيادة مقاومة سطوح الالات، ولاخراج البنط و ذكور اللوالب و الجاويطات و المسامير المكسورة من الثقوب، وللطبع و النسخ الكهربائيين و لغيرها من الاعمال.

تقوم الطريقة الكهربائية الشررية على مبدأ التآكل الكهربائى اى تآكل سطح المعدن تحت تأثير التفريغ الكهربائى الشررى .

و تتلخص فى ان الجزء المشغل و الالة يوصلان بتيار كهربائى ذى شدة و جهد معينين، وتعتبر الالة و الجزء قطبين، فاذا وصل الالة (المهبط) بالمصنوعة (المصعد) فان تفريغا كهربائيا يحدث فى مسافة معينة بينهما تحت تأثير المجال الكهربائى.

و يتكون بالمدى الضيق (نحو 0.05 مم عندما يكون الجهد 220 فولت و السعة 300 – 500 ميكروفاراد تيار الكترونى شديد، ينقل كمية كبيرة من الكهرباء، وتنشأ فى مكان التفريغ درجة حرارة عالية (نحو 10000 °) تصهر و قد تبخر اى معدن، ناثرة اياه على شكل جزيئات سائلة (نقط) . ومدة التفريغ الشررى للمسافة قصيرة جدا (0.0001 - 0.0000 ثانية) و فى هه المدة لا تتشر الحرارة التى تنشأ فجأة الى الطبقات العميقة لمعدن المصنوعة، ولذلك فانطبقة صغيرة جدا سمكها حوالى 0.002 - 0.1 مم هى التى تتعرض للتآكل الكهربائى .

و تملأ المسافة الشررية بسائل (الكيروسين او الزيت) لكى لا تنتقل جزيئات المعدن المنتزعة من القطب المصنوعة الى القطب الالة مشوهة اياه. و يوقف الوسط السائل طيران الجزيئات المعدنية و يغسلها بعيدا عن منطقة التشغيل. و ينتزع كل تفريغ من القطب المصنوعة كمية معينة من المعدن يتوقف مقدارها على كمية الكهرباء بالتريغ.

و تتغير شدة و مدة التفريخ الكهربائي حسب السعة و شدة التيار و جهد مصدر التغذية و تركيب مادتي القطبين (قطب الالة – المهبط و قطب المصنوعة – المصعد) و تركيب و حالة الوسط العامل للمدى الشرري بين الالة و المصنوعة .

و يـوقم المكثف بتخـزين الطاقـة ثـم افرازهـا مـرة واحـدة على شـرى شـديد، و تـترواح سـعة المكثفات المسـتعملة بالطريقـة الكهربائيـة الشـررية لتسـغيل المعـدن مـن 0.25 الى 600 ميكروفاراد، و تؤخذ شدة التيار و الجهد حسب نوع التشغيل فللحصول على ثقـوب : 0.2 – 30 امـبير و 80 – 220 فولـت، ولزيـادة مقاومـة

السطوح و التغطيات : 0.2 - 7 امبير و 40 - 160 فولت، و عند التجليخ و السن و التحضين و القطع : 0.2 - 300 امبير و 0.1 - 300 فولت .

و تستعمل كاقطاب عند تشغيل الثقوب النحاس و الزهر والنحاس الاصفر و المسحوق المكبوس من الجرافيت و النحاس و يشاب احيانا بالرصاص .

و يمنع الوسط العامل للمدى الشررى تحول الشرر بين الالة – المهبط و المصنوعة – المصعد الى قوس كهربائى، ويضمن سهولة ابعاد فضلات التشغيل (جزيئات المعدن) من منطقة التفريغات الشررية، ويستعمل كوسط عامل عند تشغيل الثقوب بالكيروسين و اليت، وعند لتجليخ و السن و التحخضين الزيت و محاليل الاملاح و الهواء المضغوط و الزجاج السائل.

و يؤثر مقدار السعة و شدة التيار و فرق الجهد و تركيب مادة الالة (المهبط) و الوسط العامل على الانتاجية و جودة السطح المشغل للمصنوعة و تزداد ملامسة السطح عند تقليل السعة وشدة التيار و فرق الجهد .

و تتركب تركيبة التشغيل بالشرر الكهربائي من ماسك الآلة القطب، و تركيبة التغذية و المائدة و عليها المصنوعة – القطب و الجزء الكهربائي، و توصل الآلة (المهبط) بالقطب السالب (-) لدائرة التيار المستمر بالتركيباتالشررية الكهربائية، وتوصل المصنوعة (المصعد) بقطبها الموجب (+)، و تكون مهبطا في جميع عمليات التشغيل الشرري الكهربائي للمعادن فيما عدا علميات التغطية و زيادة المقاومة.

و بشكل (238) تركيبة بسيطة للتشغيل بالشرر الكهربائي ، مصممة على اساس ماكينة ثقب رأسية بسيطة ، و تركب بالثقب المخروطي للجزء الاسفل من المحور 1 جلبة انتقال عازلة 2 تركيبا مركزيا و يركب على السطح المخروطي للطرف الاسفل لهذا الجلية 2 ظرف متمركز 3 لربط الالة – القطب 4 . و يوصل الظرف 3 (اي الالة – القطب 4) بالسلك 5 . و يمكن تغذية المحور 1 و معه الالة – القطب تغذية يدوية 4 كبيرة بواسطة العجلة 6 و تغذية صغيرة بواسطة اليد

7، و تقوم هاتان التغذيتان بتحريك المحور رأسيا الى اعلى و الى اسفل فقط دون دوران .


و يركب الحمام 8 الذي توضع به المصنوعة المشغلة 6 على مائدة 10 ماكينة الثقب. و يملأ بالكيروسين او الزيت او غيرهما من الاوساك العاملة، ويمكن تحريك المائدة و عليها الحمام رأسيا الى اعلى و اسفل بواسطة اليد 11 لضبط وضع الحمام و السائل بالنسبو للمصنوعة 9. و يجب ان يكون سطح السائل اعلى بـ 80 – 100 مم من السطح العلوى للمصنوعة . و تركب المصنوعة المراد فتح ثقب مختلف الشكل و التعقيد بها على المائدة 12 المتصلة بالحامل 13 و تحرك المائدة 12 و عليها المصنوعة 9 بالحام 8.

و يمكن تحريك الحامل 13 و معه المائدة 12 فى الاتجاه الافقى بواسطة العجلة 14، لضبط موضع المصنوعة 9 بالنسبة للالة – القطب 4. و توصل المائدة 12 و عليها المصنوعة 9 معزولتان بوواسطة لاينة خاصة عن الحامل 13 و بدن الماكينة 16.

و يوجد بالقرب من الماكينة لوحة التحكم 17. و بالجزء السفلى من اللوحة تثبت المقاومة المتغيرة (الريوستات) 19 من النوع المنزلق، ويجرى التحكم في السعة بمفتاح المكثفات الموجود بالجزء الاوسط من اللوحة 17، و تسحب الغازات التي تتولد بالوسط العامل الى ماسورة التهوية 20.

و يمكن تحويل التغذية اليدوية للمحور 1 و الالة – القطب 4 بالتركيبة المبينة بشكل (238 ، a) بسهولة الى تغذية اوتوماتية و ذلك بادخال مرحل خاص يركب فى دائرة التغذية وضبطه بقيمة متوسطة لشدة التيار .

و بشكل (238) الدائرة الكهربائية للتشغيل الشررى الكهربائية التشغيل الشررى الكهربائي، وتسمى الدائرة 1 و بها الامبيرمتر Ap و المكثفات III بدائرة التغذية وتسمى الدائرة 11 و بها الامبيرمتر Ap و المكثفات III بدائرة التفريغ ال العاملة الاساسية . و يجرى التحكم في شدة التفريغ الشررى بين الالة – القطب 4 و المصنوعة – القطب 9 و مدته بمفتاح توصيل و فيك المكثفات III ، والمقاومة المتغيرة IV و بتغير الجهد، و يقاس بالفولتمتر V ، وبتغيير تركيب مادة الالة – القطب 4 و الوسط السائل بالمدى الشررى . و يتوقف مرور التيار الى التركيبة بعد الحصول على الثقب . و بشكل (238) ، ابينا اشكال مختلفة للثقوب الواجهية بمصنوعة من الكاربيد الصلد فتحت بواسطة الات – اقطاب من النحاس الاصفر بالطريقة الشررية الكهربائية .



شكل رقم 238 ، رسم تخطيطي لماكينة بسيطة التشغيل بالشرر الكهربائى

الطريقة المصعدية الهيكانيكية لتشغيل المعادن:

و هى واحدة من الطرق الكهربائية التحليلية، وتمتاز بطريقة فريدة لاستغلال الطاقة الكهربائية و ظاهرة الاستقطاب التى تصحب التحليل الكهربائي. و قد بحثت الطريقة المصعدية الميكانيكية للتشغيل في الاتحاد الوسفييتي في نفس الوقت الذي بحثت فيه الطريقة المكهربائية الشررية تقريبا، وتستعمل الطريقة المصعدية الميكانيكية لقطع خامات المصنوعات و سن الات القاطعة من الكاربيدات الصلدة و التجليخ و تحضين قوالب الكبس (الاسطمبات) و غيرها من الاشكال المشابهة للتشغيل.

و تتلخص الطريقة المصعدية (الانودية) الميكانيكية لتشغيل المعادن في ان المصنوعة الجارى تشغيلها توصل بالقطب الموجب (+) لصدر التيار المستمر، و توصل الالة بقطبه السالب (-) . و يدفع في الخلوص بين الالة و المصنوعة المشغلة سائل عامل خاص يتصف يتكوينه على سطح المصنوعة لغشاء ردئ التوصيل للتيار الكهربائي . و تحرك الالة (تنزلق) على المنطقة المشغلة من سطح المصنوعة فتزيل جزءا كبيرا من الغشاء، وتنشأ حسب النظام الكهربائي عمليات مختلفة لازالة المعدن من على المصنوعة، فعندما يكون فرق الجهد صغيرا تحدث عملية اذابة كهروميكانيكية (انودية او مصعدية) للمعدن، وعندما يكون فرق الجهد كبيرا و شدة التيار كبيرة يحدث التأثير الحرارى يكون فرق الجهد العالية الحالة ينصهر المعدن على سطح الجزء و ترتفع سرعة ازالته بالنسبة الى السرعة عند الاذابة الكهروميكانيكية بشدة، و هكذا فإن الطريقة المصعدية الميكانيكية و الحرارية للتيار مبينة على استخدام التأثيرات الكهروميكانيكية و الحرارية للتيار الكهربائي .

و تحدد سرعة ازالة المعدن بالتشغيل المصعدى الميكانيكى بالعوامل الكهربائية و الميكانيكية لهذه العملية، والعوامل الكهربائية هى شدة التيار على المصعد، وفرق جهدى الآلة المصنوعة و من العوامل الميكانيكية ضغط الآلة على السطح المشغل و سرعة تحريكها، وشدة التيار هى العامل الحاسم المؤثر على جودة السطح المشغل بعملية التشغيل المصعدى الميكانيكي، وعندما تكون شدة التيار صغيرة و تجرى ازالة المعدن بالآذابة المصعدية نحصل على سطح عالى النظافة بلمعان المحان المرآة و ارتفاع الخشونات من 0.2 – 0.3 ميكرون.


و بزيادة شدة التيار يزداد دور العملية الكهروحرارية و يصبح السطح المشغل اكثر خشونة بارتفاع للخشونات من 70 – 100 ميكرون.

و فى هذه الحالة يؤدى انتزاع المعدن المنصهر على شكل جزيئات كبيرة نسبيا الى زيادة خشونة السطح، وتعطى هذه الطريقة نتائج جيدة بالذات عند تشغيل السبائك الصلدة.

و بشكل (239، a) اوردنا رسما تخطيطيا للسن المصعدى الميكانيكي لاقلام القطع و يركب على محور الماكينة 2 قرص (الالة) 1، يتلقى الدوران بواسطة سير محرك كهربائى، وتتصل بحلقة التماس 3 الفرشة 4 و السلك 5 و يتلامس القلم 6 مع طرف القرص 1 بسطحه الخلفى الرئيسى، ويدفع بالسائل العامل فى الخلوص بين طرف القرص 1 و السطح الخلفى الرئيسي للقلم 6 بواسطة الماسورة و الفونية القرص 1 و السطح الخلفى الرئيسي للقلم 6 بواسطة الماسورة و الفونية 7، ويتصل القلم 6 بالسلك 8 و لتغيير نظام السن ادخل فى دائرة التغذية الريوستات R و بالدائرة الكهربائية امبيرمتر A و فولتمتر V لقياس شدة التيار و فرق الجهد .

و المحور 8 مركب بثقب جلبة المحور 9 (شكل 239، d) وبداخلها من اليمين نابض 10 و يستعمل النابض لضبط ضغط طرف القرص 1 على السطح المشغل بالقلم 6.

و هكذا فأن الطريقة المصعدية الميكانيكية تسمح بواسطة تغيير نظام العمل بالتحكم في ملامسة السطح المشغل وسرعة ازالة المعدن . و يكون فرق الجهد بهذه الطريقة للتشغيل من 10-30 فولت، و تتوقف شدة التيار على مساحة السطح المشغل و نوع العملية، وتصل شدة (كثافة) التيار الى 1-2 امبير/ سم2 عند تحضين الاقلام و الى 400 - 300 امبير/ سم2 عند تقطيع خامات المصنوعات، و تؤخذ السرعة المحيطية لدوران الآلة (القرص) في الحدود من 8-20 مترا / الثانية . و يصل شدة ضغط الآلة (القرص) على السطح المشغل الى 0.5 - 2.0 كجم/ سم2. و تستعمل في الوقت الحاضر بالصناعة ماكينات مصعدية ميكانيكية منها ما هو ماكينات حكية مجددة ومنها ماكنيات مصعدية ميكانيكية مجهزة خصيصا لهذا الغرض. وتدخل بالماكينات المجددة رأس جديدة للمحور، معزولة كهربائيا عن جسم الماكينة و بها ماص للصدمات المحورية بالمحور، و حلقة تماس لتوصيل التيار، وبالأضافة لذلك يركب بالماكينات خزان سعته 80 -100 لتر للسائل العامل ومضخة كهربائية لتغذية السائل خلال الفونية الى القرص و القلم، ولحة تحكم و مقاومة متغيرة (ريوستات) للتحكم في النظام، و تركيبة للامان لحماية العامل و الماكينة من تناثر السائل . و يدور المحور و القرص بسرعة 1000 – 1200 ل.ف.د. او اكثر، مما يعطى قطر 150 مم للقرص سرعة محيطية نحو 8-10 متر/ الثانية، و تصنع الاقراص من الالواح الصلب من الماركات 10، 15 و من الصاج و من الواح النحاس.



شكل رقم 239 ، رسم تخطيطي لجهاز السن المصعدى الميكانيكي لالات قطع المواسير



\rightarrow



- 1- Selection. In: Proc. Sudbury '99 Conf., Mining and the Environment.
- 2- Sassoon, M. (2000) Environmental Aspects of Mine Closure in Mine Closure and Sustainable.
- 3- Proceedings of a Workshop organised by the World Bank and the Metal Mining Agency.
- 4- Robinsky, E.I. (1979) Tailings Disposal by the Central Thickened Discharge Method for .
- 5- Development. In: Khanna, T. (Ed.) Mine Closure and Sustainable Development.
- 6-Wills, B.A mineral processing technology 5th Ed pergammon process (1992).
 - 8- علم المعادن د. محمد عز الدين حلمي
- 9- الموسوعة العلمية للحديد والفولاذ د. م. محمد عز الدهشان .





\rightarrow

رقم الصفح	الموضوع	
القسم الأول: انتاج المعادن الحديدية		
5	وغير الحديدية	
7	انتاج الحديد الزهر :	1
9	المواد الاولية لاستخلاص الحديد الزهر .	ٲ
14	الفرن العالى و تركيبه .	ب
18	عملية الاستخلاص بالفرن العالى .	ج
24	نواتج الفرن العالى .	د
27	انتاج الصلب :	2
29	طريقة التحويل .	ĺ
36	طريقة مارتن .	ب
41	الصهر الكهربائي .	ج
46	صب الصلب .	د
53	انتاج المعادن غير الحديدية :	3
55	انتاج النحاس .	Ī
60	انتاج الالومنيوم .	ب
63	انتاج القصدير .	ج
64	انتاج الزنك .	د
65	انتاج الرصاص .	_&
	القسم الثانى	٦
67	خواص و اختبار المعادن	
69	البناء البلوري للمعادن :	4
72	الشبكات البلورية للمعادن .	Ī

م	الموضوع	رقم الصفحة
ب	خصائص بناء الاجسام البلورية .	76
ج	تبلور المعادن النقية .	77
د	آلية عملية التبلور .	80
_&	اللوتروبيـة (تآصـل او تعـدد الاشـكال)	
	المعادن .	82
5	طرق دراسة و ضبط المعادن و السبائك :	85
ٱ	تحليل البنيان المرئى .	87
ب	التحليل بأشعة رونتجن .	91
ج	التحليل الحراري .	93
د	التحليل المغناطيسي .	97
6	طرق اختبار الخواص الميكانيكية :	99
ٱ	اختبار المواد بالشد .	101
ب	اختبار الصلادة .	107
ج	اختبار مقاومة الصدمات .	115
د	اختبار مقاومة متزحف .	119
_&	الاختبارات التكنولوجية .	120
7	أسس نظرية السبائك :	125
Í	الخواص العامة للسبائك المعدنية .	127
ب	السبائك ذات مكونين قابلين للذوبان	
	تماما في الحالة السائلة و غير قابليم	
	للذوبان في الحالة الصلبة .	134
ج	قاعدة الاطوار .	139
د	سبائك من مكونين قابلين للذوبان تماما	
	في الحالة السائلة و الصلبة .	141

م	الموضوع	رقم الصفحة
_&	سبائك من مكونين ذوى قابلية غير	
	محدودة للذوبان في الحلة السائلة و قابلية	
	محدودة للذوبان في الحالة الصلبة	145
و	سبائك من مكونين يكونان في الحالة	
	السائلة محاليل و عند التجمد مركب	
	كيميائي ثابت .	149
8	سبائك الحديد و الكربون :	155
ٱ	مكونات سبائك الحديد و الكربون .	157
ب	بياني أطوار سبائك الحديد و الكربون .	157
ج	خواص الصلب الكربوني في حالة الاتزان	169
د	أنواع الصلب الكريوني .	174
_&	التبلور الثنائي لسبائك الحديد و الكربو .	177
و	الزهر الرمادي .	181
ز	التحكم في بنية الزهر بضبط النسبة بين	
	كميات الكربون و السليكا .	188
9	المعاملة الحرارية للصلب و الزهر :	193
أ	أسس المعامل الحرارية .	195
ب	تحولات الصلب عند التسخين.	197
ج	تحولات الصلب عند تبريده .	202
٦	تلدين (تحمير) و استعدال الصلب .	209
_&	تصليد (تقسية) الصلب .	213
و	اصلادية الصلب .	218
ز	التصليد السطحي .	219

م	الموضوع	رقم الصفحة
ح	مراجعة الصلب المصلد .	223
ط	المعاملة الحرارية للزهر الرمادى.	227
ی	الزهر الطريق .	229
10	المعاملة الكيمايئية الحرارية للصلب:	235
Ī	الكربنة .	238
ب	النتردة .	245
ج	السيندة .	247
د	المعدنة الانتشارية .	249
11	الصلب السبائكي و الزهر السبائكية:	253
Í	تأثير عناصر المضافة على خواص الصلب.	255
ب	تصنيف انواع الصلب السبكي .	261
ج	صلب الانشاءات السبائكي .	265
د	صلب العدة .	268
- &	الصلب السبائكي الخاص .	277
و	الزهر السبائكي .	279
12	السبائك المسحوقية:	283
ĺ	أسس الحصول على السبائك المسحوقية .	285
ب	السبائك الصلدة (الكاربيدات) .	286
13	المعادن غير الحديدية و سبائكها:	291
Î	النحاس .	295
ب	النحاس الأصفر .	296
ج	البرونز .	300
د	سبائك الالومنيوم .	304

م	الموضوع	رقم الصفحة
هـ	سبائك الماغنسيوم .	314
و	السبائك المضادة للاحتكاك .	317
14	صدأ المعادن و طرق مقاومته:	323
Ī	طبيعة الصدأ .	325
ب	انواع التآكل بالصدأ .	327
ج	طرق حماية المعادن من الصدأ .	328
15	المواد غيرالمعدنية :	333
أ	اللدائن (البلاستيك) .	335
ب	المواد الحاكة (مواد التجليخ) .	347
ج	مواد التزليق (التزييت) و التبريد .	355
	القسم الثالث	
	الانتاج المسبكي (السباكة)	361
16	الانتاج المسبكي (السباكة)	363
*	المواد و المعدات الملازمة لتجهيز قوالب	
	السباكة :	367
أ	رمل السباكة و رمل الدليك .	367
ب	تكنولوجيا تجهيز خلائط المسبك والدليك	
	و المواد المساعدة .	372
ج	مجموعة النماذج و صندوق الدليك .	375
د	أدوات و معدات الختم .	380
17	صوغ القوالب بالرمل (ختم النماذج):	383
Ī	انواع الختم .	385

رقم الصفحة	الموضوع	۴	
385	الختم اليدوي .	ب	
389	الختم بالفورمة .	ج	
391	الخات بالماكينات .	د	
397	صناعة الدليك .	هـ	
400	تجفيف القوالب و الدلاليك .	و	
403	نظام الصب .	j	
405	الحصول على المسبوكات:	18	
407	سبائك و مواد السباكة .	ĺ	
410	افران الصهر .	ب	
416	صب المسبوكات .	ج	
417	اخراج المسبوكات و تنظيفها .	د	
420	عيب المسبوكات و اسبابه .	هـ	
	سباكة الصلب و سبائك المعادن غير	19	
425	الحديدية :		
427	سباكة الصلب .	ĺ	
429	سباكة سبائك المعادن غير الحديدية .	ب	
	سباكة الصلب وسبائك المعادن غير	20	
433	الحديدية :		
435	السباكة في القوالب المعدنية .		
437	السباكة المركزية الطاردة .	ب	
441	السباكة تحت الضغط .	ج	
	السباكة المضبوطة بواسطة النماذج	د	
446	المنصهرة .		

م	الموضوع	رقم الصفحة
و	السباكة في قوالب قشرية .	449
ز	السباكة المستمرة (الدلفنة) لالواح من	
	الزهر	452
	القسم الرابع	
	تشغيل المعادن بالضغط	455
21	مفهوم تشغيل المعادن بالضغط:	457
Í	مقتطفات من نظرية التشكل اللديني	
	للاجسام .	460
ب	النظام الحرارى عند التشغيل بالضغط على	
	الساخن .	464
ج	معدات التسخين .	467
22	الدلفنة، و السحب، والبثق:	477
Ĩ	طبيعة عملية الدلفنة (الدرفة) .	479
ب	معدات و عمل ماكينة الدلفنة (الدرفلة) .	418
ج	سحب الاسلاك .	493
د	البثق .	494
23	التشكيل بالطرق :	497
أ	التشكيل بالطرق الحر (الحدادة) .	499
ب	الحدادة على المطارق .	511
ج	الطرق على المكابس الهيدروليكية .	517
24	الكبس في القوالب (الاسطمبات) :	521
ٲ	الكبس في قوالب الكبس على الساخن .	523

م	الموضوع	رقم الصفحة
ب	كبس الالواح .	535
	القسم الخامس	
	لحام و قص المعادن	539
25	اللحام بالقوس الكهربائي:	541
Ī	أنواع الوصلات الملحومة .	544
ب	قابلية المعادن و السبائك للحام .	547
ج	اللحام بالقوس الكهربائي .	550
د	ماكينات و اجهزة و مستلزمات لحام	
	القوس .	550
&	أقطاب اللحام بالقوس .	555
و	لحام القوس الاوتوماتيكي تحت طبقة من	
	الفلكس .	562
ز	لحام القوس الارجواني .	564
۲	اللحام بالهيدروجين الذرى .	565
ط	تكنيك الامان عند لحام القوس .	567
26	اللحام بالتلامس:	569
أ	اللحام النقطى .	572
ب	الحام الذرى (الخطى) .	575
ج 25	اللحام التناكبي .	578
27	اللحام الغازى:	581
ٱ	مولدات الاستلين .	584
ب	لب اللحام.	502

رقم الصفحة	الموضوع	م
594	تكنولوجيا اللحام الغازى .	ج
597	اللحام الثرميتي .	د
598	القطع الغازى .	هـ
601	طرق ضبط الوصلات الملحومة .	و
603	اللحام بالقصدير و المونة .	28
605	لحام القصدير .	Ī
608	لحام المونة .	ب
	القسم السادس	۴
611	تشغيل المعادن على البارد	
613	المفاهيم العامة لتشغيل المعادن بالقطع:	29
	المعلومات الاساسية لشتغيل المعادن	Ī
616	بالقطع	
637	أنواع ماكينات القطع .	ب
640	المخارط و العمليات التي تجرى عليها .	ج
689	ماكنيات الثقب (المثاقيب) .	د
	ماكينات التفريز و الاعمال التي تجري	A
698	. عليها	
716	المكاشط.	و

٦	الموضوع	رقم الصفحة
ز	ماكينات التجليخ و الاعمال التي تجري	
	. اعليها	723
30	مفهوم التشغيل بالبرادة:	737
Í	معلومات أساسية .	739
ب	العمليات الاساسية للتشغيل بالبرادة .	740
31	مفهوم الطرق الكهربائية لتشغيل المعادن.	761
	المراجع	773
	المحتويات	776